




Мавзу: Тупроқнинг солиширма  
қаршилигини ўлчаш ва электр  
ускуналарнинг ерга уланадиган  
қисмини ҳисоблаш.

- Электр токидан химояловчи воситалар ва асосий хавфсизлик қоидалари. Электр токининг кишига қанчалик зарап етказиши танадан ўтган токнинг микдорига боғлиқ. 0,05 ампердан ортиқ ток ёки 36 вольтдан зиёд кучланиш киши ҳаёти учун ҳавфли. 0,1 ампер ва бундан ортиқ ток кишини ўлдиради.
- Кишини қуйидаги ҳолларда ток уради:
- а) электр установкасининг ток ўтиб турадиган қисмларига тегилса;
- б) электр установкасининг ток ўтмайдиган, лекин авария пайтида ток ўтиш хавфи бўлган қисмларига бевосита тегилса;
- в) электр установкасининг юқори кучланишли ток ўтиб турадиган қисмларига яқин борилса ёки тегилса;
- г) электр установкасининг авария, вактида юқори кучланишли ток таъсирида бўладиган қисмларига яқин борилса.



- d* - devor ichkarisidan o`tkazilgan simlarni ta'mirlash jarayonida ehtiyyotsizlikdan quruvchi qisqa tutashuv xodisasiga duch keladi;
- e* - elektr o`tkazuvchi simlarga ho'l narsalarni osish havfli;
- f* - nosoz elektr dazmoli bilan ishlash ham havfli;


- Ток уриш хавфини йуқотиш учун электр установкаларининг ток ўтмайдиган ёки кучланиш таъсирида бўлмайдиган барча металл қисмлари ерга уланиши лозим. Бу тадбирни ерга улаш (заземление) дейилади. Электр установкалари қуидагича ерга уланади. Узунлиги 2 метрдан ортиқ. бўлган металл труба ерга коқилади ёки 1—1,5 м чукурликда ура қазиб, унга варак металл қуйилади.
- Ерга кўмиладиган металл (заземлитель) учун диаметри 10—30 мм ва узунлиги 2,5—3 м булган пулат труба ёки калинлиги 4 мм ва кенглиги 12 мм дан кам бўлмаган пўлат лента ишлатилади.
- Пулат трубалар ерга камида 0,8—1 м чукурликка, пулат ленталар эса ернинг музламайдиган ва музлаб қолмайдиган қатламига кўмилиши керак.
- Пулат ленталарнинг учлари, кундаланг кесими  $100 \text{ mm}^2$  дан кам бўлмаган шина билан ўзаро уланади.






[electricydome.ru](http://electricydome.ru)

- Ерга кўмилган пўлат трубалар орасидаги масофа 2,5—3 м булиши лозим. Электр установканинг ток ўтмайдиган барча металл қисмлари, яъни электр машиналар, ёритиш лампалари ва аппаратларининг корпуси трансформатор баки, бошқариш шчитининг металл каркаси ана шу варак металлга изоляцияланмаган айrim сим билан туташтириш.
- Ерга уланган симларни бир-бирига үлайдиган пўлат симларнинг кундаланг кесими қуидагичадир:
- тарқоқ жойлашган истеъмолчиларнинг ноль нуқтаси маҳсус сим оркали ер билан бирлаштирилади. Тармоғининг ноль симини ерга улашни ноллаш дейилади.
- Уч фазали ток манбаидан ноль сим тортилганда ва ерга уланган бўлса, электр ускуналарининг корпусларини ерга уламасдан, шу ноль симга улаш кифоя



- Күндаланг кесими юмалок. бўлган ерлагич бино ичига ўрнатиладиган бўлса, унинг диаметри 5 мм, бинодан ташқарида бўлса камида —6 мм бўлиши, туғри бурчакли ерлагич бино ичига ўрнатиладиган бўлса, унинг кўндаланг кесими  $25 \text{ mm}^2$  ва қалинлиги 2 мм, бинодан ташқарида бўлса, кўндаланг кесими  $48 \text{ mm}^2$  ва қалинлиги 4 мм бўлиши шарт.
- Бино ичидаги ерлагичларни бир-бирига улайдиган алюминий симнинг кўндаланг кесими: сим изоляциясиз (очиқ) бўлганда —6  $\text{mm}^2$ , изоляцияланган бўлганда 2,5  $\text{mm}^2$ ; мис симнинг кўндаланг кесими: изоляциясиз бўлганда 4  $\text{mm}^2$ , изоляцияланган бўлганда 1,5  $\text{mm}^2$ .



- Электр ускуналарнинг ток ўтиб турган очик металл қисмларини (масалан, бино полидаги электр трансформатордан чиққан симлар, электр станциядаги бошқариш шчитининг орқа томони ва ҳоказо) ток урмаслиги учун атрофини куршаб қўйиш керак.
- Киши тега олмайдиган жойлардагина изоляциясиз, очик металл симлар қўлланилади.
- Электр токи уриш хавфи бўлган жойларга огоҳлантирувчи плакатлар осиб қўйиш керак.

- Электр монтёр устунга чиқишида оёғига «панжа» қийиб олиши, ишга киришувдан олдин үзини устунга камар билан маҳкамлаши лозим. Устунга занжир белбоғисиз чиқиш тақиқланади. Электр монтёр чиккан устун тагида туриш ярамайды. Коронғида ва ёмғир ёғиб турганда станциядан ташқаридағи электр установкаларда ишлаш тақиқланади. Момокалдироқ бошланиши билан сим йулларида ва подстанцияларда ишлаш ярамайды. Монтёрнинг электр ускуналарда яланг оёқ ва бош-яланг ишлаши қаттый тақиқланади. Юқори кучланишли электр сим йуллари тагидан бошқа симлар ўтказиш зарур бўлганда юқори кучланишли сим йўлларини, албатта, ток манбаидан ажратиш керак.

- Масалан: Корамолларнинг токдан шикастланмаслиги учун электр ускуналарнинг ток ўтмайдиган қисмларини ерга улаш ва уларни ёғоч панжаралар билан ўраб қуиши керак.
- Биринчи ёрдам бериш. Жуда оз булишига қарамай 5—10 миллиамперли электр токи кишининг асабини китиклайди ва талvasага солади. 20—30 миллиамперли электр токи кишининг мускуларини беихтиёр қискартиради ва жонсарак қилиб қуяди. Бу вақтларда киши уз ихтиёри билан ток ўтиб турган электр сим йулни қуиб юборолмайди. Бундай холларда дастлаб кишини электр ускунанинг ток ўтаётган қисмидан ажратиб, ток таъсиридан халос қилиш керак. Аммо ток таъсиридаги кишига биринчи ёрдам берганда, зарур эхтиёт чораларини кўрмай унга тегиш хаёт учун хавфли эканлигини унутмаслик керак. Электр ускунасини ток манбаидан тезгина ажратишнинг иложи бўлмаса қуидагилар бажарилиши лозим:

- а) паст кучланишли ток урганда — ток таъсиридаги кишини симдан ажратиш учун қурук, латта, арқон, ёғоч ёки үзидан ток ўтказмайдиган нарсалардан фойдаланиш зарур.
- Ток таъсиридаги кишини этаги ёки енгидан тортиб симдан ажратса ҳам бўлади. Бунда унинг очиқ танасига тегиб кетмаслик учун жуда эҳтиёт бўлиш керак.
- Ток таъсиридаги кишининг оёғи остига қурук тахта ташлаб уни ердан узиб ва қўлларини симдан тортиб ажратса ҳам бўлади. Бу вактда мумкин қадар бир қўл билан иш қилиш керак. Ток таъсиридаги кишига биринчи ёрдам беришда қўлга резинка қўлқоп ва оёққа галош кийиб дастаси қурук болта билан симни узиш ёки маҳсус изоляцияланган асбоб билан кирқиш ҳам мумкин;



• Эътиборингиз  
учун раҳмат!