

5- маъруза. Автоматикада ишлатиладиган параметрик датчиклар ва уларнинг классификацияси (4 соат)

Режа:

**1.Резистив датчиклар (қаршилик датчиклари,
потенциометрик, контактли ва тензометрик
датчиклар) ва уларнинг иш принципи.**

2.Электромагнит ва сиғим датчиклари.


**Индуктив, дифференциал ва трансформатор
датчиклари, уларни статик ва динамик
хусусиятлари.**

Резистив датчиклар актив каршилики датчиклар хисобланиб, чизиқли ва бурчак харакатларини куч ва моментлар, тебраниш ва вибрациялар, харакат ва ёргулик каби ноэлектрик катталикларни назорат қилиш ва ўлчаш жараёнларида қўлланилади.

Резистив датчиклар грухига қаршилики, потенциометрик, кўмир (контактли), тензометрик каби датчиклар (фоторезистор, терморезистор) киради. Бундай турдаги датчикларнинг иш принципи назорат қилинаётган катталикнинг таъсирида унинг актив қаршилиги ўзгарилишига асосланган бўлади.



3.1. Қаршилик датчиклари.

Қаршилик датчикларининг ишлаш принципи ўлчанаётган катталиктасырида улар актив электр қаршилигининг ўзгаришига асосланган. Иш принципига кўра энг оддий ўзгарткич – силжиш реостат датчиgidир (1-расм). Бунда силжигич 1 нинг реостат 2 бўйича ҳаракати X силжишга пропорционал бўлган R_x қаршиликнинг ўзгаришига олиб келади. Реостатнинг чиқиш клеммаларига истеъмол манбаи U_p ва А иккиламчи асбобни улаб, улчов занжиридаги ток кучининг ўзгаришига қараб X силжиш катталигини аниқлаш мумкин.




1-расм.Реостатли ўзгарткич

Реостатли ўзгарткичлар турли хил конструктив кўринишга эга бўлиб, машинанинг ҳар хил ишчи ва ростловчи органларининг силжишини ва бошқа параметрларни назорат қилиш учун ишлатилади. Реостатли ўзгарткичлардан - механик куч датчиклари (2-расм), суюқлик сатҳини ўлчашда (4-расм), суюқлик ёки газ босимини ўлчовчи датчиклар (3-расм) ва бошқаларда кенг фойдаланилади.



Механик күч датчигининг (чиизма 2-расм), сезувчи элементи сифатида деформацияси таъсир этаётган Q кучга пропорционал бўлган пружина ишлатилади.

Босим датчигида (3-расм), ўзгартиш даражаси бир мунча кўпроқ. Унда суюқлик босими P сезгир элемент – мембрана 2 томонидан сезилади, кейин пружина 3 ёрдамида силжишга ўзгартирилади. Мазкур силжиш ўз навбатида ричаг 5 орқали P босимга пропорционал равишда ўзининг R_p қаршилигини ўзгартирадиган реостат 7 нинг силжиги чи 6 га таъсир этали.








3.1. Потенциометрик датчиклар

Потенциометрик датчикларда назорат қилинаётган харакат сезгир элементга узатилиб унинг қаршилиги хисобига ўзгарувчан ёки ўзгармас кучланишга айлантирилади (2.3- расм).

Потенциометрнинг харакатланувчи контакти назорат қилинаётган харакатга боғланган бўлиб, объектнинг холати ўзгаришганда унинг қаршилиги хам ва иккиламчи асбобдаги кўрсатгич ўзгаришлади. Иккиламчи асбоб эса назорат қилинаётган параметрлар бирлигida даражаланган. Кучланишнинг тебранишларини таъсирини йўқотиш мақсадида стабиллашган манбалардан фойдаланиш тавсифланади.

Потенциометрик датчикнинг статик тавсифномасини чизиқликга яқинлаштириш мақсадида унга мувофиқ иш режимини (2.3.-расм, б, г) топширишади ёки реостатни ўраш усулини ўзгартиради.



Агар чиқиш ток ёки кучланиш белгиси харакат йўналишига мувофиқлиги керак бўлса, унда **ўрта нуқтали потенциометрдан** фойдаланишади (2.3.-расм, в). Унинг тавсифномаси расмда келтирилган. (2.3.-расм, г)

Бурчак харакатларини назорат қилиш учун **ҳалқасимон потенциометрик датчиклар** қўлланади (2.3.-расм, д). Контактсиз датчиклар сифатида суюқлик потенциометрик датчиклари қўлланади (2.3.-расм, е).

Потенциометрик датчикнинг тавсифномалари ва сезгирилиги аналитик усулда ҳисобланади. Кўрсатилган схема учун қуидаги тенгламани тузса бўлади:

$$\frac{R_x}{R} = \frac{X}{1} = I_x/I_a = R_a/R_x \quad (1)$$
$$I = I_x + I_a$$

$$U_{ст} = I(R - R_x) + I_a R_a \quad (2)$$

Потенциометрик датчиклар ю́ори даражадаги ани́клик ва тавсифномалари ўзгармас, содда, кичик габаритлари ва арzonлиги билан ажралиб туради. Бундан ташќари, улардан фойдаланилаётганда кўшимча кучайтиригичларни ишлатишни хожати йўќ, чунки уларнинг чи́киш қуввати иккиламчи асбоблар учун етарли. Лекин харакатланувчи контактнинг мавжудлиги уларнинг пухталигини пасайтиради.

Тензометрик датчиклар


Тензометрик датчикларнинг иш принципи тензоэффект ходисасига асосланган бўлади, яъни эластик деформация таъсирида унинг қаршилиги ўзгаради. Тензодатчик маълум усулда ўралган ва иккала томанидан махсус пленка ёпиширилган юпқа симдан иборат. Тензодатчик деформацияси назорат қитлинаётган деталга махсус елим билан пухта ёпиширилади.

Деталнинг деформацияси натижасида симнинг геометрик ўлчамлари ўзгарилиб қаршилиги ўзгаради. Тензометрик датчикларнинг тавсифномаси чизикли бўлади ва шу сабабли уларнинг сезгирилиги деярли ўзгармайди.


Тензометрик датчикларнинг асосий күрсаткичи тензосезгирилик ҳисобланади ва у қуидагида ифодаланади:

$$K_c = \frac{\Delta R / R}{\varepsilon}$$

$\Delta R / R$ - материалнинг деформация пайтида солишишторма қаршилиги;
 ε - эластиклик модули;



a)



б)

Тензометрик датчикнинг тузилиши ва тавсифномаси

Тензодатчикларнинг афзалликлари: улар жуда содда, ихчам ва арzon. Камчиликлари: кичик сезгирилик, ўлчов натижалари хароратга боғлиқ. Саноатда 3 хил тензометрик датчиклар чиқарилади: симли, қоғоз (2ПКБ турида) ва плёнка (2 ПКБ турида) асосида: фольгали. (2ФПКП тури) ва ярим ўтказгичли (КТД, КТДМ, КТЭ турлари). Симли тензорезисторлар учун номинал иш токи $I_n = 0,5$ А ташкил этади.