

МАВЗУ:

Каналларни чўкинди ва
ўсимликлардан
тозалаш
машиналарини
хисоблашнинг назарий
асослари.

РЕЖА:

- ❖ Фаол кесувчи аппаратлар тўғрисида умумий тушунчалар. Асосий кўрсаткичлари
- ❖ Тозаланаётган юзага нисбатан перпендикуляр жойлашган роторли ишчи жихозини кесувчи элементини ва қувват балансини хисоблаш асослари.
- ❖ Ўрилган ўсимликларни йиғувчи машинасини хисоблашнинг назарий асослари.
- ❖ Машиналарни тортиш кучига хисоблаш.

Фаол кесувчи аппаратларни хисоблаш

**Бу турдаги кесувчи машиналарга қуидагилар
киради:**

- сегментли кесувчи элементта эга бўлган ўт ўрвчи машиналар;
- роторли пичоқли кесувчи машиналар;
- кесиб кетилган ўт-ўсимликларни йиғувчи машиналарни киритиш мумкин

Асосий кўрсаткичлари.

**а).сегмент туридаги кесувчи
элементларни асосий кўрсаткичларига
қуидагилар киради:**

1.пичноқни юриш масофаси.

$$l_{\text{п.ю.}} = l_{\text{п.}} = 76,2 \text{ мм. ГОСТ 3494 - 67}$$

2.кесувчи аппаратни қадами $l_{\text{п.}}$

3.сегментни ётиқлик бурчаги. $\alpha_c = 28^\circ$

4. қарши кесувчи пластинани ётиқлик бурчаги $\alpha_{\text{п.}} = 7^\circ$

5. сегмент ва қарши кесувчи пластинани қиялиқ

бурчаги. $\gamma_c = 18 \dots 28^\circ$ $\gamma_{\text{п.}} = 60 \dots 90^\circ$

6. сегментни кесиш қисми баландлиги. h_c

7.қарши кесувчи пластинани баландлиги, $h_{\text{п.}}$

8. сегментни олд қисмини эни, B_c

9.қарши кесувчи пластинани олд қисмини эни, $B_{\text{п.}}$

10. сегмент ва қарши кесувчи пластинани асосини эни,


$$B_{c.a}; B_{\text{п.а.}}$$


Энди аниқлаймиз формулалар ёрдамида:

сегментни кесиш қисми баландлиги. $h_c = l_{\text{йүл}} \cdot K_{\text{зах}}$; м.

бу ерда: $l_{\text{йүл}}$ пичноқни бир марта бориб келишидаги босиб
үтилган йүл. м

**Машинани
асосий
күрсаткичлари
ни хисоблаш
учун хисобий
схема.**





**Машинани асосий күрсаткичларини хисоблаш
учун схема.**

$$l_{\text{йўл}} = \frac{30 \cdot v_{\text{агр}}}{n}$$

бу ерда: $v_{\text{агр}}$ -агрегатни тезлиги, м/с.

n -кристаллни айланишлар частотаси, айл/мин.

$K_{\text{зах}}$ -захира коэффициенти. $K_{\text{зах}} = 0,7 \dots 0,9$.

Қарши кесувчи пластинани баландлиги. $h_{\text{п}} = h_{\text{c}} + 4$ мм

сегментни олд қисмини эни, $B_{\text{c}} = 16$, мм.

қарши кесувчи пластинани олд қисмини эни, $B_{\text{п}} = B_{\text{c}} + 5$ мм

сегмент ва қарши кесувчи пластинани асосини эни,

$$B_{\text{c.a}} = 2 \cdot h_{\text{c}} \cdot \operatorname{tg} \alpha_{\text{c}} + B_{\text{c}} \text{ мм.}$$

$$B_{\text{п.a}} = 2 \cdot h_{\text{п}} \cdot \operatorname{tg} \alpha_{\text{п}} + B_{\text{п}} \text{ мм.}$$

Умуман олганда косилкали аппараттарни
күрсаткичлари ГОСТ.158-74 билан берилади ва у
қыйидагиларга teng.

$$\begin{array}{lll} h_{\text{c}} = 55 \text{ мм.} & h_{\text{п}} = 59 \text{ мм.} & B_{\text{c}} = 16,0 \text{ мм.} \\ B_{\text{п.a}} = 21,0 \text{ мм.} & B_{\text{c.a}} = 76,0 \text{ мм.} & B_{\text{п.a}} = 37 \text{ мм.} \end{array}$$

Ротор туридаги ўқи кесилаётган юзага нисбатан перпендикуляр айланувчи кесиш аппаратини хисоблаш асослари.

- **Пичоқни тезлиги.** $v_{\pi} = 50 \dots 60$ м/с
- **Роторни бурчак тезлиги.** $\omega_p = \frac{v_{\pi} + v_p}{r}$; с^{-1}

бу ерда: v_p - ишчи жихозини харакат тезлиги, м/с.

r - роторни етакловчи дискини радиуси, м

$$r = \frac{d_p}{2} ; \text{м}$$

$d_p = 0,5 \dots 0,8$ м. Одатда $d_p = 600$ мм, $n_p = 2000$ $\frac{\text{айл}}{\text{мин}}$.

- **Роторда пичоқлар сони:**

$$Z = \frac{\frac{2 \cdot \pi \cdot v_p}{h_l}}{\omega_p} ; \text{ дона.}$$

бу ерда: v_p -агрегатни харакат тезлиги, м/с.

h_L -лезвиени баландлиги м. $h_L = v_p \cdot t$; м.

t – ротордаги иккала ён пичоқларни маълум бурчакка бурилиши учун кетган вақт. с.

$$t = \frac{\alpha_z}{\omega_p} ; \text{с.}$$

бу ерда- α_z -роторни (пичоқларни) бурилиш бурчаги.

$$\alpha_z = \frac{2 \cdot \pi}{Z_1} ; \text{град.}$$

бу ерда: Z_1 - пичоқлар сони. $Z_1 = 2 \dots 4$ дона бир роторли бўлса, агар кўп роторли бўлса у холда $Z_1 = (2 \dots 4) \cdot n_p$ дона. Бу ерда $n_p = 4 \dots 5$. (сони).

Конвейер туридаги ўсимлик йиғувчи аппаратини хисоблаш асослари.

- Асосий күрсаткичлари:

Хаскаш бармоқларини харакат тезлиги, м/с.

$$v_6 = \sqrt{v_{\text{абс}}^2 - v_p^2} \leq 14,8 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

бу ерда: $v_{\text{абс}}$ -бармоқлар харакатининг абсолют тезлиги, м/с.
 $v_{\text{абс}}=15$ м/с.

v'_p -машинанинг харакат тезлиги, м/с. $v'_p=0,9\dots9,0$ км/соат.

Бармоқларни абсолют харакат тезлиги ва уларни нисбатан олдинга интилиши орасидаги бурчак.

$$\alpha_a = \arctan \frac{v_p}{v_{\Pi}} ; \text{град.}$$

2). Хаскашни эни. $B_x = \frac{l_a(z_6 - 1)}{\cos \alpha_0}$; м.

бу ерда: l_a - абсолют характер тезлигидаги хаскашнинг ён бармоқлари траекториялар орасидаги масофа, $l_a = 0,05 \dots 0,1$ м.
 z_6 – хаскашдаги бармоқлар сони, $z_6 = 2 \dots 6$.

3). Үсимликларни йиғувчи механизмининг эни. м.

$$B_{\text{й}} = 1,4 \dots 4,0 \text{ м.}$$

4). Хаскашдаги бармоқларни узунлиги, м.

$$l_{\text{п}} = 200 \text{ мм.}$$

Қувват баланси.

- а). Сегментли ишчи жихози учун:

$$P_{\text{сег}} = \frac{P_{\text{кес}} + P_{\text{ишқ}}}{\Omega_{\text{иш}}} + \frac{P_{\text{м}} + P_{\text{ш}}}{\Omega_{\text{юр}}} ; \text{ кВт.}$$

бу ерда: $P_{\text{кес}}$; $P_{\text{ишқ}}$; $P_{\text{м}}$; $P_{\text{ш}}$ – ўсимликни кесиш, сегментлар ўрнатилган брус ва сиқиб турувчи билан пичоқларни ишқаланишини енгиш учун сарфланадиган, машинани харатланиши ва шатаксирашига сарфланадиган қувват. кВт.

$\Omega_{\text{иш}}$; $\Omega_{\text{юр}}$ – ишчи жихозини ва юриши узатмаларини ф.и.к.

б). Роторли ишчи жихози учун:

$$P_{\text{рот}} = \frac{P_{\text{кес}} + P_p + P_{\text{ишк}}}{\Omega_{\text{иш}}} + \frac{P_m + P_w}{\Omega_{\text{юр}}} ; \text{ кВт.}$$

бу ерда: P_p ; $P_{\text{ишк}}$ – ротор томонидан кесилган ўсимликни канал қирғоғига улоқтириш учун сарфланадиган қувват ва роторга ўсимликларни ишқаланишини енгышга сарфланадиган қувват. кВт.

Агар $d_p = 0,6$ м бўлса ва бунда $n_p = 2000$ айл/мин у холда битта ротор учун ўртача $P=4,0$ кВт қувват талаб этилади. Умуман олганда 1,0 м қамраш эни бўлса солиштирма қувват $N_{\text{сол}} = 7\dots8$ кВт/м. ни ташкил этади.

в). Үсимликларни йиғувчи ишчи жихозини узатмалариға сарфланадиган қувват , кВт. қуидагича анықланади.

$$P_{\text{йиф}} = \frac{P_c + P_{\text{ишк}}}{\Omega_{\text{иш}}} + \frac{P_m + P_w}{\Omega_{\text{юр}}} ; \quad \text{кВт}$$

бу ерда: P_c ; $P_{\text{ишк}}$ – ўрилган массани юқорига күтариб чиқишига ва суришига сарфланадиган ва йиғувчи бармоқларни үсимлик илдизи ва грунт билан ишқаланишига сарфланадиган қувват, кВт. $N_{\text{сол}} = 3,0 \dots 3,5$ кВт/м. ни ташкил этади.

Тортиш кучи.

$$\sum F = F_{\text{юр}} + F_{\text{иш}} + F_{\text{ин}} ; \text{ кН.}$$

бу ерда: $F_{\text{юр}} + F_{\text{иш}} + F_{\text{ин}}$ – машинанинг юриши, ишчи жихози ва инерциясига қаршилик қўрсатувчи кучлар. кН.

$$F_{\text{юр}} = R_1(f_m \pm i) ; \text{ кн}$$

$$F_{\text{иш}} = \sum R_6 \pm \sum R_b \cdot f + F_{\text{қўш}} ; \text{ кн}$$

Ўсимликларни йигувчи ишчи жихози учун $F_{\text{иш}} = 0$.

$$F_{\text{ин}} = \frac{x \cdot G \cdot v_p}{g \cdot t_{\text{тез}} \cdot 3600} ; \text{ кн}$$

$$\sum R_6 = \sum R_h \cdot \cos\alpha - \sum R_h \cdot \sin\alpha ; \text{ кн}$$

бу ерда: $\sum R_6$ - ишчи жихозини перпендикуляр текислиқда харакатланиши ва ўқининг текисликка нисбатан паралель айланишидаги қаршилик кучи. кН.

$$\sum R_6 = 0 \text{ тенг.}$$

**СИЗНИНГ
ЭЪТИБОРИНГИЗ
УЧУН РАХМАТ !!!**