

5.5. Ёғочни қайта ишлишда мұннат мұхофазаси

- **Ёгочни қайта ишилашда меҳнат мухофазаси.** Ёгочни қайта ишилаш ишлари амалиёти сув хўжалиги иниоотлари қурилиши, эксплуатацияси ва уларни таъмирлашда мавжуд. Йирик қурилиш объектларида ёгочни қайта ишилаш ҷехлари ташкил этилади.
- **Ёгочни қайта ишилашда инсон учун хавфли ва зарарли қуийдаги ишлаб чиқариш факторларини белгилаш мумкин:** машина ва механизмлар ҳаракати, ишлаб чиқариш асбобларининг ҳаракатланадиган қисмлари, жиҳозларининг ҳаракатланиши, материаллар, иш ҳудудининг ортиқча чангланиши ва газланиши, ҳаво ҳароратининг кескин ўзгариши, иш жойида юқори дараҷсадаги шовқин, ортиқча намлик, электр кучланиши (токи), электромагнит нурланишининг юқори дараҷада бўлиши, етарлича ёритилмаганлик кабилардир.

- Ёзочни қайта ишилаш зонасидаги характерли факторлардан биттаси шовқин ва хавонинг чангланганлигиидир. Улар амалда ўртача қуийидаги миқдорда бўлиши аниқланган (жадвал).

4.Иш жойидағи шовқин даражаси ва chanгланганлиги

Ишлаб чиқарыш участкалари, станоклар гуруұлари	Чангланганлик, мг/м ³	Төвуш даражаси, дб (A)	
		салт ишилашида	қирқишида
Фугал станоклар	4-5	95-107	98-110
Рейсмус станоклар	5-6	99-112	100-105
Түрт томонлы строгал станоклар	6	97-115	101-120
Айлана арралаш станоклари	5-6	89-103	93-115
Шифер қирқиши станоклари	5-7	85-100	98-103
Сверлил станоклар	6-8	80-85	85-96
Шлифовал станоклар	8-10	83-98	94-105
Комбинациялашған (универсал) станоклар	6-7	85-115	100-125
Фрезали станоклар	4-5	85-95	86-101
Үтінни (ёғочни) майдалаш участкаси	6.2-7.2	85-97	100-115
Пресслаш участкаси	11.5	85-87	85-87

Ёгочни қайта ишилаш зонасидаги характерли факторлардан биттаси шовқин ва хавонинг чангланғанлигидир. Улар амалда ўртача қуийидаги миқдорда бўлишии аниқланган (жадвал).

6. Станокларнинг очиқ қисмларида куттилмаган ток ҳосил бўлишии ишловчилар учун ўта хавфлидир. Юкларни ҳаракатлантиришида ҳам жароҳат олиш учун хавфлар бўлишии мумкин.

7. Еңочни қайта ишлаш станоклари түрлесида маълумотлар

Станок түри	Иш тезлиги, кг/с	
	Умумий	Үлчами 200мл дан катта бўлган чанг
Эзии	67-41	13-7
Столяр лентали арралаши ЛС-80	75-36	26-12.5
Шлифовал лентали ШлПС	3.5-2.5	3.3-2.0%
Қирқиши станоги ЦДК-4	88-½	34-15
Рейсмусли: бир томонлама икки томонлама	400-110 615-495	100-27 155-125
Сверлил	36-28	7.5-5.5
Торцевой ЦПА	39-86	33-14
Уч цилиндрли шлифовал	55-20	52-19
Фрезер	55-26	11-5
Фуговал	110-47	28-12
Строгал түртомонли	670-350	167-88

- Механизмларга (асбобларга) құл билан материални бершида юқори дара жадағи титраш (вибрация) таъсири бўлади. Ёзочни қуритиш участкаларида юқори дара жадағи электромагнит майдон, юқори кучланиши ҳосил бўлади; қуритиш ҳамда безак берши (отделка) участкаларида юқори дара жада буғ ва газ, шлифовка, полировка ва лаклашда юқори дара жада электр статик зарядлар ҳосил бўлади.

- Ёзочни қайта ишилашда жисмоний чарчаши, ишининг бир хиллиги, анализаторларнинг кучланиши каби руҳий физиологик факторлар ҳам содир бўлади.



- расм. Ишлаб чиқаришда ҳимоя киймлари, мосламалари ва түсиклари.

А – пайвандлаш ишлари; б – йиғиш ишлари;
в, г, д – ёғочсозлик үеҳида ҳаво алмаштириш қурилмалари; е – токарлик үеҳидаги ҳимоя түсөн.

- Ёгочни қайта ишлаш участкалари ва џехларидаги шовқинни мувофиқлаштириш лозим. Шовқин миқдори ГОСТ 12.1.029-80 талаблари даражасидан ошмаслиги керак. Ҳар бир ёгочни қайта ишлаш станогида маълум даражада шовқин бўлади. Бунинг миқдори фойдаланилаётган станоклар ва қурилмаларнинг қанчалик созлигига ва эскириш даражасига боғлиқ. Уларга даврий ва доимий техник хизмат кўрсатиш ўз вақтида ўтказилиб турилиши лозим. Шовқинни йўналтирувчи мосламалардан тўғри фойдаланиш мақсадга мувофиқ бўлади.

- Ёғочни қайта ишлаш үчеларида конвейер усулидан фойдаланилади. Ёғоч жиҳозлар тайёрлаш конвейер усулида йўлга қўйилади. Бунда қўлланилаётган механизмлар, воситалар созлиги, уларнинг бир бирига боғланиши тўғри ҳал этилиши керак. Соҳада робототехникадан ҳам фойдаланилади. Бу маълум даражада иш бажаришни енгиллаштирсада лекин ўзига яраша айрим шароитларни талаб этади. Бу ҳам тааллуқли равишда хавфсизлик чораларини кўришни тақозо этади. Бунда асосан электр, ёнғин хавфлари мавжуд бўлади.

- Цехларда тушунтирувчи, тақиқловчи, огоҳлантирувчи белгилардан фойдаланиш лозим. Уларни ишловчилар учун кўринадиган жойларга ўрнатиш, ишловчиларни ишга киришидан олдин ўргатиш, ўқитиш зарурки улар белгиларни ва кўрсаткичларни тўлиқ ўзлашимирсинлар, уларга бўйсинишини билсинлар.

- **Ишлаб чиқарии биноларига талаблар.**
Материалларни ҳаракатлантирадиган жойлар (коридорлар) шундай қилиниши керакки, бу ерда ёнгин тарқалмайдыган, чиқиндиларни шамол учирмайдыган, жиҳозларнинг ҳаракатланишида эркин масофалар бўлиши лозим. Бу жойлар автоном (апоҳида) қисмда ёпиладиган бўлиши керак.

- Бино бүйича тұлық ҳаракатланадиган технологик жараёнлар ва техникалар жойлаштирилған ишлаб чиқарии биноларида иш жойларига әркін үтиши учун күпrikли үтиши (зинали) жойлари, йўлаклари қилиниши лозим. Улар ишловчиларни ҳаракатланишида сирпанмайдыған материал билан қопланиши ва жиҳозланиши лозим.

- Доимий ўтиши йўлаклари 1м дан кам бўлмаган кенгликда бўлиб, коммуникациялардан эркин бўлишии керак. Ўтиши (юриши) йўлакларининг сони технологик линияларнинг жойлашишига боғлиқ холда аниқланади. Цех бинолари ичидаги темир йўллар сатҳи бино поли билан бир текисда бўлишии лозим.

- Пол сатқидан ўрнатилган конвейерлар түсік өзінде панжаралар билан ұмояланыши керак. Металл түсіктердің жағаси текис бўлиши лозим, ҳаракатланувчиларга зарар етказадиган бўртган, кўтарилигандай ишқаланаадиган юзалари бўлмаслиги керак. Панжаралар орасидаги масофалар 30 см дан кўп бўлмаслиги лозим. Агарда конвейер усти очик бўлиши шарт бўлган ҳолатда унинг ён томонлари перила ва бўртлар билан тўсилиши керак.

- *Фугал, рейсмус, қирқұвчи, қи्रувчи ва бошқа станоклар ишилатаудың жойларда шовқин миқдори (даражасы) меъёрий күрсаткичдан (ГОСТ 12.1.003-83) юқори бўлса, қўшиимча шовқинни пасайтирувчи мослама ва қурилмалар кўзда тутапади ва ўрнатапади.*

- Юқори баландликка (6 м.гача) ва кенг майдонли ишлаб чиқарииши биноларида том шовқин ютувчи материал билан гилланади, масалан ПА/С русумдаги минерал акустик плита үрнатылади. Чүзинчоқ биноларда эса бүйлама деворларга (облицовка) юза ишлови бајсарылади. Баландлиги 6 м дан юқори томли биноларда осма шовқин юткіч шип (потолок) қилинади. Бұу меъёр бүйіча технологик ускуналарға яқын бўлади. Уни маълум методика бүйіча ҳисобланади.

- *Масофадан бошқарыладиган станоклар ва жиҳозлар билан ишлайдиган үеҳларда махсус бошқарув кабиналари барпо этилади. Бу кабиналар махсус мосламалар билан жиҳозланади. Булар шовқинни пасайтирувчи, чангдан ҳимояловчилардир. Шовқинни 6-8 дБ (A) гача пастлатади.*

- Кабина металл корпус бўлиб ён ва олд ойналар (2 қаватли), резина зичлагичлар (уплотнитель), совиткич ва бошқалар билан жиҳозланади. Кабина ичида бошқарув пульти жойлашган. Кабина каркаси ёғоч билан қопланади. Ёғоч ёпқичнинг юзаси ДВП каби материал билан ўралган металл ва ёғоч ўртаси минерал вата ёки ДСП материали билан тўлдирилади.

- Шовқинни пасайтиришига жиҳозларни жойлаштириши билан ҳам эришилади. Кучли шовқин чиқарадиган строгал бошқа станоклар бошқа станоклардан алоҳида жойга ўрнатилади. Станокларнинг қирқиши пичоқларини маълум бурчак остида ўрнатиш билан ҳам (масалан 72^0) шовқинни 10 дБ (A) га пасайтириши мумкин.

- Станоклардаги титраш миқдорини қамайтириши учун станок подшипниклари устидан титрашини сұндирувчи втулкалар қолданади. Бу билан титраш ва шовқинни 5-6 дБ гача пасайтириши мүмкін.
- Табиий ва сунъий ёритилғанлик даражасы меъёрий ҳужжат талаби миқдорида (СНиП II 4-79) бўлиши керак.
- Деталларни локлаш, полировка ва шлифовка қилишида электростатик майдоннинг кучланганлиги меъёрдан (СН 1757-77) оимаслиги керак.

- Ёгоч ва материаларни қуритишида диэлектрик иситиш мосламасидан фойдаланилади ва ГОСТ 12.1.006-76 талаблари дарајасида электромагнит майдон бўлиши ва юқори частота нурланишигача бўлиши зарур. Зарурият бўлганда санитар нормалар (СН 848-70) дарајасида қурилиш планировка ишлари бажарилади.

- Бино участкалари хавфсизлик дарајасига боғлиқ ҳолда огоҳлантирувчи, тақиқловчи, буюрувчи ва боиқа кўрсаткичлар билан жиҳозланади. Кўрсаткич белгилар ишловчиларга яхши кўринадиган жойларга ўрнатилиши керак. Керакли рангдаги чизиқлар билан белгиланиши керак.

- *Ишлаб чиқариии жиҳозларини жойлаштириш ва иш жойини ташкил қилишга кўйиладиган талаблар.*
- *Ишлаб чиқариии жиҳозларини жойлаштириш ва иш жойини ташкил қилишининг оптимал ечими ишлаб чиқариии жараёнларининг хусусиятларини, технологик жараёнларни ҳисобга олиб бајарилади.*

- Станоклар орасидаги масофалар ишловчи материалларнинг ўлчашларини, юриши йўлларини, транспорт хусусиятини ҳисобга олиб баҗарилади. Жисмлар чеккалари оралиғидаги масофа. Агарда жисм 2 м гача узунликда бўлса 1 м, 2 м дан кўп бўлса 1.5 м (камида) бўлишии лозим. Транспорт воситаларини бир томонлама ҳаракатида деталнинг узунлигидан қатъий назар 2 м қабул қилинади.

- Тахланаётган жой ва бино деворлари орасидаги масофада 750 – 1000 мм дан кам бўлмаслиги керак. Станокларни алмастериши вақтида, қўшимча жиҳозларни ўрнатиш амалдаги санитар-техник нормалар талаблари бўйича бажарилади.
- Иш жойи, ўтиши йўлкалари, жиҳозлар ва тўсиқлар тайёрланган материаллар, деталлар ва чиқиндилар билан тўсиб қўйилмаслиги лозим. Жиҳозларни саклаш жойлари керакли мосламалар билан таъминланиши (стелаж, полкалар ва боиқалар) керак. Материалларни саклаш жойлари материал хусусиятидан келиб чиқиб белгиланади. Ўтиши, юклаш, жойлаш, ташиши хусусиятлари ҳисобга олинади.

- *Майдонларда нарвонлардан кўтарилиши учун фойдаланилади. Нарвонларнинг кенглиги 0,8-1,0 м, доимий нарвонларда ва 0,6-0,8м кўчириладиган нарвонларда бўлиши лозим. Доимий нарвонлар тикилиги 45⁰ гача, кўчириладиганларда 60⁰ гача бўлиши керак.*