

**МАЪРУЗА:**

**Портлаш ва ёнғин  
чиқишига қарши  
электр ускуналарига  
қўйиладиган  
талаблар**

## **РЕЖА:**

- 1. Хоналарда портлаш ва ёнғин чиқишида электр ускуналарининг роли.**
- 2. Портлаш ва ёнғин чиқишига қарши электр ускуналарига қўйиладиган талаблар.**

# **Портлаш ва ёнғин чиқишига қарши электр ускуналариға қўйиладиган талаблар**

- Электр ускуналарида ўт чиқиши ва портлашниңг сабаблари устида мукаммал тўхтаб ўтамиз.
- Ўчиригичлар ва трансформаторлардаги:
  - изоляцияловчи мойлар,
  - изоляцияловчи резина,
  - пластмассалар, локлар,
  - кабелларниң қофоз ва полиэтилен изоляциялари,
  - генератор ва синхрон компенсаторларни совитиш учун ишлатиладиган ва аккумуляторлар батареясини зарядлаш вақтида ажралиб чиқадиган водород ёнувчи ҳисобланади.

## **Электр ускуналарида ўт чиқиш ва портлаш бўлишига қуийдагилар асосий сабаб бўлади**

- электр тармоқлардаги, машиналар ва аппаратлардаги қисқа туташувлар;
- ўта юкланиш токлари;
- ўтиш қаршиликлари катта бўлганлиги сабабли ток ўтказувчи қисмлар уланган жойларининг қизиши;
- электр ёй ва учқунлар;
- электр қабул қилгичлар ёнида қаровсиз қолдирилган ёнувчи материалларнинг алангаланиши ва бошқалар.

# Қисқа туташув сабаблари:


- ток ўтказувчи қисмлар изоляциясининг бузилиши,
- ташқи механик таъсирлар (зарблар, чўзилишлар, эгилишлар ва ҳоказо),
- намланиш,
- сим ва чулғамлар изоляциясига химиявий актив моддаларнинг таъсири натижасида вужудга келади.
- ҳаддан ташқари кўп истеъмолчиларни улаш натижасида тармоқларнинг ток билан ўта юкланишидан вужудга келади

- Ўта юклама ва қисқа туташишларга барча ҳолларда ҳам йўл қўймаслик керак,
- уларнинг олдини олиш учун тармоқларнинг конструктив параметрлари (сим ва кабелларнинг маркаси, қистирма, симларнинг кесими, тузилиши, машиналар изоляцияларининг класси ва ҳоказо) электр параметрларига (ток, кучланиш, юкламаларга) мос келиши керак.
- Электр жиҳозларни кўздан кечириш, ремонт қилиш, синашларнинг муддатига ва сифатига (айниқса портлаш ва ўт чиқиш хавфи бўлган хоналар ҳамда ташқи ускуналардаги) қатъий риоя қилиш керак.


- Электр ёйлар (температураси  $3000^{\circ}\text{C}$  ва ундан юқори) ва учқунлар коммутациян алмашлаб улаш ёки коммутациян аппаратлар билан ишлашдаги янглиш операциялар, статик электр разрядларда, атмосферавий ўта кучланишлар вақтида вужудга келади.
- Ушбу сабабларга кўра ёниб кетишнинг олдини олиш, ёй сўндириш қурилмаси, зарядсизлантиргичлар, ерга улагичлар ишлатилади.
- Портлаш ва ўт чиқиш хавфи бўлган хоналардаги электр жиҳозлардан ва ташқи ускуналардан хавфсиз фойдаланиш шартлари электр ускуналари тузилиш қоидалари (ЭУТҚ)да белгиланган.
- Портлаш хавфи бўлган хоналарда ва ташқи ускуналар яқинида (технологик жиҳоздан 3—5 м масофадаги) портлашдан ҳимоя қилгичлар (ГОСТ 12.2.020—76 ) билан электр жиҳозни ишлатишга рухсат этилади.


- . Портламайдиган қобиқ (дұарфи билан белгиланади). Бундай қобиққа эга электр двигатель ёки ёриткичларнинг қобиқлари шундай мустаҳкамки, уларнинг ичига газлар, буғлар ёки чанглар тушганда портлаш босимиға чидайды, шунингдек портлашни ташқи муҳитга ўтишиға йўл қўймайди.
- Бунинг учун фланецлар орасидаги тирқишлиар (зазорлар) (1-расм) тор тирқишлиар, лабиринтлар кўринишида ишланади. Бу тирқишлиарда аланга ўчади ва портлаш хавфи бўлган атрофдаги муҳитни алангалата олмайди.

1- расм. Портлашдан ҳимояланган электр жиҳозлар алоҳида қисмларининг туташиш (зазорлар) турлари:  
а-ясси, б-лабиринтли, в-резьбали, г - барьерли,  
д -цилиндрик, е - конуссимон, ж-комбинациялашган



# Портлашга хавфсиз ускуналар





## **2. «е» (e) күринишдаги ҳимоя.**

Учқун, қизиш, электр ёйнинг ҳосил бўлиш имконияти бўлмайди; нормал учқунлайдиган қисмлар портлашдан ҳимоя қилиниб тайёрланади,

## **3. Қобиқни мой билан тўлдириш.**

Электр жиҳозларнинг ток ўтказувчи қисмлари (изоляциялангандан ташқари) мойга ботирилади ва улар билан портлаш хавфи бўлган муҳит орасида бир-бирига тегиш имконияти бўлмайди.

## **4. Портлашдан ҳимоя қилишининг маҳсус тури (s).**

Ток ўтказувчи қисмлар инерт газлар муҳитига, қуйма смолалар ичига жойлаштирилади.

## **5. Қобиқни кварц билан тўлдириш (q).**

**6. Қобиқни ортиқча босимли ҳа  
во билан тұлдириш ёки шу ҳаво  
билин тозалаш (r).** Ортиқча босимли  
тоза ҳаво ёки инерт газ билан тозаланадиган  
электр жиҳозларда ток үтказувчы қисмлар берк,  
ортиқча босим тутиб туриладиган қобиқларга  
жойлаштирлади.

### ■ **7. Учқундан хавфсиз электр занжири (i).**

Электр занжирида вужудға келадиган учқунлар  
энергияси аралашмани алғангалантириш учун  
керак бўладиган энергиядан (ўт олдириш  
энергиясидан) кам бўлганда шундай қилинади.

- Учқунлар портлаш хавфи бўлган муҳитни  
алғангалата олмайди.
- Учқун энергияси электр занжирининг  
параметрлари (ток, кучланиш, қаршилик, сифим,  
индуктивлик)га борлиқ бўлади.

- Учқун энергияси ўт олдириш энергиясидан ошмаслиги учун зарур жадваллардан электр занжир параметрлари танланади. Учқундан хавфсиз электр жиҳозларини ишлатишда занжирларнинг энг катта рухсат этилган қуввати 2 — 60 Вт ни ташкил этади. Буларга сигнализация, алоқа, масофадан туриб бошқариш занжирлари киради.
- Портлашдан ҳимоя қилишнинг (яъни одамларни портлашнинг хавфли ва заарли омилларидан ҳимоя қилиш) З даражаси ГОСТ билан белгиланган бўлиб, улар электр жиҳозларнинг алоҳида портлашга хавфсиз даражасини (О белги билан белгиланади);

- портлашга хавфсиз бўлишини (1);
- портлашга қарши хавфсизлигини оширилган бўлинишини (2) таъминлаши зарур.
- Портлаш хавфи бўлган ВI ва ВII классли хоналар учун электр жиҳозлар ва ёриткичларнинг, шу жумладан кўчмаларининг ҳам  $d$ ,  $i$ ,  $s$  турда тайёрлангани танланади.
- Портлаш хавфи бўлган бошқа классдаги хоналар учун портлаш хавфи бўлган аралашма группаси ва категориясига мос қилиб портлашдан ҳимоялаган жиҳозлар танланади. Бажарилиш туридан қатъи назар, электр жиҳозларнинг олинадиган қисмлари пломбалаб қўйилади.

■ Электр жиҳозларни портлашдан ҳимоялашни маркалаш қуйидаги кетма-кетлиқдаги белгиларни ўз ичига олиши керак:

- 1) портлашдан ҳимоя қилиш даражаси (0; 1;2);
- 2) *Ex* белгиси стандартга мос келишини билдиради;
- 3) портлашдан ҳимоялаш тури (*d, e, o, s, q, p, i*);
- 4) электр жиҳозларнинг группаси ёки кичик группаси (портлаш хавфи бўлган аралашма категориясига мувофиқ **П, IIA, IIБ,IIС**,);
- 5) электр жиҳозларнинг температура класси (портлаш хавфи бўлган аралашма группасига мувофиқ **T1, T2, T3, T4, T5, T6**).

- Марка бутун (қисмларга бўлинмаган) ҳолда тўғри тўртбурчакка жойлаштирилади.
- Масалан, портлашдан ҳимоя қилишни маркалаш

### ■ *1ExdIIAT3*

- бу ерда:
  - 1—электр жиҳоз портлашга хавфсиз,
  - Ex**—стандартга мос келувчи ҳимоя тури; **d**—«портлаймадиган қобиқ» (d), **IIA** кичик группа, **T3**—температура классини билдиради.

**Эътиборларингиз учун раҳмат!**