

Маъруза

Мавзу:

ХОНАЛАРНИНГ ВА ТАШҚИ
ҚУРИЛМАЛАР ЭЛЕКТР
ЖИҲОЗЛАРИНИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШИ
БЎЙИЧА ЁНФИН, ЁНФИН-ПОРТЛАШ ВА
ПОРТЛАШ ХАВФИ БЎЙИЧА
КЛАССИФИКАЦИЯСИ

Режа:

- 1. Хоналарнинг ва ташқи Қурилмаларнинг
электр жиҳозларининг Қўлланилиши
бўйича ёнғин, ёнғин-портлаш ва портлаш
хавфи бўйича классификацияси.**
- 2. Портлашдан ҳимояланган электр
жиҳозларини танлаш учун портлашга
хавфли аралашмаларни категориялаш.**

Портлаш ва ўт чиқишига қарши электр ускуналариға күйладиган талаблар

- Электр ускуналарида ўт чиқиши ва портлашнинг сабаблари устида мукаммал тұхтаб үтамиз.
- Ўчиригичлар ва трансформаторлардаги:
 - изоляцияловчи мойлар,
 - изоляцияловчи резина,
 - пластмассалар, локлар,
 - кабелларнинг қоғоз ва полиэтилен изоляциялари,
 - генератор ва синхрон компенсаторларни совитиш учун ишлатыладиган ва аккумуляторлар батареясини зарядлаш вактида ажралиб чиқадиган водород ёнувчи хисобланади.

Электр ускуналарида ўт чиқиш ва портлаш бўлишига Қуидагилар асосий сабаб бўлади

- Электр тармоқлардаги, машиналар ва аппаратлардаги Қисқа туташувлар;
- ўта юкланиш токлари;
- ўтиш Қаршиликлари катта бўлганлиги сабабли ток ўтказувчи Қисмлар уланган жойларининг қизиши;
- Электр ёй ва учқунлар;
- Электр қабул қилгичлар ёнида Қаровсиз қолдирилган ёнувчи материалларнинг алангаланиши ва бошқалар.

Қисқа туташув сабаблари:

- ток ўтказувчи қисмлар изоляциясининг бузилиши,
- ташқи механик таъсирлар (зарблар, чўзилишлар, эгилишлар ва ҳоказо),
- намланиш,
- сим ва чулғамлар изоляциясига химиявий актив моддаларниң таъсири натижасида вужудга келади.
- Ҳаддан ташқари кўп истеъмолчиларни улаш натижасида тармоқларниң ток билан ўта юкланишидан вужудга келади


- Ўта юклама ва қисқа туташишларга барча ҳолларда йўл қўймаслик керак,
- уларнинг олдини олиш учун тармоқларнинг конструктив параметрлари (сим ва кабелларнинг маркаси, қистирма, симларнинг кесими, тузилиши, машиналар изоляцияларининг класси ва ҳоказо) электр параметрларига (ток, кучланиш, юкламаларга) МОС келиши керак.
- Электр жиҳозларни кўздан кечириш, ремонт қилиш, синашларнинг муддатига ва сифатига (айниқса портлаш ва ўт чиқиш хавфи бўлган хоналар ҳамда ташқи ускуналардаги) Қатъий риоя қилиш керак.


- Электр ёйлар (температураси 3000°C ва ундан юқори) ва учқунлар коммутациян алмашлаб улаш ёки коммутациян аппаратлар билан ишлашдаги янглиш операциялар, статик электр разрядларда, атмосферавий ўта кучланишлар вактида вужудга келади.
- Ушбу сабабларга кўра ёниб кетишнинг олдини олиш, ёй сўндириш Қурилмаси, зарядсизлантиргичлар, ерга улагичлар ишлатилади.
- Портлаш ва ўт чиқиш хавфи бўлган хоналардаги электр жиҳозлардан ва ташқи ускуналардан хавфсиз фойдаланиш шартлари электр ускуналари тузилиш қоидалари (ЭУТК)да белгиланган.
- Портлаш хавфи бўлган хоналарда ва ташқи ускуналар яқинида (технологик жиҳоздан 3—5 м масофадаги) портлашдан ҳимоя қилгичлар (ГОСТ 12.2.020—76) билан электр жиҳозни ишлатишга рухсат этилади.

■ . П о р т л а м а й д и г а н қ о б и қ (*d*
харфи билан белгиланади). Бундай қобиққа
эга электр двигатель ёки ёриткичларниң
қобиқлари шундай мустаҳкамки, уларниң
ичига газлар, буғлар ёки чанглар түшганды
порлаш босимига чидайди, шунингдек
порлашни ташқи муҳиттега ўтишига йўл
кўймайди.

■ Бунинг учун фланецлар орасидаги тирқишлиар
(зазорлар) (1-расм) тор тирқишлиар,
лабиринтлар кўринишида ишланади. Бу
тирқишлиарда аланга ўчади ва порлаш хавфи
бўлган атрофдаги муҳитни алангалата
олмайди.

1- расм. Портлашдан ҳимояланган электр жиҳозлар алоҳида
қисмларининг туташиш (зазорлар) турлари:
а— ясси, б — лабиринтли, в — резьбали, г — барьерли, д —
цилиндрик, е — конуссимон, ж— комбинацияланган





- 2. **«e» (e) кўринишдаги ҳимоя.** Учқун, қизиш, электр ёйнинг ҳосил бўлиш имконияти бўлмайди; нормал учқунлайдиган қисмлар портлашдан ҳимоя қилиниб тайёрланади,
- 3. **Қобиқни мой билан тўлдириш.** Электр жиҳозларнинг ток ўтказувчи қисмлари (изоляциялангандан ташқари) мойга ботирилади ва улар билан портлаш хавфи бўлган муҳит орасида бир-бирига тегиш имконияти бўлмайди.
- 4. **Портлашдан ҳимоя қилишнинг махсус тури (s).** Ток ўтказувчи қисмлар инерт газлар муҳитига, қуйма смолалар ичига жойлаштирилади.
- 5. **Қобиқни кварц билан тўлдириш (q).**
- 6. **Қобиқни ортиқча босимли ҳаво билан тозалаш (p).** Ортиқча босимли тоза ҳаво ёки инерт газ билан тозаланадиган электр жиҳозларда ток ўтказувчи қисмлар берк, ортиқча босим тутиб туриладиган қобиқларга жойлаштирилади.

- 7. **Учқундан хавфсиз электр занжири (1).** Электр занжирида вужудга келадиган учқунлар энергияси аралашмани алантантириш учун керак бўладиган энергиядан (ўт олдириш энергиясидан) кам бўлганда шундай қилинади.
 - яъни, учқунлар портлаш хавфи бўлган муҳитни аланталата олмайди.
 - учқун энергияси электр занжирининг параметрлари (ток, кучланиш, қаршилик, сифим, индуктивлик)га борлиқ бўлади.
- Учқун энергияси ўт олдириш энергиясидан ошмаслиги учун зарур жадваллардан электр занжир параметрлари танланади. Учқундан хавфсиз электр жиҳозларини ишлатишда занжирларниң энг катта рухсат этилган қуввати **2 — 60 Вт** ни ташкил этади. Буларга сигнализация, алоқа, масофадан туриб бошқариш занжирлари киради.

- Портлашдан Ҳимоя Қилишнинг (яъни одамларни портлашнинг хавфли ва заарли омилларидан Ҳимоя Қилиш) З даражаси ГОСТ билан белгиланган бўлиб, улар электр жиҳозларнинг алоҳида портлашга хавфсиз даржасини (О белги билан белгиланади);
- портлашга хавфсиз бўлишини (1);
- портлашга Қарши хавфсизлигининг оширилган бўлинишини (2) таъминлаши зарур.
- Портлаш хавфи бўлган ВI ва ВII синфли хоналар учун электр жиҳозлар ва ёриткичларнинг, шу жумладан кўчмалариning ҳам *d, i, s* турда тайёрланганлари танланади.
- Портлаш хавфи бўлган бошқа синфдаги хоналар учун портлаш хавфи бўлган аралашма группаси ва категориясига мос Қилиб портлашдан Ҳимоялаган жиҳозлар танланади. Бажарилиш туридан Қатъи назар, электр жиҳозларнинг олинадиган қисмлари пломбалаб Қўйилади.

- Электр жиҳозларни портлашдан Ҳимоялашни маркалаш Қуйидаги кетма-кетликдаги белгиларни ўз ичига олиши керак:
 - 1) портлашдан Ҳимоя Қилиш даражаси ($0; 1; 2$);
 - 2) ***Ex*** белгиси стандартга мос келишини билдиради;
 - 3) портлашдан Ҳимоялаш тури (d, e, o, s, q, p, i);
 - 4) электр жиҳозларнинг группаси ёки кичик группаси (портлаш хавфи бўлган аралашма категориясига мувофиқ П, ПА, ПВ, ПС,);
 - 5) электр жиҳозларнинг температура класси (портлаш хавфи бўлган аралашма группасига мувофиқ Т1, Т2, Т3, Т4, Т5, Т6).

- Марка бутун (қисмларга бүлинмаган) ҳолда түғри түртбұрчакка жойлаштирилади.
- Масалан, портлашдан Ҳимоя Қилишни маркалаш

■ *1ExdIIAT3*

- бу ерда 1—электр жиһоз портлашга хавфсиз, Ex—стандартта мос келувчи Ҳимоя тури; d — «порттаймадиган қобиқ» (d), IIА кичик группа, Т3—температура классини билдиради.


PB Exd[ib]

1Exd[ib]IICT4 X

DIP B21 T_A 135°C(T_AT4) IP67

Защита от распространения грибкового тела, вспышки			Защита от вспышки		
3-я цифра IP (ХХ)	Симп	Вид, изолированный	2-я цифра IP (ХХ)	Симп	Вид, изолированный
0		Бактерии	0		Бактерии
1		Бактерии от переносчика распространение < 0,5 мкм	1		Бактерии от переносчика, распространение > 0,5 мкм
2		Бактерии от переносчика распространение < 12,5 мкм	2		Бактерии от переносчика, распространение > 12,5 мкм
3		Бактерии от переносчика распространение < 25 мкм	3		Бактерии от переносчика, распространение > 25 мкм
4		Бактерии от переносчика распространение < 5 мкм	4		Бактерии от переносчика, распространение > 5 мкм
5		Бактерии	5		Бактерии от переносчика, распространение > 5 мкм
*		Бактерии	6		Бактерии от переносчика, распространение > 5 мкм





Газ-буғ аралашмаларининг портлаш ҳавфи кўрсаткичлари.

- Газ ва буғларнинг ҳаво билан аралашмаси портлаш ҳавфи бўлган аралашмалар ҳосил қиласи.
- Бу аралашмалар ГОСТ **12.1.011-78** бўйича классификация қилинади.
- Стандарт бўйича газ ва буғларнинг ҳаво билан аралашмалари:
 - ҳавфсиз экспериментал максимал тирқиши (ХЭМТ) қиймати бўйича категорияларга бўлинади (1-жадвал);
 - газ ва буғларнинг ҳаво билан портловчи аралашмаси ўз-ўзидан аллангаланиш температураси бўйича гурӯҳларга бўлинади.

Эслатма: БЭМЗ - ХЭМТ – қобиқ 1 фланецлари орасидаги хавфсиз экспериментал максимал тирқиш 2 бўлиб (1-расм), ҳаводаги ёнувчи модда концентрацияси ҳар қанча миқдорда бўлса ҳам портлаш мазкур тирқиш орқали атроф муҳитга тарқалмайди.

В3Э - ПХЭЖ-портлашдан ҳимояланган электр жиҳоз.

1-жадвал

Портлаш хавфи булган аралашманинг категорияси (В3Э группаси)	БЭМЗ нинг чекли киймати, мм
I.Руда гази (руда В3Э)	1,0 дан юкори
II. Саноат газлари ва бу?лари (ички ва ташки установканинг В3Э си)	
II А	1,0
II В	0,5-0,9
II С	0,5 дан кам

Портлаш хавфи бўлган ҳар қайси аралашмаларниң категорияси ўз-ўзидан алангаланиш температурасига Қарб қўйидаги б та гуруҳларга бўлинади:


2-жадвал

Портлаш хавфи бўлган аралашма группаси (ПХЭЖ нинг температура синфи)	Чегаравий алангаланиш температураси, °C.
T1	450 дан ю?ори
T2	300
T3	200
T4	135
T5	100
T6	85


- Ёнувчи модда билан ҳаво аралашмасининг портлаш хавфи уларниң категорияси ва гуруҳи ортиши билан ошади (ГОСТ 12.1.011—78):
 - метан — I — T1;
 - ацетилен I IC — T5
 - водород — II C — T1;
 - ва бошқа.

Портлаш хавфи бўлган аралашмаларнинг категориясини
аниқлаш учун қобик схемаси:

1 – қобик; 2- баландлиги δ ва эни 1 бўлган ростланадиган
тирқишли фланецлар;
3 – ўт олдириш (учкун) манбаси.



«Кандай?» (муаммони ечиши) иерархик диаграммаси –



Назорат саволлари

- Газ-буғ аралашмалар ГОСТ **12.1.011-78** бўйича қанақа классификация қилинади?
- ХЭМТ нима?
- ПХЭЖ нима?

Эътиборларингиз учун раҳмат!