


**Маъруза: Ультротовуш ва
ундан техник-сервис
тизимида ва таъмирлаш
корхоналарида фойдаланиш.**



Ультратовушнинг асосий параметрларига қуидагилар киради:

- товуш босими $P_{\text{эм}} = 2\pi f \rho C A$ (амплитуда қиймати)
- УТ нинг интенсивлиги (бирлик юзадан энергетик тўлқин)


$$I = \frac{P_{\text{эм}}^2}{2\rho} = 2\pi\rho C^2 f^2 A^2$$

бунда А- УТ дан тебранувчи заррачанинг силжиши амплитудаси;

ρ -муҳитнинг зичлиги;

С-эластик тўлқиннинг тарқалиш тезлиги.

f -тебраниш частотаси;



Кавитацыйнин
нарын бүмүүс схемасы

Саноат
частотализлек
тр
энергияси

УТ частотали
генератор



УТ часто-
тали ток

Электр
акустик
ызгартирг
ичлар

УТ
энергияс
и

Акустик
трансфор-
матор


20.1-расм. УТ ни генерациялаш блок схемаси




20.2-расм. Магнитстрикцион ўзгартигичларда схемаси

20.3-расм. Магнитстрикцион эффект

УТ генератордан



20.4-расм. Пьезоэлектрик үзгартыргич схемаси




тозаланаёткан детал




кавитация ж
пүчөркілары

электр акустик
ұзартырш


20.5-расм. УТли деталларни тозалаш схемаси




20.6-расм. УГ билан ўлчамли ишлов бериш схемаси.




20.7-расм УТ нұктавий кавшарлаш схемаси



20.8-расм. УТли пайвандлаш схемаси




20.9-расм УТ ли дефектоскопия схемаси



21.1-расм. Уруғликларни магнит ёрдамида тозалаш ускунаси:

1,2 ва 3- дон аралашмаси, сув ва магнит кукуни бункерлари; 4-узатувчи транспортер; 5-барабан; 6-магнитли сектор; 7-ортиқча сув ва йирик предметлар учун кассета; 8-тозаланган уруғликлар учун кассета; 9-бегона ўтлар уруғи ва магнит кукуни учун кассета; 10-тозаловчи; 11-аралаштирувчи транспортер.



**21.2-расм. ПМУ-1
маркали сувга
магнит ёрдамида
ишлов бериш
аппарати**