

“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti” Milliy tadqiqot universiteti

FAN: | Elektrotexnologiya

MAVZU

Qarshilik vositasida qizitish
usullari



Markayev Nuriddin Murodovich
E-mail: markayev88@mail.ru



“Elektrotexnologiya va elektr uskunalar
ekspulatatsiyasi” kafedrasi katta
o‘qituvchisi t.t.d., (PhD).



Nuriddin M. Markayev

5-bob. Qarshilik vositasida qizitish.

5.1. Qarshilik vositasida qizitish usullari va materiallar

5.2. Birinchi tur o'tkazgichlarining elektr qarshiligi

5.3. Ikkinci tur o'tkazgichlarning elektr qarshiligi

5.4. Elektr kontaktli qizitish

5.5. Qizitgich transformatorlar quvvatini hisoblash va tanlash

5.6. Elektrodli qizitish

5.7. Elektrod sistemalarini hisoblash

5.8. Qarshilik vositasida bilvosita qizitish



5.1. Qarshilik vositasida qizitish usullari va materiallar

Qarshilik vositasida qizitish - elektr energiyasini issiqlikka aylantirishning anchagina oddiy usuli bo'lib, ko'plab o'rta va past haroratli jarayonlar, shuningdek ba'zi bir yuqori haroratli jarayonlarni issiqlikka bo'lgan talabini qondirishga xizmat qiladi.

Qarshilik vositasida qizitish quyidagi sohalarda qo'llaniladi

Past haroratli qizitish - Tqizish $<673\ldots873$ K (havoni, suvni qizitish va qishloq xo'jalik mahsulotlarini quritish),

Yuqori haroratli qizitish - Tqizish $<1473\ldots1523$ K (metallarni toplash, issiqlik bilan ishlov berishda).




5.1. Qarshilik vositasida qizitish usullari va materiallar

Qarshilik vositasida bevosita qizitish quyidagi turlarga bo‘linadi:

- elektr kontaktli qizitish-metal jismlarni-birinchi tur o‘tkazgichlarni bevosita qizitish;
- elektrodli qizitish-elektr o‘tkazuvchi muhitlar-ionli o‘tkazuvchanlikka ega bo‘lgan ikkinchi tur o‘tkazgichlarini (suv, sut, tuproqva hokazolar) bevosita qizitish.





Qarshilik vositasida elektr qizitish sxemalari

a-elektr kontaktli; b-elektrodli; v-bilvosita (elementli);
g-elektrolitda qizitish; 1-qizdiriladigan jism; 2- qisqichlar; 3-
qizdirish transformatori; 4-elektrodlar; 5-elektr qizitgichning
qarshilik elementi; 6-gaz pufaklari.



Qizitish o'tkazgichni (o'tkazgich muhitni) elektr zanjiriga ulash va undan elektr toki o'tishi hisobiga amalga oshadi. Agar R elektr qarshiligidagi ega bo'lgan o'tkazgichga U kuchlanish berilsa manbadan iste'mol qilinadigan quvvat quyidagicha ifoda etiladi


$$P = U^2 / R = I^2 R$$

o'tkazgichda τ vaqt davomida ajraladigan issiqlik miqdori Jou-Lens qonuniga asosan quyidagi formula bilan aniqlanadi

$$Q = V^2 \tau / R = I^2 R \tau$$

qizitish jarayonini belgilab beruvchi asosiy omil qizdiriladigan jismlarning (bevosita qizitish uskunalarida) yoki qizdirgich elementlarning (bilvosita qizitish uskunalarida) elektr qarshiligidir.





Birinchi tur o'tkazgichlarining elektr qarshiligi

O'tkazgichning o'zgarmas tokdagi qarshiligi omik qarshilik deb ataladi.

$$R_0 = \rho I / S$$

Induktivliksiz metall o'tkazgichlarning o'zgaruvchan tokdagi qarshiligi aktiv qarshilik deb nomlanadi va u yuza effekti koeffitsienti hisobiga omik qarshilikdan ko'proq bo'ladi:

$$R_a = k_n \rho I / S$$

Sanoat chastotasida nomagnit materiallarga uning ta'siri kam bo'lganligi uchun qiymati $k_p=1$ ga teng deb olinadi va ko'pincha hisobga olinmaydi.



Metallarda solishtirma qarshilikning miqdori, qoida bo'yicha, harorat t oshishi bilan o'sadi a t ning xar qanday qiymatida u quyidagi formula bilan aniqlanadi

$$\rho_t = \rho_{20} (1 + \alpha\theta + \beta\theta^2 + \gamma\theta^3 + \dots)$$

bunda ρ_{20} – 20°C o'tkazgichning solishtirma qarshiligi;

$\theta = (t - 20)$ o'tkazgich haroratining 20°C dan oshishi.

$\alpha, {}^{\circ}\text{C}^{-1}$

Qarshilikning harorat koeffitsienti deb ataluvchi kattalik o'tkazgichning muhim fizik xarakteristikalaridan biridir

α, β, γ – o'zgarmas koeffitsientlar;

$$\rho_t = \rho_{20} (1 + \alpha\theta)$$



Ikkinchi tur o'tkazgichlarning elektr qarshiligi

Ikkinchi tur o'tkazgichlari elektrolitlar deb ataladi. Unga kislotalar, tuzlar va ishqorlarning suvdagi eritmasi, shuningdek, turli xil suyuq va namlikka ega materiallar (sut, xo'l ozuqalar, tuproq) kiradi.

Suvning solishtirma elektr qarshiligi tuzlar konsentratsiyasiga bog'liq bo'ladi va empirik formula yordamida aniqlanadi

$$\rho_{20} 8 \cdot 10^3 / C$$

ρ_{20} - $20^{\circ}C$ da suvning solishtirma qarshiligi, $\Omega \cdot M$,

C-tuzlar konsentratsiyasi yig'indisi, mg/l.

Suv uchun ρ_{20} ning ko'p uchraydigan qiymatlari 10...30 $\Omega \cdot M$ oraliqda bo'ladi.



Atmosfera suvi tarkibida erigan tuzlar miqdori 50 mg/l dan ko‘p emas, daryo suvida - 500....600 mg/l, yerosti suvlarida - 100 mg/l dan bir necha grammgacha. Suv uchun ρ_{20} ning ko‘p uchraydigan qiymatlari 10...30 Om·m oraliqda bo‘ladi.

Ikkinchi tur o‘tkazgichlarining elektr qarshiligi haroratga bog‘liqdir. Harorat ko‘tarilgan sari suvdagi tuzlar ionlarining dissotsiatsiya darajasi va harakatchanligi oshadi, natijada o‘tkazuvchanlik yaxshilanib qarshilik kamayadi.

Sezilarli darajada bug‘ hosil bo‘lish darajasigacha xar qanday t harorat uchun suvning solishtirma elektr o‘tkazuvchanligi chiziqli bog‘lanish funksiyasi bilan aniqlanadi

$$\gamma_t \gamma_{20} [1 + \alpha(t-20)],$$



Texnik hisoblarda ko‘pincha o‘tkazuvchanlik emas, solishtirma qarshilik ko‘rsatkichidan va $\alpha=0,025 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ deb qabul qilinib, $\rho(t)$ bog‘liqlikning sodda ko‘rinishidan foydalaniladi.

$$\rho_{t=1}/\gamma_t \rho_{20}/[1+\alpha(t-20)]$$

$$\rho_t = 40 \rho_{20} / (t+20)$$




Elektr kontaktli qizitish

Oddiy shakldagi detallar (vallar, o'qlar, lentalar) ga termik va mexanik ishlov berishda elektr kontaktli qizitishdan foydalaniladi

Detal (1) elektr zanjiriga ulanadi va undan o'tadigan tok hisobiga qiziydi. Detalning qarshiligi kam, (5.2) tenglamaga asosan tok kuchi, katta bo'lishi kerak, shuning uchun tok yirik bronza yoki mis qisqichlar (kontaktlar 2) orqali uzatiladi.

$$Q = V^2 \tau / R = I^2 R \tau$$



Elektrokontaktli qizitishning asosiy qo‘llanish soxalari quyidagilar:

- 1.Oddiy shakldagi detallar (vallar, o‘qlar, lentalar) bevosita qizitib termik va mexanik ishlov berishda;**
- 2.Kontaktli payvandlashda;**
- 3.Yeyilgan metallarni eritib quyish orqali tiklashda (Elektr kontaktli eritib quyish);**
- 4.Trubalarni muzlashini oldini olish, muzlaganini eritish uchun va ichidagi suyuqliklarni qizitish va hk.**



Detallarni elektr kontaktli qizitish quyidagi afzalliklarga ega:

- 1.Qizitishning yuqori tezligi (10...40 °S/s), bu esa pechlarda qizitishga nisbatan metall stukturasining yuqori sifatini ta'minlaydi;**
- 2.Metallarning oksidlanishi va kuyishi (9..10 marta) kam qarshilikli pechlarga nisbatan;**
- 3.Ish jarayonida yuqori texnologik madaniyat va sanitariya sharoitlari yaratiladi va hokazolar.**


Elektrokontaktli qizitish quyidagi kamchiliklarga ega:

- 1.Bu usul yordamida oddiy shakldagi jismlarni qizitish mumkin;**
- 2.Katta ikkilamchi tok hosil qiluvchi maxsus qizitish transformatorlari zarur buladi;**
- 3.Tokni detalga uzatishning qiyinligi, Qisqichlar detal bilan yaxshi kontaktga ega bo'lishi kerak.**



Elektr kontaktli payvandlash


Metall detallarning, ulanish joylarini plastik holatgacha bevosita elektr qizitish va mexanik ravishda ezib yopishtirish uchun qo'llaniladi. Ulanish joylarining o'tish qarshiligi payvandlanadigan detallar qarshiligidan anchagina yuqori. Shuning uchun detallarning o'zi tokdan unchalik qizimaydi, ulanish joylarida esa katta miqdorda issiqlik hosil bo'ladi.




Kontaktli payvandlashning uch xil turi mavjud: uchma-uch, nuqtali va rolikli. Kontaktli payvandlash samaradorligi bilan ajralib turadi va mashinasozlik, remont ishlarida keng tarqalgan.






1. Стыковая сварка



2. Точечная




3. Роликовая



Elektr kontaktli eritib quyish

Silindr shaklidagi yemirilgan yuzalarning tashqi va ichki tomonini tiklash uchun qo'llaniladi. Detal 2 markazidan yoki stanok patroniga maxkamlanadi va sekin aylantiriladi. Detal yuzasi eritiladigan sim 3 bilan o'raladi va elektr kontakt usulida eritib quyiladi. Bunda tok impulsulari (5...20)□103A va davomiyligi 0,04...0,05 s. Detal va o'ralgan simga tok payvandlash transformatorining 5 ikkilamchi chulg'amidan roliklar 1 va 4 yordamida uzatiladi, shu bilan birgalikda roliklar detal va o'ralgan sim orasida zarur bosimli kontakt hosil qiladi.




Kommutatsiya transformatorning birlamchi chulg'amidagi uzgich yordamida amalga oshiriladi.



Elektr kontaktli yuzani qalinlashtirish

Tekislik va silindr shaklidagi detallar yuzasini mustaxkamlash maqsadida kukunli koplama bilan qoplash uchun qo'llaniladi. Detal 1 yuzasiga qoplanadigan kukun uyumi 2 dumalaydigan - elektrod 3 yordamida shibbalanish bilan bir vaqtda kukun uyumi va mustaxamlanadigan detal orasidan o'tadigan tok yordamida qizdiriladi. Uzgich 4 yordamida impuls rejimida tok o'tkazgich qoplamaning yuqori sifatini ta'minlaydi.



Qizitgich transformatorlar quvvatini hisoblash va tanlash

1. Materialni elektrokontaktli qizitish transformatorining foydali quvvati (P_{foy}) qyidagi formuladan topiladi

$$P_{\text{foy}} = \frac{mc(t_2 - t_1)}{\tau_n}, \text{ kVt,}$$

Bu yerda, m — qizdiriladigan material massasi, kg;

$$m = \frac{\pi \cdot d^2}{4} l \cdot j,$$

d — material diametri, m;

l — material uzunligi, m;

j — po‘latning zichligi, $7,8 \cdot 10^3$ kg/m³ qabul qilinadi;

c — po‘latning solishtirma issiqlik sig‘imi, $0,48 \cdot 10^3$ kJ/kg °S;

t_1, t_2 — boshlang‘ich va oxirgi xarorat, $t_1=20$ °S qabul qilinadi;;

τ_n — qizish vaqt, soat;

$$\tau_n = \frac{\Delta M}{\Delta \rho} c \cdot (t_2 - t_1), \text{ s.}$$

ΔM — 1 m uzunlikdagi material solishtirma og‘irligi, kg/m;

$\Delta \rho$ — detalning qizitiladigan birlik uzunligiga birlik vaqt bo‘yicha mos keladigan energiyaning o‘rtacha intensivligi, Vt/m. Tajriba natijalariga ko‘ra $\Delta \rho = 160...250$ kVt/m.

2. Transformatorning to‘la quvvati

$$S = \frac{k_x \cdot P_{\text{foy}}}{\eta \cdot \cos \varphi}, \text{ kVA}$$

Bu yerda, k_x — zaxira koeffitsiyenti, 1,1...1,3 oraliqda qabul qilinadi;

η — fik, $\frac{l}{d^2}$ nisbatga bog‘liq bo‘lib, 2 jadvaldan qabul qilinadi;



$\cos\varphi$ – quvvat koefitsiyenti, $\frac{l}{d^2}$ nisbatga bog'liq bo'lib, 2 jadvaldan qabul qilinadi.

2 – jadval. Hisoblash uchun ma'lumotlar.

$\frac{l}{d^2}$, mm ⁻¹	0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4	0,45	0,5	0,55
η	0,5	0,62	0,68	0,73	0,76	0,78	0,8	0,81	0,82	0,83	0,84
$\cos\varphi$	0,5	0,62	0,68	0,73	0,76	0,78	0,8	0,81	0,82	0,83	0,84
τ_n , s	5	9	13	17	21	25	29	33	37	41	45

3. Qizdirish transformatorlari ko'pincha qisqa muddatli - takroriy rejimda ishlaydi, shuning uchun to'la quvvatda ishlash davomiyligi PV (nisbiy birliklarda) hisobga olinib aniqlanadi:

$$S_{exc} = S \sqrt{\Pi B},$$

Bu yerda, ΠB — ishlash davomiyligi nisbiy birliklarda quyidagicha topiladi:

$$\Pi B = \frac{\tau_u}{\tau_u + \tau_n},$$

τ_n — detalni almashtirish vaqt (pauza vaqt), 2 jadvaldan qabul qilinadi.

PV eng yaqin standart katta qiymatgacha yaxlitlanadi: 0,15; 0,25; 0,40; 0,60.

4. Transformatoring ikkilamchi chulg'amidagi kuchlanish, yani detalga beriladigan kuchlanish quyidagicha topiladi:



$$U = \sqrt{\frac{P_{\text{факт}} \cdot R_i}{\eta_{\text{сп}}}}$$

Bu yerda, $\eta_{\text{сп}}$ – transformatorning FIKi, 0,9...0,95 oraliqda qabul qilinadi;

R_i – o‘rtacha qizish xaroratidagi detalning qarshiligi

$$R_i = k_s \cdot \rho_i \cdot \frac{l}{\pi \cdot d^2}, \text{ Om,}$$

$$\frac{4}{4}$$

k_s – yuza effekti koeffitsiyenti

$$\text{agar } a < 1 \text{ bo‘lsa, } k_s = 1 + \frac{a^4}{3},$$

$$\text{agar } a > 1 \text{ bo‘lsa, } k_s = 1 + \frac{1}{4} + \frac{3}{64a},$$

a — razmersiz parametri (hamma razmerga xam to‘g‘ri keladigan) quyidagi formuladan aniqlanadi:

$$a = \frac{d}{4 \cdot Z_s},$$

Z_s – tokning metalga kirish chuqurligi, m:



$$Z_s = 503 \sqrt{\frac{\rho_s}{\mu \cdot f}},$$

μ – magnit o'tkazuvchanlik, $\mu = 100$ qabul qilish mumkin

ρ_s – qizish vaqtida xaroratlar farqining o'rtachasi uchun po'latning solishtirma qarshiligi

$$\rho_s = \rho_{20} (1 + 0,0055 \cdot \theta + 9 \cdot 10^{-6} \cdot \theta^2), \text{ Om.m};$$

ρ_{20} – 20°S xaroratdagi solishtirma qarshilik, $0,135 \cdot 10^{-6}$ Om.m qabul qilinadi;

$$\theta = \frac{t_1 - t_2}{2} – o'rtacha xaroratlar farqi.$$

5. Ishchi tok quyidagicha topiladi:

$$I = \frac{\frac{P_{\text{fus}}}{\omega}}{\frac{3}{U}}, \text{ A.}$$

6. Transformatorming salt ishlash kuchlanishi ish davomida detaldagi kuchlanish (U) va ikkilamchi chulg'AMDAGI isrof (ΔU)lar yig'indisidan tashkil topadi

$$U_{\text{csm}} = U + \Delta U$$

ΔU ning qiymatini quyidagicha qabul qilish mumkin $\Delta U = 0,1U$, u xolda $U_{\text{csm}} = 1,1U$.


Olib borilgan xisoblar asosida transformatorming asosiy kattaliklarini 3 jadvalga kiritamiz.



Elektrodli qizitish

Elektrodli qizitish usuli ikkinchi tur o'tkazgichlari: suv, sut, mevalar sharbati, nam ozuqalar, tuproq va betonni qizitish uchun qo'llaniladi. Material elektrodlar o'rtasiga joylashtiriladi va material bo'ylab bir elektroddan ikkinchisiga qarab oqadigan elektr toki hisobiga qizdiriladi.








Xuddi elektr kontaktli qizdirish kabi, bunda xam bevosita qizitish amalga oshiraladi material o'zidan elektr toki o'tishi hisobiga qiziydigan muhit bo'lib xizmat qiladi.



Elektroliz xodisasining oldini olish uchun elektrodli qizdirishda faqat o'zgaruvchan tokdan foydalilaniladi.

Elektrod sistemasi- o'zaro va ta'minlovchi tarmoq bilan ma'lum shaklda bog'langan, qizitiladigan muhitga elektr tokini yetkazib beruvchi elektrodlar birligidir. quyidagilar elektrod sistemasining parametrlari hisoblanadir: fazalar soni, shakli, o'lchamlari, elektrodlar soni va materiali, ular orasidagi masofa, elektr ulanish sxemasi ("yulduz", "uchburchak", aralash ulanish va hokazo).



№	Sxema		Qurilmaning faza qarshiligi
	Qurilma konstruksiyasi	Ekvivalent elektr	
1			$R_f = \rho_t \frac{i}{bh}$ <p>b - elektrod eni</p>
2			$R_f = \frac{\rho_t}{2\pi h} \ln \frac{r_k}{r_e}$ <p>Optimal o'lchamlar nisbati $r_e = 0,368r_k$</p>
3			$R_f = \frac{\rho_t}{4\pi h} \ln \left[\frac{3r^2(r_k^2 - r^2)^3}{r_e^2(r_k^6 - r^6)} \right]$ <p>Optimal o'lchamlar nisbati $r = 0,51r_k ; r_e = 0,21r_k$</p>
4			$R_f = \frac{360 \cdot \rho_t}{2\pi h} \left(\frac{k_1 \cdot k_2}{k_1 + k_2} + \frac{k_3 \cdot k_4}{k_3 + k_4} \right)$ $k_1 = \frac{1}{\alpha_1} \ln \frac{r_1}{r} ; k_2 = \frac{1}{\alpha_1} \ln \frac{r}{r_2} ;$ $k_3 = \frac{1}{\alpha_2} \ln \frac{r_1}{r} ; k_4 = \frac{1}{\alpha_2} \ln \frac{r}{r_2}$ <p>α_1, α_2 - fazaga nisbatan rostlanuvchi elektrodlarning burilish burchagi (gradusda)</p>



ELEKTRODLI QIZITISH

Quvvatni rostlash (xarorat):

Seksiyalar sonini o'chirib yoqish

Tok oqadigan suyuqlikning hajmini o'zgartirish

Suyuqlikning tezligini o'zgartirish

Kamchiligi

Faqat tok o'tkazuvchi materiallarni qizitish imkoniyati


Qizitish vaqtida quvvatning sezilarli o'zgarishi

Elektr xavfi (Elektroopasnost)

Elektr tokining qizitiladigan materialga ta'siri



Qo'l bola elekrodli qizitish elementi



Qizitish elementlarining turlari




Elektrodli qizitish elementi

Trubkali qizitish



Elektrod qizitish elementining ishlash sxemasi



Suvda erigan tuz ionlari elektr maydoni ta'sirida harakat qiladi



Elektrodli qizitishning kamchiligi

- Elektr toki to'g'ridan-to'g'ri qizitiladigan suv orqali o'tadi, bu elektr toki urishi xavfini sezilarli darajada oshiradi.
- Qizitiladigan suyuqlikning ionlanishi vaqt o'tishi bilan uning kimyoviy tarkibi o'zgarishiga olib keladi.
- Issiqlik tashuvchisi sifatida an'anaviy antifrizlar, antifrizlar va distillangan suvdan foydalanish uchun yaroqsiz.



Elektrodli qizitishning afzalligi

- Yoqilgan holatda (quruq ish) qozonda suv yo'qligi hech qanday oqibatlarga olib kelmaydi va tok tashuvchi suyuqlik yo'qligi sababli ishlamay qolishi.
- Qozon elektrodlaridagi qurumlar faqat uning quvvatini pasaytiradi va elektrodlarning ishdan chiqishiga olib kelmaydi.
- Elektrodli qizitish qozonlari odatda TEQ li qozonlarga qaraganda ancha ixchamdir.



Elektrodli qizitish

- 1. Qizitish elementining quvvati va FIK suvning tarkibiga bog'liq.
- 2. Isitish elementining samaradorligi suv tarkibidagi tuzlar miqdoriga bog'liq bo'lganligi sababli, bu turdag'i isitgichni ovqat tayyorlash uchun ishlatalish mumkin emas.
- 3. Elektrodli qizitish elementidan uyni isitish uchun foydalanish mumkin.
- 4. Elektrod qizitish elementi boshqa qizitish elementlari bilan solishtirganda yuqori FIK ega, ammol ular xavfliroq.



Elektrod sistemalarini hisoblash

1. Qizitish uchun kerak bo‘ladigan foydali energiya:

$$\mathcal{Q}_{\text{fod}} = P_{\text{ypt}} \tau = \frac{mc(t_{\text{ox}} - t_{\text{bosh}})}{\eta}, \text{ kDj, ,} \quad (1)$$

Bu yerda, P_{ypt} — suv qizdirgichning qizitish davridagi o‘rtacha quvvati, kVt;

τ — qizish vaqt, sek;

m — isitiladigan suv massasi, kg;

s — suvning issiqlik sig‘imi 4,19 kJ/kg. 0S

$t_{\text{ox}}, t_{\text{bosh}}$ — suvning oxirgi va boshlang‘ich xarorati;

η — suv qizitgichning fik 0,9–0,97.

2. Suvning istalgan xaroratdagи solishtirma qarshiligi,

$$\rho_t = \frac{\rho_{20}}{1 + \alpha \theta}$$

Bu yerda, ρ_{20} — 20 0S da suvning solishtirma qarshiligi, Om m;

$\theta = t - 20$ — suv xaroratining 20 0S dan yuqoriga ortishi;

$\alpha = \frac{1}{t_{\text{bosh}} + 20}$ — suv o‘tkazuvchanligining xarorat koeffitsiyenti.

Suv qizitgichning qizdirish jarayonidagi quvvatining o‘zgarish chegaralari:

$$P_{\text{bosh}} = \frac{t_{\text{bosh}} + 20}{t_{\text{bosh}} + t_{\text{ox}} + 40} 2P_{\text{ypt}}, \text{ Vt}$$

$$P_{\text{ox}} = \frac{t_{\text{ox}} + 20}{t_{\text{bosh}} + t_{\text{ox}} + 40} 2P_{\text{ypt}}, \text{ Vt}$$



3. Elektrodlar sistemasini xisoblash qizitishning oxiridagi maksimal quvvat bo'yicha amalga oshiriladi.

Elektrodlar orasidagi masofa

$$l = \frac{U_f}{E_{\max}} ; \text{m}$$

Bu yerda, U_f — fazा kuchlanishi, V;

E_{\max} — elektrodlar orasidagi xaqiqiy elektr maydon kuchlanganligi, V/m,

$$E_{\max} = j_{px} \cdot \rho_{ox} \cdot 0,1, \text{V/m.}$$

Bu yerda, ρ_{ox} — qizish oxiridagi suvning solishtirma qarshiligi, Om m;

J_{px} — elektrodlardagi ruxsat etilgan tok zichligi, quyidagicha xisoblanadi:

$$j_{px} = \frac{16 \cdot 10^3}{\sqrt{\rho_t}}, \text{A/m}^2$$

Suv isitgich bakining diametri elektrod sistemasining konstruktiv tuzilishidan qabul qilinadi:

$D > 6l$ — yassi elektrodli;

$D > 3l$ — yumaloq elektrod uchun



4. Yassi «b» yoki yumaloq «d» elektrodlar kengligi quyidagicha topiladi:

$$b \leq \frac{1}{3} D$$

$$d = (0,02 \dots 0,2)D.$$

5. Elektrodlar sistemasining geometrik koeffitsiyenti

$$k = \frac{(n-1)l}{b}$$

$$k = \frac{1}{2\pi} \lg \frac{D}{d}$$

n — yassi elektrodlar soni.

6. Elektrodning aktiv uzunligi

$$h = \frac{k\rho_k}{R_\phi}, \text{ m}$$

$$R_\phi = \frac{U^2}{\frac{1}{3}P_s}, \text{ Om}$$

Bu yerda, R_f — bir fazadagi suv ustuni qarshiligi; ρ_k , P_{ox} — suvning solishtirma qarshiligi va suv isitgichning qizish oxiridagi quvvati.



7. Xisoblangan elektrodlar sistemasi elektrodlardagi ruxsat etilgan tok zichligi va elektrodlar orasidagi ruxsat etilgan elektr maydon kuchlanganligi tekshiriladi:

$$j_{\max} = \frac{K_u I_t}{S} < j_{\rho_{\max}}, \text{ A/m}^2,$$

$$E_{\max} = \frac{U}{l} < E_{\rho_{\max}}, \text{ V/m.}$$

Bu yerda, S – elektrod yuzasi, S=bh;

$$I_t = \frac{P_2}{\sqrt{3}U}, \text{ - qizish oxiridagi liniya toki;}$$

$K_u = 1,1 - 1,4$, - elektrod yuzasidagi tok zichligining bir xil emaslik koefitsiyenti.

E_{\max} – ruxsat etilgan elektr maydon kuchlanganligi, 2 jadvaldan olinadi

2 jadval. — ruxsat etilgan elektr maydon kuchlanganligi

$\rho_k, \text{Om m}$	2,5	5	7	20
$E_{\max}, \text{V/m}$	10000	25000	40000	80000



Qarshilik vositasida bilvosita qizitish



Nuriddin M. Markayev







