


guruhash sxemasiga joylashtirish mumkin emas. Shuning uchun quyida faqat eng ko‘p tarqalgan nasoslar ustida to‘xtalib o‘tamiz.

XVII bob. PORSHENLI VA PLUNJERLI NASOSLAR

2.28- §. Porshenli va plunjерli nasoslarning tuzilishi hamda ishlatalish sohalari



2.30 - rasm. Bir harakatlı porshenli
(plunjерli) nasosning ishlash sxemasi

Porshenli nasos qurilmasining eng sodda sxemasi 2.30-rasmida keltirilgan.

Bu nasoslarda suyuqlikning so‘rilishi va haydalishi porshen yoki plunjerning (2.30-rasm) silindrda ilgarilama-qaytma harakatiga asoslangan. Bunda porshen 3 (2.30-rasm) yoki plunjер 3 (2.30- rasm, a) tarkibida shtok 2 bo‘lgan krivoship-shatunli mexanizm 1 yordamida harakat qiladi. Porshen (plunjер) silindr ichida qaytma (orqaga) harakat qilganida uning oldidagi ish bo‘lmasining hajmi ortib siyraklanish hosil bo‘ladi. Bu siyraklanish ma’lum bir chegaraga yetganida ish bo‘lmasidagi bosim bilan tirkak klapan 7

ostidagi xrapovikda bo‘lgan bosim orasidagi farq so‘rish klapani 4 ni oshadi va suyuqlik so‘rish trubasi 6 orqali ish bo‘lmasiga kiradi. So‘rish jarayoni porshen (plunjер) o‘zining eng chekka so‘rish chegarasiga etgunsha davom etadi. Bunda so‘rish trubasidagi siyraklanish so‘rish klapani oldiga joylashtirilgan vakuummetr yordamida o‘lchanadi. Ta’minlovshi idishdagi suyuqlik sathidan nasos silindrining eng yuqori sathigacha bo‘lgan balandlik so‘rish balandligi (H_s) deyiladi. So‘rish balandligi chegaraviy so‘rish balandligi H_r dan katta bo‘lmasligi kerak.

Porshen (plunjер) ilgarilama (oldinga) harakat qilganda esa ish bo‘lmasidagi bosim ortib, so‘rish klapani yopiladi. Bo‘lmadagi bosim ortishida davom etib haydashga etarli bosim p_x ga etganida haydash klapani ochilib, suyuqlik haydash trubasi 9 ga o‘ta boshlaydi. Suyuqliknii haydash porshen eng chekka haydash chegarasiga yetguncha davom etadi.

Nasosni ishga tushirganimizda u avval so‘rish trubasidagi havoni tortadi va suyuqlik so‘rish trubasiga ko‘tariladi. Nasos biroz vaqt ishlagandan so‘ng so‘rish trubasi va silindrini havo haydab chiqarilib, suyuqlik silindrni to‘ldiradi. Shundan so‘ng nasos moslangan tartibda ishlay boshlaydi. Natijada ta‘minlovchi idishdagi suyuqlik qabul qiluvchi idishga o‘ta oshlaydi.

Silindrini yuqori sath bilan suyuqlik ko‘tarilgan eng yuqori sathlarning farqi haydash balandligi (H_r) deyiladi.

So‘rish balandligi bilan haydash balandligining yig‘indisi $H_u = H_c + H_x$ nasosning tortish balandligi yoki to‘liq statik bosimdan iboratdir.

Yuqorida aytganimizdek porshenli nasoslar yuqori bosim kerak bo‘lgandagina ishlataladi. Amalda, ko‘p hollarda, porshenli nasoslar markazdan qoshma nasoslarni siqib chiqaradi. Hajmiy gidrouzatmalar tarkibida ishlayotgan nasoslar asosan porshenli nasoslar turiga kiradi. Bu aytiganlardan tashqari porshenli nasoslarning yana bir ustunligi foydali ish koeffisiyentining yuqoriligidir.


Porshenli nasoslarning markazdan qoshma nasoslardan yana bir farqi shundaki, uning so‘rishi haydash trubasiga o‘rnatilgan berkitkish yordamida o‘zgartirib bo‘lmaydi. Lekin haydash trubasining kesimi kichrayib borishi bilan tezlik ortib boradi va berkitkich oldida bosim ortib boradi. Agar berkitkish butunlay beqitib qo‘yilsa, bosim juda kattalashib ketishi natijasida yo nasos buziladi, yoki truba yoriladi, yo bo‘lmasa zo‘riqishning ortib ketishi, natijasida dvigatel to‘xtab qoladi. Shuning uchun porshenli nasoslardan yuqori bosimda o‘zgarmas so‘rish zarur bo‘lgan hollarda foydalaniadi.

Porshenli nasoslarning markazdan qoshma nasoslarga taqqoslangandagi asosiy kamshiligi ularning kattaligi, qimmatga tushishi, ishlatalishning murakkabligidir. Bu nasoslarga markazdan qoshma nasoslarga qaraganda ko‘proq qarab turish va diqqat talab qilinadi. Chunki porshenli nasoslarning klapanlari tez-tez ifloslanab turadi. Ifloslanish nasosning boshqa qismlarida ham bo‘ladi.

2.29-§. Indikator diagramma

Porshenli nasosning silindrini absolyut bosimning porshenning yurishiga yoki ish bo‘lmasi hajmining o‘zgarishiga bog‘liqligini ko‘rsatuvchi yopiq shiziqdan iborat grafik indikator diagramma deyiladi. U ishlab turgan nasos silindriga o‘rnatilgan va

indikator deb ataluvchi maxsus asbob yordamida chizib olinadi. 2.31-rasmda oddiy bir



harakatli porshenning taxminiy indikator diagrammasi keltirilgan. Diagrammada ab chizig'i so'rish holatiga mos keladi. Bu holatda silindrda bosim so'rish bosimi p_s ga teng va atmosfera bosimidan kichik bo'ladi. So'rish va atmosfera bosimlarining farqi $p_a - p_s$ ta'sirida so'rish klapani ochiq holatda tutib turiladi. Porshenning eng chekka so'rish holatiga b nuqta to'g'ri keladi. Bu holatdan boshlab, porshen oldinga qarab yuraboshlaydi.

Bunda bosim ortaboshlaydi, so'rish klapani yopiladi. Porshenning oldinga yurishi davomida (bs shiziq) bosim ortib borib, haydash bosimi p_x ga tenglashadi. Shu vaqtan boshlab haydash klapani ochiladi va u butun haydash jarayoni davomida (sd chizig'i) ochiq turadi.

Bu vaqtida suyuqlik p_x bosim ostida haydash trubasiga kiradi. Porshenning eng chekka haydash holati d nuqtaga to'g'ri kelib, bunda haydash jarayoni tugaydi.

Porshen orqaga harakat qilaboshlashi bilan silindrda bosim kamayib, haydash klapani yopiladi. Bosim pasayib borib (ds shizig'i) p_s ga etganidan so'ng yana so'rish klapani ochilib, surish jarayoni boshlanadi. Klapanlar ochilishining boshida (a va s nuqtalar) so'rish inersiya kuchi ta'sirida o'zgarib turadi.

Indikator diagrammasidagi yopiq $absd$ chiziq bilan chegaralangan yuza porshenning bir marta borib-kelishida bajargan ishi A_1 ni ifodalaydi:

$$A_1 \approx (p_x - p_c)L = p_{xu}L$$

Porshenning suyuqlikka bergen quvvati indikator quvvat deyiladi va quyidagicha aniqlanadi:

$$N_u = \frac{p_{xu}SLn}{60}, \text{ kGm/s} \quad (17.1)$$

bu yerda S – porshenning yuzi; L – porshenning yo'li; p_{xu} – indikator bosimi; n – aylanishlar soni.

Indikator quvvat foydali quvvat bilan quyidagicha bog'langan:

$$N_u = \frac{N_f}{\eta_u} \quad (17.2)$$

bu yerda η_u – indikator FIK.

Shunday qilib, indikator diagramma nasosning quvvatini aniqlashga yordam beradi.

2.30-§. Porshenli nasoslarning foydali ish koeffisienti

Porshenli nasoslarda ham markazdan qoshma nasoslardagi kabi, energiyaning yo‘qotilishi mayjud bo‘lib, u mexanik va gidrodinamik qarshiliklarni yengishga sarf bo‘ladi. Bularidan biri hajmiy yo‘qotish bo‘lib, unga nazariy sarf bilan haqiqiy sarfnинг teng emasligi sababdir. Oddiy bir harakatli porshenning nazariy sarfi

$$Q_n = SL \frac{\eta}{60}$$

formula bilan hisoblanadi.

Haqiqatda esa, porshenning bir marta borib kelishida tasvirlangan hajmi SL ga teng hajmli suyuqlikning hammasi haydash trubasiga tushmaydi. Bir qism suyuqlik porshen bilan silindr devori orasidagi tirqish orqali va salnikdagagi tig‘izlagichning kamchiligi sababli tashqariga sizib o‘tadi. Haydash davri tugab, so‘rish boshlanganda haydash klapanining va so‘rish davri tugab, haydash davri boshlanganida so‘rish klapanining bir onda yopilmasligi natijasida (yopilish davri qisqa bo‘lsa) ham juda oz miqdordagi suyuqlik orqaga qaytishga ulguradi. Natijada haqiqiy sarf nazariy sarfdan kam bo‘ladi. Haqiqiy sarfnинг nazariy sarfga nisbati hajmiy foydali ish koeffisienti deyiladi va haqiqiy sarf Q_x ning nazariy sarf Q_n ga nisbati bilan aniqlanadi:

$$\eta_Q = \frac{Q_x}{Q_n} \quad (17.3)$$

Nasosning tuzilishi va uning eskirganlik darajasiga qarab $\eta_Q = 0,85, 0,99$ chegarada o‘zgaradi. Nasosning suyuqlikni ko‘tarish uchun sarflayotgan energiyasi uning haydash trubasida hosil qilgan bosimi H_x bilan belgilanadi. Bu bosim so‘rish bosimi $H_c = \frac{P_c}{\gamma}$

haydash bosimi $H_x = \frac{P_x}{\gamma}$ nasosdagi va haydash trubasidagi hidrolik qarshiliklarni yengishga sarf bo‘lgan bosimlar yig‘indisi $H_n + H_m$ orqali quyidagicha aniqlanadi:

$$H = \frac{P_v}{\gamma} - \frac{P_c}{\gamma} + H_n + H_m. \quad (17.4)$$

H_n va H_m lar ishqalanish va mahalliy qarshiliklarni hisoblash formulalari yordamida aniqlanadi.

Nasosning foydali bosimi H ga esa trubalardagi gidravlik qarshilik kirmaydi:

$$H_f = H_x - H_c + H_n. \quad (17.5)$$

Vakuummetr va manometrlar ko'rsatuvidan aniqlangan indikator bosim

$$H_u = \frac{P_v}{\gamma} - \frac{P_c}{\gamma} \quad (17.6)$$

ga teng. Manometrik bosim $H_x = H_m$ degan tushunchani kiritamiz. U holda nasos va nasos qurilmasidagi yo'qotishlarni gidravlik FIK

$$\eta_p = \frac{H_u}{H_i} \quad (17.7)$$

va qurilmaning FIK

$$\eta_q = \frac{H_f}{H}$$

orqali ifodalanadi.

Nasosning suyuqlikni ko'tarish uchun sarflagan foydali quvvatini

$$N_f \approx \gamma Q_f H_m$$

ni topsak, u holda indikator FIKni quyidagicha ifodalash mumkin:

$$\eta_u = \frac{N_f}{N_u}.$$

Yuqorida keltirilgan (17.2), (17.7) tengliklardan va oxirgi formuladan ushbu munosabat kelib chiqadi:

$$\eta_u = \frac{N_f}{N_u} = \frac{\gamma Q_f H_m}{\gamma Q_f H_u} = \eta_q \eta_p. \quad (17.8)$$

Indikator quvvatning porshenga berilgan quvvat N_p ga nisbati mexanik FIK dan iborat.

$$\frac{N_u}{N_p} = \eta_m \quad (17.9)$$

Bundan foydalanim nasosning to'liq foydali ish koeffisientini topish mumkin:

$$\eta = \frac{N_f}{N_p} = \frac{N_f}{N_u} \frac{N_u}{N_p} = \eta_u \eta_m.$$

Bundan ko'rindaniki, nasosning to'liq FIK i hajmiy, gidravlik va mexanik FIK larning ko'paytmasiga teng ekan:

$$\eta = \eta_q \eta_p \eta_m. \quad (17.10)$$

Demak, nasos olgan to'liq quvvat quyidagi formulalar bilan aniqlanadi:

$$\left. \begin{aligned} N &= \frac{Q_H H_m \gamma}{102\eta} \\ N &= \frac{Q_H H_m}{75\eta} \gamma o.k \\ N &= \frac{Q_n H_m \gamma}{1000\eta} kVt \end{aligned} \right\} \quad (17.11)$$

Oxirgi formulada hisob SI sistemasida bajarilishi kerak. Nasos ishlab turganida dvigatelning sarflagan quvvati nasos foydalangan quvvat bilan quyidagicha bog'langan bo'ladi:

$$N_{dv} = \alpha \frac{N}{\eta_{ish}}$$

bu yerda η_{ish} boshqaruvchi zvenodagi ishqalanish kuchlarini belgilovchi FIK, $\alpha = 1,1 \div 1,2$ – quvvatning zapas ko'effisienti; dvigatel ko'proq zo'riqib ishlagan holni hisobga oladi.

Nasosning foydali ish ko'effisientlarini: $\eta_g = 0,9 \div 0,98$; $\eta_m = 0,95 \div 0,98$; $\eta = 0,65 \div 0,9$ chegarada olinadi. Bu qiymatlar nasosning turiga va uning eskirganlik darajasiga bog'liq bo'lgani uchun aniq ko'rsatilmaydi.

2.31-§. So'rish grafigi va uni tekislash usullari

Porshenning silindriddagi harakati uning yo'li L bo'yicha bir xil emas. Krivoship-shatunli mexanizmning aylanishiga bog'liq bo'lgani uchun porshenning yo'l tenglamasi

$$x = r(1 - \cos \omega t)$$

ko'rinishida ifodalanadi. Porshenning bu tenglamadan aniqlangan tezligi ushbu ko'rinishga ega:


$$v = \frac{dx}{dt} = r\omega \sin \omega t$$

Shunday qilib, porshenning tezligi krivoship-shatunli mexanizmning radiusi r burchak tezligi ω ga bog'liq bo'lib, shatunning krivoship mahkamlangan nuqtasidagi aylana tezlikning shtok yo'nalishidagi proyeksiyasiga teng. Agar bu aylana tezlikni $u = r\omega$ deb, aylanish burchagini $\alpha = \omega t$ deb belgilasak, oxirgi tenglikni ushbu ko'rinishda yozamiz (2.32-rasm):

$$v = u \sin \alpha$$

Shunga asosan, vaqt birligida porshen silindrda haydar chiqarayotgan suyuqlik miqdori nasosning so'rishi deb ataladi va quyidagicha aniqlanadi:


$$V = vS = uS[\sin \alpha] \quad (17.12)$$



2.32 - rasm. Porshenli nasosda so'rishning

notekisligini ko'rsatuvchi sxema

haydash davriga to'g'ri keladi. $\sin \alpha$ ning manfiy qiyatlarida nolga teng bo'lib, so'rish davriga to'g'ri keladi. Oddiy bir harakatlari nasosning so'rish grafigi 2.32- rasmida tasvirlangan. Bundan ko'rinishib turibdiki, porshenning borib-kelishida haydash davriga to'g'ri kelgan so'rish (sarif) grafikda tasvirlangan sinusoida bilan abshtissa o'qi orasidagi yuzaga teng bo'lib, so'riliish davriga to'g'ri kelgan so'rish nolga teng. So'rishning bunday notekisligi, ko'p hollarda bir tekis so'rish zarur bo'lganligi sababli, ishlab chiqarish talabiga javob bermaydi. Bundan tashqari, trubadagi notekis tezlik inersiya kuchini engishga anchagina energiyaning sarf bo'lishiga sabab bo'ladi. Ikki harakatlari nasoslarning so'rish grafigi 2.33-rasm, a da keltirilgan. Rasmdan ko'rinchiki, bunday



2.33 - rasm. Ikki va uch haraktli

porshenli nasoslarda so'rishning tekisroq bo'lishi

harakatlari nasoslarda esa so'rish yana ham to'g'riroq bo'ladi (2.33-rasm, b). Bu nasoslarning so'rish grafigidan ko'rinchaki, abshtissa o'qining hech qaysi nuqtasida so'rish nol bo'lmaydi, boshqasha aytganda so'rish to'g'ri shiziqga juda yaqin bo'ladi.

Porshenli nasoslarda so'rishning notekisligini maksimal tezlikning o'rtacha tezlikka nisbatli bilan ifodalanadi. Bunda o'rtacha tezlik deb quyidagi miqdorni nazarda tutamiz:

Bu formula asosida tuzilgan grafik porshenning so'rish grafigi deb ataladi. Keltirilgan formuladan ko'rinchiki, $\sin \alpha$ ning musbat qiyatlarida nasosning so'rishi sinusoida bo'yicha o'zgarib borib, sinusoida bo'yicha o'zgarib borib, haydash davriga to'g'ri keladi. $\sin \alpha$ ning manfiy qiyatlarida nolga teng bo'lib, so'rish davriga to'g'ri keladi. Oddiy bir harakatlari nasosning so'rish grafigi 2.32- rasmida tasvirlangan. Bundan ko'rinishib turibdiki, porshenning borib-kelishida haydash davriga to'g'ri kelgan so'rish (sarif) grafikda tasvirlangan sinusoida bilan abshtissa o'qi orasidagi yuzaga teng bo'lib, so'riliish davriga to'g'ri kelgan so'rish nolga teng. So'rishning bunday notekisligi, ko'p hollarda bir tekis so'rish zarur bo'lganligi sababli, ishlab chiqarish talabiga javob bermaydi. Bundan tashqari, trubadagi notekis tezlik inersiya kuchini engishga anchagina energiyaning sarf bo'lishiga sabab bo'ladi. Ikki harakatlari nasoslarning so'rish grafigi 2.33-rasm, a da keltirilgan. Rasmdan ko'rinchiki, bunday

nasoslarda so'rish faqat haydash yoki so'rish boshlanishidagina nolga teng bo'ladi. Abshtissa o'qining boshqa nuqtalarida so'rish nol bo'lmaydi. Shunday qilib, ikki harakatlari nasoslarda so'rish bir amaliy nasoslarga nisbatan to'g'riroq bo'ladi. Ush

$$v_{\phi,r} = \frac{\int_0^{2\pi} u[\sin \alpha] d\phi}{2\pi}.$$

Boshqacha aytganda, o'rtacha tezlik porshenning to'liq borib kelishiga to'g'ri kelgan oraliqda so'rish grafigi bilan abstsissa o'qi orasidagi yuzaning shu yuzaga teng va uzunligi 2π – bo'lган to'g'ri to'rtburchak balandligiga teng.

Oddiy bir harakatli nasoslar uchun notekislik

$$\frac{v_{\max}}{v_{o,r}} = 3,14$$

ga teng, ikki harakatli nasoslar uchun esa

$$\frac{v_{\max}}{v_{o,r}} = 1,57$$

Bir va ko'p harakatli nasoslarning notekisligi quyidagicha bo'ladi:


Oddiy bir harakatli	3.14
ikki harakatli	1.57
uch harakatli	1.047
to'rt harakatli	1.11
besh harakatli	1.016
olti harakatli	1.047
yetti harakatli	1.008
sakkiz harakatli	1.026
to'qqiz harakatli	1.005

Bu jadvaldan ko'rinish turibdiki, nasoslarning harakat tartibi ortishi bilan ularning so'rishi tekislanib borar ekan. Demak, harakat tartibini oshirish yo'li bilan nasoslarning so'rishini tekislash mumkin. Bunda harakat tartibi toq bo'lган nasoslar uchun so'rish grafigi tekisroq bo'lishini nazarda tutish kerak.

So'rish grafigini tekislashning ikkinchi usuli havo qalpoqlaridan foydalanishdir. Haydash trubasining boshlanishiga (nasosdan chiqishda) o'rnatilgan havo qalpog'i so'rishning notekisligini kamaytirish bilan birga gidravlik zARBANI ham susyatiradi.

So'rishning tekislanishi quyidagicha bo'ladi. Porshen suyuqlikni haydaganda nasosdan chiqqan suyuqlik yuqori bosimda chiqishi bilan birga suyuqlikning tezligi ham (avvaliga) ortib boradi. Shu vaqtida qalpoqdagi havo siqilib, bir qism suyuqlik unga kiradi. Qalpoq ostidagi havo unga kirayotgan suyuqlikka qaraganda ko'p bo'lGANI

uchun havoning bosimi ko'p o'zgarmaydi. Tezlik kamayib borib so'rish davri boshlanganda, ya'ni nasosdan suyuqlik chiqishi to'xtaganda havo qalpog'i ostidagi suyuqlik haydash trubasiga tushadi. Natijada so'rish grafigi hamda haydash trubasidagi tezlik ancha tekislanadi. Bir harakatli nasosga havo qalpog'ini o'rnatish sxemasi 2.34-rasm, a da tasvirlangan. Nasosning haydash davrida undan chiqayotgan suyuqlik



2.34 - rasm. Havo qalpog'ining haydash va so'rish trubasiga o'rnatish sxemasi

$v = u : \pi$ ga tenglashib, vaqt birligida haydalgan suyuqlik miqdori $V = uS : \pi$ ga teng bo'ladi. Bunga tegishli so'rish grafigi 2.32-rasmda to'g'ri chiziq bilan tasvirlangan.

Nasosga kirishdagi suyuqlikning inersiya kuchlarini kamaytirish uchun so'rish trubasiga ham havo qalpog'i o'rnatiladi. Qalpoqning hajmi kichik bo'lsa, uning so'rishni tekislashi yaxshi bo'lmaydi, katta bo'lsa, nasos qurilmasi kattalashib ketadi. Shuning uchun havo qalpoqlarining hajmini hisoblashga to'g'ri keladi. Qalpoq hajmini hisoblash uchun uning ostidagi havoning maksimum va minimum hajmlarini yoki shuning o'zini ko'rsatuvchi suyuqlikning maksimum va minimum hajmlarini hisoblash kerak. Minimum hajm 2.32-rasmda sinusoidaning to'g'ri chiziq bilan kesishgan a nuqtasiga, maksimum hajm b nuqtasiga tug'ri keladi. Bu hajmlarning farqi ab to'g'ri chiziq bilan sinusoidaning yuqori qismi orasidagi yuzaga teng. Bu yuzani hisoblash natijasida ushbu tenglikni olamiz:

$$V_{\max} - V_{\min} = 0,55SL.$$

Shuningdek, hisoblash yo'li bilan quyidagilarni olamiz:

ikki harakatli nasoslar uchun $V_{\max} - V_{\min} = 0,21SL$.


uch harakatli nasoslar uchun $V_{\max} - V_{\min} = 0,009SL$.

Ko'p harakatli nasoslarda tezlik yuqori darajada tekislangan bo'lishini yuqorida aytib o'tgan edik. Bunda havo qalpoqlarining zarurati qolmaydi. Lekin ko'p silindrli

nasoslarda bir yoki bir necha silindrning birdan ishlamay qolish hollari bo'ladi. Bu holda so'rishning tekisligi birdan o'zgaradi va bu o'zgarish juda katta miqdorlarga etishi mumkin. Shuning uchun ko'p silindrli nasoslarda ham, ayniqsa haydash yo'liga, havo qalpog'ini o'rnatish maqsadga muvofiqdir.

2.32-§. Diafragmali nasoslar

Ximiyoviy aktiv suyuqliklarni va qattiq modda zarrachalari aralashgan suyuqliklarni so'rish uchun porshenli nasoslarning maxsus turlari ishlataladi. Bunday nasoslarning eng tarqalgan turi diafragmali yoki membranalni nasosdir (2.35-rasm).



2.35 - rasm. Diafragmali nasoslar.

Bu nasoslar ishlash prinsipi bo'yicha oddiy bir harakatli plunjерli nasoslarga o'xshaydi va suspenziyalar hamda metall qismlarning yemirilishiga katta ta'sir qiluvchi aktiv suyuqliklarni so'rishda ishlataladi. Nasosning silindri 1 va plunjeri so'rileyotgan suyuqlikdan elastik to'siq 3 – diafragma (membrana) bilan ajratilgan bo'lib, to'siq yumshoq rezina yoki maxsus po'latdan ishlanadi. Plunjер orqaga yurganda diafragma bo'lmasining o'ng qismida siyraklanish hosil bo'ladi. Natijada diafragma o'ng tomonga egilib, siyraklanish bo'lmaning chap tomoniga, so'ngra nasosning ish bo'lmasiga beriladi. Bu esa xuddi porshenli nasoslardagi kabi so'rish klapani ochilib, so'rish jarayoni boshlanishiga sabab bo'ladi. Plunjер oldinga yurganda esa diafragma bo'lmasining o'ng qismida bosim ortib diafragma chagpa egiladi. Spu yo'il bilan bosimning ortishi ish bo'lmasiga berilib, so'rish klapani 4 yopiladi, so'ngra haydash klapani 5 ochilib, suyuqlikni haydash boshlanadi. Bunda plunjер va silindr so'rileyotgan suyuqlikdan ajratilgani uchun, ximiyaviy aktiv moddalar ta'sirida bo'lmaydi va zanglash, erroziya hodisalaridan holi bo'ladi. Nasosning so'rileyotgan suyuqlikka tegib turadigan qismlari (ish bo'lmasi, klapanlar va h.) kislotaga chidamli materiallardan ishlanadi yoki kislotaga chidamli moddalar bilan qoplanadi.

Bu nasoslarning indikator diagrammasi va so'rish grafigi porshenli nasoslar-niga o'xshash bo'ladi. Nasosga berilgan quvvatning bir qismi (yuqorida aytilgan sarflardan tashqari) diafragmaning elastiklik kuchini engishga sarf bo'ladi. Shuning

uchun FIK ham kamroq bo'ladi. Diafragmani elastikligi kichik materialdan tayyorlab bu yo'qotishni kamaytirish mumkin.

Amaliy mashg'ulotlarni bajarishga doir ko'rsatma Masalalar

2.1. Plastinkali nasosning ulchamlari quyidagicha: statorning ichki qismi diametri $d=100\text{mm}$; ekssentrisitet $l=10\text{mm}$; plastinkalar qalinligi $=3\text{mm}$; plastinkalar eni $b=40\text{mm}$; plastinkalar soni $z=5$. Agar aylanishlar chastotasi $n=1450 \text{ ayl/min}$ va nasosdan chiqishdagи bosim $P = 5 \text{ MPa}$ bulsa. Nasosga sarflangan quvvat aniklansin. Nasosning mexanik foydali ish koefisientini $\zeta_{\text{sh}} = 0,9$.

Echimi: 1. (1.31) formulada nasosga sarflangan quvvatni aniqlaymiz

$$N_c = M \cdot \omega$$

Plastinkali (rotorli) nasosning valdagи momenti

$$M = \frac{1}{2\pi} \rho v \frac{l}{m}$$

Gidromashina ishchi hajmi formuladan aniqlanadi

$$V = 2eb(K2\pi R - \delta z) = 0,00022m^3$$

$$N_c = M\omega = \frac{1222}{2 \cdot 3,14} \cdot \frac{3,14}{30} \cdot 1450 = 30kVt$$

Javob: $N_c = 30kVt$

2.2. Radial-porshenli gidromotorga uzatilayotgan suyuqlik sarfi uzgarmagan holda, rotoring aylanishlar chastotasini uzgartirish, statorni siljitish, ya'ni ekssentrisitet l ni uzgartirib amalga oshiriladi. Gidromotor rotori doimiy momenti $M=300nm$ bilan yuklangan bulib, agar gidromotor kirish qismidagi maksimal bosim $P_{1max}=20MPA$, o'zatilayotgan suyuqlik sarfi $Q=15l/min$, P_{max} da gidromotor hajmi FIK q = 0,90 va shu bosimda mexanik FIK m=0.92 bulsa, gidromotor rotorining maksimal aylanish chastotasi qancha buladi.

Yechimi: radial-porshenli gidromotor (umumiy) FIK

$$\zeta = \frac{N_c}{N} = \zeta_{\phi} \cdot \zeta_n$$

$$P_{\text{ex}} = P_1 - P_2;$$

$$P_{1max}; \quad P_2 = 0$$

$$P_{\text{zm}} = P_1 = 20 \text{ mPa};$$

(1.9) формуладан

$$\zeta = \zeta_q \cdot \zeta_m = 0,9 \cdot 0,92 = 0,828$$

$$\zeta = \frac{N_\phi}{N}; \quad 0,828 = \frac{300 \cdot 0,105n}{0,00025 \cdot 20000000} = \frac{31,5n}{5000};$$

$$0,828 = \frac{31,5n}{5000};$$

Rotoring maksimal aylanishlar chastotasi

$$n = 0,828 \cdot \frac{31,5}{5000} = 132 \text{ ayl/min}$$

Javob: $n=132 \text{ ayl/min.}$

2.3. Shesternyali nasos validagi aylantiruvchi moment miqdorini va foydali sarfini $Q_n=0,4 \text{ l/s}$ aniqlang. Agar nasosning nazariy sarfi aylanish chastotasi $n=25 \text{ ayl/s}$ va nasos bosimi $P_n = 1,25 \cdot 10 \text{ N/m}^2$, bo'lsa, mexanik FIK $\zeta_m = 0,85$, hajmiy FIK $\zeta_q = 0,9$ ga teng.

Yechimi: 1. nasosning ishchi hajmi (1.22) formuladan

$$V = \frac{Q_n}{n} = \frac{0,4}{25} = 0,016 \text{ l/ayl} = 16 \text{ sm}^3/\text{ayl}$$

2.Nasos validagi foydali aylantiruvchi moment (1.32) formuladan

$$M_\phi = \frac{v \cdot P_H}{2\pi} = \frac{16 \cdot 1,25 \cdot 10^2}{2\pi \cdot 10^6} = 32 \text{ nm}$$

Nasos valiga berilayotgan aylantiruvchi moment

$$M = \frac{H_\phi}{\zeta_{\max}} = \frac{32,0}{0,85} = 38 \text{ nm}$$

3.Foydali sarf

$$Q_\phi = Q_n \cdot \zeta_q = 0,9 \cdot 0,4 = 0,36 \text{ l/s}$$

Javob: $M=38 \text{ nm}; Q_\phi=0,36 \text{ l/s.}$