



TOSHKENT IRRIGATSIYA VA QISHLOQ XO'JALIGINI
MEXANIZATSİYALASH MUHANDISLARI INSTITUTI
MILLİY TADQIQOT UNIVERSİTETİ



FAN:

Mashinalardan foydalanish va texnik servis

MAVZU:
№ 1

MASHINA DETALLARINING ISHQALANISHI,
EYILISHI VA NOSOZLIKALARINING FAYDO
BO'LISH SABABLARI (4 soat)



SHARIPOV ZAYNIDDIN SHARIPOVICH



Muhandislik tizimlarni boshqarish
kafedrasasi dotsenti, t.f.n.



REJA:

1. Fanning o'zlashtirishdagi asosiy terminlar, tushunchalar va ta'riflar.
2. Mashinalar ishonchliligi va uning ko'rsatkichlari.

АДАБИЁТЛАР

1. Yo`ldoshev Sh.U. Mashinalar ishonchliligi va ta`mirlash asoslari. - Toshkent: O`zbekiston, 2006 y. 650b.
2. Технология ремонта машин. Под ред. проф.А.А.Пучина. - М.:КолосС, 2007.-488 с.:ил.
3. Надежность и ремонт машин. Под ред. проф.В.В.Курчаткина. М.: Колос, 2000 г. - 776 с.

Mashína (lat. *machina*— «mexanizm, qurilma, konstruksiya», ot dr.-grech. μηχανή— «siljitmoq») — bir turdagи harakat energiyasini ikkinchi turdagи harakat energiyasiga aylantirish, materiallar **yoki** axborotlarni o'zgartirish, aloqa o_rnatish, yuk va odamlarni tashish uchun mo'ljallangan mexanizm **yoki** mexanizmlar majmui.

Mashinadan foydalanish mehnatning mazmuni va tarzini o'zgartirish, xalq xo'jaligining barcha tarmoqlarida mehnatning darajasini bir-biriga yaqinlashtirish va rivojlantirish, ish unumдорligini oshirish va shu asosda yuqori iqtisodiy samaradorlikka erishish, mehnatni mashaqqatli va zerikarli yumushdan ishtiyоq bilan bajariladigan ehtiyojga aylantirishning asosi hisoblanadi, soha madaniyatini ko'taradi.

Ishqalanish — deyarli har qanday mexanizm ishlaganida albatta sodir bo_ladigan jarayon. **Texnikada u ikki xil ahamiyatga ega.**

Podshipniklar, tishli uzatmalar, porshenli tizimlarda ishqalanish sirtlarning yeyilishiga, quvvatning isrof bo_lishiga olib keladi. Shuning uchun bu o_rinda ishqalanish **zararli** omil hisoblanadi.

Tormozlar va ilashish muftalarida esa ishqalanish **foydalidir**, shu bois bu o_rinda yeyilishning ruxsat etilgan chekli qiymatlaridan chiqib ketmagan holda uni ma'lum qiymatgacha oshirishga harakat qilinadi.

Ishqalanish turlari. Jismarning nisbiy harakati kinematik belgilariga ko'ra ishqalanishning quyidagi turlari ko'proq uchraydi:

Tinch holatdagi ishqalanish-ikki jismning nisbiy harakatga o'tguniga qadar mikroharakatlaridagi ishqalanish.

Harakatdagi ishqalanish — nisbiy harakatda bo'lgan ikki jismning ishqalanishi.

Surkov ashyosisiz ishqalanish — ishqalanuvchi sirtga hech qanday surkov ashyosi surtilmagandagi ikki jismning ishqalanishi.

Surkov ashyosi bo'lganidagi ishqalanish — ikki jismning ishqalanuvchi sirtiga har qanday surkov ashyosi surtilgandagi ishqalanishi.

Sirpanishdagi ishqalanish — ikki qattiq jismning harakatidagi shunday ishqalanishki, bunda urinish nuqtalarida jismlarning tezliklari qiymati va yo'nalishi bo'yicha har xil bo'ladi.

Dumalashdagi ishqalanish — bu ikki qattiq jismning harakatidagi shunday ishqalanishki, bunda urinish nuqtalarida ularning tezliklari qiymati va yo'nalishiga ko'ra turlicha bo'ladi.

Ishqalanish kuchi — bir jism tashqi kuch ta'sirida boshqa jismning sirti bo'ylab harakatlanganida yuzaga keladigan qarshilik; mazkur tashqi kuch — ana shu jismlar orasidagi umumiy chegaraga urinma bo'yicha yo'nalgan bo'ladi.

Sirpanish tezligi — sirpanishda urinish nuqtalaridagi jismlar tezliklari orasidagi farq.

Ishqalanish sirti — jismning ishqalanishda qatnashuvchi sirti.

Tashqi ishqalanish — nisbiy harakatlanishga nisbatan bo'ladigan qarshilik hodisasi bo'lib, ikki jismning orasida, ularning sirtlari o'zaro urinadigan joylarda urinmalar bo'yicha yuzaga keladi.

Yeyilish — ishqalanish natijasida jism o'lchamlarining asta-sekin o'zgarib borishi jarayoni. Bu jarayon ishqalanuvchi sirtdan ashyo ajralib chiqishida va uning qoldiq deformatsiyasida namoyon bo'ladi. Ishqalanish natijasida ham yemirilish yuz berishi mumkin.

Yeyilish vaqt birligi ichida detal o'lchamlarining o'zgarish tezligi, masalan, **mm/soat** bilan baholanadi; uni boshqa o'lchov birliklari bilan ham baholash mumkin, chunonchi: mm/km; mm/kg (yonilgi sarfi); mm/moto-soat va hokazo. Ko'pgina detallarning yeyilish o'lchov birligi **mkm** yoki **mm da** baholanadi.

SIFAT-obyektning muhim belgilarini ifodalaydigan falsafiy tushuncha. Ishonchlilik ko'rsatkichlari, texnologikligi, standartlanish, unifikatsiyalashganlik va o'zaro almashuvchanlik darajasi, transportabellik, texnik estetika ko'rsatkichlari (tashqi ko'rinishi va boshqalar), ergonomik ko'rsatkichlar (fiziologik va gigiyena ko'rsatkichlari, ishlash qulayligi va shu kabilar) mashinalarning sifat ko'rsatkichlari sanaladi.

Texnologik jarayon ishlab chiqarish jarayonining bir qismi bo'lib, buyumning holatini o'zgartirishga qaratilgan harakatlardan iborat.

Texnologiya ishlab chiqarish jarayonlari, usullari va vositalari to'grisidagi bilimlar majmuasidan iborat.

Uning ilmiy vazifasi ishlab chiqarishning eng samarali usullarini aniqlash va ulardan foydalanish uchun fizik va boshqa qonuniyatlarni aniqlashdan iborat.

Detal — yigish ishlarini bajarmasdan nomi va navi jihatdan bir jinsli ashydadan tayyorlangan buyum. Detallarga lemex, tirsakli val, porshen barmogi, porshen halqalari, bolt, gayka kabilar misol bo'la oladi.

Detalni tiklash detalning ish qobiliyatini meyoriy texnik hujjatlarda ko'rsatilgan parametrlarini qayta tiklashni ta'minlaydigan nuqsonlarni bartaraf etishga oid ishlar majmuasidan iborat.

Yigma qism (birlik) – tarkibiy qismlari yigish ishlari jarayonida o'zaro birlashtirilgan detallardan iborat.

Yigma qismlarga dvigatel, uzatmalar qutisi, reduktorlar va hokazolar kiradi.

Joriy ta‘mir (JT) deb, uzel, mexanizm va detallarni qayta tiklash yoki almashtirish orqali ishlash qobiliyatini tiklashga aytildi.

Ta‘mirlashni bu turi foydalanish jarayonida mashinalarni ishlash qobiliyatini tiklashni asosiy usulidir. U rejali yoki rejasiz bajariladigan operatsiyalardan iborat.

Butkul (Kapital) ta‘mir – ta‘mirni shunday turiki – bunda har qanday tarkibiy qism, shu jumladan bazali resursini qayta tiklash maqsadida almashtiriladi yoki qayta tiklanadi.

Mashinalarni butkul ta‘mirlash va tarkibiy qismlarini qayta ta‘mirlash farq qiladi. Butkul ta‘mirlashda obyekt tozalanadi, tarkibiy qismlarga ajratiladi nuqsonlanadi, ta‘mirlanadi (qayta tiklanadi) yoki detallari almashtiriladi, yigiladi, regulirovka qilinadi, chiniqtiriladi, bo‘yaladi, sinaladi.

Mashinaning tuzilishini tashkil etuvchi qismlar **ikki guruhga: konstruktiv va nokonstruktiv qismlar guruhiga bo'linadi.**

Konstruktiv qismlar deb qanday ashyodan tayyorlanganligi, o'lchamlari va shaklidan qat'iy nazar mashina tarkibiga kirgan, alohida tayyorlangan barcha detallarga aytildi. Bularga ramalar, bloklar, vallar, shesternyalar, podshipniklar, boltlar, qistirmalar, shaybalar, baklar, quvurlar, tasmalar, giloflar va boshqalarni misol qilib ko'rsatish mumkin.

Nokonstruktiv qismlar deb mashina ishlaganda uning barcha konstruktiv qismlarining o'zaro zarur aloqasini yoki normal ishlashini ta'minlaydigan elementlarga aytildi. Bularga mashinani yigish jarayoni, rostlash, bo'yash, moylash va mashinaning o'z vazifasini bajarishga yaroqli qiladigan boshqa ishlar kiradi.

Ishlash qobiliyati — mashinaning shunday holatiki, bunda mashina berilgan vazifalarni texnik hujjatlar talablariga mos keladigan parametrlar bo'yicha bajara oladi.

Mashinaning ishlash qobiliyati ko'p jihatdan yigma birlikmalar, agregatlar, qismlar va detallarning ishonchlilikiga bogliq.

Buzilmasdan ishlash - mashinaning qandaydir hajmdagi ishni bajargunga qadar o'zining ishlash qobiliyatini majburiy tanaffuslarsiz saqlash xususiyati.

Ishlamay qolish - deganda ishlash qobiliyatining buzilishidan iborat bo'lgan hodisa tushuniladi.

Ishonchlilik-mashinaning berilgan vazifalarni belgilangan ish ko'rsatkichlari qiymatlarini saqlagan holda texnik servis ko'rsatish, ta'mirlash va tashish rejimlari shartlariga mos kelgan holda bajarish xususiyati.

Ishonchlilik kompleks xususiyat bo'lib, mashinaning vazifasiga va undan foydalanish sharoitiga qarab buzilmasdan ishlash, chidamlilik, ta'mirlashga yaroqlilik va saqlovchanlikni alohida-alohida yoki birgalikda ko'rsatkichlari.

Chidamlilik — mashina, agregat, uzel, tutashmaning o'zining ishlash qobiliyatini oxirgi holatgacha saqlash xususiyati.

Mashinaning oxirgi holati bundan keyin undan foydalanish mumkin emasligi, samaradorligining pasayishi yoki xavfsizlik talablarining buzilishi bilan belgilanadi va texnik hujjatlarda izohlanadi.

Chidamlilik ko'rsatkichlariga mashinaning undan foydalanila boshlangandan to hisobdan chiqarilgunga qadar bo'lgan **xizmat muddati** yoki **resursi** kiradi.

Resurs – mashinaning texnik hujjatlarda izohlangan oxirgi holatga qadar bajaradigan ishi. Birinchi ta‘mirlashgacha bo‘lgan resurs, ta‘mirlashlararo resurs, belgilangan resurs va boshqa resurslar farq qilinadi. Ta‘mirlashlararo resurs birinchi ta‘mirlashgacha bo‘lgan resursdan kamroq bo‘ladi.

Xizmat muddati — mashina ishlatila boshlanganidan yoki butkul ta‘mirlanganidan to texnik hujjatlarda izohlangan oxirgi holatga kelguncha yoki hisobdan chiqarilgunga qadar kalender ishlash davomiyligi.

Yigish birligi – yigish jarayonida tarkibiy qismlari o'zaro biriktirilgan buyum. Yigish birliklariga dvigatel, uzatmalar qutisi va boshqalar misol bo'la oladi.

**Ta‘mirlashga yaroqlilik — mashina
(agregat, uzel)ning texnik servis
ko'rsatish va ta‘mirlash yo'li bilan
ishlamay qolishi hamda nuqsonlarining
oldini olish, aniqlash va bartaraf etishga
moslashganligidan iborat bo'lgan
xususiyati.**

**Saqlanuvchanlik-mashinaning o'z
ish ko_rsatkichlarini saqlashi va
saqlanish muddati davomida va bu
muddat tugagandan keyin ham texnik
hujjatlarda ko'rsatilgan qiymatlarda
saqlanib turish xususiyati.**

Bajargan ishi — mashinaning ishlash davomiyligi yoki hajmi. Agar mashina tanaffuslar bilan ishlaydigan bo'lsa, u holda jami bajargan ishi hisobga olinadi. Mashinaning bajargan ishi vaqt, uzunlik, maydon (gektarda), hajm, massa va boshqa birliklarda o'lchanishi mumkin.

Ishlamay qolgunga qadar bajargan ishi - ta‘mirlanayotgan mashinaning ishlamay qolishlar oraligida bajargan ishining o'rtacha qiymati.

Nosozlik - mashinaning shunday holatiki, bunda u texnik hujjatlardagi talablarning loaqlar bittasiga ham mos kelmaydi.

Ishlamay qolish - mashinaning ishlash qobiliyati buzilishidan iborat bo'lgan hodisa.

Ishlamay qolish mezonlari meyor belgilovchitexnik hujjatlarda keltiriladi.

To'satdan, konstruktiv, asta-sekin, ishlab chiqarish, eksluatatsion, qisman hamda butkul ishlamay qolishlar bo'ladi. Turli kamchiliklar foydalanish qoidalari va meyorlarining buzilishi, turli xil shikastlanishlar, shuningdek tabiiy yeyilish va eskirish jarayonlari ishlamay qolishlarga sabab bo'lishi mumkin.

Ta‘mirlashlararo xizmat muddati yoki ta‘mirlashlararo resurs — ta‘mirlangan mashinaning texnik hujjatlarida izohlangan oxirgi holat yuzaga kelguncha mashinalar ta‘mirlanadi yoki almashtiriladi.

Payvandlash – o'zaro birikuvchi metallar atomlaro boglanishi hisobiga mahalliy qizdirish yoki plastik deformatsiyalashning alohida yoki o'zaro qo'llanilishi yordamida qattiq metallarni ajralmas birikmalarni hosil qilish texnologik jarayonidir.

Metal eritib qoplash – payvandlashning bir turi bo'lib, ashyo yuzasiga metal qatlami yotqizish.

Ishonchlilik tushunchalari, ta‘riflari va asosiy ko'rsat-kichlarini bilish uni baholash uchun obyektiv mezonlarni tanlash imkonini beradi.



TOSHKENT IRRIGATSIYA VA QISHLOQ XO'JALIGINI
MEXANIZATSİYALASH MUHANDİSLARI İNSTITUTI
MILLİY TADQIQOT UNIVERSİTETİ



E'TIBORINGIZ UCHUN RAXMAT!



**SHARIPOV ZAYNIDDIN
SHARIPOVICH**



**“Muhandislik tizimlarini bosh
qarish” kafedrasi dotsenti.
t.f.n.**



+ 998 71 237 05 86



Z.Sharipov @tiiame.uz



Zayniddin Sharipov