Министерство Сельского и Водного Хозяйства Республики Узбекистан

Ташкентский Институт Ирригации и Мелиорации

Кафедра: Гидрология и гидрогеология

Методическое пособие для выполнения лабораторных занятий по предмету "Инженерная геология и гидрогеология"

Методическое пособие рассмотрено на заседании №___ научно методического совета института от ____ май 2016 год и рекомендовано к опубликованию.

Настояшее методическое пособие составлено на основании утвержденной программы по дисциплине « Инженерная геологии и гидрогеологии» к изучению лабораторным способом породообразующих минералов и горных пород и к изучению метода определения коэффициента фильтрации грунтов.

Составителы: Г.У.Юсупов к.г.м.н., доцент

С.Е. Нуржанов к.т.н., доцент

И.М.Рузиев-ассистент

Рецензенты: Ф.А. Гаппаров – к.т.н.

(НИИИВП при ТИИМ).

Ш.Ботиров к.т.н доцент.

[©] Ташкентский институт ирригации и мелиорации 2016 г.

ВВЕДЕНИЕ

Настояшее методическое пособие составлено на основании утвержденной программы по дисциплине «Инженерная геологии гидрогеологии» к изучению лабораторным способом породообразующих минералов И горных пород И К изучению метода определения коэффициента фильтрации грунтов.

Методическое пособиепредназначено для студентов II курса по направлению образования «Гидротехнические сооружения и использование насосных станции», «Гидротехнические сооружения».

Работа посвящена к лабораторных изучению и определению породообразующих минералов и горных пород.

Каждый раздел методических указаний состоит из трех частей:

- 1. Краткие теоретические сведения.
- 2. Методика выполнения лабораторных работ (способы определения минералов и горных пород).
 - 3. Выводы.
 - 4. Контрольные вопросы.

В начале занятий преподаватель дает краткое теоретическое сведение о минералах и горных породах, затем объясняет методику определения минералов и горных пород, после этого дает методику обработки материалов и правилами пользования определителем. После этого студент приступает к выполнению задания.

В случае неясности студент должен пользоваться рекомендуемой литературой и консультацией педагога.

После завершения и оформления работы студентом проводится индивидуальный или групповой опрос по контрольным вопросам, после этого работа засчитывается.

Настоящее указание составлено коллективом кафедры гидрогеологии (доц. Юсупов Г.У. доц. Нуржанов С.Е., и асс. Рузиев И,)

Авторы отдают себе отчет в том, что «Методическое указание» является первым их коллективным трудом, которое не лишено недостатков и с благодарностью примут пожелания и критику в свой адрес.

I – ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРОДООБРАЗУЮЩИХ МИНЕРАЛОВ.

В ходе выполнения лабораторных работ по этой теме, студенты изучают породообразующие минералы и осваивают методику их определения. Это необходимо потому, что свойства горных пород во многом зависят от минералогического состава.

Ниже приводятся основные сведения о породообразующих минералах и методика их определения.

а) Основные сведения о минералах и их свойствах.

Минералы — это природные тела, имеющие определенный химический состав и физические составы. Они образуется в результате различных физико-химических процессов, протекающих в глубинах Земли. В настоящее время в природе встречаются несколько тысяч различных минералов, но только 45-50 из них имеют широкое распространение и являются основными составными частями горных пород. Эти минералы называются породообразующими.

По химическому составу все минералы делятся на несколько классов (см. табл. I).

Определенный химический состав И характерное внутреннее строение минералов сказывается на их внешних формах и физических свойствах. Каждый минерал отличается от другого целым рядом (или одним) признаком: RTOX бы обликом (внешним видом), прозрачностью, блеском, спайностью, изломом, твердостью, растворимостью (в воде или соляной кислоте), плотностью, вкусом, запахом и т.п. Характеристика некоторых минералов приводится в табл.2 определителе породообразующих минералов. Имея на руках неизвестный минерал, необходимо определить его форму и различные Сопоставив характеристики минерала с данными определителю, можно выяснить, что за минерал у нас в руках. Прежде всего, надо обратить внимание на его облик.

Облик минералов весьма разнообразен, различают:

а) изометрические — примерно одинаково развитые в трех направлениях (магнетит, пирит); **б)** вытянутые в одном направлении — призматические, столбчатые, шестоватые (асбест, гипс); **в)** вытянутые в двух направлениях при коротком третьем (биотит, мусковит). Многие минералы имеют форму, переходящие между тремя вышеуказанными.

Цвет минералов явился для многих из них признаком, по которому они получили свое название: гематит (кровяней), альбит (белый), рубин (красный). Ряд минералов обладает постоянным, присущим им цветом: хлорит — зеленый, самородная сера — желтая, киноварь — красная, мусковит обычно белый, биотит — черного цвета, для магнетита, графита характерен черный цвет. Но часто примеси придают им различные оттенки: обычно белый кварц может приобрести желтоватый, розоватый и

др. оттенки от незначительной примеси железа, марганца, флюорит может быть различных цветов – от белого до темно-фиолетового.

Многие минералы в мелкораздробленном состоянии (порошке) имеют иной цвет, чем в куске. Для исследования цвета порошка минерала достаточно определить цвет его черты.

черты минерала (цвет порошка) определяется неглазурованной фарфоровой пластинке. При проведении по ней куском пластинки остается минерала поверхности мелкий окрашенный определенный цвет. Некоторые минералы В характерную черту: так, например, пирит, который имеет в куске цвет латунно – желтый, дает черту зеленовато – черного цвета, обычно черного цвета, гематит дает черту вишнево-красного цвета, железноцвета магнетит порошке черный. Минералы черного В пластинки, естественно, на ней черту не дают.

Прозрачность — это способность минерала пропускать свет. Одна часть света, падающего на поверхность минерала, отражается, другая — поглощается, давая эффект различной степени прозрачности минерала.

Минералы по степени прозрачности делятся на:

- 1. прозрачные (горный хрусталь, исландский шпат, топаз и др.);
- 2. полупрозрачные (опал, сфалерит, киноварь и др.);
- 3. непрозрачные (пирит, галенит, графит, магнетит, халцедон и др.).

Некоторые непрозрачные в куске минералы просвечивают в тонких пластинках, например, биотит, халцедон.

Блеск минералов зависит от количества света, отраженного от его поверхности. По блеску минералы делятся на два класса: металлическим блеском (самородные металлы, многие сульфиды и окислы железа) и неметаллическим. Различается несколько неметаллического блеска: алмазный (сфалерит); стеклянный (кальцит, горный хрусталь); перламутровый (слюда, лабрадор); жирный (тальк); шелковистый (асбест) и др. Встречаются минералы, не обладающие блеском, матовые (каолинит).

Спайность – способность кристаллов и кристаллических зерен (обломков кристаллов) раскалываться или расщепляться по плоскостям. Это свойство минералов обусловлено определенным и является важной исключительно ИΧ внутренним строением диагностической чертой. Многие минералы называются шпатами (греч. – пластина), что свидетельствует о способности раскалываться параллельным плоскостям (исландский шпат, полевые шпаты).

Различают минералы с различными видами спайности:

- 1) Весьма совершенная когда минералы расщепляются, очень легко делятся на пластины, листочки, чешуйки, плоскости спайности при этом зеркально-блестящие, ровные (мусковит, биотит, гипс).
- 2) Спайность совершенная минерал раскалывается с образованием ровных блестящих плоскостей: в одном направлении волокнистый

- гипс, в двух направлениях ортоклаз, в трех направлениях кальцит, каменная соль, в четырех флюорит. Все минералы группы шпатов имеют совершенную спайность.
- 3) Спайность несовершенная обнаруживается с трудом на обломках минералов, значительная часть минералов ограничена неправильными поверхностями излома (апатит).
- 4) Спайность отсутствует при ударе минерал раскалывается по случайным направлениям и дает неровные поверхности (кварц, пирит).

Одной из характерных черт, которая дает возможность определить минерал, является излом.

Излом — это поверхность, которая возникает при расколе минерала. Минералы, обладающие спайностью, дают более или менее ровный излом (кальцит, галит). У минералов, не обладающих спайностью, выделяют следующие виды излома:

- 1) Раковистый излом похожий на внутреннюю поверхность раковины (опал, халцедон, вулканическое стекло-обсидиан).
- 2) Неровный излом без блестящих поверхностей спайности (апатит).
- 3) Занозистый излом характерный для минералов волокнистого строения (асбест, волокнистый гипс, иногда роговая обманка).
- 4) Крючковатый излом присущ самородному золоту, серебру, меди.

Твердость характеризуется сопротивлением минералов внешнему механическому воздействию, в частности царапанию. При пользуются, составленной из десяти эталонных минералов, шкалой МООСА, в которой каждый из последующих минералов тверже, по предыдущему отношению к и царапает СВОИМ острым поверхность предыдущих минералов. Например, кварц, обладающий по МООСА твердостью 7, царапает минералы ортоклад твердостью 6), апатит (5), флюорит (4), кальцит (3), гипс (2), тальк (1), в свою очередь он царапается топазом с твердостью 8 и корундом с твердостью 9.

относительной твердости Для определения минерала можно пользоваться разными легкодоступными предметами, твердость которых известна, как например, ногтем (твердость 2-3), монетой (достоинством твердостью 3, кусочками в 1, 2, 3, 5 копеек) c стекла (5 - 5.5), перочинным ножом (5,5-6). Практически с помощью ногтя и стальным ножа можно определить твердость многих минералов с твердостью до 6. Так, нож будет царапать поверхность минералов с твердостью 5, а минералы с твердостью более 6 будут сами царапать стекло и нож. Минерал, оставляющий черту на бумаге (не царапину), имеет твердость 1. Минерал, который чертится ногтем, но не царапает его, имеет твердость не более 2-2,5.

Если ноготь не царапает минерал, то твердость последнего более **2,5**. Чаще всего встречаются минералы с твердостью **2-6.**

Плотность минералов — частное от деления их веса на объем, определяется обычно в лаборатории. Наиболее часто встречаются в природе минералы с плотностью 2,4-4 г/см³.

Непрозрачные минералы с металлическим блеском обычно тяжелые, прозрачные минералы со стеклянным блеском — легче. В полевой обстановке о плотности судят приблизительно, взвешивая кусок минерала на ладони. Гипс, кальцит, галит, ортоклаз при этом явно легче, чем пирит, марказит, барит и др.

Для некоторых минералов характерны особые, присущие им свойства.

Магнитность — свойство минералов действовать на магнитную стрелку или самим притягиваться магниту. Магнитность обладает магнетит, природная платина, минералы содержащая железо и др.

Запах проявляется у некоторых минералов: при трении фосфорита от него исходит запах жженой кости, горелой кожи (от присутствия фосфора). Некоторые минералы дают запах при возгорании: пирит и марказит дают запах сернистого газа, арсенопирит — чесночный запах.

Вкус — определяется для растворимых в воде минералов: галит — соленый, сильвин — горько-соленый.

У некоторых минералов есть характерное свойство, например каолинит и галлуазит липнут к языку и к влажным губам.

Растворимость в кислотах (в 10% соляной кислоте) — присуща некоторым минералам и служит при схожих остальных признаках отличительной чертой. Некоторые карбонаты (кальцит, малахит) растворяются в соляной кислоте с выделением пузырьков.

минералы растворяются В измельченном виде (в Другие соляной кислоте вскипает порошок минерала доломита) или при (магнезит). Растворимость соляной кислоте служит, В особенно для отличия схожих по внешнему виду карбонатов (вскипают под действием HCl.) от сульфатов, которые на действие соляной кислоты не реагируют.

Каждый студент во время лабораторных занятий получает для самостоятельного определения несколько минералов. Внимательно свойства (цвет, спайность, изучив их внешний вид физические И твердость и др.), необходимо определить все минералы. В определении определители — таблицы, где дано минералов помогают свойств важнейших породообразующих минералов. Изучение минерала надо начинать с исследования и описания их физических свойств. Прежде всего, определяется цвет минерала, затем, проведя минералом по неглазурованной фарфоровой пластинки, определяют цвет его порошка (цвет черты). Далее определяется блеска минерала, для сравнения можно воспользоваться как эталоном кварцем (имеет стеклянный блеск), пиритом (металлический) ИЛИ известными предметами с общепринятым блеском.

Спайность наблюдается и описывается по наличию и ровности площадок, которые образовались при раскалывании имеющихся образцов.

Твердость исследуется при наличии шкалы МООСА по эталонным минералам, при отсутствии их — с помощью ногтя, куска стекла, бронзовой монеты, стального ножа, твердость которых известна.

Магнитность можно определить при помощи магнита, осторожно попробовав на язык минерал можно определить его вкус, капнув на его поверхность 10% соляной кислотой можно определить растворимость в кислоте и т.д.

Сопоставив полученные и записанные данные по неизвестному минералу с физическими свойствами известных минералов (см. табл. 2), студенты в итоге определяют название минерала.

Записи во время лабораторных занятий по определению минералов ведутся в журнале подобного типа (см. табл. 3);

таблица 1

№ п-п.
Цвет
Цвет черты
Блеск
Спайность
Твердость
Форма кристалло в
Допол. признаки
Название минерала
Класс (по хим.
COCTABY)

После определения контрольных минералов студент должен ответить на следующие вопросы:

- 1. Какие процессы приводить к образованию породообразующих минералов?
- 2. Что такое «минерал», «породообразующий минерал»?
- 3. Какие физические свойства характерны для минералов?
- 4. Методика определения физических свойств минералов?

Рекомендуемая литература:

- 1. Павлинов В.Н. Пособие к лабораторным занятиям по общей геологии. М., Недра, 1970 (стр. 5-22).
- 2. Толстой М. П. Геология с основами минералогии. М., Высшая школа, 1975 (стр. 20-75).
- 3. Толстой М. П., Основы геологии и гидрогеологии, М., Недра, 1976.
- 4. Кац Д.М. Гидрогеология, Колос, 1969 г.

Таблица важнейших породообразующих минералов

таблица 2

Класс	Наименование минералов	Хим. состав	Твёрдость	Удельный вес	Блеск	Цвет	Ч ерта на фарфоровой пластинке	Излом и спайность	Другие свойства	Место и нахождение в природе	/потребление
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Саморо- дный элемент	Графит	С	1	2,2	Металличес- кий и полуме- Таллический.	Стально- серый от железного до чёрного.	Чёрная, блестящая.	Излом мелко зернистый, спайность совершен. в одном направлении.	Мягкий, жирный, ачкает руки.	В метаморфичес-ких пор. чешуйчатыми и плотными массами.	В производстве карандашной, смазочных материалов, тиглей, электродов и др.
	Алмаз	С	10	3,5	Сильный (алмазный)	Бесцветный, реже желтоватый, прозрачный, зеленоватый, синеватый, чёрный.		Спайность соверш. в 4-ёх направле- ниях.	Бес- цветный	В ультра основных изверженных породах глубинного происхожд. среди серпантинов в россыпях.	В ювелирном и шлифовальном деле и при бурении скважин.
			1,5-2,5	2,2-2,6	Смолистый до алмазного.	Светло желтоватая, зеленоватая, редко сероватая.	Черта белая с желова- тым оттенком.	Излом не ровный, спайность не совершенна.	Имеет запах, горит.		Во многоих отраслях промышлен-ности (получ. серной кислоты, в с/хоз).
Сульфат ы	Гипс		1,5-2	2,3	Стеклянный с перламутрово шелковистым оттенком.	Белый, желтый, серый, красноватый или прозрачный.	Черта белая.	Спайность весьма содерж. Рас-см на пласт. разновидности с занозистым изломом.	В закрытой трубке при нагревании выделяет воду.	Плотные массы в виде пластов осадочных пород, порошковатые виды почв. Типичный химический осадок.	Использ для отливок в строительстве, в безбумажном деле, для приготовления эмали.
Ангидрид			3-3,5	2,9-3,0	стеклянный иногда с оламутро-вым отливом.	Голубоватый, серо-белый, белый, бесцветный, красноватый.	Черта серовато- беловатая.	Излом не ровный, спайность совершенна по 3-ом направления.	Хрупок, ризматическ ий облик.	Сплошные массы, прожилки и жилки в осадочных породах, встречается вместе с гипсом как химический осадок.	Для получения специального цемента и как удобрение.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Барит		2,5-3,5	4,3-4,6	Стекля-нный, перла- мутровый.	Белый, сероватый, жёлтый, розовый, бурый, зеленоватый, бесцветный.	Белая.	Спайность совершенна в 3-х направления.	Ромбический , столбчатый	Встречается среди складчатых пород, в пустотах вулканических пород.	Используется для производств: белых красок. химическ. пром. буровых растворов.
Фосфа-ты	Апатит		5	3,2	Жирный или стеклянный	Зеленоватый, желтоватый, белый, бурый.		Излом не ровный раковистый, спайность не совершенна.		Большие массы или отдельные кристаллы среди магматических пород.	В производстве минерального фосфорного удобрения, в литейном деле.
Силика- ты.	Оливин.		6,5-7	3,3-3,4	Стекля-нный.	Оливинногозел еный, буроватый, прозрачный.	Бес- цветный.	Излом не ровный, спайность слабо заметна.	Хрупкий.	Отдельные зерна или сплошные массы в основных и ультра бонов. породах.	Оливино содержащие породы используются для каменного литья, прозрачнозеленый, как драгоценный камень.
	Роговая обманка		5,5-6	3,0-3,3	На плоскости спайности шелко- вистый.	Серо-зелёный, тёмно-зелёный, черный.	Зелено- ватая, белая или серая.	Излом занозистый, спайность совершенна в 2-х направлениях под углом 124.	Стопчатые, призматичес кие сростки.	Породообразующие минералы, крупные и мелкие вырапленники в изверженных метаморфических породах.	В строительстве.
	Ортоклаз		6-6,5	2,5-2,6	Стекля-нный, перла- мутровый.	Желтый, белый, красный, сероватый, розовый, зеленый	Черты не даёт.	Спайность совершенна в 2-х направлениях.		Входит в состав преимущественно кислых и средних магматических пород, осадочных пород.	В керамической и стеклянной промышленности.
	Лабрадор		6	2,7	Стекля-нный.	Темно-серый, зеленовато- серый, коричневый.	Черты не даёт.	Спайность совершенна в 2-х направлениях.	Оставляет царапину на стекле.	Входит в состав основных (габбробазельт) и реже средних (диорит, андезит), магмат п.	Облицовочный материал в строительном деле.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Гранаты.		6,5-7,5	3,5-4,3	Стекля-нный в изломе жирно- ватый.	Красный, фиолетово- красный, от бурого до черного.	Черты не даёт.	Спайность отсутствует.	Оставляет царапину на стекле.		Для изготовления образивов и драгоценные камни.
	Биотит.		2,3	3,0-3,1	Стекля-нный.	Чёрный.	Черты не даёт, некотор разно-вид дают зеленоватую черту.	Спайность весьма совершенна.	Не царапает стекло.	Входит в состав глубинных и излившихся магматических пород гнеисов.	
	Мусковит		2-2,5	2,7-3,0	Стекля-нный, перла- мутровый.	Бесцветный, коричневый, желтый,рубин ово-красный.	Черты не даёт.	Спайность весьма совершенна.	Входит в состав глубинных, кислых и средних пород	Электро- промышленность.	Используется для изоляционных материалов в электротехнике.
	Тальк.		1	2,7-2,8	Жирный, перла- мутровый.	Зеленоватый, желтоватый, белый.	Белая.	Спайность весьма соверш. в одном направлении расщепляется на толстые листочки.	Мягкий жирный на ощупь.	Входит в состав глубинных, кислых и средних пород. Плотные, листовато кристалл. массы в метаморф. породах. продукт метаморфизма магнет. пород.	В резиновой, бумажной промышленности кисло упорный и огне упорный материал.
	Серпентин.		3-4	2,5-2,7	Жирный, восковой, шелковистый.	От светло до темно зелёного.	Белая или зеленоватая	Излом раковистый в сплошных занозистых массах и волокнистых разновидностей спайность отсутствует.		Продукт метамор- фического изме- нения основных изверженных пород. Пластинчатые кристалл. массы в виде жилок.	Асбест используется как изоляция и огне упорность.
	Авгит		5-6	3,2-3,6	Стеклянный	От зеленого, бурого до черного.	Белая, серая, темно зелёная.	Излом не ровный спайность отсутствует.	Восьми угольные призмы и столбняки.	Мелкие зерна реже кристаллы в изверженных породах.	Породообраз. минерал. Основных магматических пород.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Каолини т		2-2,5	2,55-2,65	Тусклый, матовый., жирный. На повер-ти кристаллов стекл, в изломе жирно-ватый.	Белый слегка желтоватый или сероватый. Бесцветный, белый, зелёный, коричневокрасный.	белая. Черты не даёт.	Излом зернистый у пластинок, спайность совершенна в одном направлении. Спайность отсутствует.	С водой набухает, сильно гигроскопиче н, жирный на ощупь Легко раствор-тся в соляной и черной кислоте	Глинист. массы пластов, гнезд залежей, продукт поверхностно и глубинного выветривания алюмосиликатов. Входит в состав глубинно магматических пород.	В керамике, строительном деле, бумажной промышленности и как огне упорный материал. Руда на алюминий, удобрение сырьё для стекольной и цементной
	Хлорит.		1,2-5	2,4	Стекля-нный, перла-мутровый.	Светло травинисто зелёный, фиолетовый розовый.	Белая, зелёная или не даёт.	Излом листоватый, чешуйчатый, спайность весьма совершенна.		Входит в состав хлоритовых и тальковых пород .	промышленности. Алюминиевая руда.
	Лазурит.		5-5,5	2,4	Стекля-нный.	Ярко-синий, лазурно-синий, фиолетовый, зеленовато-синий.	Не даёт.	Излом зернистый, спайность отсутствует.		Встречается в контакте известняка с гранитом.	Поделочный камень облицовочный материал, синяя краска.
	Малахит		3,5-4	3-3,4	Стекля-нный, шелко-вистый, матовый.	Зелёный.	Зелёная, бледная цвета минерала.	Спайность не совершенна, излом раковистый.	Растворим, в кристаллах.	Образуется в зоне окисления медных руд, на поверхности в результате распада бульфидов.	Медная.
Галоид- ные соедине- ния.	Галит аменная соль)		2,5	2,5-2,6	Стекля-нный	Белый, серый иногда с синими и красными прожилками.	Черта белая.	Спайность совершенна.	Кристал. в виде кубиков, характерен солёный вкус.	Отлагается из перенасыщенных растворов осадочного происхождения.	Использ. в пищевой промышленностис палв. для получения натрия в металлургии.
	Сильвин.		2-2,5	2	Стекля-нный	Молочно белый, красный.	Черта белая.	Спайность совершенна в 3-х направлениях, по стенки куба.	Вкус горьковато соленый.		В сельском хозяйстве.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Флюорит		4	3-3,3	Стекля-нный	Фиолетовый, чёрный, зелёный, розовый.	Белая, реже бледно фиоле-товый.	Спайность совершенна в 4-х направлениях, по октаэдру.	Хрупкий.	Отлагается на горячих водных растворах, в жилах реже встречается в пегматитах.	Употребляется в металлургии при плавки и для получ плавиковой кислоты.
Суль- фиды.	Галенит.		2-3	4,9-5,4	Металлич.	От стального серого до свинцового чёрного.	Серовато чёрный.	Излом мелко зернистый или ровный.		В жилах контактах при возгонах вулканов, в осадочных породах.	Руда и свинец.
	Пирит.		6-6,5	4,9-5,2	Сильный, металлич.	Бледно малунно желтый.	Зелено- ватый, чёрный.	Излом не ровный по раковистого, спайности нет.	Кристалл. в виде кубиков, горит распростр. запах сернистого газа.	Вкрапления в изверженных породах, осадочных, часто конкреции, широко расп. мергелях, углах, сланцах.	Употребляется в производстве серной кислоты.
	Киноварь.		2-2,5	3-3,2	Тусклый алмазный до металлич.	Алый, красный.	Кроваво красный.	Излом зернистый, спайность совершенна.		Вкрапленники, сплошные массы, корочки в песчаниках и сланцах, выделяется из горячих водных растворов.	Ртутная и красная краска.
	Сфалерит		3,5-4	3,5-4	Сильный, алмазный.	Желтый, красновато бурый, темно серый, чёрный.	Белая, светло желтая, серая, светло бурая.	Спайность совершенна в 6-х направлениях.		Встречается в рудных жилах, в контактах магматических пород с осадочными, особенно известками.	Важнейшая руда на цинк, применяется для изготовления коричневой краски.
	Молиб- денит.		1	4,7-5	Металлический	Светло свинцово серый.	Серая со слабым голубо- ватым оттенком.	Излом листовый, чешуйчатый, спайность совершенна.	Мягкий, жирный, пишет на бумаге.	Встречается в гидро термальных и пломатолитовых жилах, в контактах магмат пород и известняками в глубинных магматическ.	Важнейшая руда на молибиден.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Б) Кислые	Кварц.		7	2,5-2,6	Блеск стеклянный в изломе жирноват.	Белый, сероватый, дымчатый, черный, розовый, фиол, желтый.	Черты не даёт.	Излом не ровный, спайность отсутствует.	Оставляет царапину на стекле.	Кварц входит в состав кислых глубинных и излив. магматич. пород.	Применяется в стеклянной промышленности в радио деле.
	Магнетит		5,5-6,5	4,9-5,2	Металлически й	Железно чёрный.	Черная	Спайность отсутствует.	Магнитный	Встречается в зоне контакта глубинных магматич пород.	Важная руда на железо.
	Гематит		5-6	5,2-5	Металлически й полу металлический .	Вишнево синий, тёмно стально серый, железно чёрный.	Вишнево красная.	Спайность отсутствует.	Магнитный	Встречается в метаморфических, магматических и осадочных породах.	Важная руда на железо, кремин.
	Лимонит		4-5,5	2,7-4,3	Матовый, метало- видный, смолен блеск.	Бурый, охрано желтый, чёрный.	От желто- бурого до красно- бурого	Спайность отсутствует.	Магнитный	Встреч среди осадочных пород в зоне выветрив рудных месторож.	Руда железно красная.
	Опал		5,5-6,5	1,9-2,5	Восковой, стекля-нный, перламутр или матовый.	Бесцветный, белый, желтый, бурый, красный, зелёный.	Черты не даёт.	Спайность отсутствует.	Порошок хорошо растворим в щелочах.	Встречается в метаморфических, осадочных, магматических породах.	Благородный металл.
	Хальцедон		7	2,5-2,8	Восковой, матовый.	Белый, желтый, темно бурый, красный, зеленый, голубой.	Черты не даёт.	Излом плоско раковистый, спайность отсутствует.		Заполняет пустоты в излившихся магматических породах, входят в состав метаморф и осадочн пород	В производстве не которых научных приборов, как полировочный материал.
	Боксит.		6	2,9-3,5	Красный, зелёный, белый, черный.	Матовый	Черта светлого цвета.			В осадочных горных породах.	
	Корунд.		9	4,1	Стекля-нный.	Голубовато серый, желтовато серый, голубой, синий, розовый.	Черты не даёт.	Спайность отсутствует.		Встреч в магмат породах среди гнейсов и кристалл сланцев, мраморов и кварцитов, контактах магмат. с осадоч породами.	Для шлифования драгоценных камней, метал. оптическ. Разноидность рубинов и сапфиров.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кальцит		3	2,6-2,8	Стекля-	Белый,желтый,	Черта	Совершенная	Бурно вскип	Входит в состав	В оптической
					нный,	зелёный,	белая.	спайность в 3-х	при дейст	метаморфических и	промышленности
					перламутров	голубой, синий,		направлениях, по	солян кис-ты	осадочных пород.	и телев.
					ый.	фиолетовый.		гранки роббоэдра.			
	Азурит		3,5-4	3,7-3,9	Стекля-	Ярко синий.		Плотный, лучистый,			Руда на медь и при
					нный,			землистый.			производстве
					матовый.						синей краски.

II – ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА. ГОРНЫЕ ПОРОДЫ

За время прохождения лабораторных занятий по этой теме студенты знакомятся с наиболее распространенными в земной коре горными породами. Изучение горных пород во время занятий помогает определять их во время летней учебной практики в полевых условиях.

Изучение распространения, состава, состояния свойства горных И пород важно с различных точек зрения: возможности нахождения полезных ископаемых (руд, угля, нефти, солей, подземных вод); как основания, среды и материала для строительства различных сооружений (городов и поселков, туннелей, дорог, каналов, гидростанций); материала, так называемых материнских пород для образования почв и и.т.д. Строение и сложение, физико-химические свойства и условия залегания пород предопределяют ряд важнейших особенностей: ИΧ строительстве, устойчивость к гидротехническом при прочность процессам выветривания и эрозии, к растворению.

Горными породами называются природные агрегаты (совокупности) минералов, образовавшиеся в результате геологических процессов и слагающие земную кору. По происхождению (генезису) горные породы делятся на три основные группы:

- 1. Магматические (изверженные)
- 2. Осадочные
- 3. Метаморфические

Соотношение различных по происхождению горных пород в верхней части земной коры (примерно до 16 км.) ориентировочно такое: 60% составляют магматические породы, 32% — метаморфические и только 8% — осадочные. А на поверхности Земли соотношение этих пород резко меняется, 75% составляют осадочные породы, остальную часть представляют магматические и метаморфические породы.

а) Магматические породы.

Магматические породы, как этой группы, видно ИЗ названия образуются застывания расплавленной магмы, это продукты ИЗ магмы — сложного силикатного расплава, насыщенного газами и воды. Расплавленная магма огромными массами временами внедряется в земную кору на большой глубине, иногда прорывается по ослабленным зонам, трещинам земной коры, расплавляя на своем пути, изменяя породы, постепенно застывая сама. В других случаях она по трещинам достигает поверхности земли, разливаясь потоками раскаленной лавы, застывает.

Условия образования горных пород находят свое отражение в их структуре и текстуре. Под **структурой** подразумевается строение породы, обусловленной формой и величиной слагающих ее минералов (степенью кристаллизации), способом их срастания. Различают структуры:

- 1) Полнокристаллическую (зернистую);
- 2) Скрытокристаллическую (афанитовую);

- 3) Порфировую;
- 4) Стекловатую;

Особенно важное значение имеет структура при определении магматических пород. Полнокристаллическими структурами обладают обычно магматические породы глубинного происхождения. Излившиеся магматические породы отличаются стекловатой или порфировой структурой, когда на фоне общей скрытокристаллической или стекловатой массы выделяются отдельные крупные кристаллы какоголибо минерала, так называемые порфировые выделения.

Текстура характеризует сложение пород или характер расположения отдельных составных частей пород и ее плотность. Текстуры бывают однородные и неоднородные. Определение структуры и текстуры пород имеет важное значение при инженерногеологической оценке местности и оценка оснований для строительства сооружений.

Глубинные (интрузивные) магматические породы образуются в условиях медленного остывания магматического расплава на глубине, когда происходит последовательная кристаллизация отдельных минералов.

Жильные породы образуются при затвердевании магмы в трещинах ранее образовавшихся пород, они обладают кристаллическими структурами.

Эффузивные (излившиеся) породы образуются при затвердении излившейся на поверхность земли лавы (магмы) в условиях низких давлений и температур. Затвердевание магмы, попавшей в поверхностные условия, происходит быстро, образуются аморфные массы, неполнокристаллические породы с характерной стекловатой или порфировой структурой (липариты, базальты, вулканические стекла).

Вулканокластические породы образуются из продуктов извержения вулканов вокруг последних, и содержит часто примеси, прослои осадочных пород, включения органогенных остатков, т.е. то, что в момент извержения могло находиться по пути изливавшейся и застывающий лавы.

Сопоставление внешнего облика глубинных пород с аналогичными с липаритом, помогает составу излившимися, например, гранита различие их строении: в граните все увидеть существенное части — минералы кварц, полевые шпаты, слюды, представлены хорошо различимыми кристаллами, в липарите простым лишь отдельные кристаллы кварца. При глазом онжом увидеть остывании магмы на поверхности земли газы, содержащиеся могут удалиться, таким образом, в излившихся породах появляются поры, каверны (как, например, в базальтах Армении).

Магматические горные породы различаются не только по условиям образования, но и по химическому составу. Важным признакам,

позволяющим классифицировать магматические породы, является содержание двуокиси кремния. (SiO_2)(табл. 3).

таблица 3

			C		1	,		
H ₁ >	%		Структура		IV.	Іинеральный с		
Содержан	Солдержан ие SiO, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,		Порфи- ровая Название	Полнокрис тал- лическая	Полевые шпаты	Темно- цветные силикаты	Минералы индикаторы степени кислотности	Преоблада ющие цвета
ые	75	Липарит (риолит) Кварцев ый Гранит ственно биот порфир ортоклаз рогов		Биотит, роговая				
Кислые	- 69	Дацит	Кварцев ый порфири т	Кварцевый диорит	Преимуще ственно плагиоклаз	обманка (пирок- сены)	кварц	Светлые
Средние	- 65	Трахит	Ортофир (сиенит - порфир)	Сиенит	Преимуще ственно ортоклаз	роговая обманка	Кварц, как правило,	Серые
Cpe	52 -	Андезит	Порфири т	Диорит	Преимуще ственно плагиоклаз	(пирок- сены)	отсутствует	Серыс
Основные	40 - 52	Базальт	Диабаз	Габбро	плагиоклаз	Пирок- сены, роговая обманка, биотит	Оливин (присутствует в незначительны х количествах)	Черные
Ультра - основные	40			Дунит, пирок- сенит, не ридотит, кимберлит		пироксены	Оливин (присутст-вует в значительных количествах)	Черные или темно – зеленые

Породы, содержащие SiO₂ более 65% по весу, относятся к группе кислых, от 55% до 65% — средних менее 55% — к группе И основных. Выделяется еще группа ультраосновных пород, содержащая SiO₂ менее 45%. Важным диагностическим признаком является то, что химический состав пород отражается на их окраске: если породы кислые - окрашены в светлые тона (например, гранит розовый, гранит светло-серый), то окрашены очень темные, породы основные В средние имеют промежуточные цвета, обладая черные цвета. Породы (андезит), коричневый, темно-серый (сиенит) и др. темно-зеленой окраской.

Условия образования магматических пород и их химический состав имеют прямое практическое значение. С уменьшением количества SiO₂ в породах возрастает удельный вес, глубинных (интрузивных) понижается температура плавления, породы легче поддаются полировке, окраска пород меняется от светлой до темной, наибольшей прочностью отличаются мелкозернистые и равномернозернистые массивные породы, крупнозернистые породы легче поддаются выветриванию. Магматические породы являются наиболее основанием надежным

особенно для ответственных сооружений, но при этом на оценку надежности их влияет степень трещиноватости, выветрелости, форма залегания и др. особенности пород. Трещиноватость пород оказывает отрицательное воздействие увеличивается фильтрационного потери, снижает надежность основания, даже может привести к отказу от строительства на данном участке, но в то же время трещины, пустоты могут явиться путями проникновения вод и вместилищами для них и могут иметь важное гидрогеологическое значение.

б) Осадочные породы

Осадочные породы могут образоваться в основном тремя способами:

- 1) В результате механического разрушения ранее существующих любых горных пород. Разрушение пород механическим способом протекает как на суше, так и в воде, затем продукты разрушения в результате переноса или отложения на месте, уплотнения, изменения превращаются в обломочные осадочные породы.
- 2) За счет химического выветривания преобразования разложения ранее существовавших горных пород и минералов и путем выпадения их в осадок, растворенных в воде различных соединений.
- 3) В результате жизнедеятельности организмов (животных и растений) образуются осадочные породы **биогенные** (органогенные). Процесс этот происходит в основном на дне морей и озер под влиянием биохимических процессов.

Осадочные породы называются **обломочными**, если они в основном сложены различного размера обломками пород. При описании их и классификации по основным признакам является величина и форма обломков, степень их окатанности и наличие или отсутствие цемента (табл.4).

Окатанность обломков возникает В истирания их в результате процессе переноса водой: для речных отложений характерны обломки морских – плоскоокатанные. Вышеуказанное округлой формы, для разделение ПО размеру частиц не предполагает наличие пород иных обломков — породы осадочного происхождения ИЛИ только всего представляют собой скопления, т.е. смесь обломков различного диаметра, но название породы дается содержанию ПО преобладающих обломков, иногда двойное по второстепенному компоненту (песчанистая глина, песок, гравелистый

Таблица 4.

Название и размер	Рыхлые	породы	Сцементированные
обломков, мм	угловатые	окатанные	породы
Грубые (200)	глыбы валуны		Брекчии (из
Средние (200-40)	щебень	галька	угловатых обломков)
Мелкие (40-2)	дресва	гравий	Конгломерат (из окатанных обломков)
Песчаные (2-0,05)	пес	ок	песчаники
Пылеватые (0,05-0,005)	пы	ЛЬ	алевролиты
Глинистые (0,005)	гли	на	аргиллиты

Образование пород химического происхождения идет на дне водных бассейнов, особенно в условиях сухого климата, интенсивного испарения, в результате чего повышается концентрация солей в воде. Особенно благоприятными для образования химических осадков являются лагуны, изолированные от морей. Химические осадки могут образоваться у мест выхода минерализированных вод. Такими путями известняки, известковый образованы оолитовые туф, доломит, ангидрит, гипс, каменная соль и др. характерной особенностью, ИХ связанной с условиями образования, является растворимость в воде, что помогает в определении их. Каменная соль особенно легко растворима воде, гипс ангидрит среднерастворимы, доломит и слабо - растворимы (их растворимость может увеличиваться в присутствии в воде свободной углекислоты).

Растворение химических воздействием воды ведет к осадков ПОД образованию в породах пустот каверн, что значительно может И повлиять на условия строительства. В то же время пустоты могут подземных вод. Значительные по размерам явиться вместилищем пустоты — пещеры являются объектом изучения спелеологии с точки использования для нужд народного хозяйства. Способность химических осадков растворяться в воде используется при разработке их в качестве полезного ископаемого. Одним из способов добычи солей является нагнетание пласт воды последующее извлечение И рассолов для выпаривания.

в) Породы биогенные или органогенные

Образуются в результате накопления преобразования остатков животного отличаются значительной И растительного мира. Они пористостью, многие растворяются воде, некоторые - горючие Некоторые (уголь, торф, нефть). породы сложены видимыми невооруженным глазом остатками организмов (известняк – ракушечник), иные на своей поверхности несут явно видимые отпечатки листьев, стеблей растений прошедших геологических эпох. Эти остатки и следы жизнедеятельности помогают геологам воссоздать условия образования пород, проследить историю развития жизни на Земле. Эти сведения помогают более целенаправленно вести поиски полезных ископаемых. Торф, уголь, нефть являются полезными ископаемыми, источником энергии, сырьем для производства многих пенных продуктов.

В практической деятельности часто встречаются породы смешанного происхождения, например, мергель, состоящий из углекислого кальция органогенного или химического происхождения и глинистых частиц. Известняк, доломиты могут быть образованы в результате воздействия двух и более факторов.

Общим для пород осадочного происхождения является слоистость залегания, пористость, зависимость состава и свойств от географических условий образования, наличие остатков фауны и флоры.

Сфера общения человека и его воздействия с осадочными породами чрезвычайно широка. Осадочные породы являются основанием и средой для самого различного масштаба объектов в строительстве, они являются самым распространенным строительным материалом (песок, гравий, глина), сырьем для производства строительных материалов (кирпича, бетона), источником энергии (уголь, нефть, торф). Изучение их состава и свойств, условий образования, сфер применения являются содержанием деятельности многих отраслей науки и техники.

г) Метаморфические породы.

Эти породы являются продуктом изменения пород осадочного и магматического происхождения. Изменения происходят в вышеуказанных породах, попавших под действие высоких температур, давления и химически активных веществ.

Эти факторы могут вызвать столь большие изменения воздействие, вот почему их вышеуказанных породах, попавших ПОД выделяют отдельную группу пород. По внешнему виду занимают промежуточное положение между осадочными магматическими породами: им свойственна кристаллическая структура и сланцеватость — способность раскалываться в одном своеобразная направлении на тонкие пластинки.

Состав метаморфической породы в известной мере зависит от состава первоначальной породы: из известняка образуется мрамор, из кварцевого песчаника, из глины – аргиллит, сланец, гнейс, из гранита гнейса.

Метаморфические породы обладают сланцеватостью, способностью раскалываться на отдельные параллельные плитки, это неблагоприятное воздействие может оказать на условия строительства, т.к. плоскостям сланцеватости возможно обрушение пород. Такие из проникновение воды, расслоение И

метаморфических пород как мрамор, гнейс широко применяются качестве строительстве долговечного и красивого отделочного материала. Способность раскалываться тонкие пластины возможность использовать сланцы ДЛЯ производства кровельного материала. Слюдистые и тальковые сланцы применяются в производстве огнеупоров и теплоизоляции.

Вышеуказанное необходимо применить при определении образцов наиболее распространенных горных пород. Прежде всего, нужно внимательно осмотреть образец, выявить характерные признаки: структуру, текстуру, состав И сопоставив полученные данные <<Определителем горных пород>>, который выдается во время лабораторных занятий, определить название породы.

Например: образец породы имеет серовато-розовый цвет, полнокристаллическую структуру, текстура плотная, массивная, в составе породы можно различить кварц, полевой шпат, слюду. Сверяя, полученные при осмотре образцы, данные с <<Определителем>>, убеждаемся, что это образец гранита — магматической породы глубинной (интрузивной), кислотной по составу.

Другой образец серовато-желтого цвета, среднезернистой структуры порода имеет слабо выраженную слоистость, размер частиц до 1 – 2 мм. в диаметре, порода легко крошится, цемент глинистый (в воде размокает). Сопоставив эти черты с приведенными в <<Определителе>> характеристиками, убеждаемся, что наш образец – песчаник. Он относится к осадочным обломочным породам.

В ходе лабораторных занятий студент должен научиться определить различные типы горных пород, высказать свои соображения об условиях образования их, и ответить на контрольные вопросы:

- 1. Что такое горные породы? Как их классифицировать по происхождению?
- 2. Каковы разновидности магматических горных пород?
- 3. Какие типы осадочных горных пород Вам известны?
- 4. Какие основные метаморфические горные породы вы знаете?

Литература

- **1.** Лебедева Н. Б. Пособие к практическим занятиям по общей геологии. М., изд-во МГУ, 1972.
- **2.** Толстой М. П., Малыгин В., А. Основы геологии и гидрогеологии. М., Недра, 1976. (стр. 22-44).

		Ta6	блица важнейши:	к горных пород.			Таблица 5
Наименование породы	Составные части (минералогический состав)	Строение и внешний вид	Формы залегания	Условия образования	Сопротивление раздавливанию	Сопротивление выветриванию	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
			І.Магматичес		J	•	
			1. Глубинные				
Гранит	Кварц, полевой шпат,	Круглый или мелко	В виде	Застыл в виде	1200-2400 кг/см 2	Сопротивление	Применяется как
_	слюда, роговая обманка.	зернистый, светло	огромных масс,	кристаллических	(в не выветренном	выветриванию	строительный
		серый красный.	батолитов,	масс на глубине из	состоянии)	зависит от	материал.
			штоков,	расплавленной		состояния входящих	
			массивов, жил.	магмы.		в состав породы	
						минералов.	
				едние		1	
Сиенит	Полевой шпат, роговая	Очень похож на гранит,	Залегает также	По условиям	1500-200 кг/см 2	Сопротивление	Применяется как
	обманка, (иногда	серый или красновато	как гранит.	образования схож с	(в не выветренном	выветриванию	строительный
	слюда), кварц или	бурый.		гранитом.	состоянии)	зависит от	материал, а также ка
	совсем отсутствует или					состояния входящих	облицовочный
	его совсем мало.					в состав породы	камень.
Пиория	Полевой шпат, роговая	Похож на гранит	Залегает как	По условиям	1300-2900 кг/см 2	минералов. Наиболее стойкий	Пригоден для
Диорит	обманка или авгит,	зеленовато серый	гранит, но чаще			кварцевый диорит,	•
	(иногда слюда).	обладает большой	в виде жил.	образования схож с гранитом.	(в не выветренном состоянии)	наименее	помещения, улиц, н быстро полируется
	(иногда слюда).	вязкостью.	в виде жил.	i panniom.	состоянии)	усточивый слюда.	делается скользким
	<u> </u>	визкостые.	B) oci	ювные		усто інвый слюда.	делиетея скользким
Габбро	Полевой шпат, ангит,	Тёмная, зернистая,	Залегает как		Крупно зернистые	Хорошо	Ценный строительнь
	бливин, редко магнетит	кристаллическая	гранит.		до 1000 кг/см 2,	сопротивляется	материал.
	и роговая обманка.	порода.	1		мелко зернистые до	выветриванию.	1
	_	1			2000-2800 кг/см 2 (*	
					в выветренном		
					состоянии)		

2. Излившиеся породы

Липарит	Состав гранита,	Белый или светло	Потоки,	Лава застывшая на	Тоже, что и у мелко	Как мелко	Строй материал (по
	содержит	серый. Плотный с	покровы, жилы,	поверхности земли.	зернистого гранита.	зернистый гранит.	качеству схож с мелко
	вулканическое стекло с	пороховатым изломом,	купола.				зернистым гранитом).
	вскаплением кварца,	иногда мелкие					
	ортоклаза реже роговая	вкрапления кварца.					
	обманка.						!

1	2	3	4	5	6	7	8
Кварцевый порфир	Состав гранита, основная масса стекловая или скрыто кристаллическая с вкраплением кварца, полевого шпата, слюды или авгита.	Основная масса темно серого или красно бурого цвета.	Залегает в виде куполов, покровов и жил.	Застыл на большой глубине, начавшая застывать на глубине магма была изверженна на поверхность земли.	1300-2400 кг/см 2	Хорошо сопротивляется выветриванию.	Очень ценный строительный материал.
Трахит	Состав сиенита содержит вулканическое стекло, кварц отсутствует.	Светло серый плотный с шероховатым изломом, иногда вкрапливания крупных кристаллов полевого шпата.	Одинаковые с липаритом.	Одинаковые с липаритом.	600-2600 кг/см 2 (в не выветренном состоянии)	Мало стойкий легко превращается в песок, не морозо устойчивый	Если не тещиноват, используется как строительный материал для кровельных работ, настила полов, тротуаров и дорог.
Андезит	Состав диорита с большим содержанием кремниевой кислоты.	Серый или темно зеленоватый, иногда заметные кристаллы роговой обманки или авгита.	Потоки, слои, массивы.	Застывшая на поверхности земли лава.	1200-2400 кг/см 2 (в не выветренном состоянии)	Хорошо сопротивляется выветриванию.	Благодаря пористости и стекловатой массе не очень высоко качеств материал, для гидро технических сооружений мало пригоден.
Порфир	Состав сиенита, основная масса стекловатая или скрыто кристаллическая с вкраплением полевого шпата (чаще ортоклаза) роговой обманки и слюды.	Основная масса темно серого, светло серого или бурого цвета. Вкрапления светлого ортоклаза, роговой обманки и слюды.	Залегает в виде куполов, покровов или жил	Застыл на не большой глубине или начавшая застывать на глубине магма была извержена на поверхность земли.	1200-2400 кг/см 2 (в не выветренном состоянии)	Хорошо сопротивляется выветриванию.	Ценный строительный материал.
	Состав сиенита, основ. масса стеловатая или скрыто кристаллическая с вкраплением полевого шпата (чаще лабрадор, анортит) роговой обманки и альбита.	Основная масса темно серого или зеленоватого цвета, вкрапления альбита, роговой обманки.	Залегает в виде куполов или жил	Застыл на не большой глубине или начавшая застывать на глубине магма была извержена на поверхность земли	1300-2600 кг/см 2 (в не выветренном состоянии)	Хорошо сопротивляется выветриванию.	Ценный строительный материал.

1	2	3	4	5	6	7	8
Базальт	Состав габбро,	Черный, плотный,	Потоки, покровы,	Застыл на не	100-4500 кг/см 2	Хорошо	Ценный строительный
	основная масса	тяжелый, распадается на	жилы.	большой глубине	(в не выветренном	сопротивляется	материал.
	стекло, в ней	уголь.		или начавшая	состоянии)	выветриванию.	
	порфиро видное			застывать на			
	выделение авгита,			глубине магма			
	роговой обманки.			была извержена			
				на поверхность			
				земли.			
Диабаз	Состав габбро,	Темная, мелко кристал	Потоки, покровы,	Застыл на не	1800-2000 кг/см 2	Хорошо	Ценный строительный
	полевой шпат, авгит,	или не полно	жилы.	большой глубине	(в не выветренном	сопротивляется	материал.
	оливин.	кристалл.серо зеленая		или начавшая	состоянии)	выветриванию.	
		порода, на темном фоне		застывать на			
		выделяются удлиненные		глубине магма			
		белые зерна полевого		была извержена			
		шпата без явно		на поверхность			
		выраженных		земли.			
		порфировых вкраплений.					
Обсадная	Стекловатая	Стекловидная порода, в	Потоки, покровы,	Застывшая на			
(вулканическое	однородная порода,	тонких краях	жилы.	большой глубине.			
стекло)	по составу близкая к	прозрачная, смоляно					
	липариту, андозиту	чёрная или бурого цвета					
	или базальту	с раковистым изломом,					
		обычно чертит стекло.					
		_	II. Ocad	очные породы. Обл		а) Рыхлые.	
Аргиллит	Осадочная, обломочная	, Глауконит.		Плотная,	То что и глина.	В зависимости от	Применение зависит
	сцементированная			уплотненная		петрографического	от характера коренных
	горная порода.			глина, но		состава галек.	пород, из которых они
				твёрдость имеет			образовались. В
				большую.			качестве бутового
							камня и для дробления
				7.0			на щебень.
Галечник.	Окатанные водой	Рыхлые грубо	Слои в речных	Континентальная	То что и глина.	В зависимости от	Материал для
	обломки горных пород.		руслах и на	и морская порода.		петрографического	шоссейных дорог
		диаметром 200-20	террасах.			состава галек.	балластного слоя в
		метров.					качестве составной
							части в бетон.

1	2	3	4	5	6	7	8
Гравий	В зависимости от	Рыхлые, грубо	Осыпи на	Продукты	То что и глина.	В зависимости от	Материал для
	состава коренных	обломочные	склонах	выветривания		петрографического	шоссейных дорог
	горных пород.	различные по составу	выветривающи	оставшиеся на месте		состава галек.	балластного слоя в
		породы, окатанные,	хся пород.	или перемещенные			качестве составной
		диаметром 20-2 мм		на сравнительно не			части в бетон.
				большие расстояния.			
Щебень.	Обломки горных пород	Рыхлые грубо	Осыпи на	Продукты	То что и глина.	В зависимости от	Материал для
	не правильной остро	обломочные	склонах	выветривания		петрографического	шоссейных дорог
	угольной формы.	диаметром 200-20	выветривающи	оставшиеся на месте		состава обломков.	балластного слоя в
		метров.	хся пород.	или перемещенные			качестве составной
				на сравнительно не			части в бетон.
				большие расстояния.			
Дресва	В зависимости от	Грубо обломочные,	Осыпи на	Продукты	То что и глина.	В зависимости от	Материал для
	состава коренных	различные по составу	склонах.	выветривания		петрографического	шоссейных дорог
	горных пород.	рыхлые, не скатанные		оставшиеся на месте		состава обломков.	балластного слоя в
		породы диаметром 20-		или перемещенные			качестве составной
		2 мм		на сравнительно не			части в бетон.
				большие расстояния.			
Песок.	Зерна кварца, реже	Рыхлая, сыпучая	Слои.	Результат	Качество как	В зависимости от	Ценный строительный
	других минералов	порода разных цветов,		выветривания	основание для	петрографического	материал, в
	(полевого шпата	зерна различной		горных пород и	сооружений зависит	состава, наиболее	стекольной
	глауконита, слюды,	крупности.		последующего	от крупности и	устойчивые	промышленности.
	магнетика.)			отложения водой,	плотности, (для	кварцевые пески.	
				льдом, ветром.	мелких песков), от		
				Морские и	влажности.		
				континентальные			
				пески.			
Супесь	Кварц, полевые шпаты	Не равномерно-	Слои, линзы.	Порода			В кирпичном
	и другие минералы.	зернистая, песчано-		континентального			производстве.
		глинистая порода,		происхождения			
		содержащая глины		(делювиальная,			
		8-10 %,остальное		аллювиальная).			
		пыль и песок.					

1	2	3	4	5	6	7	8
Суглинок	Кварц, полевые шпаты	Не равномерно-	Слои, линзы.	Порода	Качество как		В кирпичном
	и другие минералы.	зернистая, песчано-		континентального	основание для		производстве.
		глинистая порода,		происхождения	сооружений зависит		
		содержащая глины		(делювиальная,	от условий		
		10-30 %,остальное		аллювиальная,	образования,		
		пыль и песок.		пролювиальная).	плотности, влажности		
					и др.		
Глина	Каолинит, кварц,	Содержит глинистых	Слои, линзы.	Отлагается текучими	Качество как		В кирпичном
	кальцит и др. минералы	частиц более 30%,		водами в морях и	основание для		производстве как огне
		гигроскопическая,		озёрах, иногда	сооружений зависит		упорный материал.
		пластичная,		образуется при	от условий		
		водоупорная порода		выветривании	образования		
		различной окраски.		гранита, глинистых	плотности, влажности		
				известняков сланцев.	и др. факторов.		
Лесс	Каолинит, кварц,	Полево-желтая и	Преимуществе	Водного и элового	В сухом состоянии		Ценный строительный
	кальцит и др. минералы.	желто бурая макро	нно не сложная	происхождения.	является хорошим		материал для
		пористая порода, в	однородная		основание для		земляных платин и
		сухом состоянии	порода.		промышленных и		других сооружений.
		держит вертикальные			гражданских		
		откосы, состоит в			сооружений. При		
		основном из			увлажнении склонен		
		пылеватых частиц			к просадкам.		
		диаметр 0,05-0,005 мм					

б) Сцементированные

Конгломерат	Окатанные обломки	Обломки спаянны в	Слои.	Морского и	В завис от характера	Как строй материал
	горных пород и	сплошную массу		континентального	цемента, петрогр-ого	применяют редко.
	цементирующее	цементирующим		происхождения.	состава гальки,	
	вещество.	веществом (кремнистым,			конгломераты на	
		известковым, глиной)			кварцевом цементе	
					хорошо сопротив	
					выветриванию.	
Брекчия	Остроугольные	Обломки спаяны в	Неправильная	Аналогичны	Прочность зависит от	Очень редко в
	обломки различных	сплошную массу	реже слоистая.	конгломерату.	характера цемента и	строительстве за
	пород и	цементирующим			обломковгорных пород.	исключением в
	цементирующее	веществом- известью,				декоративных.
	вещество.	глиной, кремнеземом.				

1	2	3	4	5	6	7	8
Песчаник	Песок и	Порода различной	Пласты различной	Морского,	От 20-30 кг/см 2	Сопротивляемость	Кварцевый песчаник
	цементирующее	крепости,	мощности.	континентального	до 1500-2000кг/см	выветриванию от	весьма ценный
	вещество.	сцементированная		происхождения.	2	характера цемента,	строительный
		кварцем, глиной,				наиболее стойкими	материал и хорошее
		железом, известью, в				являются кремнистые	основание для гидро-
		зависимости от				песчаники, глинистые,	технических
		крупности песка				гипсовые песчаники	сооружений, гипсовые
		различают песчаники				легко выветриваются.	песчаники как строй
		мелко зернистые, средне					материал не
		зернистые.					используется.
				III. Химические.			
	1		1	1. Карбонаты	r		
Доломиты	Углекислый кальций	Белый, желтоватый,	Слоистый,	Образуется из	Различное.	Подвержен	Некоторые сорта
	и углекислый магний.	красный, иногда	залегает мощными	известняка,		вымачиванию	полируются и идут
		пористый, иногда	пластами.	благодаря		подземными водами.	под мрамор
		полукристаллический.		обогащению			используется как
				углекислым			строительный
				магнием.			материал.
_	T	<u></u>	T Comments of the Comments of	2.Сульфаты	T	<u></u>	
Гипс	Гипс чистый или с	Прозрачен, бесцветен	Пластами или в	Осаждение из		Легко растворим в воде.	В обнаженном виде-
	примесью.	или слабо окрашен.	виде штоков	высыхающих			алебастр, для
			сплошных масс,	солёных озёр в			изготовления особых
			иногда рассеяна в	условиях сухого			цементов.
			рыхлых породах в	климата.			
			виде кристаллов				
			различных				
			размеров.				
	T			IV.Органогенные		а) Карбонатные породы.	
Известняки	По минеральному	Разнообразная по виду и	Тонкие слои или	Из обломков	От 30-40кг/см 2	Выветривается путем	Как строительный
	составу кальцит	цвету порода. плотная	толстые пласты,	раковин и	до 2000 кг/см 2	растворения	материал и цементное
	чистый или с	или рыхлая, пористая,	иногда не	различных живот		поверхностными и	сырьё.
	примесями.	гладкая или грубая на	слоистые массы.	и растит остатков,		подземными водами.	
		ощупь, кристаллическая		сцементированные			
		или землистая.		углекислой			
				известью, морская			
				порода хим.			
				происхождения.			

1	2	3	4	5	6	7	8
Мел	Кальцит чистый с	Белая землистая,	Не слоистые	Морской мало		Растворим в воде.	В качестве цементного
	примесями.	марающая порода, из	мощные власти.	изменённый осадок			сырья, в молярном и
		мельчайших раковин,		известковый из			штукатурном деле.
		корненожек и остатков		раковин корненожек			
		известковых водорослей.		и остатков			
				известковых			
				водорослей.			
Мергель	Углекислая известь	Различно, иногда ярко и	Слоист,	Порода смешенного		Подвержен	Сырьё для получения
	и глина.	пестро окрашен, мягче	расщепляется на	происхождения		растворению	цемента, извести.
		известняков, сильно	ровные плитки.	(частью		подземными	
		пахнет глиной,		обломочного).		водами.	
		землистый, однородный и		Морской осадок или			
		тонко зернистый.		озёрное образование.			
				б) Кремнистые			
Опока	Водный кремнезем	Легкая, плотная, серая,	Слоистая,	Сцементированная		При выветривании	Как фильтрующее
	и иногда глина.	раковистый излом, сильно	залегает,	водным		подвергается	средство, добавка к
		растрескивается при	растрескивается с	кремнеземом,		интенсивному	бетону, для тепловой и
		выветривании.	поверхности	глиной или		растрескиванию.	звуковой изоляции,
			выветривания	трепелом.			как поглотитель для
			плитками.				изготовления
							динамита.
Каменный	Углерод (85%),	Горюч, черный блеск,	Слои разной	(Каустобиолиты) из		Очень не	Как топливо и
уголь.	водород и	жирный с раковистым или	толщины, иногда	растений		устойчивый.	химическое сырьё.
	различные примеси.	не ровным изломом,	тонко листовой.	подвергшихся			
		пачкает руки, твёрдый,		медленному тлению			
		плотный. Черта черная		(разложению при			
		или матовая. Крупнозерн		недостатке			
		и мелкозерн, хрупок.		кислорода под			
				водой).			
Антрацит	Углерод (95%),	Отлич от каменного угля	Слои разной	То же		Очень не	Как топливо и
	водород и	большой твёрдостью,	толщины, иногда			устойчивый.	химическое сырьё.
	различные примеси.	черный цвет, полуметалл	тонко листовой.				
		блеск, неровный излом.					
		Рук не пачкает.					

1	2	3	4	5	6	7	8
Нефть	Углеводородное	Жидкость от светло-	В пористых	Образуется из			В нефтехимической
	соединение.	желтого до буровато-	осадочных	органических			промышленности.
		черного цвета, с	породах.	остатков животных и			
		запахом и масляным		растительных			
		блеском.		организмов.			
				V. Метаморфические і	породы		
Гнейсы	Полевой шпат,	Состоит из тех же	В виде массивов,	В результате	Сопротивление	Легко выветр растреск	Как строй материал
	кварц, слюда,	минералов что и гранит	слои сильно	метаморфизации	различное,	по плоск	употребляется редко
	роговая обманка.	от которого отличается	смяты в складки.	изверженных и некот	крепких	ланцеватости. А так	если беден слюдой,
		слоистым строением		осадочных пород,	разновидностей	же подвержен хим, с	может употребляться
		.пластики слюды		песков содержащих	до 1000-2000 кг/	разлож слюды под	как щебень.
		располагаются рядами.		примесь глины и др.	см 2	действ воды, содерж	
				пород		углекислоты.	
Кристаллические	Полевой шпат,	Сланцеватое,цвет	Пласты, линзы.	В результате метам-	Различное.	Различное, в	Для тротуарных плит,
сланцы	слюда, кварц.	различный.		ции извержен и		результате	в качестве
				осадочн пород в усл		выветривания обычно	кровельных сланцев.
				высокого давления и		растрескивается по	
				температуры.		плоскости	
						сланцеватости.	
Глинистые	Мелкие зерна	Серого до черного,	Слои.	В результате		Очень легко	
сланцы	кварца, чешуйки	буроватый,		метаморфизации		выветривается.	
	слюды.	зеленоватый.		слоистых глин.			
		Отличительным св-вом					
		явл способность					
		делиться на плиты,					
		парал плоск сланцев-ти.					
Кварциты	Кварц	Сплошная сливная	Пласты.	В резул	Высокое до 1000-	Очень хорошо	Весьма ценный строй
		масса кварца с жирным		метаморфизации	1500 кг/см 2	сопротивляется	материал и трудно
		блеском и зернистым		кварц песчаников в		выветриванию.	поддается обработке.
		изломом, цвет		усл высокого давл и			
		различный		темпер.			
Мрамор	Кальцит	Кристаллическая	Пласты и штоки.	В результате	Различное в	Хорошо	Для облицовки
		зернистая порода		перекристаллизации	среднем от 360-	сопротивляется	архитек сооруж, для
		разных цветов.		известняков и	1200 кг/см 2	выветриванию (если	изгот худож изделий,
				доломитов при		нет примеси пирита).	сырьё для получения
				метаморфизации.			извести.

минералы и горные породы. Цвет черты минералов Цвет Блеск минералов минералов Название неизвестного Прозрачность Спайность минерала минералов и минералов поверхность излома Твердость Магнитность минералов минералов Облик минералов Структура горных Минерапород льный состав Текстура горных Название Механиче пород СКИЙ неизвестной состав горных пород Условия Условия образова залегания ния Прочность на сжатие

31

Методом класстера определить породобразующие

III–ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ФИЛЬТРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ТРУБКИ «КФ(СПЕЦГЕО)»

Трубка СПЕЦГЕО — **Знаменского** (**прибор КФ**). Трубка предназначена для определения коэффициента фильтрации песчаных пород. Конструкция трубки позволяет вести испытания пород, во-первых, как естественного, так и нарушенного сложения и, во-вторых, при постоянном градиенте: специальное приспособление позволяет регулировать гидравлический градиент I от 0,1 до 1,0, что особенно важно в практике лабораторных исследований.

Прибор (рис. 1) состоит из фильтрационной трубки и специального винтового телескопического приспособления, позволяющего насыщать породу и регулировать гидравлический градиент; одновременно это приспособление служит футляром прибора. Фильтрационная трубка состоит из мерного стеклянного цилиндра 1 с градуированной шкалой (сосуд Мариотта), металлической трубки 4 с заостренным краем, донышка 8, которое надевается на нижнюю часть трубки, и латунной сетки 7, вставляемой в донышко; в верхней части металлической трубки находится крышка 2 с латунной сеткой 7, куда и вставляется мерный стеклянный цилиндр.




Рис. 1. Трубка Спецгео – Знаменского (прибор КФ); а – прибор в рабочем положении в разрезе; б – прибор в рабочем положении.

Телескопическое приспособление стакана состоит ИЗ наружного внутреннюю резьбу, имеющего И внутреннего стакана 5, имеющего в основании наружную резьбу. На корпусе внутреннего стакана 4 нанесены деления гидравлического градиента от 0 до 1 (цена деления 0,02 см). В нерабочем прибор помещается положении наружный стакан И закрывается специальной крышкой (на рисунке не показана).

При подготовке к опыту разбирают прибор и заполняют фильтрационную трубку породой. Если сложение породы ненарушенное, трубку осторожно задавливают в породу или

осторожно ножом вырезают столбик породы диаметром на 3-5 мм больше внутреннего диаметра трубки, а затем постепенно надевают трубку на этот столбик, срезая ножом излишнюю породу. Если опыт проводят с песчаными породами нарушенного сложения, то на фильтрационную трубку 4 надевают донышко 8 с латунной сеткой 7 и заполняют ее породой через верх*. После заполнения трубки в телескопическое приспособление заливают воду, а затем вращением стакана 6 поднимают стакан 5 до

отметки гидравлического градиента I=1. Далее на дно стакана 5 устанавливают в фильтрационную трубку и погружают их в воду до отметки напорного градиента I=0,8. После насыщения породы водой устанавливают сверху латунную сетку 7, надевают крышку 2 и вращением стакана 6 опускают фильтрационную трубку в крайнее нижнее положение.

Наполняют мерный стеклянный сосуд водой и вставляют его в крышку фильтрационной трубки так, чтобы его горлышко прилегало к латунной сетки 7. В таком положении мерный сосуд поддерживает над породой постоянный уровень воды в 1-2 мм. Установив стакан 5 на градиент I=0,6, доливают воду в стакан до появления ее у пазов стакана 6 и приступают к наблюдениям. Записывают по шкале уровень воды в мерном цилиндре 1, пускают секундомер и по истечении определенного времени t отмечают второй уровень воды в мерном цилиндре 1, что позволяет определить расход воды Q, профильтровавшейся через породу за t сек.

Коэффициент фильтрации вычисляют по формуле

$$K=Q/(tFI)$$
,

где Q — расход воды, см³, за t сек; F — площадь поперечного сечения образца горной породы, см².

Опыт повторяют несколько раз при различных значениях гидравлического градиента. Для случая = телескопическим приспособлением можно не пользоваться. Во всех случаях необходимо температуру воды И, если ЭТО необходимо, температурную поправку (см. определение коэффициента фильтрации в трубке Каменского).

^{*} Для песчаных пород нарушенного сложения целесообразно коэффициент фильтрации определять при рыхлом и максимально плотном их сложении. В первом случае заполнение фильтрационной трубки производится доверху, во втором — ее заполняют послойно, через 2-3 см уплотняя породу деревянной трамбовкой. В обоих случаях необходимо определять объемную массу породы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

- 1. Иванова М. Ф. —Общая геология. «Высшая школа», 1974.
- 2. Кац Д М.— Гидрогеология «Колос», 1969.
- 3. Павлинов В.Н. Пособие к лабораторным занятиям по инженерной геологии. «Недра», 1970.
- 4. С.Н. Чернышов, И.Л. Ревелис, А.Н. Чумаченко, «Задачи и упражнения по Инженерной геологии», Москва, «Высшая школа»., 1984 г.
- 5.Толстой М, П.. Малыгин В. А. Основы геологии и гидрогеологии. «Недра», 1976.
- 6. Фисуненко О. П., Пичугин Б. В. Практикум по геологии, М., «Просвещение». 1977.
- 7. Юсупов Г. У., Холбаев Б.М., Основы геологии и гидрогеологии. «Янги авлод», 2003.
- 8. Юсупов Г. У., Нуржанов С.Е., Геология, гидрогеология и геоморфология. «ТИИМ», 2008.
- 9. Юсупов Г. У., Нуржанов С.Е., Каттакулов Ф.С. Методические указание к лабораторним работам по Основы геологии и гидрогеологии. «ТИИМ», 2006.

ОГЛАВЛЕНИЯ

	ВВЕДЕНИЕ	3
1.	І – ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРОДО –	
	ОБРАЗУЮЩИХ МИНЕРАЛОВ.	4
2.	ІІ – ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА. ГОРНЫЕ ПОРОД	16
3.	III – ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИ	IEHTA
	ФИЛЬТРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ТРУБКИ «КФ(СПЕЦГЕО)»	32
4.	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	34

Юсупов Гияз Усманович Нуржанов Сатбай Ешжанович Рузиев Илхом Махмудович

Методическое пособие для выполнения лабораторниых по предмету "Инженерная геология и гидрогеология"

Редактор:	Э. Юсупов
Разрешено к печати	2016 г.
Размер бумаги 60х84, 1/16 Объём 2,2 п.л. Тираж 15 экз. За Опубликовано в типографии Т Ташкент – 100000, ул. Коры Ні	ГИИМ