


CHIZMALARDAGI SHARTLILIK VA SODDALASHTIRISHLAR

Urishev Adhamjon Ergashaliyevich


Chizmalardagi shartliliklar va soddalashtirishlarning maqsadi

- Bu qabul qilingan shartliliklar, belgilar va yozuvlardir.
- Chizmalardagi shartliliklar va soddalashtirishlar ularni ishlab chiqishning murakkabligini kamaytirish yoki ularni loyihalash uchun qog'oz sarfini kamaytirish uchun ishlatiladi.
- Ko'rinishlarni, qirqim va kesimlarni tasvirlashda ularning soni minimal bo'lishini ta'minlash kerak, ammo shu bilan birga ular ob'ekt yoki konstruktsiyaning to'liq ko'rinishini ta'minlashi shart.


- Agar kesimlar, qirqimlar yoki korinishlar simmetrik shakllar bo'lsa, tasvirning faqat yarmini aks ettirishga ruxsat beriladi, bu esa markaziy chiziq bilan chegaralanadi. Bundan tashqari, chizmaning yarmidan bir oz ko'proq qismini chizish mumkin, bu holda uzish chiziqlarini chizish kerak.




- Agar chizmada chizilgan ob'ektda bir-biriga teng ravishda joylashtirilgan va bir xil bo'lgan bir nechta alohida elementlar mavjud bo'lsa, unda ulardan faqat bittasini yoki ikkitasini ko'rsatishga ruxsat beriladi, qolganlari shartli yoki soddalashtirilgan tarzda belgilanishi mumkin




- Sirtlarning kesishish chiziqlarining proektsiyalarini har xil qirqimlarda va chizma ko'rinishlarida aniq qurishga hojat bo'lmasdan hollarda, ularning soddalashtirilgan tasviriga ruxsat beriladi. Masalan, odatda mahalliy egri chiziqlar o'rniغا to'g'ri chiziqlar va yoylar chiziladi.



- Mashinasozlikda ko'pincha dizayn xususiyatlari tufayli bir sirtdan ikkinchisiga silliq o'tishga ega bo'lgan qismlar mavjud. Ushbu o'tishlar shartli ravishda ko'rsatilishi yoki umuman ko'rsatilmasligi mumkin.




Линии перехода
указаны





Без линий перехода

- Bo'ylama qirqimalarda tutqichlar, shatunlar, shpindellar, ichi bo'sh bo'limgan vallar, shponkalar, parchinlar va vint kabi qismlar qirqilmagan holda tasvirlanishi kerak. Bundan tashqari, montaj chizmalarida sharlar, shayba va gaykalarni qirqilmagan holda tasvirlash odatiy holdir.
- Agar kesuvchi tekislik tishli g'ildiraklar, shkiflar, maxovik spitsalari, mustaxkamlik qovurg'alari va yupqa devor kabi elementlarni uzun tomoni yoki o'qi bo'ylab o'tsa kompleks chizmada ular shtrixlanmaga holda tasvirlanadi.




Yig'ish qismlarining elementlarida chuqurchalar, burg'ulash teshiklari va boshqalar mavjud bo'lgan hollarda, mahalliy kesimdan foydalilaniladi

- Agar tasvirlangan qismda kichik qiyaliklar yoki konuslar mavjud bo'lsa, unda ularni kattalashtirish bilan ko'rsatish mumkin. Konus va qiyaliklar aniq ko'rinxagan hollarda, nishabga ega bo'lgan elementning eng kichik o'lchamiga yoki konusning kichik asosiga mos keladigan o'lchamda bitta chiziq chiziladi.




Конусность и уклон

- Chizmalarda ob'ektlarning tekis yuzalarini ajratib ko'rsatish zarur bo'lgan hollarda, tanlangan maydonda tutash ingichka chiziqlar diagonal ravishda chiziladi.




- Chizma maydonidagi ionni qisqartirish uch bilashtiruvchi prokat, novdal vallar kabi tafsi yoshlari bilan truxsat beriladi. tasvirlar, tanaff tasvirlar va tabi o'zgaruvchan y kesimga ega ele quyidagi usulla tasvirlangan:




- tasvirning umumiy konturidan millimetrga uliksiz, ingichka bilan uzilish. Ish kerakki, kontur o'tatan u og'ma kin;
- ning mos ziqlarini ingichka to'lqinli uzilish;
- uzilishni shtrixlash chiziqlari bilan ham tasvirlash mumkin.

- To'rlar, to'quvlar, kabartmalar, bezaklar, rulolar va boshqalar kabi elementlarni o'z ichiga olgan ob'ektlar tasvirlangan rasmlarda ularni qisman ko'rsatishga ruxsat beriladi va iloji bo'lsa soddalashtirilgan.



- Chizmalarni soddalashtirish, shuningdek ularda mavjud bo'lgan tasvirlar sonini kamaytirish uchun, kesuvchi tekislik va kuzatuvchi o'rtasida joylashgan ob'ektlarning qismlarini ingichka shtrix-punktir chiziq yordamida, to'g'ridan-to'g'ri kesilgan proektsiya ustida tasvirlash mumkin.



- Bundan tashqari, murakkab qirqimlardan foydalanish mumkin. Shponka uyalari va tishlig'ildirak stupitsalaridagi teshiklarini ko'rsatish uchun faqat ushbu elementlarning konturlarini tasvirlash joizdir.

