



Fan: “Tuproq, o‘simlik, suv bog‘liqligi”

dots. Kasimbetova S.A.

10-Taqdimot

**Mavzu: Tuproq qatamlari bo‘yicha
namlikni aniqlashda tenziometrdan
foydalanish**

REJA:

- 1.Tenziometr turlari.**
- 2.Irrometr rusumli tenziometrlar.**
- 3.Irrometrlarni dalada o‘rnatish.**
- 4.Tenziometrning ishlash jarayoni.**

Asosiy adabiytlar

- 1. Matyakubov B. Sh., Kasimbetova S.A., Bekmirzaev G. T. “Tuproq, o’simlik, suv bog‘liqligi”. TIQXMMI. 2019y.**
- Xamidov M.X., Shukurlayev X.I., Mamataliyev A.B. “Qishloq xo‘jaligi gidrotexnika melioratsiyasi”. Toshkent. Sharq. 2008. -408 bet.**
- 2.Xamidov M.X., Shukurlayev X.I., Mamataliyev A.B. “Qishloq xo‘jaligi gidrotexnika melioratsiyasi”. Toshkent. Sharq. 2008. -408 bet.**
- 3. Raximbayev F.M., Xamidov M.X.“Qishloq xo‘jaligi melioratsiyasi”. Tashkent. Mehnat. 1996. -328 bet.**
- 4. Костяков А.Н.Основы мелиорации, М.: Сельхозгиз, 1960 г.-604 стр.**

5 <http://tiiame.uz/uz/page/ilmiy-jurnallar> (Иrrигация ва мелиорация журнали).

6 http://qxjurnal.uz/load/jurnal_2017/agro_ilm_2017 (Агро илм журнали).

7 https://elibrary.ru/title_about.asp?id=54940 (Журнал Вопросы мелиорация)

Tuproq namligini aniqlashning tezkor usuli

Tenziometrlarning asosan ikki turi ishlab chiqarilgan: 1) membrana turdagи prujinali vakuumetr (AM-20-11);
2) bosim ko‘rsatkichli vakuumetr (IVD «Irrometr», Hydratal-1000).

Mazkur tenziometrlar bir joyda ish bajaruvchi qurilmalar bo‘lib, faqat - “LOCTRONIK” turdagи (Isroilning AM firmasi) tenziometrlar ko‘chma ish bajaruvchi qurilmalar hisoblanadi.

Sug‘orma dehqonchilik sharoitida qullaniladigan tenziometrlar

Rivojlangan xorijiy mamlakatlarda sug‘orma dehqonchilik sharoitida bosim ko‘rsatkichli, vakuumetrali “UkrGMITI”ning IVD-1, IVD-2, “Isroil”ning AMJ va “AQSH”ning «Irrometr» firmasi loyihasi bo‘yicha ishlab chiqarilgan tenziometrlar keng tarqalgan.


Irrometr rusumli tenziometrlar

Ushbu tenziometrlar majmuida 4 xili mavjud: tuproqqa o‘rnatilish chuqurligiga qarab 30,50,70,100 sm o‘lchamli bo‘lib, havosiz nasos ichiga zararsizlantirilgan suv yashil rangli aralashma bilan to‘ldiriladi.

Vakuumetr ko‘rsatkichi santibar birligida o‘lchanadi, tuproq so‘rish bosim oralig‘i 0-85 ga teng 90 santibar yoki 0-8,5 (9,0) metr suv ustuni yoki 85 (90) kPa).

«Irrometr» rusumli tenziometrni tuzilishi

1-qopqoq yopqich; 2- havo ushlagich; 3-vakuumetr; 4- qo‘rinuvchi organik oynadan qilingan himoyalovchi qism; 5-ximik toza suv bilan to‘ldirilgan uzatkich; 6-uchki keramik qismi (filtr).



Irrometrlarni dalada o‘rnatish

1. Avvalo, irrometrlarni o‘rnatish joyi aniqlanadi. Bu ishlar “Paxtachilik” Ilmiy-tekshirish instituti olimlari tomonidan (q./x.f.d. G.A.Bezborodov) ishlab chiqilgan tavsiyanomaga ko‘ra, quyidagicha amalga oshiriladi:

2. Sug‘oriladigan maydonning nishabligi inobatga olinadi:

Agar sug‘oriladigan dalaning nishabligi uncha katta bo‘lmasa, ($i < 0,005$) эгатнинг бошидан бошлаб, унинг узунлигини $2/3$ қисмига ўрнатилади.

Колган ҳолатларда эса ($i > 0,005$), irrometrlar egat uzunligining taxminan o‘rtasiga o‘rnatiladi.

Irrometrlarni dalada o‘rnatish

3. Bir vaqtda sug‘oriladigan egatlar soni va sug‘oriladigan maydonning eni hisobga olinadi:

1)agar maydon bir vaqtning o‘zida hamma egatlardan sug‘orilsa, irrometrlar maydonning o‘rta qismiga joylashgan egatlardan biriga o‘rnataladi.

2)agar maydon bir necha qismga bo‘lib alohida-alohida sug‘orilsa, maydonning birinchi navbatda, suv taraladigan qismining o‘rta qismida joylashgan egatlarning biriga o‘rnataladi.

Irrometrlarni dalada o‘rnatish

4. Irrometrlar g‘o‘za qatori (egatning pushti)ga o‘rnatiladi. O‘rnatilgan irrometrlardan hisob olish vaqtida adashib ketmaslik uchun, egat yo‘nalishi bo‘yicha avval 30 sm, keyin 70 sm uzunlikdagi irrometrlar ketma-ket, bir-biridan 20-30 sm oraliqda o‘rnatish tavsiya etiladi.

Irrometrlarni o‘rnatish jarayoni

5. Irrometrlarni o‘rnatish jarayoni quyidagi ketma-ketlikda amalga oshiriladi:

Diametri, irrometr diametriga yaqin (sal katta) bo‘lgan 1 metrlik truba yoki shunga o‘xshash moslamani yerga qoqish yo‘li bilan, avval 30-40 sm, keyin 70-80 sm lik quvur tayyorlanadi. (Toshkent viloyati Piskent tumanida quvur tayyorlashda paxta teruvchi mashinalarning shpintlaridan foydalanishgan).

Irrometr uchligi bilan tuproq o‘rtasida jips bog‘liqlik yuzaga kelishi uchun, quvurning ichiga suvda eritilgan tuproq massasi (taxminan 200-300 gr) quyiladi.

Irrometrлarni o‘rnatish jarayoni

**Irrometrning uchligi salafan qopchadan bo‘shatiladi, uning
tepa qismida joylashgan qopqog‘i yechiladi va irrometr
quvurga tushuriladi. Quvur tuproq bilan to‘ldiriladi va oyoq
bilan yaxshilab presslanadi. Vegetatsiya davrida, mexanizmlar
bilan tuproqqa ishlov berish jarayonida, o‘lchov olish qismi
bo‘lmish vakuumetrning tuproq ostida qolib ketishining oldini
olish maqsadida, tuproqqa vertikal holatda o‘rnatilgan
irrometr vakuumetrning pastki qismi bilan yerning yuzasi
o‘rtasida, taxminan 10-12 sm masofa qolishi kerak.**

Irrometrlarni o‘rnatish jarayoni

Tuproqqa o‘rnatilgan irrometr ichiga distillangan yoki oldindan qaynatib sovitilgan toza suv quyiladi. Irrometr naychasi suvga to‘ldirilish vaqtida, naychaning ichiga qolib ketgan havo, naychaning suvga to‘lishiga halaqit berishi mumkin. Bunday hollarda irrometrning og‘zi (irrometr qopqog‘i yechilgan qismi)ga maxsus nasos qo‘yib, bu havo tortib olinadi. Naycha ichidagi suvning aynib qolishi oldini olish maqsadida, naycha ichidagi suvga 3-4 tomchi “Toluol” moddasi tomchilanadi.

Irrometrlarni o‘rnatish jarayoni

Irrometr naychasi suvgaga to‘ldirilgandan so‘ng, maxsus nasos bilan vakuumetr 70-80 santibar ko‘rsatkichiga ko‘tarilgunga qadar tortiladi va nasos kamerasiga yig‘ilgan havo klapan orqali tashqariga chiqarib tashlanadi. Bu jarayon 2-3 marotaba takrorlanadi. So‘ngra irrometr qopqog‘i mahkam berkitiladi va iloji boricha gazlamadan tikilgan qopcha bilan berkitib quyiladi.







**E'tiboringiz
uchun raxmat!**