



**TIQXMMI**

Тошкент Ирригация ва Қишлоқ Хўжалигини  
Механизациялаш Мухандислари Институти



YER RESURSLARINI  
BOSHQARISH FAKULTETI



**G va GI**  
GEODEZIYA VA  
GEOINFORMATIKA

**“Замонавий геодезик асбоблар” фанидан**

**2-мавзу: Leica TS 06+ электрон  
таксиметрида топографик съёмка  
ишларини бажариш**

**Маъruzачи: доцент Инамов Азиз Низамович**

\*\*\*\*\*

**IAN**

\*\*\*\*\*



## Режа:



1.

Leica TS 06+ электрон тахеометрининг тузилиши

2.


Топографик съёмка ишларини бажариш тартиби




*LEICA TS 06 PLUS* электрон  
таксиметрийнинг қисмлари

1.


## Leica TS 06+ электрон тахеометрининг тузилиши




- a) Асбоб ва трегер
- b) Кабел GEV189 (USB-RS232)
- c) Доиравий адилак GLI115
- d) Инструмент баландлигини ўлчовчи мослама GHT196
- e) Ясси нурқайтаргич CPR105
- f) Инструмент баландлигини ўлчовчи мослама GHM007
- g) Объектив ва линза қопқоғи
- h) Инструмент учун комуникация блоки кабели GEV223 (USB-mini USB)
- i) Кичик призма GMP111




- j) Юстировкалаш мосламаси
- k) Оккуляр насадкаси GFZ3
- l) Аккумляторлар GEB211
- m) Қувватловчи мосламалар GKL211
- n) Ясси ва кичик призмалар учун GAD105 маркали адаптер
- o) Приборнинг коммуникацион блокидаги фойдаланиш USB-флэшка MS1 хотираси
- p) Аккумляторлар GEB221
- q) Кичик призмалар учун уч вазифасини бажарувчи мослама
- r) Оккуляр ва линза учун қарши оғирлик мосламаси
- s) Фойдаланиш йўриқномаси
- t) Кичик вешка GLS115




- a) USB флэшка ва USB кабел учун хотира блоки
- b) Bluetooth антеннаси
- c) Оптик визир
- d) Приборни кўтириб юриш учун винтлар ёрдамида қотирилган ушлаш мосламаси
- e) Лазерлий маёқ EGL
- f) Интеграллашган линзалар (EDM). Лазер нурларининг тарқалиш жойи
- g) Вертикал холатга тузатма киритувчи микрометр винти
- h) Приборни ёкиш ёки ўчириш тугмаси
- i) Интерактив санов олиш тугмаси
- j) Горизонтал холатга тузатма киритувчи микрометр винти
- k) Бошқариш мосламаси



- l) Обективни фоккусловчи халқа
- m) Оккулярни фоккусловчи халқа
- n) Блок аккумлятор қопқоғи
- o) Порт RS232
- p) Күттарувчи ва туширувчи винтлар
- q) Дисплей
- r) Клавиатура



- a) Bluetooth антеннаси
- b) Блок аккумлятор қопқоғи
- c) USB флешкани махкамловчи мослама
- d) USB флешка учун порт
- e) USB порт инструментни улаш учун



- a) Тезкор калит түгмалари
- b) Навигатор
- c) ENTER түгмаси
- d) ESC түгмаси
- e) F1 - F4 функционал түгмалар
- f) Алифболи ва рақамли түгмачалар

## 2.

## Топографик съёмка ишларини бажариш тартиби

Белгиланган худудни топографик съёмка қилиш учун, энг аввало худудда рекогносцировка (худадни кузатиш ва/ёки разветка қилиш) ишлари олиб борилади ва худуднинг абрис(тасаввурдаги хомаки чизма)си чизилади.

Худуд тўлиқ ўрганиб бўлинганч, база ўрнатиш учун энг мақбул жой танланди. Мақбул жойдан туриб қаралганда худуднинг энг кўп қисми кўриниши лозим. База ўрнатища махаллий (шартлий) координаталар тизимидан ёки давлат координаталар тизимидан фойдаланилишига қараб съёмка турлари танланади.




*1-расм. Бурчак бўйича ориентирлаши*




*2-расм. Координата бўйича ориентирлаши*

*Масалан: махаллий (шартлий) координаталар тизимида маълум бир бурчакка нисбатан ориентиранади (ориентир по углом, 1-расм) ва горизонтал бурчаклар нол қийматига тенглаб олиниб X, Y ва Z қийматлари ихтиёрий тарзда киритилади. Агарда GPS ёки GNSS приёмниклари ёрдамида аниқланган координаталар мавжуд бўлса у ҳолда (ориентир по координатам 2-расм) координаталар тизимига асосланниб X, Y ва Z қийматлари приёмникдан олинган қиймат бўйича киритилади ва ориентир олинади.*



**3-расм.** Трегер ёрдамида приборни штативга махкамлаш



**4-расм.** Инфо түгмаси ёрдамида приборнинг қуввати, хотира майдони ва хоказоларни текшириши



**5-расм.** Доиравий адилак пулфакчасини марказлаштириши


База ўрнатиш учун мақбул жой танлангач, мазкур нүктага штатив ўрнатилади. Тахеометр трегер ёрдамида штативга махкамланади (3-расм). Тахеометрдан тушаётган лазер нури ёрдамида прибор нүктага марказлаштирилади. Инфо түгмаси ёрдамида приборнинг қуввати ва хотираси текирилади (4-расм). Сунгра доиравий адилак пулфакчалари марказга келтирилади.(5-расм)



6-расм. Бош меню

### 1-босқич:

Бош менюдан Управления банди танланади ва Проект қатори танланади сўнгра янги проект яратилади. Ҳосил булган дарчадан проектга ишнинг мавзусидан келиб чиқиб ном берилади ва интер тугмачаси босилади. Натижада ҳосил бўлган навбатдаги дарчага далее яъни F4 тугмачаси икки маротаба босилади ва дисплейда данный записано ва проект зарегиcтрировано ёзувлари номаён бўлади.(6-расм)



*7-расм. Ишли дарча*

## 2-босқич:

Бош менюдан твёрдая точка бандига кирилиб ҳосил бўлган ишчи дарчага мазкур турган нуктамизнинг маълумотлари киритилади.(7-расм)

*Масалан:* номи Т1

X=1000

Y=2000

H=500

ва F4 тугмачасини босиш ёрдамида кейинги T2 нуктанинг маълумотларини киритиш сўралади. Агарда шартли координаталар асосида иш олиб борилаётган бўлса T2 нуктаси киритilmайди ва 2 маротаба ESC тугмачасини босиб дарчадан чиқиб кетилади.

Бош менюдан программага кирилиб установка станиия қатори танланади ва F4 тугмаси босилиб запус қилинади. Хосил бўлган навбатдаги дарчадан съёмка методига кўра ориентиро по углу методи танланади(шартли координаталар тизими бўлганлиги сабабли) кейинги қатордаги станция бендидан F2 тугмасини босиб спискадаги мавжуд яратилган T1 нуқтаси F4 тугмаси ёрдамида юклаб олинади. h инструмент баландлиги ўлчанади ва метр бирлигига киритилади. F4 тугмаси ёрдамида далее функцияси бажарилади ва шимолий қутбга ёки қўзғалмас объектга нисбатан ориентирланиб h горизонтал бурчагимизни нол қийматига tenglab оламиз. Сўнгра F2 тугмаси ёрдамида установка функцияси бажарилиб, старнция ориентир установлена ёзуви остида инфо намоён бўлади. (8-расм)



**8-расм.** Янги құзгалмас нүкта  
координаталарини киритиш ойнаси



**9-расм.** Прибор билан визир ёрдамида нур қайтаргични нишонга олиш



**10-расм.** Ииши дарчадан ориентир олинган нуқталарнинг қийматини ВСЕ тугмаси ёрдамида ҳисоблаш

#### **4-босқич:**

Бош менюдан программи бандига кирилиб съёмка қаторига кирилади ва F4 тугмаси ёрдамида запуск амали бажарилди. Натижада хосил бўлган дарчадан нур қайтаргичнинг баландлиги киритилади ва керакли бўлган нуқталарнинг бўсаҳасидан нур қайтаргич ёрдамида белгиланади. Прибор билан визир ёрдамида нур қайтаргич нишонга олинади ва ВСЕ тугмасини босиб маълумотлар аниқлаш жараёни амалга оширилади.(9 ва 10 расмлар)

---

Съёма ишларини якунлаб навбатдаги база нұқтасига күчиш учун. ESC тугмачасини босиш ёрдамида проектан чиқиб кетилади ва прибор трегери штативдан махкамлагиch винти ёрдамида бўшатилади ва навбатдаги кузатув нұқтасига ўтилади.

# ЎРНАТИЛГАН БАЗАНИ КҮЧИРИШ

## 5-босқич:

Навбатдаги кузатув нүктасига ўтилгач, штатив ерга махкамланади ва прибор трегер ёрдамида штативга махкамланади. Бош менюдан Прог бандига кирилади ва установка станция қатори танланади. F4 тугмачаси ёрдамида запус берилади. Методга кўра ориент по координат.(мавжуд шартли равшда аниқлаб олинган координаталар қийматига асосон амалга оширилади) қатори танланади. Навбатдаги қатордан F2 тугмачаси босилиб список буйруғи бажарилади ва мазкур турилган нүктанинг қийматлари F4 далее тугмачаси ёрдамида юклаб олинади. h инструмент баландлиги қайтадан ўлчаниб киритилади ҳамда яна бир бор F4 тугмачаси ёрдамида далее амали бажарилади.

## 11-расм. Қийматларни таққослаш дарчаси




Натижада **Введите точку ориентированич** номи остида дарча хосил бўлади, унга кўра ориентир олинмоқчи булган нуқтанинг рақами ва қийматлари F2 тугмачаси ёрдамида топилади ва F4 далее тугмачаси ёрдамида юклаб олинади. Қийматлар киритиб олинган ориентир олинаётган нуқтага қаратилади ва ВСЕ тугмачаси босилади. Натижалар дарчаси хосил бўлади ва бундан F4 тугмачасини босиб **вычислить коорд. станции** амалга оширилади. Такроран F4 тугмачасини босиб, установка ишлари олиб борилади. Установкага кўра ориентир олинган нуқтанинг мавжуд қийматлари ва қайтадан ориентир олинган нуқтанинг қийматлари таққосланади. Иш тартибига кўра F3 тугмачасини босиб қийматларнинг ўтacha хисоби юклаб олинади. (11-расм)



---

Натижада дисплейда *Станция и ориентация установлены* инфоси намоён бўлади. Сўнгра бош менюдан съёмка банди танланиб топографик съёмка ишлари F4 тугмачасини босиш орқали давом эттирилади.

Юқорида келтрилган кетма-кетликларни бажариш натижасида худудлардаги топографик-геодезик дала қидирув ишлари амалга оширилади ва махсус дастурий таъминотларда тенглаштириш ишлари (редукция ва марказлаштириш хатоликларини тарқатиш ишлари)ни амалга ошириш босқичи олиб борилади.(12-расм)



12-расм. Тенглайтириши жараёни



**13-расм.** Абрис ёрдамида худуднинг планини тузиши жараёни

Тенглаштириш ишлари якунига етгач абрис асосида худуднинг плани ва интерполяция усули ёрдамида худуднинг рельефлари қурилади. Амалда бажарилган ишларнинг натижаларига таяниб уч ўлчамдаги модел қуриш имкониятиниҳам беради. (13 ва 14 расмлар)

**14-расм.** Худуднинг уч ўлчамли моделини қуриши жараёни

**ЭЪТИБОРИНГИЗ УЧУН РАХМАТ**

\*\*\*\*\*

IAN

\*\*\*\*\*