

**“TOSHKENT IRRIGATSIYA VA QISHLOQ XO`JALIGINI
MEXANIZATSİYALASH MUHANDISLARI INSTITUTI”
MILLIY TADQIQOT UNIVERSITETI**

FAN

**GIDROENERGETIK
QURILMALARDAN FOYDALANISH**

**MAVZU
18**

**Gidravlik zarbni sodir bo‘lishi
va uni bartaraf etish.**



ERGASHEV RUSTAM
RAHIMOVICH



Nasos stansiyalari va
gidroelektrostansiylar
kafedrasi prof. ,t.f.d.



REJA:


- 1. Gidravlik zarbning kelib chiqish sabablari.**
- 2. Gidravlik zARBni oldini olish va bartaraf etish .**

✖ Muxamadiyev M.M., Nosirov F.J., Avazov K.J. Gidroenergetik qurilmalarini ishlatish. O`quv qo`llanma.Toshkent, 2015. – 192 b.

MAVZUNING DOLZARBLIGI

Gidroelektrostansiyaning jihozlari va uskunalarini ishlash qobiliyatini saqlab turish uchun bosim ostida harakatlanayotgan suyqlikka boladigan keskin ta'sirlarning oldini olish **gidravlik zarbni bartaraf etadi.**

GES bino va jixozlarining umumiyligini korinishi.



Gidravlik zarba - oqi suvli quvur o‘tkazgichda oqayotgan suyuqlik tezligining tez (bir onda) o‘zgarishi natijasida (mas, zulfin tez yopilganda) suyuqlikda bosimning keskin ortishi.

Gidravlik zarba - bosimi juda katta qiymatlarga erishganda u halokatga olib kelishi mumkin. Ularning oldini olish maqsadida quvur o‘tkazgichlarda saqlagich qurilmalar (tekislagich havzalar, havo qopqoqlari buralma jo‘mraklar va b.) o‘rnatiladi.



15 6 2009

BOSIMLI QUVUR.



BOSIMLI QUVURLARDAGI MUSTAXKAMLASH INSHOOTLARI.



QUVURLARDAN SUV SIZIB CHIQISHI



1898 yilda N.E.Jukovskiy tomonidan birinchi marta nasariy tomondan asoslangan.

Quvurda suyuqlik tesligining o'zgarishi inerchiya kuchining o'zgarishi hisobiga bosimning ortishiga yoki kamayishiga olib keladi.


Bosimli quvurlar ish jarayoniga salbiy ta'sir korsatadi.

Maxsus qurilmalar yoki moslamalarni o'rnatish yoli bilan gidravlik sarbning oldini olish mumkin.

GIDRAVLIK ZARB

$$\Delta H = (V_0 - V_1)C / g$$

$$C = 9900 \sqrt{43,3 + K \left(\frac{D}{\delta} \right)}$$



GIDRAVLIK ZARBNING SODIR BOLISHGA OLIB KELUVCHI SABABLAR:

- 1) Suv quvurlaridagi berkitish moslamalarining tes berkitilishi;
- 2) Teskari klapamlarni tosatdan yopilib qolishi;
- 3) Darvosalarni ochishdagi va yopishdagi xatoliklar;
- 4) Quvurga suvning notekis berilishi va xavo kirisi.

GIDRAVLIK ZARB NATIJASIDA BOSIMLI QUVURLARNING YORILISHI




MAGISTRAL QUVURDAGI GIDRAVLIK SARB OQIBATI




НОВОСИБИРСК


QUVURLARNI GIDRAVLIK SARBDAN XIMOYA OILISH OURILMALARI




α - vintli berkitish qurilmasi; β - saqlash klapanlari; γ - xavo qopqoqlari.

GIDRAVLIK SARBNI SONGDIRISH QURILMALARI





GİDRAVLIK TARAN



OQQOVOQ GESI BOSIM QUVURLARIGA O'RNATILGAN TENGLASHTIRISH TIZIMI



TAKRORLASH UCHUN SAVOLLAR

- ✖ 1. GESlarda gidravlik sarbni xosil bolishiga olib keluvchi sabablar.
- ✖ 2. Gidroelektrostansiya quvurlarini giddravlik sarbdan saqlash qurilmalari.

**“TOSHKENT IRRIGATSIYA VA QISHLOQ XO`JALIGINI
MEXANIZATSİYALASH MUHANDISLARI INSTITUTI” MILLİY
TADQIQOT UNIVERSİTETİ**

E'TIBORINGIZ UCHUN RAHMAT!



**ERGASHEV
RUSTAM
RAHIMOVICH**



Nasos stansiyalari va
gidroelektrostansiyalar
kafedrasi prof., t.f.d.



71 237 19 57
 998 99 875 74 51
[erustamrah@
mail.ru](mailto:erustamrah@mail.ru)