

2-bob. AVTOTRAKTOR MOTORLARINING TUZILISHI VA ISHLASHI

1-§. Ichki yonuv motorlarining tasnifi va tuzilish sxemalari

Biror turdag'i energiyani mexanik ishga aylantiradigan mashina motor yoki motor mashina deyiladi. Qanday energiyadan foydalananishiga qarab motorlar turlicha bo'ldi, masalan: shamol motorlari, suv motorlari, elektr motorlari, issiqlik motorlari va boshqalar. Shamol motorlarida shamolning esish kuchi, suv motorlarida suvning og'irligi, tezligi, bosimi mexanik ishga aylantirilsa, issiqlik motorlarda yonilg'inining yonishidan hosil bo'lgan issiqlik energiyasi mexanik ishga aylantiriladi.

Yonilg'i motorning qayerida yonishiga qarab issiqlik motorlari yonilg'i motor silindrlari ichida yonadigan ichki yonuv motorlarga va yonilg'i bug' qozoni o'txonasida yonadigan bug' mashinalari, bug' turbinalariga ajraladi.

Traktor va avtomobilarda qo'llaniladigan ichki yonuv motorlarining yonilg'i motorning maxsus kamerasida yonadigan reaktiv motorlar, gaz turbinalar va boshqa motorlardan farqi shundaki, gazning kengayishdagi kuchi motorning porsheniga ta'sir etib, undan boshqa detallariga uzatiladi va barcha jarayon silindr ichida harakat etuvchi porshen bilan bajariladi. Shu sababli bu motorlar porshenli ichki yonuv motorlari deyiladi.

Traktor va avtomobilarda qo'llaniladigan porshenli ichki yonuv motorlari quyidagi alomatlariga qarab bir necha guruhga ajraladi.

Motorlar yonuvchi aralashma hosil etilishiga qarab — aralashma motor silindri tashqarisida tayyorlanadigan benzinli va gaz motorlarga hamda aralashma silindr ichida tayyorlanadigan dizel motorlarga bo'slinadi.

Aralashmaning alanganishiga qarab — elektr uchquni bilan alanganadigan (benzinli va gaz) hamda siqishdan qizigan havo bilan o'z-o'zidan alanganadigan (dizel) motorlarga ajraladi.


Ish sikli porshenning nechta yo'lida bajarilishiga qarab — to'rt taktli va ikki taktli motorlar bo'ladi. Qo'llaniladigan yonilg'inining turiga qarab — suyuq yonilg'ida (benzin, kerosin, dizel yonilg'isida) va

gazsimon yonilg'ida (generator gazi, sijilgan yoki suyultirilgan gazlarda) ishlaydigan motorlar farqlanadi.

Silindrlarning soniga qarab — bir silindrli va ko'p (ikki, uch, to'rt, olti, sakkiz) silindrli motorlar bo'ladi. Motorlar silindrlari tik, yotiq. V harfi shaklida va oppozitiv (qarama-qarshi) joylashtirilgan bo'lishi mumkin.

Sovitilishiga qarab — suv bilan sovitiladigan va havo bilan sovitiladigan motorlar bo'ladi.

Bir silindrli motoring sxemasi 2.1-rasmida keltirilgan. Motor silindri (1) ichida porshen (2) turadi. Porshen barmoq (6) yordamida shatun (7) ning yuqorigi kallagini biriktiriladi. Shatunning pastki kallagi tirsaklı val (8) ga birlashtirilgan. Tirsaklı val podshipniq (9 va 11) larda aylanadi, valning keyingi uchiga maxovik (10) mahkamlangan. Silindrning tepasi kallak (3) bilan bekitilgan. Kallakning kiritish va chiqarish kanallari bor. Kanallarning kallakka birikadigan teshiklari klapan (4 va 5) lar bilan yopilib, ma'lum paytda ochiladi.



2.1-rasm. Bir silindrli motoring sxemasi:

- 1 — silindr;
- 2 — porshen;
- 3 — kallak;
- 4 va 5 — klapanlar;
- 6 — porshen barmoq'i;
- 7 — shatun;
- 8 — tirsaklı val;
- 9 va 11 — tirsaklı val podshipniqlari;
- 10 — maxovik

Benzinli motorlarda silindrlar kallagiga yondirish svechasi o'matiladi. Svechada hosil bo'ladigan elektr uchqun ish aralashmasini alangalatadi. Dizel motorlarda kallakka forsunka o'matiladi. Forsunkadan yonitg'i mayda to'zitilgan tuman tarzida silindrga purkaladi.

Tirsakli val aylantirilsa, porshen silindr ichida ilgarilanib-qaytib to'g'ri chiziqli harakat qiladi. Porshenning tirsakli val o'qidan eng uzoqlashgan (yuqoriga chiqib qaytadigan) nuqtasi *yuqori chekka nuqta* (YCHN) deb ataladi. Porshenning val o'qiga eng yaqinlashgan (pastga tushib qaytadigan) nuqtasi pastki chekka nuqta (PCHN) deb ataladi. Chekka nuqtalar orasidagi masofa *porshenning yo'li* deyilib, S bilan belgilanadi. Porshen har gal bir chekka nuqtadan ikkinchisiga harakat qilganda val 180° burchakka buriladi. Porshenning har yo'lida silindr ichida bajariladigan jarayon takt deb ataladi.

YCHN da turgan porshenning tepasida hosil bo'ladigan hajm *siqish kamerasingin hajmi* deyilib, V_h bilan belgilanadi. Porshen YCHN dan PCHN gacha harakat etib bo'shatadigan hajm silindrning ish hajmi deyilib, V_s bilan belgilanadi. Silindr ish hajmini quyidagi formuladan aniqlash mumkin:

$$V_h = \frac{\pi D^2}{4} \cdot S,$$

bu yerda: D — silindrning diametri; S — porshenning yo'li, mm.

Motor silindri ish hajmining silindrlar soniga ko'paytmasi *motorning litrabi* deb ataladi.

PCHN da turgan porshen tubining tepasidagi hajm *silindrning to'la hajmi* deyiladi, uning qiymati

$$V_a = V_h + V_s \text{ ga teng.}$$

Silindr to'la hajmining siqish kamerasi hajmiga nisbati *motorning siqish darajasi* (ε) deyiladi:

$$\varepsilon = \frac{V_a}{V_s} = \frac{V_h + V_s}{V_s} = \frac{V_h}{V_s} + 1$$

Motorning siqish darajasi porshen PCHN dan YCHN gacha harakat etganda yonuvchi aralashma yoki havo hajmining necha baravar kamayishini ko'rsatadi. Siqish darajasi benzinli motorlarda 4–8, dizellarda 13–20 ga teng. Siqish darajasi qancha katta bo'lsa, gazlar yonganda katta bosim hosil bo'lib, motorning quvvati shuncha oshadi va u tejamliroq ishlaydi. Biroq, siqish darajasi benzinli motorlarda

aralashmaning o'z-o'zidan alangalanish harorati bilan cheklanadi. Dizellarda siqish darajasini ortiqcha oshirish motorning detallariga ta'sir etadigan kuchni oshirib yuboradi, detallar tez yeyiladi, ishqalanishga quvvat ko'proq sarflanadi va yonilg'i ni yana ham yugori bosimda purkash lozim bo'ladi.

Ichki yonuv motorining uzuksiz ishlashi uchun silindri ichiga yonuvchi aralashma (benzinlarda) yoki havoni (dizellarda) muttasil kiritish, aralashmani yoki havoni siqish va siqilgan aralashmani svecha bilan, siqilgan havoga esa yonilg'i purkab yondirish lozim. Yonilg'i yonganda gaz paydo bo'ladi, uning harorati va bosimi ko'tariladi, natijada gazlar kengayib, porshenni pastga bosadi (ish bajaradi). So'ngra silindr ishlatalgan gazlardan tozalanadi. Shu jarayonlar ma'lum tartibda takrorlanaveradi. Silindrlarda takrorlanadigan barcha jarayonlar motorning *ish jarayoni* yoki *ish sikli* deyiladi. Motorning ish jarayoni to'rt yoki ikki taktdan iborat bo'lib, bu kiritish, siqish, ish yo'lli (kengayish) va chiqarish taktlaridir.

2-\$. To'rt taktli benzinli motorning ish jarayoni


Ish jarayoni porshenning to'rt yo'llida, ya'ni tirsaklı val ikki mart aylanganda bajariladigan motor *to'rt taktli motor* deyiladi. To'rt taktli motorning ish jarayoni 2.2-rasida ko'rsatilgan. Benzin, kerosin va gaz motorlari shunday tarzda ishlaydi.

Kiritish (so'rish) takti (2.2-rasm, a) d' silindr (9) ga yonuvchi aralashma to'ldiriladi. Tirsakli val (1) burilganda porshen (3) YCHN dan pastga siljiy boshlaydi va porshen tepasidagi hajim kengayib siyraklanish hosil bo'ladi. Bu paytda kiritish klapani (6) ochilib, silindr kiritish quvuri orqali karburator (5) bilan tutashadi.

Karburotorda yonilg'i va havodan tayyorlangan yonuvchi aralashma siyraklanish ta'siri bilan silindrga kiradi. Porshen PCHN ga ketganda silindr yonuvchi aralashma bilan to'ladi va yuqoriga ko'tariladi. Eteganda kiritish klapani kiritish teshigini bekitadi.

Yenish kamerasida oldingi ish siklidan qolgan gazlar yangi kirgan yonuvchi aralashmaga aralashadi. Qoldiq gazlar aralashgan yonuvchi aralashma *ish aralashma* deyiladi. Kiritish taktida silindrda bosim 0,07 — 0,09 MPa, ish aralashmaning harorati 70—120°C bo'ladi.

Siqish taktida (2.2-rasm, b) ish aralashma yonishga tayyorlanadi. Porshen PCHN dan YCHN ga siljganda silindr ichiga kirgan ish




2.2-rasm. To'rt taktli, bir silindrli benzinli motorning ish jarayoni:

a — kiritish; b — siqish; c — ish yo'li; d — chiqarish; e — tirsaklı val;
 2 — shatun; 3 — porshen; 4 — porshen barnog'i; 5 — chiqarish klapani;
 6 — kiritish klapani; 7 — svecha; 8 — karburator; 9 — silindr; 10 — maxovik

aralashmani siqadi. *Kiritish* (6) va *chigarish* (5) klapanlari yepiq bo'lganligi sababli aralashmaning hajmi kamayib, silindrdagi bosim va harorati ko'tarila boshlaydi. Motorning siqish darajasiga qarab aralashma hajmi kamayadi. Siqish taktining oxirida bosim 0,7—1,2 MPa ga, harorat esa 300—400°C ga yetadi.

Siqish taktining oxirida silindr kallagidagi yondirish svechasi (7) ning elektrodlari orasidan o'tadigan elektr uchqun aralashmani alangulatadi. Porshen YCHN ga yetib kelgan paytda aralashma yonib bo'ladi. Natijada silindrdagi bosim 3,0—4,5 MPa gacha, harorat esa 2400°C gacha ko'tariladi.

Ish yo'li (kengayish) takti (2.2-rasm, d). Yongan aralashmaning issiqlik energiyasi mexanik ishga aylantiriladi. Bu paytda kiritish va chiqarish teshiklari klapanlar bilan yopilgan bo'ladi. Gazlar kengayib porshenni pastga (YCHN dan PCHN gacha) bosadi. Porshennenning harakati barmoq (4) va shatun (2) orqali tirsaklı valga uzatilib, uni maxovik (10) bilan birga aylanishga majbur etadi. Ish yo'li taktining oxirida gazning bosimi 0,3—0,4 MPa gacha, harorati esa 900—1100°C gacha pasayadi va chiqarish klapani (5) ochilib, gazlar tashqariga chiga boshlaydi.



2.3-rasm. To'rt takli benzinli motoring indikator diagrammasi:
 P – bosim; V – hajm; V_i – sigish kamerasining hajmi;
 V_k – silindrning ish hajmi; V_o – silindrning umumiy hajmi


Chiqarish takti (2.2-rasm, e). Silindrlar ishlatilgan gazlardan tozalanadi. Porshen PCHN dan YCHN ga siljib, ishlatilgan gazlar chiqarish teshigidan quvur orqali atmosferaga chiqariladi. Chiqarish taktining oxirida gazning bosimi $0,11\text{--}0,12 \text{ MPa}$, harorati esa $500\text{--}900^\circ\text{C}$ bo'ladi. Chiqarish oxirida ish sikli tugallanib, so'ng yana kiritish, sigish va hokazo takti qaytariladi, ya'ni ish sikli takrorianaveradi.

Silindrda gaz bosimining turli taktlarda porshen tepasidagi hajm o'zgarishiga nisbatan qanday o'zgarishini grafik usulda indikator diagramma bilan ko'rsatish mumkin. To'rt takli benzinli motoring indikator diagrammasi 2.3-rasmida ko'rsatilgan. Diagrammada yonishning sigish takti oxirida tugashi ko'rinish turibdi.

3-\$. To'rt takli dizel motorining ishlash prinsipi

To'rt takli dizel motorining ish jarayoni 2.4-rasmida ko'rsatilgan. Dizel motorining ish jarayoni aralashma hosil qilish va aralashmaning alanganishi jihatidangina benzinli motorlardan farq qiladi, ammo

taktlari, porshenning harakat yo'nalishi va klapanlarning ochiq-yopiq turishi benzinli motordagiga o'xshaydi.



2.4-rasm. To'rt taktli, bir silindrli dizel motorining ish jarayoni:
a — kiritish; b — siqish; c — iши yo'li; d — chiqarish; / — forsunka


Kiritish takti (2.4-rasm, a). Porshen YCHN dan PCHN ga harakatlanib, silindrda siyraklanish hosil qiladi. Kiritish klapani ochitadi va silindrga havo tozalagichdan o'tib tozalangan havo kiradi. Kiritish taktida silindrda bosim 0,08—0,09 MPa, harorat 50—80°C bo'ladi.

Siqish takti (2.4-rasm, b). Porshen PCHN dan YCHN ga tomon siljiydi. Ikkala klapan yopiq bo'lganligi sababli silindrda havo siqiladi. Havoning ko'p siqilishi natijasida siqish taktining oxirida silindrda havoring bosimi 3,5—4,0 MPa gacha, harorati esa 500—650°C gacha ko'tariladi.

Siqish taktining oxirida porshen YCHN ga yaqinlashganda forsunka (/) dan yuqori bosim bilan yonilg'i purkaladi. Juda mayda zarra-chalardan iborat bo'lgan yonilg'i qizigan havo bilan aralashadi, qiziydi va birozdan keyin o'z-o'zidan alangalanadi. Aralashma yonganda silindrda bosim 5,5—9,0 MPa gacha, harorat esa 1600—2100°C gacha ko'tariladi. Yonilg'i purkalgandan keyin aralashma tez alangalanib yonmasa, dizel o'ziga xos taqillash ovozi chiqarib ishlaydi, bu yonilg'ining o'z-o'zidan alangalanish haroratiga bog'liq, bu harorat qancha past bo'lsa, dizei shuncha osoyishta (taqillamasdan) va ravon ishlaydi.

Ish yo'li takti (2.4-rasm, d). Dizellarda siqish taktida aralashma yonib tugamasdan, ish yo'li taktida ham yonishda biroz davom etadi. Ikkala klapan yopiq bo'lganligi sababli porshen gazlar bosimi ta'siri ostida YCHN dan PCHN ga siljiydi. Porshenning harakati shatun orqali tirsaklı valga uzatilib, uni aylanishga majbur etadi. Ish yo'li taktining oxirida silindrdağı bosim 0,3–0,4 MPa, harorat esa 600–900 °C gacha pasayadi.

Chiqarish takti (2.4-rasm, e). Benzinli motorlarda chiqarish takti qanday o'tsa, dizellilarda ham shunday o'tadi. Chiqariladigan gazlarning bosimi takt oxirida 0,11–0,12 MPa, harorati 400–800 °C atrofida bo'ladi.




2.5-rasm. To'rt taktli dizel motorining indikator diagrammasi:
P – bosim; V – hajm

To'rt taktli dizelning indikator diagrammasi 2.5-rasmda ko'rsatilgan. Bu diagramma yonish jarayonining kechishi jihatidan benzinli motordan farq qiladi. Yonilg'ining yonishi siqish takti oxirida boshlanib, ish yo'li taktining boshlanishida ham davom etishi porshenning pastga tushishiga qaramasdan, silindrdağı bosimning pasymasligiga imkon beradi ($Z \rightarrow Z'$ uchastkasi).

Benzinli motor va dizel ish jarayonida porshen ish yo'li taktida gazlar bosimi ta'siridan siljib tirsaklı valni ayantiradi. Kiritish, siqish

va chiqarish taktlarida esa porshenni maxovikning kinetik energiyasi hisobiga aylanuvchi tirsakli val harakatlantiradi.



2.6-rasm. Turbokompressorli motoring sxemasi:

1 — motor; 2 — kiritish quvuri; 3 — havo tozalagich; 4 — kompressor;
5 — val; 6 — turbina; 7 — chiqarish quvuri

Havo puflash. Dizel motorlarida havo silindrغا kiritish taktida so'rib olinmasdan, maxsus turbokompressor orqali 0,135—0,16 MPa bosim ostida kiritiladi, natijada silindrغا ko'proq havo kiradi va ko'proq yonilg'i yoqish imkonи tug'iladi. Bu esa, motor quvvatini 35% va undan ham ko'proq oshirishga imkon beradi (2.6-rasm).

Turbokompressorli motor (1) silindrlariga havoni bosim bilan kiritish jarayoni havo puflash deyiladi. Turbokompressor val (5) ga o'rnatilgan kichik turbina (6) va kompressor (4) dan iborat bo'lib, turbina motor chiqarish quvuri (7) dan chiqadigan ishlatalgan gaz bilan harakatga keltiriladi. Kompressor havo tozalagich (3) dan o'tgan havoni kiritish quvuri (2) orqali silindrarga kiritadi.

Dizel va benzinli motorlarni taqqoslash. Dizel motori bajargan ishi hisobida benzinliga nisbatan 20—25% kamroq yonilg'i sarflaydi. Dizel yonilg'isi arzon va yonilg'i jihatidan nisbatan xavfsizroqdir. Dizel silindrlarida yuqori bosim hosil bo'lishi tufayli uning detallari


mustahkam qilinadi, shu sababli dizel motori benzинli motorga nisbatan og'irroq va uni o't oldirish qiyinroq bo'ladi. Shu sababli dizel motori traktorlarda va katta yuk avtomobillarida qo'llaniladi.

4-§. Ikki taktlı benzинli motorning tuzilish sxemasi va ishlashi

Ikki taktlı motorning ish jarayoni porshenining ikki yo'lida yoki tirsaklı vali bir marta aylanganda bajariladi.

Ikki taktlı prinsip asosida ishlaydigan benzинli motor va ikki taktlı dizel motori bor.

Ikki taktlı benzинli motorlar ba'zi traktor dizellarning yurgizib yuborish motorlari sistemasida, ko'pchilik mototsikllarda, kichik statsionar motorlarda qo'llaniladi. Ikki taktlı benzин motorining tuzilish va ishlash sxemasi 2.7-rasmda ko'rsatilgan.



2.7-rasm. Ikki taktlı benzинli motorning ishlash sxemasi:

- 1 — karter; 2 — pustash kanali; 3 — pustash tuynugi; 4 — silindr;
- 5 — chiqarish tuynugi; 6 — karburator; 7 — kiritish tuynugi; 8 — porshen;
- 9 — svecha

Motorning karteri (1) jips berkitilib, kiritish tuynugi (7) orqali karburator (6) bilan, pustash kanali (2) va pustash tuynugi (3) orqali esa silindr (4) bilan tutashgan. Silindrning devorida chiqarish tuynugi (5) bor. Silindrning tepasi kallak bilan berkitiladi. Kallakka yondirish svechasi (9) burab qo'yilgan. Bu motorning alohida gaz taqsimlashi mexanizmini yo'q, uning vazifasini porshen bajaradi, ya'ni silindrda qiritish, chiqarish va pustash tuyuklarini ma'lum vaqtida ochib, berkitadi. Ikki taktlı benzинli motor quyidagi tartibda ishlaydi.

Tirsakli val aylanib porshen (5) PCHN dan YCHN ga siljiganda (2.7-rasm, a) krivoship kamerasida siyraklanish hosil bo'ladi va porshen yubkasi kiritish tuynugini ochganda karterga karburatordan yonuvchi aralashma suriladi.

Porshen oldin puflash, so'ng chiqarish tuynuklarini berkitib, silindrga kirgan aralashmani siqadi. Porshen YCHN ga yaqinlashganda yondirish svechasi (9) elektrodlaridan uchqun chiqib, siqilgan aralashmani yonditradi. Aralashma yonib, gazning bosimi 2.0 MPa gacha, harorati esa 1800°C gacha ko'tariladi. Gazlar kengayib porshenni pastga bosadi, uning kuchi shatun orqali tirsakli valga uzatilib, uni aylanishga majbur etadi.

Porshen YCHN dan PCHN ga tushganida (2.7-rasm, b) dastlab kiritish tuynugini berkitadi, karburatordan karterga aralashma kirishi to'xtaydi va karterdagagi aralashmani porshen siqa boshlaydi. Keyin porshen chiqarish tuynugini ochadi, ishlatalgan gazlar silindrden bu tuyruk orqali tashqariga chiqsa boshlaydi, natijada silindrda bosim tez kamayadi, so'ngra porshen puflash tuynugini ochadi, bunda karterdagagi siqilgan aralashma puflash kanali orqali silindrga kira boshlaydi.

Kiritish va chiqarish tuynuklari ochiq bo'lganligi sababli silindrga karterdan kirgan aralashma ishlatalgan gazlarni haydab tashqariga chiqaradi, shunda yonuvchi aralashmaning bir qismi ishlatalgan gazlar bilan (yonmasdan) atmosferaga chiqib ketadi (2.7-rasm, d). Porshen yana PCHN dan YCHN ga ko'tarilib yuqorida bayon etilgan jarayon takrorlanadi.

To'rt taktli va ikki taktli motorlarni taqqoslash. Ikki taktli benzinli motoring afzalligi shundaki, sodda tuzilgan, maxovigi to'rt taktliga nisbatan kichikroq bo'ladi.

Litraji va aylanish tezligi bir xil bo'lganda to'ri taktli motorga nisbatan 60—70% ko'proq quvvat beradi.

Ikki taktli motoring kamchiliklari: asosiy qismlari yonilg'iga aralashtiriladigan moy (15 / benzinga aralashtirilgan 1 / karter moyi) bilan moylanishi sababli yetarli darajada moylanmaydi va yaxshi sovitilmaydi, karteri jips berkitilishi shart bo'lganidan uni ko'p silindrli qilish qiyin.

Silindrлari ishlatalgan gazlardan yaxshi tozalanmaydi va yonuvchi aralashmaning bir qismi (30% chasi) yonmasdan tashqariga chiqib isrof bo'lganidan, yonilg'ining solishtirma sarfi to'rt taktli motorlardagiga nisbatan ancha ortiq.

5-§. Ko'p silindrli, to'rt taktli motorlarning ishlashi

Bir silindrli, to'rt taktli motorning ishlash jarayonini jadvalda ifodalash mumkin (2.1-jadval).

Demak, bir silindrli, to'rt taktli motorda porshenning to'rt yo'lidan faqat bittasi ish yo'li bo'lib, qolgan uchtasi yordamchi taktlarga to'g'ri keladi. Motor tirsakli valining uchiga mahkamlangan maxovik ish yo'li taktida o'ziga energiya to'plab, uni yordamchi taktlarni bajarishga sarflaydi. Valning tekis aylanishi uchun krivoship-shatun mexanizmi maxsus mexanizm bilan muvozanatlanadi.


Ko'p silindrli motorlarda ish sikli davomida ish yo'li takti ko'proq takrorlanadi, shuning uchun tirsakli val rayon aylanadi va maxovikning og'ir bo'lishiga va qo'shimcha muvozanatlovchi mexanizm o'rnatishga ehtiyoj qolmaydi. Motor silindrлari sonining oshirilishi bilan uning quvvati ham ortadi va detallari kichikroq (yengilroq) bo'ladi.

2.1-jadval

Bir silindrli, to'rt taktli motorning ish jarayoni

Tirsakli valning aylanishi	Porshenning harakat yo'nalishi	Taktlar	Kiritish klapani	Chiqarish klapani
Birinchi yarim aylanish	pastga	kiritish	yopiq	yopiq
Ikkinci yarim aylanish	yuqoriga	siqish	yopiq	yopiq
Uchinchi yarim aylanish	pastga	ish yo'li	yopiq	yopiq
To'rtinchi yarim aylanish	yuqoriga	chiqarish	yopiq	ochiq

Ko'p silindrli motorning rayon ishlashi uchun bir turli takt uning bir necha silindrлarida bir vaqtida takrorlanmasligi va ish yo'li takti ma'lum vaqtidan keyin muntazam takrorlanishi shart. Buning uchun tirsakli valning burilish burchaklari bilan ifodalangan (graduslarda) ish sikli silindrлar soniga bo'linadi. To'rt taktli motor ish sikli davomida tirsakli val ikki marta aylanib $360 \times 2 = 720^\circ$ ga buriladi. To'rt silindrli motorlarda ish yo'li takti $720:4=180^\circ$, olti silindrлilarda esa $720:6=120^\circ$ dan keyin takrorlanishi lozim.



2.8-rasm. To'rt silindrli, to'rt takhti motoring ishlash sxemasi

Motoring turli silindrlarida bir xil taktning (masalan, ish yo'llining) takrorlanish tartibi *motoring ish tartibi* deyiladi.

Ikki silindrli motor tirsakli valning tirsaklari bir tekislikda qaramagareshi joylashtirilgan, shu sababli motor silindrlari 1-2-0-0 tartibda ishlaydi. Demak, valning birinchi yarim aylanishida birinchi silindrda, ikkinchi yarim aylanishida esa ikkinchi silindrda ish yo'lli sodir bo'lib, keyingi ikkita yarim aylanishida (valning ikkinchi marta aylanishida) hech qaysi silindrda ish yo'lli bo'lmaydi.

To'rt silindrli motorda (2.8-rasm) tirsakli valning ikkinchi va uchinchi tirsaklari bir tekislikka joylashtirilib, birinchi va to'rtinchı tirsaklari ikkinchi va uchinchilariga nisbatan 180° burchak hosil etadi. Motor ishlayotgan vaqtida 1 va 4 silindrlar porsheni pastga harakat qilsa (2.8-rasm, a), 2 va 3 silindrlar porsheni yuqoriga harakat qiladi. Agar shu paytda 1 silindrda — ish yo'lli, 2 silindrda — chiqarish, 3 silindrda — siqish, 4 silindrda — kiritish taktlari sodir bo'lyapti deb faraz qilsak, tirsakli valning ikkinchi yarim aylanishida (2.8-rasm, b) silindrlardagi

porshenlarning harakat yo'nalishi o'zgarib, 1 da -- chiqarish, 2 da — kiritish. 3 da -- ish yo'li, 4 da esa siqish taktlari sodir bo'ladi.

Uchinchi va to'rtinchchi yarim aylanishda silindrлarda sodir bo'ladi gan taktlarni kuzatish (2.8-rasm, d va e) qiyin emas. Silindrлardagi taktlarning takrorlanishi ularning ishlash tartibiga bog'liq bo'lib, to'rt silindrli motorlar 1-3-4-2 yoki 1-2-4-3 tartibda ishlashi mumkin.

To'rt silindrli, to'rt takli motoring ish jarayonini ham jadvalda ifodalash mumkin (2.2-jadval).

2.2-jadval

To'rt silindrli, to'rt takli motoring ish jarayoni


Tirsakli valning aylanishi	Tirsakli valning burchaklari	Silindrлar			
		1	2	3	4
Birinchi yarim aylanish	0—180°	ish yo'li	chiqarish	siqish	kiritish
Ikkinci yarim aylanish	180—360°	chiqarish	kiritish	ish yo'li	siqish
Uchinchi yarim aylanish	360—540°	kiritish	siqish	chiqarish	ish yo'li
To'rtinchchi yarim aylanish	540—720°	siqish	ish yo'li	kiritish	chiqarish

Demak, ish yo'li tirsakli valning birinchi yarim aylanishida birinchi silindrda, ikkinchi yarim aylanishida uchinchi silindrda, uchinchi yarim aylanishida to'rtinchchi silindrda va to'rtinchchi yarim aylanishida ikkinchi silindrda bajariladi, ya'ni bu jadvalda motor silindrлari 1-3-4-2 tartibda ishlaydi. So'ngra barcha jarayon takrorlanadi. Boshqacha tartibda ishlaydigan to'rt silindrli motor uchun ham shunday jadval tuzish mumkin.


Olti silindrli motorlarda valning tirsaklari bir-biriga nisbatan 120° burchak hosil etadigan qilib joylashtiriladi. Bunday motoring sxemasi 2.9-rasmida ko'rsatilgan. Ko'pchilik olti silindrli motorlar 1-5-3-6-2-4 tartibda ishlaydi. Val har gal bir marta aylanganida uch silindrda ish yo'li takti sodir bo'ladi. Olti silindrli motoring ish jarayonlari 2.3-jadvalda ko'rsatilgan.

Olti silindrli, to'rt taktli motoring ish jarayoni

Tirsakli valning yarim aylanishlari	Tirsakli valning burilish burchaklari	Silindrlar					
		1	2	3	4	5	6
Birinchi	60°	ish yo'li	chiga- rish	kiri- tish	ish yo'li	siqish	kiritish
	120°						
	180°			siqish	chiga- rish		
Ikkinchi	240°	chiga- rish	kiri- tish			ish yo'li	sicish
	300°						
	360°			ish yo'li	kiri- tish		
Uchinchi	420°	siqish			chiga- rish	ish yo'li	ish yo'li
	480°		kiri- tish				
	540°			chiga- rish	siqish		
To'rtinchı	600°	siqish	ish yo'li			kiri- tish	chiga- rish
	660°						
	720° (0°)		chiga- rish	kiri- tish	ish yo'li	siqish	




2.9-rasm Olti silindrli, to'rt taktli motor tirsakli valining sxemasi



2.10-rasm. Silindrlari «V» tarzda joylashtirilgan sakkiz silindrli motor tirsakli valining sxemasi

Silindrlari «V» tarzda joylashtirilgan sakkiz silindrli motorlarda valning har shatun bo'yiniga ikkita shatun mahkamalanadi. Val tirsaklari bir-biriga nisbatan 90° burchak hosil etadi. Bunday motorning sxemasi 2.10-rasmida ko'rsatilgan. Motor silindrlari 1-5-4-2-6-3-7-8 tartibda ishlaydi (2.11-rasm). Val har gal bir marta aylanganida to'rtta silindrda ish yo'li sodir bo'tadi. Bir silindrda ish yo'li taktining yarmi o'tganda boshqasida boshlanadi. Sakkiz silindrli motorning ish jarayoni 2.4-jadvalda ko'rsatilgan.



2.11-rasm. Sakkiz silindrli motor silindrlarining joylashtirilishi va ishlash tartibi

Sakkiz silindrlri motorning ish jarayoni

Tirsakli valning yarim aylanishlari	Tirsakli valning burlish burchaklari, grad	Silindrlar							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Birinchi	0—90	Ish yo'li	Kiri-tish	Chi-qarish	Siqish	Siqish	Kiri-tish	Chi-qarish	Ish yo'li
	90—180				Siqish	Kiri-tish	Ish yo'li		Chi-qarish
Ikkinchi	180—270	Chi-qarish	Siqish		Ish yo'li		Siqish	Kiri-tish	
	270—360				Ish yo'li	Chi-qarish			Kiri-tish
Uchinchi	360—450	Kiri-tish	Ish yo'li	Siqish		Chi-qarish	Ish yo'li	Siqish	
	450—540				Chi-qarish	Kiri-tish			Siqish
To'rtinchi	540—630	Siqish	Chi-qarish	Ish yo'li	Kiri-tish		Chi-qarish	Ish yo'li	
	630—720		Kiri-tish	Chi-qarish		Siqish			Ish yo'li

6-§. Motorning quvvati, foydali ish koefitsienti va issiqlik balansi

Motorning indikator quvvati. Motor silindrlarida sodir bo'layotgan ish jarayoni indikator diagrammasi bilan aniq ifodalanadi. Motor silindrida gazlarning kengayishidan hosil bo'ladigan quvvat motorning indikator quvvati deyilib, u motorning litrajiga, tirsakli valning aylanish tezligiga, silindrlar soniga va o'rtacha indikator bosimiga bog'liq. Motorning bitta silindrida bir ish sikli davomida gazlar kengayishi natijasida bajariladigan ish A quyidagicha topiladi:

$$A = P_i \cdot \frac{\pi D^2}{4} \cdot S, \text{ N}\cdot\text{m}.$$

bu yerda: P_i — o'rtacha indikator bosim, MPa; D — silindr diametri, m; S — porshenning yo'li, m.

To'rt taktli motorning tirsakli vali ikki marta aylanganda har bir silindrida bittadan ish yo'li sodir bo'ladi, shu sababli har sekunddag'i

sikllar soni $\frac{n}{2 \cdot 60} \cdot i$ ga teng, bu yerda: n — valning daqiqasiga ayianishlari soni; i — silindriar soni.

Motoring indikator quvvati N_i bir siklda bajarilgan ishning har sekunddag'i sikllar soniga ko'paytmasiga teng:

$$N_i = P_i \cdot \frac{\pi D^2 \cdot S}{4} \cdot \frac{n \cdot i}{2 \cdot 60}, \text{ kW}$$

$\frac{\pi D^2}{4} \cdot S \cdot i$ — ifoda motor barcha silindrлarining hajmi m^3 . Motor silindrлarining ish hajmi (litraji) V_i litrlar bilan ifodalanadi, ya'ni:

$$V_i \cdot 1000 = \frac{\pi D^2}{4} \cdot S \cdot i, \text{ m}^3$$

Indikator quvvat formulasidagi $\frac{\pi D^2}{4} \cdot S \cdot i$ o'rнига $V_i \cdot 1000$ ni qo'yساқ,

$$N_i = \frac{P_i \cdot V_i \cdot n}{2 \cdot 60}, \text{ kW} \text{ bo'ladi.}$$

Ikki taktili motorlaraing n va i qiymatlari to'rt taktili motornikiga teng bo'lganda, ularning ish sikllari to'rt taktlilarnikidan ikki baravar ko'proq bo'ladi. Shu sababli ikki taktili motoring indikator quvvati:

$$N_i = \frac{P_i \cdot V_i \cdot n}{60}, \text{ kW ga teng.}$$

O'rтacha indikator bosimi to'rt taktili benzinli motorlarda 0,8—1,2 MPa, to'rt taktili dizellarda 0,7—1,0 MPa, ikki taktili benzinli motorlarda 0,45 — 0,5 MPa chamasida bo'ladi.

Motoring o'rтacha indikator bosimi uning quvvatini aniqlaydigan asosiy ko'rsatkichlaridan biri bo'lib, yangi quriladigan motorlar uchun analitik usulda hisoblanishi mumkin. Mavjud motorlarning o'rтacha indikator bosimi motorni sinashda indikator deb ataladigan maxsus asbob bilan aniqlanadi.

Motoring effektiv quvvati. Motoring tirsaklı validan olinib, kuch uzatish qismiga beriladian quvvat effektiv quvvat N_e deyiladi. Motoring effektiv quvvati indikator quvvatidan albatta kam bo'ladi, chunki sitindrlarda hosil bo'lgan quvvatning bir qismi motor detallarining

ishqalanishiga, ventilator, yonilg'i, moy va suv nasoslari, generator va boshqa mexanizmlarni harakatga keltirishga sarf bo'ladi.

Motorning mexanik foydali ish koefitsienti. Motor effektiv quvvatining indikator quvvatiga nisbati uning mexanik foydali ish koefitsienti (FIK) deyiladi:

$$\eta_m = \frac{N_c}{N_i}$$

Motorning mexanik foydali ish koefitsienti η_m indikator quvvatining qancha qismi foydali ishga sarf bo'lishini ko'rsatadi.

Motorning mexanik FIK motorning turiga, moylanishiga, detallari sirtining ishlanish sifatiga, motor valining aylanish tezligiga va yuklanishiga bog'liq. η_m to'rt taktli benzinli motorlarda 0,70—0,85, to'rt taktli dizellarda 0,73—0,80 chamasida bo'ladi. Detallar sifatlari moy bilan yaxshi moylansa, sirlari silliq bo'lsa, η_m ning miqdori ortadi, aylanish tezligi ortganda η_m kamayadi.

Motorning effektiv foydali ish koefitsienti. Motorda yonilg'inining issiqlik energiyasidan qanchalik to'la foydalananishi effektiv foydali ish koefitsienti η_e bilan tavsiflanadi.

Uning qiymati motorda foydali ishga sarflangan issiqlik Q , miqdorini motorning ishlashi uchun sarflangan umumiy issiqlik Q_{um} miqdoriga nisbati bilan aniqlanadi:

$$\eta_e = \frac{Q_f}{Q_{um}}$$

Ma'lumki, $Q_f = N_e$ va $Q_{um} = N_i G_s$,

bu yerda: N_e — yonilg'inining issiqlik chiqarish qobiliyati kDj/kg; G_s — yonilg'inining bir soatlik sarfi, kg. Demak:

$$\eta_e = \frac{3600 N_e}{N_i G_s}$$

Har bir motorning effektiv FIK motorning ish rejimi, uning texnik holati, aralashmaning tarkibi va boshqa omillarga bog'liq. To'la yukianishda ishlaganda effektiv FIK to'rt taktli benzinli motorlarda 0,22—0,28, dizellarda esa 0,30—0,38 chamasida bo'ladi.

Yonilg'inining solishtirma sarfi. Motorning tejamli ishlashi effektiv FIK dan tashqari, yonilg'inining solishtirma sarfi bilan ham aniqlanadi. Motorda bir kW quvvat hosil etish uchun har soatda sarflanadigan yonilg'inining miqdori yonilg'inining effektiv solishturma sarfi deyiladi:

$$q_c = \frac{G_c \cdot 1000}{N_c}; \quad q_e = \frac{G_e \cdot 1000}{\eta \cdot N_e} \cdot \frac{g}{kW \cdot saat}$$

Yonilg'ining solishtirma sarfi to'rt taktli benzinli motorlarda 270—330, dizellarda 205—250 g/kW saat chamasidadir.

Motorning issiqlik balansi. Motorda yonilg'i yonganida chiqadigan issiqlikning foydali ishga va turli nobudgarchiliklarga taqsimlanishi motorning issiqlik balansi deyiladi. Issiqlik foydali ishga aylanishdan tashqari, ishlatalgan gazlar, sovituvchi suv yoki havo bilan ham ketadi, shuningdek, atrofni isitadi, chala yonadi va boshqa nobudgarchiliklar uchun sarf bo'ladi. Traktor va avtomobil motorlarida issiqlikning taxminiy sarfi 2.5-jadvalda ko'rsatalgan.

2.5-jadval

Traktor va avtomobil motorlarining issiqlik balansi

Issiqlikning taqsimlanishi	Issiqlik miqdori, %	
	benzinli motorlar	dizellar
Motorda foydali ishga sarf bo'ladijan issiqlik	22--28	30--38
Sovituvchi sav yoki havo bilan olib ketiladijan issiqlik	25--35	20--30
Ishlatilgan gazlar bilan tashqariga chiqib ketadijan issiqlik	30--35	25--30
Ishqalanish va yordamechi mexanizmlarni harakatga keltirish uchun ketadijan issiqlik	15--25	15--30

Motorning issiqlik balansi nazariy hisoblash yo'li bilan yoki motorni laboratoriyada tekshirib aniqlanishi mumkin.

Motorning issiqlik balansi uning muhim iqtisodiy ko'rsatkichilaridan biridir. Motorning konstruksiyasini va ish jarayonlarini takomillashtirish, siqish darajasini oshirish, havo bilan sovitish, yengil, mustahkam va chidamlili materiallar qo'llanish yo'li bilan issiqlikning foydali ishga aylantiriladigan miqdori oshirilmoqda.

Motorning solishtirma ko'rsatkichlari. Motorning konstruksiyasiga baho berish va bir-biriga solishtirib ko'rishda uning litr quvvati, litr og'irligi va solishtirma og'irligidan foydalaniлади.

Motorning litr quvvati. Motor effektiv quvvatining silindrlari ish hajmiga nisbatli uning litr quvvati deyiladi:

$$N_l = \frac{N_e}{V_h i} \cdot \frac{kW}{l},$$

Motorning litr quvvati uning litrajidan qanchalik foydalaniishini ko'rsatadi. Litr quvvati qancha katta bo'lsa, motor shuncha yengil va ixcham bo'ladi.

Motorning litr og'irligi. Motor og'irligining silindrlar ish hajmiga bo'lgan nisbatli uning litr og'irligi deyiladi:

$$q_{l,o} = \frac{G_e}{V_h i} \cdot \frac{kg}{l},$$

bu yerda: G_e — yonilg'i quyilmagan, lekin to'liq uskunadangan motorning og'irfigi, kg.

Motorning litr og'irligi konstruksiyasining takomillashtirilganligini, yasalish texnologiyasi va materiallarining sifatini tavsiflaydi.

Motorning solishtirma og'irligi. Motor og'irligining effektiv quvvatiga bo'lgan nisbatli uning solishtirma og'irligi deyiladi:

$$q_{s,o} = \frac{G_e}{N_e} \cdot \frac{kg}{kW}$$

Motorning solishtirma og'irligi uning qanchalik takomillashtirilganligini ko'rsatadi. Motorning solishtirma og'irligi uning tipiga, konstruksiyasiga, materiallari sifatiga va boshqalarga bog'liq.

Motorlarning solishtirma ko'rsatkichlari 2.6-jadvalda keltirilgan.

2.6-jadval
Motorlarning solishtirma ko'rsatkichlari

Motorlar	Litr quvvati, kW/l	Litr og'irligi, kg/l	Solishtirma og'irligi, kg/kW
Benzinli avtomobil motori	15—50	50—110	1,5—5
Benzinli traktor motori	6—15	70—140	5—13
Avtomobil dizellari	15—30	65—130	5—12
Traktor dizellari	8—14	85—200	7,5—22

7-§. Ichki yonuv motorining umumiy tuzilishi


Motor krivoship-shatun va gaz taqsimlash mexanizmlari hamda ta'minlash, moylash, sovitish, yondirish va yurgizib yuborish tizimlaridan iborat bo'lib, ular birgalikda motorning bir me'yorda ishlashini ta'minlaydi.

Krivoship-shatun mexanizmi gazlar bositmini qabul qiladi, porshening to'g'ri chiziqli ilgarilama-qaytma harakatini tirsakli valning aylanma harakatiga o'zgartiradi va motorning boshqa mexanizm va tizimlari bilan birgalikda ish jarayonini bajaradi.

Gaz taqsimlash mexanizmi motor silindrlariga o'z vaqtida yonuvchi aralashma yoki havo kiritadi va ishlatilgan gazlarni chiqaradi.

Ta'minlash tizimi benzinli motorlarda yonuvchi aralashma tayyorlaydi va uni silindrlarga uzatadi, dizellarda esa, silindrlarga havo va yonilg'i yuboradi, unda ish aralashma tayyorlaydi.

Moylash tizimi motorning barcha ishqalanadigan detallarini uzlusiz moylab, ularning ishqalanishini, qizishini va yeyilishini kamaytiradi.




2.12-rasm. To'rt silindrli, to'rt taktsli dizel motorining bo'ylama qirqimi:

1—porshen; 2—silindrlar gilzasi; 3—silindrlar bloki; 4—kiritish klapani;
5—silindrlar kallagi; 6—chiqarish klapani; 7—forsunka; 8—po'ben barmog'i;
9—tirsakli val; 10—shatun; 11—karter tubi; 12—maxovik

Sovitish tizimi motoring qizigan detallarini sovitib ularni ortiqcha qizishdan saqlaydi.


Yondirish tizimi benzinli motorlar silindrida yonilg'i-havo aralashmasini elektr uchquni bilan yondiradi.

Yurgizib yuborish tizimi motorni ishga tushiradi.




2.13-rasm. Havo bilan sovitiladigan to'rt takli dizel motorining ko'ndalang qirqimi:

- 1—motor karteri; 2—taqsimlash vali; 3—dekompressor valchasi;
4—moy radiatori; 5—silindr; 6—porshen; 7—silindr kallagi;
8—klapanlar qopqog'i; 9—yurgizib yuborish qizdirgichi;
10—ortiqcha qizish signalizatorining datchigi; 11—shatun



2. 14-rasm. Olti silindelli, to'rt taktili benzini motoring bo'ylama qiroqimi:
 1—biok karter; 2—silindrlar kallagi; 3—svecha; 4—kalta qurugilza; 5—porshen; 6 va 7—klapanlar; 8—turtgich;
 9 va 12—taqsimlash shesernalari; 10—shkv; 11—taqsimlash vali; 13—tirsakli val; 14—maxovik



2.15-rasm. Silindrlari «V» tarzida joylashtirilgan benzinli motorning ko'ndalang qirqimi:

1— startyor; 2—tirsakli val; 3—silindrlar bloki; 4—shatun; 5—porshen;
6—kiritish klapani; 7—silindrlar kallagi; 8—koromislo; 9—karburator;
10—shtanga; 11—chiqarish klapani; 12—silindr gilzasi; 13—turtgich;
14—taqsimlash vali; 15—tirsakli val posangisi

Motor mexanizmlari detallarining va ba'zi tizimlari ayrim elementlarining qanday joylashtirilganligini ko'rsatish uchun (2.12, 2.13, 2.14 va 2.15-rasmlarda) turli motorlarning qirqimi keltirilgan:

2.12-rasmda to'rt taktsli, to'rt silindrli dizel motorining bo'ylama qirqimi ko'rsatilgan. Bu suv bilan sovitiladigan motor bo'lib, bunday motorlar 1,4; 2; 3 t sinf traktorlarda qo'llanildi.

2.13-rasmda havo bilan sovitiladigan to'rt taktsli dizel motorining ko'ndalang qirqimi ko'rsatilgan. 0,6 va 0,9 t sinf traktorlarga ko'pincha shunday motorlar o'rnatiladi.

2.14-rasmida olti silindrlili, to'rt taktili karburatorli motorning bo'ylama qirqimi ko'rsatilgan. Qishloq xo'jaligida eng ko'p tarqalgan va silindrlari qatorasiga joylashtirigan 2,5; 4 t yuk ko'tara oladigan avtomobilarga shunday motorlar o'rnatilgan. Hozir chiqarilayotgan yuk avtomobillariga asosan silindrlari «V» tarzda joylashtirilgan motorlar o'rnatilmoqda, uning ko'ndalang qirqimi 2.15-rasmida keltirilgan. Bu rasmlardagi ayrim raqam belgilari kitobning tegishli boblarida eslatib o'tilgan.

Nazorat savollari

1. Motor deb nimaga aytildi, qanday motorlarni bilasiz?
2. Silindrning ish hajmi, yonish kamerasining va motorning sigish darajasi deb nimaga aytildi? Sigish darajasi motor quvvatiga va tejamli ishlashiga qanday ta'sir etadi?
3. To'rt taktili benzinli motor qanday ishlaydi?
4. To'rt taktili dizel motori ish jarayonining benzinli motordan qanday farqi bor?
5. Ikki takili benzinli motor qanday tuzilgan va qanday ishiydi?
6. Benzinli va d'zel motorlarini, shuningdek, to'rt va ikki taktili motorlarni bir-biriga taqqoslab, ularning afzalligi va kamchiliklarini aytib bering.
7. Motorning ishslash tartibi deb nimaga aytildi? 2, 4 va 6 silindrlili motorlar qanday tartibda ishlaydi?
8. Motorning indikator quvvati, effektiv quvvati, mexanik foydali ish koeffitsienti, effektiv foydali ish koeffitsienti va yonilg'ining effektiv solishtirma sarfi deb nimaga aytildi?
9. Ichki yonuv motori qanday mexanizm va tizimlardan iborat, ular qanday vazifani bajaradi?