

621.3.05(07)

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС
ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҚИШЛОҚ ВА СУВ
ХЎЖАЛИГИ ВАЗИРЛИГИ

М.И. ИСМАИЛОВ, А.Д. РАХМАТОВ

Д. Себг.

АВТОМАТИК ТИЗИМЛАРНИНГ ВА
ЭЛЕКТР ҚУРИЛМАЛАРНИНГ
МОНТАЖИ, СОЗЛАШ ВА
ЭКСПЛУАТАЦИЯСИ

РДМ-0084

II – ҚИСМ

Ўзбекистон Республикаси Олий ва Ўрта маҳсус таълим вазирлиги олий ўқув юртлараро илмий-услубий бирлашмаси фаолиятини Мувофиқлашириувчи кенгаши томонидан ўқув қўлланма сифатида тавсия этилган

ТОШКЕНТ – 2009


УДК 621.311.004.24

Ўкув кўлланмада сув хўжалиги обьектларида кенг кўлланилаётган автоматлаштириш тизимлари, уларни ўрнатиш, созлаш, таъмирлаш ва ишлатиш масалалари кенг ёритилган. Шунингдек автоматлаштириш тармоқлари, автоматлаштириш элементлари, фойдаланадиган асбоблар ва жиҳозлар ҳакида ҳам батафсил маълумотлар келтирилган. Ўкув кўлланма олий ўкув юртларида автоматика ва бошқарув йўналиши бўйича таълим олаётган бакалаврлар учун мўлжалланган.

Такризчилар: т.ф.д. С.Ф.Амиров ТТЙИИ «Электр таъминоти» кафедраси мудири, профессор.

т.ф.н. М.И. Ибрагимов ТДАУ «Умумий техника фанлари кафедраси доценти.

Исмаилов М.И., Рахматов А.Д.
«АВТОМАТИК ТИЗИМЛАРНИНГ ВА ЭЛЕКТР ҚУРИЛМАЛАРНИНГ МОНТАЖИ, СОЗЛАШ ВА ЭКСПЛУАТАЦИЯСИ» (Ўкув кўлланма), Т.:ТИМИ, 2009, 196 бет.



© ТОШКЕНТ ИРРИГАЦИЯ ВА МЕЛИОРАЦИЯ ИНСТИТУТИ, 2009

АННОТАЦИЯ

Үңгүв күлләнмада сув хүжалиги объектларида кенг күлланилаётган автоматлаштириш тизимлари, уларни ўрнатиш, созлаш ва ишга тушириш, таъмирлаш ва ишлатиш масалалари ёритилган. Автоматлаштириш тармоқлари, автоматлаштириша элементлари, фойдаланиладиган асбоблар ва жиҳозлар ҳақида маълумотлар келтирилган. Автоматлаштириши ускуналарни ўрнатиш, таъмирлаш ва ишлатишда техника хавфсизлиги қоидалари келтирилган.

АННОТАЦИЯ

В учебном пособии рассмотрены вопросы монтажа, наладки, ремонта и использования элементов систем автоматизации, широко применяемые в эксплуатации гидромелиоративных систем. Приведены сведения о сетях и элементах автоматизации, использовании оборудования и материалов. Рассмотрены вопросы техники безопасности при монтаже, наладке и ремонте элементов систем автоматизации.

ANNOTATION

In the textbook of manual are given all necessary information about Automatic systems and their installation, maintenance, start and operation methods for undergraduate students of the technical colleges.

In addition to above are given important information about Automation networks, Automation equipments and devices as well as operation safety rules.

КИРИШ

Республикамиз иктисодиётининг барча тармокларини ривожлантириш, технологик жараёнларни такомиллаштириш ва интенсивлаш йўналишларидан бири технологик қурилмалардан ҳавфсиз, ишончли, самарали фойдаланиш, эксплуатация жараёнларини тўла назорат килишни таъминлаб, технологик жараёнларни автоматлаштиришдир.

Ўтган 17 йил мустакил Ўзбекистонимиз учун йирик ўзгаришлар, ютуклар йиллари бўлди. Республикализ агарар тармоғида, жумладан, сув хўжалиги тизимида янги иктисодий муносабатлар шаклланди. Янги замонавий гидромелиоратив тизими ўрнатилиб, ишга туширилди. Сув хўжалиги автоматлаштириш тизимларида мустакил фаолият кўрсатадиган билимли мутахассис кадрларга талаб ортиб борди. Тошкент ирригация ва мелиорация институти, сув хўжалиги обьектларига мутахассислар тайёрловчи қатор коллежлар ташкил этилди. Давлатимизда сув хўжалигини ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилди.

Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштириш асосан сугориладиган ер дехқончиликтини йўлга кўйиш орқали (92%) ташкил қиласди. Бундан ташкири республикамиз ерларида юкори ҳосил олиш учун катта ҳажмда мелиоратив ишларни олиб бориш зарур. Республикализ сув хўжалиги тизимида хозирги кунда 1600 дан ортиқ насос станциялари ва 11 мингдан зиёд вертикал кудуклардаги насос агрегатлари ишлаб турибди. Улар ёрдамида 2 млн. гектардан зиёд ерлар, жами сугориладиган ерларнинг 53 % сугорилади. Сугориладиган ерларда 27700 км дан зиёд каналлар сугориладиган ерларни сув билан таъминлаб турибди. Хозирга келиб Республикализда барча магистрал ва хўжаликлараро сув тарқатиш тармоклари электрлаштирилган ва автомат бошқариш тизимлари йўлга кўйилган.

Амалда барча курилаётган ёки реконструкция килинаётган корхоналар автоматлаштириш воситалари билан жихозланади. Мураккаб технологик жараёнлар (Гидромелиоратив тизимларда, энергетикада) автоматлаштириш системалар комплексига эга. Автоматлаштириш системалари ижтимоий-маший турмушимизга ҳам кириб келмоқда.

Хозирги замонавий реконструкция ва янги курилиш ҳажми монтаж ишларининг юкори унумдорли ишлаб чиқариш услублари ва воситалари кўллашни талаб қиласди. Технологик жараёнларни автоматлаштириш ва унинг асосий кўрсаткичларини назорат килиш автоматлаштириш воситалари асбоблари ва курилмаларининг тўхтовсиз (ишончли) ишлаб туришига оширилган талаблар қўяди. Бажарилаётган ўлчамларнинг ва ростловчи таъсирларнинг аниклиги кўпроқ курилмаларнинг монтажи (ўрнатиш) сифатига боғлик бўлади.

Ўкув кўлланмада янги монтаж технологиялари, соҳадаги прогрессив ечимлар кўриб чиқилган. Уларнинг энг муҳимларидан: янги такомиллашти-

рилган асбоблар, автоматика ва технологик воситалар кўллаш, янги микропроцессор техникасига асосланган автоматлаштириш системалари тузиш, автоматлаштириш воситалари ва асбоблари бўлган блок-агрегатли монтаж услубини йўлга кўйиш, оптик-толали кабеллар, фотосезгир кабул килиш воситалари бўлган оптик толали маълумотни узатиш системасини кўллаш. Пластмассали кувурлардан кенг фойдаланиш, электр тармокларни тўла химоя килиш.

Энергомонтаж, монтаж, автоматика ишлаб чиқариш бирлашмаларида электр ва кувурли тармокларнинг янги монтаж услублари, пневмокабел ва трубкаларни индикациялаш, кабел кесиши ва улаш учун универсал пичок, клемч ва қайчилар, кабелларни механизацияли ётқизиш воситалар комплектлари, монтаждан кейин бўяш учун автомат манипуляторлар ва бошқа комплекслар ишлаб чиқариш ва фойдаланиш йўлга кўйилган.

Автоматлаштириш воситалари ва назорат ўлчов асбобларининг монтажи монтаж ищларининг техник амалга оширилиши мураккаб бўлган қисми хисобланади. Монтажчиларнинг малакаси, замонавий монтаж услублари ва технологияларини билиши, такомиллашган техник воситалар ва асбоблардан фойдалана олиш ва кўникмалари объекtlарнинг курилиш ва реконструкция қилиш муддатлари ва сифатини белгилайди..

Сув хўжалиги тизимларида автомағлаштириш тизимларини ўрнатиш, созлаш, таъмирлаш ва ишлатиша уларнинг ўзига хос томонларини хисобга олиш зарур. Автоматлаштириш системасининг элементлари доимо бошкариш обьекти билан боғликликда бўлади. Технологик жараённинг автоматлаштириш масалаларини тўлалигича очиш учун обьект хусусиятларини, технологик талабларни яхши ўрганишимиз зарур.

Республикамиз шароити, географик жойлашиши, ер – иклим шароитлари сув ресурсларидан тежаб, унумли ва самарали фойдаланишни токозо қиласди. Сувни тежаб фойдаланиш гидромелиоратив тизимларни лойихалаштириш, куриш – монтаж қилиш, технологик курилмаларни созлаш, ишлатиш ва таъмирлашнинг барча босқичларда асосий аргумент бўлиб колиши зарур.

Гидромелиоратив тизимларнинг самарадорлигини ошириш омилларидан бири автоматлаштириш тизимларини ишончли ишлашини таъминлаштириш. Сув тақсимоти тизимларини автоматлаштиришда оператив бошкаришни йўлга кўйиш сув сарфини автоматлаштириш, унинг тақсимотини назорат қиласи, сув микдорини хисобга олиш, назоратсиз сувни ташлаб юборишни йўкотиш имконини беради. Телемеханика тизимларини йўлга кўйиш эса тарқоқ жойлашган сув таъминоти тизимлари хақида барча маълумотларни назорат қилиш, бошкариш ва кўрсатгичларни оптимал бўлишини таъминлайди.

Мустакил Республикамиз халк хўжалиги тармокларини, шу жумладан кишлек ва сув хўжалиги тармокларини ривожланиш даражасини уларда ишлаб чиқариш жараёнларда канчалик даражада электр энергияси кўлланилаётганлиги билан баҳолаш мумкин.

Кишилек ва сув хўжалиги хўжаликларида тобора кўпроқ электрлаштирилган жихозлар ва ускуналар ишлатилмоқда. Электр ускуналар микдори ортиб бормоқда. Уларда юкори технологик, компьютер техникаси билан жихозланган, замонавий назорат ўлчов асблоблари ва автоматлаштириш воситалари билан бошкарувчи электр ускуналар комплектлари мавжуд. Уларни сифатли электр энергияси билан таъминлаш учун автоматлаштирилган ишончли электр таъминот тизими ишлаб чикилган. Ишлаб чикариш унумдорлигини ва самарадорлигини таъминлаш учун электр ускуналарга сифатли электротехник хизмат кўрсатишни ташкил этиш зарур. Ҳозирда кишилек ва сув хўжалиги электр ускуналари, автоматлаштириш воситалари ва электр таъминот тизими ишончлилиги талаб даражасида эмас. Электр energetik тизим жумладан электр ускуналар ўзлуксиз, технологик талаб режимлари бўйича ишлаб туриши учун электр ускуналар эксплуатацияси ва таъмирини тўғри ташкил килиш, эскирган электр жихозларни таъмирлаб янгиларига алмаштириш, ходимларни мунтазам равишида малакасини ошириш ва билимларини текшириб туриш зарур.

Кишилек ва сув хўжалигида электр ускуналар кувватидан фойдаланиш даражаси етарли эмас. Электр ускуналар оптималь юкламаслиги уларнинг energetik кўрсаткичларини паст бўлаётганлигига олиб келади. Электр ускуналарнинг эксплуатацион ишончлилигини ошириш учун мунтазам равишида уларни диагностика килиб профилактик техник каров ва таъмир тадбирларини ўтказиб туриш зарур. Техник каров ва таъмир ишларига кетган харажатлар янги электр ускуна нархида 10...100 марта кам бўлиб, ўзини киска вактда коплайди. Электр ускуналарни ўзлуксиз ва ишончли ишлаб туриши кишилек хўжалигида маҳсулот сифатини ва ишлаб чикариш унумдорлигини оширади.

Ўкув кўлланма бешта бобдан иборат. Биринчи бобда сув хўжалиги объекtlарининг хусусиятлари ва электр ускуналар эксплуатациясининг умумий масалалари келтирилган. Эксплуатацион кўрсаткичлар ва электр ускуналар хакида асосий маълумотлар ёритилган. Иккинчи бобда автоматик тизимлар элементларини монтажи, учинчи бобда автоматик тизимларни созлаш, тўртинчи бобда электр ускуналарни таъмирлаш жумладан электр тармоқлар, моторлар ва куч трансформаторлари таъмири масалалари ёритилган. Бешинчи бобда кишилек ва сув хўжалиги энерготизимидағи асосий электр ускуналар эксплуатацияси хакида зарур маълумотлар келтирилган. Электр ускуналар эксплуатациясини ташкил килиш масалаларининг ечимлари ишлаб чикилган.

Ўкув кўлланмани ишлаб чикишдан асосий мақсад бўлажак бакалавр-энергетикларга ва инженерларга кишилек ва сув хўжалиги шароитидаги турли хил электр ускуналардан самарали фойдаланишиш ўргатиш ва кўйилган эксплуатация масалаларини ечишда ижодий ёндошиш кўнилмаларини беришдир. Кишилек ва сув хўжалиги энергетикасида электрлаштириш ва автоматлаштириш тўғри йўлларини танлаб, электр истеъмолчиларни ва электр тармоқларини ўрнатиш (монтаж), электр ускуналардан фойдаланишишнинг самарали усуулларини ишлаб чикиш, электр курилмаларини

авариясиз ишлатишни таъминлаш, электр энергиясини сарф микдорини камайтириб, электр тармокда актив кувват коэффициентини - соғф микдорини ошириб, иш машиналарига электр юритмаларни тӯғри танлаб, энергосистема энг кам юклантган вактларида уларни ишлатиб, уларни иш соатларини тӯғри режлаштириш, электр энергияни самарадорлигини ошириш масалалар ишлаб чикиш зарур. Бундан ташкари электр ускуналарга қаровчиларнинг малакасини ошириш, уларнинг хавфсизлигини таъминлаш зарурдир.

Электр энергия таъминоти системасини танлашда шарт-шароит хар томонлама ўрганилиши керак. Жумладан ишлаш шароити, электр ускуналар куввати, иш режими, ток манбасининг истеъмочиларга узок - якинлиги, хизмат кибувлар сони. Электр таъминоти одатда трансформатор подстанциялари орқали бўлади, бунда трансформатор куввати тармок тури ва бошқа истеъмолчилар кувватига, унинг жойлашишига қараб олинади.

Ишлаб чиқариш унумдорлигини оширишнинг асосий омиллари кишлок хўжалик корхоналарини замонавий техника аслахалари билан таъминлаб боришидир бундан алоҳида олинган ускуналар комплекс автоматлашган ишлаб чиқариш технологик каторлари машиналарга ўтиш зарур. Бундан ташкари кишлок хўжалиги машиналари стационар ва кўзғалувчи бўлиб, суюқ ёқилғида, газда, кўмир ва бошқа ёқилғиларда ишлайди. Бизнинг вазифамиз улардан энг қулай ва кам харажатлиларини ажратиб фойдаланишидир. Кишлок хўжалигининг умумий энергия балансида харакатдаги кўзғалувчи машиналар энг кенг ўрин олган – (35-40)%. Электр куч курилмалари – 60...70%, ёритиш курилмалари – 8...10% ва қисман иссиклик энергияси истеъмолчилари ташкил килади. Энергия манбаларидан фойдаланишда уларнинг заихралари чексиз эмас. Шунинг учун келажакда кўпроқ табиий энергия заихраларидан фойдаланишни кўзда тутиш керак. Куёш, шамол, биогаз яна атом энергиясидан тинчлик йўлларида кўпроқ фойдаланиш зарур.

Куёш энергияси энергия балансида кўшимча манбаа сифатида муҳим ўрин тутади. Айниска бизнинг регионда катта имкониятлар мавжуд. Куёшнинг йиллик чиқиб туриши 3000 соат атрофида бўлиб, 1m^2 га тӯғри келган энергия микдори 1869 кВт сийл ни ташкил килади. Кишлок хўжалигига куёш энергиясидан кам кувватли иссиклик олишда, иссик сув билан таъминлашда, иссикхоналарни иситишда, турар жой биноларни иситишда, автоном электр станцияларда электр энергия олишда фойдаланилади

Ўкув кўлланма Республикамиз Олий ўкув юртларида таълим олаётган кишлок ва сув хўжалиги бакалавр-энергетик талабалари учун мўлжалланган бўлиб, шу соҳада фаолият кўрсататгандан инженер-техник ходимлар, магистрлар, касб - хунар коллежлари талабалари ва ўқитувчилари учун фойдали бўлиши мумкин.

I.БОБ. ГИДРОМЕЛИОРАТИВ ТИЗИМЛАР – АВТОМАТЛАШТИРИШ ВА БОШҚАРУВ ОБЪЕКТИ СИФАТИДА

1.1 Гидромелиоратив тизимларнинг автоматлаштириш объекти сифатидаги хусусиятлари

Маълумки, ҳар кандай автоматик бошқарув тизимида бошқарув объекти ва бошқарув курилмаси ўзаро таъсирга эга. Шунинг учун бошқарув ускунасининг сифати бошқарув обьекти билан бирга ишлаган вактда кўринади. Автоматик бошқарув тизимини текшириш ёки ишлаб чиқиша аввал гидромелиоратив тизимларининг автоматлаштириш обьекти сифатидаги хусусиятлари, яъни жараённинг маҳсус қўрсақчилари, статик ва динамик тавсифлари, технологик жараёнларнинг таркибий қисмлари ҳисобга олинади. Гидромелиоратив тизимларни автоматлаштиришда, бошқарув жараённада тизимнинг оператив хизмат тармоғи тўлиқ ёки қисман инсон иштироқисиз амалга оширилиши тушунилади. Бундан ташкири, тизимнинг ишлаб чиқариш фаолиятининг барча турлари (иктисиодиёт, хўжалик ва ҳоказо) автоматлаштириши кўзда тутилади.

Гидромелиоратив тизимларни бошқарув ва назоратини ташкил этишда уларни телемеханик воситалар билан таъминлаш мухим ахамиятга эга. Бу ҳолда маълум масофада жойлаштирилган автоматлаштириш тизимларининг ишини битта диспетчер пункти орқали бошқариш мумкин бўлади. Гидромелиоратив тизимлари сугориш, куритиш, сугориш-куритиш (икки томонлама ростлаш) тизимларига ажратилади. Ҳар бир тизим ўзининг хусусияти ва конструктив белгиларига, ишлаш тартибига эга.

Сугориш тизимлари кишлоқ хўжалик экинларини сув билан таъминлаш учун хизмат киласди. Улар сугориш манбаларини, сувни олиш ускуналарини, истемол режимига караб ҳамда сугориш технологиясига мос сугориш ускуналарини ўз ичига олади. Сугориш тизимида тўғри иш режимини танлаш сув истемоли ва уни олиш, оптималь сув балансини саклашга ёрдам беради. Сув тармоклари сифатида очик каналлар, ер ости темир бетон иншоотларини ва ер ости кувурлари кўлланади. Сугориш тизимининг коллектор – дренаж қисми сугориладиган ерларни тузланиши ва боткокланишига, ҳамда ер ости сувларини кўтарилиб кетмаслигини олдини олади. Улар очик каналлар ёки ёпик кувурлар кўринишда горизонтал ёки артезиан кудукларида вертикал дренаж ускуналари асосида бажарилиши мумкин.

Куритиш тизимлари намлик кўп жойларда (зах, боткок ерларда) ташкил этилади. Бундай тизимларнинг вазифаси шундаки, бу ҳолда табиий сув захиралари ишлатилиб, ортиқча намлик куритилаётган майдон ташкарисига чиқарилиб юборилади. Куритиш тизимлари таркибинга сув кабул килгич, йигиш ва тарқатиш қисмлари киради.

Куритиш-сугориш қисмлари сув тартибини икки тарафлама ростлаш максадида, яъни йилнинг бир даврида куритиш, иккинчи даврида намлаш кўлланилади. Бу ҳолда ер ости сувларининг намлигини саклаш учун оптималь

чукурликда ушлаб турилиши таъминланади. Гидромелиоратив тизимлари, уларнинг фаркига қарамай, умумий хусусиятларга эга бўлиб, бир хил типли автоматлаштириш обьектлари хисобланади. Уларнинг қуидаги умумий хусусиятларини ажратиб кўрсатиш мумкин:

- умумий максад, бу табиий намликни тарқатиш-таксимлаш.
- бир хил тарздаги сув тарқатгич транспорт воситалари;
- бир хил турдаги ростловчи қурилмалар ва қурилмаларнинг кисмлари (одатда ҳар қандай тизим таркибида сув тармоқларида жойлаштирилган турли бошқарувчи гидротехника иншоотлари ва гидромеханика ускуналари мавжуд)
- тизимда кўп сонли бошқарув ва назорат обьектлари мавжуд, обьектлар турли жойларда жойлашган (бош иншоотлар, платиналар сув тарқатиш бўлимлари ва бошқалар);
- сувни жўнатиш жараёни тўлкинли тавсифга ва катта кечикиш вақтига эга (шунинг учун нотекис сув таъминоти мавжуд бўлса, бу ҳолда сув тармоғида захира хажмларга эга бўлиш ва доимий равишда бошқариш ускуналарига эга бўлиш лозим),
- аксарият бошқарув обьектлари очик жойлар бўлиб, атмосфера таъсирига кўра мавсумий иш тавсифига эга, бундан кўринадики, қурилма ва ускуналар хамда уларнинг бошқарувни юқори ишончлиликка эга бўлиши зарур,
- очик каналлар ёки ер усти лотоклари кўринишидаги ички хўжалик тармоғи, кўшимча сифимга эга бўлмагани учун, агар истеъмолчилар тарқатилган сувни ўз вактида ишлатса олмасалар, сув тўкиш тармоғига юборилиди (бу ҳолда бошқарув қурилмаси сугориладиган ерларга сувни ҳайдаш ва ишлатиш жараёнини бир-бiri билан bogланишини таъминлаб бериши керак).

Шундай килиб, барча турдаги гидромелиоратив тизимлари ишлаб чиқариш жараёнлари, иш тартиблари, конструктив бажарилишининг турли хил кўринишда бўлишидан катъий назар, уларнинг жуда кўп ўхшаш хусусиятларини хисобга олган ҳолда, бир туркумдаги автоматлаштириш обьекти сифатида кўриш мумкин.

НАЗОРАТ УЧУН САВОЛЛАР

1. Гидромелиоратив тизимларнинг автоматлаштириш обьекти сифатида қандай хусусиятлари бор?
2. Қандай гидромелиоратив тизимлар обьектларини биласиз?

1.2 Суғориш тизимларини автоматлаштиришнинг вазифалари

Хар бир назоратчи ходим бир неча якин жойлаштирилган иншоотларга хизмат кўрсатади. Тўсикларнинг холати одатда кўл ёрдамида харакатга келтирилувчи кўттарма механизимлар ёрдамида бошқарилади, сув сатҳи ва сарфининг ўзгаришлари ўрнатилган асбоблар ёки рейкалар билан текширилади.

Масъул гидроузеллар, иншоотлар ва эксплуатация килинаётган бўлимлар билан диспетчер телефон алоқаси оркали боғланади. Агар диспетчер хизматида телефон алоқасидан бошқа техник воситалар бўлмаса, сув тарқатиш жараёнини назорат қилишда хисобот куйидагича тайёланади: хар куни эрталаб бўлим гидротехники фойдаланилаётган бўлим бўйича сув чиқариш иншоотларидаги сув тарқатиш балансини тузади, олинган суткалар учун назоратчи ходимларнинг берган маълумотлари асосида бажарилади (ўлчовлар асосан иккى марта-эрталаб ва кечқурун олинади). Ўлчовлар оралигидаги вакт давомида сарфни ўзгармас деб қабул киласидар. Фойдаланувчи бўлим ва йирик ўзелларнинг сув тарқатиш баланслари тизим диспетчерига узатилади. Бу ерда олинган маълумотлар асосида ўтган сутка давомида бутун тизимдаги умумий сув тарқатиш баланси тузилади, сувдан фойдаланиш режаси билан солиштирилади ва керак бўлган холларда маълум ўзгартаришлар киритилиши мумкин.

Диспетчерлаштиришнинг бундай шакли хизмат кўрсатишнинг факат маълум қисминигина ҳал қилиши мумкин, негаки бошқарилувчи ва назорат килинувчи обьектлар билан бевосита алоқа ўрнатмасдан туриб улардаги ҳакикий холат ҳакида етарли маълумотга эга бўлиши кийин. Ўлчов тизими натижалари, телефон алоқаси оркали диспетчердан олинган фармойишларнинг бажарилиши ҳакидаги маълумотлар диспетчер пунктига катта кечикишлар билан етиб келади. Кўп холларда уларни текшириш имконияти бўлмайди ва оператив бошқарув учун кўллаш мумкин эмаслиги кўринади.

Махсус бошқарув ва назорат техник воситалари бўлмаган холда хўжаликларро хизмат кўрсатиш бўлими унга кўйилган вазифаларни тўлик бажара олмайди, бунинг натижасида сув тарқатиш ва узатиш жараёнларида куйидаги камчиликлар келиб чиқади:

- кўйи тарафда жойлашган истеъмолчилар хисобига юкоридаги истемолчиларнинг кўпроқ сувдан фойдаланиши;
- суғориш меъёрларига риоя килямаслик оқибатида кишлоқ хўжалик экинларининг хосилдорлигини камайиб кетиши ва ерларнинг мелиоратив холатининг ёмонлашиши (боткоқланиши, шўрланиши);
- сувнинг оқиб келиши ва унинг сарфи ҳакида оператив маълумотларни йўклиги сабабли режа асосида сув тарқатиш бўйича тўлик назорат таъминланмайди ва суғориш меъёрларига ўз-ўзидан риоя килинмайди;

- гидротехник иншоотлар ва ускуналарни техник эксплуатация тартиблари ва коидалари бузилади ва бу авария холатига олиб келади;
- тизимни иш тартибини кайта ўзгартириш даврларига сув истеъмоли ва сувни тортиш балансининг бузилиши натижасида тизимнинг хўжаликлараро кисмларининг алоҳида бўлинмаларидан сезиларли даражада сувнинг чиқариб юборилиши кузатилади;
- кичик иш унумдорлигига эга бўлган қўл меҳнати кенг кўлланилади.

Оператив хизматнинг техник таъминотини ўзгартирмасдан хизматчи – ходимларни сонини кўпайтириш билан юкорида кўрсатилган камчиликларни йўкотиш мумкин эмас. Ишлаб чиқариш жараёнларини автоматлаштириш натижасидагина юкори техник иктисадий самарадорликка эришиш мумкин. Шундай қилиб, асосий масалалардан бири сугориш тизимидағи хўжаликлараро тармоқнинг оператив хизмат бўлимидан фойдаланишини тубдан сифат жихатдан ўзгартирилиши хисобланади.

Сугориш тизимининг ички хўжалик тармоғи энг узун ва жуда кўп майда гидротехник иншоотларга эга бўлган кисмдир. Мисол учун, Ўзбекистон Республикасидаги сугориш каналларининг умумий узунлиги 165,3 минг кмни ташкил этади, улардан 25,5 минг км – хўжаликлараро ва 139,8 минг км ички хўжаликлар тармоғи хисобланади. Коллектр – дренаж тармоғи 106 минг км бўлиб, шу жумладан 75 минг кмга якини ички хўжаликлар тармоғидир. Ўзбекистоннинг сугориш ва дренаж тизимида 60 мингга якин гидротехник иншоотлар мавжуд бўлиб, уларнинг 40 мингга якини ички хўжалик тармоқларига тўғри келади.

Сугориш жараёнини автоматлаштириш асосий вазифалардан бири хисобланади, чунки бу жараён жуда мураккаб ва кўп меҳнат талаоб киладиган жараён хисобланиб, иш унумдорлигини оширишда сугориш сувларини эффектив ишлатиш, сувни тежовчи технологиялардан фойдаланиш мухим аҳамиятга эга. Шу жумладан, коллектр – дренаж тизимини хам автоматлаштириш хам мухим аҳамиятга эга, бу холда ерларни мелиоратив холатини яхшилаш, унумдорлигини ошириш, эксплуатацион харажатларни камайтириш имконияти бўлади.

Шундай қилиб, сугориш тизимининг асосий вазифаларига сувни тортиш жараёнларини автоматлаштириш, тизимдаги хўжаликлараро ва ички хўжалик тармоғидаги сув тарқатиш ва сугориш ва коллектр – дренаж тармоғини автоматлаштириш киради. Сугориш тизими таркибий кисмлари ва кўрсатилган жараёнларни автоматлаштиришнинг асосий принциплари кетма – кет тартибда кўриб чиқилади. Шуни эсда саклаш керакки, тизимни автоматлаштириш умумий масаласини таркибий равишда шартли ажратиб кўрсатилган. Сугориш тизимларида сувни тортишдан бошлаб, сугориш жараёнига бўлган ишлаб чиқариш жараёнларини битта умумий занжирида текшириш лозим. Бу холатни бузилиши сув ресурсларидан унумли фойдаланишининг ва сугориладиган ерларнинг холатини ёмонлашувига олиб

келади. Шунинг учун тизимнинг барча таркибий кисмларини комплекс автоматлаштириш зарур бўлади.

НАЗОРАТ УЧУН САВОЛЛАР

1. Суғориш тизимларини автоматлаштиришнинг қандай вазифаларини биласиз?
2. Суғориш тизимларининг автоматлаштириш вазифалари қандай ҳал килинади?

1.3 Суғориш тизимларини автоматлаштириш ва бошқарувининг усуслари

Хўжаликларо суғориш тизимларини автоматлаштириш масалалари хозирги кунда яхши ўрганилган сувни тортиш ва тарқатиш жараёнларини бошқариш ва назорат қилиш икки хил схема асосида бажарилади.

Биринчи схема бўйича тизимнинг хўжаликларо кисмидаги барча ростланувчи қурилма ва иншоотларда марказлашган бошқарув назорат ва хисобга олиш масалалари асосан жойларда доимий хизматчи ходимлар иштирокисиз амалга оширилиши кўзда тутилган. Бунинг учун сув қўтариш иншоотлари ва ускуналарининг барча ростланувчи кисмлари датчиклар ва бирламчи ўлчов асбоблари билан таъминланади ва улар ёрдамида олинган назорат қилинувчи катталиклар диспетчер пунктига узатилади. Сув йўлларида тўсқичларни марказлашган равиша бошқариш учун ижро механизмидан фойдаланилади. Бошқарилувчи ва назорат қилинувчи катталиклар ҳақидаги ахборотни телемеханик воситалар ёрдамида қабул қилиш кўзда тутилади.

Тизим таркибидаги хизмат жойларидаги диспетчер алокаси, улардаги ускуналарни таъминлаш, авария ҳолатларини олдини олиш мақсадида объектларга жўнатилувчи хизматчи ходимлар умумий бошқарув тизимининг таркибий кисми хисобланади.

Бундай автоматлаштириш схемасида диспетчер оператив ходим сифатида диспетчер пункти оркали бевосита барча ростланувчи иншоотларни бошқаради, кўрсатувчи асбоблар ёрдамида сув тарқатиш жараёнини назорат килади ва бошқарувни енгиллаштируви турли техник воситалардан фойдаланиш имкониятига эга бўлади (хисоблаш техники, компьютерлаштириш).

Иккинчи схема бўйича барча ростланувчи қурилмалар (сув тортиш, сув тарқатиш, тўсувчи ва бошқалар) белгиланган иш тартибини автоматик равиша ростлаш мақсадида автоматик ростлагичлар билан таъминланади. Диспетчер пунктидан факатгина автоматик ростлагичларнинг иш тартибини белгиловчи сигналлар узатилади, бу ҳолда диспетчер қурилмаларни бошқариш эмас, уларни ҳолатини назорат қилишни амалга оширади ва факт

авария холатларидағина оператив бошқарувни бажариши мүмкін. Бұ схема биринчисига қараганда тәкомиллаштирилған, бошқарув объектини доимо назорат килиши шарт әмас. Авария холатларда агар телемеханика хонаси шикастланған бўлса ҳам автоматик ростлагич олдиндан белгиланған иш тартибини саклади. Диспетчер бажарувчи бошқарув функцияси соддалашади. Зарур бўлған холатлардагина у автоматик ростлагичларнинг жойлашишини ўзгартириши мүмкін. Шунинг учун масофадан бошқариша маҳаллий автоматлаштириш воситаларисиз фактат вактнчалик тадбир сифатида жуда оддий бошқарув тизимларида кўллаш мүмкін.

НАЗОРАТ УЧУН САВОЛЛАР

1. Суғориш тизимларини қандай автоматлаштириш ва бошқарувининг усуллари мавжуд?
2. Суғориш тизимларини автоматлаштириш ва бошқарувининг усуллари қандай амалга оширилади?

1.4 Гидротехник иншоотларни автоматлаштириш

Сув тарқатишини ростловчи гидротехник иншоотлар гидромелиоратив тизимлари каналларининг иш режимларини, истеъмолчига узатилувчи сув сарфини ростлашда кўлланилади. Сув олиш иншооти (ёки бош иншоот) суғориш тармогига сув олишни ростлаб туриш учун хизмат килади. Сув олиш иншооти ўзи оқадиган ёки агрегатли ва насосли бўлади. Тармоқдаги иншоотлар каналлардаги сув сарфи ва сатхини, ҳамда кувурлардаги босимни, мураккаб рельеф шароитида тармоқнинг айрим элементларини бир-бирига туташишини, сув чикариш режимини ростлаш учун хизмат килади.

Тармоқдаги тўсувчи иншоотлар магистрал канал бўлимларида керакли сатхни тъминлаш ва пастки тармоқларга сувни белгиланған аникликда етказиб беришни амалга оширади. Сувни бўлиб берувчи иншоотлар уларга берилган сувни белгиланған микдорда ажратиб бир неча каналларга бўлиб беради. Сувни тўкиш иншоотлари каналларда сув кўпайтириш ёки суғориш тармоғини тўлиқ бўшатиш учун кўлланилади.

Текис тўсикли гидротехник иншоотлар узок вактлардан бошлаб кўллаб келинган ва улар хозирги кунда ҳам кенг тарқалған. Шу билан бирга турли кўринишларга эга бўлған затворлар ҳам кўллаб келинганды. Затворларни танлаш асосан уларнинг асосий тавсифномалари оркали амалга оширилади.

Автоматлаштирилған тизимлардаги затворлар маҳсус ростлаш хусусиятига эга бўлиши ва эксплуатация шароитларига жавоб берishi керак. Автоматлаштирилған затвор энг аввал юкори ишончлиликка эга бўлиши керак. Шу жумладан улар масофадан бошқарилувчи кўтариш механизмлари ва телемеханик бошқарув, теленазорат, телеўлчов воситалари билан

таъминлашни зарур сувни хисобга олиш учун датчиклар ва контрол ўлчов асбоблари ўрнатилиши керак.

Гидромелиоратив тизимларида $2 \text{ м}^3/\text{с}$ гача иш унумдорлигига эга бўлган текис затворлар кенг таркалган. Лекин бундай затворларни электрлашган кўтарма механизмлар билан диспетчер бошқаруви шароитида кўллаш уларни етарли даражада ишончли эмаслигини кўрсатади. Бунинг сабаби курилиш ва монтаж ишларини олиб боришида механизмларда четга чикишлар юзага келади. Бундан ташқари газларга турли сузувчи предметлар кириб колиши хам уларни тўхтаб колишига олиб келиши мумкин.

Шундай килиб, иш шароитига кўра сирпандувчи затворлар юкори ишончлиликка эга эмаслиги кўринади. Уларнинг ўрнига гилдиракли затворларни кўллаш мумкин, лекин бу холда уларнинг гилдиракларини ифлосланишдан ҳимоя килиш зарур, уларни тайёрланиши хам мураккаброк бўлгани учун қимматроқ туради.

НАЗОРАТ УЧУН САВОЛЛАР

1. Гидротехник иншоотларни автоматлаштиришнинг хусусиятларини айтинг?
2. Гидротехник иншоотларни автоматлаштиришнинг қандай элементларини биласиз?

1.5 Насос агрегатларининг классификацияси ва уларни ўрнатиш

Рельфи мураккаб, баланд жойда жойлашган ерларни сугоришда, турли максадларда сувни баланд жойга етказиб бериш ва бошка кўп холларда гидромашиналар ёрдамида сув юкорига кўтариб берилади. Механик сув кўтариш усули тармок миқёсида берилган бутун майдонни, шунингдек айрим кисмаларини сугоришда ишлатилиши мумкин.

Механик сув кўтариш йўли билан сув таъминотида насос станцияси оркали сув баланд нуктага чиқарилади ва ўша ердан ўзи оқар каналлар оркали тақсимланади. Насослар ёрдамида сув чиқаришга мўлжалланган гидромеханик ва энергетик асбоб ускуналар ва гидротехник иншоотлари мажмуига насос станцияси дейилади. Насос станцияларининг асосий асбоб ускуналари, уларга ўрнатилган насос агрегатлари (насос ва электромотор) хисобланади. Насос деб, ташқаридан узатилган энергияни суюклик оқимининг босим энергиясига айлантириб берувчи гидравлик машинага айтилади. Насоснинг сув хайдаш ва сув сўриш кисмларидаги солиштирма энергиялар айримасига насоснинг босими дейилади. Насос электромотори, механик энергия узатмаси, сув сўриш ва босимли кувурлардан иборат суюклик узатиш учун мўлжалланган система насос курилмаси деб юритилади.

Амалиётда очик хавзаларга ўрнатиладиган насос курилмалари уч хил күринишида бўлиши мумкин. 1-насоснинг ўқи пастки сув сатхидан баландда ва юкори сув сатхидан пастда, 2-насос ўқи пастки ва юкори сув сатхларидан баландда, 3-насос ўқи пастки ва юкори сув сатхларидан пастда.

Насос курилмасининг иш катталиклари суюклик хайдаш миқдори- Q, босими- H, куввати P ва фойдали иш коэффициенти (ФИК)-п каби иш кўрсаткичлари билан белгиланади.

Мелиоратив ва сув хўжалиги тизимларидағи насос станцияларида асосан фойдали иш коэффициенти юкори бўлган кўракли (марказдан кочма ва ўқий) насослар кенг кўлланилади. (К-консолли бир тарафлама, икки томонлама -Д, кўп поғонали вертикал, қудукдан тўғридан тўғри сув олувчи - ЦТВ, ЭЦВ).

Умуман насос станциялари белгиланган иш режимлари асосида автоматлаштирилади. Кўп холларда станцияларни ишини қиска муддатда кучланиши йўқотишлари натижасида кайта ишга тушириш, танланган агрегатларни ишга тушириш, резервни кўшиш ва бошка вазифалар автоматлаштирилган равишда амалга оширилади.

Насос ускунаси унинг таркибига кирувчи барча гидромеханик, электр ускуналари, бошқарув ва назорат датчиклари билан биргаликда мустакил автоматлаштириш обьекти хисобланади. Насос агрегати ва унинг технологик схемаси канчалик мураккаб бўлса, унинг мустаҳкам ва ишончли ишлашини таъминлаш шунчалик мураккаб бўлади. Шунинг учун ёрдамчи ускунанинг гидромеханик схемасини танлашда имкон қадар оддий ва ишончли килиб ишлашга харакат килинади. Бу холда датчиклар сони реле ва бошка автоматлаштириш элементлари камаяди.

Насос ускуналарининг турли технологик схемалари чизик ўқи ва горизонтал насослар учун 1-расмда келтирилган.


Насосларни ифлосланиши ва кириш кисмida турли майда сузуви предметлардан саклаш максадида сўрувчи камерага кириш кисмida тўр тўсик ўрнатилади ва у иш жараённи тозалашни талаб килади. Тўрларни ифлослик даражаси уларга сувни кўтарилиш даражаси билан аникланади. Ифлосланиш даражасини назорат килиш учун тўргача ва тўрдан кейинги сатҳ оралигига ўзгаришни ўлчовчи ДРД-1 асбоби ва насосларни тўридан катъий назар уларга ўрнатилувчи баликлардан химояловчи воситани ифлослигини назорат килувчи ДРД-2 асбоби ўрнатилган.

Ўқий насосларни очик - сўргич билан ишга туширилади, шунинг учун унинг гидромеханик тизимида сўргич йўқ. Кўп холларда ўқий насосларни парракларини сурувчи механизм билан ишланади. Бу холда бошқарув схемаси бу механизм юритмаси тизими ва парракларни буриш кўрсаткичи «Сельсин- датчик – сельсин кабул килгич» кўринишида берилади.

Марказдан кочма насосни ишга тушириш учун, агар у тўлдиришга кўйилмаган бўлса, насоснинг ички корпуси олдиндан сув билан тўлдирилади.

Кўп холларда марказдан кочма насосларни ёпик сўргич холатида ишга туширилади. Бунда сўргичнинг очилиши охирги операция хисобланади. РД

датчиги сувнинг босимини назорат қилади, ДТ 1 ва ДТ 2 датчиклари насос подшипниклари ҳароратини назорат қилади. Вертикал марказдан кочма насоснинг конструкцияси хусусияти шундаки, унинг электр юритмаси вертикал ўқ ёрдамида уланади. Вални фиксация килиш учун 1,5 ... 2 м баланлиқда йўналтирувчи подшипниклар ўрнатилади. Улар ёрдамида радиал кучланишлар хисобга олинади. Йўналтирувчи подшипниклар сувли мойлашга эга ва унга техник сув магистрали уланади. Техник сув оқими мавжудлиги ДС 1, ДС 2 датчиклари ёрдамида назорат қилинади. Насоснинг айланувчи кисми массаси шунингдек қолдик ўқий кучлар вертикал электр юритма таянч кисми ёрдамида қабул қилинади. Электр мотори таянч кисми, подшипниклари юкори ва пастки йўналтирувчи кисмларига мой кўйиб кўйилади. Одатда таянч ва подшипниклар сув билан совутилган мойли ванначаларда жойлаштирилади. ДТ 1...ДТ 4 датчикларни таянч ва подшипниклар ҳароратини, Д 5 датчиги эса совутувчи сувни назорат қиласи.



1-расм. Насос усқуналларнинг технологик схемалари:

а – ўқий насослар билан; б – марказдан кочма вертикал насос билан; в – марказдан кочма горизонтал насос билан: 1 – электр мотор; 2 – химояловчи түсик; 3 – тўр; 4 – парракларни айлантириш тизими сельсин – датчиги; 5 – ёғли ванна; 6 – электр моторини совитиш тизими магистрали; 7 – ёғли мойлаш тизими; 8 – йўналтирувчи пошипникларни мойлаш учун техник сув магистрали; 9 – вакуум – ускуна гурухи; 10 – циркуляция баки.

Бошқарув схемаларда қўлланувчи аппаратлар сони ва гидромеханик схемаларнинг мураккаблигига кўра насос ускуналари 4 гурухга ажратилади:

- бошқарилмайдиган ёрдамчи курилмаларга эга бўлмаган насос ускуналари, бундай ускуна насос агрегатини бошқариш асосида амалга оширилади.


- босим қувуридаги тўскичли насос ускуналари, лекин вакуум тизимида эга эмас.

- босим қувуридаги тўскичли ва индивидуал вакуум насосли насос ускуналари

- босим қувуридаги индувидуал тускич ва умумий вакуум ускунага эга бўлган насос ускуналари.

Агар насосларни олдиндан тўлдиришда бакумлятордан фойдаланилмаган бўлса ёки бошка усуллар қўлланилмаган бўлса, турли вакуум ускуналаридан фойдаланилади.

Вакуум ускуналарининг гидромеханик схемаси ёрдамида насос ускуналарини олдиндан тўлдириш 2 – расмда берилган.



2-расм. Вакуум ускуналарининг гидромеханик схемаси.

Вакуум насосини нормал режимда ишлаши учун сувни доимий айланишини таъминлаш зарур, бу эса 3-идиш (бочка) ёрдамида амалга оширилади. Бу идишдан сув 5-кувурга (сўрувчи) узатилади ва хаво билан бирга вакуум насос корпусига тушади. Сўнгра ишчи фидирлак айланиши билан хаво ва ортикли сув 4-ютувчи қувур орқали кайтадан идишга чиқариб берилади.


Автоматлаштиришда 2-реле (датчик) ўрнатилади. Бу эса сувнинг сатҳи ва сифатини назорат қиласи ва тўлдириш жараёни тугагани ҳакида сигнал беради.

Электромагнит вентил (ВЭМ) ёки электр юритмали вентил ёрдамида вакуум насосини асосий тўлдирилувчи насос билан ажратилади. Вакуум насос юритмаси куввати 1,5...2,2 кВт бўлган асинхрон мотор билан амалга оширилади.

Кўриб чиқилган жараён якка насос ускунасига тегишли, насос стансияларида насосларни тўлдиришни 2 хил усули мавжуд:

- алохида вакуум насос билан тўлдирилган насос агрегати.

- станция бўйича барча насосларни баравар битта вакуум насос билан тўлдириш.




3-расм. Насос станциясининг вакуум системаси.

Насос станциялари вакуум системаси индивидуал вакуум насослари билан, умумий вакуум станцияси билан, электр сўргич насос агрегатлари индивидуал релеси, вакуум насос ускунаси, циркуляция бочкаси, сакловчи бочка, тўлдиришни назорат қилувчи умумий реле бўйича вакуум – ускунанинг 2 та вакуум насос (ишчи ва резерв) билан таъминланади. Насос ускунасини ишга туширишга буйруқ берилганда аввал ишчи вакуум – насос ишга тушади. Агар белгиланган вакт давомида вакуум хосил бўлмаса насос агрегати ишга тушмайди. Бу ҳолда резерв вакуум ускунаси ишга тушади. Агар резерв насос белгиланган вакт ичida ҳам вакуум хосил килмаса, насос агрегати ишга тушмайди ва бошкарув пунктига авария сигнални узатилади, бу ҳолда тўлдиришни индивидуал назорат релелари ўрнига барча ускуна учун битта реле ўрнатилиши мумкин. Сувли идишда сатҳ релеси ёрдамида сатхни назорат килинади ва идишдаги сув белгиланган сатхга етса, насосни тўлдириши таъминланганда, вакуум насос ишдан тўхтайди. Вакуум насоси тўхтаганидан сўнг сувли идишнинг чиқиш жойидаги соленоид вентил очилади ва у бўшатилади. Келтирилган схемаларни солишириш натижаси шуни кўрсатиши мумкинки, ўртacha уттагача насос агрегати ўрнатилган насос станцияларида индивидуал вакуум насосларни, уттадан ортик агрегатлари ўрнатилган насос станцияларида эса умумий вакуум – ускунани ишлатилса максадга мувофик бўлади.

Шундай иш тартибига эга бўлган насос станцияларида борки насос ускуналарни буйруқ берилган заҳоти ишга туширилиши зарур бўлади. Бундай холларда вакуум козонига эга бўлган вакуум ускуналар кўлланилиши мумкин.

Бундай ускуналарининг афзаллиги шундаки, бунда барча насослар доимий сув тўлдирилган ҳолда бўлиб, ҳар доим ишга тайёр бўлади. Расмдан кўринадики, барча насос агрегатларининг умумий вакуум линияси вакуум

қозони билан уланган бўлиб, вакуум насослар автоматлаштириш равишда тегишли вакуумга мослашган мълум сув сатхини назорат килади, бу холда ишга тайёрланган барча насос агрегатларида сув тўлдирилган бўлади.



4 – расм. Насаос агрегатининг вакуум линиясини соленоид вентиль ёрдамида бошқариш.

Насос агрегатлари умумий вакуум линиясига соленоид вентиллари ёрдамида уланади. Ишлаб турган насослар учун вентиллар ёпик холда, ишламаётгандар учун очик холда бўлади.

Вакуум қозонидаги электродли датчиклар ёрдамида сувнинг юкори, паст, авария сатхлари назорат килинади. Вакуум тизимида хаво пайдо бўлса, вакуум қозонидаги сув сатхи пасаяди. Сувнинг сати пастки холатга етганда, биринчи вакуум насосни кўшиш учун импульс берилади. Сатхни авария холатигача бўлган камайиши натижасида иккинчи вакуум насоси ишга тушади. Сув юкори сатхга этиши билан вакуум насослар автоматлаштирилган равишда ишдан тўхтатилади.


Агрегатларнинг чўкма электр моторлари 2 .. 65 кВтгача, – 380 В кучланиш тармоғи учун, 65 кВт дан юкориси учун (125 кВтгача)- 3000 В кучланиши ток тармоғига уланишга мўлжаллаб ишланади.

Икки кўринишда бошқарув системаси ишлаб чиқилган: «Каскад», «Купна». «Каскад» комплект ускунаси сув кўтариш ва дренаж чўкма насосларни жойида автоматлаштириш ва дистанцион бошқариш учун хизмат килади. Бу курилма уч фазали ўзгарувчан токли 50 Гц частотага эга бўлган 320/220 В кучланиши тармоқдан ишлайди. Киска вактли кучланиш йўқолишидан кейин электр моторининг слектив ишлашини таъминлайди. Бунинг учун ишга тушиш учун сигналга мосланган махсус мослама ўрнатилади.

Шартли равишида: «Каскад» ХХ – Х – У 2 умумий кўринишда ёки «Каскад» 65 – 2 – У2 кўринишда берилган бўлса, ускуна номи - Каскад, мотор куввати – 65 кВт; 2 – автомат бошқарувисиз, У 2 – климатик бажарилиши ва жойлаштирилиши бўлади.

Агар Х – режим О бўлса – сув кўтариш режимидағи сатҳ бўйича автоматлаштирилган холда бошқариш учун, 1–дренаж режимида; 2–автомат бошқарувисиз, 3–сув кўтариш режимида босим бўйича автоматлаштирилган бошқарув бўлади.

«Каскад» ускунасининг функционал схемасида ускунанинг куч қисми ва бошқарув қисми кўрсатилган. Бошқарув қисми қўйидаги ячейкаларга эга, ЯЛ – таъминлаш ячейкаси, Ял 3 – химоя ячейкаси, ЯУУ – сатҳ бўйича автоматлаштириш бошқариш ячейкаси, ЯУД – босим бўйича автоматлаштириш бошқариш ячейкаси. Ускуна В 1 автомат ўзгичи ёрдамида ишга туширилади. В2 алмашлаб ўчиригич насос электр моторини иш тартибини танлаш учун хизмат киласи: кўл, диспетчер, телемеханик ёки автоматлаштириш тартиби.



5 – расм. «Каскад» қурилмасининг бошқариш схемаси.

Босим бўйича сув кўтаришнинг автоматлаштириш тартиби кўйидагича: сувнинг статик босими белгиланган чегарадан пасайиб кетса, ДДВ босим датчиги контактлари кўшилади. Маълум вакт бўлганда, сўнгра ВУ чиқиши кисмига берилиб, Р1 релеси ва электронасос ишга тушади. Белгиланган вакт давомида бакнинг ҳажми ва насос унумдорлигига кўра ДДВ датчигининг ҳолатидан катъий назар электронасос хам тўхтайди. Агар босим рухсат этилган микдоридан паст бўлса, ДДВ контакти кўшилади ва жараён кайтарилади. Бу режимда электронасоснинг иш цикли 90 мин оралигида танланади. Сув кўтариш тартибини автоматлаштириб бошкаришда сатх бўйича назорат килиш тартибида амалга оширилади.

Агар резервуардаги сув сатҳи пастки сув сатҳи контактидан пастда бўлса, КНУ ва КВУ контактлари очиқ ҳолатда бўлади ва ЯУУ электронасосни ишга тушириш учун сигнал беради. Сигнал ВУ га узатилади ва ростланувчи резистр ёрдамида маълум вакт ўтгандан сўнг (ЯЗ ячекасида ўрнатилган) Р1 релеси кўшилади ва сув резервуарига берилади. Бу ҳолда вакт 2 с. дан 30 с гача ростланади. Сув RBY контактига етганда ЯУУ ячекаси электронасосни ишдан тўхташи учун сигнал юборилади. Сигнал тўхтайди ва электронасос хам тўхтайди. Агар сув сатҳи белгиланган қийматдан камайса электронасос кайта ишлаши мумкин. (5-расм).

Насос агрегатлари ва ускуналари автоматлаштирилган равишда ишга туширилганда бошқарув сигнали хар бир агрегат ёки ускунага алоҳида берилади: механизмларни кетма-кет ишга тушириш, тўхтатиш ва нормал иш ҳолатлари таъминланади. Бундан ташқари насос станцияларида бир катор марказлашган ускуналар техник сув таъминоти, вакуум тизими, вентиляция, иситиш тизими хам автоматлаштирилиши зарур.

Насос станциясининг белгиланган технологик жараёни суғорини тизимини автоматлаштирилган бошқарув тизими сифатида кўрилади. Автоматлаштирилган насос станцияларининг ускуналари персонал ходимлар томонидан берилувчи бирламчи импульслар асосида бошкарилади. Бу ҳолда алоҳида ускуналар автоматлаштирилган режимда ишлайди. Бундай ускуналар сони эксплуатация режимлари асосида аниқланади.

Программали бошқарувда маҳсус программали ускуна ёрдамида барча агрегат ва механизmlарнинг иш режими мосланади (масалан, бир ёки бир неча дастур автоматлаштириш равишида амалга оширилади). Программали бошқарувда автоматлаштирилган тизимдан фарқли равишида хизматчи ходимлар алоҳида агрегатларни ишини бошкармайдилар. Программали курилма ишга тушгандан сўнг станция автоматлаштириша равишида ишлай бошлайди.

Автоматлаштирилган станцияларда барча операциялар хизматчи ходимларсиз бажарилади. Иш жараёни режимлари маҳсус датчиклар автомат роствлаш тизимлари асосида амалга оширилади. Станциянинг иш режими унинг иш режими ва суғориш тизимининг автоматлаштирилиши даражасига боғлик бўлади.

Гидромелиорация тизимларида насос станцияларининг бир неча асосий турлари мавжуд:

- асосий насос станциялари
- сув тортиш насос станциялари
- сув тортиш насос станциялари каскадлари
- қуритиш ва қуритиш – сугориш насос станциялари.

Берилган хар бир станция сугориш тизимининг автоматлаштириш даражаси технологик иш тартибига кўра ярим автоматлаштириш, программали ва тўла автоматлаштириш режимларида бўлиши мумкин. Агар тизимда берилувчи сув сарфи олдиндан маълум бўлмаса, уланган истеъмолчилар сонига кўра насос станциялари автоматлаштирилган режимда эҳтиёжга кўра ишлайди. Куритиши станциялари ҳам автоматлаштирилган режимда қуритилаётган коллектор сатхига кўра ишлайди.

НАЗОРАТ УЧУН САВОЛЛАР

1. Насос агрегатларнинг классификацияси ва ишлаши қандай содир бўлади?
2. Насос агрегатларини ва автоматлаштириш элементларини ўрнатишнинг ўзига хос қандай томонларга эга?
3. Чўкма насос қурилмаларини ўрнатиш қандай бажарилади?
4. Насос агрегатларини ишлатиш хақида нима биласиз?
5. Насос агрегатларини автомат бошқариш усуллари хақида нима биласиз?
6. Гидромелиорация тизимларида насос станцияларининг қандай, асосий турларини биласиз?
7. Каскад» қурилмасининг бошқариш схемасининг ишлашини айтинг?

II-БОБ. АВТОМАТЛАШТИРИШ ҚУРИЛМАЛАРИНИНГ ЖИХОЗЛАРИНИЙ ҮРНАТИШ

2.1 Автоматлаштириш схемалари

Турли элементлар, курилмалар, ускуналар ёки автоматлаштириш тизимларининг ишилаш принципини тушунтиришда схемалар асосий хужожат вазифасини бажаради. Автоматлаштирилган курилманинг таркибидаги элементларнинг кўринишига караб схемалар умумий ҳолда электрик (Э), гидравлик (Г), пневматик (П) ва кинематик (К) турларига ажратилади.

Схемаларни бажарадиган вазифасига кўра куйидаги турларга ажратиш мумкин: принципиал, уланиш (монтаж), қўшиш, функционал, таркибий тузилиш (структуравий).

Схемалар курилманинг таркибий элементлари асосида масштаб кўйилмаган ҳолда чизилади. Улар аник ва равшан ҳолда, ўқиш учун кулай кўринишига эга бўлиши керак. Бунинг учун схемадаги чизикларнинг кесишиш ва бўлинеш нукталари кам бўлишига харакат килинади. Мураккаб курилмаларнинг схемалари бир неча варакда чизилиши мумкин. Бу ҳолда элементларнинг боғланиши маълум шартли белгилар ёрдамида кўрсатилади.

Принципиал электрик схемалар курилманинг алохида элементлари орасидаги электр боғланишларни кўрсатади. Бу схемаларда барча элементлар ва улар орасидаги кириш ва чикиш занжири боғланишлари ифодаланади. Схемалар курилмаларнинг ажратилган холатида чизилади. Бошкacha айтганда, элементларнинг холати барча занжирларнинг ажратилган, ҳамда ташки механик таъсиirlардан холи бўлган вазиятида ифодаланиши керак.

Схемани ўқиши енгил бўлиши учун у мантиқий равишда чапдан ўнгга ёки юкоридан пастга караб чизилади. Барча шартли график белгилар мавжуд стандартларга мос келиши керак.

Принципиал схемалар бирлаштирилган ёки таркатилган кўринишда бўлади. Бирлаштирилган схемада элементларнинг барча таркибий кисмлари бир-бири билан боғланган ҳолда ва ҳар бир элемент ўзининг шартли белгиси билан кўрсатилади. Алохида элементлар орасидаги электр боғланишлар бир элементдан иккинчисига тортилган чизиклар билан кўрсатилади. Бирлаштирилган схемаларнинг афзаллиги шундаки, улар ўқиш учун кулай, кам элементли, боғланишлар учун оддий кўринишига эга бўлади.

Таркатилган схемаларда элементларнинг таркибий кисмлари орасидаги боғланишларнинг шартли белгилари схеманинг турли жойларида ифодаланиши мумкин. Одатда алохида элементларнинг боғланиш кетма-кетлиги бир фазадан бошқасига ёки токни окиб ўтиш занжиррида мусбатдан манфийга караб йўналтирилади. Битта занжирга уланган элементлар бир-бири билан кетма-кет равишда тўғри чизик асосида, алохида занжирлар эса параллел горизонтал ёки вертикал каторлар кўринишида ифодаланади. Бу турдаги схемалар доимий кучланишли, ўзгарувчан кучланишли ва ўзгарувчан токли занжирлар учун алохида бажарилади. Элементларни топишни осонлаштириш учун каторларни кетма-кет ўсиб борувчи сонлар билан белгиланади. Кўп холларда доимий токли схемаларда мусбат қутбли

занжирларни бошлангич кисми ток сонлар билан, манфий кутбили тарафи жуфт сонлар билан белгиланади. Тарқатилган схемалар соддалиги, элементларнинг тъйсир майдони кўриниб туриши, узилиш жойларини тез топиш мумкинлиги билан ажралиб туради.

Кўшиш, биркитириш схемалари курилманинг алоҳида кисмларининг ташки уланиши ёки курилма ичидаги алоҳида элементлар орасидаги боғланишни кўрсатади. Курилманинг ташки уланиш контуруни кўрсатувчи схема уланиш схемаси деб юритилади. Бундай схемалар аппаратларнинг монтаж килиш учун иш чизмалари хисоблангани учун улар яна монтаж схемалари дейилади.

Ўтказгичларни тўғри монтаж килишни ва ишлашини енгиллаштириш учун биркитириш схемаларида барча элементлар уларнинг кириш ва чикиш кисмидаги кискичларига ўтказгичлар уланиб, элементлар орасидаги боғланишлар кўрсатилади. Схемани соддалаштириш учун бир йўналишдаги ўтказгичларни битта умумий линияга йифилади, кичкичлар кўрсатилган жойда хар бир ўтказгич алоҳида кўрсатилади. Элементлар турли кўринишида чизилиши мумкин: тўғри тўртбурчак шаклида, шартли график белгиси асосида, баъзан ускунанинг ташки кўриниши шаклида. Элементнинг ичидаги ёки ёнида унинг номи, типи кўрсатилади, кириш ва чикиш кискичларида эса белгиланган маркировкаси берилади. Маркировка харфий ва сонли белгилардан иборат бўлиб, шартли равишда ўтказгичларнинг ва аппаратларнинг схемадаги холатини ифодалайди.


Мобил кишлек хўжалик агрегатларини ва стационар механизмларни автоматлаштиришда электрик схемалар билан бир каторда кинематик, гидравлик ва пневматик схемалардан хам фойдаланилади. Уларда мос равишда кинематик элементлар (шестернялар, юлдўзчалар, шкивлар ва х.к.) ва уларнинг механик боғланишлари (валлар, ўзаклар, шатун, ўклар ва х.к.), гидравлик ва пневматик узатмалар, совитиш тизимлари, мойлаш, газ, сув, иссилик билан таъминлаш тизимлари кўрсатилади.

Автоматлаштириш тизимларидаги функционал схемалар курилмалар, блоклар, алоҳида элементларни бошкарув тизими таркибида уларнинг иш жараёнида бир-бири билан тъсирини ифодалайди. График равишда автоматлаштириш элементларининг алоҳида кисмлари тўртбурчак шаклида, улар орасидаги боғланишлар эса сигналнинг ўтиш йўлига мос йўналишдаги стрелкалар билан кўрсатилади.

Автоматлаштирилган бошкарув тизимларининг тўғри ва тўғри бўлмаган харакат ростлагичига эга бўлган функционал схемаларини кўриб чикамиз. Уларнинг бир-биридан тубдан фарқ килувчи томони шундаки, тўғри харакатланувчи ростлагичнинг ижрочи механизмининг харакати қабул килувчи органнинг (датчикнинг) энергияси хисобига бўлади, тўғри бўлмаган харакат ростлагичида эса ёрдамчи манбаа энергияси хисобига амалга оширилади.

Тўғри харакатли ростлагични тизимнинг функционал схемаси б-расмда келтирилган. Бу бошкарув тизими бошкарувчи обьект (БО), қабул килувчи орган (ҚҚО), таккословчи обьект (ТО) хамда ижрочи органдан ташкил

топган. Охирги учта орган бирғаликда түғри харакатли ростлагични (P) хосил килади. Ташки таъсир $N(t)$ остида бўлган бошқарувчи объектга ростлагичдан x_p бошқарувчи таъсир берилади. x_p нинг ишораси бошқарилувчи параметр у нинг берилган ишорасига тескари ишорага эга бўлади.




6-расм. Түғри харакатли ростлагичга эга бўлган схема.

Қабул килувчи орган бошқарилувчи параметрни ўлчаб x_0 нинг берилган киймати билан таккослаш учун куляй бўлган x_1 сигналига айлантириб беради ва таккословчи органга узатади. Таккослаш органи (ТО) бир вактнинг ўзида топширик бергич вазифасини ҳам бажариб, ростлагичнинг бошқарилувчи катталикини берилган кийматда саклашини ҳам таъминлайди.

Одатда бу элемент схемага мустакил холда киритилади, баъзан қабул килувчи орган (датчик) таркибига ҳам киритилиши мумкин. Таккословчи органдан чикувчи сигнал $x_2 = x_1 - x_0$ ижрочи органга узатилади. Бу сигнал x_p ростланувчи катталик сифатида объектга таъсир килади.

Тўғри бўлмаган харакат ростлагичига эга бўлган схемада (7-расм) x_2 сигнални таккословчи органдан кучайтиргичга (К) узатилади. Бу ерда маҳсус таъминлаш блокидан олинган энергия хисобига x_2 сигнални кучайтирилади. Кучайтиргичдан (К) олинган x_3 сигнални ижрочи органни бошқаради ва ростланган x_p катталик бошқарилувчи объектдан (БО) параметрни бошқарувчи элементнинг маълум кисми ажратиб олинади. Бу кисм ростловчи орган (РО) деб юритилади. Таркибий тузилиш схемалари (структур) автоматлаштириш бошқарув тизимларининг таркибий кисмларининг бир-бiri билан боғликлигини кўрсатади. Бу кўриниш автоматлаштириш бошқарув

тизимларининг динамик хусусиятларини текширишнинг энг кулий график шакли хисобланиб, бу ерда ростлаш жараёнининг факат математик модели кўрсатилади. Текширилаётган тизимда сигналларни бир йўналишида: киришдан чиқишига караб узатиб берувчи элементлар, бўғинлар кўринишида тасвирланади. Бўғинлар орасидаги боғланиш кўрсаткичли йўналиш чизиклари билан кўрсатилади.



7-расм. Тўғри бўлмаган харакат ростлагичига эга бўлган схема.

Автоматлаштирилган бошқарув тизимлари элементларининг математик тенгламаси кўринишига караб бўғинларга ажратилади.

Таркибий - тузилиш схемаларида ҳам функционал схемага ўхшаб элементлар тўғри тўртбурчак шаклида белгиланади. Шуни айтиш керакки, бу холда битта курилма бир неча таркибий элементларга ажратилиб, алоҳида бўғинлар кўринишида ёки аксинча, бир неча ўхшаш элементлар битта бўғин кўринишида ифодаланиши мумкин.

Таркибий - тузилиш ҳамда функционал схемалар орасида маълум ўмумийлик мавжуд. Ҳар иккала схема ёпик бошқарув тизимидағи сигнал узатиш ва уни бошқа кўринишга айлантириш жараёнини амалга оширади. Шу билан бирга улар орасидаги катъий фарқ шундаки, функционал схема автоматлаштириш тизимини бажарадиган функционал вазифасига кўра таркибий кисмларга ажратиб кўрсатади, таркибий - тузилиш схемаси эса тизимнинг математик ифодаси асосида динамик хусусиятларини аниклаш учун хизмат киласди. Бу схемалар принципиал ёки функционал схемалар асосида тузилади.

Технологик жараёнларни автоматлаштириш лойиҳаларида куйидаги схемалар кенг таржалган: структурали, функционал, принципиал, уланиш схемаси, (монтаж), ташки электр занжирлар схемаси ва бошкалар.

Элементларнинг типига, уларнинг боғламларига, схемаларда

ишлатилишига, ўзаро боғликлигига караб принципиал схемалар электр, пневматик, гидравлик, аралаш бўлишини айтиб ўтдик.

Структурали бошқариш схемалари-бошқариш системаларининг функционал кисмларини, уларнинг ўзаро боғликлигини, вазифаларини технологик жараёнларни назорат килиш ва бошқариш системаларини аниклаш, уларнинг ўзаро алокалари, уларни щит билан бошқариш пунктларини боғланиши, хамда объектни автомат бошқаришнинг туб техник маъносини кўрсатади.

Тўртбурчак ва айланда шаклдаги кўринишда белгиланган структуравий схемалар автоматлаштирилган объектнинг бўлимларини ифодалайди (цехлар, бўлимлар, агрегатлар, поток линиялар ва бошқалар). Схемада уларнинг номлари, щитлар, бошқариш ва назорат пультлари, хисоблаш пунктлари, алоқа линиялари, ахборот узатиш йўналишлари кўрсатилади.

Куйидаги шартли белгиланишлар ишлатилади.

К - назорат

С - сигналлаштириш (огохлантириш)

ДУ - масофадан бошқариш

ДС - диспетчерлик алоқаси

АТС - автоматлаштириш телефон алоқаси

ТУ, ТИ, ТС-мос равища телебошқариш, телевўлчаш ва телесиг наллаштириш.

Структуравий схемалар лойиханинг "Техник лойиха" кисмида бажарилади (2 боскичли лойихалаш) ва объектнинг автоматлаштириш система ва схемаларининг асоси бўлиб хизмат киласди. Содда объектлар учун структура схемаси тайёрланмайди, лекин тушунтириш ёзуvida бошқариш структураси хакида тушунча берилади.

Функционал автоматлаштириш схемаси техник хужжат бўлиб, системада бўлаётган маълум бир жараёнларни тушунтиради технологик жараёнларни автоматлаштириш структураси ва даражасини аниклади, (ассоблар билан таъминланиш, автоматлаштириш воситалари, назорат пунктини ташкил килиш ҳимоя ва бошқариш, маълумотлар йигиш, ишлов бериш ва масофага узатиш воситалари билан таъминланиши ва бошқалар).

Функционал схемада автоматлаштириш системаси бошқариш курилмалари системаси ёки алоҳида функционал блоклари билан биргаликда тасвирланishi мумкин.

Автоматлаштиришнинг функционал схемаси ишлаб чиқариш технологияси ва технологик ускуналар билан узвий боғланган бўлиб, одатда схемада технологик ускуналарни жойлашиш тартибини кўрсатади.

Масалан: Бирлашманинг диспетчер пункти куйидагича тасвирланади (8-расм).



8-расм. Комплексни бошқаришининг структуравий схемаси.

Функционал схемада технологик ускуналар ўзининг ҳакиқий жойлашиши ва конфигурациясига мос келиши керак, лекин соддарок кўринишда бўлиб, масштаб сакланиши шарт эмас: Схема автоматлаштириш воситаларининг ўзаро боғланишларини кўрсатади.

Функционал схемаларда бундан ташқари кувурлар (сув, буг, хаво, азот ва бошқалар) тасвириланади. Кувурлардаги суюкликлар ва газлар қўйидаги шартли белгилар билан белгиланади. ГОСТ 36- 27- 77 га кўра қўйидаги белгиланишлар кабул килинган:

O-(айлана билан)-бирламчи ўлчов ўзгартиргичлари (датчик) ва асбоблари.

- (квадрат билан) - бажариш механизmlари

X- (бошлари биринтирилган учбурчаклар билан) ростловчи (органлар) асбоблар.

Функционал схемада асбоблар ва механизmlарни шартли, белгиларининг устки кисмiga унинг созловчи ёки назорат килинувчи катталиклари ёзилади, паст кисмiga эса функционал белгиси (нишони), баъзи бир харфли белгиланишлари (ўлчанаётган ёки ростланаётган) ёзилади.

t - харорат (иссиқлик дарражаси)

P - босим, вакуум, сийраклаштириш дарражаси

G - микдор, H - сатх,

m - намлик, S - холат,

Q - иссиқлик микдори,

U - чизикли тезлик.

Ўлчовчи, ростловчи ва бошка турга айлантирувчи асбобларнинг функционал ўзига хослиги шартли белгиланади.

П – кўрсатувчи; С - ўзи ёзib борувчи; С - сигнал берувчи; Им- ўлчовчи.

1-жадвал

Функционал схемаларда қувурлардаги суюқликлар ва газларнинг шартли белгилар билан белгиланиши

№ п/н	Кувурдаги мода	Шартли белгиланиш	Мнемосхемадаги ранги
1	Суюқлик ёки газ (лойихада- ги кўпроқ бўлгани)	-----	Қизил
2	Сув	- 1 -- 1 -	Қора
3	Пар	- 2 -- 2 -	Яшил
4	Ҳаво	- 3 -- 3 -	Ҳаво ранг
5	Азот	- 4 -- 4 -	Тўқ сарик ранг
6	Кислород	- 5 -- 5 -	Кўк
7	Аммиак	- 11 -- 11 -	Кул ранг
8	Кислота	- 12 -- 12 -	Оч яшил
9	Ишкор	- 13 -- 13 -	Кул жигар ранг
10	Ёғ	- 14 -- 14 -	Жигар ранг
11	Суюқ ёкилғи	- 15 -- 15 -	Сарик
12	Ёнгинга карши қувур	- 16 -- 16 -	Қизил
13	Сийраклаштирилган газли кувур	- 17 -- 17 -	Оч кул ранг

Принципиал автоматлаштириш электр схемалари электр схема таркибини тўла ифодаловчи ва улар орасидаги боғланишини кўрсатувчи ҳамда схеманинг ишлаш принципи тўғрисида тўла маълумот берувчи лойиха хужжатидир.

Бу схемалар бошка чизмалар ва лойиха хужжатлари ҳамда автоматлаштириш системаларни созлаш ва эксплуатация килишда асос бўлади. Принципиал схемалар техник топширикга мувофик қабул қилинган ва лойихаланган функционал схемаларга асосланиб бажарилади.

НАЗОРАТ УЧУН САВОЛЛАР

1. Автоматлаштириш схемаларининг турларини айтинг?
2. Структуравий схема нима?
3. Функционал схемалар ҳакида тушунча беринг?
4. Принципиал автоматлаштириш электр схемаси нима?
5. Схемаларда кандай шартли белгилар кабул қилинган?

2.2 Ўрнатиш ишларида кўлланиладиган материал ва жихозлар

Ўрнатиш ишларини самарали олиб борниш учун хар бир бригада ва ишчи ходимни бажарадиган иш характеристига караб маҳсус асбоблар йиғмаси билан тъминлаш зарур. Асбоблар бўлиши мумкин:

- монтерлик асбоблари (отвертка, омбир, кискич, пичок)
- ўлчов текшириш асбоблари.

Хар бир асбоб кўп функционал, ишлатишга кулагай бўлиши зарур. Масалан омбир симларни кесиш учун ўйинкли, симларни бураш учун кулагай бўлиши, отверткалар хам турли узунликда ва юзали бўлиши маҳкамлаш ишларида кулагилек туғдиради. Изоляцияни тозалаш – очиш ва симларни бураш учун монтерлик пичиклари, клешлар, қайчилар (КУ – 1, КСИ – 2М; КСП – 1типли) ишлатилади. Уланиш жойларини кисиш – пресслаш учун пресс-клешлар (ПК – 1М, КСП – 4, РМП – 4, РГП – 7М типли) ишлатилади.

Асбоблар йиғмаси электромонтаж ишлари учун маҳсус олинади ва маҳсус сумкада сакланади (ИН – 2; ИН – 4; НТС – 2 типли).

Ўрнатиш ишларида кўлланиладиган асбобларнинг ягона тизими бўйича куйидаги белгилашлар киритилган:

ИП – пневматик, ИЭ – электрлаштирилган асбоб, ИГ – гидравлик, кейинги белгилашниш асбоб гурух тартиб ракамини кўрсатади, масалан: 1 – пармаловчи, 2 – силикловчи, 3 – буровчи, 4 – айланма ўровчи ва хоказо.. Иккинчи ракам асбобнинг бажарилишини кўрсатади. 0 – тўғридан тўғри, 1 – бурчакли, 2 – кўптезликли. Агар кейинги ракамлари хам бўлса, улар асбобнинг регистрация ракамини кўрсатади.

Электромонтаж ишларида маҳсус жихозлар ва материаллар ишлатилади. Улар 1000 дан ортиқ номланиша бўлади. Масалан кабелларни охирини улашга тайёрлаш ва улаш учун кабел занжирлари ва наконечниклари ишлатилади. Улар турли шаклда ва ўлчамли килиб ишланган бўлади. Заким диаметри ва бошқа ўлчамлари уларда кўрсатилган бўлади, масалан:

- 2, 3 – трубканинг ички диаметри
- 5,4 – уланиш зажим диаметри.

Трубкали кабел уланиш ва пресслашда алюминийли кўйма, наконечниклар, пайвандлаб уланиш учун ишлатилади (ЛА).

Трубкали мис – алюминийли наконечниклар (ТАМ 5,4,6,8).

ПК – 2 клеш билан кисиб маҳкамланувчи ГАО типли гилзалар .

Симлар жгут ва пакетлар ёрдамида йигилади ва перфорацияланган тасмага (К-226) пластмасса биркалар (БМ) ёрдамида маркировка килинади.

Тармок ўтказгичларини механик заарланишдан химоя килиш учун кувурлар ва металл енглар ишлатилади. Кувурлар пўлат ёки пластикдан ясалган бўлиши мумкин. Уланишлар муфталар ёрдамида ёки пайвандлаб бажарилади. Уланиш жойлари изоляция устидан металл ленталар билан ўралнб заарланишдан химоя килинади. Уланиш жойларидаги енгчалар герметик (РЗ – Ц - Х) ёки зичланмаган (РЗ - Ц) бўлиши мумкин. Герметик

енгчалар тармоқларни намлик таъсиридан химоя килади. Улар уланиш кутисига (СМК) ёки бевосита асбобга (СМП) уланадиган килиб бажарилади.

Тармоқнинг токли кисмларини ерга уланган конструкциялардан изоляция килиш учун роликлар, изоляторлар, қувур ва втулкалар ишлатилади. Роликлар ва изоляторлар изоляцияловчи таянч бўлиб хизмат килади. Втулкалар ва ворониклар тармоқнинг бинога кириш жойларига, тўсиклардан ўтища, томидан ташкарига чиқаришга ўрнатилади.

Уланиш жойлари ишончли бўлиши учун монтаж конструкциялари, масалан кабел тахтлари (ТЖ – 16, ПК – 25) ишлатилади. Улар кабел тиргакларига (СК – 40, СК – 6Л) ва осма тиргакларга (П – 6, П – 8) маҳкамланади. Кабел лотоклари (К - 60) очиқ перфорация килинган бўлиб, кабелларни ўрнатиш учун хизмат килади .

Кабеллар металл листлардан говак қилиб ясалган кабел йўлакларида ҳам ётқизилиши мумкин. Кабеллар ва симлар конструкцияларда маҳкамланган трассларда тортилиши мумкин. Шинали тармоқлар мобил курилмаларни электр энергияси билан таъминлаб туриш учун ишлатилади (ёритиш ва нурлатиш курилмалари, транспортерлар, телешкалар ва хоказоларда).

Монтаж конструкциялари деворларга, конструкцияларга маҳкамловчи деталлар ёрдамида ўрнатилади. Бунинг учун дюбел – михлар (ДГ), дюбел – винтлар (ДВ), шуруплар, винтлар, пластмассали дюбеллар ва бошкалар ишлатилади.

НАЗОРАТ УЧУН САВОЛЛАР

1. Автоматлаштириш элементларини ўрнатишда қандай асбоблардан фойдаланилади?
2. Ўрнатиш асбобларига қандай талаблар қўйилади?
3. Ҳар бир иш куролини вазифалари ва кўлланилишини айтинг?

2.3 Монтаж ишларини ташкил қилиш

Йилдан-йилга хўжаликларда электр курилмалар микдори, уларни автоматлаштириш тизимлари кенгайиб бормокда. Уларда бажарилаётган монтаж, наладка ва бошқа эксплуатация тадбирлари учун зарур иш кучи ортмокда. Бу ишларни бажариш учун маҳсус гурухлар ташкил килинмокда. Хозирда монтаж ишларининг 80 % марказлаштирилган холда амалга оширилмокда. Монтаж корхоналари монтаж ишларини маҳсус звенолар, бригадалар, гуруҳлар бажаради. Монтаж корхоналарининг ташкилий шакллари кўпроқ монтаж ишлари характеристи ва хажми билан белгиланади.

Тажриба кўрсатдики, иш хажми кам бўлганда ($Q < 3000$ соат) мотаж ишлари маҳсус гурухлар томонидан бажарилиши самарали бўлса, иш хажми (3-12) минг соат ва ундан ортик бўлганда, ишларни технологик хусусиятига

караб ажратилиши ва маҳсус гурухлар томонидан бажарилиши максадга мувофик бўлади.

Йирик ҳажмли технологик машиналар катори бўлган йирик комплексларда монтаж ишлари технологик опрациялар бўйича ажратилган маҳсус бригадалар томонидан бажарилади. Ҳозирда монтаж технологиясига янги индустрисл услублар ва маҳсус воситалар кириб келмоқда. Монтаж ишлари блокли услубда йирик қисмлари билан тайёрланган холда бажарилиши ишлаб чиқариш унумдорлигини ошириб, бажарилган иш сифати яхшилинишига олиб келмоқда. Индустрисл услублар ва монтаж ишларининг маҳсуслаштирилиши ишларда меҳнат сарфини камайтириб, монтаж муддатларини кискартиради. Монтаж ишлари шартли равишда учтурга бўлинади: тайёргарлик, ўрнатишга тайёрлаш-йигиш ва ўрнатиш-монтаж ишлари.

Тайёргарлик ишларини қурувчилар бажаради. Бунда қуйидагилар бажарилади: каналлар очиш, ковлаш траншеялар ўтқизиш, деворларда электр ва кувурли тармоклар учун ўтиш жойлари тайёрлаш ва бошқалар.

Тайёрлаш-йигиш (заготовка) ишлари ишлаб чиқариш базаларида, заводларида, монтаж трестининг маҳсус майдонларида тайёрланади. Бунда ностандарт курилмалар, кувурлар монтаж килиш жихозлари тайёрланади, кувурли блоклар йигилади, курилма қисмлари монтаж килинади ва ўрнатишга тайёрланади, щитлар йигилади ва комплектланади.

Тайёргарлик, тайёрлаш-йигиш ишлари асосий курилиш ва курилиш-монтаж ишларини бажариш билан биргаликда олиб борилади.

Асосий монтаж ишларина тайёр блоклар, қисмлар, щитлар, бошқариш пультлари, датчиклар, кабул килиш органлари, бажариш механизmlари ўрнатилади, электр ва кувурли тармоклар ёткизилади. Бу ишлар асосий курилиш ва пардозлаш ишларидан кейин бажарилади ва монтаж ишларининг иккинчи боскичи хисобланади.

Монтаж сифатини ошириш, монтаж муддатларини кискартириш учун монтаж ишларига яхши тайёргарлик кўриш ва ўюштан холда ташкил килиш монтаж ишларига мукаммал тайёргарлик кўриш зарур.

Курилиш монтаж ишларини юкори сифатли ўз муддатларида ўтказниш учун монтаж ишларини бажариш режаси ишлаб чиқилади (ППР-ИБР). Монтаж ишларини бажариш лойихаси «Йўрикномаларга» асосланиб ишлаб чиқилади. Унга кўра қуйидагилар ИБЛга киритилади:

1. Тушунтириш ёзуви;
2. Кувурли ва электр тармокларни трассасига аниклик киритиб бўгланишлари кўрсатилган ишчи чизмалар;
- автоматлаштириш лойихасига киритилмаган блоклар, буюмларнинг натижавий, унификация килинмаган қисмларининг эскизлари, ишчи чизмалари;
- техник жиҳатдан мураккаб объектлар учун тузиладиган назорат ўчров асбобларининг ва автоматика воситаларининг монтаж ишларини бажаришининг тизимли графиги: тизим графиклари ўрнига баъзан календар режа тузилиши мумкин.

Тизим графиклари түзилганды барча монтаж ишларининг турлари, уларнинг бажарилиш кетма-кетлиги, хар бир тур иш учун кетадиган вакт аникланади.

Мисол тарикасида бир монтаж ишларининг тизим графикини келтириамиз (9-расм).

Тизимли графикдаги монтаж ишларининг энг кўп бўлгани: 0-1-3-24-38-57-60-61-62-63-64 занжиридир.

0-1- Оралик ташкилотлар ва монтаж-тайёрлаш бўлимларига топширик бериш ва текшириш.

1-2- ажратиб олиш воситаларини келтириш.

2-3- импульс ва командавий тармоклар учун кувурлар келтириш.

1-5- кабель конструкцияларини тайёрлаш.

1-6- химоя килувчи кувурлар остига ностандарт конструкцияларни тайёрлаш.

1-8- импульс ва командавий кувурлар остига ностандарт конструкцияларни тайёрлаш.

5-9- кабель конструкцияларни келтириш.

6-10- химояловчи кувурлар остига тайёрланган ностандарт конструкцияларни олиб келиш.

7-11- сув газ кувурларини етказиб келтириш.

1-12- щит ва пультларни ўрнатиш учун конструкцияларни тайёрлаш.

8-13- импульс ва бошка кувурлар остига ўрнатиладиган ностандарт конструкцияларни етказиб бериш.

12-14- щит ва пультларни ўрнатиш учун конструкция олиб келиш.

10-19- химоя кувурлари остига конструкцияларни ўрнатиш.

15-16- уловчи кутилар остига конструкция тайёрлаш.

16-18- уловчи кутилар остига ўрнатиш учун конструкциялар келтириш.

14-17- щит ва пультлар остидаги конструкцияни ўрнатиш.

3-24- импульс ва командавий кувурлар блокларини тайёрлаш.

18-25- уловчи кутилар остига конструкциялар ўрнатиш.

11-26- химояловчи кувурлар блокини тайёрлаш.

20-27- уловчи кутилар учун ностандарт конструкцияларни тайёрлаш.

27-28- уловчи кутилар учун ностандарт конструкцияларни олиб келиш.

23-29- жойларга ўрнатиладиган асбобларни олиб келтириш.

25-30- уловчи кутиларни ўрнатиш.

9-30- кабель конструкцияларини ўрнатиш.

26-32- химояловчи кувурларни блокини келтириш.

21-33- щит ва пультлар орасида тармокларни ёқизиш учун ностандарт конструкциялар ўрнатиш.

28-34- кутилар остига конструкциялар ўрнатиш.

22-35- асбобларни ўрнатиш учун конструкцияларни тайёрлаш.

17-37- щит ва пультларни ўрнатиш.

33-36- щит ва пультлар орасида тармокни ёқизиш учун ностандарт конструкция олиб келиш.

24-38- импульс ва командавий кувурлар блокини келтириш.

13-39- импульс ва командавий кувурлар остига конструкцияларни ўрнатиш.

35-40- асбоблар остига ўрнатиш учун конструкциялар келтириш.

29-41- жойлардаги асбобларни стенда текшириш.

34-42- кутиларни ўрнатиш.

19-44- якка химоя кувурларини ёткизиш.

32-44- химоя кувурларини ўрнатиш.

30-45- асбоблар ва бажариш механизмларига кабель ёткизиш.

31-46- бажариш механизмлари ўрнатиш учун конструкциялар тайёрлаш.

37-43- щит ва пультлар орасига кабель ёткизиш.

40-47- жойлардаги асбобларни ўрнатиш учун конструкцияларни ўрнатиш.

46-48- бажариш механизмларини ўрнатиш учун конструкциялар олиб келиш.

44-50- химоя кувурлари ичига тармок симларини тортиш.

42-50- кутиларга тармок симларни ўрнатиш.

48-51- бажариш механизмлари ўрнатиш учун конструкциялар ўрнатиш.

49-52- щит асбобларини келтириш.

45-55- кабель симларини учларини очиш.

52-56- щитдаги асбобларни стенда текшириш.

38-57- импульс ва командавий кувурлар блокини монтаж килиш.

39-57- якка импульс ва командавий тармокларни ёткизиш.

54-58- кабель симларини бутунлигини текшириб кўриб (прозвонка килиб) пульт ва щитларга улаш.

56-59- щит ва пультлар асбоблар ўрнатиш.

55-60- кабель ва симларни прозвонка килиб бутлигини текшириб кўриш, асбобларни ўрнатиш, бажариш механизмларини кутилар, щитлар ва пультларга ўрнатиш улаш.

57-60- кувурларни синаш.


60-61- барча асбоблар ва автоматлаштириш воситаларини индивидуал ишлатиб кўриш.

61-62- барча асбоблар ва автоматлаштириш воситаларини созлаш-наладка килиш.

62-63- назорат ўлчов асбоблари ва автоматлаштириш воситаларини комплекс ишлатиб кўриш.

63-64- объектни эксплуатацияга топшириш- кабул килиш.

Атомагистралың бекеталасынан өткізгөрлемен монтаж схемасы



(0) - Материалдардың откіздік әдебиеті
 2-69 - Наураған ор (0 - монтаж әдебиеті үшін)

9-расм. Монтаж ишларининг тизим графиги.

0-10- химоя кувурлари учун стандарт конструкцияларни келтириш.

0-9- стандарт кабель конструкцияларни келтириш.

0-12- щит ва пультларни ўрнатыш учун стандарт конструкциялар келтириш.

0-13- кувурларни ўрнатыш учун стандарт конструкциялар келтириш.

0-17- щит ва пультлар келтириш.

- 0-19- сув-газ қукурлари келтириш.
- 0-25- уловчи күтилар келтириш.
- 0-28- уловчи күтиларни ўрнатиш учун стандарт конструкциялар келтириши.
- 0-30- кабель келтириш.
- 0-34- күтилар келтириш.
- 0-35- асбоблар ўрнатиш учун стандарт конструкциялар келтириш.
- 0-36- щит ва пультлар орасига тармок ёткизиш учун конструкция келтириши.
- 0-37- кабель келтириш.
- 0-42; 0-44- симлар келтириш.
- 0-51- бажариш механизмлари келтириш.
- 0-2- технологик қуурларга уланиш.
- 0-17- щитлар хонасида кириш ўрнатиш.
- 0-57- сикилган газ ва сув беришга талабнома бериш.

Ишларни бажариш лойихасининг тушунтириш ёзувида технология таърифи, тармокларни индустрисал услублар билан монтаж килиш бўйича кўрсатмалар, щит ва пультларни йириклишган блоклар бўйича монтажи бўйича йўрикномалар берилган бўлади. Электр ва қуурли тармокларнинг трассаларига киритилган ўзгартиришлар ва аникликлар асосланади ва тушунтирилади, ишчи лойихадаги ишчи чизмалар кўрсатиб ўтилади, бундан ташкари щит ва пультларни, щитдан ташкарида жойлашган аппаратларни, намуна олиш воситаларини, бирламчи асбоблар ва ростловчи органларни жойлашиш ўрнига тушунтириш берилади.

Объектда хавфсизлик техникаси ва меҳнат муҳофазаси бўйича тадбирлар, бажарилиши зарур ишлар хажми кўрсатилади. Монтаж ишларини бажаришда хавфсизлик техникаси коидаларига амал килинишига алоҳида эътибор берилади.

Объектда монтаж ишларини ха фсиз ўтказилиши учун масъул шахслар (цеҳ бошлиги, прораб, мастер) монтаж ишлари бошлангунга кадар ва монтаж ишлари пайтида куйидаги катор тадбирлар ўтказишлари лозим: монтаж ишларини максимал механизациялаш, жумладан оғир элемент ва жиҳозларни кўтариш-тушириш, ташиш; ортиш-тушириш ишлари; баландликда йигиши монтаж ишлари хажмини минимумга тушириш; нокурай жойлардаги ишларни йўқотиш; иш ўринларида, станок ва механизмларда ишлаганда химояловчи тўсиклар, индивидуал химоя воситаларнинг бўлиши ва созлиги таъминланиши зарур: ходимлар маҳсус уст-бош ва оёқ кийимда бўлиши, иш жойлари етарли даражада ёритилган бўлиши, санитар-маиший хоналар ва жиҳозлар бўлиши зарур (кийим алмаштириш жойлари, санузел, душ, исиниш жойлари, дам олиш жойлари).

Монтаж ишлари олдидан ишчилар «монтаж ишларини бажаришда хавфсизлик техникаси» бўйича умумий йўрикнома олишлари, бевосита иш жойларнда эса бажариладиган иш услублари ва характеристига караб ишларни хавфсиз бажариш услублари ва коидалари бўйича йўрикнома олишлари

зарур. Ҳар бир иш жойи ва иши характери ўзгарганда жойлардаги йўриқномадан янгитдан ўтилади.

Ердан 1,5 м дан юкорида бўлган ишлар инвентар нарвонларда, қўпrik ва супалarda туриб бажарилади. Бунда иш жойи чегаралаб қўйилади. Тўсиклар 90 кг гача юкни кўтара олиши зарур. Юкорида бажариладиган монтаж ишларига ёши 18 га тўлган, тибий кўриқдан ўтган, хавфсизлик техникаси коидалари бўйича ўқитилган ва гувохномаси бўлган ишчилар киритилади. Юкоридаги ишларга киришишдан олдин ишчилар ҳар куни тибий кўриқдан ўтишлари зарур.

Монтаж ишларидаги соз асбоблар вазифасига кўра бажарилган бўлиши зарур. Кўлда ишлатилувчи асбоблар ва кўчма ёритиш воситалари куйидаги кучланишли бўлиши мумкин:

36 В-оширилган электр хавфи бўлган биноларда ва жойларда.

12 В-ўта хавфли бино ва жойларда.

220 В-нормал хоналарда.

220 В-куchlанишли кўл электр асбоблари билан ишлаганда белгиланган муддатларда синовдан ўtkazilgan диэлектрик қўлкоплар, калиш ва тўшаклардан фойдаланиш зарур. Электр кўл асбоблари ва электр ёритиш воситаларининг изоляцияси камидаги уч ойда бир синовдан ўtkazилиши зарур.

Пайвандлаш ишлари «Олов билан ишлаганда ёнгин хавфсизлиги коидалари»га риоя килган холда бажарилиши зарур. Пайвандловчи ва унинг ёрдамчиси кўзларини электр ёй таъсиридан светофильтр билан химоя килган холда ишларни бажариши ва маҳсус кийим, қўлкопда бўлишлари зарур. Ортиш-тушириц ишлари хавфсизлик техникаси коидалари бўйича маъсул шахс назоратида бажарилиши керак.

Монтаж ишлари бажарилётган жой хавфли зона хисобланади ва у ерда ишга алокаси бўлмаган шахслар бўлмаслиги зарур. Транспорт йўлларига одамлар ўтадиган йўлаклар хавфли зонадан ажратилиши ва тўсилиб кўйилиши зарур. Кучланиши 36 В дан юкори бўлган тармоқлар бўлса, кўшимча эҳтиёт чоралари кўрилиши зарур. Электр ускуналар эксплуатациясида хавфсизлик техникаси коидалари ва техник эксплуатация коидаларига каттий риоя килиниши зарур.

НАЗОРАТ УЧУН САВОЛЛАР

1. Монтаж ишларини бажариш режаси кандай боскичлардан иборат бўлади?
2. Монтаж ишларидаги кандай асбоблар ишлатилади?
3. Монтаж ишларини бажариш лойихаси нима?
4. Монтаж ишларини бажариш режаси кандай ишлаб чикилади?
5. Монтаж ишларини бажаришда кандай хавфсизлик техникаси коидаларига риоя килинади?
6. Монтаж ишларини кандай кетма-кетликда бажарилади?

2.4 Назорат ўлчов асбоблари ва автоматлаштириш воситалари монтажида тайёргарлик ишлари

Назорат ўлчов асбоблари ва автоматлаштириш тизимларини монтажида тайёргарлик ишлари ва монтажи лойиҳанинг ишчи чизмалари бўйича бажарилади: автоматлаштиришнинг функционал схемалари, щит ва пультларнинг эскизи ва чизмалари, ташки электр ва кувурли уланиш схемалари, автоматлаштириш воситаларини жойлашиш плани, электр ва кувурли тармоқларнинг трассасининг чизмалари.

Функционал автоматлаштириш схемаларида технологик курилмалар, коммуникациялар, бошқариш органлари автоматлаштириш воситалари ва элементлари ва уларнинг ўзаро уланишлари шартли белгиларда кўрсатилади.

Схемада технологик курилмалардаги ростловчи органлар, босимли тўсиклар, вентиллар, бирламчи асбоблари, тармоқдан маълумот олувчи воситалар кўрсатилади. Ўқиш кулаг бўлиши учун функционал схемалардаги асбоблар ва аппаратларни занжирли ракамланади. Агар бирор асбобнинг ёки тармоқ участкасининг тартиб раками 10^a , $10^b \dots 10-1$; $10-2 \dots$ деб белгиланади. Бу тартиб раками лойиҳанинг барча хужжатларида сакланади.

Щит ва пультларнинг умумий кўриниши чизмаларида уларнинг спецификацияси берилади. Щитдаги барча ўрнатилган аппаратлар рўйхати берилади. Зарур бўлса, уларнинг кесимлари берилади.

Ташки электр ва кувурли тармоқлар схемаларида щитлар, автоматика воситалари, датчиклар, ростловчи органлар, бажариш механизмлари ва бошка элементларнинг ўрнатилган жойларига тортилган тегишли тармоқлар кўрсатилади. Схемаларда шартли белгиланишлар кўлланилади. Улар принципиал ёки ўрнатиш схемалари тури шаклларда бўлиши мумкин. Схемаларда шартли символлар бўлган наъмуна олиш кундирмаси, бирламчи асбоблар, щитлар, пультлар, назорат пунктлари, рослаш, сигнализация ва таъминот пунктлари курсатилади. Уларнинг монтаж схемасида белгиланган тартиб ракамлари ёзилади. Барча шартли белгиланишлар жадвал шаклида келтирилади.

Автоматлаштириш воситалари, электр ва кувурли тармоқлар жойлашиш планида куйидагилар келтирилади:

- асосий бино, технологик курилмалар, саноат майдончаларининг контурлари, асосий технологик курилмалар;
- технологик агрегатлар, каркас, арматуралар, деворлар, шифт ва колонналар, траншеялар, туннел ва эстакадаларда, кувурларда автоматика воситаларига бажарилган электр ва кувурли тармоқлар, кабеллар;
- деворлардан кувурли электр тармоқларнинг утиш жойлари;

- технологик курилмаларда ва тармокларда ўрнатилган бирламчи асбоблар, ростловчи органлар, назорат-ўлчов асбобларининг сезигр органлари (элементлари);
- бино иншоот деворларида, технологик агрегатлар каркасларида щитлардан ташқарида ўрнатилган асбоблар, ростловчилар, бажариш механизмлари, электр аппаратлар ва бошка курилмалар;
- щитлар, пультлар, термоэлектрон термометрлар уланиш жойлари уланиш кутилари.


Схемаларда монтаж материаллари ва жиҳозлари рўйҳати берилади.

НАЗОРАТ УЧУН САВОЛЛАР

1. Назорат ўлчов асбоблари ва автоматлаштириш воситалари монтажида тайёргарлик ишлари кандай бажарилади?
2. Монтаж ишлари кандай схемага асосланиб бажарилади?

2.5 Қувурли ва электр ўтказгичлар

Автоматлаштириш воситалари ва назорат ўлчов асбоблари маълумотлар ва энергияни узатиш учун автоматлаштириша системаларида электр ва қувурли ўтказгичлар воситасида ўзаро уланади.



10 – расм. Электр тармок ўтказгичларини очиш ва тозалаш.

- а) СБ ли типли кабел тузилиши; б) кабел конструкцияси; в) кабелни очиш операциялари; 1 – ташкин коптама; 2 – броня; 3- алюминийли катлам; 4 - оралик изоляция; 5 – толалар изоляцияси; 6 – кабел ўтказгич симлари; 7,8, - ипдан кистинган бандаж; 9.10 – симдан кистинган бандаж; 11 – кабелни ўрнатиш тахмони (полкаси); 12 – кабел стойкаси; 13 – химоя кобикини очиш; 14 – броняни кесиш; 15 – броняни ажратиб очиш; 16,17 – катламини ажратиб олиш; 18 – катламини кўчириш; 19 – алюминийли коптамани вентилли кесим.

Электр ўтказгичлар – маълум бир конструкция ёки асосга махкамланган, улаш – ажратиш воситалари билан таъминланган сим ёки кабеллардан иборат ўтказгичлардир.

Пневматик ва гидровлик энергия ва сигналларни масофада узатиш учун кувурли ўтказгичлар хизмат килади.

Ўрнатилиш ўрни ва эксплуатация шаронтиларига кўра электр тармоқлар ички ёки ташки бўлиши мумкин. Одатда бино ичидаги тармоқларни, таҳсимилаш щитидан кейинги кисмени, ички тармоқлар дейилади.

Таҳсимилаш щитигача ва кўчада тортилган тармоқлар ташки тармоқ дейилади. Тармоқлар очик, девор ёки конструкциялар бўйлаб махкамланган, ҳамда ёпик, девор конструкциялар, аппаратлар ичидан, маҳсус каналларда ткизилган бўлиши мумкин.

Очик ётқизилган тармоқлар арzon бўлади, уларни визуал кузатиб туриш мумкин.

Ёпик усулда ўрнатилган ўтказгич симлар ва кувурлар ташки техник таъсиirlардан яхши химоя ланган бўлади, заарланиш эҳтимоли паст бўлади ва узоқ вакт хизмат килади.

Электр тармоқлар бажарадиган вазифасига кўра таъминловчи, бошқарувчи ёрдамчи ва ўлчов тармоқлари бўлиши мумкин.

Кувурли тармоқлар бўлиши мумкин импульсли, бошқарувчи, таъминловчи, қиздирувчи, чиқинидилар кувури, ёрдамчи кувурлар, химояловчи кувурлар ва бошқалар.

Электр тармоқлар ўтказгич симлардан ёки кабеллардан махкамловчи кисмаларидан, химоя конструкцияларидан иборат бўлади.

Гидромелиоратив тизимлар ва насос станцияларида куйидаги тармоқлар ишлатилади.

1. Таъминловчи – электр истеъмолчиларни ток манбаасига, куч трансформатори, аккумлятор батареяси автоном генератор ёки бошқаларга улаб турувчи тармоқ.
2. Ўлчов тармоқлари яна ўз навбатида пиromетрик ва уловчи бўлиши мумкин.
3. Пирометрик тармоқлар компенсацияловчи симли бўлиб, автоматлаштириш тизимларида термопаралар, милливотъметрлар, потенциаларни улашда ишлатилади.

Электр ток ўтказгичлари бир ёки бир неча толали бўлиб мис ёки алюминийдан тайёрланади. Устида электр изоляцияловчи кобиги бўлиши ёки яланғоч изоляциясиз бўлиши мумкин.

Амалда ўтказгичлар алюминий симли бўлади. Мис симлар эксплуатация ва хавфсизлик коидалари бўйича алюминий симлар ишлатилини мумкин бўлмаган холларда ишлатилади: портлаш хавфи бўлган курилмаларда, кўчма электр асбобларда, титраш кучли, термопаралар тармоқлари ва шу каби шароитларда мис симлар ўрнатилади.

Ўтказгич сим ва кабелларда резинали, полиэтилен, поливинилхлорид, турли пластмассалар, толали изоляцияловчи материаллар; пакта, ипак, шиншили толалар, лаклар ва бошка турдаги изоляцияловчи материаллар

ишлатилади Изоляциясининг характерига кўра ўтказгичлар ташки таъсирларга турли чидамлиликка эга бўлади.

Исикликка чидамли тармоклар – шиша толали ёки маҳсус нитролаклар шимдирилган, пахта толасидан тайёрланган матолар, кремний – органик изоляцияли ўтказгичлар – 120°C дан юкори хароратда ишлай оладиган тармоклар.

Мой таъсирида чидамли тармоклар – минерал мой ва бензин таъсирига чидамли – маҳсус лак шимдирилган, пахта толасидан тайёрланган матоли изоляцияли ўтказгичлар.

Намлик таъсирига чидамли тармоклар – изоляцияловчи материаллари сувланмайдиган, чиришга чидамли таркибли килиб ишланган бўлади.

Маҳсус ишланган изоляцияли тармоклар зах, кимёвий фаол газлари бўлган мухитларда, чангли, очик атмосфера таъсиридаги жойларда ўрнатилади.

Тармокларда сигналлар формаси бузилмаслиги учун улар ташки электр ва магнит майдонлардан химоя килинади. Бунинг учун ўтказгич симлари устки кисмидан ўраб чиқилади. Толалар зичлигига қараб экранлаш дарражаси 75 % дан 95 % гача бўлиши мумкин. Кесим юзаси $1,5 \text{ mm}^2$ гача бўлган ўта юмшок изоляцияли сим шнур ҳам деб айтилади.

Таксимловчи тармокларда куч ва ёритиш ускуналарни улаш учун ўрнатиш симлари ишлатилади улар алюминий ёки мис симдан тайёрланиб, 2mm^2 дан 16 mm^2 гача кесим юзали бўлади. Автоматлаштириш аппаратлари ва ассобларини улаш учун монтаж симлари (контрол) ишлатилади. Уларнинг марка – типлари куйдагилар: АПР – алюминий толали, резина изоляцияли пахта толали матода асосланган. Кесим юзаси 2 дан 6 mm^2 гача бўлган. Атроф мухит ҳарорати – 40°C дан $+40^{\circ}\text{C}$ гача бўлган нам ва курук хоналарда ишлатилади.

ПР – худди шундай мис симли ўтказгич кесим юзаси $0,75 \dots 10 \text{ mm}^2$.

ПТВ – поливинилхлорид изоляцияли эгилувчи мис симли

АПВ – алюминии симли ўтказгич винилхлорид изоляцияли тармок.


Кабел – икки ундан оптик бор изоляцияланган ўтказгич сим бўлиб, химоя кобиғи полиэтилен, резина, металл ёки бир неча комбинацияли бўлиши мумкин.

Масалан, СБ типли кабелларда алюминий сим устидан резина изоляцияси бўлиб, мойга шимдирилган қоғоз лентаси ҳамда, кўрғошин қопламали химоя кобиғи билан ўралган бўлади. Унинг устидан яна мойда шимдирилган қоғоз ва пўлат тасма ўралади, улардан кейин смола жгутли ўрама билан химоя килинади.


500 В гача кучланишли монтаж тармокларида МКШ, МКЭШ типли автоматлаштириш элементларини фиксацияли монтажида ишлатиладиган кабеллар ишлатилади.

КРСТ, АКРВГ, АКПВГ типли монтаж назорат симлари резина ва пластмасса изоляцияли бўлиб, автоматлаштириш тизимларида 600 В кучланишгача бўлган элементлар ва ассобларни улаш учун ишлатилади.

Кувурли тармоклар пневмо – ва гидроавтоматлаштириш тизимларида сигналларни ёки энергияни масофага узатиш учун хизмат килади. Агар бундай тармок назорат килинаётган объект билан назорат ўлчов асбоблари орасини боғлаб турса, импульс тармоғи дейилади. Бу ерда объект характерига кўра турли физик кимёвий мухитли ва система ёки хизматчилик хаёти учун хавфли бўлиши мумкин. Бунда объект мухити автоматлаштириш тизими билан ажратувчи мухит орқали (антитфраз, сув) уланади.



a)



б)

11– расм. Кувурли тармокни ўрнатиш.

а) кувурли тармокни гидравлик синаш қурилмаси, б) тўғри кувурларни улаш; 1 -хаво чикариш жойи; 2 – заглушка; 2 – синалаётган тармок; 4 – уланиш трубкаси; 5 – манометр; 6 – кўл насоси; 7 – вентиллар.

Бошқарувчи тармоклар алоҳида бўлган функционал блокларни улаб туради (иккиласми бажариш механизмлари, ўлчов асбоблари). Улар берилган бошқариш командаларини кабул килувчи органларга узатади.

Таъминловчи тармоклар сикилган газ ёки суюклини босим остида ростловчи органлар ёки бажариш механизмларига узатиб беради.

Иш бажариб бўлган суюклик ва газларни чикариб юбориш учун чининдиларни чикариб ташлаш тармоклари ишлатилади.

Намуналарни объектдан олгач, киздириш зарурати бўлса, киздирувчи кувурли тармоклар ишлатилади.

Инерт газларни импульс тармок қувурларига бериш учун, эксплуатация вактида каналларни тозалаш ва ювиш учун ёрдамчи қувурли тармоклар ишлатилади.

Химоя қувурлари тармокларни: кабель ва симларни механик зарарланишдан ва заарли атроф мухит шароити таъсиридан химоя килади.

Кувурли тармокларда металл, полиэтилен, резинали ва бошка материаллардан тайёрланган трубалар (кувурлар) ишлатилади. Уларнинг диаметри 8, 10, 14, 22 мм ёки ундан каттароқ бўлиши мумкин. Труба деворларининг калинлиги 1 мм дан кам бўлмаслиги зарур.

Хозирда кўпчилик холатларда полиэтилен трубалар ишлатилмокда. Улар арzon, оғир атроф мухит шароитларига чидамли, уловчи элементлари кам, монтажи енгил бўлиб коррозия материаллари билан аппаратларни ифлослантируйади. Лекин уларнинг механик таъсиirlарга мустаҳкамлиги етарли эмас, ёнувчи, катта чизики үзайиш коэффициентига эга.

Шунинг учун пневмоавтоматлаштириш тизимларида кўпқувурил пневмокабеллар ишлатилмокда. Улар бир неча қувурларнинг ўрнини боса олади ва фойдаланиш учун кулай. Пневмокабель электр ток кабелидан фарқ килиб, ток ўтказгич симлари ўрнига унда пневмоинпульсларни ўтказувчи трубкалар бўлади, трубкалар диаметри 6 ва 8 мм бўлади. Пневмокабел трубкалари ҳар хил рангга бўялиб, маълум бир колипда буралади ва металл лентали химоя кобиги билан ўралади. Пневмокабелларнинг кўлланилиши қувурли тармокларни ўрнатишда анча кулайлик туғдиради, меҳнат унумдорлигини оширади. Бу холда тармокни ўрнатишдан олдинги тайёргарлик ишлари соддалашади, меҳнат сарфи камаяди. Пневмакабеллар турли типда ишлаб чикарилади:

ТПО – поливинилхлорид кобикил пневмокабель, ТПОБГ – поливинилхлорид кобик үстидан пўлат тасмадан кўшимча броня ўралған; ТПОБО – поливинилхлорид кобикил, пўлат броняли ва кўшимча иккинчи поливинилхлорид изоляцияли пневмокабель. Агар пневмоенергия билан бирга электр сигналлар ёки энергия узатилиши керак бўлса, у холда пневмотрубкалардан ташкири кабель ичига полиэтилен изоляция билан мис симли электр тармок ўрнатилади, яъни пневмоэлектрокабель бўлади. Пневмоэлектрокабелга ТПОС (полиэтилен трубали мис изоляцияланган симли кабель), ТПОСБГ – броняли, ТПОСП – пўлат симлар билан ўралган полиэтилен трубали кабель.

Кувурли тармокларда ўзаро уланишлар бошкариш тизимлари трассасини йиғишининг асосий ва мухим элементларидан хисобланади, чунки уланишлар система жиҳозларининг ва трасса элементларининг ишончли ишлашини таъминлаши зарур. Кувурли тармокларда ўзаро уланишлар ажralувчи ёки ажралмайдиган бўлиши мумкин.

Агар қувурли тармокнинг эксплуатация давомида қувурлари ажратилиши (очилиши) кўзда тутилмаса ажратилмайдиган уланишлар ишлатилади. Бундай уланишлар пўлат қувурларда электропайвандлаш йўли билан мис трубкалар эса пайвандлаш йўли билан бажарилади.

Трассада полиэтилен трубкалар ёпишириб пайвандланади. Агар трубкалар диаметри 10 мм дан кичик бўлса пайвандлаш тавсия этилмайди, чунки пайвандлашда трубкалар ишдан чикиши мумкин. Кувурли тармокларни асбоблар ёки жихозларга улаш учун ёки уларни ўзаро улаш учун ажратилувчи уланишлар учун резьба очилиди ва маҳсус гайкалар ёрдамида уланиш бажарилади. Уларда ўтказувчи муфталар, тройниклар, крестлар ишлатилади ва тармокланиш улар ёрдамида бажарилади.

Автоматлашириш тизимлари кимёвий фаол газлар бўлган мухитларда жойлашган бўлса, тармоклар уланишлари резьбага эмас, прокладкада фланец уланиш кўринишида бажарилади. Мис трубкалар переходниклар ёрдамида ёки развальцовка килиб уланади.

Кувурли тармокларда ростловчи, химояловчи, таянч босимли арматура бўлиши мумкин. Автоматлашириш воситалари ва жихозларини технологик жараённи тўхтамасдан текшириш ёки алмаштириш учун босимли арматура ишлатилади. Импульсли тармокларда бунинг учун оширилган босимга чидамли вентиллар, игнали босимли вентиллар, клини вентиллар ишлатилади. Кувурларни маҳкамлаш учун маҳсус кисқичлар ишлатилади. Кучли пульсацияли тармокларда босимни бир хил ушаб туриш учун игнали клапанлар ишлатилади.

НАЗОРАТ УЧУН САВОЛЛАР

1. Кувурли тармоклар ҳакида қандай тушунчага эгасиз?
2. Электр тармоклар ҳакида нима биласиз?
3. Кувурли тармоклар қандай элементлардан иборат бўлади?
4. Тармокларга қандай талаблар кўйилади?


2.6 Толали-оптик алокা тармоклари

Бошкариш ва алока тармокларининг кенгайиб бериши рақамли маълумотларни узатишнинг янги толали-оптик алока тармоклари кўллашга асосланган-услубларини ишлаб чикишга олиб келади. Унда автоматлашириш толали-оптик узатиш системаси (ТОУС) дейилади. Толали оптик узатиш системаси ишини схематик равища куйидагича кўришимиз мумкин: датчик-ўзгарткич (электр сигналларни оптик сигналларга)-оптик кабел-оптик нурларни кабул килувчи-маълумотларни кайд килувчи курилма.

Оптик кабелнинг асосий элементи-толали нур ўтказгич. Оптик нур ўтказгичнинг тузилиши ва нурларни таркалиш схемаси 12-расмда келтирилган. Оптик кабел бир ёки бир неча оптик толалардан тўзилган бўлади. Бир неча оптик толалар ягона копламали бўлади. Оптик кабел хусусиятлари икки кўрсаткич билан аникланади-дисперсия, сўниш. Сўниш бу оптик нурланиш кувватини камайиши бўлса, дисперсия-узатилаётган сигнални бузилиши ва мос равнішда оптик кабелни ўтказувчанилиги бўлади.

Оптик кабеллар нодир металлар-алюминий ўрнига кварц шишадан ва полимерлардан тайёрланади. Бундан ташкари оптик кабеллар катта

микдордаги маълумотларни ўтказиш имкониятига эга, сигналлар сусайиши кам ва у частотага боғлиқ эмас. Толали оптик тармоқларнинг самара дорлигини аникловчи муҳим кўрсаткичи унинг электромагнит, радио помехларга чидамлилигидир. Улар электр тармоқлардан тахминан 10 марта енгил.



12- расм. Оптик нур ўтказгичнинг тузилиши ва нурларни тарқалиш схемаси.

Бошқариш ва алока тармоқларида куйидаги оптик кабеллар ишлатилади. ва кабел канализациясида ёткизиш учун маҳсус кабеллар:

ОКЛ-50-1-(0,7-0,5)- 4 «Калибр» - тўртта оптик тола билан марказий ўки поливинилхлорид, полиэтилен копламали, сўниш коэффициенти 1 ДБ/км гача, ташки диаметри 18 мм.

ОКЗГ-1-0,7-4/4(8/8)- 4 ёки 8 оптик толали, марказий ўки поливинилхлорид, метал элементлари билан кучайтирилган, улар ичida 4 та полиэтилен копламали мис симлар бўлиб, аппаратураларни таъминлаш учун ишлатилади, сўниш коэффициенти 0,7 ДБ/км, ташки диаметри 18 мм (4 толали) ва 19 мм (8 толали).

ОКЛ-50-2-5-4-4 та оптик толали ўқ кисмida металл куч элементи билан поливинилхлорид копламали пўлат стержень, ташки кисмидан полиэтилен копламали, сўниш коэффициенти 5ДБ/км гача, ташки диаметри 14 мм.

ОК-50-2-5-8-худди шундай, 8 толали.

ОК-50-2-3-4-худди шундай сўниш коэффициенти 3 ДБ/КМ, 4 толали.

ОК-50-2-3-8-худди шундай, 8 толали.

Маҳсус оптик кабеллар, - 60 дан + 85 °C гача хароратда ишлайдиган маълумотни узатиш оптик системали.

ОК-СС01-4-4 та оптик толали полиэтилен ўзакли қилиб махкамланган, зангламайдиган пўлат ип билан, ўралган полизтилен копламали, сўниш коэффициенти 7 ДБ/кМ, ташки диаметри 11 мм.

Оптик кабелларга энг аввало физик механик кўрсаткичларидан узилишга юкори мустахкамлик, намлик ўтказмаслиги, исрофларни кам бўлиши $-40\dots+50$ °C хароратда чидамилий, эгилувчанлик ва реал трасса бўйлаб ёткизиш имконияти, радиактив мустахкамлик, кимёвий ва урилишларга чидамли, монтажи енгил, ишончли ишлаб туриши, катта хизмат муддати каби талаблар кўйилади.

Электр сигналларни оптик нурларга айлантириш учун нурланиш манбаи сифатида лазерлар ва светодиодлар ишлатилади.

Оптоэлектрон модул оптик нур манбаи, ўзгарткич, электрон схемалар ва элементлар, стабилизатор, оптик кабелга уланиш учун оптик элемент оптик сигналларни электр сигналларга ўтказиш учун фотодиодлар ишлатилади. Оптик сигналларни кабул қилиш модули нурларни қабул қилиш блокидан, электрон схемадан, режим стабилизаторидан ва оптик кабелга уланиш элементидан иборат.

Толали оптик светотармокларининг автоматика тизимларида кўлланилиши уларнинг юкори самарали эканлигини кўрсатди. Автоматлаштириш схемаларида электр тармокларни толали оптик тармоклар билан алмаштириш материал сарфларини камайтириб, эксплуатация харажатларини хам тежаш имконини беради.

Толали оптик тармокларнинг монтажи хам енгил, ҳаммаси заводда тайёрланниб келиб ўрнатилади. Улар кам ўлчамли ва компакт. Бир хил ўлчамли толали оптик тармокда электр тармокга нисбатан бир неча бор кўпроқ маълумотлар узатилади. Монтаж ишлари соддалашади, слесарлик-монтаж ишлари камаяди. Блокли ўрнатиш вакт ва харажатларни тежайди.

НАЗОРАТ УЧУН САВОЛЛАР

1. Толали – оптик алоқа тармоклар нима?
2. Қандай толали – оптик алоқа тармокларини биласиз?
3. Қандай толали – оптик алоқа тармоклари бор?

2.7 Электр тармоклар монтажи

Автоматлаштириш системаларида электр тармокларни одатда, камида $2,0 \text{ mm}^2$ кесим юзага эга бўлган, алюминий толали кабел ва симларда бажарилади. Мис симлар ва кабеллар хароратини ўлчаш учун қаршиликли термометрлар ва бошқа ўлчов тармоклари ишлатилади. Улар яна портлаш, ёнгин хавфи бўлган биноларда, титраб ишлайдиган курилмаларни автоматлаштириш тизимларига, кучланиши 60 В гача бўлган ўлчаш,

бошқариш, таъминот, сигнализация, блокировка тармокларида, агар симларнинг кесим юзаси $0,75 \text{ mm}^2$ гача бўлса, яна қўлда ишлатиладиган электр асбобларнинг тармокларида мис сим ва кабеллар қўлланилади.

Электр тармоклар лойиха бўйича очик ёки ёпик кўринишда бажарилади. Очик сим ва кабеллар курилиш конструкциялари, курилмалар копламаси бўйлаб, панеллар устидан ёткизилиб маҳкамланниб ўрнатилади. Ёпик тармоклар сим ва кабеллар деворлар, шифт, пол орасида сувоқ остида ёткизилади ёки курилиш конструкциялар орасида колади.

Автоматика тизимларидағи электр тармокларни монтаж килишда кўйидаги симлар ишлатилади, алюминий толали ўтказгичлар:

АПВ- поливинилхлорид (ПВХ) изоляцияли.

ПР- резина изоляция билан копланган мис симлар.

ПВ- бир толали ПВХ изоляцияли.

ПТВ- эгилувчан, диаметри $0,1\ldots0,35 \text{ mm}^2$ бўлган мис симлар тўпламидан иборат.

(ПР 660- резина изоляцияли бир толали сим. $U=660 \text{ В}$; ўзгарувчан токда ва $U=400\text{B}$ га доимий токда мулжалланган).

ПРГ 660- шу ўтказгич, эгилувчи сим (кўп толали) билан.

Асбобларни ички монтажи учун ПМВ маркали, мис симли маҳсус монтаж учун ишланган симлар ишлатилади: ПВМ, ПМВЭ (экранли), ПМВГ, МГП (иссиклик таъсирига чидамли) МГПЭ.

Термопаралар ва радиацион пиromетрларни милливолтметр ва потенциометрларга улаш учун компенсацияловчи симлар ишлатилади. Улар кўйидаги тип-маркали бўладилар:

КПО- кўндаланг кесими $2,5 \text{ mm}^2$, резина изоляцияли пахта ип билан уралган, маҳсус таркибли мой шимдирилган компенсацияловчи сим.

КПГО- КПО симидай факат кесим юзаси $1; 1,5; 1,8; 2,5 \text{ mm}^2$ ва эгилувчан сим, кўчма асбоблар учун ишлатилади.

КПС- икки толали, резина изоляцияли устидан ўралган (чиримайдиган таркибли) кўргошиниلى ўрамага эга, кўндаланг кесим юзаси $S=2,5 \text{ mm}^2$.

Термопаралар хилига караб турли ўтказгич симлар ишлатилади. Симларнинг хилини аниқлаш учун улар рангли иплар билан бирга бажарилади, ёки рангли ўрама килинади. (мис-кизил, хромаль-бинафша, копел-сарик, константан-жигар ранг, алюмель- кора,...ва хоказо).

Кабеллар куч, назорат, сигнализация, маҳсус (монтаж) бўлади. Улар кўп ҳарфли маркировкага эга бўлиб, ҳар бири сим хилини, изоляциясини, вазифасини, конструктив ишланишини, химояланганлик холатини кўрсатади. Ҳарфли белгиланишдан кейин толалар сони ва кўндаланг кесим юзаси

кўрсатилади. Куч кабеллари учун яна кучланиш микдори берилади. Тегишли кетма-кетликда куйидаги харфли белгиланишлар киритилган:

1. Сим материали:

А- алюминий, мис симли кабеллар белгиланишида А харфи бўлмайди холос.

2. Кабел конструкцияси:

К- контрол кабели.

СБ- сигнализация ва блокировка тармоғи кабели, куч кабеллари маҳсус белгиланмайди.

3. Коплама материали:

А- алюминий.

С- қалай.

В- поливинилхлорил.

Н- ёнмайдиган резина (нейрит).

4. Толалар изоляцияси:

Р- резина.

В- полихлорвинил.

П- полиэтилен.

Ц- кабел оқмайдиган модда шимдирилган коғоз изоляцияга эга.

В- кабел маҳсус модда камрок сингдирилган изоляцияга эга.

5. Кабелнинг химояловчи копламаси:

Т- броня ва химоя копламаси йўқ.

В- броняси йўқ полихлорвинил копламали.

Б- иккита пўлат тасмали броня копламаси бор, устидан битум шимдирилган ип уралган.

БГ- икки пўлат тасмали броня копламали.

БГВ- хлорвинил копламали.

П- ясси пўлат симлардан броня килинган.

К- айланча цинкланган пўлат симлардан броня килинган ва ташки копламаси бор.

КГ- худди шу, ташки копламаси йўқ.

Эксплуатация шароитига ва монтаж услугига караб икки ёки бир неча химоя кобигнига, жумладан пўлат тасмали броняга эга бўлган бир ёки бир неча изоляцияни симлар кабел дейилади. Демак кабеллар факат электр

изоляцияяга эга бўлмай, кимёвий, механик ва бошқа ташки таъсиrlардан химоя кобигига хам эга бўлади.

Назорат ўлчов асбоблари ва автоматика воситаларининг электр тармоклари бино, иншоотлар, технологик агрегатлар ва арматура элементларида махкамланган кабел симлардан иборат бўлиб, уловчи муфталар, махкамлаш воситалари, кутилар, ушлаб турувчи ва химояловчи конструкцияларни ўз ичига олади.

Ўтказгич симлар бир ёки бир неча изоляцияланган сим толаларидан иборат бўлиб, устида электр изоляцияловчи қоплама ҳамда толали ўрамасига эга бўлиши мумкин. Ўрнатилган жойи ва бажариш услубига қўра электр тармоклар ҳам ички ва ташки тармокларга ажратилиди. Ички тармоклар яна очик ёки ёлик ўрнатилиши мумкин. Ёлик электр тармоклар (кабеллар) ер остида урнатилиши мумкин.

Ўзгарувчан ва доимий электр тармоклари изоляцияли ёки изоляциясиз, алюминий, мис, алюминий-пўлат, мис-алюминий симларда бажарилиши мумкин.

Мис толали симлар ва кабеллар қуидаги холларда ишлатилади:

- каршиликли иссиклик ўзгарткичларда ва термоэлектр ўзгарткичлар тармоғида;

- кесим юзаси $0,75 \text{ mm}^2$ гача бўлган кучланиши 60В гача бўлган тармокларда (ўлчов, бошқарув, таъминловчи, сигнализация ва бошка);

- қуввати 100 МВТ ва ундан ортик бўлган генераторли электростанциядаги технологик жараёнларни автоматлаштириш системаси тармокларида;

- портлаш хавфи бўлган биноларда (B-1, B-1a);

- титраб ишлайдиган курилмаларда;

- 800 ва ундан ортик ўринга мулжалланган томоша заллари шифтида, чerdак хоналарида, техник аппаратларга деворларда ўрнатилган оммавий кўнгилочар дам олиш жойларидаги автоматлаштириш системаси тармоклари, радиотелестудзиялардаги автоматлаштириш тармоклари;

- библиотека, архив, музейлардаги автоматлаштириш системасидаги электр тармоклари;

- ёнувчи конструкцияли бино томида очик усуlda ўрнатилган, автоматлаштириш системаси тармоклари.

Бошқа курилмалар ва тармокларда алюминий толали симлар ва кабеллар кўлланилади. Махсус ишланган, нодир жихозлар, алоҳида йўрикномаларга эга курилмалар бундан мустасно.

Назорат ўлчов асбоблари ва автоматика воситалари тармоклари учун ўрнатиш симлари, термоэлектр симлар ва кабеллар, куч ва назорат кабеллари

ишлиатилади. Электр тармоклари қуидаги ўрнатиш симларида бажарилади: ПРН- бир толали мис сим, резина изоляцияли, ёнмайдиган резина копламада.

АПРН- худди аввалгидек факат алюминий симли.

ПРГН- худди аввалгидек, эгилувчан мис симли.

ПРТО- күп толали ва бир толали мис симли, резина изоляцияли, усти ўралган.

АПРТО- худди шу алюминий симли.

ПВ-1- поливинилхлорид изоляцияли бир толали мис симдир.

АПВ- худди шундай, алюминий симли бўлади.

ПВ-2, ПВ-3, ПВ-4- мос равишда эгилувчан, оширилган эгилувчанли, ўта эгилувчан мис толали симлардан иборат.

АППВ- бир толали поливинилхлорид изоляцияли алюминий симлар.

Тармок ўтказгич симлари лойиха бўйича монтаж шароитига кўра тавсия килинади. Конденсат пайдо бўладиган биноларда намликка чидамли поливинилхлорид изоляцияли ўрнатиш симлари кўлланилади.

Термоэлектрод симлар термоэлектр термометрларни потенциометр билан ёки милливольтметр билан улаш учун мўлжалланган бўлади. Термоэлектр тармокларнинг эркин чикишлари назорат зонасига жойлаштириш зарур. Ҳар бир жуфт толаларга ракамли белгиланиш берилади, ҳар бир сим эса тегишли рангда бўлади. Бунинг учун симлар билан ўрнатилган рангли мато ёки илпаридан фойдаланилади.

2- жадвал

Термоэлектрод (компенсацион) симлар ранги бўйича турланиши.

Белгиланиши	Сим	Материал	Ранги
М	Мис	Константан	Қизил-жигар
МК	-	Копель	Қизил-сарик
П	-	ТП котишма	Қизил-кўк
ХК	Хромель	Копель	Бинафша-сарик

Куидаги термоэлектродли симлар ишлиатилади:

ПТВ- поливинилхлорид (ПВХ) изоляцияли кесим юзаси $2,5 \text{ mm}^2$ бўлган симлар, зах, нам ва курук биноларда кимёвий реагентлар бўлиши мумкин бўлган жойларда:

ПТГВ- эгилувчан, поливинилхлорид изоляцияли, күндаланг кесим юзаси 1; 1,5; 1,8 ва $2,5 \text{ mm}^2$ бўлган эгилувчи симлар керак бўлган жойларда ишлатилади.

ПТВП- ПВХ изоляцияли пўлат сим толалари устидан ўралган, кесим юзаси 1 mm^2 экран керак бўлган барча шароитларда ишлатилади.

Куч кабел тармокларида 2,3 ва кўп толали мис, резина изоляцияли, кесим юзаси 1; 1,5; $2,5 \text{ mm}^2$ ва $S=2,5$; $4,0 \text{ mm}^2$ кесим юзали алюминий симли кабеллар ишлатилади.

Кўпинча куйидаги кабеллар ишлатилади:

ВРГ- мис симли, ПВХ изоляцияли.

АВРГ- худди шу алюминий симли.

ВРБ- ПВХ копламали мис симли икки пўлат тасмадан ўралган броняли, ташки кисми химоя копламали.

АВРГ- худди шу, алюминий симли.

НРГ- мис симли, резина копламали (нейрит) ёнмайдиган изоляцияли.

АНРГ- худди шу, алюминий симли.

НРБ- мис симли резинали ёнмайдиган (нейрит) копламали икки пўлат тасмада броняланган устидан химоя копламаси бор.

АНРБ- худди шу, алюминий симли.

Назорат кабеллари назорат ўлчов асбоблари, асбоблар, аппаратлар ва автоматика воситаларини кучланиши 400В гача бўлган электр тармокларга улаш учун ишлатилади. Улар 4...36 та толали кесим юзаси $0,75...6 \text{ mm}^2$ мис толали ва $2,5...6 \text{ mm}^2$ алюминий толали бўлади. Тармокларда ишлатиладиган назорат кабелларининг маркалари (3 – жадвал)да берилган.

Бошқариш кабеллари бошқариш, назорат, ахборот узатиш тармокларида ишлатилади. Улар мис толали резина ёки ПЭ, ПВХ изоляцияли бўлиб, юкори хароратга чидамли фторопласт ёки кремний органикли резина копламага эга. Бошқариш кабеллари 4...115 толали бўлиб, $0,35...5 \text{ mm}^2$ кесим юзага эга бўлади. Ишлаб чиқаришда куйидаги бошқариш кабеллари ишлатилади:

КПВ- бир толали , ПВХ изоляцияли.

КУПВ- экранланган ПВХ изоляцияли.

КУПВ- экранланмаган ПВХ изоляцияли.

КУПВ-П- худди шу, цинкланган пўлат тасмада броняланган.

КУПР- резина копламали кисман ёки тўлик экранли симларда.

КУПР-П- худди шу цинкланган симлар ўралган кабеллар ишлатилади.

АКВРГ 19x2,5 кабели куйидагича таърифланади: контрол, алюминий толали, ПХВ қоплама билан, резина изоляция билан ташки химоя кобиги йўқ, толалар сони 19 та, кесим юзаси 2,5 мм².

3- жадвал

Назорат кабелларининг марказлари

Изоляция тури			Кабел қопламаси
Резина	ПВХ	Политилен	
КРВГ (КРНГ) АКРВГ (АКРНГ)	КВВГ, АКВВГ	КПВГ, АКПВТ	ПВХ (резина)
КРВБ (КРНБ) АКРВБ (АКРНБ)	КВВБ АКВВБ	КПВБ АКПВБ	ПВХ копламали пўлат броняли химоя копламали
КРВБГ АКРВБГ (АКРНБГ)	КВВБГ АКВВБГ	КПВБГ АКПВБГ	Худди шундай антикоррозия химояли

Электр тармок ўтказгичлари-кабел ва симлар-лойиха бўйича турли услуглар билан ётқизилади: девор ва конструкцияларда, кабел конструкцияларида, кабел лотокларида, коллекторларда, ерга-тупрок орасига. Кабел ерга кўмилганди чукурлиги 0,7 м дан кам бўлмаслиги ва кабел остига кумли ёки бир шунга ўхшаш тўшама килиниши зарур. Кабелни трассада кўмишдан олдин маҳсус комиссия кабул килиб олиши зарур.

Ўтказгич симлар имкони борича пўлат ёки, хозир кўп тарқалган, полимер кувурларда ётқизилади. Кувурлар маҳсус кути ва уланишлар воситасида маҳкамланади. Симлар ўрнатилганидан кейин уларнинг боши ва охири аникланади. Монтаж тугалланган тармоқлар синаб кўрилади, бунда куйидагилар бажарилади:

- барча толалари ва металла кобиги орасида изоляция каршилиги ўлчаб кўрилади. Мегомметр 1000Вли ёрдамида. $R_{из} \geq 1$ МОм.

- куч кабелларида фазалар кетма-кетлиги хам аникланади.

-портлаш хавфи бўлган хоналарда химояловчи кувурлар мустахкамликка синаб кўрилади.

Синов натижаларида топилган носозликлар йўкотилади. Тармоқлар акт билан кабул килиб олинади.

Кувурли тармоқлар пневмо, гидроавтоматика тизимларида ишлатилади. Улар алоҳида кувурлар, кувурли кабеллар арматура ва маҳкамланишларни ўз ичига олади.

Кувурли тармоклар учун узунлиги 6 м бўлган пўлат кувурлар, мис, алюминий, полиэтилен ва полихлорвинил кувурлар бухталарда 25 м, 150 м, 250 м узунликда тайёрлаб берилади. Кувурлар бутунилиги шакли бузилмаганлиги текширилади. Кувурларни маҳсус майдонларда ёки цехларда монтажга тайёрланади (кесиш, резьба очиш, букиш, турли шаклга тушириш, улаш ва бошқалар). Кувурларни букинга уларнинг ички эгилиш радиуси (R_E) кувур диаметри билан кўйидаги муносабатда бўлиши зарур:

$R_E \geq 4d$ - пўлат кувурлар учун.

$R_E \geq 2d$ - мис кувурлар учун.

$R_E \geq 6d$ - полиэтилен кувурлар учун.

Тармоклар уланиши ажраладиган ва ажралмайдиган бўлиши мумкин.

Ажралмайдиган уланишлар пайвандлаш усулида бажарилади. Мис кувурлар каттиқ припойлар ёрдамида кавшарлаб уланади. Кувурларни монтажга тайёрлаш монтаж зонасидан ташкарида бажарилади. Кувурларни тайёрлашда уларни эгиш, букиш, кесиш, четларига ишлов беришда техник шартларга риоя килиниши зарур. Кувур перпендикуляр кесилиши, буқланганда эса ички минимал эгилиш радиуси $R_s \geq 4R_{кувур}$ – металл кувурлар учун, $R_s \geq 2R_{кувур}$ – мис кувурлар учун бўлиши зарур. Кувурлар кабеллар учун $R_s \geq 10R_{кувур}$ полиэтилен кувурлар учун $R_s \geq 6R_{кувур}$, бўлиши зарур.

Ажралмайдиган уланишлар электр, аргон ёли пайвандлаш усулида. Электр пайвандлаш калинлиги $\delta \geq 2,5$ мм бўлган металл кувурлар учун кўлланилади. Мис кувурлар каттиқ припойларда пайка билан уланади. Кислород-ацетилен газлари ёки пайка килинади. Автоматлаштириш воситалари, асбобларга, ўзгарткичларга, арматураларга, ажратиб олиш воситаларига кувурлар ажралувчи уланишлар орқали уланади.

Барча турдаги кувурлар билан автоматика воситалари ва уларнинг арматуралари, кўндирилмалари ечиб олинадиган қилиб уланади. Кувурли тармоклар датчиклар, автоматика воситалари ва бошка автоматика элементлари орасида лойиҳа бўйича минимал масофада қилиб очик усульда ётказилади. Тутиб турувчи конструкцияларга скобалар воситасида маҳкамланади. Кувурлар орасидаги масофа кувур материалига караб 0,6-0,7 метрдан 1,5-3 метргача бўлади. Кувурли кабеллар кабел конструкциялари, потокларида химояланган холда ўрнатилади.

Кувурли тармокларнинг монтаж технологияси икки боскичда бажарилади: биринчи боскичда магистрал кувурлар ўрнатилади. Иккинчи боскичда якка кувурлар ўрнатилади. Алоҳида турган назорат ўлчов асбоблари ва автоматика воситалар элеменлари уланади. Датчиклар, ростловчи органлар, бажариш механизмлари, намуна олиш воситалари ва курилмалари уланади.

Тўла ўрнатилган кувурлар кўздан кечириллади ва синовлари ўтказилади. Ишчи босими 0,14 мПа бўлган пластмасса кувурлар 0,3 мПа босим билан

синалади. Пўлат кувурларда ишчи босим 0,5 мПа бўлганда 1,5 мПа босим билан синаб кўрилади. Кувурларни гидравлик синовларида оддий сув ёки хлорли кальций эритмаси кўлланилади. Кувурларни пневмосиновларида куритилган хаво, мой, азот ёки инерт газлар ишлатилади. Кувурларни синашда синов босими 5 мин. давомида кузатилади. Босим сакланиб колса, кувур яроқли хисобланади.

НАЗОРАТ УЧУН САВОЛЛАР

1. Электр тармоклар монтажи технологияларини айтиб беринг.
2. Электр тармоклар монтажида қандай сим ва кабеллар ишлатилади?
3. Кувурли тармоклар қандай ўрнатилади?

2.8 Ўрнатилган автоматлаштириш воситалари ва автоматик тизимларини эксплуатацияга топшириш

Монтаж ишлари тугаллангач объектни буюртмачига топширгунга қадар ва ишга тушириш-наладкадан олдин ўрнатилган жихозлар, асбоблар, воситалар индувидуал текширишдан ўтказилади. Бу ишларни монтажчилар бажаради. Индивидуал текшириш технологик ва асосий система ишламай турганида бажарилади. Текширишдан мақсад курилмаларни соз ва бутлигини билиш, монтаж ишлари сифатли бажарилганлигини кўриш, асбобларни яхши ишлаб туришига ишонч ҳосил килишдир. Бу ерда куйидагилар бажарилади:

- монтаж ишлари лойиха бўйича бажарилганлиги, асбоблар автоматика воситаларининг тўғри уланганлиги, электр ва кувурли тармоклар тўғри схема бўйича бажарилганлиги, бажарилган ишлар монтаж ишлари йўрикномаси ва СНИП, техника ҳавфсизлиги коидалари, электр ускуналарни ўрнатиш коидаларига мос бажарилганлиги,

- электр тармоклар уни элементларини қаршилиги паспортидагига тўғри келадими, агар тўғри келмаса шу қаршиликларга келтирилади.

- автоматик воситалар, назорат ўлчов асбоблари, автоматика элементлари кириш таъсиirlарида тўғри харакатланадими, функционал вазифасини бажара оладими, текширилади.

- автоматик воситалар, назорат ўлчов асбоблари, автоматика элементлари комплектлиги ва техник хужжатлари ўз ўрнидалиги курилади.

Индивидуал текширишлар ўтказилганидан кейин монтаж ишлари тугалланганлиги тўғрисида тегишли шаклда акт килинади.

Актга куйидагилар биринтирилади:

- монтаж пайтида кирилган ўзгаришлари билан ишчи чизмалар.

-ишли лойихадан четта чикилган бўлса рухсат берувчи хужжатлар рўйхати.

- ёпик усулда бажарилган ишлар акти.
- кувурли тармокларни синов актлари.
- электр тармокларнинг изоляциясининг қаршилигини ўлчаш актлари.
- кишида, яна кабелларни киздириш актлари.
- автоматик воситалар, назорат ўлчов асбобларининг стендда синов актлари.
- барча воситалар, курилмалар, асбобларининг паспорт, йўрикнома, чизма схемалари.
- ўрнатилган автоматик воситалар, назорат ўлчов асбобларининг (ведомости) тегишли шаклда бажарилган рўйхати.
- химояловчи кувурларни ажратиб турувчи зичланишларининг пухталикка синаш актлари (портлаш хавфи бор хоналарда).

Текширилган ва бажарилган ишлари акт қилинган обьектда ишли комиссия СНИП (курилиб битказилган обьектларни эксплуатацияга кабул қилиш) талаблари бўйича комплекс текшириши утказади. Бино ва иншоотларни курилмаларни комплекс текшириш акти тузилади. Акт имзоланганидан кейин обьект буюртмачи ихтиёрига ўтади.

Монтаж ишларидаги камчиликлар етишмовчи элементлар тўлдирилиши учун аник муддатлар белгиланади.

Объектни комплекс текшириш ва ишга тушириб ишлатиб кўриш ишларини маҳсус пусконаладка ташкилотлари жалб қилиниб эксплуатация ташкилоти бажаради. Бу ишларга монтаж ишларини бажарган бригадалар хам жалб қилиниши мумкин.

НАЗОРАТ УЧУН САВОЛЛАР

1. Ўрнатилган автоматлаштириш воситалари ва автоматик тизимлари кандай эксплуатацияга топширилади?

2. Автоматлаштириш воситалари эксплуатацияга топширишда кандай тадбирлар бажарилади?

2.9. Автоматлаштириш элементларини ўрнатиш

Ўрнатиш – бу курилмани тайёр холида ёки кисмлари билан олинган холда ўз ўрнига йигиш ва ўрнатишdir. Ўрнатиш амаллари сифатли ва ўз ўрнида бажарилиши бутун технологик категорни ва электр ускуналарнинг ишончли ишлашини таъминлайди. Монтаж сўзи ўрнатиш – йигиш деган маънони англатади.

Монтаж ишларини бажаришда конструкциялар – шкафлар бошқариш пультлари, асбоблар, бажариш механизмлари ўрнатилади, кувурли ва электр тармоклар ёткизилади, ерга уланиш ва яшин қайтаргичлар бажарилади. Хар бир тармок маълум бир рангларга бўяб ажратилади.

Барча ишларни махсус тайёрланган меъёрий хужжат – қурилиш меъёрлари ва коидалари (СНИП) асосида бажариш зарур.

Масалан: СНИП 3 – 33 – 76 – электротехник қурилмалар, СНИП 3 А – 11 – 62 – қурилишда техника хавфсизлиги.

Қишлоқ хўжалиги ва сув хўжалиги объектларида ишлаб чиқариши юкори технологиялар асосида олиб бориш учун электромонтаж ишларини кенгайтириш янги ўрнатиш технологияларини йўлга кўйиш, замонавий қурилмалардан фойдаланиш зарур. Бу борада индустрисал электромонтаж ишларини ташкил қилиш услубларини жорий этиши яхши натижалар беради.

Қишлоқ ва сув хўжалиги объектларида 360 дан зиёд турдаги электромонтаж жиҳозлари ва 20 дан ортиқ электр тармоклар турлари ўрнатилмоқда.

Ўрнатиш даврида жуда кўп микдорда ҳом ашё тайёрлаш жараёнлари бажарилади: трубалар зарур шаклга келтирилади, турли профилли перфораторлар кесилади, стандарт бўлмаган деталь ва (узел) кисмлар тайёрланниб олинади. Монтаж майдонларида бевосита тайёргарлик ишларини бажариш ўрнатиш ишлари ҳажмини ошириб, монтаж ишлари технологиясини мураккаблаштиради.

Иш унумдорлигини ошириш учун жараёнларни механизациялаштириш, кисмларни заводда тайёрлаш жараёнларни тўлиқ йўлга кўйиш, ҳом ашё ва ностандарт деталларни марказлаштирилган цехларда тайёрлаб олиш, ўрнатиш йигиши жараёнларини стационар шароитда бажариш, махсулотларни контейнерларда ташиб зарур. Шундай килингандага қурилмаларни тайёр йигилган холда қурилиш майдонига олиб келишга, тайёр ностандарт кисмларини тезликда йигишига монтаж ишлари ҳажмини камайтиришга имкон бўлади; объектни эксплуатацияга киритиш муддатлари қискаради.

Қурилиш – монтаж майдонларини етарли ёритиш, кичик механизация кўл инструментларини кўлланилиши, индустрисал услубларни кенг кўллаш имконини беради, ишларини бир неча сменда олиб бориш мумкин бўлади.

Мехнат унумдорлигини ошириш учун монтаж ишлари махсус кўчма колонналар томонидан бажарилади. Монтаж бошқармалари тармоклар бўйича мавжуд бўлиб, Ўзбекэнерго ДАК таркибида ҳам электромонтаж трести ва унинг таркибида «Электромонтаж кўчма колонналари» ишлаб турниди. Электромонтаж ишлари бригадалар томонидан олиб борилади, бригадалар ҳам ўз навбатида 3 – 4 кишилик звеноярга бўлинади.

Монтаж бўлимлари ва бригадалари ихтиёрида кўчма автоэлектромастерской (АПЭМ - 2), автолаборатория (ЭТЛ), автомонтаж кўчма устахоналари (АЖ, ММТЖ) мавжуд бўлиб, турли ҳажмдаги бир – биридан узокда жойлашган объектларда иш олиб бориш имконини беради.

Кабелларни ёткизишни механизацияли бажариш учун ўкли автомобил базасида қурилган махсус станция кўлланилиши мумкин. Комплектга кабел

ёткизиш курилмаси, бошқарыш пулти, эгилувчи кабеллар йигмаси, ўраш – ёткизиш роликлари, радиостанция, электростанция – куввати 20 кВт киради. Бу комплект кабелни еткизиш ишларини ҳар қандай трассада ва шароитларда бажариш имконини беради. Монтаж майдонларига жихозлар ва бутловчи кисмлар махсус контейнерларда олиб келинади.

Барча монтаж ишлари аввалдан ишлаб чицилган «Ишларни бажариш (олиб бориш) лойихаси» асосида бажарилади. Замонавий «Ишларни бажариш лойихалари» охирги фан техника ютуклардан фойдаланиб, юкори унумли ташкилді – техник тадбирларни күллаб, асосий йигиши ишларини завод еки цехларда бажарилиши күзде тутилиб, бажарилади.

Ишларни бажариш лойихалари (ИБЛ) таркиби ва мазмунни бажариладиган иш характеристи ва ҳажмига караб маълум бир күрініштә бўлади. Автоматлаштириш тизимларининг монтажи учун «Ишларни бажариш лойихалари» куйидагиларни ўз ичига олиши мумкин:

- тушунтириш ёзуви, унда ўрнатилган курилмалар комплектига киска тавсиф берилади, асосий шкафлар, щитлар ва бошқарыш пультлари ўрнатилган жойи ҳакида маълумотлар берилади, техника хавфсизлиги ва меҳнат муҳофазаси ҳакида кўрсатмалар берилади.
- монтаж анжомларининг рўйхати алоҳида спецификация килинади.
- асбоблар, бажариш механизмлари ва курилмалар учун комплектлик ведомостлари (рўйхати) тузилади.
- автоматлаштириш тизими элементлари ва звеноларини монтаж ишларини бажариш учун график ва бошка хужжатлар.

Монтаж ишларини бажаришнинг асосий босқичлари куйидагилардан иборат:


- заводлар ва устахоналарда бажариладиган тайёргарлик ишлари ва анжомларни ўрнатишга тайёрлаб олиш ишлари.
- курилиш обьектини автоматлаштириш воситалари ва тармокларни ўрнатиш ишларига тайёрлаш, майдон, жойларни бўшатиб кўшиш.
- ўрнатилган жихозлар ва материалларни ўрнатиш жойига ташиб келтириш
- обеъктда йигиши – ўрнатиш ишларини бажариш
- ўрнатилган курилмаларни ишлатиб кўриш, синаш, ростлаш ва ишга топшириш.

Ўрнатиш – йигиши жойи курилиш чиқиндилардан тозаланган, ишларни бажариш учун хавфсиз бўлиши, олиб келинган курилмалар ва жихозлар кўриклиниши, атмосфера ёғин сочинлари ва бошка заарали таъсиirlардан химояланган бўлиши зарур. Ишчилар учун хавфсизлик, санитар гигиеник шароитлар яратилган бўлиши зарур.

Ҳароратни ўлчаб назорат кивлувчи автоматлаштириш элементлари турли тармокларда ишлатилади. Уларни тўғри ўрнатиш обьект ҳакида аник ва тўлик маълумот олиш имконини беради.

Назорат ўлчов асбобларининг аниклик даражаси асбоёнинг сезиги элементини кувурга ўрнатилиш холати ва чукурлигига, ташки иссиқликдан ва тўсиylganligiga. бошка таъсиirlардан химояланганлигига хам боғлиқ

бўлади. Назорат ўлчов асбобларининг сезгир элементи объект окаётган кувур ўқигача ботиб туриши мумкин. Ўлчов хатоликлари еки назорат ўлчов асбобларининг ноаниклик даражаси асбобнинг сезгир элементини кувурга ўрнатилиш холати ва ўрнини нотўғри танлашда хам хосил бўлади (ростловчи органлар, босимли қисмлар ва бошқа элементларга яқин жойлашган бўлса).



13- расм. Ҳароратни ўлчаш учун бирламчи узаткичларни қувурга ўрнатиш.

а) каршиликли харорат назорат ўлчов асбобларини ўрнатиш; б) кувурда кенгайтириш хосил килиб назорат ўлчов асбобларини ўрнатиш; в) назорат ўлчов асбобларини кувурнинг эгилган жойига ўрнатиш. г) манометрик термометрни ўрнатиш: 1 – манометрик термометр; 2 – капилляр; 3 – штуцер; 4 – бобишка; 5 – термобаллон; 6 – суюклик; 7 – кобик.

Агар назорат ўлчов асбоблари бино ичида ўрнатиладиган бўлса, шу хона учун хос харорат бўлган жой танланади. Ташки харорат оқимлари бўлмаслиги зарур. Хоналарда хаво алмашинуви ёмон бўлишини хисобга олиб, назорат ўлчов асбоблари полга ва шифтга, деворларга ўрнатилмайди. Деворлардан 50...70 мм узокликда жойлаштирилади.

Барча назорат ўлчов асбоблари стендда текшириб кўрилади, ташки кўриниши кузатилади, барча элементлари тўлик комплектлигига ишонч хосил килингач, ўз ўрнига ўрнатилади.

Агар кувур трубкалари ингичка бўлиб, унинг ўртасига термоэлемент ўрнатилиши кийин бўлса, у объект харакат оқими йўналишига караб маълум бир бурчак остида ($30\dots45^{\circ}$) ўрнатилади (13-расм, в).


Назорат ўлчов асбоблари ростловчи элементлар, кувурнинг торайган жойларидан ($20 d < L$) етарли масофада узокликда ўрнатилади; d – кувур диаметри,мм, L -назорат ўлчов асбобларининг турли босимлар ўзгариши жойларидан жойлашиш масофаси, (мм).

Суюклик ёки парли термометрларнинг термобалонлари вертикал холда ўрнатилади (13-расм, г). Капилляри юқорига килиб кўйилади. Термобаллоннинг обьектга киритилиш чукурлиги штуцер билан ўлчанади. Мис ва платинали харорат каршиликларини ўрнатишда уларнинг сезгир элементи химоя чехолининг охирида жойлашганлигини хисобга олиш зарур. У ташки харорат манбаларидан узокроқда, обьект оқими марказида бўлиши зарур.

Босим ва вакуум даражасини аниклаш учун вакуумметр ёки манометрлар ишлатилади. Улар сезгир ёки қабул килувчи элементлардан сирға килиб ўралган трубкадан, босим кранидан, бобишкадан иборат бўлади. Трубкадаги ўрамада конденсат колади ва манометрга ўтмайди. Кимёвий фаол суюкликларда босимни ўлчаш учун манометрлар ажратувчи суюкликли идиш оркали уланади. Ажратувчи суюклик сифатида сув, глицерин, спирт олиниши мумкин. У асосий массадан ажратилган бўлиши зарур. Манометрлар албатта стендда яроклилиги текширилган бўлиши, пломбаланган ва хизмат муддати кўрсатилган бўлиши зарур. Назорат ўлчов асбоблари ёруғ, яхши кузатилиши мумкин жойларда ўрнатилади.

Ёнгин ёки портлаш хавфи бўлган биноларда химояланган портлаш ва ёнгиндан химояланган назорат ўлчов асбоблари ўрнатилади.

Тармоқдаги маҳсулот сарф микдорини аниклаш учун назорат ўлчов асбоблари кувурни сал кенгайтириб ўрнатилади, агар етарли диаметр бўлса, тўғридан-тўғри уланади. Асбоб ўрнатилган жойнинг олди ва кетида кувур тўғри чизикли бўлиши керак (14-расм).



14- расм. Сарф миклорини ўлчаш асбобини ўрнатиш.

- манометри тармокка ўрнатиш
 - камерали диафрагмани ўрнатиш
 - индукцион манометр ўрнатиш
- 1 – манометр; 2 – учйұллы кран; 3 – трубка; 4 – бобишкa; 5 – тармок; 6 –диафрагма; 7 – трубка; 9 – вентиль; 10 – тармок;

НАЗОРАТ УЧУН САВОЛЛАР

- Бирламчи курилмалар кандай ўрнатилади?
- Автоматлаштириш элементлари кандай ўрнатилади?
- Автоматлаштириш тизимларидағи кабул килувчи сезгир органларни ўрнатыш кандай бажарилади?
- Ҳарорат назорат ўлчов асбоблари кандай ўрнатилади?
- Босим, сарф назорат ўлчов асбоблари кандай ўрнатилади?

2.10 Қувурли тармоқларни ўрнатиш

Қувурли тармок мустахкам ва герметик ўрнатилиши зарур. Тармоқдаги букилган жойлар, ифлосланишлар, уланиш жойларидаги носозликлар, ҳаво колдиклари тармоқда босим импульси күчишда түсік бўлиб, хатоликларга олиб келади, автоматлаштириша тизимини ишончли ишлашини бузилишига сабаб бўлади.

Трубалар энг якин масофа оркали уланиши, электр ва технологик курилмалардан етарли масофада жойлашган бўлиши, титраш, емирувчи мухит ва механик заарланиш эктимолидан узок бўлини зарур. Қувурли тармоқлар техник хизмат кўрсатишга кулай, эксплуатацияси енгил килиб

Үрнатилиши керак. Кувурли тармокларда пўлат кувурлар (диаметри $D = 8, 15, 20, 25, 40, 50$ мм), мис трубкалар: диаметри $d=6,8,10$ мм. алюминий трубкалар диаметри $d=8,10$ мм. полиэтилен трубкалар диаметри $d=10, 12, 16, 25$ мм. резина техник кувурлар диаметри $d=8$ мм ва пневматик кабеллар ишлатилади.

Кувур кутилари секцияли килиб автоматлаштириш тизими ва назорат ўлчов асбоблари тизимлари учун турли узунликдаги кувурлар шаклида ишлатилади. Пластик кувурлар узунлиги 250 метргача, пневматик кабел ва пластмасса трубкалар диаметри $d = 6$ ва 8 мм бўлади. Тармокни үрнатишда уланишлар сони минимум бўлиши зарур. Ўрнатиш шароитига кўра кувурли тармоклар ички ва ташки, ёник ва очик бўлиши мумкин.

Монтаж усулига кўра тармоклар якка ёки гурухли кувурларда етқизилади. Яна кувурлар блок кўринишда (тўлик йингилган ҳолда) бўлиши мумкин. Блокли кувурлар девордан 25-30 мм масофада үрнатилиши зарур, якка кувурлар бевосита деворларга маҳкамланиши мумкин.

Ўрнатишдан олдин кувур трубалари ва элеменлари кўздан кечирилади. Ёриклар, эзилган ва тешилган жойлари бўлса, у яроксиз бўлади. Трубалар сикилган хаво билан тозаланади ва ёклиликка текширилади, тўғрилиги кўрилади. Кувурларнинг устки ифлосла ишлари занглари металл щеткалар ёрдамида тозаланади.


Олинган кувурлар ўлчаб олинади ва 3-5 мм захира билан кесилади. Металл кувурлар маҳсус станоклар ва тискиларда эгилади. Эгилган кувурда ёриклар, кабариклар ва бошка зарарланиш излари бўлмаслиги зарур. Кувурлар блоки монтаж тайёрлаш цехларида тайёрлаб олиниб жойига келтириб үрнатилади. Уларни үрнатилиш сифати электр ва кувурли тармоклар ишончлилигини, эксплуатацияси қулай бўлишини таъминлайди. Кувурлар СНиП коидаларига биноан үрнатилади. Бунда қуйидагилар бажарилади:

- трассани белгилаб чикиш;
- таянч ва химоя конструкцияларни үрнатиш;
- кувурларни ёки блокларни ётказиши, үрнатиш ва бир-бирига улаш;
- текшириш ва синаб кўриш;
- ишларни акт билан топшириш.

Трассани белгилашда щитларни, курилмаларни датчик ва асбобларни үрнатилиш жойи аникланади. Кувурлар ўрнига ип тортиб ўрни, маҳкамланиш жойлари белгилаб олинади. Таянч конструкциялар, тутиб турувчи кисмлар маҳкамланади. Блокни ёки якка кувурлар жойига үрнатилиб, вактинчалик хомутлар билан ушлаб турилиб, барча уланишлари бажарилади. Тармок тўлик улангач у ўрнига яхшилаб маҳкамланади.

Кувурли тармоклар маълум бир нишабликда үрнатилади ва конденсатнамлик йингилмай бир томонга оқиб кетади. Импульсли тармоклар горизонтал ётказилганда нишаблик: манометр ва тягометрда – 0,02%, - сатҳ ва микдор асбобларида – 0,1%. -пневматик ва гидравлик ростлагичларда – 0,05%. - тўкиш тармокларица – 0,1% обўлади.

Кувурларда харорат ўзгаришида ортиқча зўрикиш юзага келмаслиги учун П кўринишли ёки бошкача харорат компенсаторлари ясалади. (15 – расм). Пластмасса кувурлар ёки пневмакабеллар зааралланмасликлар учун химоя конструкцияларида ўрнатилади. (химояловчи кувурлар, енглар, кутилар). Уланишлар монтаж ишларини енгил бажариш имконини берishi зарур. Уланишлар кувурларни факат тўғри тортилган жойларида бажарилади. Бунда муфталар, фланецлар, гайкалар, шарли ниппеллар ишлатилади.



15 – расм. Кувурли тармоклар тузилиши ва ўрнатиш.

- а) кувурли кабел; б) кувурли кабелни очиш; в) уловчи гайка; г) мис трубаларни ўлчовчи гайка; д) пакетли блок; е) кувурли кабелни йиғиш кутисига улаш ж) кувурларни маҳкамлаш; 1 – матоли лента ; 2 – полиэтилен трубкалар; 3 – полiamид пленкалар; 4 – резина катлам; 5 – химоя кобиги ; 6 – кувур; 7 – гайка; 8 – штуцер; 9 – кувур; 10 – пакетли маҳкамлиги; 11 – кувурлар; 12 – кувурлар улагичлар; 13 – маркировка; 14 – кискич; 15 – втулка; 16 – кути; 17 – кискич; 18 – металл конструкция.

Кувурли тармоклар ўрнатилгач мустахкамликка ва зичланишга текширилади. Тармок ташки томонидан яхшилаб кўриб чикилади, маҳкамловчи метал кисмларни тўғри ўрнатилганлиги, ўтиш жойлари, уланиш ўринлари кўздан кечирилади.

Тармок асбоб ва жиҳозлардан ажратиб сикилган хаво билан тозаланади, зарур бўлса ювиб кўшимча равишида тозаланади. Тармокнинг чидамлилиги, мустахкамлиги ва яхши зичланганлиги юкори босим хосил килиб $P = (1,25...1,5)P_{\text{ши}}$ текширилади. Агар бир муддат босим пасаймаса,

уланиш жойларда ёки тармоқ бўйлаб суюклик чиқиб оқмаса, у яроқли деб хисобланади, кувурдаги суюклик тўкиб юборилади ва босимли ҳаво билан кувур тозаланади. Агар кувурда оширилган босим таъсирида ёриклар, кабариклар ва бошка заарланишлар кўринмаса, у яроқли деб эксплуатацияга кабул килинади.

НАЗОРАТ УЧУН САВОЛЛАР

1. Кувурли тармокларга тушунча беринг?
2. Кувурли тармоклар қандай ўрнатилади?
3. Кувурли тармокларни ўрнатишда қандай жиҳозлардан фойдаланилади?
4. Кувурли тармок эксплуатацияга қандай қабул қилинади?

2.11 Электр тармокларини ўрнатиш

Электр ускуналар ва автоматлаштириш воситаларининг электр тармоклари курилиш мъёсрлари ва қоидалари (СНИП) ва электр ускуналарини ўрнатиш (ПУЭ) қоидаларига биноан бажарилади.

Тармокларда (автоматлаштириш ва назорат) кабел ва сим ўтказгичларининг минимал кесими юзаси ўрнатилган: Кучланиши $U \leq 60\text{V}$ бўлган тармокларида ўтказгич симларининг кўндаланг кесим юзаси $S_{min} = 0,2\text{mm}^2$, диаметри $d_{min} = 0,5\text{mm}$; бўлиши, кучланиши 60 В дан юкори кучланишли тармокларда эса - $S_{min} = 0,75\text{ mm}^2$ - мис симлар учун, $S_{min} = 2\text{mm}^2$ - алюминий симлар учун, бўлиши зарур.

Ўлчов, пиromетрик тармоклар, компенсацияловчи ўтказгичларда бажарилади, бошка тармоклар, назорат кабеллари мис симларда ($U < 4,5\text{V}$) бажарилади. Кучланиши 220 В дан юкори бўлган ўлчов тармоклари, сигнализация, бошқариш, таъминлаш тармоклари алюминий ўтказгичли симларда бажарилади.

Электр тармоклар трассасини энг кам материал сарф килишни назарда тутиб, механик заарланишлардан химояланган ҳолда, коррозия, ортиқча кизишдан, атмосфера таъсиридан тўсилган ҳолда бажаришга харакат килинади. Деворлар бўйлаб, электр ускуналар, технологик курилмалар, юкори хароратли жойлардан узокрок ҳолда ёткизилади.

Ташки тармоклар атмосфера таъсирига чидамли, мўзлашда, шамолда, корда механик мустахкам, ўз оғирлигини кўтара оладиган килиб бажарилади.


Ўлчов, назорат, автоматлаштириш тармоклари бошка вазифали тармоклар (масалан куч) билан бир кувурда ёткизиш учун завод тайёрланиш жойидан бунга рухсат берувчи йўрикнома керак, акс ҳолда улар алоҳида ёткизилади.

Агар турли тармоклар бир кабел тоннелига ёткизилса, куч тармоғи алоҳида томонга ёткизилди, агар улар бир томонлама ёткизилса, куч тармоғи автоматлаштириш тармоғидан асбоцемент тўсик билан ажратилади ва автоматлаштириш тармоғи пастки кисмда ёткизилади.

Кўп толали кабелларнинг кўлланилиши монтаж ишларини бажариш муддатларини камайтириб, бажарилган иш сифатини яхшилайди, меҳнат унумдорлигини оширади.

Кабель ва симларни улаш энг муҳим жараён ҳисобланади. Уланиш жойи электр каршилиги паст бўлиши, яхши изоляцияланиши, уланиш жойини герметик бўлиши, унга намлик тушишидан тўсилган холда кабел симларнинг учларига бандаж қўйиб бажарилади.

Кабель учини очишда қўйидаги услублар кўлланилади: штирли, сирға шаклида, пистонда, пайка билан ёки опрессовка билан. (16 - расм).



16 – расм. Сим ва кабелларни учини очиш ва улаш учун тайерлаш.
 а) кабел ва симларни учини очиш; б) $S=16 \dots 20 \text{ mm}^2$ кесимли алюминий сим учини пресслаш; 1 – шитги; 2,3, - бурама; 4 – шайбали бурама; 5 – наконечники; 6,7,8,9 – симларни учини очкичлар, 10 – изоляциядан очилган сим; 11 – сим учини тозалаш, 12 – гилзани тозалаш; 13 – 14 – гилза ичини мойлаш, 15 – сикинига тайёrlаш ; 16 – пресслаш; 7 – пресс slab уланган симлар.

Бир симли алюминий ($S=2.5 \text{ mm}^2$) ва мис ($S=1 \dots 6 \text{ mm}^2$) симларнинг охири штирли ёки сирғати опрессовка ёки пистонли килиб улашга тайёрланади. Улаш кутиларида мис ва алюминий симлар зажимлар билан маҳкамланади, тортиш кутиларида эса пайка билан, опрессовка килиб ёки сваркада уланади.

Кесим юзаси $S=0.75 \dots 1.5 \text{ mm}^2$ бўлган симларнинг изоляцияси КК – I клешнида, $S = 2 \dots 4 \text{ mm}^2$ бўлса, КУ – I клешнида олинади. Кесим юзаси $S \geq 4$

мм^2 дан ортик бўлган симлардан изоляция пичикда тозалаб олиниши мумкин. Бунда 10^0 бурчак остида пичок билан энсиз изоляция йўлаги очилади, изоляция олинадиган жойидан айланга бўйлаб кесилади. Бунда ўтказгич сим кесилмаслигига эътибор берилади. Кабелларни учини улашга тайёрлаш алоҳида эътибор тилаб қиласи. Бунда кабелнинг керакли узунлиги очилади колган кисмининг изоляцияси маҳкамланади.

Бронли кабелни очишда куйидаги жараёнлар бажарилади: Кабелни очилиши зарур кисмининг узунлиги аникланади. Ортикча кабел металл арраси ёки НСК – 200 кайчи билан кесиб олиниди. Кесишдан олдин кесиши жойидан 20 – 30 мм наридан, диаметри $d = 1 \text{ мм}$ ли сим билан, вақтинчалик бандаж кўйилади. Изоляция катламлари бандажгача очилиб кесиб ташланади, яна 100 мм колдириб, иккинчи бандаж кўйилади. Биринчи ва иккинчи бандажлар орасидаги кабелни броняси олиб ташланади. Кейин кабелни яхшилаб тозалаб, битуми ювилади ва артилади. Кабел толалари маркировка қилиб, учлари тозаланади. Кабел ичига намлик тушмаслиги учун кабел охирининг очилган жойига маҳсус зичлагич кўйилади.

Кабелга воронка кийгизилиб унга битум кўйилади, ёки эпоксид асосида компауд куйилади, ёки полихорвинил лента ва лак билан куруқ зичлаш бажарилади. 4 мм^2 кесим юзали кабелларда, 10 А гача ток бўлганда, ўтказувчи кутиларда уланишлар бажарилади ёки зажимлар блоклари ишлатилади.

Кабеллар муфталарда уланганда ўтказгич сим жилалари пайка қилиб уланади ва муфта ичи поливинилхlorид пластик билан куйиб тўлдирилади.

Мис симларни ПОС – 30 приой билан уланади, алюминий симлар А ва Б маркали приой билан уланади. Опрессовка қилинганда симлар клещ билан кисилади ва уланиш жойлари устидан изоляцияланади. Завод изоляциясини 5 – 10 мм коплаб ўралади. Муфталар уланиш олдидан яхшилаб тозаланади, ёғсизлантирилади, бензин ёки ацетон билан артилади, чеккалари бандажланади ва лак суртилади.


Электр тармокларни ётқизиш автоматлаштириш лойихаларига кўра, СНИП мъёёр ва коидаларига риоя килган холда бажарилади. Бу ерда куйидаги амаллар бажарилади:

- тармок трассаси белгилаб олиниди.
- девор ва конструкцияларда таянч элементлари ва маҳкамловчи кисмлар ўрнатилади.
- тармокни турли заарланишлардан химоя киувучи конструкция ва элементлар (трубалар) кабел лотоклари, мостлар ўрнатилади.
- аввалдан тайёрланган тармок ўтказгичлари ётқизилади (лоток, кути, кувурларга ўрнатилади).
- кабел ва ўтказгичларни деворлар, тўсиклардан ўтказилади, ўтиш жойлари зичланаб ёпилади.
- кабел ва жихозларни уланишлари бажарилади: муфталар, зажимлар маҳкамловчи элементлар ўрнатилади.

- кабел толалари прозвонка килиб текширилади, ўтказги симлар маркировка килинади, - кабел конструкциялари ва метал копламалар ерга уланади.

- кабел ўтказгичлари ва химоя кувурлари синовдан ўтказилади.
- трассани белгилаб чикилади, қувурлар, тармоқлар кесишган жойларга белги кўйиб чикилади тармоқни кўздан кечириш химоя – кўриклиш кулайликларига эътибор берилади.

Тармоқнинг таянч конструкциялари ва маҳкамланиш услублари деворлар материаллари ва кабел конструкцияси типига боғлик. Агар фермалар темирбетондан бўлиб, кабелни кўндириш жойлари бўлса, ўша жойлардан фойдаланилади, акс ҳолда дюбеллар курилиш – монтаж пистолети ёрдамида кокилади, ёки конструкцияларда хомут, болт ва гайка ёрдамида ўрнатилади. (17- расм).



17- расм. Ўрнатиш воситалари ва жиҳозлари.

а) кабел учига ўрнатиш учун; б) разбали сикиб уланишлар; в) перфорацияли лоток; г) тросли тармоқ; д) кутидаги ёткизилган тармоқ; е) троллейли ўтказгичи ; 1 – мис трубакли; 2 – алюминий трубакли; 3 – куйма алюминили. 4 – винтли; 5 – болтли; 6 – рейкакли; 7 – кутили; 8 – паст кучланиш курилмалар шкафи; 9 – троллей; 10 – изолятор; 11 – кути; 12 – секция; 13 – улаш муфтаси; 14 – штепсель.

Кишлоқ ва сув хўжалиги обектларида тармокларни ёткизишда кувурлар, лотоклар ва кутилар ишлатилади. Ички ва ташки ёпик ва очик тармокларда турли диаметрли кувурлар кўплаб ишлатилади. Улар аввалдан, маҳсус цехларда тайёрлаб олинади ва блок – блок килиб ўрнатилади. Кабел ва ўтказгич симлар кувурлардан сим ва жутлар ёрдамида тортиб ўтказилади. Бунда кўлда харакатланувчи ёки электр лебедкалар ишлатилади. Кабелларни ўтказишдан олдин кувурлар босимли хаво билан тозаланади, кувур оғзига втулка кийдирилади ва кабелни зарарланишдан сакланади.

Кабел бухтадан, тайёрлаб кўйилган бўлса, ажратиб олиб ёткизилади, agar кесиб ажратиб олинмаган бўлса, зарур узунлиги трассага қараб ўлчаб ечиб олиб, кейин кесилади.

Кувур кутилари секцияли килиб, 2 метр узунликда 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200 мм ўлчамда ўрнатилади. Ўрнатилган кувур кутилари копқаси олинади, кабеллар ёткизилгач яна маҳкамланади (скоба ва қискичлар ёрдамида).

Агар кабеллар ерга ёткизиладиган бўлса, траншея ковланади, тагига кум тўшак ташланади, тўшакда тош ва курилиш чикиндилари аралашмаслиги зарур. Кабел ўрама ёрдамида узунрок килиб кесилади. (турли тупроқдаги деформацияларда зарарлансимили учун). Деворлардан ўтища монтаж герметик ёки очик холда бажарилиши мумкин. Портлаш хавфи бор жойларда тармок зичлаб маҳкамланади, масалан ролик ва гилзалар ёрдамида (18 - расм).


Деворларнинг ўтиш жойлари УС – 65 ёки шунга ўхшаш зичловчи таркибли материал билан зичлаб сувалади.

Ёнгин ва портлаш хавфи бўлган биноларда кизиш ёки учкун манбаи бўлиши мумкин бўлган хар қандай тармок элементи бўлмаслиги зарур. Яъни уловчи таркатурвчи кабеллар ўрнатилиши ман килинади. Уланиш жойлари прессслаб ёки пайвандлаб бажарилади. Тармоқ толалари (БМ) маркировкачали биркалар ёрдамида белгилаб чиқилади, улар узунлиги 20 мм бўлган поливинилхлорид трубкалар бўлиб, симга кийдирилиб пультлар, щитлар, уланишлар олдида ёки автоматлаштириш элементлари ва асблоблари зажимларида кўйилади, ёзувлар дихлорэтанли сиёҳда гравировка килиб ёзилади ва эксплуатация даврида ўчиб кетмаслиги таъминланади. Кабел ўтказгичларининг тартиб ракамлари лойихадаги принципиал схемаларда кўрсатилган бўлади. Тартиб раками прозвонка килиб топилади, ИНЖ – 1, ПЖ – 30, ПУ – 71 ва бошқа асблоблар ёрдамида.

Автоматлаштириш тизимининг электр тармоғини ерга улаш учун куч электр таъминоти тизимининг ерга уланиш тармоғидан фойдаланилади. Тармокнинг ерга уланиш тартиби куйидагича бўлади. Автоматлаштириш тармоғининг металл броняси кувурлар, кутилар ва барча тармокнинг металл кисмлари уланади. Брон лентани охири тозалаб артилади, ерга уловчи сим унга ўралади, мис симдан 3 – 4 ўрам бандаж кўйилади. Кейин ўралган жой пайванд килинади. Ерга улагич кўп толали мис симдан тайёрланади, унинг кесим юзаси 6 мм^2 бўлади.

Электр тармок ва химоя кувурларини монтаждан кейинги синашда куйидаги амаллар бажарилади:

- ташки күрнишини кўздан кечирилади.
- электр тармоклар қаршилиги ўлчанади,
- тармок ва маибаа фазалари ва қутблари текширилади
- портлаш хавфи бўлган биноларда кувурларни зичланганигини текширилади.
- ерга уланиш электр қаршилиги ўлчанади.



18- расм. Кабел тармогини механизацияли ёткизиш.

- а) кабель ёткизгич ёрдамида,
 - б) маҳсус автомобиль ёрдамида,
 - в) траншеядан тортиб ўтказиб,
 - г) девордан труба оркали ўтиш,
- 1-барабан, 2-траверса, 3-лебёдка, 4-траншеядаги ролик, 5-гильза, 6-электр кабель, 7-салынник.

Электр тармок ва химоя кувурларини монтаждан кейинги кузатувида тармокнинг таянч конструкциялари, кувурлар ва кутиларнинг ўрнатилиши холати, кабеллар маркировкалари, охирларининг холати текширилади, ерга уланиш ва коррозияга карши копламалар холати кўрилади, кўринган носозликлар ўз жойида ва тезликда йўқотилади. Мегомметр билан фазалар орасидаги ва ҳар бир фаза билан кабел металл кобиги орасидаги қаршилик

ўлчанади. Изоляция қаршилиги $R_{изол} \geq 1$ МОм бўлиши зарур. Ўлчов натижалари баённомага ёзилади.

Портлаш хавфи бўлган бинолардаги химоя қувурининг мустахкамлиги маҳсус курилмада текширилади. Курилма комплектида: сикилган ҳаво манбаси ($P \geq 0,25$) МПа, манометр, уч йўллик вентиль, босим вентили, резина – матоли енгча бўлади. Химоя қувури ярокли бўлиши учун унда 3 минут давомида юкори босим сакланиб колиши зарур. Электр тармок ўрнатилгач далолатнома билан топширилади. Далолатномага киритилган ўзгаришлар билан ишчи чизмалар, синов баённомалари кўшиб топширилади.

2.12 Щит ва пультларни ўрнатиш

Автоматлаштирилган машина ва механизмларни, электр курилмалари нинг бошқариш назорат пости вазифасини бажариш учун пульт ва щитлар ишлатилади. Бошқариш щитлари бошқариш объектини оператор билан боғлаб туради. Щит ва пультларда технологик жараённинг назорат, бошқариш, огохлантириш (сигнализация) воситалари ўрнатилади. Бундан ташқари щитларда мнемосхемалар, ёзувлар, ёритиш воситалари жойлаштирилади.

Автоматлаштириш схемаларида щитлар бўлиши мумкин:

Бажарилишига кўра: очик – панелли ва ҳимояланган – шкафлар кўренишида;

Вазифасига кўра: оператив – технологик жараённи бошқариш ва назорат килиш учун мўлжалланган ва нооператив, яъни технологик жараённи бошқариш ва кузатища оператор томонидан бевосита фойдаланилмаётган аппарат ва асблорни ўрнатиш учун мўлжалланган;

Бундан ташқари ўрнатилган ўрни ва маълумотлар хажми миқдорига кўра щитларнинг кўйидаги турлари мавжуд:

– алоҳида жойларнинг щити – бевосита автоматлаштирилган курилма олдига ўрнатилади.

– агрегат щитлари – бирор агрегатни бошқариш, назорат килиш учун аппаратлар ўрнатилади.

– блокли щитлар – ягона комплексга бирлашган – блокланган бир неча агрегатларни автомат бошқариш учун жойлаштириладиган щитлар

– марказий щитлар – барча технологик машиналар катори ёки технологик боғланган ишлаб чиқариш комплексига тегишли автоматлаштириш воситалари ва назорат ўлчов асблори ўрнатиладиган щитлар.

– ёрдамчи щитлар – кайд қилувчи восита ва асблор, релелар, таъминловчи курилмалар щитлари.

Автоматлаштириш воситалари ўрнатилган хар кандай щит ишчи стол операторнинг ишчи ўрни хисобланади. Пультга ўрнатилган автоматлаштириш воситалари технологик машиналар бошка пульт ва щитлар билан ва ўзаро уланади, натижада ягона бошқариш тизимини ташкил қиласи. Автоматлаштириш тизимлари учун щитлар технологик жараёнларни

автоматлаштириш щитлари ва пультлари» давлат стандарти талаблари бўйича ишлаб чиқилади ва тайёрланади.

Очиқ типдаги щитлар махсус щитлар хонасида (операторлар, диспетчерлар, аппаратлар хонаси) ўрнатилади ва бу хонага факат автоматика воситаларига хизмат кўрсатадиган ходимлар кира олади.

Ишлаб чиқариш биноларидаги факат химояланган щитлар ўрнатилади.

Щитларга ўрнатилган автоматика воситалари ва назорат ўлчов асбобларининг ишланиши хам мос равишда очик ёки химояланган бўлиши зарур.

Ўта нам, зах, иссик, чангли ва кимёвий фаол мухитли биноларда щитларни ўрнатиш тавсия килинмайди.

Агар ўрнатиш зарур бўлса (датчик щитлари, назорат ўлчов асбоблари, ростлагичлар щитлари), махсус ишланган ва зичланган, ўша мухит шароитида ишлатишга мўлжалланган щитлар ва конструкциялар ўрнатилади. Одамларни электр токи билан заарланиш хавфи борлиги бўйича барча категорияли ишлаб чиқариш биноларидаги щитлар ва пультларга уланган тармок кучланиши 400 Вольтдан ортмаслиги керак.

Электрлаштирилган асбобларни таъминлаш учун 36 В гача бўлган тармок алоҳида бажарилади. Кучланиши 36 В гача бўлган тармоқдаги штепсел розеткалари бошкаларидан (220 В ли) фаркланиши ва бир бирига тушмаслиги зарур.

Биноларда очик щитлар ўрнатилганда щитлар хонасида кўйидаги талабларга риоя килиниши зарур:

- карама - карши каторларда ўрнатилган, очик ток ўтказувчи кисмлари бўлган аппаратлар ва асбоблар орасидаги масофа 1,5 м дан кам бўлмаслиги, каторлар орасидаги кенглик 0,8 м дан кам бўлмаслиги зарур.

- щитга ўрнатилган асбоблар ва аппаратларнинг очик ток ўтказувчи кисмларидан хона деворларигача бўлган масофа 1,0 м дан кам бўлмаслиги, орадаги йўлак кенглиги 0,8 м дан кам бўлмаслиги зарур.

- щит олди ёки оркасида кенглик бошка хоналарга асосий ёки захира ўтиш йўлаги сифатида фойдаланилмаслиги зарур. Яна бу йўлаклардан бошка хоналарга юқ олиб ўтиш ман килинади.

Щитларнинг юза кисмидаги асбоблар ва аппаратлар автоматлаштириш системалари пультларини компоновкалаш принципларига мос равишда жойлаштирилади. Щитлар хонасида операторлар самараали фаолият кўрсатиб юриши, хизмат кўрсатиш хавфсизлиги шароитлари таъминланиши зарур.

Олди эшик, орка девор эшиги, ён томон эшиги бўлган щитларда оралиқ масофалар деворларигача 600 мм дан катта бўлиши зарур. Ёник химояланган щитлар барча ички деворларда ўрнатилиши мумкин. Пульт ва щитларнинг ички деворларига зажимлар йигъмаси ўрнатилиши мумкин.

Щит ичидаги аппаратлар ва асбоблар кайси тизимга тегишлилигига караб гурухланади (ўлчов, назорат, сигнализация, бошкариш). Тармокка уланишида ток ва кучланиш турлари ва катталигига каралади.

Аппаратлар ва асбоблар щитга ўрнатилганда уларнинг очик токли кисмлари орасидаги масофа (турли фазалар, кутблар), корпуслардан хам, 20 мм дан катта бўлиши, хаво оралиги 12 мм дан кам бўлиши зарур.

Щит ичига ўрнатилган аппаратлар ва асбобларнинг щит полидан узоклиги қўйидагича бўлиши тавсия этилади:

- кам кувватли ток манбалари ва трансформаторлар – 1700 ... 2000 мм;
- автомат, эрувчи саклагич, ажраткич ўзгичли панеллар –700...1700мм;
- релелар – 600 ... 1900 мм;
- горизонтал жойлашган зажимлар йигмаси, кабелларнинг тармокланиш шароитини хисобга олиб;
- зажимлар йигмасининг пастки чегараси – 350 мм;
- зажимлар йигмасининг юкорига чегараси – 1900 мм;
- кабелларни маҳкамлаш учун устунлар – 150 мм.

Щитда бир неча горизонтал йигмалар ўрнатилганда, улар орасидаги масофа 200 мм дан кам бўлмаслиги зарур.

Иш жараёнида ўзидан иссиликлик чиқарувчи элементлар (лампалар, резисторлар) щитнинг юкори кисмига ўрнатилади. Иш кўрсаткичлари атроф мухит хароратига боғлик бўлган аппаратлар ва асбоблар иссиликлик манбаларидан узокроқ масофада ўрнатилади.

Кўзгалувчи кисмлари ток остида бўлган аппаратлар (рубильник, автомат, реле, юриткичлар) ўз оғирлиги билан уланиб кетмасликлари ва ажратилиган холда ток остида бўлмасликлари зарур.

Электр аппаратлар ва асбоблар ўрнатилган щитларга ёнувчи суюкликли кувурлар маҳкамланмаслиги зарур ёнадиган кутиларда, ёки очик жгутли бажарилади. Щитлар ва пультларда электр тармоклар ёпик, ёнмайдиган ёки кийин ёнадиган кутиларда, ёки очик жгутли бажарилади. Щитлар ва пультларда электр тармоклар изоляцияли мис симларда бажарилиши зарур. Ўтказгич симларнинг кесим юзаси автоматлаштириш тизимлари минимал кесим юзасига мос равишда олинади. Щитларнинг кўзгалувчи кисмларидаги электр ўтказгичлари, бурилувчи ром ўтказгичлари эгилувчи мис симлардан бажарилади. Агар завод маҳсус ўтказгичлар тавсия килган бўлса, унга риоя қилинади (экранли, коаксал ва бошқалар).

Бир йигмадаги зажимлар тўплами ва зажимлар гурухи қўйидаги белгилари бўйича гурухланиши тавсия қилинади;

- автоматлаштириш агрегатлари, курилмалари бўйича;
- бошкариш, ўлчаш, сигнализация ва бошка системалари бўйича;
- занжир кучланиши бўйича.

Бу холда алоҳида зажимлар гурухлари ажратилиши максадга мувофиқидир.

- ўлчов занжирни зажимлари;
- экранланиши зарур бўлган занжирлар зажимлари;
- 36 В гача кучланишили кўчма ёриткичлар ва электрлаштирилган асбоблар зажимлари;
- доимий ва ўзгарувчан ток тармоқлари зажимлари;
- учкундан химояланган занжирлар зажимлари ва хоказо.

Зажимлар гурухи, маркировкаловчи қоплама ёки экран (бўш, уланмаган) зажим билан, ажратилиши зарур. Ишлаб чиқариш биноларда щитлар хонаси танланганда технологик жараён хусусиятлари, ёнгинга карши талаблар ва мөъёларни, объектни бошқаришнинг кулайлигини, автоматлаштириш тизимига хизмат кўрсатишнинг кулайлигини, иктисадий самарадорлигини хисобга олиш зарур.

Щитлар хонасини куйидаги жойларда жойлаштирилиши ман қилинади:

- частотаси 4 кГц дан юкори бўлган кучли шовқин манбаига якин бўлган, агар бу мумкин бўлмаса, товушдан изоляция қилиниши зарур;
- подвал ва охирги ёпик каватларда;
- кўп микдорда иссилик ёки кўп микдорда заарли газлар, пар, чанг ажралиб турадиган ишлаб чиқариш бинолари устида;
- ёнгин хавфи бўлган ишлаб чиқариш хоналари устида (томида);
- саноат электр курилмаларининг кучли магнит майдони бўлган жойларда;
- хўл технологик жараёнли ишлаб чиқариш хоналари остида;
- ҳавони кондициялаш курилмалари ва вентиляция системаларининг венткамералари устидан ёки остида;
- душхоналар ва санўзеллар остида.

Операторлар пунктида, (диспетчерлар хонасида) куйидагилар бўлмаслиги зарур:

- ўрнатилган мөъёлардан юкори технологик курилмалар титроғи (4-жадвал);
- ўрнатилган мөъёлардан юкори шовқин (5- жадвал);
- кучланганлиги 400 А/м дан юкори бўлган электромагнит майдонлари;
- электр курилмалар ва тармоқларнинг электромагнит майдони.

Щитлар кўпинча девор бўйлаб бир томонга жойлаштирилади. Щитлар хонаси қулай микроклимли бўлиши зарур. Оператор учун атроф мухит харорати, намлиги, ёритилганлик, босим, ранглар компановкаси, шовқин, титрок, пар ва бегона газлар мавжудлиги мухим бўлиб, унинг ишчанлиги ва диккатига таъсир этади. Щитлар хонасининг поли ток ўтказмайдиган бўлиши керак.

4- жадвал

Титроқнинг чегаравий руҳсат этилган микдори

Титрок частотаси, Гц	Титрок амплитудаси, мм	Тебраниш тезлиги, см/сек	Тебраниш харакати тезланиши, см/сек ²
8 ... 15	0,05 ... 0,03	0,25 ... 0,2	13 ... 17
15 ... 25	0,03 ... 0,009	0,28 ... 0,17	27 ... 52

5- жадвал

Бошқарни пункти хонасидаги шовқиннинг чегаравий рухсат этилган микдорлари

Частота	Хонадаги шовқин даражаси ДБ		
	Эшниш органига зарарсиз маке микдори		Максимал рухсат этилган микдори
	Киска муддатли $t < 1$ соат	Киска муддатли $t > 1$ соат	
38 ... 75	125	115	100
75 ... 150	120	110	95
150 ... 300	120	110	90
300 ... 600	115	105	85
600 ... 1200	110	100	75
1200 ... 2400	105	95	65
2400 ... 4800		90	60

6- жадвал

Автоматика воситаларининг щитлар хонаси микроиклим кўрсаткичларнинг меъёrlари

Совук мавсумда $t_{таш.мұх} < 10^{\circ}\text{C}$				Йилнинг иллик мавсуми $t_{таш.мұх} > 10^{\circ}\text{C}$							
Оптимал		Рұхсат этилган		Оптимал		Рұхсат этилган					
$t, ^\circ\text{C}$	$\omega, \%$	g м/сек	$t, ^\circ\text{C}$	$\omega, \%$	g м/сек	$t, ^\circ\text{C}$	$\omega, \%$	g м/с	t	ω	g
18-21	60-40	0,2	17...22	80	0,3	22...25	60...40	0,3	23 24 25 26 28	80 75 70 65 55	0,5

Щитлар хонаси бошқа хонада жойлашган вентиляция системаси воситасида вентиляция килинади. Агар зарур бўлса, хаво совутиш системаси ўрнатилади. Щитлар хонасида 20 ... 30Па ортиқча босим бўлиши зарур, шунда у ерга чанг ва зарапли газлар келиши минимал бўлади. Чанг микдори хонада $2\text{мг}/\text{м}^3$ дан ортмаслиги зарур. Микроиклим хисобида қурилмалардан чикадиган иссиклик ажралишлари хисобига олиниши зарур. Щитлар хонасига табиий ёргулек тушиб туриши ва ёритилганлик микдори меъёрида бўлиши зарур. Аппаратлар ва асбобларга куёш нурлари тўғридан – тўғри тушмаслиги зарур. Ёритилганлик микдори йўлакларда 30 ... 50 лк, кўрик ўтказиши ва ремонт ўтказиш жойида 100 лк, бошқарув ва диккат зарур бўлганда 200 ... 500 лк, табиий ёритилганлик 500 ... 1500 лк бўлиши керак. Щитлар хонасида ишчи ёритиш тармоғидан ташкари авариявий ёритиш тармоғи бўлиши зарур. Авариявий тармок бошқа ток тармоғига уланади.

Щитлар хонасидан транзит иситиш, сув таъминоти, канализация вентиляция кувурлари ўтказилиши тавсия килинмайди. Газ, тез ёнувчи, ёкилги суюкликлари бўлган кувурлар ўтказиш ман килинади.

Сув хўжалигидаги автоматлаштириш тизимларнда турли катталикда ва ишланган паст кучланишли қурилмалар комплекти – ПКК (НКУ) ишлатилади.

Уларнинг монтажига меъёрий хужжатларда катор талаблар кўйилади:


- техник хизмат кўрсатиш ва кузатишнинг қулайлиги ва хавфсизлиги;
- ўрнатиш ва ташки уланишларни бажариш учун қулайлиги;
- аппаратларнинг ўзаро таъсири бўлмаслиги (механик таъсирларнинг узатилиши, ўзаро индуктивлик, харорат, электр ёйи, босим ёки бошка қўрсаткичларнинг узатилиши);
- эскирган детал ва қисмларни таъмирилашда уланиш жойларига бемалол кўй етиши ва ишларни бажаришга қулайлиги.

Шкафлар иложи борича ёмирувчи тушки мухитлардан химоя ланган бўлиши зарур. Уни кузатиш, назорат ўлчов асбоблари кўрсатишини қайт килиш енгил бўлиши зарур.

Шкафни ўрнатиб, маҳкамлангандан сўнг қуидагилар бажарилади:

Магнит пускатель ва релелардан пона ва маҳкам қисиб турган боғланишларни ечиб олиш, мойлардан, консервантлардан тозалаш, уларни зажимларини маҳкамлаш, ўровчи буюмлар, бирка ва бошка нарсалардан тозалаш.

Паст кучланишли курилмалар комплекти шкафи ичидаги аппарат ва жихозлар пол сатхидан 400...2000 мм зонада, металл ёки изоляцияловчи плиталарда, рейка ва листларда ўрнатилади. Шкаф эшикларида факат бошқариш куроллари, сигнализация ва ўлчов асбоблари ўрнатилиши учун рухсат берилади.



19- расм. ШКУ; ШКР типли паст кучланиш щитлари.

Электр асбоблар ва жихозлар факат мис симлар ёрдамида ($S_{min} = 0,75 \text{ mm}^2$) уланади. Алюминий симлар факат куч тармогини улашда ишлатилади. Шкаф ичидаги тармоклар бир жойга йигиб ётказилади. Уларга полиэтилендан бандажлар кўйилади.

Ташки тармок аппаратларга тўғридан-тўғри ёки зажимлар блоки оркали уланади. Бир зажимга 2 тагача сим уланиши мумкин.

Ўтказгич симлар толалари охирлари схема бўйича маркировкага эга бўлиши зарур. Жихозларнинг уланиш симлари шкаф эшиги очиб-ёпилишини хисобга олиб ўрнатилиши, маълум узунликда заикраи бўлиши зарур.

Паст кучланишли қурилмалар комплектида симлар толаларини ажратиб туриш учун кўйидаги ранглар ишлатилади:

- уч фазали ток тармоғи учун:

А фаза – сарик; Б фаза – кўк; С фаза – қизил.

- ноль сим, агар ерга уланган бўлса кора, изоляцияланган нейтрал сим бўлса – оқ рангда бўлади.

- бир фазали тармоқда ток манбаасининг чулғами бошига уланса – сарик; охирига – қизил.

- доимий ток занжири учун:

мусбат кутб – қизил

манфий кутб – ҳаво ранг

нейтрал – оқ ранг.

Фазода жойлашиши бўйича паст кучланишли қурилмалар комплекти шкафида:

Горизонтал бўйича: А фаза – узокда (узун); В фаза – ўртада; С фаза – якинда (қисқа).

Вертикал бўйича: А фаза – юкорида; В фаза – ўртада; С фаза – пастда.

Доимий ток тармоғида:

Пастки, якиндаги – мусбат кутб (+)

Юкориги, узокдаги – нейтраль (0)

Ўртадаги – манфий (-)

Паст кучланишли қурилмалар комплекти шкафлари $t = 35^{\circ}\text{C}$, $\phi = 65\pm 15\%$, $P=101 \text{ kPa}$ мухит шароитига мўлжалланади.

Шкафни ўрнатилгач яхшилаб каралади, у ортиқча буюмлардан холи бўлиши зарур. Шкафдан чиккан тармоқларнинг электр ускуналар ва бошка уланишларга маҳкам уланганлиги, ерга уланишлар тўлиқ бажарилганлиги текширилади. Юкламадан ажралган холда шкаф тармоқка уланиб, назорат ўлчов асборлари, сигнал лампалар, релелар ва бошка элементларни ишлаши текшириб кўрилади. Кейин барча истеъмолчилар улаб ишлатиб кўрилади. Релеларнинг ишчи ва химоя режимлари ўрнатилади.

НАЗОРАТ УЧУН САВОЛЛАР

1. Электр тармоқларни ўрнатишда кабел ва симларни тайёрлаш кандай бажарилади?
2. Кабел учларини очиш жараёни кандай бажарилади?
3. Ўтказгич симлар ва кабеллар кандай услублар ва технологиялар асосида уланади?
4. Ўрнатилган тармоқ кандай кабул килиб олинади?
5. Автоматлаштириш тизимларила кандай шит ва уланиш кутиларни ишлатилади?
6. Щитларга кандай талаблар кўйилади.
7. Щитлар ва бошкарни пультлари кандай ўрнатилади?
8. Щитлар кандай текширилади?

III- БОБ. АВТОМАТЛАШТИРИШ ТИЗИМЛАРИНИ СОЗЛАШ

3.1 Созлаш ишларини ташкил этиш

Объект комплекс текширишдан ўтгач, унинг автоматика воситалари, назорат ўлчов асбоблари, тармоклар, арматура, барча уланишларида ишга тушириш-наладка созлаш ишлари бажарилади. Бу ишларни маҳсус ишга тушириш созлаш (наладка) ташкилотлари бажаради.

Автоматлаштириш тизимлари ва электр ускуналарни созлаш бу – ишга туширишга тайёрлаш, салт ва юклама билан юргизиб кўриш, ишчи режимларга ростлаш ва автоматлаштириш элементларини иш режимларига ростлашдир.

Ишга тушириш – созлаш технологик жараёнида автоматлаштириш тизими элементларини ростлаш – созлаш икки боскичда бажарилади:

Биринчи боскич ишлари : курилиш-монтаж ишлари билан биргаликда бажарилади. Технологик ускуналар ишламай турганда ўрнатиш олди текширишлари ва қаровлар ўтказилади.

Иккинчи боскичда технологик курилмалар ишга тушириб, кейин автоматлаштириш тизими элементларининг иш режимлари ростлаб созланади.

Хар бир технологик жараён мутахассис томонидан бажарилади. Автоматлаштириш тизимлари созлаш ишларida назорат ўлчов асбоблари ва автоматлаштириш воситалари бўйича, химоя воситаларини ростлаш бўйича ва автоматлаштириш элементлари бўйича маҳсус тайёргарлик кўрган мутахассилар иш олиб борадилар. Ишлар бригадалар томонидан бажарилади. Йирик объектларда бир неча бригадалар иш олиб боради.

Бригадалар ишга тушириш – созлаш бошқармаларига бирлашади. Уларда ишга тайёрлаш цехлари (ИТЦ) ташкил килиниб, стационар шароитларда бажариладиган ўрнатишга тайёргарлик ишлари бажарилади.

Уларга куйидагилар киради:

- автоматлаштириш воситалари, назорат ўлчов асбоблари (кип) ва бошка асбобларни тузатиш ва созлаш;
- назорат ўлчов асбобларининг метрологик таъминоти ва хизмат, кўрсатиши;
- паст кучланишли курилмалар комплекти шкафи ва пултларини йигиш ва ростлаш;
- автоматлаштириш воситаларини оширилган кучланишда синаш ва ростлаш.

Ишга тушириш созлаш цехининг умумий иш хажмининг 45% атрофида ишлари назорат ўлчов асбоблари автоматлаштириш воситаларини созлаш ишлари, 22% - электр ускуналарни созлаш, 20% атрофида ишлар эса диспечерлаш воситаларининг (наладкаси) созлаш ишлари ташкил килади.

Янги курилган объектда созлаш ишлари куйидаги тартибда бажарилади:

- схемалар билан танишиш

- ўрнатиш сифатини кўриш носозликларни толиб йўкотиши.
- курилмаларни созлаш
- технологик жараённи буткул созлаш ва ишга тушириб, ишлатиб кўриш.
- ишга тушириш – ишлатиб кўриш, созлаш ишлари бўйича хисобот тузиши.

Эксплуатацияда бўлган курилмаларни созлашда куйидагилар бажарилади:

- эксплуатация журналлари ва синов натижаларига кўра курилмалар режимлари ҳакида маълумотлар олинади.
- нормал режимдан четланишлар сабаблари ўрганилиб улар йўкотилади.
- носозликлар йўқотилгач, яна синовлар ўтказилади, курилмаларнинг иш кўрсаткичлари технологик талаб даражасига келтирилади. Акт билан яна ишлаб чиқаришга топширилади. Автоматлаштириш тизимлари, назорат ўлчов асбоблари, химоя ва сигнализация воситаларининг техник холатини баҳоловчи ишга тушириш созлаш пайтидаги уларнинг режим кўрсаткичларини аникловчи асосий хужжат техник хисоботтир. Хисобот ишлар тугалланган холда 10 кун ичida тайёрланади.

Техник хисобот куйидаги кўринишида бўлади:

1. Титул варакаси.

2. Аннотация

3. Курилмаларни назорат ўлчов асбоблари ва автоматлаштириш воситаларининг синов ўлчов баённомалари

4. Назорат ўлчов асбоблари ва курилмалар комплекти рўйхати

5. Киритилган ўзгартиринилар рўйхати ва мөхияти

6. Хулоса ва иловалар.

НАЗОРАТ УЧУН САВОЛЛАР

1. Автоматика тизимларининг созлаш ишлари қандай ташкил килинади.
2. Автоматика тизимларининг созлаш ишлари қандай баҳоланади.
3. Созлаш ишлари қандай ташкил килинади?
4. Созлаш ишларида қандай воситалар ва асбоб – ускуналар ишлатилади?
5. Созлаш ишларида қандай материаллар ишлатилади?

3.2 Назорат ўлчов ва автоматика тизимларини созлаш (наладкаси)

Кўпинча хароратни ёки сарф миндорини ўлчов зарурати бўлади. Ҳар қандай технология ёки техник воситанинг иш режимларини назорат килишда ўлчов тизимларини созлашда аввало лойиҳа хужжатлари ва чизмалар билан танишиб чиқилади. Бунда куйидагиларга эътибор берилади. Система таркиби (бирламчи ўзгарткичлар, иккиласмчи асбоблар), кўрсаткични масалан

хароратни ўзгариш оралиғи, ўлчов оралиғи, белгиланган нұктада ёки жойда атроф мухит харктери ва бошқалар.

Паспортлари бўйича бирламчи ўзгарткич ва ўлчов асбобларининг характеристикаларини технологик жараён кўрсаткичларига ва бир-бирига мослиги текширилади. Ўзгарткичнинг тўғри ўрнатилганлиги караб кўрилади. Химоя арматураси ва воситалари атроф мухит шароитига мос бўлиши зарур. Электр жихозларнинг изоляцияси каршилиги мегомметр билан текширилади. Ўлчов тизими элементларини созлаш ва текширишда одатда икки наладчик биргаликда иш бажаради. Узилиш жойлари уланиш кутиларида ёки асбоблар уланган зажимларда бўлиши мумкин. Агар тармок каршилиги ўлчовларда асбоб кўрсатиши «0» бўлиб колса, ташки занжирда киска туташув кидирилади. Асбобларнинг сезгирилиги ташки электр ва магнит майдонларининг ўлчов тармогига таъсири натижасида пасайиши мумкин. Бу ҳолда ерга уланиш ва экранлар тармоғи химояловчи кувурлар ва жихозлар текширилади.

Электр иссиқлик ток релеси электр моторларни узок муддат ишлаб турганда кизишдан химоя қиласи. Иссиклик ток релесининг қўшимча токи ростланувчи манба ва аниқлиги 1,5 дан юкори бўлган амперметр ёрдамида текширилади. Бунда созлаш ишлари кўйидаги жараёнлардан иборат бўлади.

- реле тармокдан ажратилади, уланиб қолишининг олдини олинади.
- уч фазали релеларда бирор куч тармок сими (электр моторга уланадиган) ажратиб олинади.
- реленинг қиздириш элементларини кетма-кет улаб, ажратилган ток манбаасига уланади.
- реленинг токини ростловчи винти максимал токка тўғри келувчи холатига келтирилади.
- ток манбаининг корпуси ерга уланади.
- реле токини ростловчи винтини минимал токка келтириб, ток манбааси тармокка уланади ва кучланиш секин аста ошириб борилади.
- ток манбаасини ростлаб, реле тармогида $I=1,05 I_{n_{дв}}$ ток ўрнатилади ва шу ток билан реле 0,5 соат давомида қиздирилади.
- реле токини ростловчи винтни токнинг камайиши томонига охиста бураб релени ишга тушишига эришилади.
- 3-5 минут ўтказиб яна тармок уланади, реле контактлари ҳам дастлабки холатига кайтарилади (тугма ёрдамида).
- яна ток манбаи уланади ва тармокда $I=1,05 I_n$ микдоридаги ток ўрнатилиб, яна синоввлар такрорланади. Релени ишга тушишига эришилади ва созлаш такрорланади.
- ток манбааси ўчирилади ва тармокдан ажратилади реленинг қиздириш элементларини дастлабки холатидек ўз ўрнига улаб кўйилади.

Иссиклик релеси элементларида, киздириш элементларида емирилиш, курумланиш ёки деталлар коррозияси кузатиласа, улар ечиб олинади, тозаланади, таъмир килиб, жойига ўрнатилади, созланади ва стационар стенда текширилади.

Гидромелиоратив тизимидағи назорат ўлчов тизимларида сув ёки бошқа суюқликтар сарғи міңдорини ўлчаш тез-тез учраб туради. Сарғ міңдорини ўлчаш асбобларига юкори талаблар күйилади ва улар тұғри наладка (созланған) қилинганды бўлиши керак. Хужжатлар билан танишиб чикилгач, бирламчи воситалар (ўзгарткичлар) тұғри ўрнатилганлиги кўрилади. Электродлар винтлар тозаланған, бегона жисмлар ёпишмаган бўлиши шарт. Электродлар доим тоза бўлиши учун улар сув (суюқлик) тармоғининг тұғри қисмига ўрнатилиши ва ишлаб турған ҳолатида ўз ўрнида тозалаш штутцерлари ўрнатилған бўлиши зарур. Ўлчов тармокларида хатоликларни камайтириш учун куч тармоклар таъсиридан (помехни йўқотиш учун) мувозанатловчи таъсирилар кўйилади, масалан потенциометрни ростлаб кўйиш ёрдамида (индукцион сарғ ўлчагич ИР-51 да). Бу ерда ўлчов асбоби ва ўлчов блоки яхлит контур килиб ерга уланади ва кабел корпусига уланади. Ўлчов тармоғининг кабели кучли электр тармоклардан узокрокда ўрнатилиши керак. Сарғ ўлчов асбобининг тұғри кўрсатиши хажми маълум бир сифимга йигилған суюқлик міңдори ва уни тўлдириш учун кетган вақтига қараб аникланади.

НАЗОРАТ УЧУН САВОЛЛАР

1. Автоматлаштириш тизимларни созлашда нималарга эътибор берилади?
2. Автоматлаштириш элементларидаги нұксонлар қайси босқичларда аникланади?

3.3 Автоматлаштириш тизимларини созлашда ўлчов ва синов ишлари

Автоматлаштириш тизимларини созлашда, ишга тушириб кўришда катта хажмдаги ишлар бажарилади. Улардан бири технологик категориянг носозликларини кидириб топиш ва йўқотишdir.


Реал схема ишлатиб кўрйлсагина, схемалардаги номутаносиблікклар ёки носозликлар кўзга ташланиши мумкин. Одатда стандарт курилмаларнинг носозликлари ва уларни йўқотиши йўллари йўрикномаларда берилган бўлади.

Лекин мураккаб технологик курилмалар категорида носозликлар жуда хилма-хил ва кўп бўлади. Уларнинг ҳар бири ўз кидириш услубини, малака ва техник воситаларни талаб киласи.

Биринчи услуб, бу ташки кузатув, кўздан кечириш ва хатоликларни аниклаш. Кейинги услуб ишлатиб кўриб, режим кўрсааткичларини солиштиришdir, яъни соз объект билан синалаётган объект солиштириб кўрилади.

Күпинча контакт тизимлари алохиди текширишни талаб килади. Зарур бўлганда уланган холда, зарур бўлмаса ажралган холда бўлиши керак. Созлашда ўлчов асбоблари тармок ёки уланган холатини кўрсатиши керак, бунда нормал уланиш ёки киска туташув эканлиги кўриниши керак. Бунинг учун назорат лампаси, омметр ёки ампервольтметр (тестер) ишлатилиши мумкин. Булардан энг ишончли ва универсали тестер бўлиб, у кўп функционал бўлади ва кўпроқ ишлатилади.

Тармок узилган ёки бутунлиги хам тўғридан-тўғри ёки ерга уланиш тармоғи ёрдамида текширилади.



20- расм. Электр ускуналар созлаш элементлари.

- Кабел ёки асинхрон мотор чулғамларини бош-охирларини аниклаш;
- схемада узилган жойини кидириш; в, г) моторни айланишлар сони ва реостат каршилиги орасидаги боғлиқлик жадвали ва графиги.

Асинхрон мотор чулғамларининг бутунлигини текшириш учун бирор симга асбобни улаб иккинчисини бошқа зажимга теккизилади ва симларни боши ва охири топилади, боши ва охири топилмаса, демак шу тармок ўзилган бўлади. Кабел симларини хам худи шундай текширилади. (20- расм).

Схемада узилишларни текшириш учун бир четига ўлчов асбоби улаб назорат ўлчов асбобларининг иккинчи томони схеманинг ўртасига уланади шунда схеманинг қайси томони ўзилганлиги топилади. Аник узилиш ёки носозлик жойлари блок-блок килиб текшириб топилади.

НАЗОРАТ УЧУН САВОЛЛАР

- Ўрнатилган схемалар кандай текширилади ва созланади?
- Автомат бошқариш тизимлари элементларининг диагностикаси ҳакида тушунча беринг?
- Автомат бошқариш тизимлари элементларини созлашда кандай назорат ўлчов асбобларидан фойдаланилади?

3.4 Телемеханика тизимларини созлаш

Телемеханика воситалари комплекслари тарқоқ жойлашган сугориш каналлари, турли хил сув хұжалиғи объектларини масофадан туриб автомат бошкариш ростлаш ва назорат килиш учун хизмат килади. Алока каналлари кабеллар орқали ёки хаво (электромагнит түлкінлар ёрдамида) орқали болганиши мумкин. Кабелдаги толалар сонига кўра алока йўналишлари турли микрорда бўлиши мумкин.

Хозирги мавжуд телевтоматлаштириш комплектлари бир неча ўн км масофада жойлашган объектларни бошкариш имконини беради. Бошкариш диспетчер пунктидан амалга оширилади ва электрон хизмат машинасидан фойдаланилади. Бошқаришда датчиклар затворларниг холати ва сатхи хакида- кодли чиқишилари билан, сув сарфи микдори -частотали чиқиш билан, регуляторлар ҳолати хакида -частотали чиқиши билан маълумот бераб туради. Телевтоматлаштириш комплектлари куйидаги операцияларни бажариб туради: аварияли сигнализация манбаларининг ўчокларини топиш ва текшириш, жорий катталикларнинг телевўлчовларини бажариш (сув босими, сарфи, затворлар ҳолати ва хокозо), иккى ёки ундан ортиқ ҳолатда бўладиган объектларни ҳолатини кўрсатиб сигнализациялаб туриш, кўп позицияли объектларни масофадан туриб бошқариш, телеростлаш, система элементларини диагностика килиш, телефон алоказини таъминлаб туриш, тармоқлар ҳолатини назорат килиб туриш. Бу вазифаларни КЭТ – 51.01 типли телевтоматлаштириш воситалари комплекти тўлиқ бажара олади. Улар атроф мухит ҳарорати – 10° дан $+50^{\circ}\text{C}$ гача ва намлик 95 % гача бўлганда нормал ишлаб тура олади. Корпуси чанг, намлик ўтказмайдиган килиб ишланган бўлиб, хизмат муддати 6 йилни ташкил килади. Бир фазали ўзгарувчан ток тармоғидан ($U=220 \text{ В}$; $f=50 \text{ Гц}$) ишлайди. Хусусий истеъмол куввати $P_{\max} = 500 \text{ Вт}$.

Дастлабки иш режими тармоқда авария ҳолатини қайд килиш программаси бўлиб, мунтазам равишда белгиланган вакт ораликларида ишга тушиб, маълумотларни олиб туради. Бошка барча операциялар марказий пультдаги электрон хисоблаш машинасидан берилган командалар асосида бажарилади.

Телевтоматлаштириш асбоблар комплектида куйидаги вазифалар бажарилади:

- бошқариш пультидан чиқарилган импульслар сериясини қабул килиш, берилган командани (тесигнални) зарур асбобга етказиш системасини тўғри каналдалигини текшириш, танланган канални танлаш ва ўрнатиш, объект хакида, объект кўрсаткичлар хакидаги маълумотларни кўрсатувчи кодли характеристдаги сигналлар импульсини бошқариш пультига электр токи кўринишида узатиш;
- объект кўрсаткичлари хакидаги аналог характеристли телевўлчаш маълумотларини, частоталар кўринишидаги сигналларни бошқариш пультига узатиш;

- бошқариш пультидан келган телебошқарув командаларини икки ёки кўп позицияли объектларда қабул килиш ва бажариш механизмларига бошқарувчи командалар (сигналлар) бериш;
- телесигналлар ўтиши учун занжирлар тузиш;
- авария холати датчиларига талабларни ўтказадиган занжирлар тузиш.

Берилган командалар ва асбоблар комплекти сонига караб чикиш сигнални серияси икки, уч ёки тўрт импульсдан иборат бўлиши мумкин. Бунда биринчи импульс юкори кучланиши, иккинчиси эса паст кучланиши бўлади. Улар бир вактда берилади. Сигналлар берилишининг 6,- 7-тактларида иккинчи импульс занжири бўйича асбоб ва занжир танланади. Бошқариш пультига келаётган сигналда маълумотлар турлича бўлиши мумкин: 01-КП га чакирилган, 00-КП чакирилмаган ёки тармокда узилиш бор; 11-КП да авария бўлган.

Биринчи занжирдан (Л-1) тактли сигналлар берилади, иккинчи занжирдан (Л-2) эса бошқариш пультидан команда пунктига сўрок сигналлари кетади. Асбоблар комплектини (АК) тузища (йигишда) унинг таркибий элементлари телемеханика тизими олдига кўйилган функционал вазифаларидан келиб чишиб белгиланади.

Функционал вазифаларига караб асбоблар комплекти 7 та кўринишида бўлади ва ҳар бир кўринишили асбоблар комплекти маълум бир телеперацияларни бажара олади. КЭТ-51 комплектининг конструктив ишланиши ҳар бир асбоблар комплектини блоклардан йигиш имконини беради. Ҳар бир оригинал асбоблар комплекти учун техник хужжат тайёрланади.

Телемеханика комплектларини ишлатишида уларни алохида диспетчер пунктига жойлаштирилади. Диспетчер пунктида бошқарув, назорат ва ўлчов ишларини бажариш воситалари, теленазорат тизимининг печатловчи курилмалари, телесигнализация воситалари, диспетчер алоқа воситалари, телемеханика алоқа тизимларининг диагностика воситалари, дисплей ва мнемосхемалари ва бошқа воситалар ўрнатилади.

Барча воситалар, щитлар, пультлар диспетчер столига комплектланган холда ўрнатилади. Аккумулятор батареялари алохида хонага, жойлаштирилади. Турли сигналларни бузувчи таъсиirlардан химоя килинади. Диспетчер пункти аввало етарли ҳажм - ўлчамли бўлиши, барча аппаратлар ва жихозлар куляй ўрнатилган бўлиши, созлаш - тузатиш ишларини олиб бориш учун шароитлар бўлиши имкони хисобга олиниши зарур. Кўрсатиб турувчи асбоблар, лампалар, экранлар диспетчер ёки навбатчи кўз ўнгнда бўлиши зарур. Асбоблар комплектини бошқариш тутмалари ва механизмлари бир-бирига якин, бошқариш учун куляй бўлиши зарур. Сигнал лампалари кизил, яшил, ёркин бўлишлари, ёзувлар оғонга тўқ ранглар билан бажарилган бўлиши зарур. Ҳарфлар катталиги диспетчера кўриниб турадиган даражада бўлиши керак.

Диспетчерлар хонаси икки хонадан иборат бўлиши зарур. Зал ва аппаратлар хонаси. Бино курук, шифти нам ўтказмайдиган бўлиши зарур.

Эшиклар кенг, кириш жойи иккита бўлиши зарур. Кичикрок сув хўжалиги обьектларида диспетчер пульти бошкариш учун етарли бўлади. Йирик обьектларда диспетчер щити ўрнатилади ва системанинг тўлик мнемосхемасида телемеханика системаси хакидаги барча маълумотлар кўриниб туради. Барча обьект элементларининг топографик жойлашиши билан берилган схема янада тўларок маълумот беради. Агар гидромелиорация тизимининг кенгайиши кўзда тутилса, щитлар йифмаси олинади ва тўплам кенгайтириб борилади. Улар йигма панели, соддалаштирилган бўлиб, бир – бирига улаб кетилади.

НАЗОРАТ УЧУН САВОЛЛАР

1. Гидромелиорация тизимларида қандай телемеханика комплектлари кўлланилади. Уларнинг тузилиши ва ишлашини айтинг?
2. Телемеханика тизимларининг иш режимлари операцияларини айтинг.
3. Телемеханика тизимларини ўрнатиш қандай бажарилади?

3.5 Назорат ўлчов асбобларининг метрологик хизмати

Корхона ташкилотлардаги мавжуд назорат ўлчов асбоблари (НЎА) нинг кўрсатгичлари метрологик меъёrlар талабларига мос бўлиши, яъни назорат ўлчов асбобларининг ягоналиги давлат томонидан метрологик хизмат оркали назорат килиб турилади. Улар оддий оғирлик ўлчов асбоби – тарозилардан тортиб барча хилдаги ва мураккабликдаги назорат ўлчов асбобларининг тўғри ўлчаётганигини текшириб турадилар.

Корхоналарнинг метрологик хизмати электротехник хизмат таркибида бўлади ва барча назорат ўлчов асбоблари ва автоматлаштириш элементларининг соз ишлаши учун жавоб беради.

Хозирги кунда сув хўжалиги обьектларида сарф микдорини, харорат ва намликни, электр энергиясини, жисм оғирлигини, тезликни, босимни ва яна катор кимёвий, биологик, физик катталикларни ўлчаш асбоблари комплектлари ишлатилмокда. Улар раками, стрелкали, ёзб борувчи ва бошка принципли бўлиши мумкин.

КПС – 108 назорат ўлчов асбоблари комплекти хароратни ўлчовчи – 140 та, сарф микдорини, сатхни ўлчовчи асбоблар – 120 та, босимни ўлчайдиган 100 дона, электр катталикларни ўлчовчи – 400 дона, радио ўлчов асбоблари – 20 та, турли торозилар – 50 ва бошка назорат ўлчовчи асбобларини ўз ичига олади. Улар доим соз бўлиши ва метрологик давлат назоратидан ўтиб туриши керак. Метрологик хизмат турли кўринишда ташкил бўлиши мумкин:

1. Махсус гурух (ташкилот) кучлари билан шартнома асосида барча назорат ўлчов асбобларининг метрологик хизмати бажарилади.
2. Корхонада ўз назорат ўлчов асбоблари ва автоматлаштириш лабораторияси бўлиб, техник хизмат кўрсатиш базасида ўз кучлари билан назорат ўлчов асбоблари назорат ва автоматлаштириш воситаларини соз холда ишлатиб, уларни ўз вактида давлат метрологик текширишларидан ўtkазиб турилади.

3. Комбинацияли, яъни корхонанинг ўз метрологик хизмати мавжуд бўлади, лекин мураккаб созлаш- таъмирлаш ишларига маҳсус метрологик хизмат гурухи чакириб жалб килинади.

Охирги услуб энг маъкул бўлиб, ишларни сифатли ва арzon бажариш имконини беради. Назорат ўлчов асбоблари ва автоматлаштириш воситалари лабораторияси мунтазам равишда метрологик назорат олиб бориб туради ва технологик обьектда назорат ўлчов асбоблари ва автоматлаштириш воситаларига техник хизмат кўрсагади. Лаборатория шамоллатилувчи, давлат стандартлари талабларига жавоб берувчи хонага ўрнатилиши керак. Хонага намуна ўлчов асбоблари стендлари ва бошқа зарур жихозлар ўрнатилган бўлади. Хона куруқ, ҳарорати 20°C ва нисбий намлик 60% атрофида бўлиши зарур.

Таъмирлаш, созлаш ишларини бажаришга назорат ўлчов асбоблари ва автоматлаштириш воситалари хакида, уларнинг вазифаси доирасида бажариладиган ишлар бўйича маҳсус тайёргарликдан ўтган усталар ва ходимларга рухсат берилади. Лабораторияда назорат ўлчов асбоблари ва автоматлаштириш воситалари текширилганда куйидагилар бажарилади:

- ташки кўрининиши текширилади.
- асобоб ревизия килинади
- изоляция каршилиги ўлчаб кўрилади.
- асбобнинг курсатиши хатоликлари ва оғишлари аникланди.

Агар лаборатория текширишларидан назорат ўлчов асбоблари ва автоматлаштириш воситалари яхши ўтса, барча кўрсаткичлари меъёргагидек бўлса, назорат ўлчов асбоблари ва автоматлаштириш воситалари давлат текширишига берилади.

Давлат назоратидан ўтган назорат ўлчов асбоблари ва автоматлаштириш воситаларига синон натижалари кайд килинган паспорт берилади, асбоблар пломбаланади.

Назорат ўлчов асбоблари ва автоматлаштириш воситаларини текшириш лабораторияларida, одатда эксплуатация бўлимида, техник қаров ва Кузатувлар олиб борилади. Яна таъмир бўлими, электротехника ва иссилик техникаси бўлими, тарози ва манометрлар бўлиmlари бўлиши мумкин.

Барча тадбирлар режа асосида бажарилади, бажарилган ишлар журналга кайд килиниб баённома тушиб кўйилади.

НАЗОРАТ УЧУН САВОЛЛАР

1. Назорат ўлчов асбобларининг метрологик хизмати нима?
2. Назорат ўлчов асбобларининг метрологик хизматига кандай вазифалар юклатилади?
3. Назорат ўлчов асбобларининг кандай текширилади? Текшириш меъёrlари ва муддатлари кандай?
4. Назорат ўлчов асбобларининг метрологик хизматда кандай техник хужжатлар фойдаланилади?

4.1

()

1.

?

2.

?

4.2

,

:

;

;

()

;

;

;

;

;

,

,

-77

,

,

() .

,

1


,

,

бўлмайди, акс ҳолда уларнинг сирти токни ёмон ўтказувчи парда билан копланиб колиши мумкин.

Бу мақсадда эговлар, кумкооздан ёки бошқа абразивли материаллардан фойдаланиш мумкин эмас, чунки улар контактлар сиртини чукур тирнайди. Контактларни бензин билан ёки ацетон билан ювиб тозалаб бўлмайди, акс ҳолда уларнинг сирти токни ёмон ўтказувчи парда билан копланиб колиши мумкин.

Релени созлаш жараёнида контактлари ейилмаслиги учун унинг ишлаб кетиши индикатори сифатида кучланиши 3,5 В, куввати 1 Вт бўлган чўғланма лампадан фойдаланиш тавсия килинади. Изоляциясининг қаршилиги кучланиши $U_{\text{h}} = 1000$ В га мўлжалланган мегомметр билан ўлчанади. Ток ўтказувчи кисмлари билан корпус орасидаги қаршилик 1 МОм дан кам бўлмаслиги керак. Реле лабораторияда текширилади ва созланади. Реле панелга ишчи холатида ўрнатиласди ва ишлаб кетиш токи (уставкаси) текширилади. РТ-40 типидаги ток релеси ва РН-50 типидаги кучланиш релеси 21- расм, а, б да кўрсатилган схемалар бўйича текширилади. Берилаётган кучланишни ростлаш учун автомат (SF) ёрдамида тармокга уланадиган РНО-250-2 типидаги автотрансформатор ($T1$), ОСО-0,25 типидаги ажратувчи трансформатор ($T2$) ва И-54 типидаги ток трансформатори (TA) дан фойдаланилади. Схемаларда электромагнит системали асбоблар ишлатиласди, чунки улар хам текширилаётган релелар сезадиган, ўлчанаётган катталикнинг ўзгаришларини сезади. Асбобларнинг аниклик класи 0,5 ва 1.



21- расм. РТ-40 типли электромеханик ток релеси (а) ва РН- 50 типли кучланиш релесини (б) текшириш схемалари.

Релелар $K4$ ва KV нинг ишлаб кетганлигини лампа (HL) нинг ёнишидан, унинг кайтганлиги эса реленинг якори охирги холатда тўхтаган пайдаги товушини эшишиб аникланади.


Асбобларнинг (амперметр $P4$ ёки вольтметр PI) кўрсатишлари бўйича, реленинг ишга тушгандаги ва ажратилгандаги катталиклари нисбати кўринишда кайтиш коэффициенти (реле ишга тушгандаги сигналнинг реле

узилгандаги сигналга нисбати каби) аникланади. Масалан, РТ-40 релеси учун қайтиш коэффициенті 0,85—0,92 ни ташкил қиласы. Реленинг хар кайси типи учун қайтиш коэффициентининг катталиғи ундан фойдаланишга доир күрсатмадан аникланади. Вакт релесининг ишлаб кетиш вактини (уставкасини) текшириш учун бир бўлинмасининг киймати 0,01 с бўлган ПВ-53Л электр секундомери ишлатилади, у 220 ёки 110 В ли ўзгарувчан ток тармогидан таъминланади.

Реленинг ишлаш вактини аниқлаш учун секундомерни уланади. Бу ҳолда ток манбаасига уланади ва айни вактда секундомер уланади. Потенциометрдан таъминланувчи реле *КТ* ишга тушганда унинг контактлари секундомер чулғамини киска туташтиради ёки унинг занжирини узади. Ишлаш вактининг давомлилиги тахминан бешта синаш натижаларининг ўртаси кийматидан аникланади.

Ўзгармас токли вакт релесини текширишда реле ғалтакларини таъминлаш учун ўзгармас ток манбай бўлиши керак.

Реле kontaktорли аппаратуралари занжирлардаги нуксонларни топишининг энг самарали усули электр занжирларининг каршилигини маҳсус асбоблар, (масалан, тестер) ёрдамида текширишдан (жиринглатиб кўришдан) изборат. Бу асбоблар ёрдамида занжирларнинг 0 дан 5 МОм гача бўлган каршиликлари ўлчамайди. Епик усулда монтаж килинган ва узок масофага ўтказилган улаш симлари ёки кабелларини текширишда ёки хар хил хоналардаги улаш симларининг носозликларини топища ишни иккি киши телефон трубкалари ёрдамида олиб боради (22- расм). Батареянинг бир кутби кабел қобигига, ноль симга ёки ерга улагичнинг умумий контурига уланади. Телефон трубкасининг бир учи батареянинг бошка кутбига, трубканинг бошка учи эса текширилаётган симларнинг бирига уланади. Текширилаётган кабелнинг бошка учига телефон трубкаси расмда кўрсатилгандек уланади.



22- расм. Телефон трубкалари ёрдамида электр занжирларни текшириш.

Текширишда биринчи текширувчи телефон трубкасини симлардан бирига, иккинчи текширувчи ўз трубкасини галма-галдан хар бир симга улади. Текширилаётган сим иккى томондан уланиб, телефон трубкасидан шовкин эшитилганда гаплашиш мүмкін. Бу тола белгилаб күйилади. Агар шовкин эшитилмаса, демак, сим узилган бўлади.

Хозирда гидромелиоратив тизимларда контактсиз элементлар кўплаб ишлатилмокда. Контактсиз тизимларга хизмат кўрсатиш контактили тизимларга хизмат кўрсатишдан фарқ қиласди. Масалан, реле контакторли занжирлардаги нуксонларни топишнинг юкорида келтирилган усулини бу тизимларда кўллаб бўлмайди. Ҳақикатан хам, очик ва ёпиқ транзисторларнинг каршиликларини охирги кийматларга эга бўлиб, улар бўйича электр схемасининг холати хақида тўғри хуоса чикариш мүмкін эмас. Бундан ташкири, контактсиз элементларнинг занжирни, айникса, микросхемалар, кучланиш билан текширишда ишлатилаётган кучланишнинг микдори ва кутблилигига сезгирдир. Кучланишнинг ошиб кетиши ёки кутбнинг алмашиб қолиши ишлатилаётган элементларнинг ишдан чишигига олиб келиши мүмкін, шу сабабли контактсиз бошқариш схемалари системанинг ёки алоҳида модулнинг кириш учига логик сигналлар тўпламларини бериш билан, хамда текширувчи тест сигналлари бериш билан текширилади.

Контактсиз бошқариш системаларини текширишнинг асосий тури системанинг ишлашини текширишдир. «Логика-Т» системаси элементларининг ишлашини текшириш учун система маҳсус текшириш блокидан фойдаланилади. Микросхемалар асосида яратилган контактсиз мантикий элементли курилмаларни текшириш учун куйидаги коидаларга риоя қилинади: ИМС схемаларидаги сигналларни кузатиш учун электрон осциллографдан фойдаланилганда унинг комплектига киравчи чиқарма бўлгичли ва коаксиал кабелли ўлчаш симлари ишлатилади; осциллографнинг умумий нуктаси схеманинг ноль нуктаси шинасига сигнални кузатиш керак бўлган нуктага иложи борича якин килиб уланади; электрон ўлчаш асборлари ва электрон осциллографлар иккиласми чулғами ерга уланган 380/220 В ли ажратиш трансформатори оркали ток билан таъминланади.

Микроэлектроника техникасига хизмат кўрсатишида электрон осциллографлар (С1-15, С1-19), кучланиш ва токни, частотани, каршиликни, индуктивлик ва сигимни (Р353, М218, Е8-2) ўлчайдиган асборлардан фойдаланилади. Микроэлектрон курилмалари бўлган бошқариш тизимларига хизмат кўрсатишида ишлаб турган жиҳозларнинг нуксонларини топишга алоҳида эътибор берилади, бунинг учун жиҳозлар ишини мантикий тахлил килишдан, диагноз кўйиш воситалари маълумотларидан фойдаланилади. Бу маълумотлар асосида солиштириш усулидан фойдаланилади, яъни бузилган деб тахмин килинган блок янгиси билан алмаштириб кўрилади. Агар блок алмаштирилгандан кейин система яхши ишласа, нуксон шу блокдан кидирилади. Нуксонларни кидиришнинг бундай усули эҳтиёт блоклар

мавжудлигига айникса самаралидир, чунки жихознинг тезда сафга кайтарилишини таъминлайди.

Солиштириш усули билан бирга, текширишнинг тестли усулидан хам фойдаланилади. Бунда текширилаётган блокдан маҳсус тест-программалар ўтказилади. Текширишнинг бу усули вакт-вактида ёки қисқа муддатда тақорор содир бўлиб турадиган нуксонларни аниглашда айникса самаралидир. Носоз деб топилган элемент ёки блок янгисига алмаштирилади.

НАЗОРАТ УЧУН САВОЛЛАР

1. Таъмирлаш тизими ҳакида тушунча беринг.
2. Электромеханик релеларнинг ишлашини айтиб беринг.
3. Реленинг ишлаш хусусиятига қандай омиллар таъсир қиласиди?
4. Автоматлаштириш тизими элементларининг созлигини текширишда қандай услублар ва асбоблар ишлатилади?
5. Контактсиз ажраткичларнинг соз ишлаши нимага боғлиқ?
6. Автоматлаштириш элементларини таъмирлаш технологияларига тушунтириш беринг.
7. Контактсиз элементларни тузатишнинг қандай хусусиятлари бор?

4.3 Назорат ўлчов асбоблари ва автоматик воситалар таъмири

Назорат ўлчов асбоблари ва автоматик воситаларига техник хизмат кўрсатиш уларни узок муддатга соз ишлаб туришини таъминлаш учун ўтказилади. Техник хизмат кўрсатиш ишлаб турган асбобни тўхтатиб тармоқдан ажратиб бажарилади. Техник хизмат кўрсатиш миқдори ва муддатлари ҳар бир назорат ўлчов асбоблари ва автоматик воситалари хусусиятларидан келиб чикиб, йиллик техник хизмат кўрсатиш ва жорий таъмир графигига асосланиб белгиланади.

Йиллик техник хизмат кўрсатиш ва жорий таъмир графиги электр ускуналарни соз ҳолда ишлаб туришини таъминлаш учун уларда ўтказиладиган техник холатини аниловчи кузатув ва текширишлар, назоратлар, техник хизмат кўрсатиш ва таъмирларни ўтказиш бўйича ташкилий ва техник тадбирлар мажмумини регламентловчи техник хужжатдир. Йиллик техник хизмат кўрсатиш ва жорий таъмир графиги бўйича барча электр ускуналарда техник хизмат кўрсатиш, таъмир муддатлари белгиланади ва шу муддатларда тадбирларни ўтказиш назорат килиб турилади.

Йиллик техник хизмат кўрсатиш ва жорий таъмир графиги системаси куйнагиларни ўз ичига олади: техник хизмат кўрсатиш, жорий ва оралиқ таъмир, тўла (капитал) таъмир.

Техник хизматда электр жиҳозлардаги юзага келган носозликлар йўқотилади, уларнинг оқибатларини олди олинади. Техник хизмат кўрсатиш режаси кўйидагиларни ўз ичига олади:

- кирилмаларни тозалаш, ишлов бериш ва созлаш (настройка қилиш).
- кундалик ва даврий техник хизмат кўрсатиш.
- саклаш пайтида техник хизмат кўрсатиш.
- техник кўздан кечириш (каров).

Электр ускуналар ва назорат ўлчов асбоблари ва автоматик воситаларини ишга тушириб (ишлатиб) кўриш, кўрсаткичларини ростлаш, технологик катор (тизим) ни юргизиб кўриш созлаш жараённида бажарилади ва тегишли ташкилот бўлимлари томонидан амалга оширилади.

Ишлатиб кўришдан (обкатка) максад машина механизмлар ва асбоб-ускуналарни ишканувчи деталларини, ҳаракатдаги кўндирамаларни - ўтказишларни юргизиб олиш, агрегатлар ва уларнинг кисмларини маҳкамланиш ҳолатини ҳаракатда текширишдир.

Режали техник хизмат кўрсатиш бажарилиш муддатлари ва мазмунига караб ажратилган, кундалик ва даврий жараёнлар комплексидан иборат бўлади. Кундалик техник хизмат кўрсатиш технологик карталар ёки электр ускуналар эксплуатацияси бўйича йўрикномаларга асосланиб, бевосита уларнинг ўрнатилган жойларида бажарилади. Кундалик техник хизмат кўрсатиш кўйидагиларни ўз ичига олади: устки кисмини артиш-тозалаш ёки ювиш, кувурлар зичланиш жойларидан окган сув - мойни артиб олиш, зичланишларни маҳкамланишини текшириш. Назорат ўлчов асбоблари ва автоматик воситаларининг ифлосланиб колиши уларни емирилишига (коррозиясига) ва иш кўрсаткичларининг ёмонлашувига олиб келади. Ўтириб колган чанг катлами намланиши оқибатида электр ўтказувчи бўлиб қолиб, аварияга олиб келиши мумкин. Ҳароратни назорат килувчи ўлчов асбоблари ва автоматик воситаларини коплаган чанг унинг кўрсатишларида хатолика олиб келиши мумкин. Ойнаси хиралашиб кўрсатишлар хатолик билан кайд килиниши мумкин.

Даврий техник хизмат кўрсатиш технологик карта ёки эксплуатация бўйича йўрикномаларга кўра район электр тармоқлари хўжалигининг маҳсус гурухлари ва мутахассислари томонидан бажарилади.

Даврий техник хизмат кўрсатиш кундалик техник хизмат кўрсатиш жараёнларини ўз ичига олиб, яна ишга тушириш - химоя воситаларини текшириш, кувурли тармоқларни пуркаб тозалаш, автома бошқариш системаларининг элементларини созлаш (наладка қилиш), назорат ўлчов асбоблари ва автоматика воситаларини, ўлчов тизимлари элементларини текшириш ва бошка тадбирлар бажарилади.

Электр ускуналар ва назорат ўлчов асбоблари ва автоматика воситаларининг техник хизмат кўрсатиш уларни кисман бўлаклаб барча

контакт юзларига күл етадиган шароитда бажарилади. Техник хизмат кўрсатишдан олдин абобларни кўрсатишлари эксплуатация кўрсаткичларига мослигини кўриб, кейин тармокдан электр ускуналар ажратилади.

Назорат ўлчов асблоблари ва автоматик воситаларига техник хизмат кўрсатишда куйидаги жараёнлар ва табиблар бажарилади:

- электромагнит системаларни, реле, конечникларнинг харакатланиш холати ва масофаси текширилади;
- топилган носозликлар йўкотилади;
- куйган контакт юзлари майнин майда қумқоғоз билан тозаланади, кумуш ва металл керамик контактлар юзасидаги металл томчилари над菲尔 билан олинади.

Симнинг учлари уланиш жойларида изоляция куйинди бўлиб котиб колиши тармокда оптика кизиш борлигини кўрсатади. Бунга сабаб контакт юзлар бўшашиб, ўтиш каршилиги оптиб кетиши ёки истеъмолчи, яъни тармок оптика юкланиб ишлаетгани бўлиши мумкин.

Уланиш жойи ечиб олинади, тозаланиб яна маҳкамланади. Изоляцияни тўкилган кисмiga изоляцияловчи лента ўралади ёки лакланади, агар тармок симининг узунлиги етарли бўлса, куйган кисми кесиб ташланади. Контактор, магнит юритгич ва релеларда булардан ташқари фалтак изоляцияси, иссиқлик релесини дастлабки холатига кайтиш ричаги, киска туташтирилган ўрам контактлари холати хам текширилади.

Электр жихозлар ва ускуналарни саклашга кўйиш олдидан техник хизмат кўрсатиши навбатдаги техник хизмат кўрсатиш дек ўтказилади. Бунда барча детал ва кисмлар тозаланади, заарланган жойлар тузатилади, бўёклари тикланади, омборда сакланиши керак бўлган кисмлари ечиб олинади ва омборга топширилади. Гидроцилиндрларнинг штоклари, шлиши уланишлар, винтли ва бошқа зичланиб турувчи деталлар консервацияланади. Механизмлардаги турли пружиналарни сикилишдан бўшатиб, устига занглашга карши мастика суртиб кўйилади.

Даврий техник хизмат кўрсатиш муддатлари йиллик техник хизмат кўрсатиш ва жорий таъмир графиги бўйича белгиланади ва ўтказиб турилади. Бу муддатлар электр ускуна характеристига, типига ва атроф мухит шароитига, ишлаб чиқарилган йилига боғлик бўлади. Электр ускуналар мунтазам равишда техник кўрик ва диагностикадан ўтказиб турилади, уларнинг носозликлари, эскирган элементлари ўз вактида топиб, тузатиб турилади. Диагностика натижаларига кўра техник хизмат кўрсатиш ва жорий таъмир хажми аниқланади, электр ускунанинг, унинг кисмларининг кейинги эксплуатацияга яроклилик холати хақида хулоса килинади.

Диагностика электр ускуналарни кисмларга ажратмасдан бажарилади. Электр ускуналар, назорат ўлчов асблоблари ва автоматика воситаларининг

техник хизмат кўрсатиш одатда таркибида 3- гуруппали электрослесарлар бўлган бригада томонидан бажарилади.

Шит ёки бошкариш шкафларига техник хизмат кўрсатишда куйидагилар бажарилади:

- юқори босимли сиқилган хаво билан сирти тозаланади ва чўтка билан колдик ифлосланишлар олинади, бензинда намланган мато билан артиб курукланади;

- шкафни махкамланиши гайка болtlари тортилиб, фундаментда туриши текширила;да;

- кабел ва ўтказгич симларнинг герметик ўтганлиги, эшикларнинг резина зичлагичлари ҳолати, эшикларнинг зич ёпилиши текширилади.

- сигналлаштириш воситалари ва аппаратлар ҳолати текширилади, бўшашиб контактлар махкамланади куйган лампалар алмаштирилади. Кулфлар текширилади.

- шкаф корпусини ерга уланиш ҳолати текширилади, занглаш излари тозаланади, бўёқ тикланади узилган симлар уланади.

Шкаф ичидаги жойлашган назорат ўлчов асбоблари ва автоматик воситаларида техник хизмат кўрсатиш ишларини бажаришга камидаги 3 – гурухли руҳсатномаси бўлган электрослесарга руҳсат берилади. Масалан ПТР-2, ПТР-3 ҳарорат ростлагичларини техник хизмат кўрсатишда куйидагилар бажарилади:

- регуляторнинг корпусини чанг ва ифлосланишлардан тозалаш, копкасини очиб ичини кўздан кечириш;

- зичловчи прокладкаларнинг ҳолатини кўриш, ёриклар пайдо бўлган бўйса алмаштириши;

- шкафани кўриш, ростлаш ричагини равон буралишини текшириш;

- контакт юзалар ҳолати кўрилади, қорайиб колган контактлар спиртда намлаб артиб тозаланади;

- изоляцияловчи колодка ва уланишларнинг корпуси кўрилади, ёриклар, синиб учган жойлари бўлмаслиги керак;

- асбобни ерга уланиш тармоғи текширилади, винт махкамлиги кўрилади;

- бирламчи ўзгарткични текшириш, уни терморегулятор билан уланганлигини кўриш.

Барча паст кучланишли курилмалар комплекти аппаратларида юкоридагидек технологик карта ва эксплуатация йўрикномасида кўрсатилган тадбирлар бўйича техник хизмат кўрсатиш ишлари бажарилади.

Техник хизмат кўрсатиш да электр ускуна ёки унинг кисмлари яроқсиз ҳолга келганини аникланса, тегишли тадбирлар кўрилади. Яроқсиз элемент ёки бутун асбоб алмаштирилади. Носозлик ўз ўрнида йўқотилади.

НАЗОРАТ УЧУН САВОЛЛАР

1. Назорат ўлчов асбоблари қандай созланади?
2. Ҳарорат, сарф микдорининг назорат ўлчов асбобларида қандай тартибида созлаш ишлари бажарилади?
3. Гидромелиорация тизимларида назорат ўлчов асбоблари ва автоматика воситаларини созлашда қандай талаблар қўйилади?
4. Назорат ўлчов асбоблари ва автоматика воситалари таъмири ва эксплуатацияси қандай ташкил қилинади?
5. Техник хизмат кўрсатиш, жорий таъмир ва капитал таъмир технологияларига мисоллар келтиринг?

4.4 Автоматлаштириш тизимларида моторларни таъмирлаш

Автоматлаштириш тизимларида электр моторлар бажариш механизми вазифасини бажаришиди. Сув хўжалиги обьектларида сув микдорини ростлаб туриш учун турли вентиллар, клапанлар, задвижкалар шлюзларда ишлатилади. Электр моторли бажариш механизмлари бир ёки кўп (тезликли) айланишли бўлади. Кўп айланишли бажариш механизмлари доимий ток моторлари МИ, ДПМ, СП типли, ўзгарувчан ток моторлари ДНД, АДТ типли ва универсал моторлар ишлатилади. Ростловчи органлар айланма ҳаракатли ёки тўғри чизники ҳаракатли бўлиши мумкин.


Электр моторлар бажариш механизмларида етарли айлантирувчи момент ҳосил қилиши, зарур тезликни таъминлаши, турли мухит ва юкланиш шароитларида ишончли ишлаб туриши зарур.

Сув хўжалиги обьектларида электр моторларни узоқ муддат ишга яроқли холатда ишлатиш учун эксплуатация пайтида уларга техник хизмат кўрсатиш катта аҳамиятга эга. Техник хизмат кўрсатиш ишларини цехнинг, участканинг навбатчи ходими бажаришига руҳсат берилади. Унинг вазифасига моторнинг ҳарорат режимини, унинг контактлари, коллектори, контакт ҳалкаларини, вибрацияни, подшипникларни ва уларда мой борлигини кузатиш киради.

Смена давомида навбатчи ходим моторни кўздан кечирали ва уни чанг ҳамда ифлосликлардан тозалайди. Бунда иш режими оғир (тез-тез юргизиладиган ва тўхтатиладиган, механизми ўқига катта юклама тушадиган, атроф-мухит ҳарорати юкори бўлган) моторларга алоҳида аҳамият берилади.

Электр мотор ва жиҳозлар профилактик ишлар учун тўхтатилганда навбатчи ходим машинани сикилган хаво билан тозалайди, муфталар

холатини болтларнинг маҳкамлигини, подшипникларда мой бор-йўклигини текширади, коллектор ва контакт ҳалкаларини тозалайди, изоляция холатини текширади ва ерга уловчи курилмаларни кўриб чиқади, ва шамоллатиш каналларини тозалайди. Электр моторларда кўлланилган изоляцияловчи материалларнинг классига караб, атроф мухит ҳарорати 40°C лигид, электр моторлар учун руҳсат этилган ҳароратларнинг ошиш чегараси турличадир. Электр моторларнинг қизиб кетиши биринчи навбатда чулғамларининг изоляцияси учун хавфлидир, чунки бу ҳолда уларнинг хизмат муддати кискаради, байзан эса электр машиналар (60 дан 125°C гача) батамом яроксиз ҳолга тушади. Моторнинг қизиши юклама ва иш режимига боғлиқ. Қизиб кетишининг асосий сабаби моторларнинг юклама токи билан ўта юкланишидир. Бу ҳодиса узок муддатли режимда ўзгарувчан ток моторлари учун статор занжиридаги, ўзгармас ток моторлари учун якорь занжиридаги токни контрол тарзда ўлчаб кўриб аникланади. Қиска муддатли такрорий режимда ишловчи моторларда ток микдори доимо ўзгариб туради, шунинг учун уларнинг юкламасини щит асблоблари ёрдамида аниклаш мумкин эмас. Бу ҳолда маҳсус асблоблар (осциллографлар) ёрдамида токнинг осциллограммаси олинади ва унинг асосида механизмнинг иш цикли учун токнинг эквивалент киймати аникланади. Юклама нормал бўяланда моторнинг қизиб кетишига учнинг ёмон совитилиши (вентилятор қанотларининг шикастланиши, шамоллатиш каналлари ва туйнукларининг тўлиб колиши) ёки атроф-мухит ҳарорати мөъридан ортиб кетиши сабаб бўлиши мумкин.



23- расм. Электр машиналарнинг ўйғотувчи чулғамларини параллел (а), кетма-кет (б) ва аралаш (в) улаш схемалари

Моторларнинг кизиши даражаси термометр билан ёки қуввати 100 кВт дан зиёд моторларга ўрнатиладиган маҳсус асбоблар билан аникланади. Бундай асбоблар бўлмагандага моторнинг кизиши даражаси одатда кўлни теккизиб текширилади. Агар у жуда иссик бўлса, спиртли термометр билан ўлчанади, чунки у магнит майдон таъсирида хатога йўл кўймайди. Термометрнинг актив кисми алюминий фольга билан зич қилиб ўралади ва мотор сиртидаги ўлчанадиган жойга сикиб кўйилади, устидан эса изоляцияланган жойи иссикликни изоляцияловчи материал билан химояланади.

Ўзгармас ток моторларининг яхши ишлаши кўп жихатдан якорь чулғамларининг ҳамда асосий (бош) ва қўшимча кутбларда жойлашган чулғамларнинг тўғри уланишига боғлик. Ўзгармас ток машиналарининг асосий кутбларида параллел, кетма-кет ва мустакил уйготиш чулғамлари, қўшимча кутбларда эса асосий кетма-кетуғотиш ва ёрдамчи параллел ёки мустакил уйготиш чулғамлари жойлаштирилган бўлади.

Электр машиналарнинг ҳамма чулғамлари Давлат стандартларига мувофик тегишли шартли белгилар билан белгиланади (7- жадвал).

7- жадвал.

Ўзгармас ток моторлари чулғамлари чиқиши учларининг белгиланиши


Чулғамнинг чиқиши учлари	Чиқиши учлари бошининг белгиланиши	Чиқиши учлари охирининг белгиланиши
Якорь	Я1	Я2
Кўшимча кутблар	Д1	Д1
Компенсацияловчи чулғами	К1	К2
Параллел уйготиш чулғами	Ш1	Ш2
Кетма кет уйготиш чулғами	С1	С2
Мустакил уйготиш чулғами	Н1	Н2

Электр моторлар вазифасига караб турли улаш схемаларига эга (23-расм, а, б, в). Якорь чулғамининг боши Я1 хар доим мусбат кутбга уланади.

Чулғамларнинг (якорь, кўшимча кутблар чулғамлари ва компенсацияловчи чулғамларнинг) бир-бирига нисбатан тўғри уланганини текшириб туриш моторнинг ишончили ишлаши учун муҳим аҳамиятга эга.

Якорь ва кўшимча кутблар (КК) чулғамларининг тўғри уланганлигини текширишда (24- расм, а) якорь ва кутблар магнит оқимларининг йўналиши аникланади. Улар бир-бирига қарама-карши йўналаган бўлиши керак. Якорь билан кутблар орасидаги зазорга милливольтметрга уланган кўп сонли ўрамлари бўлган ясси галтак кўйилади. Кейин якорь чулғамини манбаага улаб, ундан номинал токдан кўпчи билан 10% ортик бўлган ток ўтказилади ва

занжирни узиб, милливольтметр стрелкасининг оғиш йўналиши кузатилади. Шундан сўнг ғалтакларни, 24 б-расмда келтирилган кутблликка риоя килган холда кўшимча кутблар чулғамига ток берилади. Кўшимча кутблар чулғами занжирини узиб, милливольтметр стрелкасининг оғиши кузатилади. Агар стрелка якорь занжирини узгандаги оғишига нисбатан карама-карши томонга оғса, якорь ва кўшимча кутблар чулғамлари тўғри уланган бўлади.




24- расм. Якорь ва кўшимча кутблар чулғамларининг уланишини текшириш схемалари:
а- якорь чулғамини улаш билан,
б- кўшимча кутблар чулғамларини улаш билан.

25- расм. Компесацияловчи чулғам ва кўшимча кутбларнинг уланишини текшириш схемаси.

Ўзгарувчан ток моторлари статорининг чулғами асинхрон ва синхрон электр моторларда бир хил белгиланади. Статор чулғамлари очик, юлдуз ва учбуручак схемаларида (26-расм, а, б) уланиши мумкин. Бу схемаларда зарур белгилашлар кўзда тутилган. Статор чулғамларини очик схемада улаш энг кўп таркалган. Одатда мотор паспортида унинг кучланиши кўрсатилади, 220/380 В. Таъминловчи тармокнинг вазифасига караб, чулғамлардан чикарилган олтита сим чулғамларни осонгина юлдуз усулида улаш (бунинг учун C1, C2 ва C3 учлар ўзаро туташтирилади) ёки учбуручак усулида улаш (бунинг учун мос холда C1—C6, C2—C4 ва C3—C5 учлар ўзаро туташтирилади) имконини беради. Масалан, 220/380 В кучланишга мўлжалланган моторлар статорининг чулғамлари 380 В ли тармок учун юлдуз усулида ва 220 В ли тармок учун учбуручак усулида уланиши мумкин. Агар статор чулғамида белги бўлмаса, ўзгарувчан ток машиналари чулғамларининг учлари тўғри уланганини текшириш керак.

Таъминловчи манбаа (аккумулятор ёки куруқ элемент) фазалардан биринга переключатель ёрдамида уланади (26-расм, а), бошка фазаларнинг

чикиш учларига эса вольтметр PV ни шундай улаш керакки, бунда таъминловчи манбадан кучланиш берилганда асбоб стрелкаси ўнга сурисин. Бу холда батареяning «мусбати» ва вольтметринг «манфийи» фазаларнинг бир хил номли чикиш учларига уланади.



26- расм. Статор чулғамининг чикиш учларини текшириш схемалари: а – бита-биттадан улаб, б – жуфт-жуфт улаб, Б ва 0 – чулғамларнинг боши ва охири.

Чикиш учлари белгиларининг тўғрилиги фазаларни жуфт-жуфт килиб улаш билан ҳам текширилади. Иккита кетма-кет уланган чулғамлар ёки фазалар таъминловчи манбага, учинчиси эса вольтметрга уланади. Агар биринчи иккита чулғам бир хил номли чикиш учларига уланган бўлса (26-расм, б), батарея уланганда вольтметр стрелкаси оғмайди. Ўзгармас ток электр машиналарининг нормал ишлаши кўп даражада коллекторнинг холатига боғлиқ. У эса пухта каровни талаб киласди. Айланганда коллекторга кўмир ва металл чанглари ўтириб, унинг чўтка контактини ифлослантиради. Бу эса чўткаларнинг коллектор пластиналарига тегиш жойида учкун чикиб, унинг сирпанувчи сиртида курум хосил бўлишига олиб келади. Учкунланиш ортганда коллектор сиртида «доиравий аланга» пайдо бўлиши, яъни турли: кутбли чўткалар орасида коллектор орқали киска туташув юзага келиши мумкин.

Донимий ток моторлари коллекторидаги учкунланиш даражаси чўтканинг тагида аникланади. Мотор нормал режимда ишланганда учкунланиш даражаси 1,5 % дан ошмаслиги керак.

Коллектор ва контакт чўткалари сирпанма контакти сиртининг шикастланиши (шилинчиши, тирналиши, кескичлардан из қолиши, коллектор пластиналари орасидан миканит изоляциянинг чикиб қолиши) моторлар катта частотада айланганда чўткаларнинг титрашига, куч занжирининг узилишига, окибатда сирпанма сиртнинг куйишига олиб келади. Коллекторнинг тепиши 0,02 дан 0,1 мм гача бўлишига руҳсат этилади (катта

күймат коллекторининг диаметри катта ва айланиш частотаси кичик бўлган, кўпроқ кизиган машинага таалуқлидир).

Коллектор ва халқалар смена давомида бир марта курук тоза латта билан артилади. Агар коллектор ва халкаларнинг сирпанма сиртида курум ва тирналиш излари пайдо бўлса, улар шиша кумкоғоз билан жилвирланади. Кум коғоз ички томони коллектор ёки контакт халқаси сирти шаклида ўйилган ёғоч колодкага махкамланади.

Электр машиналар ишлаганда коллекторнинг мис кисми пластинайлар орасидаги каттикроқ слюда изоляцияга караганда тезрок ейилади. Натижада коллектор сиртига изоляция чиқиб колади, чўткалар титраб ишлайди ва чўтка контактида кўшимча учқунланиш пайдо бўлади.

Чиқиб қолган изоляцияни тозалаб олиб ташланади. Бунда у 2 мм чуқурликда фрезалаб ёки арралаб олиб ташланади. Катта машиналар коллекторида ариқчалар махсус фрезалар билан очилади; ариқчанинг чуқурлиги энидан 1,5—2 марта катта бўлиши керак. Куввати катта бўлмаган электр машиналарда изоляция гардишига махкамланган махсус асбоб ёрдамида кўл билан олиб ташланади. Ишлов берилган коллектор жилвирланади, бир текис яраклагунча ялтиратилади ва сикилган хаво билан тозаланади.

Чўткалар холатини текшириш. Чўткалар тайёрловчи завод тавсияларига биноан тўғри танланиши, чўтка туткичларда ишончли маҳкамланиши, хамда бутун сирти билан коллектор ва контакт халкаларига тегиб туриши керак. Яхши жилвирланган чўткада контакт бирикманинг бутун сирти ойнадек ялтиради. Чўткалар чўткатуткич гардишида эркин сурилиши лозим. Бунда чўтка билан чўткатуткич орасида 0,1—0,2 мм зазор бўлишига рухсат этилади. Электр машинанинг ҳамма чўткалари бир хил куч билан босилиб туриши керак, шунда улар бир текис ейилади. Кучли босилган чўткалар тезрок ейилади. Солиштирма босиши кучи чўткаларнинг марказисига боғлиқ бўлиб, одатда 15—25 кПа ошмайди; турли чўткаларнинг босилиш кучидаги фарқ 10% дан ошмаслиги керак. Босиши кучи динамометр билан ўлчанади. Чўтка тагидаги коллекторга коғоз бўллаги кўйилади. Ейилган чўткаларни ўз вактида алмаштириш лозим. Чўткаларнинг баландлиги ёки контакт сиртининг юзи контакт геометрик сиртининг 2/3 дан камроқ кичиклашганда улар алмаштирилади.

Контакт сирти шикастланганда ёки чўткалар алмаштирилгандан кейин уларни коллектор ёки контакт халқалари сиртига ишқалаб мослаш керак, чунки ишлаб чикарилаётган чўткалар сирти профилланмайди. Бунинг учун чўтка тагига электр корунддан ясалган, донадорлиги № 150 ёки 180 бўлган кумкоғоз сиртини чўтка томонга қаратиб кўйилади ва чўтка туткичининг пружинаси билан кисиб кўйилади. Кумкоғознинг харакат йўналиши чўтканинг шаклига ва машинанинг айланиш йўналишига боғлик. Кейин коллектор электр машинанинг ўки айланадиган томонга буриб кўрилади. Агар ўкни кўл билан айлантириш кийин бўлса, абразив коғоз дастлаб турли йўналишларда, узил-кесил ишқалашда эса бир йўналишда харакатлантириши. Чўткалар дастлаб йирик заррали, кейин эса майда заррали коғоз билан

ишқаланади. Контакт сиртларидаги чанг куруқ латта билан кетказилади. Улар коллекторга узил-кесил ишқалаб мосланиши учун электр машина юкламасис 3 - 4 соат ишлатилади.

Чүткалар ўрнатылған траверса нейтрал холатни эгаллаши керак, бунда якорь индукцияси нолға тенг бўлади, бу эса коммутация шароитини яхшилади. Ҳар хил кутбли чүткаларга ноль белгиси ўртада бўлган шкалали милливольтметр уланади. Уйготиш занжирини узиз ва улаб милливольтметр стрелкасининг оғиши кузатилади. Чүткаларни керагича суріб, асбоб стрелкасининг энг кам оғишига эришилади. Коллекторнинг турли холатлари учун бу операция бир неча марта кайтарилади.

НАЗОРАТ УЧУН САВОЛЛАР

1. Моторнинг харорати нормадан ошиб кетиши сабабларини айтиб беринг?
2. Мотор хароратини ўлчашда кандай усууллардан фойдаланилади?
3. Ўзгармас ва ўзгарувчан ток моторларидаги чулғамларнинг узилганилиги кандай текширилади?
4. Чүткалардан учкун чиқишининг асосий сабабларини айтинг?
5. Нима учун электр моторнинг траверсаси нейтрал холатда ўрнатилиди?
6. Мотор подшипниклари кандай қўздан кечирилади?
7. Ўзгармас ток моторини улаганда якорнинг айланмаслигига нималар сабаб бўлади?
8. Нима учун асинхрон моторни улаганда у жойидан қўзғалмайди?
9. Моторларнинг хаддан ташкири титраб ишлашига нималар сабаб бўлади?
10. Мотор юкламасини ўлчашда кандай асбоблардан фойдаланилади?
11. Мотор изоляцияси кандай текширилади?
12. Электр моторнинг кизиши кандай текширилади?

4.5 Куч трансформаторларини таъмирлаш

Куч трансформаторларига оид умумий маълумотлар. I ва II габаритли куч трансформаторлари йирик корхоналарнинг электр таъмир цехларидаги таъмир килинади. Тегишли базаси бўлмаган кичикрек корхоналарда таъмир килиш учун трансформатор маҳсус таъмирлаш заводларига юборилади.

Куч трансформаторлари шартли равишида юкори кучланиш чулғамининг кучланиш класигига (ВН) ва кувватига кўра еттига габаритга бўлинади. улар куйидаги кетма-кетликда классларга бўлинади: а – биринчи габарит, кучланиш класи 35 (6,10) кВ ва номинал кувватлар 10, 16, 25, 40, 63 кВ·А бўлган; б – иккинчи габарит: кучланиш класи 35 (6, 10, 35) кВ бўлган 100, 160, 250, 400, 630 кВ·А номинал кувватларни; в- учинчи габарит: кучланиш класи 35 (6, 10, 35) кВ бўлган 1000, 1600, 2500, 4000 кВ·А

номинал қувватларни, г – түртінчи габарит күчланиш класси 35 кВ бўлган 10 000 кВ·А дан 63 000 кВ·А гача номинал қувватларни ўз ичига олади.

III габаритдан бошлиб куч трансформаторлари маҳсус корхоналарда ёки ишлатилаётган жойида жиҳозланган хона бўлса, маҳсус бригада томонидан тъммир килинади. 5 – жадвалда куч трансформаторларининг техник кўрсаткичлари ҳакида маълумотлар берилган. Келтирилган ҳарфий белгиланишлар тўлиқ эмас, чунки барча тур ва вазифалардаги трансформаторларнинг белгиланиш типларига кўшимча ҳарфлар киритилади, улар юкорида кўрсатилган ҳарфлардан кейин кўрсатилиши керак. Кенгайтиргичиз азотли ёстиқча ёрдамида химояланган, мой билан табиий совитиладиган килиб ишланган трансформатор белгиланишида совитиш туридан кейин кўшимча З зарфи билан белгиланади (масалан, ТМЗ); НН (обмотки низкого напряжения) ажратиладиган чулғамлари эса фазалар сонидан кейин кўшимча Р ҳарфи билан белгиланади (масалан, ТРДН).

Каср кўринишдаги ракамли белгиланишларда, суратда трансформаторнинг номинал қуввати кВ·А да, маҳражда эса юкори күчланиш чулғамишининг күчланиш класси кВ да кўрсатилади. Булардан ташкири, белгиланишларда айни конструкциядаги трансформаторлар иш чизмаларининг чиқарилган йили (охирги иккита ракам), иклим шароитига караб ишланиш ва ўрнатиш категорияси кўрсатилади. Максадга мувоғик бўлган холларда трансформаторнинг типини қисқартириб белгилаш ҳам мумкин, масалан; ТМ-100\10-78У1-номинал қуввати 100 кВ·А бўлган, хаво ва мой табиий циркуляцияланиб совитиладиган, икки чулғамли, уч фазали трансформатор, күчланиш класси 10 кВ, 1978 йилги конструкция. У ижрода, категорияси – 1. Қисқартирилган белгиланиши ТМ-100\6.

Трансформаторларнинг шартли белгилари ва уларни совитиш турлари Давлат стандарти томонидан аникланган бўлади.

Эслатма. Трансформаторларни белгиланишидаги ҳарфлар ва ракамлар куйидагиларни билдиради: а – фазалар сони (0-бир фазалилар учун, Т- уч фазалилар учун); б – совитиш тури – 5-жадвалда келтирилганларга биноан; в – мустакил тармоқлар учун ишлаётган чулғамлар сони, агар улар иккитадан ортиқ бўлса (учта чулғамли трансформатор Т ҳарфи билан белгиланади); г – чулғамлардан битта РБВ курилмали килиб ишлангани кўшимча В ҳарфи билан белгиланади; д – автотрансформаторларни белгилаш учун юкоридаги ҳарфларнинг олдига А ҳарфи қўшилади.

Уч фазали трансформаторларнинг чулғамлари юлдуз, учбурчак ёки илонизи усулида уланиши мумкин. Тегишлича бу схемалар Y, Δ, < ёки Y, D, Z ҳарфлари билан белгиланади.

Чулғамлар юлдуз ёки илонизи усулида уланганда нейтралдан сим чиқарилган бўлса, уларнинг ҳарф билан белгиланишларига “и” ҳарфи қўшилади (масалан, Y_{ii}, Z_{ii}).

8- жадвал

Совитиш тури	Шартли белгиси
Курук трансформаторлар Хаво билан табий совитиладиган, очик усулда ишланган трансформатор.	C
Хаво билан табий совитиладиган, берк килиб ишланган трансформатор.	C3
Хаво билан табий совитиладиган, герметик берк килиб ишланган трансформатор.	СГ
Хаво билан совитиладиган, килиб ишланган трансформатор.	СД
Мой трансформаторлари Хаво ва мой табий циркуляцияланадиган трансформатор.	M
Хаво мажбурий, мой табий циркуляцияланадиган трансформатор.	D
Хаво табий ва мой мажбурий циркуляцияланадиган трансформатор.	МЦ
Хаво ва мой мажбурий циркуляцияланадиган трансформатор.	ДЦ
Сув мажбурий ва мой табий циркуляцияланадиган трансформатор.	МВ
Сув ва мой мажбурий циркуляцияланадиган трансформатор.	Ц
Ёнмайдиган суюқ диэлектрик трансформаторлар Ёнмайдиган суюқ диэлектрик билан табий совитиладиган трансформатор.	H
Ёнмайдиган суюқ диэлектрик билан совитиладиган трансформаторлар.	НД

Трансформаторларнинг юкори кучланиш ВН, ўртача кучланиш СН ва паст кучланиш НН чулғамлари схемалар ва группалар тарзидаги уланади.

- Икки чулғамли уч фазали трансформаторлар учун – $IY_n = 0$; $I\Delta - 11; Y_n \Delta - 11; IZ_n - 11; \Delta IY_n - 11$ ва $\Delta I\Delta_n = 0$.
- Икки чулғамли бир фазали трансформаторларнинг чулғамлари – $I\Delta = 0$. О ва 11 ракамлар чулғамларнинг уланиш группаларини – нолинчи ва ўн биринчи эканлигини билдиради.

Истеъмолчида керакли кучланишни ушлаб туринш учун трансформаторнинг кучланиши ростлаб турилади. Ростлаш чулғам тармокчаларини кайта улаш хамда ВН ва НН чулғамларнинг ўрамлари сонини ўзгартириб бажарилади. Кайта улаш курилмалари – ТПСУ-9-120\11, ТПСУ-9120\12, ТПСУ-9-120\12, ТПО-10\63-65, ПТЛ-9-120\35 ва бошка переключателлар ёрдамида бажарилади.

9- жадвал

Куч трансформаторлари фаза чулғамлари ва тармоклари боши ва охирининг шартли белгилари

Юкори кучланиш		Паст кучланиш		Ўртача кучланиш	
Боши	охири	боши	Охири	боши	охири
A	X	a	x	A _m	X _m
B	Y	b	y	B _m	Y _m
C	Z	c	z	C _m	Z _m

Ростлашнинг икки усули: ПБД ни қўзғатмасдан ва РПН ни нагрузка улаб қайта улаш усули қўлланилади. Куввати 100 кВ·А гача бўлган трансформаторларда кучланиши уч боскичда ростлаш мумкин: +5%, номинал, -5%, куввати 1600 кВ·А ва ундан юкорилари – беш ва ундан юкори боскичга эга: +5%, +2,5%, номинал, -2,5%, -5% (10- жадвал).

10- жадвал

+ 5 %	+ 2,5 %	Номинал	- 2,5 %	- 5 %
6,5	6,3	6	5,85	5,7
10,5	10,25	10	9,75	9,5
21	20,5	20	19,5	19
26,75	35,87	35	34,13	33,25

Трансформаторларнинг электр пишиклиги, термик ва электродинамик мустаҳкамлиги барча холларда талабга жавоб бериши керак. Трансформаторларнинг электр пишиклиги куруқ изоляцияловчи кисмлари ва мойининг электр пишиклиги оркали аникланади.

Таъмир килиш учун кабул килинган трансформатор аввал кўздан кечирилади. Унинг фойдаланиш техник хужжатлари билан танишиб чикилади, трансформаторнинг ишлаши ва нуксонлари ҳакидаги маълумотлар, аввалги таъмирнинг натижалари аникланиб олинади. Мегомметр ёрдамида чулғамнинг ва тармокларнинг изоляцияси ўлчанади. Мойининг сифати текширилади. Агар трансформаторнинг паспорт маълумотлари бўлмаса, чулғамларнинг уланиш группаси, трансформациялаш коэффициенти текширилади.

Сўнгра нуксонлар рўйхати билан биргаликда кабул килиш – топшириш акти тузилади ва буюртма расмийлаштирилади. Хужжатларда буюртма номери, паспорт маълумотлари, буюртмачининг талаблари, ташки кўздан кечириш натижалари, синаш ва ўлчаш пайтида олинган маълумотлар ёзилади.

Бундан кейинги трансформаторни тузатиш жараёнида у кўздан кечирилади ва хар бир детал текширилади. Мегомметр билан узилган симлар бор-йўклиги, юкори ва паст кучланиш чулғамларининг изоляцияси каршиликлари, шпилькаларнинг ва шпилькасиз бандажлари хамда пўлат

ўзакни тортиб турувчи изоляцияланган пўлат листнинг изоляциялари текширилади. Айни вактда кенгайтиргич, биритиравчи қувурлар ва зичламалар хам кўздан кечирилади.

11- жадвал.

Трансформаторнинг айрим қисмлари хароратининг атроф мухит хароратидан йўл кўйилган даражада энг баланд ортиб кетиши

Трансформаторнинг элементи	Хароратнинг йўл кўйилган даражада ортиши, °C	Ўлчаш усули
Чулғамлар.	65	Ўзгармас ток бўйича каршилигининг ўзгариши.
Пўлат ўзак ва конструктив элементларнинг юзалари.	75	Термометр ёки термопара билан.
Мой ёки юқориги катламларда суюк диэлектрик:	60	Термометр ёки термопара билан.
Мой ёки бошқа суюк диэлектрикни атроф мухит хавосидан тўлик химоя лайдиган курилмали ёки герметик килиб ишланган колган холларда.	55	Термометр ёки термопара билан.

Аникланган нуксонлар стандарт намунанинг нуксонлар картасида кайд килинади. Агар трансформаторда эскирган деталлар бўлса, у ҳолда бундай трансформаторни модернизация килингани маъкул. Нуксонлар аниклангач, трансформаторнинг шикастланган қисми ва деталлари таъмир килишининг технологик маршрут картаси билан бирга электр таъмир цехининг тегишли бўлимларига юборилади.

Трансформаторларни таъмир килишда баъзан магнит ўтказгич пластиналарининг изоляциясини тиклаш ёки бутунлай алмаштиришга тўгри келади. Бу магнит ўтказгични кайта шихталашни талаб этади. Куввати 2500 кВ·А гача бўлган эски конструкцияли трансформаторлар магнит ўтказгичларининг ярмолари тўгри бурчак ёки Т-симон шаклда бўлган. Замонавий трансформаторларнинг магнит ўтказгичида ярмо ва стерженнинг қисмлари бир хил шаклга эга.

12- жадвал

Магнит ўтказгичнинг нуксонлари

Нуксонлар	Сабаби	Таъмир килиш усули
1	2	3
Трансформатордан гувиллаган баланд то-вуш чикади	Магнит ўтказгичнинг пресслаб маҳкамланиши бўшашибган	Актив кисми чикаруб олинсин ва кўздан кечирилсин. Прессловчи шпилька-лар тортиб кўйилсин.
Трансформатор мойининг таснифлари ёмонлашади: ўт олиш харорати, тешиш кучла-ниши пасаяди, кислота-лилик сони оргади, салт ишлаганда икроф кўпайди	Магнит ўтказгич пластинаси изоляциясида нуксон, чакаланиш бор, ерга улаш схемаси бузилган, пластиналар орасига сув-мой эмульсия кўрининцидаги нам кирган, бу магнит ўтказгичнинг зангла-шига сабаб бўлган	Актив кисми чикаруб олинсин ва кўздан кечирилсин. Мой анализ килинсин. Салт ишлаганда ток икрофи-ни аниглаш учун синов ўтказилсин. Тортиб турувчи шпилькалар-нинг ёки бандажларнинг изоляцияси текширилсин, пўлат ўзакни шихтовкасидан ажратиб олиб, пластиналар изоляциялансин.
Трансформаторнинг ичидан кирсиллаган товуш чикади.	Магнит ўтказгичнинг ерга уланган сими узилган.	Магнит ўтказгични чикаруб олиб ерга улаш тиклансин.
Газ релесила газ пайдо бўлади ва газдан химоя килиш курилма-сан ишга тушади. Мой кораяди ва ўзига хос ўткір хид чикади. Икрофлар ва салт ишлаш токи камайди.	Пластиналар изоляциясининг айрим жойлари шикастланган ва туташган контур хосил бўлган. Ерга нотўғри уланиш оқибатида киска туташган контур хосил бўлган. Туташган жойлардаги изоляцияловчи кистирмалар ейилган. Бегона металл ёки ток ўтказувчи заррачатар бор. Стержень металла кисмнинг иккита жойига тегиб колган.	Актив кисм чикаруб олинсин. Мой анализ килинсин. Салт ишлаш токининг икрофи синаб курилсин. Тортиб турувчи шпилькалар-нинг ёки бандажларнинг изоляцияси мегомметр билан текширилсин ва зарур булса алмаштирилсин. Майда нуксонлар боряги аникланганда киздириб биринчирилган иккита ёки бир нечта пластина бириккан жойларида кесиб ажратилясин ва узарнинг орасига йўл-йўл кабель ёки телефон козози кўйилсин. Куйган жойлари изоляцопон лак билан конплексин.

1	2	3
Салт ишлаш истрофлари нормал бўлганда салт ишлаш токи ортиб кетади.	Актив кисм пластиналарнинг туташган жойида зазорлар катлашган. Ёмон шихта-ланган. Туташган жой-ларга калин кистирма кўйилган.	Салт ишлашдаги истроф синааб кўрилсин. Актив кисм чикариб олиниб кўздан кечирилсин.

Эски конструкциядаги трансформаторларда магнит ўтказгичлар пластиналарининг тешикларидан ўтказиладиган ва магнит ўтказгичнинг пўлатидан изоляция килинган горизонтал шпилькалар билан тортиб кўйилган. Ҳозирги вактда **250-630 кВ·А** бўлган трансформаторларда “шпилькасиз” конструкциядаги магнит ўтказгичлар кўлланилмоқда. Уларда стерженеларнинг пластиналари цилиндр билан магнит ўтказгич орасига кокиладиган планкалар ва поналар воситасида прессланади. Буларнинг хаммасини таъмир килаётган пайтда хисобга олиш керак (12, 13- жадваллар).

13- жадвал

Магнит ўтказгични таъмир килишдаги технологик операциялар

Таъмир операцияларининг номи 1	Бажариш усули 2
Магнит ўтказгичнинг нуксонларини аниклashi. Тортиб турувчи шпилькаларнинг изоляциясини таъмир килиш. Кўздан кечириш, мегомметр билан синаш. Юкориги ярмонинг элек-тротехник пўлати пластина-ларини кайта изоляциялаш.	Кўздан кечирилади, тозаланади ва синалади Коғоз-бакелит трубалар алмаштирила-ди, у калинлиги 0,12 мм бўлган кабель коғозидан тайёрланади, шпилькага ўрилаётган пайтда киздириб туриб бакелит лак шимдирилади. Шпилькаларнинг диаметри 2-3 мм бўлганда изоляцион трубка деворининг калинлиги 12 дан 25 мм гача, 3-4 мм бўлганда 50 мм дан калинроқ булиши керак. Изоляцияловчи шайбалар ва кистирмалар калинлиги камида 2 мм бўлган электр мотор электротехника картонидан тайёрланади, изоляцияловчи шайбанинг диаметри сиккаб турувчи шайба диаметридан 3-5 мм катта бўлиши керак. Одатда магнит ўтказгичлар тўлиқ таъмир килинмасдан заводдан кептирилган янгисига алмаштирилади. Коғоз изоляцияли конструкциядаги ишлаб чикарилган эски трансформаторлар таъмир килинганида юкориги ярмонинг пластиналарини кайта изоляциялаш билан чекланилади. Аввал эски изоляция катлами кўчирлиб ташланади. Коғоз изоляция билан листлар, кайнок сўнда, буг билан юмшатилади, сўнгра термик печда 2-3 мин давомида 300-400°C да бир текис киздириб юмшатилади.

1	2
Юкориги ярмонинг электро-техник пўлати пластиналарини кайта изоляциялаш.	Одатда магнит ўтказгичлар тўлик таъмир қилинмасдан заводдан келтирилган янгисига алмаштирилади. Коғоз изоляцияли илгари ишлаб чикарилган эски трансформаторлар таъмир қилинади. Юкориги ярмонинг пластиналарини кайта изоляциялаш билан чекланади. Аввал эски изоляция катлами кўчириб ташланади. Коғоз изоляция билан листлар, кайнок сувдан буг билан юмшатилади, сўнгра термик печда 2-3 мин давомида 300-400°C ҳароратда бир текис киздириб юмшатилади.
Пластиналарни изоляция қилиш, лак плёнкани киздириб коплаш.	Пластиналарга лак плёнка даклаш установкаларида киздириб копланади. Икки томонлама копланадиган лак калиниги 0,02 мм дан, бир томонлама бўлганида эса 0,01 мм дан ортик бўлмаслиги керак. Лак 300-600 °C да кўпи билан 1 минутда курниди. Лаклангандан ва киздириб коплангандан сўнг лак плёнка изоляциясининг сифати текширилади.
Янги пластиналарни тайёрлаш, кейин изоляция қилиш.	Йигиша пластиналарнинг узун томони албатта прокатнинг узунасига кўйилиши керак. Штампа тортиб турувчи шпилькалар учун тешиклар очилади
Юкориги ярмони шихтовка қилиш.	Юкориги ярмо икки томонидан шихталанади. Шихтовка қилишда эскидан фойдаланилади.

Магнит ўтказгич таъмир қилинаётганда тортиб турувчи шпилькаларни изоляция қилиш учун ички диаметри 6-8 мм ва узунлиги 2000 мм бўлган ТБ маркадаги коғоз бакелит трубкалардан фойдаланилади.

НАЗОРАТ УЧУН САВОЛЛАР


1. Куч трансформаторларининг нечта габарити мавжуд?
2. Куч трансформаторларини ростлаш босқичлари ҳакида гапириб беринг?
3. Куч трансформаторларининг техник эксплуатация муддатларини айтинг?
4. Куч трансформаторларини кўздан кечиришда нималарга эътибор берилади?
5. Куч трансформаторларини чулғамларини таъмирлаш технологиясини айтинг.
6. Куч трансформаторларини магнит кисмини таъмирлаш технологиясини айтинг.
7. Куч трансформаторларини жорий таъмирлаш технологиясини айтинг.

4.6 Электр монтаж, созлаш ва таъмирлаш ишларида хавфсизлик техникаси коидалари


Автоматлаштириш тизимларини электр монтаж, созлаш, таъмирлаш ва ишлатишда хавфсизлик техникаси коидаларига катъий риоя килиниши зарур. Биринчидан ҳар бир слесарь-электромонтёр учун зарур иш куроллари ва кийим-бош етарли комплектланган бўлиши зарур. Ўрнатиш ишлари курилиш майдонларида бўлгани учун иш жойига ҳам эътибор бериш зарур, албатта бош кийим – каска бўлиши зарур. Баландликла ишлар бажарилганда химоя белбоғи, трасс ва бошқа керакли анжомлар етарли бўлиши зарур. Кўз эҳтиёт килиниши, керак бўлганда маҳсус кўзайнаклар билан иш бажариш зарур. Агар объектдаги электр тармоқларда кучланиш бўлса, алоҳида хафвсизлик чоралари кўрилади.

Ҳар кандай очик сим, тармоқ ўтказгичи учлари текшириб кўрилади. Бунинг учун оддий назорат лампаси, индикатор ёки тестер ишлатилади. Ҳар кандай ишлар электр тармоқ узилиб шкафга, улаш воситаси юритмасига «Уламанг! Одамлар ишляяпти!» номли плакат осиб, кейин ишларни бажаришга киришилади. Барча монтерлик иш куроллари ва асблобари изоляцияланган дастакка эга бўлади. Барча изоляцияловчи индивидуал химоя воситалари ва иш куролларининг изоляцияловчи дастаклари синовдан ўтказилган ва текширилган бўлиши зарур. Таъмирлаш пайтида буюмларни тискида яхшилаб кисиб, кейин унда ишлар бажарилади. Барча маҳкамловчи конструкциялар текшириб кўрилади. Улардан таянч сифатида фойдаланиш катъянн ман килинади.

Электромонтаж ишларида пистолет билан ишланганда алоҳида хавфсизлик чоралари кўрилади. Уста пухта жойлашиб олиши таянч, нарвонлар мустахкам ўрнатилган бўлиши зарур. Электр ускуналарни автоматлаштириш воситаларига техник хизмат кўрсатишда тармоқ ажратилиб химоя копқаси олинади.(27- расм)



27- расм. Контакторни килемларга ажратини.



28- расм. Контакторнинг ишга тушганлигини кўреатувчи ричаг холати.

Бунинг учан маҳкамловчи винт, атверка билан 90 фоизга бурилади. Кисмлари ажратилиб тозалаб, яна йигилади. Магнит пускатель ва контакторларни отверка билан бошқа кисмларига тегиб ишга тушириш ман килинади. Бунинг учун кнопкалари мавжуд. Контакторнинг уланган ёки ажратилган холатини унинг юкори кисмидаги индикатор оркали кўрса бўлади (28- расм).

Ўрнатиш, созлаш пайтида барча уланишларнинг пухталигини, айниқса ерга уланиши тармоғи жойлари текширилади. Ҳар бир уланиш тармоғи маҳсус рангда бўлиши, уч фазали тармокда фазалар ва 0 симлар ранги, уларнинг жойлашиши йўрикномалар бўйича эканлиги текширилади. Кўзга ташланган барча носозликлар йўқотилади.

НАЗОРАТ УЧУН САВОЛЛАР

1. Монтаж ишларида хавфсизлик техникаси коидаларини айтинг.
2. Созлаш ишларида хавфсизлик техникаси коидаларини айтинг.
3. Таъмирлаш ишларида кандай хавфсизлик коидаларига риоя килинади?
4. Электр хавфсизлик чораларини айтинг.
5. Юкорида иш бажаришда кандай хавфсизлик коидаларига риоя килинади?
6. Индивидуал химоя воситалари кандай текширилади?
7. Қандай индивидуал химоя воситаларини биласиз?
8. Электр хавфсизлик коидалари бўйича бинолар кандай классификация килинади.

V. БОБ. ЭЛЕКТР ҚУРИЛМАЛАРНИНГ ЭКСПЛУАТАЦИЯСИ

5.1. Электр ускуналарнинг эксплуатация шароитлари

Электр ускуналарнинг эксплуатация шароитлариға: фойдаланиш шароитлари, атроф мухит шароитлари, электр таъминот шароитлари, техник эксплуатация шароитлари киради. Қишлоқ ва сув хўжалиги корхоналаридаги электр ускуналар эксплуатациясида бу шароитларни хисобга олиш, зарур техник ва ташкилий тадбир чораларни ўз вактида кўзда тутиш зарур.


Фойдаланиш шароитлари электр ускунанинг сутка, йил давомида бандлиги, юкланиш, ишга тушириш режимлари ва электр ускуна ишончлигига қўйилган талаблардан келиб чиқиб аникланилади. Қишлоқ хўжалиги кескин мавсумий характеристерли фойдаланиш режимига эга. Масалан, 30 % электр моторлар йилига 500 соат дан кам, 50 % и эса 1000 соат гача фойдаланилади ёки 10-15 % и суткада 1,5-2 соат ишлайди.

Узок муддат ишламай турган электр ускуна айниқса ташки мухит таъсирида тез эскиради. Унинг фойдаланиш самарадорлигини камайтиради.

Ташки мухит шароитлари иклим мухити, механик таъсирлар, биологик таъсирлар бўлади. Мухит таъсири унинг ҳароратига, намлигига, газ таркибига ва ифлосланиш даражасига боғлик.

Электр ускуналар эксплуатацияси коидалари ишлаб чиқариш биноларини куйидагича туркумларга ажратади:

1. Куруқ – нисбий намлиги 60% гача бўлган бинолар (иситиш системаси бўлган дам олиш хоналари);
 2. Нам – нисбий намлиги (60-70)% бўлган бинолар. Кам микрорда намлик ажралиб туради (иситимайдиган бинолар, омборлар, коридорлар...);
 3. Зах – нисбий намлиги доим 75% дан юкори бўлган бинолар (согиши зали, мева саклаш омбори, чорвачилик комплекслари);
 4. Ўта зах – нисбий намлик 100 % га якин бўлиб турадиган бинолар. Ички деворлар сув томчилари билан қопланган. Ташки атмосфера таъсирида бўлган жойлар хам шу мухитга тенглаштирилади;
 5. Чангли – ишлаб чиқариш шароитида чанг ажралиб туради, чанг қурилмаларга ўтириб унинг йичига сингиб киради (пахта заводи, омухта ем тайёрлаш цехи, минераллар омборлари);
 6. Кимёвий актив моддали ўта зах бинолар (чорва фермалари, кимёвий моддалар омборлари);
 7. Ёнгин хавфи бор бинолар (П-I суюқ ёкилғи омбори, П-II куруқ ёнувчи маҳсулотлар сакланиш жойлари (ўтин, пичан));
 8. Портлаш хавфи бор бинолар- В-I. Тез ёнувчи маҳсулот бўлган бинолар- В-Ia. Авария холатда портлаши мумкин бўлган бинолар- В-II.
- 50 % дан ортик электр ускуналар зах ва нам биноларда ишлатилиди ва изоляцияси ва металл кисмлари емирилиб, тез ишдан чиқади. Агар хавода кимёвий актив моддалар бўлса, мухит таъсири кучайиб, айниқса изоляциясини тез ишдан чиқаради.



29- рәсем. Нам (1) ва аммиакли нам (2) мухитда электромоторнинг изоляцияси қаршилигининг ўзгариши.

Булардан ташкири электр ускуна ва тармоқлар кемиравчилар томони-дан ҳам зарарланиши мумкин.

Қишлоқ ва сув хўжалиги электр таъминот тизимлари саноатдан фарқ килиб, кўпроқ очик электр узатиш тармоқларига эга. Қишлоқ истемолчилари тарқок жойлашган ва турили хил масофаларга электр узатиш тармоқлари тортилган:

Кучланиш $U = 10$ кВ да – 50 км гача;
 $U = 0,4$ кВ да – 700 м гача.

Қишлоқ электр узатиш тармоқларида сутка давомида юкланиш нотекис бўлиб, электр энергия сифатини пасайишига олиб келади. Бир фазали истемолчиларнинг кўплиги фазалар носимметриясига олиб келади.

Ночизикили элементларнинг кўлланилиши эса (яrim ўтказгичлар техникаси) тармоқда юқори гармоникали ток ва кучланишларнинг юзага келтиради ва электр энергия сифатини пасайтиради.

Қишлоқ хўжалиги электр ускуналари техник эксплуатациясининг ўзига хос томонлари уларнинг фойдаланиш шароитларини оғирлигидан келиб чиқади. Бу ерда техник тадбирлар ўз вактида барча омилларни хисобга олган холда ўтказилиши керак.

Лекин электрохўжалик хизмат ходимларининг етарли малакага эга бўлмаганлиги, эҳтиёт қисмлар етишмаслиги; зарур диагностика, текшириш-синов асбобларни етарли эмаслиги, транспорт ва йўлларни камчиликлари бу тадбирларни юқори техник савида ўтказиш имкониятини чегаралайди.

Қишлоқ ва сув хўжалигига жуда кўп электр ускуналари ишлатилади: жумладан, 200 дан ортиқ турили хил элементлар, 30 хилдан ортиқ иситиш ускуналари, 60 дан ортиқ электр ёртиши ва нурлантириш курилмалари, асинхрон моторлар, асосан қиска туташтирилган роторли (4А, 5А, серияли) ишлатилмоқда. Уларда роторнинг айланниш тезлиги минутига 3000, 1500, 1000

Масалан намлик $W=100\%$ да электр мотор тўхтаб турса, унинг изоляцияси қаршилиги бир суткада 40 МОмдан 20 МОмга тушади, агар ҳавода аммиак бўлса – 2 суткада 0,5 МОмга тушади (бир суткада 2,5 Мом га).

3-5% электр ускуналар юқори чангли бинолар ва мухитларда ишлайди. Чанг электр ускунанинг совитиш имконини камайтиради, ишқаланувчи қисмларини тез ейилишига олиб келади, чанг ҳаводаги намлик ва агресив моддаларни шимиб олиб, электр ускунага ўтиради ва уни емирилишига олиб келади.

айланиш, бўлиб, куввати 0,06 кВт дан 400 кВт гача бўлади. Уларнинг ярми 1 кВтдан 5 кВтгача бўлиб, тезлиги $n = 1500 \text{ мин}^{-1}$ дир.

Хозир кишлок хўжалигида эски серияли моторлар (A, AO, AO2) ҳам кўп микдорда сакланган (50% атрофид), 4A, AI серияли моторлар IP44 типида бажарилган бўлиб, 132 мм баландликкача ёғланмайдиган конструкцияли қилиб ишланган. Кишлок хўжалиги электр машиналарининг изоляцияси 130°C га чидамли қилиб бажарилган (A,B класс). Улар 45°C дан $+45^{\circ}\text{C}$ гача ҳароратга мўлжалланган. Хизмат муддати эса 8...10 йилdir (40 000 соат ёки 1500 соат/ йил).

Кишлок ва сув хўжалигида сувни, ҳавони, тупроқни, машина ва механизм қисмларини, чорва молларини, саклаш биноларини иситиш учун ҳар хил турдаги иситиш курилмалар ишлатилади. Ҳавони иситишида электр калориферлардан фойдаланилмоқда. Уларнинг куввати $P = 22,5; 45; 67,5 \dots 90$ кВт (СФОА) ва 16, 25, 40, 60, 100 кВт дир (СФОЦ). Улар ҳаво намлиги 95% гача бўлган мухитда ишлатилади. Хизмат вакти 6000...8000 соатни ташкил этади.

Сувни иситиш учун ҳажми 200, 400, 600, 1600 литр, куввати 6, 10, 16, 33 кВтли элементли сув иситкичлар кўлланилади. Чорва молларини сугориша ВЭП-600, ЭПВ-2А типли, окова сув иситкичлари ишлатилади.

Тупроқни иситишида изоляцияли ПОСХВ, ПОСХВТ ва изоляциясиз ПСО типли симлар ишлатилади.

Кишлок хўжалиги корхоналарида оптик нурлар манбалари кўплаб ишлатилади. Улар сон жиҳатидан энг кўп бўлиб, электр ускуналарини 90% ни ташкил килади, кувват жиҳатидан эса жами электр ускуналарнинг 68% ни ташкил килади.

Улар ички ва ташки бино, иншоотлар, майдонларни ёритиш ва ўсимлик ва хайвонларни нурлантириш, ҳавони заарлантириш уруғларга экишдан олдин ишлиш ва бошқа технологик жараёнларда ишлатилади (50 дан ортик) Асосан куввати 25 Втдан 10000 Ватгача бўлган чўғланма, куввати 6 Втдан 150 Вт гача бўлган люминесцент, куввати 125 Втдан 10000 Вт гача бўлган юкори босимли разрядли лампалар ёруғлик нури маобалари, сифатида ишлатилади. Ультрабинафша нурли нурлатгичлардан ЭОI-30M, 30-2, ОРК, ОРКШ, УО-4, УОК-1 кабилар ишлатилади.

Ишга тушириш воситалари асосий ускуналарни ишга тушириш, тўхтатиш ва бошқариш учун ишлатилади. Масофадан бошқариш учун ПМЕ, ПАЕ, ПМА, ПМЛ типли пускателлар, КТ-600 контакторлар, АП-50, А63, АЕ-2000, А3700, А3100 автоматлар ишлатилади. Электр тармокларда киска туташувдан химоя қилиш учун автоматлар (A, AB, AP) ва эрувчи саклагичлар ишлатилади (ПН-2, ВПН2, ПРС, ПР). Ортиқча юкланиш токидан химоя қилишда иссиқлик релелари ишлатилади (РТТ, РТЛ, ТРН, ТРП типли). Улар магнит пускатели билан бирга ўрнатилади. Электр моторни кизишдан саклаш учун статор чулғамларига ўрнатиладиган ҳароратга сезгир элементли УЗ, УВТЗ... воситалари ишлатилади.

Кишилок ва сув хўжалиги корхоналарини асосан туман трансформатор подстанциялари электр энергияси билан таъминлайди.

Туман трансформатор подстанциялари 35, 10, 6 кВ ли тармоклар оркали таъминловчи трансформаторларга, улардан эса бевосита истеъмолчиларга электр энергияси таксимланади. Истеъмолчиларнинг 47-49% майший турар-жой бинолари, 30-35% чорвачилик комплекслари, 3-5% дехкончилик обьектлари, колганини эса ёрдамчи хўжаликлар ташкил қиласди.

ИАЗОРАТ УЧУН САВОЛЛАР

1. Электр ускуналар эксплуатациясига таъриф беринг?
2. Кишилок хўжалигининг ўзига хос томонларини айтинг?
3. Кишилок ва сув хўжалигига қандай электр ускуналар ишлатилади?
4. Электр ускуналарнинг қандай кўрсаткичларин бор?
5. Эксплуатацион кўрсаткичлари хакида маълумот беринг?
6. Техник эксплуатацияга таъриф беринг?

5.2. Электр ускуналарни танлаш

Электр ускунанинг у ёки бу эксплуатацион талабларга жавоб берса оладиганлигини кўрсатувчи сифат хоссалари ва кўрсаткичлари эксплуатацион кўрсаткичлар дейилади. Улар хоссаларига кўра номинал, ишчи, якуний бўлиш мумкин. Номинал кўрсаткичлар бу электр ускунанинг ясалган (тайёрланган) заводда паспортида кўрсатилган кўрсаткичларидир. Бу кўрсаткичлар уни синааб кўриб, ускунанинг конструктив ишланишидан келиб чикиб аникланади.

Ишчи кўрсаткичлари – электр ускунанинг маълум бир шароитда, эксплуатация килинаётгандаги кўрсатган катталикларидир.

Якуний кўрсаткичлар бу электр ускунанинг маълум бир мавсум ёки эксплуатацияси муддатларидағи ўртacha кўрсаткичларидир.

Электр ускунанинг асосий кўрсаткичи унинг ишончлилигидир. Ишончлилик берилган режим ва эксплуатация шароитларида электр ускунанинг ўз номинал (иш) кўрсаткичларини саклаб, технологик жараёнда ўз функциясини бажариш кобилятидир. Ишончлилик холатига қараб электр ускуна бўлиши мумкин:

Соз холатда – барча иш кўрсаткичлари конструкциясидан келиб чикиб белгиланган номинал кўрсаткичларига мос бўлади.

Носоз холатда – бирор кўрсаткичи мос келмаган. Иш бажара оладиган холатда бирор вазифани бажариши учун зарур кўрсаткичлари мос келади. Иш бажара олмайдиган – Иш бажара оладиган холатнинг бирор кўрсаткичи мос эмас.

Электр ускуна иш бажара оладиган, лекин носоз бўлса у заарланган дейилади. Ускуна иш бажара олмайдиган холатда бўлса, (отказ) у тўхтаб колган бўлади. Ускунадаги носозлик йўкотила олинса, у тузатишга ярокли, акс холда, тузатишга яроксиз дейилади. Электр ускунанинг соатларда ёки

Кишилек ва сув хўжалиги корхоналарини асосан туман трансформатор подстанциялари электр энергияси билан таъминлайди.

Туман трансформатор подстанциялари 35, 10, 6 кВ ли тармоқлар оркали таъминловчи трансформаторларга, улардан эса бевосита истеъмолчиларга электр энергияси таксимланади. Истеъмолиларнинг 47-49% майший туарар-жой бинолари, 30-35% чорвачилик комплекслари, 3-5% дехкончилик обьектлари, қолганини эса ёрдамчи хўжаликлар ташкил қиласди.

НАЗОРАТ УЧУН САВОЛЛАР

1. Электр ускуналар эксплуатациясига таъриф беринг?
2. Кишилек хўжалигининг ўзига хос томонларини айтинг?
3. Кишилек ва сув хўжалигига қандай электр ускуналар ишлатилади?
4. Электр ускуналарнинг қандай кўрсаткичларини бор?
5. Эксплуатацион кўрсаткичлари хақида маълумот беринг?
6. Техник эксплуатацияга таъриф беринг?

5.2. Электр ускуналарни танлаш

Электр ускунанинг у ёки бу эксплуатацион талабларга жавоб берадиганлигини кўрсатувчи сифат хоссалари ва кўрсаткичлари эксплуатацион кўрсаткичлар дейилади. Улар хоссаларига кўра номинал, ишчи, якуний бўлиш мумкин. Номинал кўрсаткичлар бу электр ускунанинг ясалган (тайёрланган) заводда паспортида кўрсатилган кўрсаткичларидир. Бу кўрсаткичлар уни синаб кўриб, ускунанинг конструктив ишланишидан келиб чикиб аникланди.

Ишчи кўрсаткичлари – электр ускунанинг маълум бир шароитда, эксплуатация килинаётгандаги кўрсатган катталикларидир.

Якуний кўрсаткичлар бу электр ускунанинг маълум бир мавсум ёки эксплуатацияси муддатларидаги ўртacha кўрсаткичларидир.

Электр ускунанинг асосий кўрсаткичи унинг ишончлилигидир. Ишончлилик берилган режим ва эксплуатация шароитларида электр ускунанинг ўз номинал (иш) кўрсаткичларини саклаб, технологик жараёнда ўз функциясини бажариш қобилиятидир. Ишончлилик холатига караб электр ускуна бўлиши мумкин:

Соз холатда – барча иш кўрсаткичлари конструкциясидан келиб чикиб белгиланган номинал кўрсаткичларига мос бўлади.

Носоз холатда – бирор кўрсаткичи мос келмаган. Иш бажара оладиган холатда бирор вазифани бажариши учун зарур кўрсаткичлари мос келади. Иш бажара олмайдиган – Иш бажара оладиган холатнинг бирор кўрсаткичи мос эмас.

Электр ускуна иш бажара оладиган, лекин носоз бўлса у зааррланган дейилади. Ускуна иш бажара олмайдиган холатда бўлса, (отказ) у тўхтаб колган бўлади. Ускунадаги носозлик йўқотила олинса, у тузатишга яроқли, акс холда, тузатишга яроқсиз дейилади. Электр ускунанинг соатларда ёки

йилларда кўрсатилган ишлаш вакти унинг ресурси дейилади. Электр ускунанинг маълум бир мудатда ўз ишчи холатини саклаб, технологик жараёнда иш бажара олиши унинг тўхтамай ишлаши билан характерланади. Электр ускунанинг тўхтамай ишлаши тўхтамай ишлаш эҳтимоли билан баҳоланади $P(t)$.

Электр энергиясидан самарали фойдаланиш учун электр тармоқнинг турли кисмларига турли кувватли ва юклама характерли истеъмолчилар уланиши мумкин. Бир фазали истеъмолчилар бир ёки уч фазали трансформатор орқали таъминланиши мумкин. Йирик кувватли кишлоп хўжалиги комплекслари саноат асосли электр таъминот тизимига эга. Кишлоп электр тармоқлари тармоқланган радиал бўлиб уларнинг узунлигини камайтириш, кўндаланг кесим юзаларини селектив бўлиши мухим ўрин тутади.

Кишлоп хўжалигида электр таъминот шароити пастлигини айтиб ўтиш зарур, яъни электр энергиясининг сифат кўрсаткичлари пастдир. Бир фазали истеъмолчиларнинг салмоғини кўплиги фазалар носимметриясига олиб келади ва электр энергия сифатини янада ёмон бўлишига сабаб бўлади. Бундан ташкари электр энергия истеъмолчининг сутка давомида нотекислиги хам электр тармоқларни нотекис юкланишига олиб келади. Ҳозирда кишлоп хўжалиги ускуналарини бошқариш тизимларида турли хил яримўтказгичли автоматик элементлардан фойдаланилмокда, бу эса электр тармоқларда юкори гармоникали токлар таъсирида кучланишларнинг синусоидаллигини бузилишига олиб келади, бунинг натижасида электр тармоқларда кўшимча электр энергия исрофи бўлади.

Демак, кишлоп хўжалигидаги электр таъминоти структураси ва иш режимларидаги ўзига хос томонлари электр энергия сифатини пасайишига олиб келади. Кўшимча энергия исрофини юзага келтиради.

Стандарт бўйича куйидаги электр энергиясининг сифат кўрсаткичлари белгиланган.

Частотанинг оғиши – 10 минут давомидаги номинал ва хакикий частоталар фарки. Номинал режимда $\pm 0,1\text{Гц}$ гача, вактинча $\pm 0,2\text{Гц}$ частотанинг оғиши рухсат этилади.

Частотанинг ўзгариши – Синусоидал токнинг етарли даражада киска вакт оралигига частота амплитудавий кийматларининг энг катта ва энг кичик кийматлари орасидаги фарк. $\Delta f \leq 0,2\text{Гц}$.

Кучланишнинг оғиши – узок муддат ичидаги кучланишнинг номинал ва хакикий кийматлари орасидаги фарк. Электр мотор уланиш жойларида – 5...+10%, бушка истеъмолчиларда $\pm 5\%$ бўлиши белгиланган.

Кучланишнинг ўзгариши – киска муддатли тез – тез кучланишнинг ўзгаришлари. Кучланишнинг ўзгариши частотанинг ўзгаришига қараб белгиланади. Соатига б мартағача ўзгариш бўлса, $\Delta U \% \leq 2\%$ деб белгиланган.

Ўзгарувчан ток кучланиши ўзгариши кўринишнинг носинусоидаллиги. – Юкори гармоника кучланишларининг таъсири этувчи кийматининг асосий кучланишнинг таъсири этувчи кийматига нисбати. Бу нисбат 0,05 дан кам бўлиши керак.

Кучланиш нейтралининг силжиши нолли кетма-кетлик кучланишнинг асосий фаза кучланиши кийматга нисбати:

$K_c = 100 \frac{U_0}{U_{1\phi}} \leq 5\%$ бўлиши керак. Кучланишлар носиметрияси – асосий ва

тескари кучланишлар нисбати : $K_n = 100 \frac{U_{2\phi}}{U_{1\phi}}$ $K_n \leq 5\%$ бўлиши керак.

Юкорида кўрсатилган катталиклардан асосий сифат кўрсаткичи бўлиб кучланишнинг оғиши хисобланади, чунки бу катталик қишлоқ хўжалиги шароитида кўпчилик ҳолатларда мъёрий кийматларига тўғри келмайди.

Кучланиш ўзгаришининг электр энергия сифат кўрсаткичларига таъсири унинг микдорига ўзгариш томонига (+, -), давомийлигига ва электр истеъмолчи турига боғлиқ бўлади. Айникса электр ёритиш воситалари кучланишнинг ўзгаришига сезгир бўлади. Лампаларнинг ёргулик оқими – F ва хизмат муддати – D кучланишнинг оғиши билан куйидагича боғланган:

$$F = F_n \Delta v^\beta; D = D_n \Delta v^\alpha$$

бу ерда чўғланма лампа учун $\alpha=14$ ва $\beta=3,6$ бўлади, люминесцент лампа учун эса мос равиша $\alpha=1,5$ ва $\beta=1,5$ бўлади.

$$\left. \begin{array}{l} \alpha_{r.l.} = 14, \beta_{r.l.} = 3,6 \\ \beta_n = 1,5; \alpha_n = 1,5 \end{array} \right\} \text{лампа кўрсаткичлари}$$

Кучланишнинг ортиши айникса чўғланма лампалар учун хавфли, масалан $U=110\%$ U_n бўлса лампа хизмат муддати 5 марта камаяди, ёки $U=0,115 U_n$ да хизмат муддати $D_{r.l.}=90$ соатни ташкил килади. Бу ҳолатларда кучланишни ростловчи воситалар кўлланлади.

Электр киздириш воситалари ҳам кучланиш оғишига сезгир бўлади, яъни уларнинг куввати кучланишнинг квадратига пропорционал бўлди. Худди лампалардагидек электр киздириш воситаларида кучланишнинг ошиши хизмат муддатини камайтиради, кучланишнинг пасайиши эса иш унумини камайтиради.

Электр моторларнинг барча кўрсаткичлари тармок кучланишига боғлиқ бўлади. Айникса асинхрон моторнинг айлантириш моментига кучланиш ўзгариши салбий таъсир кўрсатади. Мотор бу холда кўпроқ кизийди ва хизмат муддати камаяди. Масалан $\delta U=-10\%$ бўлганда айлантирувчи момент 19%га пасаяди. Айникса, кучланишнинг пасайиши моторни ишга тушириш режимларини кийинлаштиради, ёки ишлаб турган моторни тўхтаб қолишига олиб келади. Кучланишнинг пасайиши етарли жада бўлса, электр мотор ишга туша олишига текшириб кўрилади. Кучланишнинг ўзгариши электр мотор токини ва ундаги кувват йўқолишини сезгир олиб келади. Салт ишлаш токининг актив ташкил этувчиси (I_{av}) таъсари тескари реактив ташкил этувчиси (I_{ov}) эса тўғри пропорционал этижавий ток эса иккала ҳолатда ҳам ($+ \delta U$ ва $- \delta U$) ортади, токнинг

энг кам киймати номинал кучланишда бўлади. Электр моторлар учун одатда $\delta U \leq \pm 10\%$ деб белгиланган. Паст ёки юқори кучланишда мотор кизиб ишлайди ва унинг изоляцияси тез эскиради, хизмат муддати камаяди. Электр мотор изоляциясининг хизмат муддати кучланиш билан куйидагича боғланган:

$$D_x = D_n \beta^2 [\delta U]^2,$$

бу ерда β -юкланиш коэффициенти.

Кучланиш носимметрияси электр моторларда тескари U_2 , U_1 ва нейтрал U_0 кучланишларни юзага келтиради. Фазаларда турлича кучланишлар бўлади ва уларнинг кизишига олиб келади. Буларнинг олдини олиш учун, одатда сифатсиз кучланиш бўлганда, электр моторлар юкланишини 5-10% га камайтирилади.

Кишлок ва сув хўжалигидаги мавжуд нокулайликлар ва шароитлар электр ускуналарнинг техник эксплуатациясига алоҳида эътибор берилишини талаб киласди. Электр ускуналарнинг етарли эксплуатацион ишончлилигини саклаб туриш учун профилактик ва оператив техник каров ва таъмирларни ўз вактида сифатли килиб ўтказиш керак. Лекин бу тадбирларни кишлок ва сув хўжалиги шароитида амалга ошириш маълум кийинчиликларни туғдиради.

Барча электр ускуналари кичик майдонда компакт жойлашган саноат корхоналаридан фарқ килиб, кишлок хўжалигидаги электр истеъмолчилар жуда тарқоқ жойлашган ва хилма хиллиги билан ажратлиб туради. Бундан ташқари улар турли мухит шаронтида ва турлича юкланиш режимларида ишлайди. Бу эса режали техник каров ва таъмир тадбирларини бир хил вақтда ўтказишни кийинлаштиради. Графикни мураккаблаштиради ва уни бажаришни кийинлаштиради.

Электр ускуналарда техник каров ва таъмир муддатлари электр ускуналар жойлашган атроф мухит шароитига, электр жихозлар типига, сутка ва йил давомидаги юкланиш режимига, иш режимларига боғлик бўлади. Турли шароитларда ишлаётган ускуналарда бир хил муддатларда профилактик тадбирлар ўтказиш, техник хизмат кўрсатиш ва таъмир графигини смена, ой ёки квартал давомида текис режалаштириш, мураккаб бўлиб, электр монтёрларни иш унумдорлигини пасайтиради. Оператив хизмат кўрсатиш тадбирларини ўтказишни кийинлаштиради. Электр ускуналарни тўхтаб колишларини ўз вактида олдини олиш учун хар бир хўжаликда ёки обьектда навбатчи электромонтёр бўлиши керак, бу холда уларнинг бандлиги пасайиб кетади. Демак, хар бир электромонтёр бир неча обьектга хизмат кўрсатади. Бу холда электромонтёрлар транспорт ва алока воситалари билан таъминланиши керак.

Электр ускуналарнинг хилма хиллиги техник хизмат ва таъмнанни базасида кўплаб техник воситалар, асбоблар ва эҳтиёт қисмлар бўлиб талаб киласди. Кичик хўжаликларда эса сервис хизмати восита самараасиз ишлатилишига олиб келади, окибатда электр ускуналарни самараадорлиги пасайди. Демак, кишлок хўжалиги шароитидан

эксплуатация самарадорлигини пасайтирувчи объектив шароитлар мавжуд экан. Электромонтёрлар турли хил функционал вазифаларни бажаришига тўғри келади, йўл, транспорт воситалари, эҳтиёт кисмлар етарли эмас. Бу эса электротехники хизмат ходимлари малакасига ва техник куролланишига янада юкорирок талаблар кўяди.

Электр ускуналарнинг самараали эксплуатациясининг асоси бўлиб уларни тўғри танлаш хисобланади. Одатда электр ускуналар технологик ускуналар билан бир комплектда бўлади ёки технологик ва техник талаблардан келиб чиқиб танланади. Лойихалаштириш боскичида барча эксплуатацион шароитларни хисобга олиш қийин. Ҳакиқий шароит меъёрий лойиха шароитларидан фарқ қилиши мумкин. Бу ҳолда мавжуд ускуналарни тўғри танланганлиги текширилиб кўрилади. Бундан ташкари электр ускуналарнинг эксплуатация шароитларининг ёмонлаша боришини ҳар доим ҳам хисобга олиш мумкин бўлмайди. Танланган электр ускуналарни эксплуатация шароитларига текшириш, айниқса маъсул объектлар учун, жуда муҳим рол ўйнайди. Танлашда у ёки бу ечимларни кабул килиш чегаралаш принципига кўра ёки оптималлаштириш принципига кўра бажарилади.

Чегаралаш принципи – электр ускунанинг кўрсаткичлари мос факторлар таъсирида ёки шароитларда бўлиши, зарур қийматларига тенг ёки кичик бўлса. Масалан асинхрон электр мотор қувват бўйича танланса, унинг ҳакиқий юкланиш қуввати $P_{юкл}$, номинал қувватидан P_n кичик ёки тенг бўлиши зарур: $P_n \geq P_{юкл}$.

Оптималлаштириш принципи – жараён технологик талабларини ўрганиб, электр ускуна энг оптимал режимларни таъминлаш шарти бўйича танланади. Бу ҳолда оптималлаштириш мезонлари техник ёки иктисадий кўрсаткичлар бўлади. Электр ускуналарни танлашда куйидаги техник кўрсаткичлар хисобга олинади: климатик ишланганлиги ва жойлаштириш категорияси, бегона жисмлар ва сув томчилардан химояланиш даражаси, номинал кўрсаткичлар (v_n , I_n , P_n , n_n), кўшимча кўрсаткичлар, (ишга тушиб кўрсаткичлари, юкланиш кўрсаткичлари, химоялаш кўрсаткичлари) ва хоказо.

Электротехник ускуналар ва жихозлар маълум бир климатик шароитда ишлатиш учун ишлаб чиқарилади, ва у ишланишига караб жойлаштирилади. Бунинг учун куйидаги белгиланишлар кабул килинган (11-жадвал):

У – ўртача икlim шароитида; ХЛ – совук икlim шароитида; ТВ – намтропик икlim шароитида; ТС – куруқ тропик икlim шароитида; Т – нам ва куруқ тропик икlim шароитида; О – умумиклим шароитида.

Кишлоқ ва сув хўжалиги шароитлари учун электр ускуналар яна (С) ва (Х) – намлик ва кимёвий таъсириларга чидамли) бажаришларда ишлаб чиқарилади. Жойлашиш категорияси электр ускуналарда куйидагича белгиланади:

1 – очик атмосфера таъсирида ишлайди;

- 2 – иклим шароитлари кўрсаткичлари очик атмосферадан фарқ қилмайдиган биноларда (палатка, навес, кузов, металл деворли биноларда, тўсиклар остида ишловчи);
 3 – вентиляцияли ёпик биноларда сунъий микроиклим ҳосил килинмайдиган шароитда;
 4 – сунъий микроиклим ҳосил килинган шароитда ишлашга мўлжалланган;
 5 – ўта зах, кимёвий фаол газлари бўлган мухитда ишлашга мўлжалланган.

Электротехник жиҳозлар, ускуналар стандарт талабларига кўра кишлок ва сув хўжалигига камидаги (У) – климатик ишланишига эга бўлиши зарур. Одатда ҳарорат +40°C дан -45°C гача бўлган мухит мос келади.

Электр ускуналарнинг бегона жисмлар ва сув томчиларидан химояланиш даражасини стандартда шартли равишда X1PX₁, X₂ кўринишда белгиланган. Бу белгилар электр ускуналар паспортида ёки щитида ёзилади. Бу ерда X-жойлашиш иклими категориясини кўрсатади 1, 2, 3, 4, 5.

14-жадвал

Электр ускуналарнинг эксплуатация шароитларига қараб бажарилиши

Т. Р.	Бинодаги хоналар ва курилмаларнинг тури ва вазифаси	Жойлашиш категория- си, клима- тик тури	Химоя қобигининг ишланишига караб		
			Электр машиналар	Ишга тушириш, химоялаш воситалари	Ёритиш восита- лари
1	2	3	4	5	6
1	Хизматчилар хонаси, инкубаторийлар, иситилувчи омборлар	УХЛ4	IP44	IP23, IP40	IP20, IP21, IP31
1	2	3	4	5	6
2	Ёрдамчи хоналар, иситилмайдиган омборлар, тузатиш устахонаси	УЗ	IP44	IP21	IP32
3	Чорвачилик ва мева- сабзавот махсулотларини қайта ишлаш цехлари, мева- сабзавот омборлари	У2	IP44	IP20	IP32, IP43, IP53

4	Нам озуқалар тайёрлаш цехи, сут соғиши зали, техникани ювиш ва насос бўлимлари, парник, иссикхона, ёрдамчи иситилмайдиган хоналар	У5	IP44	IP23	IP53, IP54
5	Насос станцияси хоналари, минерал ўғитлар омбори, ургуларга кимёвий ишлов бериш жойи (агрессив мухит хоналар)	У5	IP44	IP44	IP54
6	Технологик курилмаларни дезинфекция килиш хоналари	У5	IP44	IP44	IP55, IP64
7	Дон кайта ишлаш пунктлари, чанг хоналар	У3	IP54	IP54	IP51 IP61
8	Иситилмайдиган омборхона, очик жойдаги навес остидаги (осма ёпик майдонча) электр ускуналар	У1, У2, УХЛЗ	IP44	IP54	IP23, IP53

X_1 – электр ускунанинг ички токли кисмiga бегона жисмлар тушиб тегишидан химояланиш даражасини кўрсатади. $x_1 = 0, 1, 2, 3, \dots, 6$;

X_2 – сув томчиларидан химояланиш даражаси $x_2 = 0, 1, 2, \dots, 8$;

X_1 – коэффициент куйидагича ёйлади;

$X_1=0$. Электр ускунанинг токли кисмларига электр техник хизмат ходимларни тегиб кетишидан химояланмаган;

$x_1=1$ электр ускунанинг токли ёки харакатдаги кисмларининг катта кисми туслиган. Унинг ички кисмига ёки токли кисмларига, диаметри ёки ўлчамлари 52,5мм гача бўлган каттиқ жисмлар ўтиши мумкин;

$x_1=2$. Электр ускуналарнинг токли кисмига ёки ичига одам бармоғи ўтади ёки 12,5 мм ўлчамли каттиқ жисмлар тушиши мумкин;

$x_1=3$ Электр ускунанинг ички кисмига иш куроллари, симлар, ўлчамли 2,5 мм дан катта каттиқ жисмлар тушишидан химояланмаган;

$x_1=4$ Ўлчами 1мм дан катта каттиқ жисмлардан химоя килинган;

$x_1=5$ Каттиқ жисмлар, чанг ва бошқа унсурлардан химоя килинган;

$x_1=6$ Электр ускунанинг токли кисмлари тўлик химоя килинган, герметик ишланган;

X_2 = коэффициент куйидагича ёйлади;

$x_2=0$ Электр ускуна сув томчиларидан химоя килинмаган;

$x_2=1$ конденсатланган сув томчилари ва вертикал тушаётган сувдан химояланган;

$x_2=2$ Сув томчиларидан химоя килинган, 15° бурчак остида тушаётган сув томчиси электр ускунанинг токли кисмларига тушмайди;

$x_2=4$ Сачраган сувдан химояланган ҳар қандай йўналишда сачраган сув электр ускунага зарар келтирмайди;

$x_2=5$ Сув тўлкинларидан химоя килинган;

$x_2=6$ Киргок бўйи сув тўлкинларидан химояланган;

$x_2=7$ Сувга ботишдан химоя килинган. Стандартда кўрсатилган вакт давомида (1 – 2 соат) сувда туриши мумкин;

$x_2=8$ Сув остида узоқ, чегараланмаган вакт ишлай олади. Меъёрий кийматгача бўлган босимда сув остида ишлаганда унинг ички кисмига сув ўтмайди. Қишлоқ ва сув хўжалигидағи электр ускуналар химояланиш даражаси. IP23, IP30, IP31, IP41, IP54, IP55 дан юқори бўлиши керак.

Қишлоқ ва сув хўжалигига уч фазали кучланиши $= 380/220$ В ўзгарувчан ток ишади. Демак электр истеъмолчилар кучланиши ҳам тармок кучланиши тенг бўлади. Кучланишни мослаш учун фаза чулғамлари ўзаро учбурчакдан юлдузгача қайта уланиши мумкин.

Кувват ва ток бўйича танланши. Бунда иш машинаси учун зарур кувват аникланиди ва ундан кам бўлмаган кувватли мотор олинади. Яна иш машинасини юкланиш диаграммаси мухим рол ўйнайди. Агар кувват кам ўзгариб турса $\Delta P \leq 20\%$, ўртacha кувватга қараб танланниши мумкин. Доимо ўзгариб турувчи юклама бўлса, таъсир этувчи қиймати бўйича яъни ўртacha квадрат кувват бўйича танланади.

Демак ўртacha, квадрат ҳақиқий кувват аникланилиб, ундан кам бўлмаган кувватли мотор олинади. $P_{\text{ом}} \geq P_{\text{иш.м.}}$ Бу мотор момент бўйича оптичка юкланишга текшириб кўрилади.

Электр аппаратлар, ишга тушириш – химоя воситалари асосий kontaktлардаги ток катталигига қараб, $I_{\text{ин}} \geq I_{\text{иш}}$ шартидан олинади. Яна химоя воситаларининг ўрнатилган токи (ишга тушиш токи) хисобга олинди: $I_{\text{ва}} \geq K_i I_{\text{иш}}$ бу ерда:

K_i – химоя воситасининг ишга тушиш токини химоя тармоғининг иш токига нисбати, 15-жадвалдан аникланади. Киздириш ускуналари зарур кувват бўйича танланади. Ҳисобий кувват иссилик баланс тенгламасидан аникланади. Электротехник саноатимиз ўзаро алмаштирувчи турли хил тип – ўлчамли электр жиҳозлар ишлаб чиқармокда. Уларни техник мезонлар бўйича танланганда бир хил кўрсаткичларга эга бўлишимиз мумкин. Янада мукаммалрок танлаш учун электр ускунанинг иктисидий кўрсаткичларини хисобга олинади ва энг самарали ечимлар кабул килинади.

Химоя воситаларининг ўрнатилган токлари

Т. р	Химоя аппарат турлари	Химоя воситаларининг номинал токининг тармок иши токига нисбати					
		Чўф- ланма лампа	ДРЛ типли лампа	Люмне сент лампа	Электр мотор	Электр мотор- лар гу- рухи	Электр кизди- риш восита лари
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Эрувчи санагич	1,0	1,2	1,0	$k_{нт}/\alpha$	$k_{г.нт}/\alpha$	1,1...1,3
2	Иссиклик ўзгичли автоматик ажраткич	1,0	1,4	1,0	1,2	1,2	1,1...1,2
3	Комбинацияли ўзгичли автоматик ажраткич	1,4	1,4	1,0	1,5	$1,5k_{г.нт}$	1,2...1,4
4	Иссиклик релеси	—	—	—	1,0...1,1	—	1,1...1,2

Изоҳ: $k_{нт}$ – электр моторни ишга тушиш токининг карралиги; α – ишга тушиш шароити коэффициенти; $\alpha = 2,5$ – енгил пуск ($t_{нт} \leq 2,5$ с.); $\alpha = 1,5$ – оғир пуск ($t_{нт} = 2,5...10$ с.); $k_{г.нт}$ – электр моторлар гурухининг ишга тушиш токининг карралиги.

Жадвалда: α – электр моторларни ишга тушиш коэффициенти
 $\alpha = 2,5$ – кам ишга тушиш шароити
 $\alpha = 1,6...2,0$ – оғир ишга тушиш, т.е. 10-3 ишга тушиш.

$$K_n = \frac{I_{нт}}{I_n} - \text{ишга тушиш токининг карралиги } K_n = 5...7.$$

Бу холга факат мазкур ускунани эмас, ундан фойдаланиш оқибатида юзага келадиган технологик объектлар, электр таъминот тармоклари кўрсаткичлари (шароитлар) ўзгаришлар хам хисобга олинади. Яъни электр ускунани танлашда истеъмолот (-электротехнология) – технологик жараён – (с-служба) хизмат кўрсатиш комплекси яхлит куриб чикилиши зарур. Бунда бирламчи маълумотлар 4 гурухга ажратилади:

1 – электр таъминот шароитлари (таъминловчи трансформатор куввати паст кучланишли тармок узунлиги ва сим маркаси...)

2 – фойдаланиш шароитлари (вазифаси, куввати, айланишлар сони, сутка, йил давомида юкланиши, бандлиги, тўхтаб колиш муддатлари (руҳсат берилган), тўхтаб колишдан юзага келувчи заарар).

3 – равон ишлаб туришини бузувчи омиллар (иклим – шароитлари – атроф мухит шароитлари авария режимлар сони, структураси).

4 – техник эксплуатация кўрсаткичлари (техник хизмат кўрсатиш харажатлари, тўхташлар сони, тўхтаб колишлар давомийлиги).

Икки хил вариантни кўриб чиқамиз

1 – умумий шароит учун ишланган электр мотор

2 – ишончлилиги оширилган қишлоқ хўжалиги учун маҳсус ишланган мотор.

Электр ўскуналарнинг баланс киймати K_1 ва K_2 .

Таъмир харажатлари Z_{p1}, Z_{p2}

Тўхтаб колишдан технологик зарар Y_1, Y_2 .

Ишончлироқ электр мотор кимматроқ бўлади: $K_2 > K_1$, лекин таъмирлаш харажатлари ($Z_{p1} \geq Z_{p2}$) ва технологик зарар кўпроқ ($Y_1 > Y_2$) бўлади, чунки иккинчи вариантда мотор камрок тўхтаб колади, таъмирлар кам бўлади. Буларни хисобга олиб биринчи ва иккинчи вариантлардаги келтирилган харажатлар:

$$Z_1 = EK_1 + Z_{p1} + Y_1 + Z_{np} \quad (1)$$

$$Z_2 = EK_2 + Z_{p2} + Y_2 + Z_{np} \quad (2)$$

Ечим самарали бўлади, агар $Z_2 < Z_1$ бўлса ёки $Z_2 - Z_1 < 0$ кийматларини кўйсак:

$$K_2 - K_1 < [(Z_{p1} + Y_1) - (Z_{p2} + Y_2)]E^{-1} \quad (3)$$

Демак, қишлоқ ва сув хўжалиги шароитида кўшимча харажатлар эксплуатацион харажатлардан кам бўлсагина самарали бўлади. Одатда капитал харажатларни копланиш муддати $T = 1/E = 1/(0,15+0,16) = 5$ йилдан кам бўлсагина иктисодий жихатдан самарали деб хисобланади.

Йиллик харажатларни тўхташлар интенсивлиги билан боғлаб кўрамиз.

Капитал таъмир киймати $K_{k.p.1}$ ва $K_{k.p.2}$ бўлса, харажатлар $Z_{p1} = \lambda_1 K_{k.p.1}$; $Z_{p2} = \lambda_2 K_{k.p.2}$ кўринишда бўлади. Ишончлироқ вариантда тўхташлар р-га камаяди ва ишончлилик кўрсаткичларининг боғликлиги $\lambda_2 = \lambda_1(1-p)$ бўлади. $K_1 = K_{p1} = K_{p2}$ деб хисоблаб, (3) ифодадан электр ўскуналарни иктисодий мезонлар бўйича танлаш шартини оламиш:

$$\frac{K_2 - K_1}{K_1} < \frac{\rho \lambda_1 (1 + Y_*)}{E}, \quad (3.4)$$


бу ерда $y = \frac{V}{K_2}$ – электр моторни бир марта тўхтаб колишига тўғри келувчи нисбий технологик зарар;

Y – тўхташдан келган зарар микдори;

K_2 – капитал таъмир харажатлари.

Иктисодий нуқтаи назардан самаралироқ электр ўскуналар танлаш мезонлари факат атроф мухит шароити кўрсаткичларига боғлиқ бўлмай, балки электр ўскуналарнинг тўхтаб колишилари интенсивлиги билан, алмаштирилган самарадорли, ўскуналар салмоги билан, тўхтаб колишилар оқибатида юзага келувчи технологик зарар билан аникланади. Электр ўскуналарнинг бажарилшини иктисодий мезонлар бўйича танлаш учун (3.4) иборадан янги ишланишли курilmанинг рухсат этилган кимматлашиш микдори аникланиб янги курilmalma нархларининг хисобий кийматлари

ҳақиқий (прайскурант бўйича) кийматлар билан солиштириб қўрилади, натижада такомиллаштирилган ва нисбатан янги электр курилма олинади.



30-расм. Иктиносий критерийлар бўйича электр моторнинг самарали ишлаш зоналарини танлаш графиклари.

Технологик зарар $u < 1$ дан кам бўлганда, янги электр моторларни кўллаш тўхтаб колишлар интенсивлиги юқори бўлгандагина максадга мувофиқ бўлади. ($\lambda > 0,1$): Юқори намликни, кимёвий фаол моддали ток ўтказувчи чангли мухитларда ва шунга ўхшаш биноларда ҳамда оғир режим шароитлари ишловчи моторларда.

Электр ускуналарни куввати бўйича танлаш электр ускуналар кувватини танлаш масаласини келтирилган харажатлар мезони бўйича бажарилиши мумкин. Уларнинг техник кўрсаткичлари бўйича танланганда электр мотор кувватини технологик машина кувватига мос танлаш ҳар доим ҳам тўғри аник бўлавермайди, яъни электр ускуна куввати катта ёки тенг бўлиши мумкин. Кўплаб ускуналар кабул килинганда бу фарқ катта зарарга олиб келиши мумкин. Камроқ кувватли вариант кабул килинса ишончлилиги пасаяди, каттароқ кувватли кабул килинса, капитал харажатлар ортади, энергетик кўрсаткичлар пасаяди. Иктиносий мезон ҳар бир тип-ўлчамли электр ускунанинг максадга мувофиқ юкланиш диапазонини аник белгилаш имконини беради.

Бу диапазон юкланишнинг иктиносий самарали диапазони дейилади. Бу диапазон ҳар бир электр ускунанинг кутиладиган эксплуатация шароитидан, тип-ўлчамидан (размеридан) келиб чиқиб, келтирилган харажатлар тенгламаси таҳлилидан аникланади. Бу диапазон кўйидаги 16-жадвалда келтирилган.

Ҳисобларга асосланаб, ишлаб турган моторлардан 15–20% кимматрок бўлган кишлоқ ва сув хўжалиги электр моторлари учун самарали фойдаланиш зоналари аникланган.

Графикдан кўриниб турибдики, янги кишлоқ ва сув хўжалиги электр моторларнинг кўлланилиши ҳар қандай тўхтаб колишлар интенсивлиги λ ва тўхтаб колишларнинг камайиш микдори ρ да иктиносий самарали бўлади, қаочонки технологик зарар $u > 1$ бўлса, яъни масъул технологик тизимларда.

16- жадвал

Асинхрон моторларни юкланишининг иктисодий самарали ораликлари

т/р	Моторнинг номинал куввати, кВт	Юкланиш ораликлари (кВт) эксплуатация шароитларида		
		Енгил	Ўрта	Оғир
1	2	3	4	5
1	1,1	0,60 ... 1,10	0,50 ... 1,00	0,45 ... 0,95
2	1,5	1,11 ... 1,50	1,01 ... 1,40	0,96 ... 1,30
3	2,2	1,51 ... 2,20	1,41 ... 1,90	1,31 ... 1,90
4	3,0	2,21 ... 3,00	1,91 ... 2,80	1,91 ... 2,60
5	4,0	3,01 ... 4,00	2,81 ... 3,70	2,61 ... 3,50
6	5,5	4,01 ... 5,50	3,71 ... 5,20	3,51 ... 5,00
7	7,5	5,51 ... 7,50	5,21 ... 6,30	5,01 ... 6,00
8	11,0	7,51 ... 11,00	6,31 ... 10,00	6,01 ... 9,20
9	15,0	11,10 ... 15,00	10,10 ... 13,00	9,21 ... 12,50
10	18,5	15,10 ... 18,50	13,10 ... 17,00	12,60 ... 16,00
11	22,0	18,60 ... 22,00	17,10 ... 20,00	16,10 ... 19,00

17-жадвал

6 ... 10/0,4 кВ кучланиши таъминловчи трансформаторларни
юкланишининг иктисодий самарали ораликлари

Т. р.	Юклама тури	Трансформаторнинг номинал куввати, кВ·А			
		25	63	160	400
1	2	3	4	5	6
1	Коммунал-маший истеъмолчилари	45 гача	76...120	151...315	346...630
2	Ишлаб чиқариш объектлари	45 гача	86...125	161...320	356...620
3	Аралаш	50 гача	86...115	151...295	331...565
4	Товук фермаси	45 гача	86...115	151...295	331...560
5	Сут товар фермаси	45 гача	86...115	146...300	331...570
6	Чўчка бокиш фермаси	50 гача	91...125	151...295	331...560
7	Иссикхона	55 гача	96...130	171...360	401...740
8	Дон тозалаш пункти	65 гача	111...155	206...405	451...820

Кишилек ва сув хўжалигидаги электр юритмалар эксплуатациясида турли аварияли холатлар юзага келади; жумладан технологик ортиқча юкланиш, тўлиқсиз фазада колиши ва фазалар носиметрияси, роторни сикилиб колиши, совитиш шаронтининг ёмонлашуви, изоляциясининг намланиши ва бошталар. Бу авария холатларда электр ускуналар (мотор)

ишдан чикмаслиги учун у ишончли химоя килиниши ва тармоқдан ўз вактида ажратилиши зарур.

Электр моторларни технологик ортиқча юкланиши деб технологик машиналарнинг каршилик моменти ёки тезлиги ўзгариши оқибатида моторларда ортиқча ток бўлишига айтилади бу ҳолда моторлар кизиб ишлайди, изоляцияси ортиқча қизишдан эскиради, ўзининг изоляцияловчи хусусиятларини йўқотади, эластиклиги кетади, секин аста емирилади ва яроксиз холга келади.

Ишлаб турган мотор учун тўликсиз фазада ишлаш режими хам ортиқча юкланишга олиб келади. Тўликсиз фазада ишлаш режими бирор фазаси узилганда ёки эрувчи саклагич эриб кетганда, уланиш жойларида носозликлар бўлганда юзага келади. Бу ҳолда фазалар орасида ток ва кучланишлар кайта таксимланади, мотор тез ишдан чикади, ишлаб турсада, у кизиб кетади. Тўликсиз фазада ишлаш режимига айниқса кам ва ўрта кувватли моторлар сезгир бўлади. Масалан $P>20\text{кВт}$ ли моторлар учун ортиқча юкланиш 50% бўлганда хавфли бўлса, $P\leq20\text{ кВт}$ кувватли моторларда 25% ортиқча юкланиш хавфли режимлардан хисобланади. Мотор бу ҳолда киска туташув режимида колади. Мотор тезда куйиб кетади, чунки чулғамлардан (5-7) I_a токи окади 10 – 15 сек. да мотор харорати рухсат берилган кийматидан ортиб кетади. Кичик ва ўрта кувватли моторларда қизиш доимийси кичик бўлади ва роторнинг тўхтаб қолиши катта хавф тутдиди.

Химоя воситаларига кўйиладиган асосий талаб шундан иборатки, улар электр истеъмолчиларни турли нононал ва авария режимларида қизишига йўл кўймасликлари тармоқни ўз вактида ажратишлари лозим. Химоя воситаси моторни ортиқча юкланишида унинг кувватидан тўларок фойдаланиш имкониятини бериши, яъни рухсат берилган хароратга якин хароратда ишга тушиши зарур. Киска муддатли ортиқча юкланиш режимларидан эса мотор ишончли ишлаб туриши лозим. Шу билан бирга химоя воситалари ўта юкори юкланишларда моторни тармоқдан ўз вактида, тез ажратиши ва тез совиб яна кайта ишга туширилишига тайёр бўлиб туриши лозим. Улар кишилок ва сув хўжалиги шароитларида ишончли ишлаб туришлари, фойдаланишга кулагай бўлишлари, турли режимларда универсал бўлишлари максадаг мувофиқ бўлади. Бизга химоя воситаларининг кўплаб турлари маълум. Улар вазифасига кўра уч гурухга бўлинади.

1. Maxsus химоя воситалари, маълум бир кўрсаткич бўйича ишга тушади, бирор хил авария режимидан химоя килади.

Бу курилмаларга ЕЛ – 8, ЕЛ-10, Е – 511, РОФ, РНФ киради, улар тўликсиз фазада ёки фазалар носимметриясидан химоя килади. Сакловчи муфталар – роторни тўхтаб қолишидан химоя килади. ЗОУП, РУД – изоляция қаршилиги меъёрдан пасайиб кетганда тармоқни ажратади.

2. Универсал воситалар бир неча авария режимларидан химоя килади. Бунда моторнинг бирор бир катталиги, масалан ток бўйича назорат килиниши мумкин. Бу гурух воситаларига РТТ, РТЛ, ТРН, ТРА – иссилик релелари, УВТЗ, ФУЗ ва бошка қизишдан химоя воситалари.


3. Учинчи гурух химоя воситаларига комплекс химоя воситалари киради, улар барча авария режимлариде электр моторларни химоя килади, бир неча кўрсаткичлар бўйича ишга тушиши мумкин. Бу гурухга УЗ – 1, ШЭП – 5802 бошқариш станцияси, «Каскад» комплекти ва бошқалар киради.

Назорат килинаётган катталикка караб, барча химоя воситалари бўлиши мумкин ток, иссиклик, харорат, фазавий, кучланиш ва комплексли бўлади. Химоя воситасини танлаш учун авария режим структурасини аниклаш керак. Авария режимидаги энг муҳим кўрсаткични белгилаб олиб, конкрет электр куч қурилмасининг катталиклари ва кийматлари бўйича химоя воситасининг ишга тушиш катталиги (уставка) аникланилади. Изланишлар натижасида ҳар бир химоя воситасининг самарали фойдаланиш ораликлари белгиланган. Нисбатан доимий, кам ўзгарувчи юкламали электр моторларда иссиклик релеси тавсия қилинади. Доимий юкланишли моторлар учун фаза ўзгаришларига сезгир химоя воситалари ўрнатилади (насос, вентиляторлар учун, 18- жадвал).

Тез ўзгарувчи юкламали, чангли бинолардаги моторлар учун (дон эзгич – майдалагичлар, ёғоч арралар) ёки тез – тез қайта ишга тушиб турувчи моторлар учун (дозаторлар) мотор чулғамларига ўрнатилган кизишдан сакловчи химоя воситалари тавсия қилинади (УВТЗ, ЎЗ).

Электр ускуналарнинг иш самарадорлиги бажарилган бирлик иш микдорига боғлиқ бўлиб, турли факторлар билан аникланади.

Айниқса истемолчилар қуввати муҳим рол уйнайди. Қишлоқ ва сув хўжалигига кўплаб автоматлаштирилган электр юритмаларни кўлланилиши электр юкламаларни тўғри танлашини талаб килади. Қишлоқ ва сув хўжалигидаги электр юритмаларнинг самарадорлик мезонлари ва уларнинг юкланиши орасидаги боғлиқлик мураккаб, ноҷизикили ҳарактерга эга. (31-расм).



31-расм. Электр моторнинг иктисодий самарали юкланиш оралигини аниклаш учун графиклар.

18-жадвал

Турли корхоналардаги электр юритмалар учун химоя воситалари

t/p	Корхона, объект номи	Иш машинасининг номланиши	Электр мотор куввати Р, кВт	Тавсия этиладиган химоя воситаси
1	2	3	4	5
1	Фермаларда	Озука тарқатиш ва гўнг тозалаш транспортёrlари	P < 1,1 P > 1,1	РТЛ, РТТ ФЎЗ-М, УВТЗ-1М
		Минорасиз сув насослари	P < 1,1 P > 1,1	РТЛ, РТТ ФЎЗ-М
		Минорали сув насослари	P > 11 P < 11	РТЛ, ТРН, РТТ ФЎЗ-М
		Вентилятор, электрокалорифер	P < 4 4 < P < 11 P > 11	РТЛ, ТРН, РТТ РТЛ, РТТ ФЎЗ-М
		Вакуум насоси	Хар кандай	РТЛ, РТТ, ФЎЗ-М
2	Озука цехи, очик майдонлар	Транспортёр	P < 1,1 P > 1,1	РТЛ, РТТ, ФЎЗ-М УВТЗ-1М
		Озука майдалагич, эзгич, аралаштиргич	Хар кандай	УВТЗ-1М
3	Парник, иссикхона	Насос	P < 1,1 P > 1,1	РТЛ, РТТ ФЎЗ-М
		Тупрокка ишлов бериш машиналари	P < 1,1 P > 1,1	РТЛ, РТТ ФЎЗ-М
4	Насос станцияси	Асосий агрегат	P < 1,1 P > 1,1	РТЛ, РТТ, ФЎЗ-М УВТЗ-1М, УЗ-1
		Ёрдамчи агрегатлар	P > 1,1 P < 1,1	РТЛ, РТТ ФЎЗ-М
5	Хўжалик хусусий сугориш насослари	Насос, жумладан сув остида ишловчи	P < 1,1 P > 1,1	РТЛ, РТТ ФЎЗ-М

Паст юкланишларда оширилган кувватли электр мотор қабул килинганда электр юритма паст энергетик кўрсаткичларга эга бўлади. Юкланишнинг оширилиши электр юритмаларнинг энергетик

кўрсаткичларини оширади, лекин бунда электр мотор кизиб ишлайди унинг ишончлилиги пасаяди. Факат оптималь юкланишдагина электр мотор самарали ишлайди, харажатлар йигиндиси минимал бўлади. Электр моторларни таълашда юкламадан фаркли кувватли моторлар олинса, хўжалик учун кўшимча харажатлар ортади, технологик зарар юзага келади. Электр моторларни оптималь юкланиши бўйича таълашнинг максади хар бир холатни яхши ва ёмон томонларини кўрсатиб, уларни солишириб, самарадорлик мезонларини топиб, электр моторларни самарали эксплуатацияси мезонлари бўйича энг кулагай варианtlарни аникланашдан иборатдир. Жумладан самарадорлик мезонларидан бири сифатида мотордаги истрофлар йигиндиси олиниши мумкин.

Электр моторнинг юкланишини ундаги кувват истрофлари йигиндиси бўйича оптимальлаштириш мумкин. Электр моторлар назариясида аникланилиши бўйича мотордаги кувват истрофларни йигиндиси юкланиш коэффициенти $\beta = P_{\phi}/P_n = \sqrt{P_x/P_k}$ га тенг бўлганда, минимал бўлади, бу ерда P_x , P_k – моторни салт ишлаши ва киска туташув кувват истрофлари.

Юкоридаги ифодада электр таъминот тизимидағи истрофлар ҳисобга олмаган. Реал фактор, шароитларни ҳисобга олиб электр моторларни юкланиш режимларини оптимальлаштиришда факат моторни эмас, бутун маъба – электр истеъмолчи – технологик агрегат – ҳизмат кўрсатиш ($M - \mathcal{E} - T - X$) системани таҳлил килиш зарур.

Электр моторни барча кўрсаткичларини ҳисобга олган ҳолда юкланиш коэффициенти кўйидагича аникланади:

$$\beta = \sqrt{\frac{CP_x + K\vartheta \cdot q_x}{CP_k + K\vartheta \cdot q_k}},$$

бу ерда $C = 1,1 \dots 1,2$ – Электр таъминот тизими ҳисобига кўшимча истрофларни ҳисобга олувчи коэффициент.

K_U – реактив кувват эквиваленти, электр истеъмолчининг реактив куввати ҳисобига тармокда юзага келадиган актив кувват йўқотилиши ($K_U = 0,12 \dots 0,18 \text{ кВт/кВар}$)

q_x , q_k – салт ишлаш ва киска туташув реактив кувватлари, (нисбий катталикларда).

Агросаноат мажмуасида турли технологик машиналар электр юритмалари учун тавсия этиладиган химоя воситалари 15-жадвалда келтирилган.

Электр моторда магнитланиш реактив куввати унинг киска туташув реактив кувватидан (соилиш куввати) доим катта бўлади, яни $\beta_2 > \beta_1$ маъба электр истеъмолчи технологик агрегат ҳизмат кўрсатиш системасида кувват истрофи бўйича оптималь юкланиш моторнинг фойдали иш коэффициенти бўйича белгиланган оптималь юкланишидан доим катта бўлиб колади. Турли хил мезонлар бўйича оптималь юкланиш турлича бўлиб колади ($\beta_1 = 0,7 \dots 0,8$; $\beta_2 = 0,8 \dots 0,95$;) ва эксплуатация шароитларини комплекс ўрганилганда, реал факторларни ҳисобга олинганда, оптимальлаштириш

натижаларига аникликлар киритилиши мумкин. Шу билан биргаликда асинхрон моторларнинг энергетик кўрсаткичлари юкланиш режимлари ўзгарганда турғун бўлиб колишини айтиб ўтиш лозим.

Юкланишнинг оптимумдан ±30%га ошишига олиб келади. Факат юкламанинг 40% ва ундан пастга кетиши фойдали иш коэффициентининг тез пасайишига олиб келади. Электр юритмадаги кувват исрофини тубдан камайтириш, энергетик кўрсаткичларни яхшилаш учун электр моторларни эксплуатацияда тўгри танлаш билан биргаликда моторларни лойихалаш ва тайёрлаш жараёнидаёқ реактив кувватларни мувозанатловчи элементлар билан ишлаб чикиш зарур. Кишлок ва сув хўжалиги электр тармоқларидағи истеъмолчиларнинг тарқоклиги тармоқлар узунлигининг мезёридан катталиги, кайта - кайта (4-5 марта) трансформацияланиши электр таъминот тизимининг фойдали иш коэффициенти паст бўлишига ва бутун манбаа - электр истеъмолчи - технологик агрегат - хизмат кўрсатиш системасининг энергетик кўрсаткичларининг паст бўлишига олиб келади.

Электр ускуналарнинг фойдаланиш шароитлари. Электр ускуналарнинг фойдаланиш шароитлари унинг сутка ва йил давомида юкланиши, ишга тушириш ва ишлатиш режимлари, иш машиналарининг электр ускуналар ишончлигига бўлган талаблари билан аникланади. Кишлок ва сув хўжалиги ишлаб чиқариши мавсумийлиги билан ажralиб туради. Бу эса уларнинг йил давомида фойдаланиш вактини 500...1000 соат бўлишини аниклади ($T_{ур} = 800$ с.). Бу холатлар электр ускуналарнинг эксплуатация кўрсаткичларини пасайишига олиб келади. Айниқса ёпик фермерларда электр ускуналар тўхтаб турганда агресив муҳит таъсирида узок вакт бўладилар, бўнга улар ҳаводан намликни изоляциясига шимдириб олиб ишончлилигини пасайтирадилар. Буларни олдини олиш учун электр ускуналар узок муддат ишлатилмай коладиган бўлса, уларни консервация килиш тавсия килинади. Кишлок ва сув хўжалигига турли технологик сабабларга кўра (ишлов берилётган материалларни бир хилмаслиги, ва бошқалар) технологик машина ва ускуналарнинг юкланиш режимлари ўзига хос бўлади. Бу эса уларнинг электр моторларини нотекис юкланишига олиб келади. 50% электр моторлар тез ўзгарувчи ва ўзгарувчи юкланишга эга бўлиб, натижада улар титраб ишлайди, изоляцияси емирилиб, ишончлилиги камаяди. Факат вентиляторлар ва насослар бундан мустасно. Умуман электр моторларнинг 25% дан ортиғи 35%гача юкланиш билан ишлайди. Электр моторларни тўйлик юкланмаслиги уларнинг иктисадий самарадорлигини ва уларнинг ресурсларидан фойдаланиш даражасини пасайтиради.

Кишлок ва сув хўжалигига замонавий технологик тизимларнинг кўлланилиши электр ускуналар ишончлигига талабларни ошишига олиб келади 35 – 40% электр моторлар мавсул технологик жараёниларда ишлаб турибди ва уларнинг 1 – 2 соатга тўхтаб қолиши катта иктисадий зарар кўрилишига олиб келади. Бу эса электр ускуналарнинг эксплуатацион ишончлилигини ошириш тадбирларига сарфланган харажатларни ўринли эканлигини кўрсатади.

Электр ускуналарнинг фойдаланиш шароитларининг мухим қисми атроф мухит шароитларидир. Қишлоқ ва сув хўжалиги оғир атроф мухит шароити билан ажралиб туради; бу юкори намлик, кимёвий актив моддалар, чанг ва технологик ифлоспанишлар ва ҳоказо. Ташки мухит омиллари климатик, биологик ва механик таъсиirlар комплексидан иборат бўлади. Юкори намлик таъсирида электр ускуналардаги изоляция катлами тез эскиради, ўзининг изоляцияловчи хоссаларини йўқотиб, электр ускунанинг ишдан чикишига олиб келади, намлик $\phi > 60\%$ бўлганда металл юзаларда коррозия – емирилиш жараёни бошланади. Айникса чорвачилик ва парандачилик фермаларида ҳаво таркибида кимёвий фаол моддалар бўлиб, улар юкорида кўрсатилган емирилиш жараёнларини тезлаштиради, электр ускунанинг соз ишлаш муддатини камайтиради. Изоляция кобигининг намланиши унинг диэлектрик хоссаларини пасайтиради, айникса электр ускуна ишлатилмай турганда бу жараён тезлашади. Ҳаво таркибида аммиак бўлганда намлик юкори бўлиб, харорат ўзгариб турса, изоляция қаршилиги тез пасая боради.

Қишлоқ ва сув хўжалигида 3-5% моторлар чангли мухитда ишлайди. Чанг электр жихоз устига ўтириб, намлик ва агрессив мухитни ушлаб туради ва емиради, моторларни совутиш шароитларини ёмонлаштиради, уларни оптика кизишига олиб келади. Чорва фермаларида қуруқ омухта ем берища чанг чиқиб агрессив мухит таъсирини янада мураккаблаштиради. Бу холда чанг зарралари электр ускуналарнинг нам юзаларига ўтириб, турли хил салбий оқибатларга, масалан моторларни тормозланиб колишигача олиб келади.

Мева, сабзавот, дон саклаш ва кайта ишлаш пунктларида турли микроорганизмлар, кемирувчилар, заракунандалар кўпайиши учун қулай шароит мавжуд бўлади. Улар электр ускуналарнй емирилишига, тез ишдан чикишига олиб келади. Демак электр ускуналарни танлашда, уларга техник эксплуатация тадбирларини белгилашда атроф мухит шароитларини албатта хисобга олиш зарур.

Электр таъминоти шароитлари. Саноатдаги истеъмолчилардан фарқ килиб, қишлоқ ва сув хўжалиги истеъмолчилари турли кувватли, юкланишда, бир ва уч фазали бўлади. Кўпинча ҳаво электр узатиш тармоқлари оркали таъминланади. Таъминловчи трансформатордаги кувват исрофи микдорини солишишир кўрамиз:

$$P_x 3_x 8760 + P_k 3_k \tau (S_{uec} / S_n)^2 = 2P_x 3_x 8760 + 2P_k 3_k \tau (S_{uec} / 2S_n)^2$$

S_n, S_{uec} – куч трансформаторининг нормал ва чегаравий юкланиш куввати;
 P_x, P_k – куч трансформаторининг киска туташув ва салт ишлаш электр кувват йўқолишлари, Вт
 $3_x, 3_k$ – 8760 соат ва т вактда кувват йўқолишларида келтирилган ҳаражатлар.
Бу ерда:

$$\frac{S_{uec}}{S_n} = \sqrt{\frac{2P_x 3_x 8760}{P_k 3_k \tau}}$$

Юклама хисобий юкланишдан ошганда иккала трансформаторни улаш, кам бўлганда эса бир трансформаторда ишлаш мақсадга мувофиқ бўлади. Кучланиши $35/10$ кВ, номинал куввати $1\dots6,3$ МВА, тўла кувватлар нисбати ўртача бўлганда чегаравий юкланиш микдори $S_{\text{нег}}=100-110\%$ S_n , бўлади. Бу ерда яна реактив кувватни узатиш учун исроф бўлаётган актив кувватни хисобга олиш зарур. Бунинг учун энг самараали трансформаторлар сонини аниқлаш учун реактив кувват исрофлари хам актив кўринишга ўтказилади:

$$P_z = n(P_x + k_p Q_x) + \frac{1}{n}(P_k + k_p Q_k) \beta^2$$

$k_p = 0,15\dots U = 6\dots 10$ кВ бўлганда

$k_p = 0,08\dots U = 35\dots 110$ кВ бўлганда

Q_x, Q_k – салт ишлаш ва киска туташув реактив кувватлари.

Юклама ўзгарганда бир хил кувватли кўшимча трансформаторни улаш куйидагича аникланилади: п та параллел ишлаб турган трансформаторларда юклама ортганда кўшимча трансформаторни улаш шарти; агар жами кувват S_2 куйидагича бўлса:

$$S_2 S_n \sqrt{\frac{(n+1)(P_x + K_p Q_x)}{n(P_k + K_p Q_k)}}$$

Юлама камайганда бирор трансформаторни ажратиш шарти:

$$S_2 \langle S_n \rangle \sqrt{\frac{(n+1)(P_x + K_p Q_x)}{n(P_k + K_p Q_k)}}$$

Реактив кувватлар куйидагича аниклананди:

$$Q_x = \frac{i_x}{100} S_n, \quad Q_k = \frac{U_k}{100} S_n,$$

бу ерда i_x, U_k – салт ишлаш токи ва киска туташув кучланиши, %


Турли кувватли трансформаторларни улаш – ажратиш шартлари график усулда аникланилади (32- расм).

Графикда кам, ўрта ва йирик кувватли трансформаторларни алоҳида (1,2) ва паралел ишлаганда (3) келтирилган кувватларининг юкламага боғликлиги кўрсатилган.

Чизикларнинг кесишган жойлари самараали режимларни кўрсатади. I – бўлимда кам кувватли, II – йирик кувватли трансформаторни уланиш, III – иккала трансформаторни параллел ишлатиш режимларини кўрсатади. Бунда барча ораликларда кувватлар исрофи минимал бўлиб колади.

Кўпчилик электр ускуналар нотекис юкланиш билан ишлаб туради. Масалан кишлоқ ва сув хўжалигидаги 30% электр юритмалар ўзгарувчан юкламага, 20% эса тез ўзгарувчи юкламага эга. Кишлоқ трансформатор пунктларида юкламанинг ўртача кийматидан оғиши $\pm 50\%$ гача ташкил килади. Уларда юклама сутка давомида ва йил бўйича ўзгариб туради. Бундай шаронтда трансформаторлар кувватидан тўлароқ фойдаланиш учун уларни ортиқча юкланиш имкониятлари ўрганиб чикилиб, мъълум даражада ва мъълум бир муддатларга ортиқча юклаб ишлатилади. Ортиқча юкланиш

даражаси деб электр ускунанинг хизмат муддати кискармаган ҳолда киска муддатга маълум бир даражагача ортиқча юкланиб ишлай оладиган мидорига тушунилади. Ортиқча юкланиш даражаси маълум бир мухит шароитига (хароратга) ва маълум бир муддатга белгиланади.



32- расм. Куч трансформаторларнинг алоҳида (1,2) ва параллел (3) ишланганида улардаги кувват истрофи.

Тезлиги хароратга, умумий емирилиш даражаси юкори хароратнинг таъсир этини вактига боғлик бўлади.

Тажрибалардан аникланганки, хароратнинг рухсат этилган микдоридан хар $8\dots10^{\circ}\text{C}$ га ортиши изоляция хизмат муддатини 2 баробарга камайтиради. Агар электр ускуналар тўлиқ юкланмай ишлаб турса, унинг изоляциясининг емирилиши секинлашади, хизмат – муддати ортади, ортиқча юкланиш имконияти ортади. Шу юкланиш резервини хисобга олиб электр ускуналарни юлаш имконияти ва кувватидан тўлиқ фойдаланиш мумкин, бунда электр ускуналарни меъёрий хизмат муддати сакланиб колади.


Электр ускунанинг ортиқча юкланишида хароратини ортиши микдори – унинг кизиш доимийсига боғлик бўлади ва охир оқибатда, ортиқча юкланиш даражасини белгилайди. Қишлоқ ва сув хўжалигига ишлаб турган асинхрон моторларнинг кизиш доимийси учча катта бўлмайди ($18\dots20$ мин) ва ортиқча юкланишга чидамлилиги паст бўлади. Сувда чўкиб ишловчи моторлар ортиқча юкланишга чидамли бўлади, уларда кизиш доимийси юкори бўлади. Бу уларни ростлашда хисобга олинади. Куч трансформаторларида кизиш вакти доимийси бир неча соат бўлади ва тез – тез ортиқча (кизиб) юкланиб ишлай олади. 33 – расмда куч трансформаторларини ортиқча юкланишини аникловчи графиклар келтирилган.

Абсисса уқида β_e коэффициент микдори кўйилган бўлиб, у кутилган ортиқча тах юкланишнгача юкланиш даражасини кўрсатади. В – ортиқча юкланиш коэффициенти максимум тах вактдаги юкланиши кўрсатади.

Электр ускуналарни ортиқча юкланиш имконияти хисобланганда уларнинг изоляциясини кизиб емирилиши шаронити асос қилиб олинади. Юкори харорат ва бошқа физик – кимёйи омиллар таъсирида вакт ўтган сари изоляциянинг холати ёмонлашади. Унинг эластиклиги йўколади, ёрилади, симдан ажралиб колади. Электр мустаҳкамлиги саклансада, механик таъсирларга чидамсиз бўлиб колади. Симнинг кизиб кенгайиши, курилманинг тортиши натижасида изоляция емирилади. Бу жараён изоляциянинг эскириши дейилади. Эскириш тезлиги хароратга, умумий емирилиш даражаси юкори хароратнинг таъсир этини вактига боғлик бўлади.

Тажрибалардан аникланганки, хароратнинг рухсат этилган микдоридан хар $8\dots10^{\circ}\text{C}$ га ортиши изоляция хизмат муддатини 2 баробарга камайтиради. Агар электр ускуналар тўлиқ юкланмай ишлаб турса, унинг изоляциясининг емирилиши секинлашади, хизмат – муддати ортади, ортиқча юкланиш имконияти ортади. Шу юкланиш резервини хисобга олиб электр ускуналарни юлаш имконияти ва кувватидан тўлиқ фойдаланиш мумкин, бунда электр ускуналарни меъёрий хизмат муддати сакланиб колади.

Зўрикиб юкланиб ишлаш имкониятларини аниглаш учун аввал керакли эгри чизикни танлаб олинади. Кейин абцисса ўкига юкланиш даражаси кўйиб эгри чизикгача перпендикуляр чикарилади. Кесишган нукта максимум юкланишининг кутилаётган муддатини кўрсатади.



Авария режимларда электр энергия таъминотида узлуксизликни таъминлаш учун куч трансформаторларини ортиқча юкланиш даражаси 19-жадвалда келтирилган.

19- жадвал

6 ... 10/0,4 кВ трансформатор подстанцияларида рухсат этилган аварияли ортиқча юкланиш коэффициентлари

т/р	Юклама тури	Мавсум ўртacha харорат, °C	Аварияли режимда ортиқча юкланиш коэффициенти	Харорат градиенти, $\alpha \cdot 10^2$
1	2	3	4	5
1	Коммунал-маший истеммолчилар	Киш (-10)	1,79	0,78
2	Ишлаб чикириш истеммолчилари уланган	Киш (-10)	1,74	0,77
3	Аралаш	Киш (-10)	1,68	0,73
4	Мелиоратив насослар	Киш (-10)	1,61	0,76
5	Сут товар фермаси	Киш (-10)	1,63	0,68
6	Ичимлик сув насослари	Киш (-10)	1,55	0,55
7	Иссикхона	Бахорги (5)	1,40	1,00
8	Дон пункти	Ёзги (30)	1,36	1,00

Электр ускуналарини резервлаш. Кишлок ва сув хўжалигини электрлаштириш янги прогрессив структуравий ўзгаришларга олиб келади. Янги техниканинг имкониятлари улардаги элементларнинг юкори ишончлилигига намоён бўлади. Энг аввало электр ускуналарда, чунки улар ишдан чикса технологик жараён самарадорлигини саклаган холда ўрнига бошкаси билан алмаштириш кийин масала бўлиб қолади. Кишлок ва сув

хўжалиги шароитида машинанинг тўхтаб колиш фактидан кўра унинг тўхтаб туриш муддати мухимрек ўрин тутади. Яъни технологик машиналарни тўхтаб туриш муддатлари меъёридан ортиб кетса, маҳсулот сифати бузилади, кўплаб маҳсулот ироф бўлади (ўсимлик ёки чорва моли халок бўлади). Окибатда катта иктисодий зарап кўрилади. Электр ускуналарни ишдан чиқишида технологик тўхтаб колишиларнинг, оддини олиш ва тўхтаб туриш муддатларини камайтириш учун электр ускуналар резервланади. Резерв электр ускуналар микдорини, номенклатурасини тўғри белгилаш уларни тўхтаб колиш зарапларини камайтириб, технологик жараённи узлуксиз ишлашини таъминлайди. Резерв фонди нормативлардан олинади ёки оптималлаштириш йўли билан аникланади. Бунда ҳар бир жихоз учун резерв фонди меъёри белгиланган бўлади ва шу меъёрларга риоя килинади (20-жадвал). Лекин меъёрий хужжатлар ҳар бир объект шароитини хисобга ола олмайди ва оптималлаштириш услубларигина резерв фондининг аник кийматларини аниклайди.

20- жадвал

Хўжаликдаги электр ускуналарнинг резерв фонди меъёрлари

Электр ускуна типи		Бир хил тип ўлчами. Электр ускуна сони	Резерв меъёрлари	
1		2	3	4
1	Уч фазали электр моторлар	20 тагача	14(1катег.)	1
		21-50	10	1
		51-100	6	2
		>100	4	3
2	Реле, бажариш механизмлари	<20	10	0
		21-200	6	1
		>200	4	3
3	Датчиклар	<20	10	0
		21-200	5	1
		>200	3	2
4	Автомат ажраткич, рубилник, улагичлар пакетниклар	<20	10	0
		21-100	4	1
		>100	3	2
5	Бошкариш тұгмалар	<100	5	1
		>100	3	2
6	Контакторлар	<20	10	1
		>20	6	1

Кишилек ва сув хўжалиги шароитида электр моторларнинг ишдан чиқишига асосий сабаблар қўйидагилар бўлиши мумкин: оғир атроф мухит шароити, конструктив ишланганлигининг атроф мухит шароитига тўғри келмаслиги, турли аварияли режимлардан химоя килинмаганлиги ёки химоя

воситасининг мос эмаслиги, эксплуатация даражасининг пастлиги ва бошкалар.

Оғир атроф мухит шароитида электр моторлар ишончли ишлайдиган, химояланган конструкцияга эга килиб ишланмоқда, эски моторлар таъмир пайтида модернизацияланмоқда, электр моторларни агрессив мухитдан бошка жойга олиб ўрнатилади ёки улар алоҳида шкафга ўрнатилиб микроиклим хосил килинади. Ҳозирда заводда тайёrlашда электр моторлар кишлок ва сув хўжалиги учун маҳсус тайёrlанмоқда ва ўзини кишлок хўжалиги шароитида яхши ишлашни кўрсатмоқда. Чорвачилик фермалари шароитида бундай электр моторлар 6-8 йил хизмат муддати билан ишланмоқда, умумсаноат варианtlари эса 1,5 – 2 йил ишлаб ишдан чикмоқда. 4A, 5A, A02-CX серияли моторлар ишончли изоляция ва химояга эга бўлиб, улар кишлок ва сув хўжалиги объектларида юкори ишончлилик билан ишлаб турибди. 4A...CX серияли моторлар улардан фарқли равиша, уланиш жойлари никелли килиб ва юкори сифатли килиб ишланган ва хизмат муддати 1,5 баробаргача оширилган. 4AM серияли моденизация килинган моторлар юкорирок ишончли ишланганлиги билан фарқланади. Яна интернационал ишланган АИ серияли асинхрон моторлар кишлок ва сув хўжалигида кўплаб фойдаланилмоқда, улар юкори ишончлилик кўрсаткичларига эга. Демак ҳозирда оғир шароитларда ишончли ишлай оладиган универсал моторлар ишлаб чиқарилмоқда. Улар заҳ, нам, ўта нам, кимёвий актив моддали чорва фермаларида, чангли биноларда (чанг микдори – 240 г/м³, намлик 80 – 100%, амиак 2-140 мг/м³) ишончли ишлаб турибди. Ҳозирда ишлаб турган A, AO, A2, A02 ва бошка эски сериядаги моторлар капитал ва жорий таъмирларда модернилизация килиниб, уларнинг изоляцияси сифатини, химояланиш даражасини оширилмоқда. Капитал таъмирда статорни икки – уч бор изоляцияловчи лак билан шимдириш яхши натижалар беради. Моторни таъмирдан кейин изоляцияловчи лакга ингибitor кўшиб уч бор шимдириш яхши натижалар беради. Ингибitor лак пардасига дифонтияланиб ундаги майда тешикларни тўлдиради ва намлики шимилишини камайтиради. Кўпинча хроматли ва БДН ингибиторлар кўлланйлади. БДН ингибитори бу диэтилалинин, бензотриазол ва паранитрофенолларни атцетондаги эритмаси бўлиб, энг яхши ингибитордир. Бу ингибитор ГФ – 92 х.с. эмалга 6% ли аралашма кўринищда тайёrlаниб изоляция сифатида ишлатилса бўлади. Статор чулғамларининг ён кисмлари бўёқ пуркагич билан кўшимча ишлов берилади. Узок муддат эксплуатация натижалари ингибиторли лак билан шимдирилган моторлар изоляциясининг каршилиги 3-4 марта катта бўлиб колганлигини кўрсатади.

Электр моторларни эксплуатацион ишончлилигини ошириш учун уларни маҳсус жойларга ўрнатиш мумкин. Бунда кўшимча кабеллар зарур бўлади. Одатда бу йўл янги объектларни лойихалаштириш – курилиш пайтида бажарилса самаралирек бўлади. Электр моторларни ўрнатишда уларни ишончли ишлаши кўзда тутилиши зарур.

НАЗОРАТ УЧУН САВОЛЛАР

1. Кишлөк ва сув хұжалиги учун электр ускуналар қандай танланади?
2. Электр ускуналар қандай шароитларда эксплуатация килинади?
3. Электр ускуналар қандай күрсаткічлар бўйича танланади?
4. Электр ускуналар юкланиш имкониятлари қандай бўлади?
5. Ҳимоя воситалари қандай танланади?
6. Электр ускуналари танлашда иктисадий мезонлар қандай хисобга олинади?
7. Электр ускуналар қандай резервланади?

5.3. Кучланиши 1000 В ва ундан юкори ҳаво узатиш электр тармоқларини эксплуатация килиш

Электр тармоқлар очик усулда изоляциясиз симларда бажарилган ёки изоляцияли ва зарарланишлардан қўшимча ҳимояланган-кабель кўринишда булиши мумкин. Улар истеъмолчиларни электр энергия билан узлуксиз таъминлаб туриш учун хизмат килади. Ҳаво электр тармоқлари содда, нисбатан арzon, эксплуатацияси енгил бўлиб, кишлөк хұжалиги тармоқларида кенг тарқалган. Улар ток ўтказувчи симлардан, таянчлардан ва изоляторлардан иборат бўлади. Очик ҳаво таъсирида ҳаво электр узатиш тармоқлари аста-секин эскириб боради. Бироқ таянчлар эса чириб боради. Ўтказгич симлар токнинг иссилик хамда динамик таъсиrlар остида бўлади. Яна улар атмосферанинг турли хил таъсиrlарида бўлади (шамол, кор, музлаш, яшин ва ҳоказо). Изоляторлар кўпинча механик зарарланиши хам мумкин. Буларни олдини олиш учун маълум бир техник эксплуатация чора тадбирлари кўрилади. Бу чоралар электр тармоқларнинг кафолатли ишлашини таъминлайди. Электр энергия таъминотининг кафолатлииги кўпинча кишлөк ва сув хұжалиги объектлари учун катта ахамиятга эгадир. Бу корхоналарда электр энергия узилишлари катта моддий зарар келтиради ва нокулайликлар келтириб чиқаради. Электротехник хизмат ходимлари ҳаво электр тармоқларининг барча элементларини доимо ярокли холда туришини таъминлашлари керак. Бунда кўйидагилар бажарилиши зарур:

- ҳаво электр тармоқларида ток юкланиши (нагрузка) нормада ушлаб турилиши керак;
- ҳаво электр тармоқларини доимо назорат килиб туриш зарур;
- ҳаво электр тармоқларини режали профилактик синов ва ўлчовларни, таямирлаш ишларини ўз вактида бажариш;
- ҳалокатларни чукур тахлил килиб, уларнинг сабабларини аниклаш хамда уларни олдини олиш учун тадбирлар ишлаб чиқиш керак. Барча ишлар техник эксплуатация коидалари ва техника хавфсизлиги коидалари асосида олиб борилниш шарт.

Техник эксплуатация коидаларига биноан изоляциясиз симларда рухсат берилган ҳарорат 65°C килиб белгиланган. Бунда ҳаво электр

тармоклари нагрузкаси, атроф-мухит харорати 35⁰С учун олинган. Бошка хароратларда ток:

$$I_{p,\delta} = I_n \sqrt{\frac{t_{p,\delta} - t}{t_{p,\delta} - t_x}} \quad \text{ёки} \quad I_{p,\delta} = I_n \sqrt{\frac{65 - t}{65 - 35}}$$

Бу ерда: $t_{p,\delta}$ -симвларда рухсат берилган кизиш харорати. $t_{p,\delta} = 65^0\text{C}$

t_x - атроф-мухитнинг хисобий харорати. $t_x = 35^0\text{C}$.

Ҳаво электр тармоклари қарови режали (доимий) ва режадан ташкари бўлиши мумкин. Қаровлар кундўзги, тунги, баландликдаги, текширувчи ва назорат кильувчи бўлади.

Кундўзги қаровлар бир ойда бир марта утказилади. Ҳаво узатиш тармокларининг барча элементлари кўздан кечирилади. Уларнинг юкори кисми дурбин билан кузатилади. Уланган ва маҳкамланган жойлари текширилади, тунги ёритиш элементларининг созлиги аникланади. Юкорига чишиб ўтказиладиган қаровларда (б. ойда бир марта) тармок ажратиб кўйилади. Изоляторлар ва арматуранинг маҳкамланган жойлари ҳамда, ўтказгичларнинг тарапангли текширилади.

Текшириш қаровлари инженер техник ходимлар томонидан турли муддатларда бажарилади ва ҳаво тармокларининг холати кузатилади. Барча носозликлар ўз вақтида бартараф этилиши керак. Навбатдан ташкари қаровлар ҳалокатлардан кейин, кийин табиий оғатларда, кучли шамолда, туманда, ва музлашда, сув тошганда, каттик совук ёки иссикда), ҳаво электр тармоклари автоматик ажратилганда ўтказилади. Ҳаво электр тармокларининг барча носозликлари маҳсус журналга ёзиб борилади.

Ер намлиги маълум даражага етганда (30-60%) ёғоч таянчлар чириди. Уларнинг холати ер сатҳидан 30-40 см чукурликда, юкори бандажлар остида текширилади. Чириш чукурлиги 3 жойдан, кўринишга караб таянчнинг эквивалент диаметри аникланади. Бунда шуплар, буравчик, пружинали ПД-1 асбоби ишлатилади. Ерга уловчиларни текширишда ер ковлаб кўрилади ва унинг чукурлиги текширилади ($C=0,5\text{мгача}$). Агар ерга уловчилар металл козиклардан иборат бўлса ва хайдов ерларда таянчнинг эквивалент диаметри ер сатҳидан 1 метргана чукурликда текширилади.

Ерга уловчилар қаршилиги МС 0,7; М-4 16 асбоблари билан энг курук мавсумда, яъни ёзда текширилади.

Ҳаво электр узатиш тармоклари электр ускуналарининг планли олдини олиб техник қаров ва таъмир гафигига кўра жорий ва капитал таъмир килинади. Жорий таъмирда тармокда пастда ва юкорида қаровлар бажарилади, ёғоч таянчлар чириганлиги текширилади, бандажларнинг кисилиш зичлиги текширилади, оғиб колган таянчлар тўғриланади. Носоз изоляторлар алмаштирилади, бўш тортилган симлар қайтадан таранг тортилади. Ҳаво электр узатиш тармоклари атрофида ўсган дарахтларининг шоҳ-шаббаларни буталанади. Режали капитал таъмирлашда жорий таъмирдаги ишлар бажарилади. Режа бўйича таянчлар алмаштириб борилади. Ёғоч таянчли ҳаво электр узатиш тармоклари ҳар 3 йилда жорий

таъмирланади. Темир бетонли хаво электр узатиш тармоклари эса хар бйилда бир жорий таъмирдан ўтказилади. Таъмирлаш ишлари олдидан таъмирловчилар гурухи йигилади, керакли эҳтиёт қисмлар ва материаллар олинади, асбоблар текширилади. Таъмирлаш ишларига рухсат берилгандагина бажарилади. Жорий ва капитал таъмирлаш учун зарур материаллар ва эҳтиёт қисмлар меъёрий хужжатларга кўра олинади.

5.4. Кабелли электр узатиш тармокларининг эксплуатацияси

Кабелли тармоклар электр ускуналарини ўрнатиш қоидаларига, шу билан бирга техника хавфсизлиги қоидаларига амал қилган холда бажарилган бўлиши керак, шундагина у фойдаланишига кабул килинади. Уларга эксплуатациядан олдин албатта паспорт килинади. Паспортда кабелли электр узатиш тармоклари ҳакида маълумотлар, уни синов хужжатлари, эксплуатация давридаги кўриладиган чора тадбирлар кўрсатилади. Кабелли электр узатиш тармоклари эксплуатациясида кўйдагилар бажарилади: ток билан юкланиши, ҳарорати ва кучланиши назорат килинади; тармок кузатиб турилади; профилактик синов ва ўлчовлар бажарилади; кабелларнинг металл кобикларини занглашдан саклаш чора тадбирлари кўрилади; ахоли ўртасида, хизматчилар орасида тушинтириш ишлар олиб барилади.

Кабелли электр узатиш тармокларининг ҳарорати ва ток режимини назорат килиш кўриладиган асосий чоралардан бириди. Кабел ҳарорати унинг изоляциясига катта таъсир килади. Кабел қизиш ҳароратининг меъёрий киймати унинг конструктив ишланишига, ётқизиш усулига, кучланишига, изоляция материалига, юкланиш даражасига боғлиқ бўлади, 1кВ гача кучланишли кабеллар учун $t_{bp}=80^{\circ}\text{C}$ бўлади.

Ток киймати жадваллардан аникланади, бунда тупрок катламицинг ҳарорати $t_c=25^{\circ}\text{C}$ деб кабул килинади. Агар ҳарорат ўртacha кийматдан фарқ килса (A) ва бир неча кабеллар ёнма -ён ётқизилса рухсат берилган ток:

$$I_{p,\delta} = \kappa_1 \kappa_2 \kappa_3 I_{pb} \text{ ўлади,}$$

бу ерда: κ_1 =юкланиш коэффициенти;

κ_2 =момент коэффициенти;

κ_3 =мухит коэффициенти;

Одатда кабел кобигининг ҳарорати ўлчанади. Сим ҳарорати $t_c \leq 90^{\circ}\text{C}$ дир.

Кабел ҳарорати энг оғир муҳит ва шароити учун ўлчанади. Одатда сутканинг ҳар 2 соатида у бир марта ўлчаниб, ҳарорат графиги тузилади ва ўртacha ҳарорат аникланади. Яна тармок токи ва кучланиш ўлчаб турилади, зарур бўлганда хавфсизликни таъминловчи чоралар кўрилади.

Кабель электр узатиш тармокларида кузатишлар камиди 3 ойда бир марта ўтказилади. Бахор пайтларида, ёгин гарчиллик кўп бўлганда навбатдан ташкари каров ўтказилади. Бунда трассада ер ишлари тўхтатилиши керак. Кабелли электр узатиш тармокларида кўйдаги ишлар бажарилади;

- тупрок ювилган, кабеллар очилиб колган, унга хаво тулдирилган ва хакозолар йўклиги кўрилади;
- трассага огохлантирувчи плакатлар кўйилиши керак;
- биноларга кираверишдаги кабелларни хаво электр узатиш тармокларига уланиш жойларида механик заарланиш хавфи йўклиги текширилади;
- агар кабел электр узатиш тармоклари транспорт йўлларига якин бўлса, унинг муҳофазаси текширилади. Барча камчиликлар, носозликлар журналга ёзилади.

Ер ковлаш ишлари кабел тармоғидан 1 метр жой қолдириб бажарилади. Кабел тармокларида профилактик синовлар хар йили бир марта ўтказилади. Кулай шароитли мухитдаги кабел электр узатиш тармоғида синовлар 3 йилда бир марта ўтказилади. Профилактик синовда кўйидаги ишлар бажарилади.

- изоляция каршилиги мегомметр билан улчанади ($U=2500$ В), изоляция каршилиги 0,5 МОмдан катта бўлиши керак;

- фазалар кетма кетлиги, симлар яхлит бўлиши текширилади.
- кабел ҳарорати ўлчанади;
- ерга уланиш каршилиги ўлчанади, дайди токлар ўлчанади.

Замонавий ишлаб чиқариш корхоналарида ва хўжаликларда, маданий-маиший обьектларда тобора кўпроқ кабел тармоклари фойдаланмокда. Кабеллар икки уч ва ундан ортиқ изоляцияга эга бўлиб узок хизмат килиши, юкори ишончлилиги ва хавфсизлиги билан ажralиб туради. Кабель тармокларининг кўлланилиши 0,4 кВ ли, кучланишда, ҳамда 1 кВ дан юкори кучланишда йўлга кўйилган.

ПУЭ ва ТХҚ бўйича барча кабель тармоклари монтажи эксплуатация ходими назоратида бажарилиши ва эксплуатацияга кабул килиб олиниши зарур. Назорат килувчи эксплуатация ходими барча ишлар сифатини, кабелнинг барабанга уланган холатини, муфталар ва монтаж материалларнинг сифатини назорат киласи, ёпик ишларни кўриб ишга кабул килиб олади, кабель тармоғининг габаритларини, бошка ер ости коммуникациялари ва кабеллар билан якинлашиши ва кесишиб жойларини муфталар монтажи холатини кўриб эксплуатацияга кабул килиб олади. Кабель тармоғини маҳсус комиссия эксплуатацияга кабул килиб олади. Бунда комиссия кабель трассасини тўлик кўриб чикади ва техник хужжатларини текшириб олади. Кабель тармоғини ишга туширишдан олдин кўйидагилар бажарилади: кабелни бутунлиги ва фазаровкасини текширилади, кабель толаларининг сигими ва актив қаршилигини аниқланади; охиригина муфталарда ерга уланиш каршилигини ўлчанади; дайди токлар пайдо бўлишида химоя воситасининг ишланини текширилади; $U = 1$ кВ гача кабелни мегомметр билан, $U = 2$ кВ дан юкори кучланишли тармокни оширилган кучланиш билан синаб кўрилади. Эксплуатацияга бутун иншоотлар комплекси қабул килиб олиниади. Муфталар учун кабель кудуклари, кабель тунеллари ва каналлари, антикоррозия химояси, сигнализация системаси, автоматика, назорат ўлчов асбоблари ва бошка кабель тармоғига ўрнатилган воситалар.

Кабель тармоклар эксплуатацияси ҳажмига куйидагилар киради: юклама токи устидан назорот, тармокнинг харорат режими ва кучланишини текшириш; трассани кўриб чикиш, профилактик синовлар ва ўлчовлар; ерга кўмилган кабелларнинг металл копламаларини коррозиядан химоя килиш; тармокни кўриклиш.

Кабелни зекиришига – емирилиш даражасига унинг харорати ва электр майдонлари таъсир килади. Электр майдонлари юкори кучланишили кабелларда изоляция катламини қалин бўлишига олиб келади ва уларда рухсат этилган харорат микдори пастрок бўлади. кабелларнинг кизиш хароратининг рухсат этилган кийматлари кабель конструкциясига (изоляция типига), ишчи кучланишга, иш режимларига боғлик равишида белгиланади. Электр ускуналар эксплуатацияси коидаларига биноан хар бир кабель тармоғида унинг рухсат этилган кизиш хароратига караб маълум бир юклама хисобий токлари белгиланади. Бу юкламаларга куйидаги максимал рухсат этилган харорат (кабель симлари учун) мос равишида белгилаб берилган бўлади: маҳсус шимдирилган коғоз изоляцияли, кучланиши 1кВгача бўлган кабеллар учун -80°C , кучланиши 10кВгача бўлса -60°C , резинали изоляцияли бўлса -65°C , полихлорвинил изоляцияли бўлса -65°C .

Нормал узок муддатли режимда ишлаб турган кабель тармоклари учун узок муддатли юклама токи микдори эксплуатация коидалари (ПУЭ) бўйича жадваллардан аникланади. Ҳаракатнинг рухсат этилган микдори кабелни монтаж усулига (хавода, ер остида, кабель туннелида) совитиш мухитига, кабелларни ёткизиш зичлиигига боғлик бўлади. Жадвалларда ерга ёткизилган битта кабель учун, ер тупрок харорати $+25^{\circ}\text{C}$, хавода осилган кабель учун хаво харорати 35°C ва ёнма-ён жойлашган кабель 35мм дан ортиқ масофада турган деб қабул килинади. Агар кабель тармоғи юкоридаги холатидан фаркли равища жойлашган бўлса, тўғирловчи коэффициентлар киритилади.

Тупрокнинг ўртача хисобий харорати деб энг юкори ўртача ойлик ер харорати (кабел кўмилган чукурликда), хавонинг хисобий харорати қилиб уч кун кетма-кет келган энг юкори хароратли кундаги ўртача суткалик харорат қабул килинади. Лекин бир кабел траншеясида бир неча кабел ёткизилади ва уларнинг рухсат этилган харорати учун тўғрилаш коэффициентлари киритилади. Агар ҳам монтаж, ҳам харорат коэффициентлари киритилса, рухсат этилган ток куйидагича аникланади.

$$I_{p.e.} = K_1 K_2 I_h$$

Эксплуатацион юклама токи микдори йилнинг турли мавсумлари учун хисобланади. Агар кабель тармоклари кўча ва йўлларни кесиб ўтса, улар трубаларда ёткизилади. Кабеллар блоклари кувурлардан ўтказилганда кўшимча тўғрилаш коэффициентлари киритилади, чунки кабелларни совитиш режимлари ёмонлашади, натижада юкланиш токи микдори ҳам чегараланади. Бунда тўғрилаш коэффициентининг куйидаги кийматлари кабул килинади: кабелни номинал кучланиши 3; 6; 10; 20...35 кВ бўлганда тўғрилаш коэффициенти 1.09; 1.12; 1.13; 1.18. бўлади.

Бу коэффициент ёрдамида хисобланган кабел юклама токи микдорига мухит ҳарорати коэффициенти киритилади. 10кВ гача кучланишли кабеллар нормал иш режимида номинал юкланишдан камрок токда юкланган бўлса, уларни қиска муддатларга ортича юкланишга рухсат этилади. Авария режимларида кабел тармоқлари юклама максимуми вактида 5 сутка муттасил ортича юкланишга рухсат этилади.

Эксплуатацияда 15 йилдан ортик бўлган кабелларда кўрсатилган рухсат этилган юклама токлари микдорлари 10% га камайтирилади. 35 кВ ли кабелларнинг ортича юкланиши ман килинади.

Кабел тармоқларида узок муддатли юклама токи микдорини аниклаш учун эксплуатация давомида кабелларни ҳарорат режимлари назорат қилиб борилади. Бунинг учун кабелларнинг металл копламалари t_{ob} ва толалари Δt_k ҳарорати ортиши ўлчаб олинади ва кабел симлари ҳарорати қўйидагича аникланади:

$$T_{jk} = t_{ob} + \Delta t_k$$

ҳароратнинг ортиши:

$$\Delta t_k = \frac{I_m np S_h}{100 q},$$

бунда:

I_m – кабелнинг максимал юкланиш токи, А;

N – кабел толалари сони;

P – ўтказгич симнинг солиштирма каршилиги, Ом·мм²/м;

S_h – кабел изоляцияси ва химоя кобиғининг иссиқлик каршилиги йиғиндиси, град·см/Вт;

q – кабел толаси кесим юзаси, мм².

Ҳарорат фарки Δt_k номограммалардан ҳам аникланishi мумкин. Ўлчов натижалари бўйича кабел толаларнинг ҳарорати рухсат этилган ҳароратдан паст бўлса, кабел юкламаси қўйидагича аникланади:

$$I_g = I_n \sqrt{\frac{T_{p,b} - t_n}{T_{p,b} - t_{amp}}}$$

Кабел ҳароратини энг оғир шароит учун аникланади, яъни максимал юкланишда ва энг юкори атроф-мухит ҳароратида. Кабел тармоғида ўртacha юклама баркарор бўлганда кабел ҳарорати сутка давомида ҳар 1-2 соатда ўлчаб аникланади. Бир вактнинг ўзида юклама токи ва кучланиш ўлчанади. Олинган натижалар бўйича кабел юкламаси ва ҳароратининг суткалик графиги курилади. Кабел тармоқларнинг ҳароратини хисобга олишда унинг суткалик ҳарорат графигидан максимал ҳарорат ва кабелдаги 2 соат давомидаги энг катта юклама токи микдори олинади. Атроф муҳит ҳарорати кабел туннелининг кириши ва чикишида ўлчанади; ер остида ётқизилган кабеллардаги ҳарорат кабел охиридан 3-5 м масофада унинг ётқизилиш чукурлигига ўлчаб аникланади. Масъул кабел тармоқларида, тақсимлаш курилмаларидан кетаётган кабелларда юклама ток микдори станция ходими

томонидан назорат қилиб борилади ва станция журналида ёзиб борилади (ўлчов асблоларининг кўрсатиши бўйича). Кўриниб туриши учун щитдаги амперметрлар шкаласида кизил чизик билан рухсат этилган ток миқдори белгилаб кўйилган. Агар подстанцияда доимий ходим бўлмаса, юклама токи йилида 2-3 марта ёзги ва кўз-киш мавсумида ўлчаб назорат қилиб турилади. Нормал эксплуатация шароитларида кучланишнинг номинал қийматидан ўзгариши 15% дан кам бўлиши зарур. Юклама токи, харорати ва кучланиши миқдорини Кузатувлари натижаси бўйича инженер-техник ходимлар кабел тармоғини авариясиз ва иктисадий самарали ишлашини таъминловчи чора-тадбирлар ишлаб чиқади ва амалга оширади.

Кабел тармоғининг ишончли ва хавфсиз ишлаб туриши учун унинг доимий каровлари ўтказиб турилиши зарур. Кабел трассаси бўйлаб айланниб чикилиши ва кўздан кечирилиши зарур. Мунтазам каровлар кабел трассаларида куйидаги муддатларда ўтказилади: кучланиши 1 кВ дан юқори бўлган тармокларда-жойлардаги йўрикномаларга кўра, лекин камида 3 ойда бир марта. Кабел охири муфталари – 6 ойда бир марта, кучланиши 1 кВ дан паст бўлган кабелларда – 1 ойда бир марта. Назорат каровлари муддатлари жойлардаги шароитлардан келиб чиқиб инженер-техник ходимлар томонидан аникланди. Навбатдан ташкари каровлар куч кабелларида баҳорда кучли ёмғир, кор эришидан кейин, қаттиқ шамол, тўфонлардан кейин, ер юмшаб кўчиши хавфи бўлганда ўтказилади. Кабель трассаларини аниклаб кузатишда куйидагилар бажарилади: кабель трассаси холатини текшириш, ерни ювилиб кетган, чўккан жойлари йўклиги, уланишлар заарланишлари, йўклиги, турли бошка каналлар, жарликлардан ўтиш жойларida кабель трассасининг холати текширилади. Трасса чизигида огохлантирувчи белгилар ва ёзувларнинг борлиги ва созлиги, сакловчи плакатлар ва кўрсаткичларни борлиги холати текширилади. Кабелларни бино деворларидан электр ускуналарни таъмирлаш таянчларидан ўтишда уларнинг механик заарланишлардан химоялангани, охиридаги муфталарнинг созлиги, занглаш аломатлари йўклиги, кабель усти копламаларининг эзилмаганлиги текширилади. Кабель тармоклари яқинлашган жойларда электрлаштирилган темир йўл релсларининг уланиш жойларининг холати (100 метр радиусда) кўрилади. Кузатувларда, яни очиқ ҳавода ётқизилган кабелларга кабель, кудукларидаги уланишлар, муфталар холатига алоҳида эътибор бериш керак (маркировкаси борлиги, антикоррозион копламалар холати ва хоказо). Кабель трассаси Кузатувлари ва каровларида кўринган барча дефектлар маҳсус журналга кайд қилиб борилади. Тезда йўқотилиши зарур бўлган носозликлар ҳакида ходим раҳбарига зудлик билан хабар етказиши зарур. Инженер-механик ходимлар кайд қилинган носозликларни йўқотиш бўйича тегишли чора-тадбирлар ишлаб чиқадилар.

Кузатувлар ва каровлар пайтида кабель трассасида ТХК ва ТЭҚга риоя килиниши назорат қилинади. Кабель трассасининг кўрикланган зonasида эксплуатация ташкилоти билан келишишмай олиб борилаётган барча ер ковлаш ишларини тухтатилади, коидалар бузилганлиги тўғрисида далолатнома (акт) тузилади ва жойлардаги назоратчилар ёки милиция

ходими чакирилади. Кабель тармоғи яқинида олиб бориладиган ишлар лойихаси эксплуатация ташкілоти билан келишилади ва кабелни соз ҳолда ишлашини таминловчи табдирлар ишлаб чикилади. ТЭК бүйича ер ковлаш машиналари кабель трассасидан 1 метрдан ортик масофада ишлаши зарур. Кабель трассаси устида эса 0,4 метргача чукурлукда ишлаш, рухсат билан, йўл кўйилади. Ерга козик кокиш ёки ер тупроғини зичловчи машиналар кабелдан 5 метр масофадан ортик жойда ишлаши рухсат этилади.

Кабель тармокларида эксплуатация давомида юзага келувчи дефектларни, заарланишларни ўз вактида кайд килиш ва йўқотиш чораларини кўриш учун мунтазам равишда профилактик синовлар ва ўлчовлар ўтказиб турилади. Ҳарорат режими ва юкланиш шароитлари ва монтаж услугуга кўра кулай шароитда бўлган кабеллар уч йилда бир марта синааб турилади. Кабель тармоғида навбатдан ташқари синовлар таъмирдан кейин ёки трассада ер ишлари бажариб бўлингач ўтказилади. Кабелларнинг синовлари оширилган доимий кучланишда ўтказилади. Кабеллар катта сифимга эга бўлганилигидан ўзгарувчан токда синалганда йирик кувватли манбаалар талаб килинади. 1кВ гача бўлган кабеллар кучланиши $U = 1000...2500$ В ли мегомметрлар билан синалади. Синовларда доимий кучланишда синаш токи ҳам аникланади ва унинг микдорига қараб изоляция каршилигининг ўзгариши аникланади. Ўта майсул кабель тармокларида дислектрик исрофлар ўлчаб кўрилади. Профилактик синовларда кабелнинг ҳар бир толаси билан бошқа толалари ва копламаси орасидаги изоляцияси текширилади.

Кабель билан биргалиқда охирги муфталар, воронкалар ва таянч изоляторлар (разъединителгача) синаб кўрилади. Таксимлаш курилмаларга параллел уланган кабеллар ҳам синовлардан ўтказилади. Алоҳида агрегатларга машиналарга уланган параллел кабеллар ва кабел тармоқларини тармокдан ажратмасдан бирданига синаб кўриш мумкин. Кабель тармоғини синаш учун у манбаа ва истеъмолчидан ажратиб ерга уланади. Ҳар бир синаладиган фаза сими ердан ажратиб олиниб, оширилган кучланишга уланади. Синовларда бошқа кабель толалари ҳам ажратиб олиниб изоляцияси синаб кўрилади.

Синаш пайтидаги кучланиш кабель кучланишига боғлик бўлади:

Кабелнинг номинал кучланиши $U_n = 2...10; 20...35; 110$ кВ, оширилган кучланиш микдори $U_c = (5...6)U_n; (4...5)U_n; (2...3)U_n$.

Синов муддати $U = 2...35$ кВ кучланишда – 5 минут. $U = 110...220$ кВ кучланишда – 20 минут.

Кабель изоляциясининг сифатли толалари орасидаги ўтиш токи микдори билан ва фазалар носимметрияси билан аникланади. Агар изоляция сифатли бўлса, синов кучланиши уланганда кабель сифимига қараб ток тез ортади лекин секин пасайиб боради. 6-10 кВ ли кабелларда $I \leq 500$ мкА 20...35 кВ ли кабелларда эса $I \leq 800$ мкА бўлади. Агар кабелда дефект бўлса, ток микдори пасайиб минимал микдорига етмайди ёки яна ортиб боради. Ток микдори синовлар охирнида кайд килинади. Кабель фазаларидағи кучланиш асимметрияси 50% дан ошмаслиги зарур. Электро станциянинг хусусий

кабель тармоғи ($U = 6$ кВ) юклама остида синалиши мүмкін. Бунда синов күчләниши трансформаторнинг «нолига берилади. Фаза толаларидан синов күчләниши 20...24 кВ ушланади. Бундай шароиттада айлануучи машиналар ишга уланмаслиги зарур.

Кабель тармоғида профилактика синовларда күйидаги катталиклар аникланади: кабел толаларининг бутунлиги, фазировкаси, кабель харорати, кабель копламаларининг ерга уланиш каршилиши, дайди токлар мөндори. Кабель изоляцияси каршилиги 0,5 МОм дан юкори бўлиши зарур. Кабель изоляция каршилигини мегомметр билан ўлчашда бирданнага фазаларо уланишлар йўклиги, кабель толалари узилишлари йўклиги фаза-корпус изоляцияси бутунлиги текширилади. Кабелларда кўпчилик зааррланишлар унинг устки копламаси кетиши орқали юзага келади. Бу холда кабел ичига намлик ўтиб, унинг изоляциясини емирилишига олиб келади. Шунинг учун кабел изоляцияси энг зах мавсумларда текшириб синалади. Кабель толаларининг бутунлиги ва фазировкаси эксплуатация даврида одатда муфта кайта монтаж қилинганда ёки кабель толаларини ажратганда мегомметрдан фойдаланиб текширилади. Кабель тармоғида хароратни ўлчаш, жойлардаги йўнукномалар бўйича, кабель энг кўп кизиши мүмкін бўлган жойларда бажарилади. Кабель харорати термонаружка, термоқаршилик билан ўлчанади. Эксплуатация даврида охирги ерга уланишлар каршилиги ерга улагичларни капитал таъмирдан кейин ўлчанади. Бошка ҳолатларда ерга уловчи симни созлиги текширилади. Кабель тармоғининг ишончлилиги кўпроқ унинг устки копламасининг ҳолатига боғлиқ бўлади. Устки копламанинг носозлиги кабел ичига намлик кириб колишига ва изоляциясининг пухталигини пасайишига олиб келади. Кабелларнинг метал копламаси, ундаги ташки таъсиrlардан бўладиган электр ва кимёвий жараёнлар натижасида емирилади. Айникса ерга ёткизилган кабелларнинг металл копламаси дайди токларнинг ерга ўтишидан бўладиган электролитик коррозия натижасида кўпроқ емирилади. Дайди токларни рельслари иккичи электрод бўлиб хизмат килаадиган рельсли электрлаштирилган транспорт юзага келтиради. Электрлаштирилган темир йўллар рельслари анча юкори актив каршиликка эга бўлганлигидан (айникса рельсларни уланиш жойларида электр контакт бузилганида) тармок токининг бир кисми ерга кетади ва унга якин жойда кабел ёткизилган бўлса, каршилиги кам бўлган кабел копламаси орқали ток оқиб манбанинг манфий кутиби томон кетади. Кабел копламасидан ерга донмий ток кетганда бирданнага ундан металл ионлари хам кетади ва металл коплама емирила боради. Ерга емирилиб кетган металл мөндори дайди ток мөндорига пропорционал бўлади. Металлнинг емирилиш жараёни, яни металл хилига (темир, алюминий, хром...) ва ток оқиши вактига боғлиқ бўлади. Ҳисобларга кўра дайди ток мөндори 1 А бўлганда бир йилда металл истрофи мөндори күйидагича бўлади: кўроғошин – 33 кг; алюминий – 3,95 кг; темир - 9 кг. Дайди токлардан кабел коррозияси хавфини аниклаш учун эксплуатациянинг дастлабчи йилида иккি марта ток ўлчаб кўрилади. Бунинг учун комплекс синовлар ўтказилиб «кабел копламаси» билан «ер» орасидаги потенциаль, кабелдан ерга кетаётган ток зичлиги, кабел копламасидаги ток ва күчланиш

микдорларини аникланылади. Кейинги ўлчовлар ва синовлар коррозия хавфига караб, биринчи синовлар натижаларининг тахлили бўйича белгиланади. Коррозия хавфи кабел копламасида ерга («О»га) нисбатан потенциал микдорига караб ўрнатилади. Агар кабел қопламаси мусбат потенциалга («канод») эга бўлса ёки кутблари ўзгариб турган бўлса ва тупрокнинг солиштирига қаршилиги 20 Ом-м дан юкори бўлса, бундай тармок участкаларида хавфи юкори деб хисобланади. Уларда ерга ўтиш токи зичлиги $0,15 \text{ MA/dm}^2$ дан юкори бўлади. Яна кабел ёткизилган тупрок агресив бўлса ток микдорига боғлик бўлмаган холда хавфли зона деб хисобланади. Хавфли зоналарда мунтазам равиша кабелни электрокоррозиясини олдини олиш бўйича чора-тадбирлар кўриб турилади, масалан: катодли кутбланириш, протекторли химоя, электр дренаж ва ҳакозо.

Кабеллар учун коррозия хавфи бўлган жойлар – трансформатор подстанциялари, рельс йўларининг подстанция шиналарининг манфий кутбига уланган тармоклар, кабел тармоги трассасининг рельс йўллари билан кесишган жойларидир. Комплекс синовларни ўтказиш учун кабел трассасида шурф ковланади. Кабел қопламасининг ерга нисбатан потенциалини ўлчаш учун миллиамперметр ёки милливольтметр кабел қопламаси билан электрод орасига уланади. Ўлчов ҳатолиги минимал бўлиши учун электрод материали кабел қопламаси материалидан килинади (алюминий, кўргошин). Одатда электрод сифатида шу кабел бўлаги ($300\ldots 500 \text{ mm}$) олинади. Дайди ток зичлигини ўлчаща миллиамперметр уланади. Ток микдори ва ерга уланган электрод кесим юзаси маълум бўлганда ток зичлиги аникланади.

$$I_c = \frac{I_\vartheta}{S_\vartheta}, \text{ mA/dm}^2$$

Аник натижалар олиш учун кабел қопламасидан ерга кетаётган ток ва кабел қопламаси бўйлаб оқаётган ток компенсация услубида ўлчаниши зарур. Бунда бошка манбалардан фойдаланиб кабел қопламасидан дайди ток йўналишидан тескари йўналишида доимий ток ўтказилади ва уни компенсациялайди (мувозанатлайди). Агар дайди ток тўлик компенсацияланса милливольтметр «нол»ни кўрсатади. Манбадан берилаётган ток кабел қопламаси токига тенг бўлади. Дайди ток ўзгаруб турувчи бўлганлигидан назорат нукталарида ўлчовлар $10\ldots 20$ давомида олинниб, уларнинг шу вақтга $40\ldots 50$ кўрсатишлари кайд килинади. Ток ва потенциал микдорининг ўртacha кийматлари аникланади.

Дайди токлар ҳакидаги барча олинган ўлчов натижалари диаграмма кўрининишида кабел тармоги планида чизилади. Бу схема кабел трассаси бўйлаб дайди токлар ҳакида тўлик маълумот беради. Бу натижалар, диаграмма ва схемалар тахлили натижасида кабел тармогини химояси бўйича тегишли ечимлар-чора тадбирлар кўрилади.

Кабель тармоклари эксплуатацияси энг мураккаб масалалардан бири кабель тармоғида зараланиш (узилган, киска туташув ва ҳакозо) жойларини топишдир. Кабел тармоклари кўпчилик холларда ёник ўрнатилган бўлади (ер

остида, туннелларда, шахталарда, бино-иншоотларининг конструкциялари орасида) ва зааралланган ёки зараланиш хавфи бўлган жойни оддий кўз билан кўриб бўлмайди. Амалда кабёл тармокларидағи нуксонлар маҳсус асбоб-ускуналардан фойдаланиб топилади.

Кабелнинг зараланиш жойини топишда қўлланиладиган услуб зараланиш характеристига караб аникланилади. Зараланишларнинг куйидаги хиллари бўлиши мумкин: бир фазанинг ерга уланиб колиши; икки ёки уч фазани ерга киска туташуви; фазаларнинг ўзаро киска туташуви; бир, икки ва уч фаза симларининг узилиши; (ерга уланиб ёки уланмай), изоляциянинг ёниб кетиб тешилиши; мураккаб зараланишлар ва бошқалар.

Носозлик юзага чиккан кабел электр узатиш тармоғи манбадан ажратилиди, истемолчилар ва уларнинг уланиш симлари ажратилиб, икки томонидан мегаомметр билан изоляция қаршилиги ўлчаб кўрилади. Кабел симларининг ҳар икки томонидан фазалар изоляцияси қаршилиги ўлчаб кўрилади. Ўлчовлар натижасида носозлик факат кабелдалиги аникланади, носозлик жойини топиш услуби танланади. Дастлаб 10...50 м аникликда зараланиш зонаси белгиланади. Кейин бевосита трассага чиқиб, аник услублар ва асбоблар ёрдамида носозлик жойи топилади.

Зараланиш зонасини аниклаш учун импульс сифим, сиртмок, тебраниш разряди услублари қўлланилади. Акустик ва индукцион услублар билан кабель трассаси бўйлаб харакатланиб носозлик жойи топилади.

Импульс услубида зааралланган тармок бўйлаб зондловчи электр импульс юборилади ва импульс юборилган вакт билан у зааралланган жойдан кайтиб келган вактлар оралиғи кайд килинади. Агар кабелдаги импульс харакатланиш тезлиги U бўлса ва импульс берилган жойдан зараланиш жойигача бўлган масофа I_x бўлса импульсни кабелдан ўтиш вакти: $t_x = \frac{I_x}{U}$ бўлади. Куч кабелларидаги электр импульс тезлиги $V = 160$ м/сек бўлса I_x масофа куйидагича топилади:

$$I_x = \frac{Ut_x}{2} = 80t_x$$

Бу принципда ИКЛ-5 ва Р5-1А асбоблари ишлайди. Импульс услуби кабель тармоғидаги заараланиш жойи билан биргаликда зараланиш характеристини ҳам топиш имконини беради. Ўлчовларда дефект жойлашган масофа 1,5 % дан куп булмаган хатолик билан аникланилиши мумкин.

Тебранувчи разряд услуби кабель изоляциясида силжувчи тешилиш бўлганда қўлланилади. Бу холда кабель тармоғига синаш курилмаси ёрдамида секин аста ортиб борувчи доимий кучланиш берилади. Изоляцияси кучсизлашган жойда етарли кучланиш бўлганда изоляция тешилади. Изоляцияси кетган жойда учкун чикади, ва бунда кабелда тебраниш характеристига эга бўлган разряд бўлади. Бу разряднинг тебраниш даври тебраниш тўлқинининг зараланиш жойигача бориб қайтиши вактининг иккиланганига мос келади, яъни:

$$T = \frac{4I_x}{\nu} \quad \text{ёки} \quad I_x = \frac{T\nu}{4}$$

Бу ерда ν – тебраниш түлкенининг таркалиш тезлиги.

Тебранувчи разряд давомийлигини бир марта разверткали ОЖО типли осциллограф билан ўлчанди. Схемада электрон миллисекундомер (ЭМС-58М) кучланиш бўлгичи орқали уланади. Ўлчов хатолиги 5% дан кам бўлади. Сиртмок услуби бирор фазада изоляция кетиб, ерга уланиб қолган, лекин кабел толаси бутун бўлса ва хеч бўлмаса кабелнинг битта толасида изоляция соз бўлганда ишлатилади. Бу услубда кабелнинг заараланган жойигача бўлган кисмининг оддий ўлчов «мости» билан доимий токдаги каршилиги ўлчаб кўрилади. Ўлчов мостининг бир томонига кабелнинг охирлари туташтирилган ва заараланган толалари уланади, иккинчи томонига эса ростланувчи иккита каршиликлар магазини уланади.

Мостда мувозанат бўлиши учун каршиликлар: $R_2 r_0 l_x = R_1 r_0 (2l - l_x)$ тенгликни қаноатлантириши керак. Бу тенгликда носозлик жойигача бўлган масофа: $l_x = 2l \frac{R_1}{R_1 + R_2}$ ифодадан аниқлаиди.

Бу ерда R_1 , R_2 –соз ва заараланган кабель толаларига уланган мувозанатловчи каршиликлар.

r_0 – солиштирма каршилик; Ом/км

l -кабелнинг тўла узунлиги.

Уланиш жойлари каршилигининг ўлчов натижаларига таъсири хатоликларини йўкотиш учун кабель толаларининг ўрни алмаштириб уланади ва синов-ўлчовлар тақрорланади. Бунда: $l + l_x = 2l \frac{R_1^2}{R_1^2 + R_2^2}$ бўлади.

Агар 0, 997 < $(\frac{R_1}{R_1 + R_2} + \frac{R_1^2}{R_1^2 + R_2^2})$ < 1,003 шарт бажарилса ўлчовлар тўғи бажарилган деб қабул килинади. Сиртмок услуби кабель тармоғида зараланиш жойи 100...200 м масофада бўлганда кўлланилади. Ўтиш каршилиги $1000 < R_y < 5000$ Ом бўлганда ўлчов хатоликлари 0, 1...0,3% дан ортмайди.

Сигим услуби кабель тармоғи толаларининг биттаси ёки бир нечтаси узилган холларда самарали бўлади. Бунда олинган натижалар хатолиги минимал бўлиши учун заараланган симларда изоляция каршилиги 5000 Ом дан кам бўлмаслиги зарур. Сигим услуби ҳар бир кабель толалари орасида маълум бир сигим борлигига асосланиб кўлланилади. Яъни носоз кабель толалари узилган бўлса, кабел тармоқдан ажратиб олиб унинг толалари орасидаги симлар ўлчаб кўрилади. Бирлик узунликдаги кабелнинг солиштирма сигимини билган холда ёки соз толалар билан носоз толалар орасидаги сигимни ўлчаб олиб, кабелнинг узилган жойи аникланиши мумкин. Кабель толалари орасидаги сигим ўзгарувчан ёки доимий ток

тармоғида ўлчаниши мүмкін. Кабелнинг узилган жойини аниклашда сігим услубида күйидаги холаттар бўлиши мүмкін.

Биринчи холат – кабелнинг битта толаси узилган. Бунда кабелнинг узилган толаси билан бутун толаси орасидаги сігим C_1 ва C_2 кабелнинг иккала томонидан хам ўлчаб олинади. Узилган жойгача бўлган масофа бунда: $I_x = I \frac{C_1}{C_1 + C_2}$ кўринишда аникланади. Бу ерда I - кабел тармоғи участкасининг узунлиги.

Иккинчи холат – кабелнинг битта толаси узилиб ерга тегиб қолган, яъни $C_2=0$. Узилган тола сігими C_1 ўлчанади ва бутун толалар орасида сігим С аникланади. Узилган жойгача бўлган масофа: $I_x = I \frac{C_1}{C_c}$ бўлади.

Учинчи холат – кабелнинг барча толалари ёпиқ ерга уланишга эга, жумладан узилган толаси хам, бунда маълумотлар тўпламидан шу марка-ўлчамли кабелнинг солиштирма сігими олиниб ўлчаб олинган носоз кабель сігими билан солиштирилади: $I_x = \frac{C_2}{C_c}$

бу ерда C_c - кабел толасининг солиштирма сігими мкФ/км.

Сігим услубида 0,2...0,5 % аникликда кабелнинг узилган жойини аниклаш мүмкін. Акустик услуб носоз кабелда электр разряд хосил килиш мүмкін бўлган холларда кўлланилади. Кабел толалари орасида электр разряд хосил килинса, разряд жойида электромагнит тўлкинлар билан бирга товуш тўлкинлари хам юзага келади. Шу товуш тўлкинлари ер устида ёки сув устида етарли сезирликга эга бўлган акустик воситалар ёрдамида қайд килинади. Бунда товуш тўлкинлари келаётган томонга харакатланиб зааралangan жойни етарли аникликда топиш мүмкін. Кабелда импульслар хосил килиш учун юкори кучланишли доимий токда синаш курилмаларининг импульс генераторлари ишлатилади. Кабель тармоғига юкори кучланиш тўғирлагичидан юкори кучланиш импульси берилади. Бу импульс кабелни зааралangan жойида изоляцияни тешиб ўтиб, кабель толасидан кабель металл копламасига разряд кетади. Разряд шовкини ер устидан туриб эшишиб кўрилади. Разряд товушлари АИП -3 ёки шунга ўхаш акустик индукцион асбобда эшишиб кўрилади. АИП-3 акустик индукцион асбоб пъезоакустик датчикдан, кучайтиргичдан, телефон (бошга кийиладиган) дан, алоҳида олиб юриладиган индукцион рамкадан иборат бўлади. Одатда синаш курилмаси кўчма транспорт воситасига ўрнатилади ва оператив гурухни техник эксплуатация тадбирларини бажаришда ишлатилади. Бу услубнинг нокулайлиги шундаки, кабель узилиш жойини аниклаш учун маҳсус синаш воситаси билан оператив гурух (камидат уч киши) кабель трассасида юриши зарур. Кабель тармоқларида носозлик жойларини аник топиш учун кўпинча индукцион усул ишлатилади. Бунда худди акустик услубдагидек оператив гурух кабель трассаси бўйлаб юриб, магнит майдони частотасига караб заараланиш характеристи ва жойни аникланади. Бунда кабель тармоғи бўйлаб

юбориладиган магнит майдонининг маълум бир частатали товушлари ушланади. Одатда носозлик бўлган кабелдан частотаси 800...2000 Гц бўлган тонал частотали ток ўтказилади. Кабель атрофида магнит майдон кучланганлиги ток кучига кабелни кўшилиш чукурлигига ва ўқидан бўлган масофага боғлиқ бўлади. Товуш генаратори бу холда оператор билан юриш шарт эмас. У кабел трассасининг бошида бошқариш пультидан кабелга уланади. Оператор телефонли наушник билан синов зонди ёрдамида кучайтирилган тўлкинларни қайд қиласди. Шу йўл билан электр магнит майдони таркалаётган жой, уланиш жойлари, заарланиш зонаси аникланади. Кидирув ишларини тезлаштириш, кам вакт ва маблағлар сарфланиши учун одатда кабель тармогидаги заарланиш зонаси бир услубларда аникланаб (сифим, сиртмоқ услуби), кейин бошқа услуб билан носозлик жойи аник топилади. Носозлик жойи бориб кўрилади ва тегишли таъмирлаш ишлари бажарилади. Аник услублар ёрдамида носозлик жойи 0,5 мгача аникликда топилади.

Кабель тармоклари зааралган бўлсада, унинг изоляцияси каршилиги юкори бўлиб колади ва носозлик жойини аниклашда тегишли услубни топиш кийин бўлади. Носозлик жойини аниклашда кабель изоляцияси кўйдирилиб каршилиги 10...100 Ом гача пасайтирилади. Кўйдириш курилмаларининг фойдали иш коэффициентини ошириш учун унинг каршилиги заарланиш жойининг ўтиш каршилиги атрофида бўлиши керак. Амалда юкори кучланиш билан синов ишларини бажариш кийинроқ ва синов курилмаларининг ички қаршилиги кам ёки ўзгарувчан эмас. Шунинг учун кабелни кўйдиришда юкори кучланиш олиш ва синов курилмасининг ички қаршилигини етарли даражада катта бўлишини таъминлаш учун комбинацияли услублар кўлланилади. Кабелни кўйдиришнинг бошлангич стадияси кучланиши 15 кВ ва ундан кўпроқ ва токи 5 А гача бўлган тўғирлаш курилмалари ишлатилади. Синовнинг якуний стадияларида маҳсус трансформаторлар ёрдамида ток микдорининг етарли микдори таъминланади, бу ерда кучланиш микдори анча пасаяди.

Кабелни кўйдирища резонанс усули кўпинча ишлатилади. Услуб ўзгарувчан токда содда курилмада тез ва оддий ўтказилади. Кўйдириш самарали бўлиш учун етарли кучланиш берилади. Бу услубда ишлатиладиган трансформаторларнинг иккиласми чулғами ўрамлари ўзгартирилиши мумкин. Кўйдиришда трансформаторнинг иккиласми чулғами кабелга уланади. Кабелнинг сигими трансформаторнинг иккиласми чулғами индуктивлиги билан резонанс контур хосия қиласди (ток частотаси 50 Гц). Контурда тебраниш трансформаторнинг бирламчи чулғамидан ўтади. У 380В саноат тармогига уланган бўлади. Кабелдаги кучланиш трансформаторнинг иккиласми чулғамидан ўрамлар сони ўзгартириб ростланади. Тармокдан олинаётган кувват контурнинг ички қаршилиги хисобига бир неча кВт бўлиши мумкин, лекин контурда бир неча юз кВт гача реактив кувват юзага келиши мумкин. Кабель оркали тўлик кувват ўтади. Кабель изоляцияси кучланишнинг хар иккала кутбларида (амплитудавий кийматларида)

тешилиши мумкин. Кабелни тешилиш частотаси 100 гача етиши мумкин. Шунинг учун бу услубда кабель изоляцияси бошқа услубларга нисбатан тезрок ва самаралирек тешилиши мумкин. Демак, кабель ишлаб турганида, унда табиий эскириш оқибатида изоляцияси сусайиб заарланиши холатига якинлашганида күйдириш ундағи носозликни аниклаш ва аварияни олдини олиш имконини беради.

Ерга ёткизилган кабелларнинг метал қопламалари (пўлат, кўрошин, калай) электролитик ва электрокимёвий емирилиши хавфи остида бўладилар. Электрокимёвий емирилиш тупрокнинг агрессив хусусиятлари маҳсулни бўлса, элекролитик ёмирилиш- коррозия металл орқали ерга ўтиб кетаётган дайди токлар натижасидир. Электролитик емирилиш зоналари кабелларнинг электрлаштирилган темир йўллар билан кесишиши ва якинлашиш жойларидаги юзага келади.

Одатда темир йўл моторлари изоляторларга осилган сим (+) билан ерга уланган темир йўл (-)га уланган бўлади. Агар темир йўл яқинидан металл қопламали кабель ўтган бўлса, электрлаштирилган йўл зонасида пайдо бўлган дайди токнинг бир кисми қаршилиги етарли даражада кам бўлган кабельнинг металл қопламалари орқали кетади ва ерга ўтади. Дайди ток ерга ўтишда металл қопламанинг молекулаларини хам ерга олиб кетади. Етарли ток етарли муддат ўтиб турса, кабельнинг металл қобиги тез орада емирилиб кетади. Темир йўл рельсларидан кабелга ток ўтказиш зонаси катод зонаси дейилади. Бу зонада рельс потенциали кабель қобиги потенциалидан юкори бўлади. Кабель қобигидан ерга ток ўтиш жойи анод зонаси дейилади. Бу зонада кабель қобиги ерга нисбатан юкорирек потенциалга эга бўлади. Металлнинг интенсив емирилиши анод зонада кетади. Бу жараённинг интенсив кетиши учун 0,1...0,2 В бўлган потенциаллар фарки етарлидир.

Ерга кабел қобигидан ўтиб кетаётган дайди токлар зичлиги назорат килиб турилади. Унинг киймати 15 mA/m^2 ва ундан ортик бўлса кабель учун хавфли деб хисобланади. Бунинг олдини олиш учун ёки минимумга келтириш учун кабел қобигидаги ерга нисбатан бўлган мусбат потенциални нолга тушириш зарур. Бунинг учун кабел қобигига дренаж тармоғи уланади, яъни кабел қобигидан ток алоҳида электрол воситасида рельсга кайтарилади ёки ерга ўтказиб юборилади. Дайди токнинг кабель қобиги бўйлаб тарқалишининг ва ерга ўтишининг олди олинади. Дайди токларни кабель қобигида тарқалишини олдини олиш учун (алоҳида ток манбаидан) кабел қобигига манфий потенциал берилади, бунда дайди токлар натижасида металларнинг емирилишининг олдини олиш мумкин бўлади. Чунки агрессив мухитда жойлашган кабель қобигида яна кимёвий емирилиш боради ва электротик коррозия бу жараённи тезлаштиради. Кабель трассасида коррозия хавфи бўлган зоналар бўлса, улар изоляцияни канализацияларда ва тунелларда ёткизилиши ёки пластмасса қопламали бўлишлари зарур.

Кабеллар ерга ёткизилганлигидан, ташки таъсирлардан химоя килинганлигидан у узок вакт хизмат киласиди, ишончли ишлаб туради. Эксплуатация давомида кабел изоляцияси ва кабельнинг метал қопламалари таъмир килинади. Кабелнинг металл қопламаси ер ишлари бажарнишида

ёки коррозия натижасида заарланиши мумкин. Агар кабел копламаси заарланса унинг ички изоляциясига намлик ўтмасдан кабел соз ҳолда ишдалигида тузатилади. Кабелнинг метал қобиги заарланган бўлса, унинг таъмири қуидаги кетма-кетликда бажарилади:

- заарланган кабелнинг метал қобиги икки томонидан кесиб ажратиб олинади.
- устки иккинчи катлам лентаси нам бўлмаганлиги текшириб қўрилади.
- заводда кабелга қилинган копламасини четлари очилиб разбортовка килинади (очиб чегараси қўйилади).
- кабелни герметиклиги тикланади.

Кабелни ҳар икки томонида очилган кабел толаларига қўрғошин трубка ёки кундаланг уланиш жойлари ва бўйинлари ковшарланади. Қуийш тешигидан кабель массаси қуйилгач тешниклари ҳам ёпилади. Янги қуйилган қоплама кабель броняси билан уланади, кабелни химоя киувчи чўян қобик ичига махкамланади ва ерга ёткизилади, агар кабель очик ўрнатиладиган бўлса устидан пўлат труба кийдирилади. Агар кабель қобиги емирилишидан унинг ички кисми ҳам носоз ҳолга келган бўлса, изоляция нам тортиб қолган ёки механик заарланган бўлса кабелнинг шу кисми кесиб олиб ташланади (камида 3 метр) ва шу маркали кабел бўллаги уланади. Кабел икки томонидан иккита муфта ёрдамида уланади. Кабель уланиши жойи илон изи килиб, узунлигига запас қолдириб ёткизилади. Кабель изоляциясининг таъмирида агар кабель толаларida изоляция носозлиги бир жойда бўлса, кабель тармоги кесилмасдан тузатилиши мумкин. Бунинг учун кабель изоляцияси очиб толалари ораси очилиши учун шу жойда кабель узунлигига запас бўлиши керак, яни кабель изоляциясида намлик бўлмаслиги зарур. Кабель очилгач унга янги изоляцияловчи лента ўралади устига қўрғошин трубка кийдирилиб тешигидан кабель массаси қуйилади. Кейин таъмир жараёни кабел қобигини таъмиридай махкамланади. Капитал таъмирда кабел тармокларидаги охириги ўрнатилган муфталарни янгисига алмаштирилади ва герметикланади. Кабель муфталарини герметиклаш учун эпоксид компаудидан фойдаланилади. Изоляцияси тикланган кабель толалари эпоқсид компауди билан қуйилгач, устидан калай ёки алюминий трубка кийдирилади. Устидан 15-20 мм масофада х.б. лента билан ўралади. Унга ҳам эпоксид компаунди суртилган бўлади. Агар эпоксид компауд икки томонидан окиб чикса, у бензин ёки ацетонга ботирилган латта билан тозалаб артилади.

НАЗОРАТ УЧУН САВОЛЛАР

1. Электр тармок эксплуатацияга қандай кабул қилинади?
2. Электр кабел изоляциясига юкланиш режимлари таъсири қандай бўлади?
3. Электр моторда кабель изоляциясида намлик алмашуви хакила айтиб беринг.
4. Электр узатиш тармокларида қандай техник каров ва жорий таъмир тадбирлари бажарилади?
5. Кабель қобигининг емирилиши нима, унинг олдини олиш чоратарини айтинг?
6. Кабель тармогига узунлини жойлари қандай топилгали?

5.5. Трансформаторлар подстанциялари эксплуатацияси

Кишлоқ ва сув хұжалигини электр энергияси билан таъминлаб туриш учун трансформаторлар подстанцияси хизмат килади. Улар 110 кВ кучланишни 35, 10, 6, 0,4 кВ кучланишгача пасайтириб, истеъмолчиларни етарли кувватлар билан таъминлаб турадилар. Трансформатор подстанцияси пасайтирувчи күч трансформаторидан ва таксимлаш курилмаларидан иборат бўлади. Күч трансформаторлари мойли конструкцияга эга бўлиб, куввати 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400, 630, кВА ва ундан юқори бўлади. Уларда мой трансформаторнинг асосий кисмларини изоляциялайди ва бирданига совитиш учун ҳам хизмат қилади. Барча күч трансформаторлари таксимлаш курилмалари билан жихозланган. Кишлоқ ва сув хұжалиги электр таъминоти тизимларида ташки майдонларда ўрнатиладиган таксимлаш воситалари комплектлари кўлланилади (КРУНлар). Истеъмолчиларга ўрнатилган курилмалар 110, 35, 10 кВ кучланишни 10, 6, 0,4 кВ кучланишга тушириб беради ва турли улаш - ажратиш, химоя амалларини бажариб туради. Улар атроф мухит ҳарорати $-40^{\circ} +45^{\circ}\text{C}$ гача бўлганда нормал ишлаб туради. Таксимлаш воситалари комплектларидан трансформаторлар подстанцияси курилмалари йигилади. Шкафларда ВМГ-10, ВМК-10К, ВММ-10 ва бошқа типли мойли ажратгичлар, А37 типли автоматлар, ПНБ, ПРС, НЛ, ЦД типли саклагичлар, рубильниклар ўрнатилади. Кишлоқ ахоли яшаш пунктларини электр таъминоти учун трансформаторлар подстанцияси комплектлари кўплаб ишлатилади. Кишлоқ ва сув хұжалиги объекtlари учун РУ-10, РУ-35 комплектлари ишлаб чиқилган. Уларда куввати 630...6300 кВА бўлган күч трансформаторлари ўрнатилган.

Насос станциялари учун 110/35/10/(6) кВ ли трансформаторлар ишлатилади. Кишлоқ ва сув хұжалиги объекtlари учун ёпик трансформаторлар комплекти кўлланилади. Улар химояланган, хавфсиз, техник хизмати енгил бўлиши, эшик ва тиркишлари зич беркитилган бўлиши, томи соз бўлиши зарур. Ёпик таксимлаш пунктларининг ички ҳарорати ва намлиги курилмаларда конденсат сув томчилари пайдо бўлишини олдини олиши, изоляцияси нам тортиб қолмаслиги зарур. Бино ҳавоси вентиляция қилиб турлиши зарур. Трансформаторлар подстанцияси эксплуатациясида куйидагилар бажарилади: истеъмолчилар, курилмаларнинг техник кўрсаткичларига караб уларни иш режимларини таъминлаб туриш, курилмаларни нормал фаолиятини назорат килиш, кузатиб бориш, уларни артиб тозалаш, аварияга олиб келиши мумкин бўлган носозликлар ва дефектларни зудлик билан йўқотиш, профилактик каровлар, синовлар ва таъмирларни ўз вактида ўтказиб туриш. Ерга уланиш контури, яшин кайтаргичларни соз бўлишини таъминлаш, техник хужжатларни тўғри олиб бориш.

Трансформаторлар буюртмачига тўлиқ йигилган, мой билан тўлдирилган холда етказилади. Трансформатор билан бирга паспорти, эксплуатацияси бўйича йўрікномаси, градусник, газ релеси ва ҳарорат сигнализатори берилади. Трансформатор монтажигача усти ёпик жойда

сакланиши зарур. Агар узок муддат сакланса, ундаги мой сатҳи ва сифати назорат килиб турилади, термосифон фильтирдаги силикагел ҳолати каралади, зичланиш жойларидан мой окса, махкамловчи болтлар кӯшимча тортиб кўйилади. Трансформаторлар курилмаларига хизмат кўрсатувчи ходимлар учун хавфсиз ва қулай шароитлар яратилиши зарур.

Истеъмолчига келтирилган трансформатор накладной бўйича эксплуатация ходими томонидан кабул қилинади. Бунда трансформатор кўздан кечирилади, барча махкамланишлар, зичланишлар текширилади, кран ва пропкалардаги пломбалар бутунлиги кўрилади, фарфор изолятори бутунлиги, мой оқмаётгандиги текширилади. Аникланган барча носозликлар ҳакида транспорт ходими иштирокида акт тузилиб, заводга хабар берилади. Куч трансформаторини ишга тушириш олдидан бажариладиган ишлар хажмини унинг қуввати, типи, конструкцияси, чиқарилган йили, транспортировка шароити, сакланиш муддати ва сифатига қараб аникланади. Трансформаторни ишга туширишдан олдин кўйидагилар бажарилиши зарур:

- кўздан кечириш;
- изоляторни бензинда қуриклаб артиш;
- термометрни ўрнига ўрнатиш;
- мойни физик ва кимёвий анализ килиш, электр мустаҳкамликка синаш;
- бакни ерга улаш;
- чулғамларнинг каршилигини доимий токда ўлчаш;
- юкори ва паст кучланишли чулғамлар ва корпус оралиғида изоляция каршилигини ўлчаш;
- трансформатор улагичи ишчи ҳолатда туриши керак;
- ҳаво куритгич вилкасини ёшиб олиш;
- ҳаво тозалагични индикаторли силикагель ва цеолит билан текшириб кўриш;
- трансформаторнинг гилдиракларини транспорт ҳолатидан ишчи ҳолатига ўтказиш;
- мой оқмаганлиги текширилади, агар зичланмаган бўлса, гайкаларни махкамлаб тортилади;
- мой сатҳи нормада бўлиши текширилади, ҳарорати текширилади;
- агар зарур бўлса трансформатор куритилади.

Куввати 1000 кВА гача ва кучланиши $U \leq 35$ кВ бўлган биринчи габаритли куч трансформаторларни ишга туширишдан олдин кўйидагилар бажарилади:

- трансформатор кўздан кечирилади пломбаси текширилади;
- мой анализга олинади ва анализ кискартирилган программада бажарилади;
- изоляция каршилиги $t=15$ сек ва $t=60$ секдан кейин ўлчанади ва абсорбция коэффициенти аникланади $K_{ab} = R_{ab}/R_{15}$.

Трансформаторни куритмай ишга туширишда кўйидагиларга амал қилинади:

- мой сатҳи меъерида бўлиши керак;

- мой таркиби ва сифати меъёрида бўлиши керак;
- 10...60 сек. да абсорбция коэффициенти $K_{abc} \geq 1,3$ бўлиши керак;
- агар бирор шарт бажарилмаса, изоляция қаршилиги (R_{ab}) яна текширилади, $tg\delta$ ва C_2/C_{50} нисбат аникланади. Сигимлар нисбатининг чегаравий кийматлари 21- жадвалда келтирилган.

21- жадвал

Дизлектрик йўқотишлар ($tg\delta$) нинг чегаравий кийматлари

т/р	Кучланиши 35 кВ гача бўлган трансформаторлар	Мойли куч трансформатор чулғамларининг хароратида ($^{\circ}\text{C}$) $tg\delta$ нинг (%) да максимал руҳсат этилган кийматлари						
		10	20	30	40	50	60	70
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Куввати 6300 кВ·А гача	1,2	1,5	2,0	2,6	3,4	4,5	6,0
2	Куввати 10000 кВ·А ва ундан ортик	0,8	1,0	1,3	1,7	2,3	3,0	4,0

Куввати 100 кВА гача бўлган трансформаторларни, агар мойида сув излари кўринмаса, тешлиш кучланишига синаб кўриш етарли бўлади. R_{60} -каршилик микдори ўлчаб, уларнинг киймати синов баённомасига ёзиб кўйилади. Агар мой намлиги руҳсат этилган даражада бўлса, трансформатор тўғридан тўғри тармокка уланади.

Агар трансформатор капитал таъмирилашдан чиккан бўлса, салт ишлаш токи (I_{xx}), уланиш схемаси (уланиш группаси аникланади) текширилади, трансформациялаш коэффициенти ва фазирофкаси аникланади. Бирданига трансформаторнинг бирламчи ва иккиласи чулғамлари уланишлари тармоғи кўрилади, изоляция қаршилиги ўлчанади ва уни оширилган кучланишда синалади, назорат-ўлчов асбоблари, реле химояси воситалари, ажратгичлар ишлаши текшириб кўрилади. Трансформаторни тармокка улаб номинал кучланишда ишлаб туриши, контакт системалар текширилади.

Янги трансформаторлар Чирчик трансформатор заводидан чиқарилмокда. Улар алюминий чулғамли бўлиб, чикишлари мисдан бажарилган бўлади ва транспортировкада заарланган бўлиши мумкин. Нотўри ташишда трансформаторнинг бошқа жойлари хам заарланган бўлиши мумкин. Масалан пўлат ўзагининг прессланиши бузилса, салт ишлаш исрофи ортиб кетади, фойдали иш коэффициенти пасаяди. Бу холда трансформаторда ўзига хос шовкин пайдо бўлади. Маълум бир вакт ишлагач яроксиз холга келади. Энг кўн холатларда трансформатор изоляцияси нам тортиб колган бўлади. Трансформаторни куритиш мойи билан ёки мойини бакдан тўкиб бажарилиши мумкин.

Ўз бакида индукцион куритишда трансформаторнинг ўз бакида электромагнит майдон кувват йўқолишлари иссилик ажратиб чиқаради. Бакни бир текис киздириш учун унга паст томонидан 60% гача кисмига

магнитловчи күшимиңча чулғам ўралади. Юкори қисмiga ўрамлар сийракроқ ўралади. Магнитловчи чулғам күрсаткичлари куйидаги тартибда аникланади:

Ўрамлар сони $W=VA//$,

бу ерда I – бак параметри, м; U – манбаанинг кучланиши, В

A – доимий коэффициент, солиштирма кувват (ΔP) олинади:
 $\Delta P = K_T F / F_0 (t_k - t_0)$

K_T – бакнинг иссиклик ўтказиш коэффициенти, иссиклик изоляция ўралган бакда $K_T=5$; ўралмаган бакда - $12 \text{ кВт}/\text{м}^2$ град.

F – бакнинг тўлиқ юзаси, м^2

F_0 – чулғам ўралган бак юзаси, м^2 ;

t_k – бак ҳарорати, руҳсат этилган кизиш ҳарорати ${}^\circ\text{C}$ $t_k \approx 95 {}^\circ\text{C}$

t_0 – атроф мухит ҳарорати, ${}^\circ\text{C}$.

Магнитловчи чулғамдаги ток $I = \Delta F_0 / V \cos \phi$;

$\cos \phi = 0,5 \dots 0,7$ – текис ёки трубкали баклар учун,

$\cos \phi = 0,3$ – кобирғали бак учун,

Бак қалин бўлса $\cos \phi$ юкорирок бўлади.

Куритиш пайтида трансформатор бакининг ҳарорати кучланишини, магнит чулғам ўрамлари сонини ва қиздириш вақтини ўзгартириб ростланади:

Нол кетма-кетлик токи билан куритиш. Бу услубда трансформаторни куритиша унинг бирор фазаси чулғамларига ток манбаси уланади. Чулғам нол кетма-кетлик схемасида уланади. Кишлок ва сув хўжалигидаги трансформаторлар одатда нолли схемада уланади ва унинг иккиламчи (паст кучланиши) чулғамининг ноли билан фазалар боши уланиши мумкин бўлади. Чулғамларнинг магнит майдони ўзак ва бакдаги энергия йўқотишлари хисобига иссиклик ажратиб чикаради. Трансформаторнинг барча металла қисмлари қизиди ва изоляцияни тез куритади. Бу услуб бирданга икки ёклама куритиш услуби бўлиб, қисқа туташув токи билан ва ўз бакида қиздириш услубларини кўшилишидир. Нол кетма-кетлик токлари билан трансформаторни куритиш кўрсаткичлари куйидагича аникланади.

Магнитловчи чулғамнинг истеъмол куввати:

$P_0 = \Delta P F_0$, бу ерда ΔP -солиштирма кувват истрофи, kVt/m^2


Атроф мухит ҳарорати $20 {}^\circ\text{C}$ бўлиб, куритиша трансформаторнинг актив қисмининг ҳарорати $100-110 {}^\circ\text{C}$ бўлганда, бакида кўшимиңча иссиклик изоляцияси бўлмаган трансформаторлар учун $\Delta P = 0,65-0,9 \text{ кВт}/\text{м}^2$ деб кабул килинади.

Чулғамлар “юлдуз” схемасида уланган бўлса, бериладиган кучланиш микдори $U_0 = \sqrt{P_0 Z_0} / 3 \cos \phi_0$ бўлади. Бу ерда: Z_0 - нол кетма-кетлик фаза чулғамининг тўла қаршилиги, Ом; Z_0 тажриба йўли билан аникланishi мумкин.

Трансформатор канча катта кувватли бўлса, бак деворлари қалинрок бўлса, магнит ўзак бакка якинрок бўлса $\cos \phi_0$ шунчалик юкорирок бўлади.

Трубкали баклари бўлган трансформаторлар учун ўтказгич симлар кесим юзаларини ва ўлчов асблобларини танлаш учун фаза токи

$I_n = I_H \sqrt{10 / S_{H\cdot}}$ ифодадан аникланади. Бу ерда I_H , $S_{H\cdot}$ – мос равишида трансформаторнинг номинал токи (А) ва куввати (кВА).




34- расм. Нол кетма-кетли токи билан трансформаторни қуритиша унинг паст кучланиши чулғамларини улаш схемаси: а – юлдузча, б – учбурчак.

Қуритиши пайтида изоляция каршилиги меъёрланмайди, шунинг учун унинг вакт бўйича ўзгариш графиги олиниб, таҳлил қилинади (35- расм). Ҳарорат ортганда изоляция каршилигининг ўзгариши унинг намлинига боғлик бўлади. Аввал каршилиги тез пасаяди, маълум бир миқдорга етгач бир хил бўлиб колади, қуритиш давом эттирилса, кейин каршилиги ортиб, боради ва меъёрий қийматига етганда жараён тўхтатилиади. Одатда изоляция қуриганидан кейин 6-8 соат бир хил каршиликда колади. Изоляция каршилиги завод кўрсатгичлари билан солиштирилади. Берилган ҳароратда унинг 30% гача камайиши рухсат этилади. Трансформаторларни қуритиша кайд килиш журнали олиб борилади ва ҳар 1-2 соатда қуритиш кўрсатгичлари ёзиб борилади (t, R, \dots).

Ички иссиқлик манбаалари бўлса, трансформаторни нол кетма-кетлик токлари билан қуритиши ўз бакида қуритишига кўра камроқ кувват сарфи ва вакти билан характеристланади (40% гача). Трансформаторни нол кетма-кетлик токи билан қуритиши услубида ностандарт кучланиши ток манбааси зарур бўлади, бу холда масалан пайвандлаш трансформатори ишлатилиши мумкин.

Трансформаторни қуритиши жараёнини тезлатиши учун ички иссиқлик олиш максадида, юкори кучланиши чулғами уланган холда паст кучланиши чулғамлари (фазалари) навбат билан киска туташтирилиши мумкин. Бунда киска туташтирилган чулғамда киска вактда етарли микдорда иссиқлик ажралиб чиқади.



35-расм. Изоляция қаршилигининг куритиш муддатига боғлиқлиги эгри чизиклари: R_{iz} – изоляция қаршилигининг ўзгариши; t – трансформаторнинг кизиш графиги.

изоляциянинг эскириши – 5%, атмосфера сабаблар – 15%.

Кишилок ва сув хўжалиги корхоналари ва ахоли яшаш пунктларидағи трансформаторлар эксплуатациясининг ўзига хос томонларидан бири фазалар носимметриясидир. Бир фазали истеъмолчиларни фазалароро түғри таксимлаш ва уларнинг иш графикларини хисобга олиш носимметрия холатини яхшилаши мумкин. Трансформатор куввати ошган сари унинг носимметрияси хам камая боради. Лекин бир фазали истеъмолчиларнинг кўпчилиги; ёритиш истеъмолчилари билан бирга куч истеъмолчилари хам (пайвандлаш агрегатлари, кўл инструментлари, электр маший курилмалар, сув киздиригичлар ...), уларнинг бир текис таксимланишини ва ишлаб туришини таъминлаш имконини бермайди.

Техник эксплуатация коидаларига кўра фазалар бўйича тоқлар носимметрияси 20% дан кам бўлиши зарур. ($\kappa_{acc} \leq 20\%$). Фазалар бўйича юкламалар носимметрияси: $\kappa_n = (I_{max} - I_{ypt}) / I_{ypt} * 100\% < 20\%$ бўлади.

бу ерда: I_{max} – максимал юклangan фаза тоқи, А,

I_{ypt} – уч фаза тоқларининг ўртача микдори.

Кишилок трансформаторлар подстанцияларида тоқлар носимметрияси ўртача 30- 50% ни ташкил килиши кузатилган.

Фазаларнинг нотекис юкланиши уларда кучланишнинг ўзгаришига ва охир-оқибат истеъмолчилар кўрсаткичларининг пасайишига олиб келади. Электр истеъмолчилар учун айникса оширилган кучланишлар хавф тугдиради, уларни хизмат муддатларини камайтиради. Фазаларда кучланишнинг паст бўлиши эса курилмаларнинг иш кўрсаткичларини пасайтиради, актив кувват коэффициенти $\cos\phi$ пасаяди, магнитловчи тоқ

трансформаторни ишга туширганда кўпинча куйдаги носозликлар юзага келиши мумкин: юкори кучланиш ва паст кучланиш томонидан фазаларнинг щитда, таксимлаш шкафида ёки трансформатор ичидаги киска туташувлари, юкори ва пастки кучланиш чулғамларида узилишлари, трансформатор магнит ўзганинг прессовкаси бўшашган бўлиши мумкин. Барча дефектлар трансформаторларда куйдагича таксимланади: заводда йўл кўйилган дефектлар – 50%, монтаж ёки таъмир пайтидаги хатоликлар билан бажарилган ишлар – 10%, эксплуатация ходимлар хатоликлари – 15%, ўта кучланишлари – 5%, бошка сабаблар – 15%.

микдори ортади (кучланиш юкорирок бўлса), электр тармоқлар ва трансформаторларда кувват исрофи ортади, жойларда кизишлар бўлиши мумкин. Фазалар носимметерияси кичик кувватли истеъмолчилар учун хавф туғдиради, фазаларда кучланиши ўзгариб истеъмолчиларда энергитик кўрсатгичларининг пасайишига уларнинг ёмонлашувига олиб келади. Носимметрия коэффициенти $\kappa_n = 0,3$ ва фазадаги ток $1,2 I_n$ бўлганда трансформатор мойининг харорати 20°C га ортиши кузатилган. Чулғамларнинг пастки кисми $22\text{--}25^{\circ}\text{C}$ гача кўпроқ кизизи мумкин. Ҳозирда чиқарилаётган алюминий чулғамли трансформаторларда нол кетма - кетлик каршилиги эскиларига нисбатан (мис чулғамли) 1,5 баробар ортган бўлиб, носимметрия режимларида кучланиш формасининг бузилиши янада ортади. Шунинг учун янги ишлаб чиқарилаётган трансформаторларда носимметриялик чегаралари камайиши зарур. Носимметрияликни камайтириш учун ҳозирда электротехник саноат қишлоқ хўжалиги учун фаза чулғамлари «юлдуз-нолли зигзаг» ва «учбурчак - нолли юлдуз» схемаларида уланган трансформаторлар ишлаб чиқармокда. Бунда носимметрия режимларида ҳам кучланиш юкори сифатли бўлиб колади. Масалан, куввати 100 кВА бўлган эски серияли трансформаторларда нол кетма - кетлик каршилиги киска туташув каршилигидан 10 марта ортиқ ва янги серияларидан - 17 марта бўлса, чулғамлари «учбурчак - зигзиг» уланган трансформаторлар учун улар бир хил бўлади.

Кишлоқ хўжалиги ва ахоли яшаш пунктларидағи куч трансформаторларининг яна бир хусусияти, улар сутка давомида нотекис юкланди. Кечки ва эрталабки максимумга эга, кундўзи ва тунда юклама паст бўлади ёки бўлмайди. Уларни ўртача суткалик юкланиши 20-30% ни ташкил килади. Бу юкланиш йил фаслларида турлича бўлиши мумкин. Трансформаторларнинг дастлабки юкланишини хисобга олиб, уларни тармоқнинг авария режимларида маълум бир даражада ортиқча юкланиши рухсат этилади. Масалан техник эксплуатация коидалари бўйича куч трансформаторлари 30% ортиқча юкланиш билан 5 сутка давомида, 40% ортиқча юкланиш билан 6 соат давомида ишлаб туриш мумкин.

Куч трансформаторларининг авария режимларида киска муддатга ортиқча юкланиш чегара кийматлари 22- жадвалда келтирилган. Бунда трансформатор мойининг харорати назорат килиб турилади. Агар трансформаторда ёзги максимум унинг номинал кувватидан паст бўлса, кишки максимум соатларда 15% доимий ортиқча юкланиш билан ишлаб туришга рухсат этилади. Трансформаторларнинг юкламасини назорат килиб турувчи амперметрлар шкаласи ҳам шу токни кайд кила олиши зарур. Статистик маълумотлар кўрсатадики, куч трансформаторларида кўпроқ ёз мавсумларида авария бўлади. Бунга асосий сабаб улар қишки ортиқча юкланишларидаги кизишлари, ёзги иссик атроф мухит хароратидаги кизишдан кўра пастрок бўлади. 23- жадвалда трансформаторларнинг ёзги мавсумий хароратининг ўзгаришлари кўрсатилган. Бу жадвалдан кўриниб турибдик, трансформатор юкланиши 50% бўлсалада, ёз ойларидан трансформатор мойининг харорати юкорирок бўлар экан.

22- жадвал

Куч трансформаторларининг ортиқча юкланишининг чегара қийматлари

т/р	Номинал кувватига нисбатан ортиқча юкланиш карралигининг рухсат этилган микдори	Трансформаторнинг рухсат этилган ортиқча юкланиш муддати, мин	
		Мойли трансформатор	Курук трансформатор
1	2	3	4
1	1,20	—	60
2	1,30	120	45
3	1,40	90	32
4	1,50	70	18
5	1,60	65	5
6	1,75	20	—
7	2,00	10	—

23- жадвал

Трансформатор хароратининг мавсум давомида ўзгариши

Йил ойларидаги	Номинал кувватига нисбатан юклама	Ўртача ойлик харорат		
		Харорат, °C		Харорат фарки
		Ҳавонинг	Трансформато р мойининг	
1	2	3	4	5
Май	0,65	26	56	30
Июл	0,49	34	65,5	31,5
Август	0,48	29	61	32
Сентябрь	0,66	22,5	51	28,5
Октябрь	0,84	20,0	50	30
Ноябрь	0,96	17	58	41
Январ	1,05	2°	56	54
Март	0,9	16°	59	43


Жадвалдаги натижалардаги йиллик ўртача хароратнинг ўзгаришидан фойдаланиб трансформаторнинг юкланиш режимини тұғырлаш мүмкін бўлади, подстанциянинг юкланиш режими ўрнатиласди. Иссиқлик юклама градиентини (ишлаб чикариш ва маший истеъмолчилар бўлганда) хисобий даврдаги ўртача суткалик хароратнинг ҳар бир градиусига тўғри келган микдори $0,5 \cdot 10^{-2}$ дан $2,6 \cdot 10^{-2}$ гача бўлади. Яна шуни таъкидлаш жоизки, трансформатор мойининг совитиш имконияти уни қуюклигига ва у ўз навбатида трансформатор хароратига – унинг юкламасига ва атроф мухит хароратига боғлиқ бўлади.

Агросаноат мажмуй обьектларининг электр таъминоти очик трансформатор подстанцияларида амалга ошириллади ва трансформаторлар

куёш нурлари ва шамол таъсирида бўладилар. Куёш нурлари таъсирида мойнинг юкори катламилари кизиб, пастки катламига нисбатан трансформатор бакининг ўлчамларига караб ҳарорати ($8-15^{\circ}\text{C}$) га юкори бўлади.

Куёш нурлари таъсирида мойнинг эскириши тезлашиб, эксплуатация муддатлари кискаради. Трансформатор баки қўшимча равишда яна куёш нурларидан тўсилса унинг кизиши ва эскиришини олди олинади.

Доимий шамоллар трансформаторнинг иссиклик режимни яхшилайди. Шамол тезлиги 2 м/с дан ошса, трансформатор юкламасини ошириш мумкин бўлади. Шамол тезлиги ортган сари трансформаторнинг совиши шароити яхшилана боради. Шамол таъсирида трансформатор мойнинг ҳарорати ($5-10^{\circ}\text{C}$) га пасайиши кузатилган (36- расм).




36- расм. Трансформатор мойнинг юкори катлами ҳароратининг шамол тезлигига боғлиқлик графикиги.

Трансформатор юкламаси фазаларда турлича бўлганда, турли уланиш схемаларида, трансформатор чулғамлари турлича кизийди. Нол кетма-кетлик токларини камайтириш учун қишлоқ хўжалиги электр таъминот тизимларида трансформаторларнинг фаза чулғамлари «юлдуз-юлдуз нолли» схемадан «юлдуз-нолли зигзаг» схемасига ўтказилади. Бунда трансформаторнинг кизиши камаяди. Бак ичиди ҳарорат фарки камайиб, ҳарорат майдони текисланади.

Трансформаторнинг юклами $0,2 S_{\text{H}}$ бўлганда бакининг максимал ва минимал ҳароратлари фарки ($5...10^{\circ}\text{C}$) ни ташкил килса; $0,4 S$ юкланиш билан ишлаганда $\Delta t=40^{\circ}\text{C}$ гача бўлади. Трансформатор чулғамлари «учбурчак -нолли юлдуз» схемасида, уланса хам унинг кизиши пасайди. Умуман олганда, трансформаторнинг фазалар бўйича носимметрик ва нотекис юкламаларида кизиш даражаси фазалар юкланишига, носимметрия даражасига, чулғамларнинг уланиш схемасига ва уланиш группасига боғлик бўлади. Ёпик трансформатор подстанцияларида трансформатор хоналарининг вентиляциясида табиии совук бинолардан ва иншоотлардан фойдаланиш хам муҳим рол ўйнайди.

Масалан трансформаторларда кўлланилган изоляцияловчи коғоз мой таъсирида ўзининг эскириши оқибатида структураси бузиласи, целялюзса парчаланиб оксидланиш махсулотлари мойга тушади ва мойнинг t_{db} сини оширади. Демак, коғоз (целялюзса асосли) каттик изоляцияли трансформаторларда t_{db} факат мойни эмас, балки унинг каттик изоляцияси сифати хакида хам маълумот олиш имконини беради.



37- расм. Трансформаторнинг қаттик изоляциясининг эксплуатация даврида эскириб полимерланиши.

мумкин. Агар $K_b = 12...14$ бўлса, эскирганлигини билдиради. Трансформатор таъмирга тўхтатилади. Яхши сифатли изоляцияда $K_b = 3...4$ бўлади.

Саноатдаги трансформаторлардан фаркли равиша кишлок ва сув хўжалигига ўрта ва кичик кувватли трансформаторлар ишлатилади. Куввати 100кВА гача бўлган куч трансформаторларда ($U<10 \text{ кВ}$) эксплуатация даврида мойдан намуна олинмайди, мойнинг сифати унинг профилактик синовлари натижаларига кўра баҳоланади. Мойнинг холати трансформаторнинг холати ҳакида маълумот берга олади. Ишончли ишлаб туриши учун трансформатор мойи юкори сифатли бўлиб, стандарт кўрсаткичларда бўлиши керак. Шу сабабли куч трансформаторларининг эксплуатациясида унинг мойи доим назоратда бўлиб колади. Янги келтирилган мой паспорти билан қабул килиб олинади. Мойнинг сифати ундаги аралашмалар борлиги билан белгиланади. Агар мойда 0,01...0,02% намлик бўлса мойнинг тешилиш кучланиши 4-5 баробар пасаяди. Бунинг сабаби мойда ($E=2,2$) сув томчилари ($E=80$) кутбланувчи бўлиб ягона занжирлар хосил киласди ва электр майдон буйлаб электродлар орасида тортилади. Шу сув занжирлари буйлаб мой тешилади. Зажир хосил бўлиши учун мойнинг камгина намланиши етарли бўлади. Кейинги мой намлигини ошиши тешилиш кучланиш микдорига таъсир кўрсатмайди. Яъни паралел сув томчилари занжирлари пайдо бўлади холос. Нотекис электр майдон юкори кучланганлиги таъсирида йирик сув томчилари бак остига чўқади. Улар электр майдон ташкарисида бўлиб, мойни тешилиш кучланишига таъсир килмайди.

Трансформаторни мойига эксплуатация даврида намлик ташки мухитдан тушиши мумкин ёки оксидланиш жараёнларида кимёвий реакция маҳсулоти сифатида пайдо бўлади. Мойда бегона аралашмалар бўлиши хам унинг сифатини пасайишига олиб келади. Парапфин мойда эриб, унинг

трансформатор мойи таркибида ги сувда зриган кислоталар микдори хам мой сифатини етарли аникликда баҳолаш имконини беради, айникса мойни сифатсизлигини аниклашда.

37-расмда трансформаторнинг кат-тик изоляциясининг эксплуатация даврида эскириб полимерла-ниши кўрсатилган. К_b ва сувда эрувчи кислоталар К_b = 16...18 бўлса, мойда оксидланиш борлиги, агар К_b = 22...26 бўлса, мой микдори трансформатор холатига баҳо бериш учун асос бўлиши мой намланини кўрсатади, яхши сифатли изоляцияда К_b = 3...4 бўлади.

илашимлилигини оширади, уни қуюклаштиради. Ажраткичлар мойида парафин бўлиши рухсат этилмайди. Кўмир мой учун хавфсиз лекин сув микдорини оширмайди. Мойни эскиришида пайдо бўладингин чўкма ва куйкаси гигроскопик бўлиб, ўзига нам тортади ва кўп намлик тўплаши мумкин. Улар кутбланиб электродлар орасида сув занжиридан ток йўли учун кўприк хосил килиши мумкин. Каттик изоляция сиртида чўкиб колган шлам катлами уларда кучланиши копланишига (перекрытие) олиб келиши мумкин. Бундан ташкири чўкмалар (шлам) чулғамлар орасида совитувчи мой айланиш каналларини ёпиб куйиб трансформаторни совитиш шароитларини ёмонлаштиради. Мойда оксидланиш ташки мухит таркибидаги кислород, харорат ортиши ва бегона аралашмалар таъсирида юзага келади. Бу факторлар хар бирининг алоҳида таъсиrlари кучсиз бўлиб, биргаликдаги таъсири кўпроқ хавф тудиради. Бегона аралашмалардан мойни фильтрлаб тозаланади, мойнинг кимёвий таркиби регенерация қилиб тикланади.

Энергосистемада мой икки усуlda куритилади: мой оркали курук азот ёки карбонат ангидрид хайдаб (оддий атмосфера шароитида), мой устида 20...30 кПа вакуум хосил қилиб, 2,5...5,5 кПа колдик босим ва атмосфера босимида мойни пуркаб. Куритиш жараёнини тезлаштириш учун мойни 40-50°C гача киздирилади ва 8...12 кПа колдик босимда жараён бажарилади. Унча катта бўлмаган таъмир корхоналари шароитида мойни 25...35° С хароратга киздириб тиндириб куритилади. Тиндириш-оддий куритиш усули, лекин у зуқ вакт талаб килади. Киздириб куритиш хам, айникса ўз бакида, ўзининг токи билан, анча содда ва арzon услуб, лекин киздирилган мой ўз сифат кўрсаткичларини йўкота боради.

Мойни тозалаш. Эксплуатация даврида мой факат намланмай ифлосланиб хам боради. Сув ва механик аралашмалардан мой центрифуга қилиб ва фильтрлаб тозаланади. Центрифуга майдан ундан оғиррок бўлган бегона аралашмаларни ажратиш учун хизмат қиласди. Мой харорати бунда $t=45-55^{\circ}\text{C}$ бўлиши зарур. Харорат паст бўлса, мой курукроқ, илашимлирек бўлади ва сув ва аралашмалар ёмон ажралади. Харорат юкори бўлса ($t>70^{\circ}\text{C}$) сув мойда эриб парчаланиб майдан ёмон ажралади. Бундан ташкири юкори харорат мойни тез эскиришига олиб келади.

Фильтрлашда мой картон, кофоз, мато, селикогел ёки шунга ўхшашиб мойда тешиклари (тиркишлари) бўлган говак мухитдан сикиб ўтказилади. Фильтрлаш фильтр-пресда бажарилади. Картон, кофозлар факат фильтрламай мой таркибидаги намликни хам тутиб колади. Шунинг учун юкори гигроскоплиги бўлган юмшоқ, говак картон ишлатилади. Лекин бундай фильтр шлам ва кўмирни ёмон тутиб колади, кофоз кўп тола ажратиб чиқаради. Фильтр прессда юмшоқ картон билан каттик картон аралаш кўлланилиб мойни тозаланиш сифати оширилади. Мойни 40...50°C хароратда фильтрлаш максадга мувофик бўлади. Харорот ошса картонни гигроскоплигиги пасаяди ва сувни мойда эриши кучаяди. Картонни вакти - вакти билан тозалаб турилади. Картон тоза мойда ювилади, чайилади, куритилади ва яна кайта фильтрга ўрнатилади. 1 т мойни тозалаш учун 1 кг картон ишлатилади.

Фильтр пресс центрифугадан кейин ишга туширилади ва майдаги колдик сув ва шламни тозалайди. Бунда мой яхши тозаланади ва электр мустахкамлиги ортади. Фильтр пресснинг ахамиятли томонлари шундаки, у атмосфера хароратида ишлайди, мой ва хаво билан аралашмайди, майдаги майда кўмур заррачалари тутиб қолади. Центрифуга эмульсияларни майдан ажратади. Фильтр пресс эса эмульсияли мойларни тозалай олмайди. Центрифуга ишлаб турган трансформатор мойини бакида тозалашда, хавфсизлик чораларига риоя қилган ҳолда ишлатилиши мумкин. Фильтр прессларда мойнинг кислота ракамини камайтириш учун фильтрловчи мухитга кўшимча равишда селикогел кўшилади.

Мойни регенерация килиш. Эксплуатация даврида мой оксидланади (эскиради), бунда унинг кимёвий таркиби ўзгариб боради, кислота ва смолалар ҳосил бўлади, бирданига янги мой таркибида бўладиган табиий оксидланишни тўхтатувчи элементлар парчаланади. Мой эскириши натижасида трансформатор изоляциясининг емирилиши тезлашади. Айникса органик асосли изоляция емирилади. Лекин эскиришда мойнинг 3-5% кисмини ташкил қилган углеводородлар емирилади, мойнинг қолган кисми (95-97 %) сифатли, ўзгаришсиз бўлиб қолади. Шунинг учун мойнинг эскирган кисмидан тозалаб, у регенерация килиниши мумкин бунда мой дастлабки сифат кўрсаткичларига қайтиши мумкин ва у 5-7 йил яна эксплуатация килиниши мумкин. Лекин регенерациядан кейин баркарорлигини кисман йўқотади ва профилактик синовлардан ўтиб туриши зарур.

Статистик маълумотлар трансформаторларнинг 30% авариялари мойи сифатсиз бўлганилигидан эканлигини кўрсатади. Мойнинг ва охир оқибат трансформаторнинг хизмат муддатини ошириш учун катор чора тадбирлар кўрилади.

1. Мойнинг ташки атмосфера билан контакти бутунлай ёки кисман йўқотилади. Европа давлатларида кичик трансформаторларни бутунлай герметик килиб ишлашади. Францияда (йирик трансформаторларда) мой хаводан азот катлами билан ажратилади, яъни бакни мойсиз кисмидаги азот учун копча ўрнатилади. Коп эластик бўлиб, харорат ўзгариши билан хажмини ўзгартириб туради.

Россия трансформаторлари мой кенгайиш камераси билан ишлаб чиқарилади. Камера бак томига ўрнатилади. Кўшимча камера мойнинг хаво билан контакт юзасини минимал бўлишини таъминлайди. Йирик трансформаторларда расширителига фильтр ўрнатилиб у хавонинг намлигини ва кислородини ушлаб қолади.

2. Эксплуатация даврида трансформатор мойининг харорати пасайтирилади. Трансформатор баки ёркин ранглар билан бўёк килинади. Вентиляция системасининг самарали ишлаб туриши таъминланади.


3. Мойга маҳсус стабилизаторлар ёки ингибиторлар кўшилади. Улар антиоксидловчи бўлиб, мойни баркарорлаштиради. Присадкалар оксидланиш

жараёнларини тұхтатыб қолмай яна мойни металл таъсирларидан хам химоя килади.

Мой дастлабки хом ашё (нефт) таркибига қараб турли таркибли бўлиши мумкин. Шунинг учун янги мой олиб келинган бўлса, уни бакдаги мойга кўшишдан олдин мойдан намуна олиб текшириб кўриш мой идиентив бўлсагина мойни кўшиш мумкин. Мой учун мос ингибитор танланади.

4. Куввати 160 кВА ва ундан катта бўлган трансформаторларда мойни мунтазам регенерация килиб туриш учун термосифон фильтрлар ишлатилади. Бу усул трансформатор мойининг хизмат муддатини узайтиришининг энг такомиллашган услубларидан бўлади.

Термосифон фильтр адсорбент билан тўлдирилган ва патрубоклар (кувурлар) орқали бакнинг устки ва пастки кисми билан боғланган цилиндрик идиш бўлиб, бакдаги мойнинг пастки ва юкори кисми ҳароратлари фарки натижасида мой айланишини таъминлайди (38- расм). Мой термосифон фильтрдан ўтганда сув, кислоталар, смола, шламдан тозаланади.



38- расм. Термосифон фильтрнинг конструкцияси: 1, 5 – бункерлар; 2 – тўр тўсик; 3 – абсорбент; 4 – фильтр корпуси; 6, 7 – патрубкалар.

Кам кувватли кишлок хўжалиги тармокларидаги куч трансформаторларида термосифон фильтр бўлмайди.

Куч трансформаторларини эксплуатация ва таъмир шароитларида бак томидаги копкасида сурувчи патронлар ўрнатилиди. Трансформаторларга таъмир пайтида термосифон фильтр ёки патрон ўрнатилиши мумкин. Фильтрдаги ишлаб бўлган абсорбент 600-700 °C гача киздирилганда унда

термосифон фильтрдаги силикагел массаси мой масасининг 0,25... 1,5 % ни ташкил килиши керак. Силикагел микдори кўпроқ бўлса мой сифатлироқ бўлиб тозаланади. Силикагел микдори фильтрнинг хизмат муддатини белгилайди. Фильтрни улаб ёки ажратиб кўйиш мумкин ёки умуман ечиб олиб бошқа трансформаторга ўрнатилиши мумкин.

Сорбентлар, агар мой кислоталик раками 0,1 мг KOHдан ортса (куввати 630 кВАгача бўлса), юкорироқ кувватли трансформаторларда эса 0,1 мг KOH ва сувда эриган кислоталар микдори 0,014 мг KOH дан ортик бўлганда алмаштирилади. Сорбентни фильтрга солишда унинг намлиқ микдори 0,5% дан кам бўлиши зарур.

164


тутилиб қолган барча органик мұддатар күйіб кетады ва актив юзаси тұла тикланады.

Термосифон фильтрларда селикогелга намликтин актив тутиб қолувчи материал цеолит күшиш яхши натижалар беради. Агар цеолит силикагелга нисбатан 1 : 5 таркибда фильтрга күшилганды трансформатор мойининг электр мустахкамлығы аввал ортды ($W_{atm}=77-84\%$) 36 кВ/см дан 46,8 кВ/см гача, кейин аста секин пасайиб борди, б өйдан кейин 25,5 кВ/см бўлди. Циолит 6 ой эксплуатация даврида 56 % намликтин тутиб қолди.

Агар цеолит силикагелга нисбатан 1 : 5 таркибда фильтрга күшилганды трансформатор мойининг электр мустахкамлығы аввал ортды ($W_{atm}=77-84\%$) 36 кВ/см дан 46,8 кВ/см гача, кейин аста секин пасайиб борди, б өйдан кейин 25,5 кВ/см бўлди. Циолит 6 ой эксплуатация даврида 56 % намликтин тутиб қолди.

Фильтрда циолит микдори 1:2,5 гача оширилганда циолиттинг самарали ишлаш муддати 8-10 ойга етди. Бу эса Республикаимиз шароитида хаво намлиги юкори бўладиган мавсумни тўлик эгаллаш имконини беради. Мавсум охирида эса абсорбент фильтрдан олиб тикланади ёки янгиси юкланды (октябр-май). Бир мавсумда циолит ўз массасининг 35-50% микдоридаги намликтин ушлаб қолади. Мой электр мустахкам бўлиб қолади.

5. Мойининг сифати мунтазам равишда режага кўра текшириб турилади. Зарур бўлса тозаланади, Техник эксплуатация қоидаларига кўра эксплуатацияда бўлган трансформатор мойи куйидаги муддатларда синаб турилади:



39- расм. Шимиб олувчи патрон конструкцияси: 1 – корпус; 2 – абсорбент.

улчаб кўрилади.

Агар трансформаторнинг газ рөлеси бақда ёнувчи газ қайд қилса, навбатдан ташкари мой намунаси олинниб алгангаланиш харорати аникланади.

- Термосифон фильтрсиз ишлаб турган трансформаторлар учун 1 йилда бир марта (кискартирилган анализ);
- Термосифон фильтри бўлган куч трансформаторлари учун 3 йилда бир марта (кискартирилган анализ).
- Трансформатор ва мойли аппаратураларни капитал таъмиридан кейин;
- Трансформатор чулғамлари ва чикишлари изоляциясида t_{tg} ва C_2/C_{50} мөъридан юкори бўлса. Трансформатор мойининг t_{tg}

НАЗОРАТ УЧУН САВОЛЛАР

1. Трансформатор ишга қандай тайёрганади?
2. Трансформаторни яркилигиге қандай аникланади?
3. Трансформатор қандай күрителиди?
4. Трансформатор мойи эксплуатацияси ҳакида маълумот беринг.
5. Мой сифати қандай аниклади?
6. Мой қандай тозаланади?
7. Мой регенерацияси ҳакида маълумот беринг. Трансформатор мойи қандай регенерация килинади?
8. Термосифон фильтр вазифаси нима? У қандай ишлайди?
9. Кишлок хўжалиги тармокларидаги трансформатор подстанция-ларининг эксплуатацияси-нинг хусусиятларини айтинг.
10. Трансформаторда намлик ва иссилик алмашиниши жараёнини тушунтиринг.
11. Мой эскиришини қандай тушунасиз?
12. Трансформатор ортиқча юкланишларда қандай ишлайди?

5.6. Электр моторлар эксплуатацияси

Барча электр моторлар эксплуатацияга қабул килиб олиниши зарур. Кичик кувватли моторлар ёғоч тарада олиб келинади. Йирик моторлар эса ёғоч ёки металл ромларда транспортировка килинади. Ташиб ва ортиш туширишда барча эҳтиёт чоралари кўрилиши, моторларни механик зарарланишдан саклаш зарур. Электр моторларни эксплуатацияга қабул килишда у кўздан кечирилади. Мотор билан технологик агрегати ва ўзатма бир каркасада бўлса ҳаммаси кўриб чиқилади. Бундан ташкари бошқариш шкафи, ишга тушириш - химоя воситалари ҳам кўриб чиқилади. Валнинг эркин айланиши текширилади, моторни айланиши йўналиши стрелка билан кўрсатилган бўлиши керак. Моторни маҳкамланиш бошмоклари текшириб кўрилади, уларда ёриклар бўлмаслиги зарур. Уларниш кутиси механик зарурланмаган бўлиши зарур. Бошқариш – химоя воситалари мотор олдига ўрнатилиши зарур, агар бошқариш пульти бошка ерда бўладиган бўлса, унинг ишчи холати ва кўрсаткичларини кўрсатиб турувчи сигнал элементлари бўлиши зарур.

Электр мотор ўрнатиладиган фундамент массив бўлиши, камида (15-20) баробар массага эга бўлиши зарур. Тармок кучланишини ўлчаб турувчи вольтметр юкламаси учун амперметр ва сигнал лампалари соз бўлиши зарур.

Электр моторни эксплуатацияга қабул килишда изоляция каршилиги ўлчаб кўрилади. Изоляция карашлиги камида 0,5 МОм бўлиши керак. Одатда заводдан келиб тушган моторларда $R_{\text{н}} \sim 20$ МОм атрофига бўлади. Ишга тушириш химоя воситаларининг изоляцияси ҳам камида $R_{\text{н}} \geq 0,5$ МОм каршиликда бўлиши керак. Ўрнатилганда моторларни фазаларидан ташкари

корпуси ерга уланиш тармоғига уланади: $R_{sp} \leq 4$ Ом бўлиши зарур. Ерга уланиш контури заарланишлардан химоя килинган бўлиши зарур.

Ремонтдан келган электр моторларни ишга туширишдан олдин фазаларининг боши ва охирлари текширилади. Валнинг эркин айланиши кўрилади, Изоляцияси каршилиги ўлчаб кўрилади, ишга тушириш - химоя воситаларининг созлиги текширилади. Тармоқ кучланиши ва мотор фазалар уланиши мослиги текширилади, фазалар симметрияси ўлчаб аникланилади.

Уч фазали асинхрон электр моторлар тармокка тўлик кучланишга тўғридан тўғри уланади. Моторни ишга туширишда тармоқ кучланишининг пасайиши аникланилади, ёки кучланиш истрофи куйидагича аникланилади.

$$\Delta U = \frac{z_A + z_K}{z_T + z_K + z_M} \cdot 100\%$$

бу ерда: z_A – тармоқ каршилиги, Ом

z_T – таъминловчи трансформатор каршилиги, Ом

z_M – мотор каршилиги, $Z_M = U_H / (\sqrt{3} \cdot I_H)$

U_H – тармоқ номинал кучланиш, В

I_H – моторни ишга туширишдаги ток микдори, А

Агар кучланишининг пасайиши 15... 20% дан кам бўлса рухсат этилади. Акс ҳолда маҳсус схемалар ёки воситалар кўлланилади. Электр моторни ишга тушиш холати иш машинаси билан бирга хам текшириб кўрилиши зарур. Моторни ишга туширишда ток микдори номинал токгага нисбатан 5-7 баробар кўтарилиши мумкин. Моторнинг токини ишга туширишда чегаралаш учун киска туташтирилган роторли асинхрон моторларда бир неча услублар кўлланилади: агар нормал иш режимида мотор статор чулғамлари учбурчак схемада уланган бўлса, уни ишга туширишда юлдуз схемасида уланади ишга тушириб бўлгач учбурчак схемасига ўтилади; моторни ишга туширишда йирик электр моторларда; автотрансформатор ёки реактор оркали уланади, агар ротори фаза чулғамли бўлса, ротор чулғамларига кўшимча каршилик уланади. Юкоридаги услублар - схемалар моторни тўхтатиш ёки тезлигини ўзgartиришда хам кўлланилиши мумкин.

Кишлоқ ва сув хўжалигида турли технологик жараёнлар ва технологик машиналар бўлиб, уларда фойдаланилаётган моторлар хам хилма-хил иш режимларда ва эксплуатация шароитларида бўладилар. Айниска носос станцияларида, чорвачилик фермаларида ишлаб турган моторлар оғир эксалуатация шароитида ва иш режимларида бўладилар. Пахта, дон қабул килиш пунктларида чангли мухитлар, омборларда, иссиқхоналарда юкори намлик, чорвачилик ва паррандачилик фермарларида юкори намлик ва кимёвий агрессив мухит мавжуд бўлиб, электр ускуналар изоляциясига алоҳида талаблар куяди. Ёз мавсумларида атроф мухит хароратининг 40-45 °C бўлиши моторларни юкланиш режимлари ва хароратини назорат килиш ва зарур бўлса кайта кўриб чикишни такозо килади. Изланишлардан кўринадики, кўпчилик технологик жараёнларда электр моторлар тўлик юкланиб ишламайди. Булар насослар вакуум насослар, соғишиб

агрегатларининг юритмалари, шлюзлар, вентиллар, озуқа тарқатиш, пахта, дон транспортерлари, вентиляторлар ва бошқалар.

Бундай курилмаларда паст юкланиш билан ишилаётган электр моторларда фойдали иш коэффициенти ва актив қувват коэффициенти пасаяди. Одатда электр моторларнинг кизиши харорати 70°C бўлади, яъни электр мотор анчагина харорат запасига эга бўлади, жумладан 4А, АИ серияли асинхрон моторларда харорат запаси кўпроқ бўлади, яъни улар кўпроқ юкланиб ишлай оладилар ва ўз хизмат муддатини саклаб коладилар. Қишлоқ ва сув хўжалигидаги кўпчилик жараёнлар мавсумийлиги билан ажралиб туради. Уларнинг фойдаланиш коэффициенти сутка ва йил давомида паст бўлиб колади. Масалан сугориш насослари йилига 150-180 сутка ишлаб турса, мелиоратив насослар 120-150 сутка давомида ишлатилади. Тузатиш устахоналаридағи металлга ишлов бериш станоклари қисқа муддатли, кайта ишга тушадиган қисқа муддатли режимларда ишлатилади. Пахта ва дон кабул килиш пункларида ҳам кўплаб транспортерлар, прицеп ағдаргичлар, саралагич ва тозалагичлар қисқа муддатли режимларда ишлади ва улар йилининг маълум бир мавсумларида ишлатилади (куз, киш), ёки бир, икки, уч сменада ишлади. Чорвачилик фермаларида моторлардан фойдаланиш коэффициенти 0,15.... 0,25 ни ташкил қиласи, тузатиш устахоналаридағи ёрдамчи хўжалик объектларидаги вентиляторлар, фермалардаги баъзи бир моторлар йил давомида ишлаб турадилар. Қишлоқ ва сув хўжалигидаги электр моторлар қувватларидан фойдаланиш коэффициенти 0,25 ни ташкил қиласи. Уларда ўрнатилган электр моторлар эса доимий ишлаб туриш режимида фойдаланишга мўлжалланган бўлиб, уларни кичка муддатларга ортиқча юклаш рухсат этилади. Электр моторнинг юкланиши режими унинг кизиши ва намлик алмашиниши жараёни динамикасини белгилайди. Мотор ишлаб турганида $40-50^{\circ}\text{C}$ хароратда бўлади ва иссиклик ва намлик градиенти мотордан атроф муҳитга йўналган бўлади. Тўхтаб турганида эса мотор хаводан пастроқ хароратли бўлиб намлик градиенти моторга йўналган бўлади, мотор изоляциясига намлик сингиб боради. Агар мотор тез-тез ишга тушириб ишлатилса, иссиклик ортиқча юкланиши таъсирида унинг изоляцияси эскира боради. Айниска ишга тушаётган мотор зажимларида кучланиш зўрикиш мудати чузилиб кетади. Ишга тушиш пайтида моторни кизиб колиши ва тармоқдаги бошқа истеъмолчилар зажимида кучланишини пасайиши трансформатор қуввати нисбатан паст бўлганда кўзга ташланади.

Баъзи бир технологик машиналар (дон эзгич, ёғоч кесиш станоги) салмоқли бўлиб, катта статик қаршилик моментига эга бўлади ва моторни ишга тушиш режимини оғирлаштиради, ишга тушиш муддатини узайтиради.

Кишлоқ ва сув хўжалигининг оғир шаронитларини моторлар эксплуатациясида хисобга олиш зарур. Қиши мавсумларида паст хароратда баъзи бир технологик агрегатларнинг иш машиналари ва деталлари мўзлаб ёки қотиб колиши мумкин. Уларни ишга туширишда моторлар қаршиликни ега олмай қисқа туташув режимида колиши мумкин. Агар технологик машина авалги технологик операцияни охирига етказмаган бўлса ҳам.

масалан дон машинаси бункерлари ва иш камералари дон билан тўла холатида тўхтаб колган бўлса. Бундай манзара масалан тармоқда бехосдан кучланиш йўколиб технологик катор тўхтаб колган бўлса ёки технологик машинанинг ишчи органига бегона жисм тушиб колса (тош, темир бўлаклари) у агрегатни тўхтатиб кўяди ва электр моторларнинг химоя воситалари уни тармоқдан ажратади. Юкорида санаб ўтилган холатларда мотор изоляцияси катта иссиклик ва динамик таъсирида колади.

Электр моторлар чулғамлари пухта бандаж килиниб изоляцияга шимдирилган бўлса унга динамик таъсири хавф тугдирмайди. Лекин иссиклик таъсирида чулғамнинг кисмлари чизикили ўлчамларини оширади. Ток ўзгарганда мотор чулғамлари кенгайиб – торайиб туриши натижасида унинг изоляция копламаси билан оралиғида ажралиш бўлишига олиб келади. Янги электр моторда изоляция копламаси етарли эластикликка эга бўлади ва ўтказгич билан яхлитлигини саклайди. Мотор эскирган сари унинг изоляцияси аста-секин юмшоқлик ва эластиклигини йўкота боради ва изоляцияда ёриклар пайдо бўлади. Бу ёриклардан мотор ичига намлиқ, чанг ва ифлосланишлар сингиб ўтади ва изоляцияни катламланиш жарабёйини тезлаштиради. Юклама таъсирида чулғам симлари ўзатиб тораганида изоляция копламалари парчаланиб боради. Изоляция катламидаги микроёриклар кенгая боради. Микроёрикларга атроф мухитдан агрессив хаво компонентлари ва намлик сингиб киради. Бетона компонентлар ток ўтказувчи бўлиб, изоляция намлиги орта бориши натижасида уларнинг каршилиги камайиб боради. Бундай жойларда ток йўллари, ток ўтказувчи кўприклар пайдо бўлади, натижада киска туташув (чулғамларро ва кейинчалик фазаларро) бўлади. Бандажлар ва чулғамларни маҳкам ўрнатилиши бўшашгани натижасида мотор магнит майдони ва механик айланиши оқибатида титраб ишлайди. Моторнинг титраши унинг емирилган изоляциялари ва бошқа кисмларига механик таъсири кўрсатиб, уни тез емирилишига олиб келади. Изоляцияси тўқиши моторнинг токли кисмларини изоляциясиз ялонгоч колишига ва киска туташув хавфига олиб келади. Электр моторларнинг ишдан чиқиш сабаблари ўрганилганда отказларнинг 80% атрофида кисми статор чулғамлари носозлиги оқибатида юзага келиши аникланган. Статор чулғамида ўрамларро киска туташув бўлиши учун чулғамга намлик сингиб кирган ва изоляция катламида ток ўтказувчи кўпричкалар пайдо килган бўлиши керак. Қишлоқ ва сув хўялиги ишлаб чиқаришида умумий ишланган химояланган асинхрон моторлар ишлатилади. Улар герметик бўлмай, ичига намлик хаводан ўтиб, бевосита kontaktда бўлиб туради. Мотор ишлаб турганида у ўзидан намлини хайдайди, ўз-ўзини куритади. Ишламай турганида эса намлик унинг ичига сингиб боради. Шунинг учун мотор изоляциянинг холатини аниклаш учун факат каршилигини эмас, балки унинг ўзгариши ҳам ўлчаб кўрилади. Охириг кўрсаткич изоляцияларнинг абсорбция коэффициенти оркали аникланади. Яъни изоляция каршилиги 15 ва 60 секунд давомида ўлчаб олинади ва уларнинг нисбати олинади. Унинг киймати 1,3 дан катта бўлиши зарур.

Мегомметр билан изоляция каршилиги ўлчанди унинг каршилиги ($R_{p, \text{min}} \geq 0,5 \text{ M} \Omega$) бориши зарур. Изоляция қаршилигининг доимий бўлиб колиши унинг яроқсизлигига якинлигини кўрсатади. Демак электр моторнинг иш режимлари унинг изолцияси ҳолатига бевосита таъсир қиласди. Бу таъсир мотор юкори намлик шароитида ишлаб турса кучаяди. Мухитда кимёвий актив моддалар бўлса изоляциянинг емирилиш жараёни янада тезлашади.

Мотор изоляцияси билан атроф мухит орасида доимо намлик алмашиниш жараёни кетади. Намликни ўзига сингдириш ёки атрофга чиқариш имконияти мотор конструкциясига ва иш режимларига, изоляция структураси ва таркиби боғлик бўлади. Намлик изоляция массасида эритма кўринишда, коллоидлар, абсорбция катлами ҳолатида бўлиши мумкин. Намлик билан изоляция массасининг ўзаро таъсирини кўриб чиқишида жараённи соддалаштириш учун изоляция таркибидаги сув молекулаларини боғланган ва боғмаган – эркин кўринишда бўлади деб тасаввур киласиз. Ёник типда ишланган моторларда эркин, яъни боғланмаган сув, изоляция устида йигилган сув томчилари кўринишда бўлади. Боғланган сув молекулалари гигроскопик изоляцияли моторларда бўлади (макро ва микрокапиллярларда йирик бўшликларда, намланиш излари). Оддий саноат учун ишланган моторлар герметик бўлмайди ва оддий иш режимида нам хаво унинг ички кисмига ўтиб изоляция қобиги билан бевосита kontaktда бўлади. Моторнинг намланиш жараёнини кўриб чиқамиз. Материалдан намликнинг атроф мухитга парланини ташки диффузия натижасида кетади. Диффузия жараёнининг интенсивлиги изоляциядаги парнинг парциал босими билан атроф мухитдаги пар босими орасидаги фаркка боғлик бўлади. Жараён ташки диффузия шаклида кетади. Пар босими градиенти (изоляциядаги пар ва хаводаги пар босимларининг фарки) диффузия йўналишини аникланади, мотор изоляцияси курийди ёки намланади.

Мотор изоляциясининг ички кисмida хам ички диффузия жараёни кетади, яъни намлик изоляциянинг бир катламидан иккинчи катламига ўтади. Намлик кўпроқ кизиган катламдан харорати пастроқ катламга ўтади (термодиффузия). Тўла намлик окими куйидаги ифода билан аникланади:

$$m = m_p + m_w + m_t - \text{тегишли градиент таъсирида бирлик юзадан вакт бирлиги ичда ўтган намлик микдори. Унинг хар бир ташкил этувчилари куйидагича аникланади:}$$


$$m_p = k_p gradP$$

$$m_w = k_w gradw$$

$$m_t = k_t gradt$$

k_p , k_w , k_t – мос равишда парни моляр ўтиш намлик ўтказувчанлик ва харорат намлик алмашинув козэффицентлари.

Мотор изоляциясининг намлиги даражасининг ўзгариши эксплуатация даврида унинг каршилигини ўзгаришига қараб аникланади. Атроф мухит шароити оғир, яъни хаво намлии 100 % га якин бўлган оғир режимларда ишлаб турган моторнинг изоляциясидаги намлик алмашини жараёнини кўриб чиқамиз. Агар мотор ишга туширилмаган бўлса, у факат намлик градиенти таъсирида намлиги орта боради. Мотор изоляцияси атроф мухитдан намлини ўзига сингдириб, каршилиги камая боради, изоляция намлиги орта боради. Аввал изоляциянинг ташки катламлари, сўнгра ички катламларига намлик ўтиб боради. Мотор изоляциясининг намлиги орта боради. Изоляция материалининг диэлектрик кўрсаткичлари пасая боради, электр мустаҳкамлиги йўқола боради. Мотор ишламай турганида унинг диэлектрик кўрсаткичларининг ўзгариши 40- расмда кўрсатилган. Баркарорлашган - мувозанатлашган холатда электр мотор изоляцияси каршилигининг катталиги стабиллашади ва доимий бўлиб қолади. Мотор ишга туширилса, унинг чулғами кизиб изоляцияси ўзидан намлини хайдайди. Мотор дастлаб ишлаб бошлаганда унинг статор чулғамларига яқин изоляция катламлари кизийди, кейин паз изоляцияси ва бошқа катламлар хам кизиб намлик изоляция ичидан юза катламларга қараб чиқиб кета бошлайди (40- расм). Бу холат моторни намланиб қолишидан химоя воситасини ишлаб чикиш учун асос бўлади ва мотор изоляцияси кўрсаткичларининг минимал кийматларидаги ўзгаришларига асосланади. Мотор чулғамининг кизиши давом этса, намлик аввал чулғам юзасидан парланиб бошлайди, пар йўналиши билан харорат окими йўналиши мос тушади. Иссилик ва намлик ўтказувчи намликларининг кўшилиши иссилик ва намлик ўтказувчанигини келтириб чиқаради.



40- расм. Ишламай турган электр моторни изоляция каршилигини ўзгариши ва унинг намоткининг вакт бўйича ўзгариш графиги: 1 – намотка микдорининг ўзгариши, 2 – изоляция каршилигининг ўзгариши.

Хавонинг ва изоляция катламлари орасидаги намоткининг (сувнинг) хароратини ортиши уларнинг босимини ортишига ва кўшимча босим градиенти хосил бўлишига олиб келади. Бу вактда намотка парланиб мотор изоляциясидан атроф мухитга чиқиб кета бошлайди. Изоляция каршилиги камайиб боради. Мотор узок муддат ишлаб турса, унинг куриш жараёни маълум бир баркарорлашган холатда тўхтайди. Мотор изоляцияси шу харорат учун турғун каршиликда колади. Мотор тўхтатилгач унинг харорати пасая боради ва атроф мухит хароратидан пастроқ кийматларига келади.

Бундан кейин тескари жараён бошланади, яъни моторга намлик сингиб бошлайди, изоляция намлиги ортиб, каршилиги камаяди.


Демак нормал ишлаб турган моторда намланиш ва куриш жараёнлари кетади. Намликнинг моторга сингиши ва парланиш тезлиги изоляцияловчи материалнинг гигроскопиклигига, изоляциянинг намланиш даражасига, моторнинг юкланиш режимига, атроф мухит харорати ва намлигига боғлиқ бўлади. Мотор изоляцияси нам олиб колган бўлса, сувли эмульсияли лак шимдирилган чулғамларни таъмир пайтида 1,5-2,0 соат давомида ўз токи билан куритиш мумкин. Эксплуатация пайтида куритиш вакти камрок бўлади. Баъзи бир шартлар билан куритиш вактини машина хароратига пропорционал деб қабул қилиш мумкин. Минимал куритиш вакти моторнинг турғун хароратгача қизиш вактига якин бўлади. Лекин намлик кетишининг инерциялигини хисобга олиб куритиш вакти моторнинг тўла қизиш вактидан кўпроқ деб қабул килинади. Изоляция намлиги канча юқори бўлса, унинг парланиб чикиб кетиш вакти шунчалик кўпроқ бўлади (41- расм). Мотор ишга туширилгач унинг изоляциясининг каршилиги 2...8 баробаргача ортади ва баркарорлашади.

Ишлаб чиқариш шароитида ишламай турган моторлар изоляцияси каршилиги камайиб боради. Изоляциянинг намланиш даражаси унинг ишламай турганидаги баркарор режим хароратига тескари пропорционал бўлади. Қисқа муддатли режимдаги ишлаб турган моторлар изоляцияси анча оғир шароитда бўлади. Мотор доим ишлаб турганида у ишчи хароратда бўлади ва изоляциядан намлик ҳайдаб турилади, моторнинг куруқ изоляцияси иссиклик таъсирида эскириб боради. Агар мотор изоляциясининг харорати рухсат этилган кийматидан паст бўлса мотор узок вакт ишончли ишлаб туради. 42- расмда бир суткада 3 марта бир соатдан ишлайдиган транспортёр моторининг изоляцияси каршилигининг ўзгариш графиги берилган. Нам мухит бўлганлигидан изоляция тез намликни ўзига олади ва каршилиги хам харорати билан биргаликда ўзгариб боради.


Электр моторнинг техник карови турган жойида демонтажсиз амалга оширилади. У кисмларга ажратилмайди. Техник каров иш хажмига куйдагилар киради: моторни чанг ва ифлосланишлардан тозалаш; ерга уланиш созлигини текшириш, мотор кисмларининг маҳкамланишини текшириш, кизишнинг иш харорати ва титраш даражаси, шовкинини ўлчаш, уланиш контактларини тозалаб яна маҳкамланиш, изоляция каршилигини ўлчаш, носозликларни йўқотиш. Фаза роторли моторларнинг контакт халкалари ва щеткалари холати текширилади. Техник каров ўтказиш муддатлари мотор типи, атроф мухит шароити, ишлаб турган иш машинасининг холатига караб ўрнатилади.

Кишилок ва сув хўжалигидаги 4А, 5А, Д, АИ серияли асинхрон моторларнинг техник карови З ойда бир марта ўтказилади. Чангли намлиги юқори хоналарда ўрнатилган моторларда озука майдалагичлар насослар, дробилкалар, транспортерлари ва эса 45 суткада бир марта техник каров ўтказилади. Шундай даврийликда очик атмосферада ёки навес остида ўрнатилган моторларда хам техник каровлар ўтказилади. Фермалардаги

вакуум-насослар, шлюзларнинг юритмалари учун 1,5-2 ойда бир марта техник қарови ўтказилади. Ҳар бир гурух иш машиналарининг хилма хил моторларида техник қаров даврийлиги завод йўрикномалари, йиллик профилактик таъмир режаси бўйича ёки жойлардаги йўрикномаларга кўра ўрнатилади.



41- расм. Кучли намланган электр мотор изоляцияси қаршилигининг куритиш пайтида ўзгариш графиги:
1 – киздириш ҳарорати;
2 – изоляция қаршилиги.



42- расм. Транспортёрга электр мотор изоляциясининг қаршилигининг ўзгариш графиги:
1 - икки сутка ишлаб турганда;
2 - ўнинчи сутка ишлагандан сўнг;
3 - йигирма суткадан сўнг.

Электр моторларнинг жорий таъмири махсус гурухлар томонидан бевосита ишлаб чиқариш электрцехида, электрик хонасида ёки махсус таъмири цехларида бажарилади. Бунда мотор электр тармоқдан ажратилади, ерга уланиш тармоғидан ажратилади, жойидан ечиб олинади. Профилактик таъмири режаси системасига кўра моторнинг жорий таъмирида куйидаги жараёнлар бажарилади: техник қаровидаги жараёнлар, иш жойидан ечиб олиш, таъмири столига олиб келиб кисмларга ажратиш, чулғамларини тозалаш, статор чулғамларининг изоляцияси қаршилигини ўлчаш, агар зарур бўлса, уни куритиш, подшипникларни ювиш - тозалаш, текшириш, керак бўлса алмаштириш; мотор клеммалар кутиси ва чулғамлари охирларидан чиккан симларнинг холатини текшириш, кайта йиғиш, мойлаш, юришида синаш, бўёқ килиш, моторни иш жойига ўрнатиш, иш машинаси билан центровка килиш, юклама остида синаш. Фаза роторли моторларда яна контакт халкалари, щеткаларининг холати текшириб кўрилади. Зарур бўлса контакт халкалари силликланди щеткалар контакти бутун юзаси бўйича етарли босим билан бўлиши зарур. Шеткалар тез ейилади, шунинг учун улар, йўрикномада кўрсатилган кўрсаткичларга жавоб бермаса, алмаштирилади. Электр моторларни техник қарови ва жорий таъмирида куритилганда металл юзаси билан изоляция катламаси (лак) орасида юпка бўшликлар колади. Бу

бўшликлар эксплуатация ёки саклаш даврида яна намлик тортиб олиб изоляциясини яроқсиз холга келтириши мумкин. Шунинг учун жорий таъмирда электр моторлар куритилганидан кейин ванналарда изоляцияловчи лак билан шимдирилиши зарур. Моторни кўшимча шимдириш таъмир технологиясини мураккаблаштиради. Махсус ванна, лак, лакни сифатли сакловчи сифимлар керак бўлади. Бундан ташқари электр моторнинг таъмир муддатлари ҳам ортади. Таъмир муддатлари технологик агрегатнинг иш цикларидан ошмаса жорий таъмир технологик жараёнга ҳалакит бермай амалга оширилиши мумкин бўлади. Акс ҳолда таъмирга олинган мотор ўрнига резерв мотор ўрнатиш керак бўлади.

Кишлок ва сув хўжалиги обьектларида ўрнатилган 4А серияли уч фазали асинхрон моторларнинг жорий таъмир даврийлиги улар ишлаб турган мухит шароитига караб, куруқ мухитларда 24 ойдан, зах мухитларда 18 ой ва ўта зах ва кимёвий фаол газлар бўлган мухитларда 12 ойгача бўлади. Эски серияли асинхрон моторларда, капитал таъмирлангандан кейин ишлаб турган бўлса, жорий таъмир муддатлари 3-6 ойга кисқартирилади. Профилактик таъмир режаси системасида электр ускуналарнинг жорий таъмир ва техник каров муддатларини белгилашда турли шароитларни ҳисобга ола олмайди. Шунинг учун ҳар бир технологик машинада ишлаб турган электр моторнинг техник каров ва жорий таъмири муддатлари ишлаб чиқилган йиллик эксплуатация картасига, ишлаб турган моторнинг эксплуатация картасига, ишлаб турган режимига, электр таъминот шароитларига ва бошка эксплуатация шароитларига караб белгиланади. Электр ускуналар техник карови ва жорий таъмири муддатларини белгилашда уларнинг техник диагностикаси натижаларига эътибор қилинади. Диагностика электр ускуналарда соз ҳолда ишлаб турганида ва таъмир олдидан ўтказилади ва бўлгуси таъмир ҳажми аникланади. Сифатли ўтказилган диагностика тадбирлари электр ускуналар ресурсларини аниклаб беради, ўз хизмат муддатини ўтаб бўлган, кўрсаткичлари бўйича эксплуатацияга яроқсиз бўлган электр ускуналар, ёки уларнинг қисмлари рўйхатдан чиқарилиб, янгисига алмаштирилади. Натижада технологик машиналарнинг бехосдан тўхтаб колиши, авария холатлари, электр ускуналарнинг буткул яроқсиз холга келиб колишининг олди олинади. Ресурси тугаб борган ва кўрсаткичлари чегаравий руҳсат этилган кийматларга келган жиҳозларни таъмир килиш уларнинг ишончлилини оширади, технологик машиналарни узлуксиз ишлаб туришини таъминлади.

Электр моторларнинг эксплуатацияион ишончлилигини ошириши учун катор тадбирлар ўтказилади. Кишлок ва сув хўжалигидаги электр моторларни ишдан чиқишига асосий сабаблар кўйидагилар бўлиши мумкин: оғир атроф мухит шароити (юкори намлик, тоқ ўтказувчи чанг, кимёвий фаол газлар, қуёш, ёғин сочишлар ва хоказолар), аварияли оптикча юкланишлардан, тўликсиз фазада ишлашдан ва бошка авариявий режимлардан химоя даражасининг пастлиги ва бошкалар мухит шароитини ҳисобга олиб электр моторларни ишончлилигини ошириш учун электр моторлар агрессив мухитларда ишлаши учун мўлжаллаб ишлаб чиқарилади

ва уларнинг конструктив ишланиши бўйича модернизация килинади, таъмир пайтида нозик кисмлари алмаштирилади, агар технологик жараённи амалга ошириш имкони бўлса электр моторлар агресив мухитдан бошқа хонага чиқарилади. Электр моторларнинг ишончлилигини ошириш учун алоҳида мухитларда ишлашга мўлжалланган моторлар ишлаб чиқарилмоқда. Уларнинг белгиланишида «СХ» бўлса, демак у кишлоқ хўжалиги учун маҳсус ишланган бўлади, моторларнинг уланиш контактларига кўшимча ишлов берилган, сифатли бўёк килинган бўлади.

4АМ, АИ серияли моторлар модернизация килинган бўлиб, оширилган ишончлиликка эга бўлади. Улар кўшимча изоляцияланган ва химояланиш даражаси юқори килиб ишланган. Ҳозирда саноатда ишлаб чиқарилаётган моторлар куввати 0,06 кВт дан 400 кВт гача, 0,4кВ кучланишда, тезлиги 3000, 1500, 1000, 750 айл/мин бўлиб, ишланиши оширилган химояли универсалдир, улар юқори намлиқ, кимёвий фаол мухитларда (намлиги 80 ... 100%, аммиак микдори 20...140 мг/м³, CO₂- 0,03.....0.88 мг/м³, HS-10....90 мг/м³, чангланиш даражаси 240 г/м³ гача) ишончли ишлай олади. Ҳозирги кунда хам ишлаб чиқариш шароитларида эски серияли асинхрон моторлар ишлаб турибди ва уларнинг эксплуатациясида, техник қарор ва жорий таъмир муддатларини белгилашда уларнинг конструктив ишланишини ҳисобга олиш зарур.


Электр моторларнинг ишончлилигини ошириш учун энг кўп кўулланиладиган услуб лак билан шимдиришидир. Лакни ингибиторлар билан тўйинтириш ва жараённи 2-3 бор такрорлаш яхши натижаларни беради. Ингибитор лак катламига эриб дифундияланади ва электр ускунадаги бўшликларни тўлдиради, намликни сингби ўтишини тўхтатади. Ингибитор сифатида БДН ингибитори олиниши мумкин. У дистиланил, бензотиазол ва параниторфенолларнинг ацетондаги эритмаси бўлиб, ингибиторлар умумий лак массасининг 6% ни ташкил киласди. Статор чулғамларининг ён томонлари яна бўёк пуркалиб бўёк катлами билан конпланди ва ваннага ботирилади. Кузатувлар кўрсатадики, ингибиторлар билан тўйинган лакда моторлар изоляцияси кучайтирилганда уларнинг изоляцияси каршилиги эксплуатация даврида 4-5 марта юқори бўлиб колади.

Электр моторларнинг эксплуатацияси даврида статор чулғамларининг ён томонлари энг кўп кизийди, яъни иссиклик емирилиши энг юқори бўлади. Статор чулғамларининг изоляциясини атроф мухит таъсиридан химоя килишни кучайтириш учун у эпоксид смолоси билан капсулланиши мумкин. Бундай услуб юқори намлиқ, кимёвий фаол газли мухитларда кўл келади. Бунда ишончли эксплуатация муддатлари 8-10 йилга узаяди. Лекин капсулаш технологияси мураккаб бўлиб, у факат маҳсус цех ёки заводда капитал таъмирлаш пайтида ўтказилиши мумкин. Ундан кейин капсулланган чуғамларни таъмирлаш технологияси хам мураккаблашади.

Агар технологик жараён шунга йўл кўйса, яъни технологик агрегат бевосита объектда бўлиши шарт бўлмаса, электр моторларнинг эксплуатацион ишончлилигини ошириш учун уларни алоҳида хонага олиб чиқиши мумкин. Бунда технология мураккаблашиши мумкин, кўшимча ток

Ўтказгич симлар талаб килинади, демак кўшимча маблаглар зарур бўлади. Шунинг учун оғир муҳит шароити бўлган ишлаб чиқариш технологияларини лойихалаш ва монтаж жараёнида бу амалларни бажариш назарда тутилиши зарур. Лойиха хисобларига кўрсатилган кўшимча харажатлар киритиб юборилади ва тадбир техник – иктиносидий асосланади.

Электр ускуналарни монтажида ҳам моторларни ишончли ишлани, уларни атроф муҳит таъсиридан ҳимояси хисобга олиниши зарур. Масалан томда ўрнатилган вентиляторларнинг фермалар, иссикхоналар, устахоналар, пахта, дон пунктлари ва бошка жойларда) хавода конденсалтланган сув тушиб, унинг изоляциясини ишдан чиқариши мумкин. Вентиляция трубалари ўки бўйлаб томадиган сув томчиларидан мотор ҳимоя килинади, ўки бўйлаб силжитиб, четроқка ўрнатилади. Бунда электр моторларни тўхтаб колишлари камаяди, улар ишончли ишлаб туради. Изоляцияни намланиб колишдан саклаш учун моторлар ишламай турганида чулғамларини, киздириб турилиши мумкин. Бунда мотор ичидаги зарур микроқлим ҳосил бўлади ва намлик изоляциядан ҳайдалиб моторни куруқ, сифатли бўлиши таъминланади. Ток билан моторни киздиришда мотор чулғамлари турли схемаларда тармоқка улаб кўйилади. Бунда мотор турган жойида тармоқдан ажратилиб уч фазасиам конденсаторлар оркали уланиши, бир фазаси тиристор оркали уланиши, ёки икки тиристорли схема бўлиши мумкин (43-расм).



43- расм. Электр моторнинг чулғамини қуритиш схемалари: (а) – конденсатор (C) билан, (б) – бир тиристорли схема билан, (в) – икки тиристорли схема билан.

Моторга берилган ток мидори унинг тўхтаб турган холида атроф муҳитдан $5,0\dots 10^{\circ}\text{C}$ га ҳарорати юкорироқ бўлишини таъминлаб туриши зарур. Бунда моторга намлик ва кимёвий фаол газлар сингиб кирмай колади. Юкоридаги

схемалар тармок кувват коэффициенти микдорини ошириш имконини хам беради.

Конденсаторлар батареяси моторда бирор фаза йўқолган ҳолда маълум бир муддатга моторни тўликсиз фаза режимида ишлаб туришига имкон беради. Технологик жараён давом этиб туриши мумкин, мотор 25% гача ортикча юкланиб ишлаб туради. Агар нормал эксплуатация режимида юкланиши 25-30% га паст бўлса, бундай режимда узоқ вакт ишлаб туриши мумкин. Технологик машина узлуксиз ишлаб туради.

Бундан ташкири юлдузча схемада уланган конденсаторлар батареяси химоя схемасини ташкил қилиши хам мумкин (44- расм). Бу ерда конденсаторлар батареяси сифими куйидагича аникланади. Агар улар юлдуз схемада уланган бўлса, куввати 10 кВт гача бўлган моторлар учун:

$$C=1,3(1+2P_n), \text{ агар айланиш частотаси } n=3000 \text{ айл/мин бўлса,}$$

$$C=3(1+P_n), \text{ агар } n=1500 \text{ айл/мин бўлса,}$$

$$C=3,7(1+P_n), \text{ агар } n=1000 \text{ айл/мин бўлса,}$$

$$C=3,5(3+P_n), \text{ агар } n=750 \text{ айл/мин бўлса.}$$

Агар мотор куввати 10 кВт дан юкори бўлса,

$$C=10+P_n, \text{ агар } n=3000, 1500, 1000 \text{ айл/мин бўлса,}$$


$$C=30+2P_n, \text{ агар } n=750 \text{ айл/мин бўлса.}$$

P_n - кВт ларда олингандан С микрофарадаларда бўлади.

Эски серияли моторларда схема кўлланилганда конденсаторлар сифимлари 35% га ошириб олинади. Моторлар индивидуал конденсаторлар батареясига уланганда техника хавсизлиги қоидаларига риоя қилиш зарур, чунки улар кучланиши остида доимий қолади. Эксплуатацияга улаш олдидан ва мунтазам равишда конденсаторларнинг сифими ва тармок актив кувват коэффициенти ($\cos\varphi$ си) назорат килиб турилади. Тиристорли схемалар кўлланилганда моторга ўртacha $0,1 I_n$ ток келиб туради, бу ток моторни курук бўлишини таъминлатади. Бу схема ишлаб турганида магнит юритич ва контакторларда титраш юзага келиши мумкин ва уларнинг маҳкамланиш кисмлари текшириб турилади, контакт жойлари, центровкаси текширилади. Икки тиристорли схемаларда бу камчиликлар йўқотилади. Одатда киздириш токи (25... 50%) I_n бўлганда схема ишончли ишлаб туради. Курнинш токи $0,25 I_n$ гача бўлганда тиристор оркали ўтган токнинг носинусоидаллиги $K \leq 5\%$ бўлади.

Электр моторлар ишончли ишлаб туриши учун улар ишончли химоя воситалари билан таъминланиши ПУЭ ва ТЭК бўйича эксплуатациясини ташкил килини-ши зарур.

Республикамиз шароитида кўплаб мелиоратив насос станциялари ишлаб турибди, улар ер остига тупрок шўрини ювиб тушган сувни окава сув каналларига чиқариб туриш учун хизмат килади.



44- расм. Асинхрон моторни фаза йўқолиши режимидан конденсаторлар ёрдамида химоя қилиш схемаси.

тизимида шундай насослар ишлатилади. Ишлаб чикариш корхоналари ўз сув таъминот тизимига эга. Уларда 3 фазали асинхрон, куввати 2.... 65 кВт бўлган ПЭДВ тирили электр моторлар ишлатилади (сув тўлдирилган, сувга чўкирилган электр мотор). Улар диаметри 140... 230 мм бўлган кувурларда ўрнатилади.

Бундай моторлар ягона серияли асинхрон моторлардан фарқ қилиб, чулғамлари махсус симдан тайёрланади, ротори сувда юмшатилувчи подшипникларга эга бўлади, корпуси бутунлай герметик ишланган бўлади. Сув остида ишловчи насослар тўхтовсиз ишлаб туриши, юкори фойдали иш коэффициенти билан ишлаши, хавфсиз ишлатилиши зарур. Буларни таъминлаш учун қуидаги тадбирлар бажарилади:

- ер ости сувлари дебити, сатхи, босими, тозалиги назорат қилиб турилади, насосни сувли ишлашини таъминловчи режимлари танланиши зарур;
- насослар юкори фойдали иш коэффициенти билан баркарор ишлашини таъминловчи тармок гидравлик кўрсаткичлари саклаб турилади. Сув йигиши баклари етарли хажмда бўлиши зарур;
- электр мотор уланишларида сифатли кучланиш бўлиши назорат килинади;
- электр моторда ва бошкариш щитида ўз вактида ва сифатли техник эксплуатация тадбирларини ўтказиб турилиши;

Сув остида ишлайдиган насос моторларини ишга туширишдан олдин дистилланган сувга тўлдирилади. Статор чулғамларининг корпусига

Сирдарё, Жиззах, Хоразм, Коракалпок, Бухоро вилоятлари худудларининг кўпчилик ерларда шўрланиш юкори бўлиб, улар киш мавсумида ювилади. Сув тупрокдаги тузларни юваб ер остига тушади. Демак, мелиоратив (дренаж) насослари шўрлган тузли сувни хайдайди. Улар кимёвий фаол мухитда ишлаб туради. Шунинг учун мелиоратив насос стансиялари учун махсус, сув остида ишлаб туришга мўлжалланган, герметик моторлар ишлаб чиқарилади. Бундай моторлар чукурлиги 250 метргача бўлган кудукларда ишлашга мўлжалланган бўлиб, ахолини ичимлик сув билан таъминловчи насос стансияларида хам ишлатилади. Республикамизнинг кишлоқ ахоли яшаш пунктларнинг сув таъминоти

нисбатан изоляцияси ўлчаб кўрилади: $R_{\text{из}} \geq 5 \text{ мОм}$ бўлиши зарур ($t_{\text{сыв}} = 20^\circ\text{C}$) чиқиши симлари таъминловчи тармоқка уланади. Уланиш жойлари изоляцияланади, металл трубка кийитилади ва сувга тўлдирилиб яна изоляция қаршилиги ўлчаб кўрилади, 1,5-2,0 соатдан сўнг изоляция қаршилиги доимий бўлиб колиши зарур. Насос курилмасини кудукка туширилади, 1,5 соатдан кейин изоляция қаршилиги таъминловчи тармоқ оркали ўлчаб кўрилади $R_{\text{из}} \geq 5 \text{ МОм}$ бўлиб колиши зарур. Сув қувурини текшириб кўриб кейин насос агрегати ишга туширилади. Щитдаги амперметр билан мотор юкламаси назорат килинади. $I_{\text{ИШ}} \leq I_H$ бўлиши зарур. 5-6 сутка давомида эксплуатация қилингач ишчи ток амперметр шкаласида белгилаб кўйилади. Кейинчалик бу белги бўйича насос юкламаси назорат килиб турилади. Моторнинг ишчи холати текшириб турилади.

Сув остида ишловчи моторларнинг техник қарови ҳар ойда ўтказилади. Бунда мотор ер остида сувда колади ва куйидаги тадбирлар бажарилади: Моторнинг токи (юкланиши) ва кучланишини ўлчаб кўрилади. Агар нормал кучланишда ток кучи 20-25 % гача ортган бўлса мотор қисмлари ейилганлигини билдиради ва у жорий таъмир қилинади. Бунда мотор тўхтатилади.

Моторни тармоқдан ажратилгач, тўла совигач, 40-45 минутдан кейин, таъминловчи кабелни ажратиб олиб, у оркали мотор чулғамлари изоляцияси ўлчанади. Изоляция катталиги аввалги қийматидан 2-3 баровар камайиб кетган ёки 5 МОмдан паст бўлса, унинг изоляциясида носозлик борлигидан дарак бўлади. Электр моторни соз ҳолдалигига ишонч хосил қилингач, майда дефектлари йўқотилгач, у тармоқка уланади. Сув қувурини текшириб, насос ишга туширилади. Амперметрда мотор токи назорат килинади, у номинал қийматидан кўп бўлмаслиги зарур.

Мотор уланган тармоқдаги кучланиш доим бир хил бўлиши зарур. Кучланишнинг ўзгариб туриши элект моторни кизишига, резина металл подшипникларнинг ейилишига олиб келади. Охир оқибатда мотор тармоқдан ортиқча юкланиш токи истеъмол килади, у қизиб ишлайди, изоляцияси эскириб яроксиз ҳолга келади (45- расм), 24- жадвалда сув остида ишлайдиган электр моторларнинг асосий носозликлари ва уларни йўқотиш услублари келтирилган.

Сув остида ишлаб турган электронасос комплекти тузли сув таъсирида коррозияга учрайди, изоляцияси эскириб боради. Бу жараён мотор ишлаб турганида ҳам, тўхтаб турганида ҳам давом этади. Моторни ички коррозиясини олдини олиш учун завода тайёрлангандаёк у дистилланган сув билан тўлдирилади, сувга ингибитор кўшилади. Ингибитор таркиби: утропин – 2,4 г/л, натрий нитрати – 1,09 г/л, калий хромат – 0,6 г/л. Ингибиторлар мотор қисмларини коррозиясини секинлаштиради. Изоляциясига ҳам емирувчи таъсирини камайтиради. Моторнинг энг таъсиричан жойи таъминловчи кабелга уланган жойи бўлиб, улар алоҳида ёпишшоқ лента билан ўралади ва лак билан копланади. Ингибиторли


дистилланган сув билан түлдириб уланиш жойи күшимча лакланган моторнинг хизмат муддати 2-2,5 баробар ортганлиги кузатилган.

24- жадвал

Сув остида ишлайдиган электр моторларнинг асосий носозликлари ва уларни йўқотиш услублари

Т.р	Носозликлар	Асосий сабаблари	Йўқотиш услублари
1	2	3	4
1	«Пуск» тугмаси босилганда амперметр юкори ток кўрсатади, мотор ишга тушмайди	Таъминловчи тармок кучланиши паст. Ротор тормозланиб колган	Кучланишини меъёрига етказиш. Роторни айлантириб кўриш
2	Насос титраб ишлаб турибди, амперметр кўрсатиши барқарор эмас	Балансировка бузилган. Насос центровкаси бузилган подшипниклар тўкилган	Насосни кудукдан кўтариб носозлигини йўқотиш керак
3	Насос ишлаб турганда сув йўқ, ток салт ишлаш микдорида	Кириш трубкаси ифлосланган. Кайтиш клапани ёпилиб колган	Тозалаш
4	Хайдаш каналида сув босими паст	Мотор нотекис айланмоқда. Насос деталлари ейилган. Кудукда сув сатхи пасайган	Двигател айланиш йўналишини ўзгартириш, насосни алмаштириш, сув тортиши кувуларини алмаштириш

Ингибитор арzon таркиблий бўлиб, оддий лаборатория шароитида тайёрланади. Дистилланган сувда эритилган ингибиторлар оддий ёпик идишда узок вакт ўз сифат кўрсаткичларини саклаб колади. Шунинг учун ингибиторли эритма зарур пропорцияда тайёрлаб олинади ва заруратга караб ишлатилади.



45- расм. Сув остида ишловчи моторларнинг истеммол токининг тармок кучланишига боғлиқлик функцияси.

- 1 – ЭЦВ 10-63-65;
- 2 – ЭЦВ 8-16-140;
- 3 – ЭЦВ 6-10-235.

Демак ер ости сувлариди ишлаётган моторлар эксплуатацияси алохидан эътибор талаб килади ва тегишли амаллар бажарилганда юкори эксплуатация ишончлилиги-ни саклайди.

ТЕКШИРИШ УЧУН САВОЛЛАР

1. Электр мотор эксплуатацияга қандай қабул қилинади?
2. Электр мотор изоляциясига юкланиш режимлари таъсири қандай бўлади?
3. Электр моторда намлик алмашуви ҳакида айтиб беринг?
4. Электр моторларнинг техник қаров ва жорий таъмирида қандай тадбирлар бажарилади?
5. Махсус электр моторлар эксплуатациясини айтинг?

5.7. Автоматлаштириш воситалари эксплуатацияси. Паст кучланишили бошқариш ва химоя воситалари эксплуатацияси

Республикамиз кишлек ва сув ҳўжалигига умумсаноат корхоналари учун ишланган кенг турдаги бошқариш ва химоя воситалари ишлатилади. Улардан фойдаланишида кишлек ҳўжалигининг технологик ҳусусиятларини ва ўзига хос томонларини хисобга олиши зарур. Кишлек ва сув ҳўжалиги корхоналаридаги ҳусусий ҳўжаликларда Р типли рубильниклар, П типли кайта уловчи ажратгичлар, ПК типли ажратгичлар, очик ва ёпик эрувчи саклагичлар, А типли автоматлар, ПМЕ, ПМА, ПАЕ типли магнит юритгичлар, контакксиз улаш ажратиш воситалари кенг қўлланилмоқда.

Бу химоя ва бошқариш воситалари, эксплуатацияси енгил бўлиши билан бирга, кўпчигити оғир ташки мухит таъсирига берилувчан ва етарли даражада ишончли эмас.

Уларнинг технологик жараён талаблари бўйича ишланшини таъминлаш учун ўз вактида техник қаров ва таъмир тадбирлари ўтказиб турилади. Бунда контакт юзалари тозаланади, механик қисмлар харакати текширилади, электр изоляция каршилиги ўлчаб кўрилади, уланиш жойлардаги ўтиш каршилиги ўлчаб кўрилади, корпус ҳолати қўздан кечирилади, чанг ва ифлосланишлардан тозаланади.

Маъсул жойларда контактли воситалар ўрнига контакксиз бошқариш ва химоя воситалари қўлланилмоқда. Куч элементлари сифатида тиристорлар (юритгичлар) ишлатилади. Уларни техник хизмати ташки кузатувдан иборат бўлиб, махсус цехда текшириб турилади.

Химоя ва бошқариш воситалари қундалик қаровлар, профилактик (қаровлар) хизмат - кўрсатиш, назорат-ўлчов асбоблари ва автоматлаштириш воситаларини текшириш, тузатиш ва созлаш. Назорат-ўлчов асбоблари бундан ташки мавзум бир муддатларда созлиги текшириб турилади. Созлигини текшириш ҳар бир таъмирдан сўнг ҳам такрорланади.

Барча куч қурилмалари магнит юриткичлар оркали ишга туширилади ва тұхтатилади. Уларни созлаш ва техник хизмат күрсатында ташки томондан күрилади, барча контаклари мавжуд ва созлиги текширилади, электр, манит, механик кисмлари текширилади. Электромагнит фалтагининг изоляцияси каршилиги ўлчаб күрилади $R_{из} \geq 1\text{M}\Omega$. Аппаратларнинг электр мустахкамлігі 1kV ли күчләнешінде 1мин. давомида текшириб күрилади. Фалтакнинг доимий токдаги каршилиги ўлчаб күрилади. ($\Delta R \leq (10...15)\%R_h$) Барча маҳкамланган кисмлари текширилади. Заараланган кисмлари алмаштирилади.

Диодларни техник хизмати уларни ташки ифлосланишлардан тозалаш, түгри ва тескари каршилигини ўлчашни үз ичига олади. ($R_{түг} \approx 2...50\text{ Ом}$). Ўчловлар аниклик даражаси 1,5 дан кам бўлмаган асбобларда бажарилади. (Ц-315, Ц-20).

Терморезисторлар турли хил технологик жараёнларда ҳароратни назорат-ўлчаш системасида кўлланилади. Уларга техник хизмат күрсатында чанг ифлосланишлардан тозаланилади, ток тармоғига уланиш жойи тозаланади. Изоляцияси каршилиги мегомметр (500) билан ўлчанади. ($R_{из} \geq 20\text{M}\Omega$). Доимий токдаги каршилиги ўлчанади ва паспорт катталиги билан солиштирилади.

Автомат ажратгичлар барча ички тармокларда ишлатилади. Улар техник хизматида тозаланади, тугмачаларнинг босилиши текширилади, расцепителлари күрилади, таъмирдан сўнг ҳимоя характеристикаси текширилади, контакт юзалари тозаланади, уланиш жойлари текширилади.

5.7.1. Сув таъминоти тизимларидаги автоматлаштириш воситаларининг эксплуатацияси

Сув таъминоти тизимида Республика миз шароитида кўплаб ер ости сувларини сўриб чиқарувчи күдук насослари ишлатилади. Уларни автомат ва кўлда бошқариш учун турли комплекслар ишлатилади. Куввати 1...11кВт бўлган моторларни бошқаришда “САУНА” системаси контаксиз, тизимли ШЭП-5302-У2 ва “Каскад” тизимлари ишлатилмоқда. “Каскад” системаси куввати 65 кВт гача бўлган моторларни автомат бошқаришда ишлатилиши мумкин. “Каскад” тизими кўйдаги вазифаларни бажаради:

- сув сатхига караб насос агрегатини автомат ишга тушириш ва тұхтатиш;
- босим бўйича 15-90мин. давомида насосни ишлатиб турish;
- масофадан ва жойида бошқариш;
- насос агрегатини 2,3...30сек. ўтказиб қайта ишга тушириш;
- оптика юкланиш, фаза йўқолиши ва киска туташув режимларинда моторни ҳимоя килиши;

- сув сатхи пасайиб кетганда насосни тұхтатиши;
- 4,5кВт ва ундан катта моторларни сувсиз ишлашдан химоя килиши;
- авария холатида тармок ажратилиб аварияни огох килувчи лампа ёқилади;
- фазалардан бирида токни назорат килиш;
- авария хакида бошқа жойга хабар беради;
- тармокда күчланиш йўқолиб, кайта пайдо бўлса, насосларни (селектив) зарур кетма-кетликда ишга тушириш.

“Каскад” бошқариш системасининг техник хизматида, б ойда бир, контакт юзалари тозаланади, уланиш ва маҳкамланиши жойлари текширилади, харакатдаги кисмлари мойлаб турилади. Сатҳ датчиклари мавсумий техник каровдан ўтказиб турилади. Сувсиз холда система 0,5 сек да, 1,35 Йн юкланишида 10...30 сек. да тармоқ ажратилиши зарур. Зарур бўлганда юкланиш режими кайта ростланиши мумкин, ±25% атрофида (масалан, агар мотор куввати ўзгарса).

5.7.2. Бошқариш – химоя воситаларининг эксплуатацион ишончлигини ошириш

Маълумки кишлок ва сув хўжалиги обьектлари оғир атроф мухит шароитларига эга. Айниқса чорвачилик ва паррандачилик фермаларида электр усқуналар доимий кимёвий актив моддалар табсирида бўлади. Улар киска муддатга ишлаб, узоқ вакт нам ва заҳ мухитда тўхтаб туради. Бунинг оқибатида электр жихозларнинг изоляцияси, контакт юзалари тез эскириб боради. Метал юзалари коррозия бўлади. Чорва фермасида I йил давомида ишлаган 100 та магнит юритгич текшириб кўрилганда коррозия ёки емирилиши қўйдаги кисмларида кузатилган: химоя кобигида-66%, конструктив кисмларида-63%, маҳкамлаш кисмларида-42%, уланиш жойларида-31%, токли кисмларида-10%.

Электр жихозларнинг эксплуатацион ишончлигини ошириш учун режали техник каровлар билан биргаликда қўйдагилар бажарилади:

- автоматлаштириш воситаларини ферма ичидан олиб чикиш ва маҳсус камераларда, (шкафларда) жойлаштириш.
- бошқариш шкафларини маҳкам беркитиши, шкафлар ичиде микро иклим ҳосил килиш (иситиш).
- герметик шкафлар ишлаб чикиш.
- ингибиторлар шкаф ичига жойлаштирилса, у парланиб ҳажм ичига чикади ва электр жихозлар устига ўтириб, уларнинг юзасида химоя кобигини ҳосил киласи. Универсал ингибиторлар ҳам кора метални ҳам рангли метални юзасида химоя кобигини ҳосил киласи. Хроматли ингибитор ёки

диэтиланил асосли ингибиторлардан фойдаланилганда техника хавфсизлиги коидаларига риоя килиш зарур улар суюклик холда бўлиб очик тери юзасига тегса уни заарлаши мумкин.

Ингибиторлар аралашмаси тайёрлангандан сўнг у ЭМ маркали коғоз картонга шимдирилади ва картон куритилиб, полиэтиленга ўраб кўйилади. Шу шимдирилган картондан зарур катталикда кесиб олиб, у автоматлаштириш воситаси ичига жойлаштирилади. Ингибитор нархи паст унинг кўлланилиши электр жихозларнинг хизмат муддатини 3-4 баробар оширади.

25- жадвал

Автоматика воситаларидаги носозликлар ва уларни тузатиш услублари

т/р	Носозлик	Сабаблари	Йўқотиш услуби
1	Бошкариш блокида саклагич кўйган.	Бошкариш шкафидаги киска туташув.	Киска туташувни йўқотиш, саклагични алмаштириш.
2	Авария ҳолатида мотор тўхтатилади лекин огохлантириш лампаси ёнмайди.	Лампа кўйган.	Лампа алмаштирилади
3	Авария ҳолатда система насос агрегатини тўхтатмади.	Химоя блоки насоз.	Химоя ячейкаси тузатилади.
4	Автомат равишда насос ишга тушмади.	Автомат равишда насос ишга тушмади.	Ячейкани ечиб олиш жойида бошкаришга ўтиш.
5	Насос масофадан ва жойида ишга тушмади.	Бошкариш блоки насоз	Блок ячейкасини ечиб олиб тузатиш
6	Тармокка уланганда мантикий кисми токсиз колади.	Таъминлаш ячейкаси насоз.	Таъминлаш ячейкасини ечиб олиб тузатиш.

НАЗОРАТ УЧУН САВОЛЛАР

1. Бошкариш ва химоя воситаларини синаш ва созлаш қандай бажарилади?
2. Сув ости насосларини бошкариш воситаларининг эксплуатациясини айтинг?
3. Автоматлаштириш воситаларининг эксплуатацион ишончлигини ошириш учун нималар килиш мумкин?

5.7.3. Автоматика элементларининг ишончлилиги

Электр жиҳозларнинг, жумладан автоматика элементларининг ишончлилиги деганда уларни маълум бир эксплуатация шароитида хизмат муддати давомида функционал вазифаларини бузилмасдан бажариб туриши тушунлади. Ишончлилик электр жиҳозларнинг асосий эксплуатация кўрсаткичи бўлиб колади. У бир неча катталиклар билан характерланиши (баҳоланиши) мумкин: тўхтовсиз ишлаш вакти, узок муддат мустаҳкам бўлиб колиши, тузатишга яроклилик ва бошкалар.

Тўхтовсиз ишлай олиши – автоматика элементининг маълум бир эксплуатация шароитида, ўзининг хизмат муддатида ишга ярокли бўлиб колишидир. Узок муддат мустаҳкам бўлиб колиши автоматика элементларининг хизмат муддати билан, ишлаб чикариш ҳажми билан ёки бажара оладиган функциялар микдори (такрорийлиги) билан белгиланади. Автоматика элементларининг тузатишга яроклилиги ундаги носозликни ўз вактида аниклай олинниши ва йўқотилиши мумкинлиги билан баҳоланади. Хар қандай автоматика элементининг ишончлилигига юкори талаблар кўйилади. Уларнинг ишдан чикиши бутун технологик жараённи тўхтаб колишига ёки яроксиз холга келишига ёки маҳсулот сифати бузилишига олиб келиши мумкин. Кишлек ва сув хўжалигига купинча технологик жараёнлар тирик организмлар билан боғланганигини хисобга олсан, автоматика элементлари ишончлилигига янада кўпроқ эътибор бериш кераклигини кўрамиз. Бундан ташкири кишлек хўжалигига юкори малакали мутахассислар етишмайди, мухит шароитлари турлича, электр энергия сифати етарли эмас. Булар электр ускуналар ишончлилигига қўшимча талаблар кўяди.

Кишлек хўжалигига автоматика элементларининг ишончлилик кўрсаткичлари турли услубларда аникланади. Бунинг учун купинча математик статистика ва этимоллар назарияси конуннятлари кўлланилади. Ишончлилик кўрсатгичларни аниклашда аввало электр ускуналарининг эксплуатация шароитидаги ишчи холати ҳакида статистик маълумотлар тўпланади. Бу маълумотлар хар бир автоматика элементларининг турли ички ва ташки таъсирлар шароитида хизмат муддатини белгилаш имконини беради. Автоматика элементининг ишончлилигини аниклашдан мақсад уларни турли шароитларда ишга яроклилигини аниклаб автоматика элементларини лойхалаштириш, тайёрлаш, ўрнатиш ва эксплуатация килиш учун тавсиялар ишлаб чикишдир. Яъни автоматика элементлари ишончлигини таъминлаш учун уларнинг конструкциясига юкори ишончлилик киритилиши зарур.

Автоматика элементлари ва автоматика системаларининг ишончлилиги тўхтаб колиши эҳтимоли $\lambda(t)$ борлиги ёки соз ишлаш вакти (t_c) билан боғланади. Тўхтаб колиши эҳтимоли олинган бирлик вакт ичida тўхтаб колган. Автоматика элементлари сонини (ΔN) соз ишлаб турган автоматика элементларининг ўртacha микдорига $N_{\text{урт}}$ нисбати сифтида аникланини мумкин:

$$\lambda(t) = \Delta N / N_{\text{урт}} \Delta t$$

ΔN - Δt вакт ичида түхтаб колган автоматика элементлари сони,
 $N_{\text{урт}} = (N_0 - N_{\infty})/2$ - соз ишлаб турган автоматика элементлари ларининг
 ўртача микдори

$N_0 - N_{\infty}$ – Δt вакт бошида ва охирида соз ишлаб турган автоматика
 элементларининг сони.

Автоматика элементлари нинг түхтаб колиш эҳтимоли уларнинг соз
 ишлаб турганларни хакида статистик маълумотлар түплаб аникланади.

Одатда автоматика элементларининг ишончли ишлаши вакт бўйича уч
 боскичда бўлади:

I боскич – Түхтаб колиши эҳтимоли юқори.

Бу боскичда тайёрлашда ва йигишда йўл қўйилган хатоликлар ва
 дефектлар оқибатида автоматика элементлари ишдан чиқади.

II боскич – Нормал ишлаш боскичи. Бу вактда автоматика элементлари
 түхтаб колиши эҳтимоли кам бўлади ва доимий бўлиб қолади.

III боскич – Эскириш ва ёмирилиш боскичи. Бу боскичда автоматика
 элементлари түхташ эҳтимоли ортиб боради. Автоматика элементларининг
 деталлари ёмирилиб боради, айникиса изоляцияли кисмлари, контакт
 системаси, харакатдаги механик деталлари N сонли автоматика элементлари
 нинг соз ишлайдиган ўртача вакти $t_{\text{урт}} = (t_1 + t_2 + \dots + t_n)/N$ бўлади.

Автоматика элементларининг n марта түхтагандаги ўртача вакти
 $t_{\text{урт}} = (t_1 + t_2 + \dots + t_n)/n$

n - автоматика элементларининг хизмат вактидаги (ресурс) түхташлар
 сони.

Ишончлилик түхтамай ишлаш эҳтимоли билан ($P(t)$) баҳоланса тўларок
 ифодаланади. У автоматика элементларини белгиланган вактда түхтамай
 ишлаб туриш эҳтимолини кўрсатади. Олинган вакт кискарган сари
 автоматика элементларининг соз ишлаши эҳтимоли ортиб боради. Бу
 боғланиш экспоненсия бўйича ўзгаради, яъни: $P(t) = e^{-\lambda t}$. Баъзида $Q = 1 - P(t)$
 функция хам кўлланилади. У түхташ эҳтимоли дейилади. (ишончсизлик)
 Баъзи бир автоматика элементларининг түхташ эҳтимоллари қўйидагича
 бўлади:

- | | |
|---|---|
| 1. Улаш кутиси-0,28...0,58*10 ⁻⁶ 1/c | 11. Генераторлар-УТ 0,8...6,3 1/c |
| 2. Киздириш элементлари-0,03 1/c | 12. Босим датчиги-2,7...6,7 1/c |
| 3. Трансформаторлар-0,02... 64*10 ⁻⁶ | 13. Ҳарорат датчиги-1,5...6,4 1/c |
| 1/c | 14. Сатҳ датчиги-1,4...3,7 1/c |
| 4. Релелар-0,5...10 10 1/c | 15. Дроссел-0,12... 0,32 1/c |
| 5. Резисторлар-0,01...15 1/c | 16. Коммутация элементлари-
0,003...28 1/c |
| 6. Батареялар-0,5...14,5 1/c | 17. Конденсаторлар-0,03...3,6
1/c |
| 7. Соленоидли вентил-2,3...19,7 1/c | 18. Чуғланма лампалар-5,2...32
1/c |
| 8. Автаматик ажратгичлар-
0,045...0,41/c | |
| 9. Тўғрилагичлар-0,32...1,6 1/c | |
| 10. Генераторлар-ДТ 0,03... 2,9 1/c | |

- | | |
|---|---------------------------------|
| 19.Пускателар-3...16 1/с | 23.Эрувчи саклагичлар-0,3...0,8 |
| 20.Штепсел уланишлари-0,1...91 1/с | 1/с |
| 21.Ярим ўтказгичли диодлар-0,12...500 1/с | 24.Стабилитронлар-0,08...0,3 |
| 22.Ярим ўтказгичли ли триодлар-
(транзистор)-0,1...900 1/с | 1/с |
| | 25.Электр фильтрлар-0,14...3 |
| | 1/с |

Автоматика элементларининг ишончлилиги яна бир неча коэффициентлар билан характерланади:

Тайёрлик коэффициенти: K_T у автоматика элементларини соз ишлаган вактини бутун цикл вактига нисбати каби аникланади:

$$K_T = \frac{t_{cos}}{t + t_T}$$

бу ерда: $t_u = t_{cos} + t_T$ – цикл вакти;

t_{cos} – соз ишлаш вакти;

t_T – тўхтаб туриш вакти.

Мажбурий тўхтаб туриш коэффиценти $K_T = t_T / (t_{cos} + t_T)$ ифодадан аникланади. Бу коэффицентлар йигиндиси $K_c + K_T = 1$ бўлади.

Агар автоматик система да $i=1$ бир бўрига боғлик бўлмаган элементлар ишлаб турган бўлса, уларнинг кўпайтмаси $P_i(t)$, бутун автоматик система нинг ишончлилигини ифодалайди, яъни $P_i(t)_{AC} = \prod P_i(t)$

Мисол: агар 1000 соатда 10000 реледан 100 таси ишдан чиккан бўлса ўртача соз ишлаб турган релелар сони: $N = (10000 - 9900) / 2 = 9950$ дона.

Ишончлилик: $\lambda(t) = 100 / (9950 * 1000) = 10,05 * 10^{-6}$ 1/с.

Ишончлилик эҳтимоли: $R(t) = e^{-10,05 * 10^{-6} * 10^3} = 0,99$.

4. Автоматика элементларининг ишончлилик кўрсаткичларига атроф мухит ва эксплуатация шароитлари катта таъсир кўрсатади.

Атроф мухит шароит омйлларига намлик, харорат кимёвий фоал моддалар, зарарли механик аралашмалар, ҳаво босими, кемириувчилар, шамол ва бошқалар. Уларни қайси бири қайси курилмалар учун мухимлигини аниклаш учун доимий изланишлар олиб борилиши зарур. Электр жихозларда изоляция энг таъсирчан бўлиб, атроф мухит таъсирларида намлик ва харорат асосий омиллар бўлиб колади. Атроф мухит таъсирини республикамиз шароитида электр жихозларга таъсири хозирда тўлиқ ўрганилганича йўқ ва бу йўналишларда комплекс тадбирлар ва техник воситалар кўпланилиши зарур. Айниска кишлоп хўжалиги обьектлари кўплаб зарарли мухит кўрсаткичларига эга бўлиб, бу масалага алоҳида эътибор берилишини тъялаб киласди. Бундан ташки агросаноатда электр жихозлар юкланиш даражаси паст ва улар кўпроқ ишламасдан туриб колади, натижада атроф мухит таъсирида эскира боради.



46- расм. Автоматика элементлари ва электр қурилмаларининг ишенчлигини ошириш тадбирларнинг класификацияси.


Демак изланишларимизда электр жихозларни эксплуатация шароитидан ташкири сақланиш шароитларини ҳам ўрганишимиз зарур. Ташки мухит таъсирида органик ва ноорганик моддаларда турлича ўзгаришлар кетади, айнисса органик моддалар тез парчаланиб ёмирилади. Очик атмосфера шароитида эксплуатация килинганда электр жихозлар бевосита күёш, сув томчилари таъсирида бўлади. Сув томчилари эса турлича ифлосланишлар ва кимёвий актив моддаларга эга бўлади. Улар электр жихозлар ичига сингиб, уларни изоляция қобигини ёмиради, унда ёриклар хосил бўлади, ифлосланишлар элементларнинг ичига кириб уларни яроксиз ҳолга келтиради. Металл корпусларда коррозияни юзага келтиради. Материаллар иссиликдан парчаланади, улар диэлектрик хусусиятларини йўқота борадилар, сирт электр ўтказувчаниги орта боради, материаллар кабарив боради, изоляция катламлари тешилиб, ток йўллари очилади. Натижада электр ускуна яроксиз ҳолга келади. Юкори намлика изоляцияловчи материалларидаги намлик микдори орта боради. Намлик таъсирида материаллар механик, электр, кимёвий хусусиятларини йўқота боради ва эскириш тезлиги ортади, ҳарорат таъсирида, айнисса унинг тез ўзгариб туриши оқибатида, материалнинг ёмирилиш жараёни тезлашади. Турли материаллар ҳарорат таъсирида турлича кенгаяди ва турли материаллардан ясалган электр жихозларда турли қатламлар орасида ёриклар, изоляция қобикларида орасида ёриклар пайдо бўлади. Изоляция эскира борган сари унинг эластиклиги йўкола боради ва ёрилиб ёмирилиш экстимоли ортади.

Электр ускуналар холатига металл юзалардаги коррозия ҳам катта ҳавф солади. У элементларнинг механик мустаҳкамлигини камайтиради, коррозия маҳсулоти материалларни ифлослантиради, диэлектрик кўрсатгичларини пасайтиради. Хизмат муддатини камайтиради. Коррозия тезлиги атмосфера шароитларига боғлиқ. Атмосферада масалан азот ва олтингугурт бирикмаларини борлиги юкори намлик шароитида ва ҳароратнинг тез ўзгаришларида коррозияни тез кетишига олиб келади. Коррозия ёмон контакт бўлганда, турли хил металлар уланиш жойларида катта ҳавф туғдидиради.

Электр жихозлар холатига турли грибоклар – бактериялар ҳам ҳавф солади, айнисса юкори намлик шароитида улар тез ривожланади ва органик ва ноорганик материалларни ёмириб яроксиз ҳолга келтиради.

Электр ускуналарнинг ишончлилик даражаси уларни лойхалаштириш, тайёрлаш, ўрнатиш ва эксплуатация килиш даврида кўрилган тадбирларга боғлиқ. Электр ускунанинг эксплуатацион ишончлилигини ошириш тадбирлари 46 – расмда кўрсатилган.


Лойхалаштириши боскичида схемавий услублар яхши самара беради. Бунда автоматика элементининг схемалари таомиллаштирилиб, соддалаштирилиб, резервлаш ва турли тўхтаб колишларида оқибатларни камайтириши услублари ишлаб чикилади. Автоматика схемаларини лойхалаштиришда уларни турли элементларини алмаштириш, киска туташиш режимида ишончли химояга эга бўлиши, ташки таъсиirlарда турли кўрсаткичлар билан ишлаш имкониятига эга бўлиши кўзда тутилиши зарур.



47- расм. Автоматика элементларига атоф мухит тасьри.

Резерв элементлар күпчилик холатда асосий элемент ишдан чикканда автомат равишда уланиб схеманинг узлусиз ишлашини таъминлаши зарур. Резервлаш схема ва услублари турлича бўлиши мумкин: автоном; ажратилган, элёментлар ичидা.

Автонам резервда бир неча мустакил ишлай оладиган системалар мавжуд бўлиб, бир бирини тўла алмаштира оладилар. Ажратилган резервда системанинг алоҳида кисмлари резервланади. Элементлар ичидаги резерв бўлса, хар бир элементнинг ички уланишлари резервланади. Конструктив ишончлиликтин ошириш йўллари хам муҳим бўлиб, электр ускунанинг бутловчи кисмлари ва элементлари ишончлилигини оширишдан иборат бўлади: Бунда ишончлилик системанинг таннархи билан узвий боғланган бўлади. Конструкциялашда электр ускуналар ишончлилигини ошириш учун унинг детал ва элементларини электр ва механик запас билан танлаш, кучланишни стабиллаштириш, химоя воситалари олиш, атроф муҳит таъсириларидан химоялаш турли хил электр ва механик уланишларни камайтириш зарур. Система элементларини унификация килиш уларни соддалаштириб, ишончлилигини оширади, лойхалаш, тайёрлаш, ўрнатиш ва таъмирлаш ишларини осонлаштириди. Электр ускуналар конструкцияси техник қаров, кўрик, таъмир ўтказиш учун кулагай бўлиши зарур. Эксплуатация даврида яна ходимлар томонидан бўлган хатоликларда турли химоя воситалари ва блокировкалар ишга тушиши зарур. Тайёр маҳсулот эксплуатация шароитида ишончли ишлаши учун уларни эксплуатацияга текшириб кабул килиниши, кайта – кайта ишлатиб кўрилиши, носозликлар ўз вактида йўкотилиши зарур. Шундагина автоматика элементларини беосдан тўхтаб колиш экстимоли камаяди ва уларнинг ишончлилиги ортади. Электр ускуналар ишончлилиги ЭТХ ходимларининг малакасига боғлик уларнинг малакасини ошириш, хар бир авария холатларини чукур тахлил килиниши ва зарур тадбир чоралар ишлаб чикиш муҳим ўрин тутади.



48- расм. Электр ускуналар ишончлилигини ошириш учун тадбирларга кетган харажатлар графиги.

1. Лойиха боскичида кўрилган тадбирлар натижасида электр ускуналарга кетадиган харажатлар.
2. Электр ускуналарда лойхалаштирилган маблаглар йигиндиси.
3. Факат ишлаб чикиришда кўрилган тадбирлар учун зарур харажатлар.
4. Эксплуатацияда кўрилган кўшимча инженер техник харажатлар.

Юкоридаги чизмадан кўринадики, хар бир электр ускунани ишончлилигини ошириш тадбирлари канча олдинрок бўлса у шунча самаралирек бўлади. Яъни ишончлилик тадбирлари электр ускунани лойхалаштириш, тайёрлаш ва эксплуатация боскичларининг барчасида кўлланилиши зарур. Шундагина улардаги харажатлар минимумга туширилиб, кўзда тутилган маблагларни тежаш имконияти туғилади. Агар ишончлилик тадбирлари факат тайёрлаш ёки эксплуатация боскичида кўлланилса ўз самаррасини бермайди. Бу хуносалар чизмадан яккол кўриниб турибди.(3,4-чизиклар). Демак, электр ускуна лойхалаштириш ва ишлаб чикириш даврида ишончли килиб ишланиши зарур, шундагина эксплуатация шароитида кўрилган чора тадбирлар кутилган натижаларни бериши мумкин.

НАЗОРАТ УЧУН САВОЛЛАР

1. Электр ускуналар ва автомат системанинг ишончлилиги деганда нималар тушунилади?
2. Автомат системанинг ишончлилиги қандай катталиклар ёрдамида баҳоланади?
3. Резервланмаган автомат системанинг ишончлилиги қандай аникланади?
4. Атроф мухит шароити автомат система ишончлилигига қандай таъсир кўрсатади?
5. Автоматика элементлари ва автомат системаларининг ишончлилигини ошириш йўлларини айтинг?
6. Электр ускуналари резервлаш хақида нималарни биласиз?
7. Электр ускуналар ва автомат системани кайси боскичларда ишончлилик тадбирлари кўлланилади?
8. Нима учун факт эксплуатация шароитида ишончлилик тадбирлари жуда катта харажатларни талаб килади?
9. Электр ускуналар ишончлилигига ЭТХ ходимларининг ўрни қандай?

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. И.И. Мартиненко, В.И. Авесенко. Проектирование систем автоматики. М. Агропромиздат 1990 г. 223 с.
2. М.З.Ганкин. Комплексная автоматизация и АСУТП водохозяйственных систем. М. Агропромиздат 1991 г . 432 с.
3. Пистолов А.А., Ерошенко Г.П. Эксплуатация электрооборудования. М. Агропромиздат 1990 г. 287 с.
4. Ганелин А.М., Коструба С.И. Справочник сельского электрика.- М.: Агропромиздат, 1988.- 304 с.
5. Прищеп Л.Г. Учебник сельского электрика. - М.: Агропромиздат, 1985. -434 с.
6. Асинхронные электродвигатели серии 4A: Справочник / А.Э.Кравчик, М.М.Шлаф, В.И.Афонин, Е.А.Соболенская.- М.: Энергоатомиздат, 1982.- 504 с.
7. Тембель Г.В., Геращенко Г.В. Справочник по обмоточным данным электрических машин и аппаратов.- Киев: Техника, 1981.- 480 с.
8. Справочник по электрическим машинам: В 2-х т. 1-ый т./ Под общ. ред. И.П.Копылова, Б.К.Клокова.- М.: Энергоатомиздат, 1988.- 455 с.
9. Справочник по электрическим машинам: В 2-х т. 2-ой т./ Под общ. ред. И.П.Копылова, Б.К.Клокова.- М.: Энергоатомиздат, 1989.- 688 с.
10. Практикум по технологии монтажа и таймера электрооборудования/ Под ред. А.А.Пистолова.- М.: Агропромиздат, 1990.- 160 с.
11. Кокарев А.С. Справочник молодого обмотчика электрических машин.- М.: Высш. шк., 1985.- 234 с.
12. Электротехника ва электроника асослари: Олий ўқув юртлари талабалари учун дарслик / А.С.Каримов, М.М.Мирхайдаров, Г.Р.Шоёқубов ва бошқалар.- Т.: Ўқитувчи, 1995.- 464 б.
13. Электротехника ва электроника асослари (Масалалар тўплами ва лаборатория ишлари): Олий ўқув юртлари учун ўқув кўлланма / А.С.Каримов, М.М.Мирхайдаров, С.Г.Блейхман, В.А.Попов.- Т.: Ўқитувчи, 1989.- 248 б.
14. Ҳомидхонов М.З., Мажидов С. Электрик юритма ва уни бошқариш асослари.- Т.: Ўқитувчи, 1970.- 288 б.
15. Мажидов С. Электр машиналари ва электрик юритмалар.- Т.: Ўқитувчи, 1970.- 376 б.
16. Мажидов С. Электр машина ва электр юритмалардан практикум.- Т.: Ўқитувчи, 1975.- 164 б.
17. Иброҳимов У. Электр машиналари.- Т.: Ўқитувчи, 1972.- 234 б.
18. Мажидов С. Электротехника атамаларининг русча-ўзбекча лугати.- Т.: Ўқитувчи, 1992.- 144 б.
19. Majidov S. Elektr yuritma va uni avtomatik boshqarish asoslari.- Т.: O'qituvchi, 2003.- 320 б.

МУНДАРИЖА

	Кириш	4
I-БОБ.	ГИДРОМЕЛИОРАТИВ ТИЗИМЛАР – АВТОМАТЛАШТИРИШ ВА БОШҚАРУВ ОБЪЕКТИ СИФАТИДА	8
1.1	Гидромелиоратив тизимларнинг автоматлаштириш обьекти сифатидаги хусусиятлари	8
1.2	Суғориш тизимларини автоматлаштиришнинг вазифалари	10
1.3	Суғориш тизимларини автоматлаштириш ва бошқарувининг усуллари	12
1.4	Гидротехник иншоотларни автоматлаштириш	13
1.5	Насос агрегатларининг классификацияси ва уларни ўрнатиши	14
II-БОБ.	АВТОМАТЛАШТИРИШ ҚУРИЛМАЛАРИНИНГ ЖИХОЗЛАРИНИ ЎРНАТИШ	23
2.1	Автоматлаштириш схемалари	23
2.2	Ўрнатиш ишларида қўлланиладиган материал ва жихозлар	30
2.3	Монтаж ишларини ташкил қилиш	31
2.4	Назорат ўлчов асбоблари ва автоматлаштириш воситалари монта- жида тайёргарлик ишлари	38
2.5	Кувурли ва электр ўтказгичлар	39
2.6	Толали-оптик алоқа тармоклари	44
2.7	Электр тармоклар монтажи	46
2.8	Ўрнатилган автоматлаштириш воситалари ва автоматик тизимлари- ни эксплуатацияга топшириш	54
2.9	Автоматлаштириш элементларини ўрнатиши	55
2.10	Кувурли тармокларни ўрнатиши	60
2.11	Электр тармокларини ўрнатиши	63
2.12	Щит ва пультларни ўрнатиши	69
III-БОБ.	АВТОМАТЛАШТИРИШ ТИЗИМЛАРИНИ СОЗЛАШ	76
3.1	Созлаш ишларини ташкил этиш	76
3.2	Назорат ўлчов ва автоматика тизимларини созлаш (наладкаси)	77
3.3	Автоматлаштириш тизимларини созлашда ўлчов ва синов ишлари	79
3.4	Телемеханика тизимларини созлаш	81
3.5	Назорат ўлчов асбобларининг метрологик хизмати	83
IV-БОБ.	АВТОМАТЛАШТИРИШ ТИЗИМЛАРИ ВА ЭЛЕКТР ҚУРИЛМАЛАРИНИ ТАЪМИРЛАШ	85
4.1	Электр жихозларни таъмир қилишнинг умумий масалалари	85
4.2	Автоматлаштирилган қурилмалар ва жихозларни таъмирлаш	86
4.3	Назорат ўлчов асбоблари ва автоматик воситалар таъмири	90
4.4	Автоматлаштириш тизимларидаги моторларни таъмирлаш	94
4.5	Куч трансформаторларини таъмирлаш	100

4.6	Электр монтаж, созлаш ва таъмирлаш ишларида хавфсизлик техники каси қоидалари	108
V-БОБ.	ЭЛЕКТР ҚУРИЛМАЛАРНИНГ ЭКСПЛУАТАЦИЯСИ	110
5.1	Электр ускуналарнинг эксплуатация шароитлари	110
5.2	Электр ускуналарни танлаш	113
5.3	Электр тармоқларини эксплуатация қилиш. Кучланиши 1000 В ва ундан юқори ҳаво узатиш электр тармоқларини эксплуатация қилиш	136
5.4	Кабелли электр узатиш тармоқларининг эксплуатацияси	138
5.5	Трансформаторлар подстанциялари эксплуатацияси	152
5.6	Электр моторлар эксплуатацияси	166
5.7	Автоматлаштириш воситалари эксплуатацияси. Паст кучланишли бошқариш ва ҳимоя воситалари эксплуатацияси	181
5.7.1	Сув таъминоти тизимларидағи автоматлаштириш воситаларининг эксплуатацияси	182
5.7.2	Бошқариш – ҳимоя воситаларининг эксплуатацион ишончлигини ошириш	183
5.7.3	Автоматика элементларининг ишончлилiği	185
	Фойдаланилган адабиётлар рўйхати	193

**Исмаилов Махмуд Исмаилович
Рахматов Абдугани Джумабекович**

**АВТОМАТИК ТИЗИМЛАРНИНГ ВА ЭЛЕКТР
ҚУРИЛМАЛАРНИНГ МОНТАЖИ,
СОЗЛАШ ВА ЭКСПЛУАТАЦИЯСИ**

(ЎҚУВ ҚЎЛЛАНМА)

Мухаррир:

М.Нуртоева

Мусаххих:

Д.Бойзоқова

Босишга руҳсат этилди 28.08.2007 й. Қоғоз ўлчами 60x84, 1/16,
Хажми 12,25 б.т. 30 Нусха, Буюртма № 64.
ТИМИ босмахонасида чоп этилди.
Тошкент 700000, Қори-Ниёзий кўчаси 39 уй.