

**МАВЗУ:**


Фрезали иш жихозига  
эга бүлган канал  
тозалагич  
машинасими  
хисоблаш.

## **РЕЖА:**


- ❖ Фрезали иш жихозларини турлари түғрисида.
- ❖ Асосий күрсаткичларини аниқлаш.
- ❖ Қувват баланси.
- ❖ Машиналарни тортиш кучига хисоблаш.

# Фрезаларни турлари:

Фрезали ишчи жихозига эга бўлган канал тозалагичлар фрезани канал ўқига нисбатан жойлашувиға қараб қуийдагиларга бўлинади.



- Канал ўқига нисбатан паралель айланувчи фреза ўқли иш жихози.
- Горизонт ва канал ўқига нисбатан қия айланувчи фреза ўқли ишчи жихози.
- Канал нишаблигига нисбатан перпендикуляр айланувчи фреза ўқли ишчи жихози.
- Бир вақтнинг ўзида икки фрезага эга бўлган иш жихозли канал тозалагич



**Фрезали канал тозалагичга таъсир этувчи кучлар.**

**1-трактор; 2-ишчи жихозини рамаси; 3-ишчи жихози;  
4-посанги**

Бу турдаги канал тозалагичлар асосан канални чуқурлиги  $h_k = 1,5 \dots 3,0$  м, тубини эни  $B_k = 0,4$  м ва нишаблик коэффициенти  $m = 1:1,5$  бўлган кўрсаткичларда фойдаланиш мумкин.

## I. Машинанинг асосий кўрсаткичлари:

Тозалаш керак бўлган чўкинденинг  
кўндаланг кесим юзаси,  $\text{м}^2$

$$A = (0,8 \dots 0,9) \cdot \frac{\pi \cdot R_{\Phi}^2}{2}, \text{ м}^2$$

бұу ерда:  $R_\phi$  – фрезанинг радиуси, м.  $R_\phi = \frac{d_\phi}{2}$  ; М.

1. Фрезанинг айланишлар тезлиги,  $\vartheta_\phi = 10 \dots 30 \frac{\text{м}}{\text{с}}$

2. Фрезанинг диаметри:  $d_\phi = 0,5 \dots 1,2$  м.

3. Техник иш унумдорлиги қўидаги формула  
ёрдамида аниқланади:  $\text{м}^3/\text{соат}$

$$\Pi_T = 3600 \cdot A \cdot V_m, \text{ м}^3/\text{соат.}$$

4. Машинанинг юриш тезлиги:

$$V_m = \frac{\Pi}{3600 \cdot A}, \text{ м/с}$$

## II. Фрезали иш жихозига сарфланадиган қувват. кВт.

$$P_{\phi} = \frac{P_K + P_{OT} + P_T}{\eta_{\phi}} ; \text{ кВт}$$

бу ерда:  $P_k$ —тупроқни қазишига сарфланадиган қувват, кВт

$P_{OT}$ —чўкинди тупроқларни отишга сарфланадиган қувват, кВт

$P_T$ —тупроқни тупроқ ва металл билан ишқаланишига сарфланадиган қувват.кВт

$\eta_{\phi}$ —юритманинг Ф.И.К.( $\eta_{\phi}=0,85$ )

$$P_{\kappa} = 0,28 \cdot K_{\kappa} \cdot P_t, \text{ кВт}$$

$$P_{\text{от}} = \frac{\Pi_T \cdot \rho_T \cdot V_{\phi}^2}{2 \cdot 3,6 \cdot 10^6}, \text{ кВт}$$

$$P_t = \frac{\Pi_T \cdot \gamma_T \cdot f \cdot \omega_{\phi}^2}{3,6 \cdot 10^6 \cdot g} (0,3 \dots 0,5) \cdot \left( h_q + \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot R_{\phi}^2 \right), \text{ кВт}$$

**БУ ЕРДА: f – тупроқни металл билан ишқаланиш коэффициенти**

**$\omega_{\phi}$  – фрезанинг бурчак тезлиги,  $\text{с}^{-1}$**

$$\omega_{\phi} = \frac{V_{\phi}}{R_{\phi}}, \text{ с}^{-1}$$

**$h_q$  – чўкиндининг қалинлиги, м**

**$K_{\kappa}$  – солиштирма қазиш қаршилиги, МПа.**

**$\gamma_T$  – чўкиндини солиштирма оғирлиги,  $\text{Н/м}^3$ .**

### **III. Канал тозалагичнинг иш жараёнида таъсир қилувчи кучларнинг йиғиндиси. кН.**

$$\sum F = F_{\text{ю}} + F_{\text{иш}} + F_{\text{ин}}, \text{кН}$$

бу ерда:  $F_{\text{ю}}$ -машинанинг юришдаги қаршилиги, кН

$F_{\text{иш}}$ -иш жихозининг қаршилик кучи, кН

$F_{\text{ин}}$ -инерции кучининг қаршилиги, кН

$$F_{\text{ю}} = R_1 \cdot (f_m \pm i), \text{кН}$$

бу ерда:  $R_1$ -тупроқнинг юриш ускунасига кўрсатадиган

нормал таъсир кучи, кН (бу куч чизма ёрдамида

$\sum Z = 0$ .шарт орқали аниқланади).

$$\sum Z=0 \quad R_1 = (m_t + m_{\text{пос}} + m_{\text{иш.}}) g - \sum R_b, \text{ кН}$$

$$\sum R_b = \sum R_y \cdot \sin \alpha - \sum R_h \cdot \cos \alpha, \text{ кН}$$

$$\sum R_y = \frac{P_\phi}{V_\phi} \text{ кН.} \quad \sum R_h = (0,2 \dots 0,5) \sum R_k \text{ кН}$$

**бу ерда:  $R_1$ -юриш ускунасига тупроқнинг нормал таъсир кучи; кН.**

**$f_m$ -машинанинг юришидаги қаршилик кўрсатувчи кучни хисобга олувчи коэффициент .  $m_t; m_{\text{пос}}; m_{\text{иш}}$ - трактор, посанги ва ишчи жихозининг массаси. т.**

**$\sum R_b$ -уринма ва нормал қазувчи кучларнинг вертикаль ўқдаги проекцияси; кН.**

**$\sum R_y; \sum R_h$ -тупроқни қазишдаги уринма ва нормал кучл: кН.**

$\alpha$  -откос нишабининг горизонтга нисбатан оғиши бурчаги; град. ( $\alpha = 30\dots 45^0$ )

$P_\phi$ -фреза-сочгичли канал қазгич ишчи жихозига сарфланадиган қувват, кВт.

$V_\phi$ -фрезанинг айланишлар тезлиги. м/с.

$$F_{ish} = \sum R_6, \text{ кН}$$

бу ерда:  $\sum R_6$ -казувчи кучнинг бўйлама ташкил этувчиси.кН.

$$\sum R_6 = A \cdot K_k \cdot 10^3, \text{ кН}$$

бу ерда: А- тозаланаётган чўкиндини кўндаланг кесим юзаси,  $m^2$ .

$$F_{inh} = x \cdot (m_T m_{pos} + m_{ish.}) \cdot V_{yo} / t_{tez}^{-1}, \text{ кН}$$

**х-айланувчи массаларни инерция кучини енгишини хисобга олувчи коэффициент.  $x=1,1\dots1,3$ .**

**$t_{\text{тез.}}$ -механизмларни айланишидаги тезланиш олишига кетган вақт.  $t_{\text{тез}}=3\dots4$  с.**

**$K_k$ - қазишдаги солиштирма қаршилик.**

**$K_k=0,012\dots0,200$  Мпа.**

**Машинанинг юришига кетган қуввати. кВт.:**

$$P_{\text{ю}} = \frac{\sum F \cdot V_{\text{ю}}}{\eta_{\text{ум}}}, \text{ кВт.}$$

**$\eta_{\text{ум}}=0,85$ ; фрезанинг Ф.И.К.**

**Машина двигателига тушадиган қувват:**

$$P_{\text{дв}}=(1,05\dots1,07) \cdot (P_{\phi} + P_{\text{ю}}); \text{ кВт.}$$



mga.usoz.ru

**ЭЪТИБОРИНГИЗ учун  
РАХМАТ !!!**