

Маъруза: Электрон
нурли, лазерли ва
ионли кизитиш.

Электрон-нурли, лазер ва ионли қизитиш-қизитишнинг махсус турлари бўлиб, кўпчилик холатларда жараёнлар технологиясини анчагина ўзгартиради. Улар табиатига кўра бирғбиридан фарқ қиласди, лекин умумий томонлари хам бор: қувватни юқори концентрацияси, энергияни юзадан узатилиши, бу эса унинг қўлланиш соҳаларини белгилаб беради (пайвандлаш, қавшарлаш, тешикларни ёпиш, юзага иссиқлик ишлови бериш ва бошқалар); металларнинг физик-кимёвий хоссаларига ва структурасига таъсир кўрсатиш; ускуналарнинг мураккаблиги таъминлаш манбаларининг умумий принципда эканлигидир.

Қизитишнинг баъзи бир усулларидаги қувват зичлиги, Вт/м²

Пайвандлаш:

газли $5 \cdot 10^8$

электр 10^9

Қизитиши:

электрон нурли $5 \cdot 10^{13}$


лазерли (узлуксиз режимда) $5 \cdot 10^{12} - 10^{15}$

(импульс режимда) 10^{22}

Электрон-нурли қизитиш чуқур вакуумда қизитилган катоддан ажраладиган электрон нурлари (боғлами) ёрдамида амалга оширилади. Технологик жараён учун электрон нурлари (боғламини) хосил қилувчи қурилма электрон пушкаси деб аталади. Пушканинг қизиган катодидан ажраладиган электронлар тезлаштирилади ва электр майдони ёрдамида фокусланади. Электр майдонида электронга $F=eE$ куч таъсир этади, унинг таъсирида у тезлашади ва

$$W = \frac{1}{2} m_e v^2 = eU$$

энергияга эга былади, бунда m_e , v ва e - электроннинг массаси, тезлиги ва заряди; U - тезлатувчи кучланиш.



10.1.-расм. Аксиал пушкали
электрон нурли пайвандлаш
ускунасининг схемаси.


Лазерлар (оптик квант генераторлари)- юқори когерентлик, қисқа йўналтирилганлик, қувватнинг юқори концентрацияси, монохроматикликнинг юқори даражаси, фокусланиш хусусиятига эга бўлган оптик нурланиш манбаидир.

Лазер нурланиши индукцияланади. Уларни ташқи энергия манбай томонидан қўзғатилган оптик актив моддаларнинг атом ёки молекулалари таратади, электронлар қўзғалиш натижасида янада юқори энергетик даражага ўтади, кейин эса дастлабки холатга қайтиб қўзғатувчи фотонлар энергиясининг йўналиши, частотани, фазаси ва қуидагиларга ўхшаш квантлар тўдаси кўринишида олинган энергияни узатади.

Электронни юқори энергия даражасидан пастгисига ўтиш энергияси Планк қонуни билан аниqlанади:

$$\Delta E = E_2 - E_1 = h\nu$$


бунда E_2, E_1 -ўтиш бўладиган даражалар энергияси: $h=6,62 \cdot 10^{-34}$ Дж/С-Планк доимийси; ν -ўтиш частотаси, С⁻¹



10.2-расм. CO_2 да ишловчи газ лазерининг тузилиш схемаси: а-бир трубали; б- кўп трубали.


Газ лазерлари баъзи бир турларининг асосий кўрсаткичлари

Параметр	ЛГ- 17	ЛГ- 25	ЛГ- 36	ЛГ- 56	ЛГ- 75	ЛГ- 126	ЛГ- 187
Чиқиши куввати, Вт	170	300	230	30	120	90	800
Ишчи кучланиш, В	7,0	8,5	3,5	1,5	2,0	1,5	11,0
Массаси, кг	25	32	47	1,7	10	13,5	50



10.3-расм. Ионли қизитиш схемаси:

1- герметик ишчи камера; 2-ишлов бериладиган жисм; 3-газ узатиши; 4-вакуум системаси; 5-плазма.



10.4.-расм. Электрон-нурли ускунани таъминлаш манбайининг куч тармоғи схемаси.