

СУВ ОМБОРИНИНГ ТОШИБ КЕТИШИНИ БАШОРАТ ҚИЛИШ ВА УНИНГ ОЛДИНИ ОЛИШ

Шуни таъкидлаш жоизки, баъзида: "Тошқин келган вақтда сув омбори тўла бўлган тақдирда ҳам, сув ўтказиш иншоотлари энг кичик эҳтимолли катта тошқинни ҳам ўтказа олиш қобилиятига эга", - деган фикрлар учраб туради. Аммо бундай экстремал шароитда сув ўтказиш жуда ҳавфли бўлиб, иншоотларда ва айниқса пастки бъефда нохуш ёки авария ҳолатлари рўй бериши мумкин. Масалан, бетон ёки металл қопламаларнинг емирилиши, механик жихозларнинг ишдан чиқиши, пастки бъефнинг ювилиши ва ҳ.к.

Кучли жала ёғиши вақтида агарда сув омбори максимал тўлдирилган бўлса, сув омборидаги сув сатҳи қўтарилиб кетишининг олдини олиш мақсадида уни тезда бўшатиш ва сув омборига ҳавф туғдирмайдиган сув миқдорига олиб келиш чораларини кўриш керак. Тажрибада, юқорида келтирилган фикрга аксинча бўлган ҳолатлар ҳам учраб туради, яъни сув омборининг тошиб кетишидан чўчиб, тошқин арафасида меъёридан ортиқ сувни чиқариб ташлайдилар ва натижада сув омборида йигилиши мумкин бўлган максимал сув ҳажмига эриша олмай қоладилар.

Шундай қилиб, сув омборининг тошиб кетишига йўл қўймаслик, тошқин вақтида керакли сув миқдорини иншоотлар ва пастки бъеф учун бехатар ўтказиш, келган сувни имкони борича кўп йиғиб олиш мақсадида узилишга қарши чизиқ ва унинг таркибий қисми бўлган тўлдиришни чегаралаш чизиги тузилади. Сув омборининг тошиб кетиши, тошқин авжига чиқиш арафасида ундаги сув сатҳи сув омборини тўлдиришни чегаралаш чизигининг белгисидан ошиб кетганда содир бўлиши мумкин.

Сув омборининг тошиб кетишига йўл қўймаслик учун ундаги сув сатҳининг белгисини йил бошидан кузатиб, уни сув омборини тўлдиришни чегаралаш чизигининг белгиси билан таққослаб бориш керак. Ушбу таққослашни йил бошида ва охирида камида ҳар ой охирида бир марта, тошқин вақтида ҳар ўн кунлик охирида, тошқин авжига чиққанда ҳар куни амалга ошириш лозим.

Сув омборидаги сув сатҳининг белгиси сув омборини тўлдиришни чегаралаш чизигининг белгисидан юқори бўлиши мумкин эмас. Агар у юқори бўлса, унда сув сатҳини сув омборини тўлдиришни чегаралаш чизигигача тушириш зарур. Бунинг учун сув чиқаришни белгилар фарқига мос равишда ошириш керак бўлади, яъни;

- $DQ = 77$ (Нўрсатилган - Нчизиқ бўйича).