



MAVZU

- Boshqaruv va himoyalash aparatlarining tavsifi, ishga tushirish va himoyalash aparatparini tanlash asoslari



Turdibayev Abduvali
Abdusalolovich



Elektrotexnologiyalar va elektr jihozlaridan foydalanish kafedrasи



- Kompleks elektrlashtirishni loyihalash

FAN:

1.




- **Бошқарув ва ҳимояловчи қурилмалар хакида умуий түшинчалар**

2.

- Электр қурилмаларни бошқариш қурилмаларини танлаш асослари

3.

- Ҳимоялаш қурилмаларини танлаш асослари



Корпус:
верхняя
часть

Подвижной
магнитопровод

Неподвижный
магнитопровод

Корпус:
нижняя
часть



Триверса с неподвижными
контактами

Возвратная
пружина

Катушка

Принцип устройства магнитного пускателя







Рис. 3



Пускатель с нормально разомкнутыми контактами




при подано питання (в роботі)




возвратная
пружины



блок-
контакты



сплошные
контакты



катушка пускателя



- * Rele quyidagi parametrlar bilan tavsiflanadi;
- * 1. *Ishga tushish quvvati*
- * 2 *Boshqarish quvvati*
- * 3. *Kaytish quvvati*
- * 4. *Releni ishga tushishi vaqtி*
- * 5. *Ulash imkoniyatlari (releni juft kontaktlar soni bilan aniqlanadi).*
- * 6. *O'lchamlari massasi, ishonli ishlashi xam releni parametri xisoblanadi.*



***Ишга тушириш- химоя воситалариға -магнит юргизгичлар, саклагиңчлар ва автомат үчиргиңчлар мисол бўлади.**

- * 1. Магнит юргизгичлар асинхрон моторни оралиқдан бошқаришда (қўшиш, үчириш, реверс) 3 фазали асинхрон мотор $P=110$ кВт гача $U=500$ В гача фойдаланилади.
- * Ишлаб чикаришда кўп тарқалган магнит юргизгичлар ПМЕ-000; ПМА-300-6 $I_h=3.2 \dots 150$ А гача ва янги серияси ПМЛ-100-7 $I_h=10 \dots 200$ А гача ишлатилади.
- * Масалан: ПМЛ-120 бунда: серияси ПМЛ,
- * 1- юргизгич катталиги $I_h=10$ А
- * 2- реверс эмас циклик релеси билан
- * 3- сакланганлик даражаси ва кнопкалари (ИП54 кнопкалари "Пуск" ва "Стоп").
- * Ортиқча юкланишдан (перегрузкадан) химоя килишда исциклиқ релесидан фойдаланилади. Масалан, икки кутбли релелар ПМЕ магнит юргизгичларда ва 3 фазали РТЛ, ПМЛ юргизгичларда. Магнит юргизгичларни танлашда ишлаш мухитига ва $U_{h.p} > U_{h.y}$; $I_{h.p} > I_p$ шарт бажарилиши керак.

Электромагнитли реленинг катталиги	Чүлғам қуввати			Ишга тушиш вақти үзгарувчан токда, мс	
	Үзгарувчан токда		Үзгармас, Вт		
	Ишга тушиш, В·А	Ушлаб туриш, В·А			
1	68±8	8±1,8	15	17±7	
2	87±13	7,6±1,4	20	22±5	
3	200±35	20±4	—	22±6	
4	200±35	20±4	—	22±6	

Таб
ТАБ

Величина пускателя	Номинал ьный ток, А	Номинальный рабочий ток контактов главной цепи пускателя в продолжительном и прерывисто-продолжительном режимах работы, А						
		380 В		500 В		660 В		
		исполнений по степени защищенности						
		Ip00; IP20	Ip40; IP54	Ip00; IP20	Ip40; IP54	Ip00; IP20	Ip40; IP54	Ip40; IP54
1	10	10	10	10	6	6	4	4
2	25	25	22	25	22	16	16	16
3	40	40	36	40	36	25	25	25
4	63	63	60	63	60	40	40	40





* Саклагичлар

- * 2. Саклагичлар электр ускуналарни киска туташувдан ва узок муддатли ортикча юкланишдан химоя килишда ишлатилади.
- * Қишлоқ хұжалигіда ишлаб чикаришда ПР, ПН, НПН, НПР, ПРС турдаги сақлагичлар ишлатилади.
- * Сақлагичлар патрон ичида жойлаштирилған әрүвчан куймасидан иборат (симли, пластиналар). Патрон чиннидан (форфор), фибрадан ва шишадан тайёрланади.
- * Сақлагичларни танлашда қуидаги шарт бажарилиши шарт:
 - * 1) $U_{h.c} > U_{h.y}$
 - * 2) $I_{e.k} > I_p * K_h$ лампали юклама булса, бунда: K_h - ишонч коеффициенти.
 - * 3) $I_{e.k} > I_{max} = (5 \dots 7)I_h$
- * бунда: $I_{e.k}$ - коеффициент электромоторнинг ишга тушиш режимига болгылар.

- * Агар тармокда 5-та электро моторгача истеъмолчи булса, $I_{\max} = K_0 I_{n(n-1)} + I_{\text{пуск}}$.
- * бунда: $I_{n(n-1)}$ -хамма электро моторларнинг иш токи, лекин 1-та электро моторнинг энг катта ишга тушиш ва номинал токка эга булган электро мотордан ташкари.
- * Агар тармокда 5-тадан кўп электр моторлар булса, у холда :
- * $I_{e.k} = K_0 I_{n(n-1)} + I_{\text{пуск}}$
- * Сақлагичларни танлашда селектив коидасига риоя килиш керак, яъни охиридан бош томонга караб сақлагичнинг эрувчи куймаси бир икки боскич катта булиши керак.
- * Сақлагични танлагандан сўнг, танланган сим ёки кабелимизнинг кўндаланг кесим юзасини тўғрилигини текшириш учун қуийдаги формуладан фойдаланиш керак:
- * $I_{\text{рух.ет}} > 0.33 I_{\text{ер.куй}}$



* Автомат ажратгичлар

- * Хаво автоматик ажратгичлар электр ускуналарни юкламадан ва киска туташув токларидан химоя килишда ишлатилади.
- * Кишлоқ хужалик электр ускуналарни химоя килишда эскириб колган АЗ100 ва АП50 серияли автоматлар ўрнига, характеристика жихатидан улардан устун туралиган янги АЕ-1000; АЕ-2000; АЗ700 ва ВА51 серияли автоматлардан фойдаланади. Автоматлар бир, икки ва уч кутбли бўлади. Автоматларни танлашда қуидаги шартлар бажарилиши керак:
 - * 1) $U_{н.авт} > U_{н.кури}$.
 - * 2) $I_{н.авт} > I_{иш}$.
 - * 3) $I_{н.ис.аж.} > K_{ю} I_{иш}$
 - * 4) $I_{н.ел.аж.} > 1.25 I_{max}$
- * Танланган автоматни хам танланган сим ёки кабелни тўғрилигини текшириш учун формуладан фойдаланилади:
$$I_{пух.ет} > 0,66 * I_{н.ис.аж.}$$

