



**“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини
механизациялаш мухандисларни институти”
Миллий тадқиқот университети**



**МАВЗУ: Насослар ҳақида умумий тушунча.
Насослар ва уларнинг таснифи. Насосларнинг
напор ва қувват ҳарактеристикалари.**

**«Гидравлика ва гидроинформатика»
кафедраси доценти**

С.Н.Хошимов

РЕЖА:

- 1. Насослар ҳақида умумий тушунча.**
- 2. Насослар ва уларнинг таснифи.**
- 3. Насосларнинг напор ва қувват ҳарактеристикалари.**
- 4. Насосларнинг энергия йўқотишлари.**

ТАКРОРЛАШ УЧУН САВОЛЛАР

1. Гидростатик босим ва унинг хоссалари. Гидростатик босим кучини аниклаш усуллари.
2. Д. Бернулли тенгламаси, унинг геометрик ва энергетик маъноси.
3. Қувурларда напор йўқолиши турлари ва ҳисоблаш формулалари.
4. Қувурларнинг гидравлик ҳисоби. Калта ва узун қувурлар.

Гидравлик машиналар


Суюқликтарга энергия берувчи ёки суюқлик энергиясидан фойдаланувчи механизмлар **гидравлик машиналар** дейилади.



Гидростатик
машиналар



Насослар



Гидродвигателлар

НАСОСЛАР

Насослар деб-механик
энергияни суюқлик
энергиясига айлантириб
берувчи қурилмаларга
айтилади.




Насосларнинг турлари



Куракли



НАСОСЛАР



Оқимчали

Хажмий

НАСОСЛАР ТАСНИФИ

СҮЮҚЛИККА
ТАЪСИР КУЧИ
БЎЙИЧА

ИШЧИ
КИСМЛАРИНИНГ
ХАРАКАТИ
БЎЙИЧА

КУРАКЛИ

ИЛГАРЛАНМА-
ҚАЙТМА

РОТОРЛИ (айланма)

НАСОСЛАР ТАСНИФИ

Куракли

Марказдан қочма

Диоганал

Үқий

Илгарланма-қайтма

Диафрагмали

Поршинли

Плунжер
ли

Роторли



Шестернияли

Винтли

Шиберли




Марказдан қочма насосининг тузилиши ва ишлаш принципи

Марказдан қочма насосининг иш ғилдираги атрофидаги бўшлиқдан суюклик ўтиб, ўқдан радиус бўйича узоклашади. Бу насосларнинг тузилиши ва тури ҳар хил бўлиши мумкин. Бу турлардаги насослар суюкликка кинетик энергия беради.





Афзалиги: суюқлик бир меъёрда узатилади, вазни енгил, тузилиши содда, ихам, ўрганиш ва ишлатиш қулай.


Камчилиги: насосни ишлатиш учун олдиндан иичи гилдиракни суюқлик билан тўлдириш керак, ф.и.к. пастрок ($\eta=0,6-0,75$), ҳосил қилинадиган босим паст.



Диоганал ва ўқий насослар



НАСОС ҚУРИЛМАСИ



- 1 – насос;
 - 2 – сўриш қувури;
 - 3 – хайдаш қувури;
 - 4 – сетка;
 - 5 – манометр;
 - 6 – вакуумметр;
 - 7 – жўмрак;
 - 8 – сув манбай;
 - 9 – сув қабул қилиш баки;
- H_c - сув манбайдаги сув сатхидан насос ўқигача баландлик (сўриш баландлиги);
- H_x - насос ўқидан сув қабул қилиш бакидаги сув сатхигача баландлик (хайдаш баландлиги);
- $H_{ст}$ - статик напор.

Насослар суюқликка берилған босимга қараб:

паст босимли (босими
20 м сув устунигача);

ўрта босимли (босим
20-60 м сув устүн);

юқори босимли (босим
60 м юқори)
Уларнинг паст, ўрта ва
юқори сарф насослари
деб ҳам аташади.



НАСОСЛАРНИНГ АСОСИЙ ПАРАМЕТРЛАРИ. КУРАКЛИ НАСОСЛАР



- **САРФ.** Насос вақт бирлигига сўрган суюқлик ҳажми Q унинг *сўриши* ёки *сарфи* деб аталади. Сўриш m^3/s , l/s ва бошқа бирликларда ўлчанади.

$$Q = w_1(\pi d_1 - \delta z)b_1 \sin\beta_1;$$

$$Q = w_2(\pi d_2 - \delta z)b_2 \sin\beta_2$$

- бу ерда: w_1, w_2 -иш ғилдирагига кириш ва чиқишдаги нисбий тезликлар; d_1, d_2 – иш ғилдирагининг ички ва ташқи диаметрлари; δ – насос куракларининг қалинлиги; z – кураклар сони; b_1, b_2 – куракларнинг кириш ва чиқишдаги эни; β_1, β_2 - куракларнинг кириш ва чиқишдаги эгрилик бурчаклари.

НАСОСЛАРНИНГ АСОСИЙ ПАРАМЕТРЛАРИ. КУРАКЛИ НАСОСЛАР

НАПОР. Насосдан ўтаётган суюқликнинг бирлик оғирликдаги микдорига берилган энергия (бошқача айтганда насосдан ўтаётган суюқлик оқими олган солиширима энергиясига) *насоснинг напори* деб аталади ва суюқлик устуенинг метрлари хисобида ўлчанади.

Босим икки хил усулда аникланади:

- 1) Насос қурилмасининг ўлчов асбоблари кўрсатуви бўйича (насос ишлаб турганда);
- 2) Суюқликка насос қурилмаси қисмларида берилган солиширима энергиялар йиғиндиси бўйича.

НАСОСЛАРНИНГ АСОСИЙ ПАРАМЕТРЛАРИ. КУРАКЛИ НАСОСЛАР

КУВВАТ. Насоснинг вақт бирлиги ичида бажарган иши
насоснинг қуввати дейилади:

$$N = \frac{A}{t};$$

$$A = GH;$$

$$N_{\Phi} = \gamma QH, \quad [\text{кВт}].$$

бу ерда: A – бажарилган иш; t – вақт; G – оғирлик; H – напор; m – масса;
 g – эркин тушиш тезланиши; ρ – зичлик; V – ҳажм; Q – сарф.

НАСОСЛАРНИНГ АСОСИЙ ПАРАМЕТРЛАРИ. КУРАКЛИ НАСОСЛАР

Ф.И.К. Фойдали қувватнинг насос валига берилган қувватига (истеъмол қуввати) нисбати насоснинг Ф.И.К. дейилади

$$\eta = \frac{N_\Phi}{N}, [\%]$$

бунда: $N = \frac{N_\Phi}{\eta} = \frac{\gamma Q H}{\eta}, \left[\text{кг} \frac{\text{м}}{\text{с}} \right];$

$$N = \frac{N_\Phi}{\eta} = \frac{\gamma Q H}{75\eta}, [\text{от кучи}];$$

$$N = \frac{N_\Phi}{\eta} = \frac{\gamma Q H}{102\eta}, [\text{кВт}].$$

ЭНЕРГИЯ ЙЎҚОТИШЛАР

ФИК суюқликни кўтаришдаги барча энергия йўқотишларини ифодаловчи микдордир. Бу йўқотишлар уч хил турга бўлинади:

- гидравлик
- механик
- ҳажмий

ЭНЕРГИЯ ЙЎҚОТИШЛАР

■ **ГИДРАВЛИК ЙЎҚОТИШЛАР** – насосдаги гидравлик қаршиликлар (гидравлик ишқаланиш, насосга кириш ва чиқишида, уюргалар ҳосил бўлишида ва х.к.) ни енгишга сарфланадиган энергиядир. Бу йўқотишларни гидравлик Ф.И.К. ҳисобга олади;

$$\eta_g = \frac{H}{H + \sum h_{\omega_{\text{нас.}}}}$$

бунда $\sum h_{\omega_{\text{нас.}}}$ – насосдаги гидравлик йўқотишлар йигиндиси. Гидравлик ФИК насос иш ғилдираги ва куракчалари, умуман насоснинг тайёрланиш сифатига боғлиқ.

ЭНЕРГИЯ ЙЎҚОТИШЛАР

МЕХАНИК ЙЎҚОТИШЛАР – насоснинг подшипник ва майдонларидағи ишқаланишга, кривошип-шатунли механизмларга сарфланган қувват йўқотишлари бўлиб, уни механик ФИК ҳисобга олади:

$$\eta_m = \frac{N_n}{N_v}$$

бу ерда: N_n – насоснинг индикатор қуввати бўлиб, насос валидаги қувват ва механик йўқотишларга сарфланган қувватларнинг айрмасига teng.

Механик ФИК подшипник, майдон ва ишқаланиш рўй берадиган бошқа қисмларнинг тайёрланиш сифатини ва мосланганлигини характерлайди.

ЭНЕРГИЯ ЙЎҚОТИШЛАР

ҲАЖМИЙ ЙЎҚОТИШЛАР - суюқликнинг насосдаги зичлагичлар, клапанлар орқали сирқиб кетиши ва насос иш камераларини етарли тўлдирмаслиги натижасида рўёбга келади.

Ҳажмий ФИК η_v – қуийдагича ифодаланади:

$$\eta_v = \frac{Q}{Q + \Delta Q}$$

бунда ΔQ – насосдаги суюқликнинг ҳажмий йўқотишлари.

Ҳажмий ФИК насоснинг герметиклик даражасини ва ишлаш шароитини характерлайди.

ТҮЛИҚ Ф.И.К

Түлиқ ФИК юқоридаги учта ФИК ларнинг кўпайтмасига тенг:

$$\eta = \eta_g \eta_V \eta_M$$

Поршенли насосларда $\eta = 0,7 - 0,9$, марказдан қочма насосларда эса $\eta = 0,6 - 0,8$.

Насос двигателига керакли қувват N_{dv} ушбу формула билан аниқланади.

$$N_{dv} = \frac{N_v}{\eta_{uzat}} a$$

бу ерда: η_{uzat} – узатиш ФИК; a – двигательнинг тасодифий ўта зўриқишига қарши запас коэффициентидир, у двигатель қувватига қарб 1,1 – 1,5 чегарасида бўлади.

НАСОСНИНГ ХАРАКТЕРИСТИКАЛАРИ

Напор, қувват ва фойдали иш коэффициентларининг сарфга боғлиқлик графиклари насоснинг характеристика графикови дейилади:

$$H = f_1(Q); \quad N = f_2(Q); \quad \eta = f_3(Q);$$


Насоснинг напор характеристикаси

Насоснинг қувват характеристикаси

Насоснинг ФИК характеристикаси

НАСОС ИШЧИ НУҚТАСИНИ АНИҚЛАШ

Насос ишчи нуқтаси (**A**) деб насос напор характеристикиси ва насос қурилмасининг характеристикасининг кесишган нуқтасига айтилади



НАСОСЛАРНИ ТАМҒАЛАШ (МАРКАСИ)

Насосларни тамғалашда асосан учта катталик ҳисобга олинади:

1. Насослар тури: ҳарфлар билан белгиланади.

Масалан: К- «консольный» (консолли);

О- осевой (ўқий);

В-вертикальный (вертикаль) ва ҳаказолар.

2. Сарфи, л/с ёки $m^3/\text{соат}$ - катта насослар учун.

3. Напори, м-да.

Масалан: 1. К 8/18 –


К-Консолли насос; 8-сарфи $Q = 8 \text{ м}^3/\text{с}$; 18-напори, $H = 18\text{м}$;

2. НК 200/210 – Н – нефт насоси,

К-консолли, сарфи $Q = 200 \text{ м}^3/\text{соат}$, напори $H = 210\text{м}$.

Хажмий насослар

Ишчи органи илгариланма –
қайтма ҳаракатланувчи




Ишчи органи айланма
ҳаракатланувчи




Поршенли насосларнинг тузилиши ва ишлаши

Поршенли насослар конструкцияси жиҳатдан хилма-хилдир. Бу эса саноат корхоналарининг турли соҳаларида кўлланишига имкон беради.

- Бу насосларда тўлик статик босим $H_{ст}=H_c+H_x$, бу ерда $H_{ст}$ - тўлик статик, H_c - суриш, H_x - хайдашдаги босимлардир. Поршенли насослар юқори босим керак бўлганда ишлатилади.
- Бундай насосларнинг Ф.И.К. катта бўлади.
- Поршенли насосларнинг марказдан қочма насосларга нисбатан қўполлиги, қиммат туриши, ишлашини мураккаблиги каби камчиликлари мавжуд.





Поршенли насоснинг схемаси.



Шестеряли насослар

- Шестеряли насослар асосан, қовушқоқлиги юқори бўлган суюқликларни узатиш учун қўлланилади.
- **Афзаллиги:** ишончли ишлаши, геометрик ўлчамлари кичиклиги, арzonлиги, юқори босим ҳосил қилиши, бир текисда узатиши.
- **Камчилиги:** унумдорлигининг пастлиги, тузилишининг мураккаблиги.



Пластинали - шиберли насослар

- Бундай насосларнинг ишлаши поршенли насослар каби, ишчи бўшлиғи ҳажмининг кенгайишига асосланган.
- Бундай насослар ёнилғи ва мойларни ҳайдаш учун бензонасос сифатида ишлатилиши мумкин. Металл кесиш дастгоҳларида ва шунга ўхшаш машиналарда ҳам ишлатилади.



Импеллерли насос

- Импеллерли насос роторли насоснинг бир тури бўлиб, юмшоқ роторли насос. Юмшоқ импеллер насоснинг ишчи органи хисобланади (сўриш балантлиги 5 метр).



Импеллерли насос

- ▶ **Афзалиги:** шовқинсиз ишлаши, Ф.И.К. нинг нисбатан катталиги ($\eta = 0,8 \div 0,85$), бир текисда суюқликни узатиши.
- ▶ **Камчилиги:** паст босимлиги, факат тоза ҳолдаги суюқликлар учун ишлатилиши, тузилишининг мураккаблиги, металлга юқори сифатли ишловнинг талаб қилиниши.




ВИНТЛИ НАСОСЛАР СУЮҚЛИК УЗАТИШИ ВА ИШ УНУМДОРЛИГИ


Винтли насосларнинг ишчи элементи винтлар бўлиб, винтнинг айланишида винт оралиғидаги чуқурчаларда суюқлик ҳаракатланади. Асосан бир, икки ва уч винтли насослар ишлаб чиқарилади. Уч винтли насоснинг суюқлик узатиши қуйидагича бўлади:





Винтли насослар тузилиши






Арихимед винти



Поршенли ва плунжерли насослар (насос курилмаси) асосий элементлари



1 – кривошип-шатунли механизм;

2 – шток;

3 – поршн;

4 – сўриш клапани;

5 – хайдаш клапани;

6 – сўриш қувури;

7 – тиргак клапан;

8 – сетка;

9 – хайдаш қувури;

H_c – сўриш баландлиги;

H_x – хайдаш баландлиги;

$H_{ст}$ – статик баландлик.

Хажмий насосларнинг асосий характеристикалари

$$1. \text{ Сарф: } Q = \eta_Q \frac{V \cdot n}{60} \text{ м}^3/\text{соат}$$

V -ишли камерасининг ҳажми, n - айланишлар сони, η_Q -Хажмий насоснинг Ф.И.К.

$$2. \text{ Насоснинг напори: } H = \frac{P_H}{\gamma}; \quad P_H = P_2 - P_1;$$

$P_2; P_1$ – насоснинг сўриш ва чиқариш қувурларидағи босимлар

3. Насоснинг қуввати

Фойдали қувват: $N_{\phi} = Q \cdot P_H$;

Умумий қувват: $N = M_H \cdot \omega_H$

Бу ерда: M_H - насос валининг моменти, ω_H -валнинг бурчак тезлиги.

Содда амалий поршенли насоснинг сарфи қуидаги аниқланади

$$Q = \eta_Q \frac{\omega L}{60}; \quad V = \omega L; \quad Q = \omega L \frac{n}{60};$$

бу ерда ω – поршин кўндаланг кесимининг юзи; L – поршеннинг юриши (бир бориб келишда бир томонга юрган йўлиниң узунлиги); n – поршеннинг бир минутда бориб келиш сони (ёки кривошип шатунли механизминг айланиш сони).

Икки амалий бир поршенли насоснинг сарфи

$$Q = (2\omega - f)L \frac{n}{60}$$

бу ерда f – шток кўндаланг кесимининг юзи.

Кўп амалий поршенли насоснинг сарфи

$$Q = \omega L \frac{n}{60} i$$

бу ерда i – насос цилиндрларининг сони.

НАСОСЛАРНИНГ ПАРАЛЛЕЛ ИШЛАШИ

Бир насос керакли сув сарфини узата олмаганда, икки ёки ундан ортик насосни ишлатишга тўғри келади. Бир неча насоснинг умумий ҳайдаш қувурига сув узатишига **насосларни параллел улаб ишлатиш** дейилади.

НАСОСЛАРНИНГ ПАРАЛЛЕЛ ИШЛАШИ




Параллел ишлаётган насосларни характеристикалари одатда бир хил бўлиши керак, лекин ҳар хил характеристикиали насосларни ҳам параллел ишлатиш мумкин.

НАСОСЛАРНИНГ ПАРАЛЛЕЛ ИШЛАШИ

Бир хил маркали насосларнинг параллел ишлаши

$$Q_{\Sigma} = Q_1 + Q_2;$$

$$H_{\Sigma} = H_1 = H_2$$



НАСОСЛАРНИНГ ПАРАЛЛЕЛ ИШЛАШИ

Бир хил маркали насосларнинг параллел ишлаши

Назарий
Параллел

сув сарфи:
улашнинг асосий шартлари:

$$Q_{\text{кув}} = Q_1 + Q_2 = 2Q.$$
$$Q_{\text{ум}} = Q_1 + Q_2 + \dots + Q_n$$
$$H_{\text{ум}} = H_1 = H_2 = \dots = H_n$$

Гидравлик қаршиликлар натижасида, маълум микдорда напор йўқотилади. Шунинг учун, умумий қувурдаги сув сарфи, иккала насоснинг сув сарфлари йиғиндисига teng эмас, балки кичикроқ бўлади.

НАСОСЛАРНИНГ КЕТМА-КЕТ ИШЛАШИ

Бир хил характеристикали насосларни кетма–кет улаб ишлатиш

Иккита кетма – кет ишлаётган бир хил характеристикали насосларнинг умумий напор характеристикасини қуриш учун, битта насоснинг ҳар бир сув сарфига мос напорини икки баробар кўпайтириш керак. Кетма – кет ишлаётган икки насоснинг ишчи нуқтаси, умумий напор характеристикасининг қувурлар системаси характеристикиаси билан кесишган нуқтаси бўлади. Бир хил характеристикали насосларнинг кетма-кет ишлаш шартлари:

сув сарфи

$$Q_{ym} = Q_1 = Q_2 = \dots = Q_n$$


напори

$$H_{ym} = H_1 + H_2 + \dots + H_n = nH_1$$

Бу ерда: n – насослар сони.

Мустақил ҳисоблаш учун масала

- Берилған: Насос камерасининг
диаметри $D=280$ мм; поршин йўли
 $L=200$ мм; Шток диаметри $d=120$ мм;
Поршенли насос, ҳажми $V_p = 1,6 \text{ м}^3$
бўлан резеруарни $t=1,5$ минутда
тўлдиради. Кривошипнинг айланиш
частотаси $n=50$ 1/минут. Насос ФИК ни
аниқланг?



ЕЧИМ:

1. Поршен I ҳаракатида (чап томонга) узатадиган сув ҳажми:

$$V = \omega L; \quad V_I = \frac{\pi \cdot D^2}{4} \cdot L$$

2. Поршен II ҳаракатида (ўнг томонга) узатадиган сув ҳажми:

$$V_{II} = \frac{\pi}{4} (D^2 - d_{ш}^2) \cdot L$$

3. Умумий сув ҳажми:

$$V_I = V_{II} = \frac{\pi}{4} (2D^2 - d_{ш}^2)$$

4. Насоснинг назарий сарфи:

$$Q_H = V \cdot n = \frac{\pi}{4} (2D^2 - d_{III}^2) \cdot n;$$

5. Ҳакиқий сарфи:


$$Q_X = \frac{V_p}{t};$$

6. Ҳажмий Ф.И.К.

$$\eta = \frac{Q_X}{Q_H} = \frac{V_p \cdot 4}{t \cdot \pi (2D^2 - d_{III}^2) \cdot n} = \frac{1,6 \cdot 4}{1,5 \cdot 3,14 (0,28^2 - 0,12^2) 50} = 0,42$$

2-масала


- Икки томонлама ҳаракатланувчи поршенли насоснинг ҳажмий Ф.И.К. 60 % ни ташкил этади. Насос камерасининг диаметри $D=250$ мм; поршен йўли $L=200$ мм; Шток диаметри $d=100$ мм; Поршенли насос, $t=2$ минутда резурварга қанча (м^3) ҳажмдаги сув узатади. Кривошипнинг айланиш частотаси $n=50$ 1/минут



ЕЧИМ:


1. Поршен I ҳаракатида (чап томонга) узатадиган сув ҳажми:

$$V_I = \frac{\pi \cdot D^2}{4} \cdot L$$



2. Поршен II ҳаракатида (ўнг томонга) узатадиган сув ҳажми:

$$V_{II} = \frac{\pi}{4} (D^2 - d_{ш}^2) \cdot L$$



3. Умумий сув ҳажми:

$$V_{ум} = V_I + V_{II} = \frac{\pi}{4} (2D^2 - d_{ш}^2)$$

4. Насоснинг назарий сарфи:

$$Q_H = V \cdot n = \frac{\pi}{4} (2D^2 - d_{\text{ш}}^2) \cdot n;$$

◦ 5. Ҳақиқий сарфи:

$$Q_X = \frac{V_p}{t} = \eta \cdot Q_H \quad \rightarrow \quad V_p = \eta Q_H t;$$

6. Резурварга узатиладиган сув хажми

$$V_p = \eta \frac{\pi}{4} (2D^2 - d_{\text{ш}}^2) t \text{ н}$$

1. Сарфи $Q=V \cdot n$

V-иичи камера хажми:

$$V = 2 \cdot z \cdot \Omega \cdot b; \quad z - \text{тишлар сони};$$


Ω -тишлар орасидаги юза; b -тишлари эни.



$$\Omega = 1,1 \cdot \Omega_T; \quad z \cdot \Omega_T = \pi \cdot D \cdot m;$$

Бу ерда D -шестеря диаметри;

m - тишилашии модули.

$$V = 2,2 \cdot \pi \cdot D \cdot b \quad \text{ёки} \quad Q = 2,2 \cdot \eta_Q \cdot \pi \cdot D \cdot b \cdot n$$





З-масала

Эксковаторнинг шестеряли насоси ҳосил қиласидиган босим $P=6,5$ МПа. Агар насоснинг айланишлар сони $n=1200$ 1/минут; тишлари орасидаги масофа $b=30$ мм; шестеря диаметри $D=60$ мм; тишлар сони $z=8$ та; ҳажмий Ф.И.К. $\eta_Q=0,85$; насос Ф.И.К. $\eta=0,75$. Насос фойдали қувватини аниқланг ?

ЕЧИМ:

1. Шестеряли насос узатадиган суюқлик сарфи:

$$Q = V \cdot n$$

2. Шестеряли насоснинг ишчи камераси ҳажми:

$$V = 2 \cdot \pi \cdot D \cdot m \cdot b = ?$$

3. Насоснинг қуввати:

$$N = M \cdot \omega = \frac{P_H \cdot Q}{\eta} = \frac{P_H \cdot V \cdot n \cdot \eta_Q}{\eta} =$$
$$\frac{6,5 \text{ [МПа]} \cdot 2 \cdot \pi \cdot 0,06 \cdot 0,03 \cdot 1200 \text{ [1/мин]} \cdot 0,85}{0,75} = 99,93 \cdot 10^5 \text{ Вт}$$

Күшімча маълумот

Кувват бирликтарини **ВТ** системасига үтиш

$$N = \frac{A}{t}; \left[\frac{\text{жоул}}{\text{с}} \right] = \frac{F \cdot L}{t} = F \cdot v; \left[\frac{H \cdot \text{м}}{\text{с}} \right]$$

1 от кучи = 75 кг м/с, $N_{\Phi} = \gamma QH / 75 = 1000QH / 75 = 13,33QH$ о.к.

1 кВт = 102 кг м/с, $N_{\Phi} = \gamma QH / 102 = 1000QH / 102 = 9,81QH$ кВт.

Назорат саволлари

- 1. Марказдан қочма насоснинг схемасини чизинг ва ишлашини тушунтиринг.**

- 2. Шестернали насоснинг схемасини чизинг ва ишлашини тушунтиринг.**
- 3. Поршенли насоснинг схемасини чизинг ва ишлашини тушунтиринг.**
- 4. Пластинали насоснинг схемасини чизинг ва ишлашини тушунтиринг.**
- 5. Оқимчавий насоснинг схемасини чизинг ва ишлашини тушунтиринг.**

Фойдаланишга тавсия этилган адабиётлар

1. Зуйков А.Л. «Гидравлика», учебник, Москва, 2014 г., 517 с.
2. Штеренлихт Д.В. «Гидравлика», учебник, М. Энергоатомиздат, 1992 г., 111-127 с.
3. Latipov Q.Sh., Arifjanov A.M., Fayziyev X., «Gidravlika», Toshkent. TAQI, 2015y.
4. Melvyn Kay, Practical Hydraulics (Taylor & Francis 2 Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN) 2008.-253 pages
5. А.Арифжанов, П.Н.Гурина. Гидравлика. -Ташкент. ТИМИ, 2011г.
6. Arifjanov A.M. Gidravlika (gidrostatika). Toshkent. TIQXMMI 2022.
7. A.M. Arifjanov, X.Fayziev, A.U.Toshxojaev Gidravlika. Toshkent. TAQI 2019.
8. Latipov Q.Sh., Arifjanov A.M., Fayziyev X., «Gidravlika», Toshkent. TAQI, 2015y.
9. K.Sh.Latipov, A.Arifjanov, X.Kadirov, B.Toshov «Gidravlika va gidravlik mashinalar», Navoiy sh., Alisher Navoiy, 2014 y.-406b.
10. Philip M. Gerhart Andrew L. Gerhart John I. Hochstein Fundamentals of Fluid Mechanics. ISBN 978-1-119-08070-1 (Binder-Ready Version). USA 2016
11. A.M.Arifjanov «Gidravlikadan masalalar to‘plami» - Toshkent, 2005 y.-88b.
- 12. www.gidravlika-obi-life.zn.uz**

ЭЛТІБОРИНГІЗ ҮЧУН РАХМАТ